17 MAR. 2011

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 023/11 de fecha 15 de marzo de 2011

RESOLUCIÓN N° 023-003/11

POR EL CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – DIP 18/10 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S."

VISTO: El Memorando DBS/SUOC1/ N° 164/11 de fecha 04 de marzo de 2011, de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 por el cual se eleva a consideración del Consejo de Administración el informe elaborado por la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas en la Licitación Pública Nacional – DIP N° 18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S."; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando PR/DIP/N° 455/2010 de fecha 19 de agosto de 2010 de la Dirección de Infraestructura, eleva el pedido para el "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S";

Que, por Resolución N° 122-005/10 de fecha 18 de noviembre de 2010, el Consejo de Administración dispuso: 1°) Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional-DIP N° 18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S."; 2°) Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, de la Licitación Pública Nacional-DIP N° 18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S."; 3°) Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y su difusión a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), así como en la página Web del Instituto de Previsión Social;

Que, según Acta N° 42 de fecha 28 de diciembre de 2010, siendo las 11:00 hs., se ha procedido a la apertura a los sobres ofertas de las siguientes Empresas que se presentaron al llamado: PROCON S.R.L., ING. JULIO A. GALIANO MORAN-EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSORCIO NAZARETH y CONSORCIO CENTRAL;

Que, el Departamento de Presupuesto por Memorándum DFI/DPR/PR2 N° 011241/10 fecha 09 de noviembre 2010, informa que existe Disponibilidad Presupuestaria, por el monto de Gs. 498.621.515 (Guaraníes cuatrocientos noventa y ocho millones seiscientos veinte y un mil quinientos quince) que afecta al Rubro 240 "Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" del Programa de Asistencia Médica General, y cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 4145/2010. Cabe mencionar que la contratación es de carácter plurianual siendo el monto total a contratar de Gs. 9.972.430.303 (Guaraníes nueve mil novecientos setenta y dos millones cuatrocientos treinta mil trescientos tres);

FDO: DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 023/11 de fecha 15 de marzo de 2011

RESOLUCIÓN Nº 023-003/11

Que, la Comisión Evaluadora en fecha 25 de febrero de 2010, eleva a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 por su intermedio al Consejo de Administración del I.P.S., su Informe de Evaluación y recomendación de adjudicación de la Licitación Pública Nacional – DIP N° 18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S.";

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar a la firma PROCON S.R.L., la Licitación Pública Nacional – DIP N° 18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S.", en la suma total de Gs. 7.339.992.500 (Guaraníes siete mil trescientos treinta y nueve millones novecientos noventa y dos mil quinientos), IVA Incluido, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución.----------

2°) Disponer que la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, elabore el contrato correspondiente.----------

3°) Encomendar al Presidente del Consejo de Administración conjuntamente con los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas a firmar el Contrato.----------

4°) Dejar establecido que la Dirección de Infraestructura a través del Departamento de Mantenimiento del Hospital Central – Sección Obras Civiles, será el encargado de la administración del Contrato.----------

5°) Autorizar a la Dirección Financiera a realizar el pago correspondiente contra presentación de factura y previa conformidad del Administrador del Contrato.----------

6°) Imputar la erogación al rubro y Ejercicio correspondiente. ----------

7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar. ----------

FDO: DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

PROCON S.R.L.

Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Precio Total Mín.	Precio Total Máx.
1	EXCAVACIONES						
1.1	Excavación	m3	125	250	22.000	2.750.000	5.500.000
1.2	Excavación (Guardería)	m3	25	50	22.000	550.000	1.100.000
1.3	Relleno y apisonado	m3	125	250	20.000	2.500.000	5.000.000
1.4	Relleno y apisonado (Guardería)	m3	25	50	20.000	500.000	1.000.000
2	DEMOLICIONES VARIAS						
2.1	Retiro de azulejos	m2	1.500	3.000	3.000	4.500.000	9.000.000
2.2	Retiro de azulejos (Guardería)	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.3	De bajadas pluviales	ml	500	1.000	2.000	1.000.000	2.000.000
2.4	De bajadas pluviales (Claustro de Monjas)	ml	100	200	2.000	200.000	400.000
2.5	De zócalos	ml	500	1.000	2.500	1.250.000	2.500.000
2.6	De zócalos (Guardería)	ml	75	150	2.500	187.500	375.000
2.7	De carpeta base de piso (rebaje)	m2	5.875	11.750	2.500	14.687.500	29.375.000
2.8	De carpeta base de piso (rebaje) (Guardería)	m2	300	600	2.500	750.000	1.500.000
2.9	Retiro de planchas de granito	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.10	Retiro de canaletas y ganchos de techos de zinc	ml	500	1.000	2.500	1.250.000	2.500.000
2.11	Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperación de Materiales)	m2	500	1.000	3.000	1.500.000	3.000.000
2.12	Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperación de Materiales) (Guardería)	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.13	De parasoles con recuperación	un	5	10	50.000	250.000	500.000
2.14	Retiro de H°A°	m2	2.500	5.000	8.000	20.000.000	40.000.000
2.15	Retiro de H°A° (Guardería)	m2	50	100	8.000	400.000	800.000
2.16	De contrapiso	m2	5.000	10.000	3.000	15.000.000	30.000.000
2.17	De contrapiso (Guardería)	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.18	Retiro de techo de zinc	m2	3.500	7.000	4.000	14.000.000	28.000.000
2.19	Retiro de techo de zinc (Guardería)	m2	150	300	4.000	600.000	1.200.000
2.20	De piso/revoque/revestimiento/techo	m2	10.875	21.750	3.000	32.625.000	65.250.000
2.21	De piso/revoque/revestimiento/techo (Guardería)	m2	250	500	3.000	750.000	1.500.000
2.22	De piso/revoque/revestimiento/techo (Claustro de Monjas)	m2	125	250	3.000	375.000	750.000
2.23	Retiro de empedrado	m2	250	500	3.500	875.000	1.750.000
2.24	Retiro de marcos de puertas, con recuperación	un	50	100	15.000	750.000	1.500.000
2.25	Retiro de marcos de puertas, con recuperación (Guardería)	un	2	4	15.000	30.000	60.000
2.26	Retiro de ventanas con recuperación	un	50	100	15.000	750.000	1.500.000
2.27	Retiro de ventanas con recuperación (Guardería)	un	2	4	15.000	30.000	60.000
2.28	Retiro de cañerías sanitarias	ml	1.500	3.000	2.000	3.000.000	6.000.000
2.29	Retiro de cañerías sanitarias (Guardería)	ml	200	400	2.000	400.000	800.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. PRESIDENTE.
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Precio Total Mín.	Precio Total Máx.
2.30	Retiro de artefactos eléctricos	un	25	50	3.000	75.000	150.000
2.31	Retiro de cableado de electricidad	ml	250	500	1.000	250.000	500.000
2.32	Retiro de cielo raso armado (desmontar)	m2	6.000	12.000	3.000	18.000.000	36.000.000
2.33	Retiro de artefactos sanitarios	un	25	50	12.000	300.000	600.000
2.34	Desmonte de cielo raso de PVC	m2	500	1.000	3.000	1.500.000	3.000.000
3	**Demolición de mampostería sin recuperación**						
3.1	De ladrillo común 0,30 m	m2	500	1.000	5.000	2.500.000	5.000.000
3.2	De ladrillo común 0,15 m	m2	2.500	5.000	4.000	10.000.000	20.000.000
3.3	De ladrillo común 0,15 m (Guardería)	m2	50	100	4.000	200.000	400.000
4	**Cimiento**						
4.1	Cimientos de piedra Bruta	m3	500	1.000	185.000	92.500.000	185.000.000
4.2	Cimientos de piedra Bruta (Guardería)	m3	75	150	185.000	13.875.000	27.750.000
4.3	Zapata de H°A°	m3	20	40	1.050.000	21.000.000	42.000.000
4.4	Encadenado de H°A°	m3	50	100	950.000	47.500.000	95.000.000
5	**Mampostería de nivelación**						
5.1	Nivelación para pared de 0,30 m	m2	1.000	2.000	92.000	92.000.000	184.000.000
5.2	Nivelación para pared de 0,15 m	m2	750	1.500	85.000	63.750.000	127.500.000
5.3	Nivelación para pared de 0,15 m (Guardería)	m2	50	100	85.000	4.250.000	8.500.000
6	**Mampostería de Elevación**						
6.1	Con ladrillo común de 0,15 m	m2	5.000	10.000	43.500	217.500.000	435.000.000
6.2	Con ladrillo común de 0,15 m (Guardería)	m2	125	250	43.500	5.437.500	10.875.000
6.3	Con ladrillo hueco de 0,15 m	m2	250	500	38.000	9.500.000	19.000.000
6.4	Con ladrillo común de 0,30 m	m2	1.500	3.000	85.000	127.500.000	255.000.000
6.5	Cierre de vanos de AA de 0,15 m	m2	15	30	43.500	652.500	1.305.000
7	**Contrapiso**						
7.1	Contrapiso de Cascotes de 0,10 m	m2	5.000	10.000	21.000	105.000.000	210.000.000
7.2	Contrapiso de Cascotes de 0,10 m (Guardería)	m2	250	500	21.000	5.250.000	10.500.000
7.3	Alisada sobre losa p/base de membrana	m2	3.000	6.000	17.000	51.000.000	102.000.000
8	**Envarillado de paredes**						
8.1	Envarillado c/ 2 varilla de 8	m2	125	250	12.500	1.562.500	3.125.000
8.2	Envarillado c/ 2 varilla de 8 (Guardería)	m2	25	50	12.500	312.500	625.000
8.3	Envarillado c/ 2 varilla de 8 (Claustro de Monjas)	m2	25	50	12.500	312.500	625.000
9	**Aislación**						
9.1	De losa con membrana asfáltica de 3mm	m2	2.500	5.000	28.000	70.000.000	140.000.000
9.2	De losa con membrana asfáltica de 3mm (Claustro de Monjas)	m2	500	1.000	28.000	14.000.000	28.000.000
9.3	De Mampostería	ml	500	1.000	9.500	4.750.000	9.500.000
9.4	De Mampostería (Guardería)	ml	50	100	9.500	475.000	950.000
9.5	De techo de zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	2.500	5.000	28.000	70.000.000	140.000.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. PRESIDENTE.
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Item	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Precio Total Mín.	Precio Total Máx.
9.6	De techo de zinc con membrana asfáltica de 3 mm (Guardería)	m2	250	500	28.000	7.000.000	14.000.000
10	Revoques						
10.1	De 1 capa 1,5 cm. sin hidrófugo	m2	1.250	2.500	13.500	16.875.000	33.750.000
10.2	De 1 capa 1,5 cm. sin hidrófugo (Guardería)	m2	300	600	13.500	4.050.000	8.100.000
10.3	De 1 capa 1,5 cm. sin hidrófugo (Claustro de Monjas)	m2	300	600	13.500	4.050.000	8.100.000
10.4	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo	m2	500	1.000	14.000	7.000.000	14.000.000
10.5	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo (Guardería)	m2	150	300	14.000	2.100.000	4.200.000
10.6	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo (Claustro de Monjas)	m2	300	600	14.000	4.200.000	8.400.000
11	Revestidos						
11.1	Azulejo de 20 x 20 cm	m2	1.500	3.000	43.000	64.500.000	129.000.000
11.2	Azulejo de 20 x 20 cm (Guardería)	m2	50	100	43.000	2.150.000	4.300.000
11.3	Mesadas de Granito Pulido, incluyendo los bordes	m2	25	50	680.000	17.000.000	34.000.000
11.4	Cantonera	ml	100	200	60.000	6.000.000	12.000.000
11.5	Revestido de Paredes con Laminas de Plomo (Sala de Rayos X)	m2	125	250	600.000	75.000.000	150.000.000
11.6	Provisión y Colocación de Puerta Revestida con laminas de Plomo (Sala de Rayos X)	Un	5	10	1.750.000	8.750.000	17.500.000
12	Pisos (Provisión y Colocación)						
12.1	Carpeta para piso cerámico, granito y vinílico	m2	3.500	7.000	17.000	59.500.000	119.000.000
12.2	Carpeta para piso cerámico, granito y vinílico (Guardería)	m2	225	450	17.000	3.825.000	7.650.000
12.3	Piso vinílico 30 x 30. (e=3 mm) con cepillado de puertas	m2	250	500	65.000	16.250.000	32.500.000
12.4	Piso cerámico esmaltado antideslizante de 30 x 30 cm.	m2	250	500	52.000	13.000.000	26.000.000
12.5	Piso de Granito 30x 30 con pulido	m2	1.250	2.500	75.000	93.750.000	187.500.000
12.6	Piso de Granito 30x 30 con pulido (Guardería)	m2	225	450	75.000	16.875.000	33.750.000
12.7	Veredita de 15 x 15 cm. (blanco y negro)	m2	3.500	7.000	39.000	136.500.000	273.000.000
12.8	Piso de layota nacional 20x20	m2	125	250	39.900	4.987.500	9.975.000
12.9	Piso de HºAº de 10cm	m2	500	1.000	83.000	41.500.000	83.000.000
12.10	Piso de HºAº de 10cm (Guardería)	m2	225	450	83.000	18.675.000	37.350.000
13	Provisión y colocación de Granito en Plancha (Para Escalera)						
13.1	Planchas de granito para escaleras (Huella y contra huella)	m2	50	100	150.000	7.500.000	15.000.000
14	Zócalos						
14.1	Cerámico esmaltado	ml	125	250	15.000	1.875.000	3.750.000
14.2	Piso vinílico sanitario	ml	250	500	12.000	3.000.000	6.000.000
14.3	De granito con pulido	ml	375	750	32.000	12.000.000	24.000.000
14.4	De granito con pulido (Guardería)	ml	125	250	32.000	4.000.000	8.000.000

COPIA PARA LA EXPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO

FDO: DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. PRESIDENTE.
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Precio Total Mín.	Precio Total Máx.
14.5	De granito reconstituido en planchas para escalera	ml	50	100	32.000	1.600.000	3.200.000
15	Pinturas al látex						
15.1	Interior sin enduido	m2	1.250	2.500	7.000	8.750.000	17.500.000
15.2	Interior sin enduido (Guardería)	m2	500	1.000	7.000	3.500.000	7.000.000
15.3	Interior sin enduido (Claustro de Monjas)	m2	1.000	2.000	7.000	7.000.000	14.000.000
15.4	Exterior sin enduido hasta una altura de 7 metros	m2	1.000	2.000	7.500	7.500.000	15.000.000
15.5	Exterior sin enduido hasta una altura de 7 metros (Guardería)	m2	500	1.000	7.500	3.750.000	7.500.000
15.6	Exterior sin enduido hasta una altura de 7 metros (Claustro de Monjas)	m2	1.000	2.000	7.500	7.500.000	15.000.000
15.7	Exterior sin enduido para una altura superior de 7 metros	m2	1.000	2.000	7.500	7.500.000	15.000.000
16	Esmalte Sintético						
16.1	Interior sin enduido h=1,70 m	m2	1.250	2.500	13.000	16.250.000	32.500.000
16.2	Interior sin enduido h=1,70 m (Guardería)	m2	250	500	13.000	3.250.000	6.500.000
16.3	Interior sin enduido h=1,70 m (Claustro de Monjas)	m2	250	500	13.000	3.250.000	6.500.000
16.4	Para aberturas metálicas	m2	250	500	13.000	3.250.000	6.500.000
16.5	Para aberturas de madera	m2	1.500	3.000	13.000	19.500.000	39.000.000
16.6	Para aberturas de madera (Guardería)	m2	50	100	13.000	650.000	1.300.000
16.7	Para aberturas de madera (Claustro de Monjas)	m2	50	100	13.000	650.000	1.300.000
16.8	De barandas y pasamanos	m2	125	250	13.000	1.625.000	3.250.000
16.9	De cornisas de madera	ml	250	500	10.000	2.500.000	5.000.000
17	Enduido						
17.1	De paredes interiores	m2	500	1.000	8.000	4.000.000	8.000.000
17.2	De paredes interiores (Guardería)	m2	125	250	8.000	1.000.000	2.000.000
17.3	De paredes interiores (Claustro de Monjas)	m2	125	250	8.000	1.000.000	2.000.000
17.4	De paredes exteriores	m2	500	1.000	9.500	4.750.000	9.500.000
17.5	De paredes exteriores (Guardería)	m2	125	250	9.500	1.187.500	2.375.000
17.6	De paredes exteriores (Claustro de Monjas)	m2	125	250	9.500	1.187.500	2.375.000
18	Mamparas						
18.1	Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfilaría de Aluminio	m2	250	500	180.000	45.000.000	90.000.000
18.2	Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfilaría de Aluminio (Guardería)	m2	125	250	180.000	22.500.000	45.000.000
18.3	Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfilaría de Aluminio	m2	250	500	195.000	48.750.000	97.500.000
18.4	Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfilaría de Aluminio (Guardería)	m2	50	100	195.000	9.750.000	19.500.000
18.5	Mampara en baños	m2	250	500	180.000	45.000.000	90.000.000
18.6	Puerta corrediza de eucatex con cerradura y tiradores	un	25	50	310.000	7.750.000	15.500.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. PRESIDENTE.
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Anexo

Item	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Precio Total Mín.	Precio Total Máx.
19	Parasoles horizontales						
19.1	Provisión y colocación de parasoles de aluminio (3,10x1,20)	un	5	10	3.800.000	19.000.000	38.000.000
20	Desagües						
20.1	Pluvial en todas las fachadas del H.C.	ml	250	500	35.000	8.750.000	17.500.000
20.2	Bajada Pluvial (Guardería)	ml	225	450	35.000	7.875.000	15.750.000
20.3	Bajada Pluvial (Claustro de Monjas)	ml	225	450	35.000	7.875.000	15.750.000
20.4	De equipos individuales de AA	ml	250	500	7.500	1.875.000	3.750.000
20.5	De equipos individuales de AA (Guardería)	ml	50	100	7.500	375.000	750.000
20.6	De agua servida (100 - 150 mm)	ml	250	500	26.500	6.625.000	13.250.000
20.7	De agua servida (100 - 150 mm) (Guardería)	ml	100	200	26.500	2.650.000	5.300.000
20.8	De instalaciones de agua corriente	ml	875	1.750	11.000	9.625.000	19.250.000
20.9	De instalaciones de agua corriente (Guardería)	ml	100	200	11.000	1.100.000	2.200.000
20.10	Cañería de desagüe pluvial PVC	ml	750	1.500	26.500	19.875.000	39.750.000
20.11	Cañería de desagüe pluvial PVC (Guardería)	ml	50	100	26.500	1.325.000	2.650.000
20.12	Cañería de desagüe pluvial PVC (Claustro de Monjas)	ml	50	100	26.500	1.325.000	2.650.000
21	Provisión y colocación de vidrios						
21.1	Incoloros de 6 mm	m2	250	500	120.000	30.000.000	60.000.000
21.2	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 6 mm, con cortes y herrajes de sujeción	m2	50	100	420.000	21.000.000	42.000.000
21.3	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm, p/aberturas c/ herrajes de sujeción y tirador	m2	50	100	630.000	31.500.000	63.000.000
21.4	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm, con cortes y herrajes de sujeción y tirador	m2	50	100	525.000	26.250.000	52.500.000
21	Provisión y colocación de cielo raso						
21.1	Cielo raso de placa de yeso, con perfilaría en aluminio	m2	5.000	10.000	60.000	300.000.000	600.000.000
21.2	Cielo raso de placa de yeso, con perfilaría en aluminio (Guardería)	m2	50	100	60.000	3.000.000	6.000.000
21.3	Cielo raso de placa de yeso, con perfilaría en aluminio (Claustro de Monjas)	m2	500	1.000	60.000	30.000.000	60.000.000
21.4	Cambio de placas de yeso de 1,20x0,60	un	375	750	35.000	13.125.000	26.250.000
21.5	Cielo raso de yeso	m2	250	500	110.000	27.500.000	55.000.000
21.6	Moldura	ml	125	250	20.000	2.500.000	5.000.000
21.7	Reparación de cielo raso	m2	250	500	39.000	9.750.000	19.500.000
21.8	Cielo raso de PVC	m2	500	1.000	55.000	27.500.000	55.000.000
22	H°A°						
22.1	Reparaciones de H°A°	m2	2.500	5.000	16.000	40.000.000	80.000.000
22.2	Provisión y colocación de Dinteles de Hormigón Armado	ml	250	500	52.000	13.000.000	26.000.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. PRESIDENTE.
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Item	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Precio Total Mín.	Precio Total Máx.
22.3	Confección de vigas/pilares/cimientos de H°A°	m3	250	500	1.050.000	262.500.000	525.000.000
22.5	Cordón de prefabricado de 50x50x10	ml	1.250	2.500	45.000	56.250.000	112.500.000
23	**Provisión y colocación de Marcos y Puertas**						
23.1	Provisión y colocación de Marcos de Puertas y puertas	Un	50	100	460.000	23.000.000	46.000.000
23.2	Provisión y colocación de Marcos de Puertas y puertas (Guardería)	un	2	3	460.000	920.000	1.380.000
23.3	Provisión y colocación de Marcos de Puertas y puertas (Claustro de Monjas)	un	5	10	460.000	2.300.000	4.600.000
23.4	Provisión y colocación de contramarco	ml	250	500	7.500	1.875.000	3.750.000
23.5	Provisión y colocación de contramarco (Guardería)	un	2	3	7.500	15.000	22.500
23.6	Provisión y colocación de una puerta contra incendios con barra antipático batiente de una hoja de 1,00 m	un	5	10	2.400.000	12.000.000	24.000.000
23.7	Provisión y colocación de marcos de ventanas y ventanas	un	15	30	480.000	7.200.000	14.400.000
23.8	Provisión y colocación de una puerta contra incendios con barra antipático batiente de una hoja de 1,00 m (Guardería)	Un	1	2	2.400.000	2.400.000	4.800.000
24	**Registros**						
24.1	Construcción de Registros 30x30 con doble tapa, (una metálica)	Un	25	50	90.000	2.250.000	4.500.000
24.2	Construcción de Registros 50x50 con doble tapa, (una metálica)	Un	25	50	135.000	3.375.000	6.750.000
24.3	Construcción de Registros 80x80 con doble tapa, (una metálica)	Un	25	50	230.000	5.750.000	11.500.000
24.4	Construcción Registro pluvial de 40x40 c/ rejilla	Un	25	50	160.000	4.000.000	8.000.000
24.5	Construcción Registro pluvial de 40x40 c/ rejilla (Guardería)	Un	5	10	160.000	800.000	1.600.000
24.6	Construcción Registro pluvial de 40x40 c/ rejilla (Claustro de Monjas)	Un	5	10	160.000	800.000	1.600.000
24.7	Construcción Registro pluvial de 60x60 c/ rejilla	Un	25	50	180.000	4.500.000	9.000.000
24.8	Construcción Registro pluvial de 60x60 c/ rejilla (Guardería)	Un	5	10	180.000	900.000	1.800.000
24.9	Construcción Registro pluvial de 60x60 c/ rejilla (Claustro de Monjas)	Un	5	10	180.000	900.000	1.800.000
25	**Techos**						
25.1	Desmonte, Provisión y colocación de Techos con Chapas onduladas de Zinc N° 28	m2	3.500	7.000	78.000	273.000.000	546.000.000

COPIA PARA LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FDO: DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Anexo

Item	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario	Precio Total Min.	Precio Total Máx.
25.2	Desmonte, Provisión y colocación de Techos con Chapas onduladas de Zinc N° 28 (Guardería)	m2	225	450	78.000	17.550.000	35.100.000
26	Maderamen						
26.1	Alfajía de yvyra pyta de 1 x 3	ml	750	1.500	4.500	3.375.000	6.750.000
26.2	Puntales de 3 x 3 yvyra pyta	ml	750	1.500	13.500	10.125.000	20.250.000
27	Retiro y provisión de Vallado perimetral						
27.1	Vallado perimetral con alambre tejido N° 5, alambre de púa y pilar de hormigón prefabricado	ml	493	986	210.000	103.530.000	207.060.000
27.2	Vallado perimetral con alambre tejido N° 5, alambre de púa y pilar de hormigón prefabricado (Guardería)	ml	100	200	210.000	21.000.000	42.000.000
27.3	Vallado perimetral con alambre tejido N° 5, alambre de púa y pilar de hormigón prefabricado (Claustro de Monjas)	ml	100	200	210.000	21.000.000	42.000.000
28	Provisión y colocación de Electroductos						
28.1	Rígido de 3/4"	ml	100	200	3.500	350.000	700.000
28.2	Corrugado de 3/4·	ml	100	200	3.000	300.000	600.000
29	Provisión y colocación de cañerías de cobre con tomas de pared para Gases Medicinales						
29.1	Para Oxigeno de 3/4" ASTM e=1mm	ml	30	60	92.000	2.760.000	5.520.000
29.2	Para Vacío de 3/4" ASTM e=1 mm	ml	30	60	92.000	2.760.000	5.520.000
29.3	Para Aire Comprimido de 3/4" ASTM e= 1mm	ml	30	60	92.000	2.760.000	5.520.000
29.4	Para Oxigeno de 1" ASTM e= 1mm	ml	30	60	123.000	3.690.000	7.380.000
29.5	Para Vacío de 1" ASTM e= 1mm	ml	30	60	123.000	3.690.000	7.380.000
29.6	Para Aire Comprimido de 1" ASTM e= 1mm	ml	30	60	123.000	3.690.000	7.380.000
29.7	Tomas de pared, para oxigeno sistema DISS internacional	un	20	40	361.500	7.230.000	14.460.000
29.8	Tomas de pared, para Vacío sistema DISS internacional	un	20	40	361.500	7.230.000	14.460.000
29.9	Tomas de pared, para Aire Comprimido sistema DISS internacional	un	20	40	361.500	7.230.000	14.460.000
30	Provisión y colocación de bachas de acero inoxidable						
30.1	Bacha de acero inoxidable rectangular e=1,2mm, 0,50x0,40x0,30 m	un	5	10	1.800.000	9.000.000	18.000.000
						3.670.230.000	7.339.992.500

Monto Total Adjudicado: Son Guaraníes siete mil trescientos treinta y nueve millones novecientos noventa y dos mil quinientos, IVA Incluido.

FDO: DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. PRESIDENTE.
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA LEDESMA / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA PARA LA PUBLICACION
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. Fernando Benítez García
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL