Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 24/2010

Item	Descripción	DACA de Carlos Meyer				
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
	P.M. Nº 2191 – VILLETA					
1	Reparación del elevador a Cangilones del Molino de cemento FLS HP 1000X36- TIPO B Nº de Fabricación 5.024396-04, incluyendo el cambio del juego de cadenas con empalme y grampas completo; y los cangilones con las grampas, lacas y tuercas de ajuste.	2.187.510.300	1	RUD CORRENTES LTDA	Brasil	2.187.510.300
	P.M. Nº 2283 VILLETA					
2	Reparación de Elevador de Embolsadora Nº 1 del CIP Villeta, incluyendo en cambio del juego de cadenas, empalmes, garras de fijación del cangilones y los cangilones	1.405.682.100	1	RUD CORRENTES LTDA	Brasil	1.405.682.100
	P.M. Nº 2284 VILLETA					
3	Reparación de Elevador de Embolsadora Nº 2 del CIP Villeta, incluyendo en cambio del juego de cadenas, empalmes, garras de fijación del cangilones y los cangilones	1.405.682.100	1	RUD CORRENTES LTDA	Brasil	1.405.682.100
Precio Total IVA. INCLUIDO						**4.998.874.500**

/JAG.-

Firma del Responsable de la U.O.C.