Cuadro Comparativo de precios llamado a contratación de directa mantenimiento y reparaciones menores de local										
Código Item	**Cant.**	**Descripción**	Cons. Civ. & Mat. SAN LUIS		TECSO S.A.		Ayala Perdomo Ingeniería		SAGA Constructora	
			P. unit	**Total**	**P. unit**	**Total**	**P. unit**	**Total**	**P. unit**	**Total**
72102304-004	1	Reparacion de mecanismo de cisterna baja incluido el respuesto.	150.000	150.000	378.000	378.000	135.000	135.000	250.000	250.000
72102304-004	2	Reparacion de canillas, cambio de gomita.	75.000	150.000	67.500	135.000	40.500	81.000	35.000	70.000
72102602-001	1	Reparacion de ventana de madera, cambio de falleba. Debe incluir el repuesto	125.000	125.000	232.200	232.200	87.750	87.750	350.000	350.000
72102602-001	2	Reparacion de puertas de madera tipo persiana: Cambio de falleba. Debe incluir repuesto	250.000	500.000	259.200	518.400	101.250	202.500	450.000	900.000
72102602-001	1	Reparacion de puerta de madera tipo persiana. Cambio de 2 bisagras. Debe incluir el	150.000	150.000	108.000	108.000	67.500	67.500	600.000	600.000
72102401-001	35	Servicio de pintura de exteriores	12.000	420.000	24.300	850.500	12.825	448.875	12.500	437.500
72102402-001	250	Servicio de pintura de interiores	10.000	2.500.000	18.900	4.725.000	12.825	3.206.250	12.500	3.125.000
72102402-002	100	Servicio de pintura cielo razo	12.000	1.200.000	18.900	1.890.000	16.200	1.620.000	15.000	1.500.000
		TOTAL		5.195.000		8.837.100		5.848.875		7.232.500

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
ANEAES

CRISTHIAN JAVIER MERELES R.D.
Responsable UOC - ANEAES