Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

NOMBRE DEL LLAMADO: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Nº DE PAC: 209820
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA — Fecha: 07/03/2011
MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATACION DIRECTA — CD Nº 02/2011

			COPYPRINTER						SERVICOM			
ITEM	CODIGO/CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	81141804-001	**Fotocopiadora Mita DC 2360**										
1.1		Cambio de Cilindro	1	Unidad	Mita	Japón	650.000	650.000	Servicom	Nacional	650.000	650.000
1.2		Cambio de Cuchilla	1	Unidad	Mita	Japón	120.000	120.000	Servicom	Nacional	180.000	180.000
1.3		Cambio de Revelador	1	Unidad	Mita	Japón	490.000	490.000	Servicom	Nacional	380.000	380.000
1.4		Cambio de Goma de Transporte: 4 unidades	1	Unidad	Mita	Japón	120.000	120.000	Servicom	Nacional	60.000	60.000
1.5		Cambio Rodillo Fusor Superior	1	Unidad	Mita	Japón	200.000	200.000	Servicom	Nacional	200.000	200.000
1.6		Cambio Rodillo Fusor Inferior	1	Unidad	Mita	Japón	200.000	200.000	Servicom	Nacional	250.000	250.000
1.7		Cambio Thermistor	1	Unidad	Mita	Japón	90.000	90.000	Servicom	Nacional	180.000	180.000
1.8		Mantenimiento General	1	Unidad	Mita	Japón	150.000	150.000	Servicom	Nacional	90.000	90.000
2	81141804-001	**Fotocopiadora Mita DC 1435**										
2.1		Cambio de Cilindro	1	Unidad	Mita	Japón	650.000	650.000	Servicom	Nacional	450.000	450.000
2.2		Cambio de Revelador	1	Unidad	Mita	Japón	150.000	150.000	Servicom	Nacional	95.000	95.000
2.3		Cambio de Cuchilla	1	Unidad	Mita	Japón	120.000	120.000	Servicom	Nacional	86.000	86.000
2.4		Cambio de Felpa unidad Reveladora	1	Unidad	Mita	Japón	100.000	100.000	Servicom	Nacional	40.000	40.000
2.5		Cambio de Arrastre: 2 Unidades	1	Unidad	Mita	Japón	80.000	80.000	Servicom	Nacional	60.000	60.000
2.6		Cambio Rodillo Fusor Superior	1	Unidad	Mita	Japón	200.000	200.000	Servicom	Nacional	135.000	135.000
2.7		Cambio Rodillo Fusor Inferior	1	Unidad	Mita	Japón	20.000	20.000	Servicom	Nacional	120.000	120.000
2.8		Mantenimiento General	1	Unidad	Mita	Japón	150.000	150.000	Servicom	Nacional	90.000	90.000
3	81141804-001	**Fotocopiadora MITA KM-1500**										
3.1		Cambio de Unidad de Imagen	1	Unidad	Mita	Japón	750.000	750.000	Servicom	Nacional	900.000	900.000
3.2		Cambio de Cuchilla	1	Unidad	Mita	Japón	150.000	150.000	Servicom	Nacional	250.000	250.000
3.3		Cambio de Revelador	1	Unidad	Mita	Japón	120.000	120.000	Servicom	Nacional	65.000	65.000
3.4		Cambio de Goma de Transporte: 4 unidades	1	Unidad	Mita	Japón	120.000	120.000	Servicom	Nacional	60.000	60.000
3.5		Cambio Rodillo Fusor Superior	1	Unidad	Mita	Japón	250.000	250.000	Servicom	Nacional	280.000	280.000
3.6		Cambio Rodillo Fusor Inferior	1	Unidad	Mita	Japón	200.000	200.000	Servicom	Nacional	150.000	150.000
3.7		Cambio Thermistor	1	Unidad	Mita	Japón	120.000	120.000	Servicom	Nacional	100.000	100.000
3.8		Mantenimiento General	1	Unidad	Mita	Japón	150.000	150.000	Servicom	Nacional	90.000	90.000
4	81141804-001	**Fotocopiadora Kiosera K-M 1505**										
4.1		Cambio de Cilindro	1	Unidad	Mita	Japón	450.000	450.000	Servicom	Nacional	450.000	450.000
4.2		Cambio de Cuchilla	1	Unidad	Mita	Japón	150.000	150.000	Servicom	Nacional	90.000	90.000
4.3		Cambio de Revelador	1	Unidad	Mita	Japón	400.000	400.000	Servicom	Nacional	450.000	450.000
4.4		Cambio de Goma de Transporte: 4 unidades	1	Unidad	Mita	Japón	120.000	120.000	Servicom	Nacional	60.000	60.000
4.5		Cambio Rodillo Fusor Superior	1	Unidad	Mita	Japón	250.000	250.000	Servicom	Nacional	200.000	200.000
4.6		Cambio Rodillo Fusor Inferior	1	Unidad	Mita	Japón	200.000	200.000	Servicom	Nacional	210.000	210.000
4.7		Cambio Thermistor	1	Unidad	Mita	Japón	120.000	120.000	Servicom	Nacional	190.000	190.000
4.8		Mantenimiento General	1	Unidad	Mita	Japón	150.000	150.000	Servicom	Nacional	90.000	90.000
5	81141804-001	**Fotocopiadora SHARP AL-2040**										
5.1		Cambio de Cilindro	1	Unidad	Mita	Japón	250.000	250.000	Servicom	Nacional	320.000	320.000
5.2		Cambio de Cuchilla	1	Unidad	Mita	Japón	150.000	150.000	Servicom	Nacional	90.000	90.000
5.3		Cambio de Revelador	1	Unidad	Mita	Japón	120.000	120.000	Servicom	Nacional	110.000	110.000
5.4		Cambio de Goma de Transporte: 4 unidades	1	Unidad	Mita	Japón	100.000	100.000	Servicom	Nacional	60.000	60.000
5.5		Cambio Rodillo Fusor Superior	1	Unidad	Mita	Japón	150.000	150.000	Servicom	Nacional	160.000	160.000
5.6		Cambio Rodillo Fusor Inferior	1	Unidad	Mita	Japón	150.000	150.000	Servicom	Nacional	170.000	170.000
5.7		Cambio cartucho de revelador	1	Unidad	Mita	Japón	100.000	100.000	Servicom	Nacional	550.000	550.000
5.8		Cambio Thermistor	1	Unidad	Mita	Japón	50.000	50.000	Servicom	Nacional	95.000	95.000
5.9		Mantenimiento General	1	Unidad	Mita	Japón	150.000	150.000	Servicom	Nacional	90.000	90.000
		TOTAL					**8.410.000**	**8.410.000**			**8.346.000**	**8.346.000**

Lic. ROSA B. ZAYAS
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

José María Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · PARAGUAY