D.A. Nº 230 /2015

M E M O R A N D U M

A : **Lic. EMILIO BOGADO B.,** Director
Dirección de Bienes y Suministros

DE : **Lic. VIVIANA ESPINOLA,** Jefa
Departamento de Adquisiciones

REF. : Remisión Informe de Revaluación del llamado 74/14 ID N° 278.584 "Mantenimiento y Reparación de Equipos Viales y Plantas Asfálticas"

FECHA : **20** de marzo de 2015

Me dirijo a usted y por su intermedio a la Secretaría del Comité de Evaluación, con el objeto de remitir el informe de la referencia.

Al respecto, se anexan los siguientes documentos:

1) Nota DA N° 24 del 09/03/15 a Hidraúlica Brasil S.A., s/garantía de mantenimiento de oferta.
2) Nota DA N° 25 del 09/03/15 a Spare Part SR, s/garantía de mantenimiento de oferta
3) MEU N° 8002/15 de Spare Part SRL, Garantía de Mantenimiento de Oferta
4) MEU N° 7779/15 de Hidraúlica Brasil SA, Garantía de Mantenimiento de Oferta
5) Planillas de Verificación de Talleres 4(cuatro) juegos, utilizados 2 (dos) en los Talleres Spare Part SRL, y en Hidraúlica Brasil S.A.
6) Informe Técnico elaborado por profesional del Dpto. de Arquitectura (DOP), con Memorándum DOP-DA N° 36/2015

Atentamente.

A LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN: a su conocimiento y proceso respectivo.

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Asunción, de marzo del 2015

INFORME TECNICO DE RE-EVALUACIÓN DEL LLAMADO N° 74 /2014 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA – ID 278584

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1) INTRODUCCIÓN

Por Memorándum UOC N° 767 del 05/03/15, informa la comunicación del resultado de protesta; el cual según Resolución DNCP N° 628/15 se *hace lugar a la protesta promovida, y resuelve* ***Anular la adjudicación,*** *y retrotrae todo lo actuado a la etapa de evaluación de ofertas.*

2) DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Los lotes impugnados a [redacted] LOTES 2, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17 y 18.

El detalle de las ofertas presentadas por los lotes citados en la composición de sus precios unitarios son los siguientes:

N°	EMPRESAS	LOTE N° 2	LOTE N 6	LOTE N 7	LOTE N 8
1	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	26.000.000	NO COTIZA	18.750.000	NO COTIZ
2	INGEMANT S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	AUTOMOTIVE S.A.I.E	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	12.480.000	NO COTIZA	NO COTIZA	51.500.000
5	IRIMAQ S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A	70.500.000	113.900.000	75.900.000	98.900.000
7	SPARE PART SRL	25.600.000	110.000.000	18.800.000	51.600.000
8	TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS LOPEZ	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIA Y AUTOMOVILES S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

N°	EMPRESAS	LOTE N° 12	LOTE N° 15	LOTE N° 16	LOTE N° 17	LOTE N° 18
1	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	79.200.000	52.140.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	INGEMANT S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	AUTOMOTIVE S.A.I.E	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	63.000.000	66.100.000
5	IRIMAQ S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	242.500.000
6	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A	87.600.000	68.500.000	16.100.000	75.500.000.	95.400.000
7	SPARE PART SRL	78.800.000	50.000.000	15.100.000	63.100.000	65.100.000
8	TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS LOPEZ	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIA Y AUTOMOVILES S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

3) EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

El estudio de los documentos que componen las ofertas presentadas, se realizó analizando los aspectos que se indican a continuación:

3.1. EXAMEN PRELIMINAR.

a) Se verificó que los oferentes hayan presentado todos los documentos referentes a los aspectos evaluados conforme a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, y Addendas emitidas y publicadas.

b) Se realizó verificación de los talleres, los cuales fueron sustentados a través de Planillas de Verificación de Talleres.

4) **En lo referente a la SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC:**

4.1. El análisis principal de la reevaluación radicó en los talleres: Spare Part SRL e Hidraúlica Brasil S.A., en las cuales se centran las mejores ofertas y las que cumplieron con los demás requisitos de evaluación señalados.

b) Experiencia y Capacidad Técnica

***b.1)* Criterios que acrediten la conformidad de los Bienes y Servicios:**

LOTE 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR A TORNILLODE LA MARCA SULLAIR

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	NO CUMPLE(*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CONVOY DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACION

Otros documentos	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	NO CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES CON GRUAS PALFINGER

Otros documentos	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 9 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTO GRUA LORAIN

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	NO CUMPLE(*)	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES REGADOR DE ASFALTO

Otros documentos	SPARE PART SRL	CLINICA DEL AUTOMOVIL ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 15 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES, SOLDADURAS, RELLENO DE PIEZAS, REPARACION DE RADIADORES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICO

Otros documentos	SPARE PART SRL	CLINICA DEL AUTOMOVIL ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 16 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTES HIDRAULICAS

Otros documentos	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 17 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS 4X4 MARCA HYUNDAI

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	NO CUMPLE(*)	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 18 REPARACION MANTENIMIENTO Y DE COMPACTADOR DYNAPAC

Otros documentos	SPARE PART SRL	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A	IRIGOITIA REPRESENTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ)
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	NO CUMPLE(*)	CUMPLE	NO CUMPLE(*)

El punto 1. de este criterio para los Lotes mencionados fueron evaluados por el técnico automotriz del Departamento de Logística; y por técnicos del Departamento de Arquitectura de la Dirección de Obras Públicas (DOP) en base a presentación de especificaciones técnicas firmadas y selladas, tal como lo establece el PBC.; y en cuanto a las verificaciones a los Talleres que fueron realizadas en el marco de la reevaluación.

Con referencia al punto 2. de este criterio se realizan las siguientes observaciones:

*(*) Por nota DA Nº 176/14 fue solicitada a la empresa **Taller AGROMAPC**, Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico. La referida empresa se presentó en los lotes: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17 y 18. Al efecto, remitió en adjunto nota ingresada bajo MEU N° 37798 del 07/11/14 (se adjunta documento). Considerando dicho documento presentado el oferente **NO CUMPLE con la Autorización de la SEAM. Al respecto, remitió nota ingresada a la SEAM en fecha 05/11/14 por la cual solicita la Evaluación de Impacto Ambiental, pero la misma no puede ser considerada como válida para este criterio.***

*(*) Por nota DA Nº 181/14 fue solicitada a la **empresa IRIMAQ S.A**, Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico; para el LOTE 18 y la misma no respondió con lo peticionado; por ende **NO CUMPLE**, con el requerimiento solicitado.*

Análisis de Evaluación del punto 1. del criterio b.1)

Sección III Punto 5 del Estudio [illegible]

1) Durante la Reevaluación fueron realizadas visitas técnicas en cumplimiento a verificación de los requerimientos de Infraestructura, Herramientas, Sistema de Protección contra incendios, previstos en los documentos del llamado como cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas en la Sección III del PBC, según se expone a continuación:

a) Infraestructura
b) Organización de área del taller discriminado en área cubierta y patio, así como el equipamiento con que cuenta, El taller debe contar con cerramiento perimetral para garantizar las condiciones mínimas de Seguridad e integridad de la flota de la Institución.....

Para los lotes 2, 14, 15 ,16 y 18 la superficie mínima cubierta deberá ser de 360 mts.2
Para los Lotes 3, lote 4 y lote 8 la superficie mínima cubierta deberá ser de 420 mts.2
Para los Lotes 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 17 la superficie mínima cubierta deberá ser de 800 mts.2

Al efecto fue realizada la verificación de infraestructura (medición de las dimensiones del Taller) y sistema de incendios por el Dpto. de Arquitectura de la Dirección de Obras Públicas de este ministerio, según informe que se adjunta.
La visita de inspección, para la reevaluación, fue realizada en fecha 12-03-15, en las empresas Spare Part SRL e Hidráulica Brasil SA, según consta en la planilla de verificación y que fue firmada por representantes del MOPC y la empresa en cuestión.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Cabe puntualizar en este punto que, el pliego de bases y condiciones es claro al indicar como criterio de cumplimiento exigido:
Organización de <u>área del taller</u>, así como el equipamiento con que cuenta. El taller debe contar con cerramiento perimetral para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de la flota de la Institución.

Como se puede apreciar en el informe técnico, para ambas empresas evaluadas fue utilizado el mismo criterio, vale decir, validando el área de tinglado taller con áreas de apoyo, para determinar los m2 que exige el pliego, como requerimiento.

<u>Observación:</u> Spare Part SRL para el área de taller, con áreas de apoyo en planta baja y alta, cuenta con un área de <u>548 m2</u>; según Informe del Dpto. de Arquitectura de la DOP (que se adjunta) sin embargo para los lotes: **6, 7, 9, 12 y 17,** según establece el PBC, la dimensión mínima requerida para el área cubierta es de <u>800 m2</u>. Por ende, no cumple con lo requerido en la sección III de Requerimientos y Especificaciones Técnicas.

<u>4.2 b.2 Criterios que acrediten la experiencia, capacidad de suministro</u>:

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

<u>LOTE 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR A TORNILLODE LA MARCA SULLAIR</u>

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVIEDO ROMERO	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Curriculum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

<u>LOTE 6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CONVOY DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACION</u>

Otros documentos	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE
4. Curriculum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE

<u>LOTE 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES CON GRUAS PALFINGER</u>

Otros documentos	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVIEDO ROMERO	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Curriculum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

<u>LOTE 9 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTO GRUA LORAIN</u>

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3	CUMPLE	[illegible]	CUMPLE

(tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta			
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES REGADOR DE ASFALTO

Otros documentos	SPARE PART SRL	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 15 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES, SOLDADURAS, RELLENO DE PIEZAS, REPARACION DE RADIADORES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICO

Otros documentos	SPARE PART SRL	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 16 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTES HIDRAULICAS

Otros documentos	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 17 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS 4X4 MARCA HYUNDAI

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 18 REPARACION MANTENIMIENTO Y DE COMPACTADOR DYNAPAC

Otros documentos	SPARE PART SRL	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A	TOKOTTA REPRESENTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA(PENDIENTE)
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Otros puntos a ser evaluados:

Sección III puntos 3 Marco Referencial de la Información Mínima solicitada en el PBC y Adenda N° 3

Otros puntos protestados:

1) En cuanto a los precios irrisorios la propia DNCP en su análisis ha esclarecido a la oferente que realizó la protesta que : *es facultad de la Convocante requerir aclaraciones si considera que la oferta podría ser inejecutable, en este caso no lo hizo y siendo una atribución suya, la Dirección Nacional no puede determinar si los precios son irrisorios sin un parámetro objetivo inserto en el PBC.*

2) Lo referente a Representación exclusiva de Hidraúlica Brasil S.A. , la DNCP ha expuesto que: *Por tanto no resulta un motivo de descalificación que la firma Spare Part SRL no cuente con autorizaciones del fabricante o representación exclusiva de los repuestos originales que presente, siempre y cuando el oferente pueda garantizar que los mismos son originales, requisito que sí se exige en el pliego.*

5) CONCLUSIÓN FINAL.

Vistas todas las consideraciones expuestas precedentemente con los oferentes que participaron y cumplieron con todos los criterios de evaluación, y refiriéndonos a los lotes impugnados, surge la siguiente descripción:

LOTE 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR A TORNILLODE LA MARCA SULLAIR
(MONTO MAXIMO: 800.000.000 MONTO MINIMO: 400.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA (Precio Unitario)	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	*12.480.000*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*
CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	*26.000.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
SPARE PART SRL	*25.600.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
HIDRULICA DEL BRASIL S.A	*70.500.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

LOTE 6 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CONVOY DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACION
(MONTO MAXIMO: 1.400.000.000 MONTO MINIMO: 700.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	*110.000.000*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*
HIDRAULICA BRASIL S.A	*113.0000.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

LOTE 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES CON GRUA PALFINGER
(MONTO MAXIMO: 1.000.000.000 MONTO MINIMO: 500.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	*18.750.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
SPARE PART SRL	*18.800.000*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*
HIDRAULICA BRASIL S.A	*75.900.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

LOTE 9 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTO GRUA LORAIN
(MONTO MAXIMO: 500.000.000 MONTO MINIMO: 250.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	*51.500.000*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*
SPARE PART SRL	*51.600.000*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*
HIDRAULICA BRASIL S.A	*98.900.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

LOTE 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES REGADOR DE ASFALTO
(MONTO MAXIMO: 800.000.000 MONTO MINIMO: 400.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	*79.200.000*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*
CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	*78.800.000*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

HIDRAULICA BRASIL S.A	87.600.000	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 15 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES, SOLDADURAS, RELLENOS DE PIEZAS, REPARACION DE RADIADORES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICO.

(MONTO MAXIMO: 1.000.000.000 MONTO MINIMO: 500.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	50.000.000	CUMPLE	CUMPLE
CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	52.140.000	CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASILS.A	68.500.000	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 16 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTE HIDRAULICAS

(MONTO MAXIMO: 900.000.000 MONTO MINIMO: 450.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	15.100.000	CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASILS.A	16.100.000	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICO 4X4 MARCA HYUNDAI

(MONTO MAXIMO: 1.500.000.000 MONTO MINIMO: 750.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	63.000.000	NO CUMPLE	CUMPLE
SPARE PART SRL	63.100.000	NO CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASILS.A	75.500.000	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 18 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPACTADOR DYNAPAC

(MONTO MAXIMO: 1.000.000.000 MONTO MINIMO: 500.000.000 S/PBC)M

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	65.100.000	CUMPLE	CUMPLE
TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	66.100.000	NO CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASILS.A	95.000.000	CUMPLE	CUMPLE
IRIGOITIA REPRESENTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA(IRIMAQ	242.500.000	NO CUMPLE	CUMPLE

Atentamente.

Beatriz Lopez Benitez
Jefa de Div. De Bienes de Uso

Lic. Viviana Espinola
Jefa de Dpto. De Adquisiciones