FONDO GANADERO

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

FONDO GANADERO
DEPARTAMENTO U.O.C.

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

CONTRATACION DIRECTA Nº 09/15 PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES"
ID Nº 287.988
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERENTE:						HOLLER INGENIERIA S.R.L.
1	2	3	6	7	8	9
N° Item*	**Código Catalogo***	**Descripción del Servicio***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Presentación***	**Precio unitario (IVA incluido)****
	(indicar el código de catálogo)	*[indicar la descripción de los Servicios]*	*[indicar la unidad de medida de los Servicios]*	*[la Cantidad no podrá ser distinta a 1 (uno)]*	*[Indicar la forma de presentación de los Servicios]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*
1	72101506-001	Servicio de **Mantenimiento Preventivo** de Ascensores (según EETT)	Unidad	1	Mensual	Gs 2.400.000
2	72101506-001	Servicio de **Mantenimiento Correctivo**	Unidad	1	Evento	Gs 67.378.822
					Precio Total	Gs 69.778.822

Desglose de Precios - Mantenimiento Correctivo

N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**
1	72101506-001	Cambio de cabos de tracción	Unidad	1	Evento	Gs 5.812.800
2	72101506-001	Cambio de cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	Gs 987.000
3	72101506-001	Cambio de cojinete axial de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 4.756.375
4	72101506-001	Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	Gs 2.800.000
5	72101506-001	Cambio de cojinete del sinfín de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 388.000
6	72101506-001	Cambio del retén de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 415.000
7	72101506-001	Soldadura del rotor del motor principal	Unidad	1	Evento	Gs 900.000
8	72101506-001	Recambio de las zapatas del freno principal de la máquina	Unidad	1	Evento	Gs 700.000
9	72101506-001	Cambio de aceite de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 685.000
10	72101506-001	Cambio del ruleman externo de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 600.000
11	72101506-001	Rectificación asiento ruleman externo de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 500.000
12	72101506-001	Ventiladora para maquina, reparación	Unidad	1	Evento	Gs 680.000
13	72101506-001	Ventilador para cabina, reparación	Unidad	1	Evento	Gs 680.000
14	72101506-001	Fusibles de 3 Amp.	Unidad	1	Evento	Gs 10.500
15	72101506-001	Fusibles de 5 Amp.	Unidad	1	Evento	Gs 10.500
16	72101506-001	Piolines para puerta de piso	Unidad	1	Evento	Gs 29.900
17	72101506-001	Piolines para puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Gs 28.750
18	72101506-001	Guiador inferior para hoja de puerta	Unidad	1	Evento	Gs 57.720
19	72101506-001	Forro de freno para operador de puertas	Unidad	1	Evento	Gs 98.500
20	72101506-001	Forro guiador de cabina	Unidad	1	Evento	Gs 112.700
21	72101506-001	Forro guiador de contrapeso	Unidad	1	Evento	Gs 118.800
22	72101506-001	Reparación de cerradura de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Gs 431.200
23	72101506-001	Burletes de goma para puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Gs 185.000

LUIS FERNANDO MONTERO
Jefe Departamento UOC

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

24	72101506-001	Zócalos para tubo fluorescente	Unidad	1	Evento	Gs 119.250
25	72101506-001	Inflador de posición digital	Unidad	1	Evento	Gs 1.911.300
26	72101506-001	Circuito impreso madre MIC E	Unidad	1	Evento	Gs 4.815.000
27	72101506-001	Circuito impreso KFEB, reparación	Unidad	1	Evento	Gs 7.689.600
28	72101506-001	Circuito impreso GEC	Unidad	1	Evento	Gs 862.500
29	72101506-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas	Unidad	1	Evento	Gs 987.000
30	72101506-001	Tope de goma para operador de puertas	Unidad	1	Evento	Gs 28.155
31	72101506-001	Suspensiones rectas para puerta QKS-8	Unidad	1	Evento	Gs 697.084
32	72101506-001	Suspensiones rectas con ejes para puerta QKS-8	Unidad	1	Evento	Gs 752.905
33	72101506-001	Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8	Unidad	1	Evento	Gs 735.425
34	72101506-001	Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	Unidad	1	Evento	Gs 688.390
35	72101506-001	LED para botón de pantalla	Unidad	1	Evento	Gs 12.700
36	72101506-001	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón	Unidad	1	Evento	Gs 28.520
37	72101506-001	Rebobinado de motor principal	Unidad	1	Evento	Gs 8.796.000
38	72101506-001	Rebobinado de motor del operador de puertas	Unidad	1	Evento	Gs 1.920.000
39	72101506-001	Correa poly J4	Unidad	1	Evento	Gs 171.150
40	72101506-001	Cambio de correa poly V J10	Unidad	1	Evento	Gs 270.480
41	72101506-001	Microswitch	Unidad	1	Evento	Gs 426.800
42	72101506-001	Interruptor magnético BL	Unidad	1	Evento	Gs 784.875
43	72101506-001	Puente de contacto de puertas	Unidad	1	Evento	Gs 126.788
44	72101506-001	Contactores principales	Unidad	1	Evento	Gs 1.095.030
45	72101506-001	Contactores auxiliares	Unidad	1	Evento	Gs 500.250
46	72101506-001	Rebobinado de Transformador	Unidad	1	Evento	Gs 991.875
47	72101506-001	Pulido de los paneles de acero inoxidable de la cabina	Unidad	1	Evento	Gs 3.800.000
48	72101506-001	Pulido de dos hojas de puerta	Unidad	1	Evento	Gs 1.400.000
49	72101506-001	Reparación y soldadura de hoja de puerta	Unidad	1	Evento	Gs 900.000
50	72101506-001	Acrílicos iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	Gs 780.000
51	72101506-001	Desoxidación, lijado, pintura y colocación de revestimiento de Paviflex	Unidad	1	Evento	Gs 1.400.000
52	72101506-001	Provisión y colocación de espejo en la cabina	Unidad	1	Evento	Gs 800.000
53	72101506-001	Pintura Epoxi frente de la cabina	Unidad	1	Evento	Gs 700.000
54	72101506-001	Forrado del frente de la cabina con chapa de acero inoxidable	Unidad	1	Evento	Gs 2.200.000
					Precio Total	Gs 67.378.822

Monto Mínimo: Gs. 17.500.000.- (Guaraníes: diecisiete millones quinientos mil) IVA incluido
Monto Máximo : Gs. 35.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco millones) IVA incluido

LUIS FERNANDO MONTER
Jefe Departamento UOC

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional