Respuesta: La firma **GT SCIENTIFIC S.A.**, presenta en tiempo y forma lo solcitado.

VII. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

A continuación se presenta el cuadro comparativo de precios ofertados por la firma **GT SCIENTIFIC S.A.**, con los precios de Referencia:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	COSTO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	COSTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO REFERENCIAL	VARIACIÓN %
MANTENIMIENTO PREVENTIVO								
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo para circulacion extracorporia, marca SORIN, modelo S5 STOCKER, perteneciente al servicio de Cardiocirugia del Hospital Central Del IPS.		1	7.854.000	7.854.000	6.600.000	16%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS								
2	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Connecting cable	97-102-626.	1	2.915.500	2.915.500	2.450.000	16%
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU board	97-102-626.	1	14.994.000	14.994.000	12.600.000	16%
4	73171602-006	mantenimiento correctivo con provision de Display board	90-305-190	1	12.495.000	12.495.000	10.500.000	16%
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor control board	90-305-180	1	18.326.000	18.326.000	15.400.000	16%
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Connecting cable to pump control panel	90-305-18	1	2.915.500	2.915.500	2.450.000	16%
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de 12V/17Ah. Pack x4 battery	97-102-615	1	952.000	952.000	800.000	16%
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Carrying handle	96-405-002	4	5.831.000	5.831.000	4.900.000	16%
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery-discharge device socket with cable harness	---------- -	1	7.497.000	7.497.000	6.300.000	16%
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Circuit board DC/DC	97-103-665	1	20.825.000	20.825.000	17.500.000	16%
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Circuit board UPS charging device	HDC 0322	1	16.660.000	16.660.000	14.000.000	16%
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Circuit board UPS control	90-305-560	1	16.660.000	16.660.000	14.000.000	16%
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de LCD touch screen	90-305-590	1	9.996.000	9.996.000	8.400.000	16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

Carolina Núñez
Abogada - Mat. Nº 23.327
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Computer board	97-103-616	1	16.660.000	16.660.000	14.000.000	16%
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan	90-305-620	1	499.800	499.800	420.000	16%
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Line filter	96-406-031	1	1.832.600	1.832.600	1.540.000	16%
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor controller	96-401-012	1	19.159.000	19.159.000	16.100.000	16%
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Speaker	90-305-770	1	499.800	499.800	420.000	16%
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Speaker	97-103-669	1	499.800	499.800	420.000	16%
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Circuit board display and control module	97-103-669	1	18.326.000	18.326.000	15.400.000	16%
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Connetion cable	90-305-750	1	1.666.000	1.666.000	1.400.000	16%
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fan	97-102-625	1	499.800	499.800	420.000	16%
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Circuit board battery switch	96-406-031	1	7.497.000	7.497.000	6.300.000	16%
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Fuse 20 A T F1	90-305-550	1	208.250	208.250	175.000	16%
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de A 47 Fuse 20 A T F2	93-511-530	1	208.250	208.250	175.000	16%
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de A 48 Fuse battery H1 (start without mains power) 3.15 A T F3	93-511-530	1	249.900	249.900	210.000	16%
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de A 49 Fuse battery discharger 10 A T F4	93-510-044	1	1.249.500	1.249.500	1.050.000	16%
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de A 50 Fuse battery H2 (Supply emergency patch-in) 1 A T F5	93-511-030	1	1.249.500	1.249.500	1.050.000	16%
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Retaining ring for RP150 (plastic)	93-510-039	1	2.915.500	2.915.500	2.450.000	16%
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Retaining ring for RP85 (plastic)	75-521-851	1	2.915.500	2.915.500	2.450.000	16%
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Heaters	75-521-852	1	18.326.000	18.326.000	15.400.000	16%

INSTITUTO DE PREVISION S
TEC. IVAN KAPAC
Sección Administrativa
Equipos e Insumos

Carolina Núñez
Abogada - Mat. N° 23.327
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Cold tank pump (complete)	96-410-743	1	19.159.000	19.159.000	16.100.000	16%
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Warm tank pump (complete)	96-410-715	1	16.660.000	16.660.000	14.000.000	16%
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Floats	96-410-715	1	7.497.000	7.497.000	6.300.000	16%
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU board	96-410-710	1	22.491.000	22.491.000	18.900.000	16%
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Mains AC board	96-410-702	1	22.491.000	22.491.000	18.900.000	16%
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Keyboard and Display board	96-410-701	1	20.825.000	20.825.000	17.500.000	16%
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Pump motor in the stirring mechanism	96-410-703	1	24.157.000	24.157.000	20.300.000	16%
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de M3 x 4 set screw	96-410-719	1	2.082.500	2.082.500	1.750.000	16%
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Axle extension	96-410-722	1	4.998.000	4.998.000	4.200.000	16%
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Opening for reference temperature sensors	96-410-721	1	7.497.000	7.497.000	6.300.000	16%
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de (calibration)	96-410-545	1	2.082.500	2.082.500	1.750.000	16%
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Straight 1/2 male hansen 1/2 tubing fiting	73-300-019	1	1.249.500	1.249.500	1.050.000	16%
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de 90 angle 1/2 male hansen 1/2 tubing fiting	73-300-019	1	1.249.500	1.249.500	1.050.000	16%
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Upper casing with foil	75-521-101	1	8.746.500	8.746.500	7.350.000	16%
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Display board	76-102-941	1	12.495.000	12.495.000	10.500.000	16%
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de CPU board	90-305-180	1	29.988.000	29.988.000	25.200.000	16%
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Motor control board	90-305-190	1	20.825.000	20.825.000	17.500.000	16%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

Carolina Núñez
Abogada - Mat. N° 23.327
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de EPROM (Firmware)	90-305-185	1	6.664.000	6.664.000	5.600.000	16%
50	73171602-006	Revolution, Blood Centrifugal Pump disposable, Phisio coated STOCKER	50300700	1	2.499.000	2.499.000	2.100.000	16%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PROVISION DE REPUESTOS								
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo para circulacion extracorporia, marca SORIN, modelo S5 STOCKER, perteneciente al servicio de Cardiocirugia del Hospital Central Del IPS.	97-102-626.	1	3.272.500	3.272.500	2.750.000	16%
TOTAL						**469.312.200**		

VIII. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS:

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, verificando que la misma no presenta errores aritméticos.

IX. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Habiendo verificado pormenorizadamente la oferta presentada por la firma **GT SCIENTIFIC S.A.**, en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas, se concluye que el mismo cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.

GT SCIENTIFIC S.A.								
ITEM	**COD. DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**COD. DE PARTE**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO								
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo para circulación extracorpórea, marca SORIN, modelo S5 STOCKER, perteneciente al servicio de Cardiocirugía del Hospital Central Del IPS.	----------	1	UNIDAD	EVENTO	X	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS								
2	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connecting cable	97-102-626.	1	UNIDAD	EVENTO	X	
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board	97-102-626.	1	UNIDAD	EVENTO	X	
4	73171602-006	mantenimiento correctivo con provisión de Display board	90-305-190	1	UNIDAD	EVENTO	X	
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor control board	90-305-180	1	UNIDAD	EVENTO	X	
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connecting cable to pump control panel	90-305-18	1	UNIDAD	EVENTO	X	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

Carolina Núñez
Abogada - Mat. N° 23.327
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL