PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

Cuadro Comprativo de Precios

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Alex Multi servis Prec. Unit. Iva Incluido	Constuvip Prec. Unit. Iva Incluido	H.O.B. Iluminaciones Prec. Unit. Iva Incluido
	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	**LABORATORIO Nª 1**					
	Mantenimiento y cambio de una llave TM de 3X 125 A					
	Reacondicionamiento del tablero con sus respectivos TM					
	Reserva de 3 circuitos					
	Cambio de 180 mts. Cable NYY de 2 x 2 mm2					
	Provision de 6 unidades de terminal para cable de 125 mm.					
	Provision de canaleta de platico de 25 x 25 mm					
	provision de mano de obra con material					
	total	UNIDAD	1	3.700.000	1.460.000	1.820.000
2	**LABORATORIO Nª 2**					
	Mantenimiento y cambio de 20 tomas con tierra externa					
	Reacondicionamiento de cableado de toma y luces					
	Mejorar tierra con 3 jabalinas					
	Canaleta plástica 25 x 25 . 10 mts.					
	Cable TPR de 2 x2 mm 100 mts.					
	Mano de obra y mateirales					
	total	UNIDAD	1	765.000	2.000.000	2.100.000
3	**LABORATORIO Nª 3**					
	Mantenimiento y reacondicionamiento de circuito de toma y luces					
	Cableado de circuito para fluorescente					
	Cable TPR de 2 x2 mm2					
	Mano de obra y materiales					
	total	UNIDAD	1	700.000	850.000	1.480.000
4	**LABORATORIO Nª 4**					
	Mantenimiento y cambio					
	Llave de 2 punto con toma 4 unidades					
	Llave de 1 punto con toma 1 unidades					
	Toma externa con tierra 4 unidades					
	Reacondicionamiento de cableado de toma y luz					
	Canaleta plástico de 20 x 25 mts. 100 mts.					
	Mano de obra y materiales					
	total	UNIDAD	1	700.000	1.445.000	2.550.000
5	**LABORATORIO Nª 5**					
	Mantenimiento y cambio de tablero y TM					
	Tablero plástico embutir para 24 TM con barra F1,F2,F3 Y NEUTRO					
	Llave TM de 3 x 32 A 1 unidades (M.G) Europeo					
	Llave TM de 1 x 32 A 4 unidades					
	Llave TM de 1 x 10 A 2 unidades					
	Cambio de cable de alimento de TG hasta TS 30 mts					
	Cambio de cable TPR. De 4 x 6 m 30 mts.					
	Llave de 1 punto solo					
	Canaleta plastica de 20 x 25 m2. 25 mts.					
	Mano de obra y mateirales					

C.P. Son[illegible]
Departamento de la U.O.C

	total	UNIDAD	1	1.155.000	2.035.000	2.050.000
6	**LABORATORIO Nº 6**					
	Mantenimiento y colocación de 2 tomas externa con tierra					
	Colocacion de llave de 2 punto solo					
	Reacondicionamiento con toma de la mesada					
	Colocacion de 5 tomas externa					
	Mano de obra y materiales					
	total	UNIDAD	1	700.000	550.000	970.000
7	**LABORATORIO Nº 8**					
	Reacondicionamiento de tablero					
	Reacondicionamiento de cableado de alimentacion de las luces y tomas.					
	Cambio de dos tomas embutido					
	Cambio de 4 tomas externas					
	Cambio de 2 con toma					
	Mano de obra y materiales					
	total	UNIDAD	1	700.000	775.000	1.140.000
8	**LABORATORIO Nª 9**					
	Reacondicionamiento de tablero					
	Cambio de TM de MG Y europea					
	2. 3 x 20 A					
	7. 3 x 30 A					
	2. 3 x 50 A					
	3. 1 x 15 A					
	1. 1 x 25 A					
	Cambio de toma con tierra externa 20 unidades					
	Colocación de canaletapara toma 30 mts.					
	Cambio de una llavew de 1 punto con toma					
	Mano de obra y materiales					
	total	UNIDAD	1	2.883.000	1.270.000	2.745.000
9	**LABORATORIO Nº 10**					
	Mantenimniento y reacondicionamiento					
	Reacondicionamiento y mantenimiento a todas las tomas con tierra					
	Cambio de 2 punto con toma. 5 unidades					
	Reacondicionamiento de llave de A.A industrial					
	Mano de obra y materiales					
	total	UNIDAD	1	700.000	550.000	990.000
10	**LABORATORIO CLINICA Nº 11**					
	Mantenimiento y reacondicionamiento de toma externa y fluorescente					
	Colocacion de canaleta 30 mts.					
	Mano de obra y materiales					
	total	UNIDAD	1	700.000	677.000	1.120.000
11	**LABORATORIO Nº 13**					
	Mantenimiento y reacondicionamiento de cableado					
	Reacondicionamiento de tablero TS					
	Mantenimiento a las tomas con tierra					
	Cambio de dos tomas individual con tierra					
	1 llave para extractor de aire					
	Colocacion de 6 metros de canaleta					
	Mano de obra y materiales					
	total	UNIDAD	1	700.000	725.000	1.110.000
12	Mantenimiento en el sector patio de polideportivo					
	Cambio de un TM 3 x 36 1 unidad					
	Cambio de un TM de 3 x 25 1 unidad					
	mano de obra y materiales					
	total	UNIDAD	1	800.000	225.000	1.120.000
13	Mantenimiento en el sector patio de polideportivo					
	Separacion de un circuito para alumbrado publico con su respectivo TM de 1 x 16 cable de 2 x 16 mm2. . 100 mts					

Departamento de la D.C

	Un tablero de 2 TM					
	Mano de obra y materiales					
	total	UNIDAD	1	700.000	1.000.000	1.120.000
	Un TM de 150 A (MG) Europea			1.800.000		2.500.000
	TOTALES			**16.703.000**	**13.562.000**	**22.815.000**

C.P. Sonia Unzaio Martínez
Departamento de la U.O.C.