COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA PLURIANUAL Nº 25/2014

CENTRO FINANCIERO Nº 1				R & N SERVICE				DATA SYSTEN S.A.E.C.A			
ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimientopreventivo del equipo	Evento	1	120000	120000	Evento	1	250000	250.000
			Mano de obra por cambio de repuestos	Evento	1	60000	60000	Evento	1	150000	150.000
			Lámpara de exposición	Evento	1	120000	120000	Evento	1	10000	10.000
			Fusor	Evento	1	120000	120000	Evento	1	1250000	1.250.000
			Rodillotefión	Evento	1	120000	120000	Evento	1	20000	20.000
			Rodillopresión	Evento	1	120000	120000	Evento	1	200000	200.000
			Bujetefión	Evento	1	60000	60000	Evento	1	20000	20.000
			Juego de ruleman	Evento	1	60000	60000	Evento	1	10000	10.000
			Juego de engranajes	Evento	1	60000	60000	Evento	1	10000	10.000
			Rodillomagenetizado	Evento	1	100000	100000	Evento	1	10000	10.000
			Termistor	Evento	1	100000	100000	Evento	1	10000	10.000
			Uña de tefión	Evento	1	60000	60000	Evento	1	10000	10.000
			Arrastre de papel	Evento	1	60000	60000	Evento	1	60000	60.000
			Cilindro	Evento	1	100000	100000	Evento	1	1400000	1.400.000
			Cuchilla	Evento	1	100000	100000	Evento	1	200000	200.000
			Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	100000	100000	Evento	1	10000	10.000
			Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	100000	100000	Evento	1	10000	10.000
			Rodillo de fusorsilicinado	Evento	1	100000	100000	Evento	1	10000	10.000
			Lámpara de copiado	Evento	1	120000	120000	Evento	1	10000	10.000
			Lámpara de fusor	Evento	1	120000	120000	Evento	1	10000	10.000
			Revelador	Evento	1	120000	120000	Evento	1	100000	100.000
			Placamadre/base	Evento	1	120000	120000	Evento	1	30000	30.000
1	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora	CANON IR-2520	Tarjetaethernet (MAC)	Evento	1	120000	120000	Evento	1	10000	10.000
TOTAL ITEM 1							2300000				3.800.000

ITEM 2 KYOCERA FS-3040 MFP+ — CENTRO FINANCIERO N° 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	R & N SERVICE				DATA SYSTEN S.A.E.C.A			
				PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora	KYOCERA FS-3040 MFP+	Mantenimientopreventivo del equipo	Evento	1	60.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Mano de obra por cambio de repuestos	Evento	1	50.000	50.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Lámpara de exposición	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Fusor	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Rodillotefión	Evento	1	70.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Rodillopresión	Evento	1	70.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Bujeteflón	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Juego de rúleman	Evento	1	60.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Juego de engranajes	Evento	1	60.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Rodillomagenetizado	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Termistor	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Uña de teflón	Evento	1	60.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Arrastre de papel	Evento	1	60.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cilindro	Evento	1	140.000	140.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cuchilla	Evento	1	90.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	70.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	70.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Rodillo de fusorsiliconado	Evento	1	70.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Lámpara de copiado	Evento	1	90.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Lámpara de fusor	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Revelador	Evento	1	100.000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Placamadre base	Evento	1	50.000	50.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA

2			Tarjetaethernet (MAC)	Evento	1	50.000	50.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
TOTAL ITEM2							1.700.000				NO COTIZA

ITEM 3 CANON IR2525

DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO, RESERVA Y MOVILIZACIÓN

				R & N SERVICE				DATA SYSTEN S.A.E.C.A			
ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimientopreventivodelequipo	Evento	1	60.000	60.000	Evento	1	250000	250.000
			Mano de obra por cambio de repuestos	Evento	1	50.000	50.000	Evento	1	150000	150.000
			Lámpara de exposición	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	10000	10.000
			Fusor	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	1250000	1.250.000
			Rodilloteflón	Evento	1	70.000	70.000	Evento	1	20000	20.000
			Rodillopresión	Evento	1	70.000	70.000	Evento	1	200000	200.000
			Bujeteflón	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	20000	20.000
			Juego de rúleman	Evento	1	60.000	60.000	Evento	1	10000	10.000
			Juego de engranajes	Evento	1	60.000	60.000	Evento	1	10000	10.000
			Rodillomagenetizado	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	10000	10.000
			Termistor	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	10000	10.000
			Uña de teflón	Evento	1	60.000	60.000	Evento	1	10000	10.000
			Arrastre de papel	Evento	1	60.000	60.000	Evento	1	60000	60.000
			Cilindro	Evento	1	140.000	140.000	Evento	1	1400000	1.400.000
			Cuchilla	Evento	1	90.000	90.000	Evento	1	200000	200.000
			Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	70.000	70.000	Evento	1	10000	10.000
			Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	70.000	70.000	Evento	1	10000	10.000
			Rodillo de fusorsilicinado	Evento	1	70.000	70.000	Evento	1	10000	10.000
			Lámpara de copiado	Evento	1	90.000	90.000	Evento	1	10000	10.000
			Lámpara de fusor	Evento	1	80.000	80.000	Evento	1	10000	10.000
			Revelador	Evento	1	100.000	100.000	Evento	1	100000	100.000
			Placamadrebase	Evento	1	50.000	50.000	Evento	1	30000	30.000
3	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora	CANON IR2525	Tarjetaethernet (MAC)	Evento	1	50.000	50.000	Evento	1	10000	10.000
TOTAL ITEM 3							1.700.000				3.800.000

DIRECCION DE MATERIAL BELICO

ITEM 4 Fotocopiadora marca MITA KYOCERA KM 2050

				R & N SERVICE					DATA SYSTEN S.A.E.C.A			
ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimiento preventivo del equipo	Evento	1	80.000	20.000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lampara de Exposicion	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Fusor	Evento	1	120.000	20.000	140.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA

			Cambio de Rodillo Teflon	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo Presion	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Buje Teflon	Evento	1	80.000	20.000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de Rulemanes	Evento	1	60.000	20.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de juego de engranajes	Evento	1	60.000	20.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo magnetizado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Termistor	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Uña de Teflon	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Arrastre de Papel	Evento	1	50.000	20.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de cilindro	Evento	1	200.000	20.000	220.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cuchilla	Evento	1	110.000	20.000	130.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de fusor siliconado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lampara de Copiado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lampara de Fusor	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Revelador	Evento	1	200.000	20.000	220.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Mantenimiento y reparación de		Reparacion de Placa Madre/Base	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Fotocopiadora	KIOSERA KM 2050	Cambio de Placa Madre Base (Nueva)	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL ITEM4					2.700.000				NO COTIZA

ITEM 5 FOTOCOPIADORA MARCA MITA KYOCERA KM 1635 DIRECCION DE MATERIAL BELICO

				R & N SERVICE					DATA SYSTEN S.A.E.C.A			
ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimiento preventivo del equipo	Evento	1	80.000	20.000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lampara de Exposicion	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Fusor	Evento	1	120.000	20.000	140.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo Teflon	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo Presion	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Buje Teflon	Evento	1	80.000	20.000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de Rulemanes	Evento	1	60.000	20.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de juego de engranajes	Evento	1	60.000	20.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo magnetizado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Mantenimiento y reparación de		Cambio de Termistor	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Fotocopiadora	KIOSERA KM 1635	Cambio de Uña de Teflon	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Arrastre de Papel	Evento	1	50.000	20.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de cilindro	Evento	1	200.000	20.000	220.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cuchilla	Evento	1	110.000	20.000	130.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de fusor siliconado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lampara de Copiado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lampara de Fusor	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Revelador	Evento	1	200.000	20.000	220.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA

			Reparacion de Placa Madre/Base	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5			Cambio de Placa Madre Base (Nuevo)	Evento	1	100.000	20.000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL ITEM 5					2.700.000				NO COTIZA

ITEM 6 FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR1024 DIRECCION DE MATERIAL BELICO

				R & N SERVICE					DATA SYSTEN S.A.E.C.A				
ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	Precio Unitario Repuestos	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimiento preventivo del equipo	Evento	1	80.000	20.000	100.000	40.000	140.000	75000	75000	150.000
			Cambio de Lampara de Exposicion	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	160.000	5000	5000	10.000
			Cambio de Fusor	Evento	1	120.000	20.000	140.000	40.000	160.000	1175000	75000	1.250.000
			Cambio de Rodillo Teflon	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	160.000	5000	5000	10.000
			Cambio de Rodillo Presion	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	160.000	225000	75000	300.000
			Cambio de Buje Teflon	Evento	1	80.000	20.000	100.000	20.000	120.000	15000	15000	30.000
			Cambio de Juego de Ruleman	Evento	1	60.000	20.000	80.000	40.000	120.000	15000	15000	30.000
			Cambio de juego de engranajes	Evento	1	60.000	20.000	80.000	40.000	120.000	225000	75000	300.000
			Cambio de Rodillo imagnetizado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	160.000	225000	75000	300.000
			Cambio de Termistor	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	160.000	5000	5000	10.000
			Cambio de Uña de Teflon	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	160.000	5000	5000	10.000
			Cambio de Arrastre de Papel	Evento	1	50.000	20.000	70.000	40.000	160.000	20000	20000	40.000
			Cambio de cilindro	Evento	1	200.000	20.000	220.000	40.000	250.000	1175000	75000	1.250.000
			Cambio de Cuchilla	Evento	1	110.000	20.000	130.000	40.000	170.000	225000	75000	300.000
			Cambio de Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	150.000	5000	5000	10.000
			Cambio de Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	150.000	5000	5000	10.000
			Cambio de Rodillo de fusor siliconado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	150.000	5000	5000	10.000
			Cambio de Lampara de Copiado	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	160.000	5000	5000	10.000
			Cambio de Lampara de Fusor	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	160.000	5000	5000	10.000
			Cambio de Revelador	Evento	1	200.000	20.000	220.000	40.000	260.000	845000	75000	920.000
	Mantenimiento y reparación de		Reparacion de Placa Madre/Base	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	150.000	10000	10000	20.000
6	Fotocopiadora	CANON IR 1024	Cambio de Placa Madre Base (Nuevo)	Evento	1	100.000	20.000	120.000	40.000	150.000	10000	10000	20.000
			TOTAL ITEM 6					2.700.000		3.560.000			5.000.000

COMANDO EN JEFE Y COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Jefatura de Estado Mayor

ITEM 7 SHARP - SF 2040.

				R & N SERVICE					DATA SYSTEN S.A.E.C.A				
ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimiento preventivo del equipo	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lampara de exposición	Evento	1	60.000	10.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Fusor	Evento	1	100.000	10.000	110.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo teflon	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo presion	Evento	1	70.000	10.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Bujes teflón	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

			Cambio de Juego de rulemán	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de engranajes	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo magnetizado	Evento	1	60.000	10.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Termistor	Evento	1	100.000	10.000	110.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Uña de teflón	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Arrastre de papel	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cilindro	Evento	1	100.000	10.000	110.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cuchilla	Evento	1	90.000	10.000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de fusor silicinado	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de copiado	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de fusor	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Revelador	Evento	1	90.000	10.000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	Mantenimiento y reparación de		Reparación de Placa madre/base	Evento	1	70.000	10.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Fotocopiadora	SHARP - SF 2043.	Cambio de Placa madre/base (Nueva)	Evento	1	60.000	10.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL ITEM 7					1.500.000					NO COTIZA

Dirección General de Asuntos Civiles

ITEM 8 SHARP - AL 1240

				R & N SERVICE					DATA SYSTEN S.A.E.C.A				
ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimiento preventivo del equipo	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de exposición	Evento	1	60.000	10.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Fusor	Evento	1	100.000	10.000	110.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo teflón	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo presión	Evento	1	70.000	10.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Bujes teflón	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de rulemán	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de engranajes	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo magnetizado	Evento	1	60.000	10.000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Termistor	Evento	1	100.000	10.000	110.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	Mantenimiento y		Cambio de Uña de teflón	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	reparación de	SHARP - AL 1240	Cambio de Arrastre de papel	Evento	1	50.000	10.000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	Fotocopiadora		Cambio de Cilindro	Evento	1	170.000	10.000	180.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cuchilla	Evento	1	90.000	10.000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de fusor silicinado	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de copiado	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de fusor	Evento	1	80.000	10.000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

			Cambio de Revelador	Evento	1	90.000	10.000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8			Cambio de Placa madre base (Nueva)			70.000	10.000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL ITEM 8					1.800.000					NO COTIZA

Comando en Jefe.

ITEM 9 SHARP - AL 1530cs

				R & N SERVICE					DATA SYSTEN S.A.E.C.A				
ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimiento preventivo del equipo	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de exposición	Evento	1	60000	10000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Fusor	Evento	1	100000	10000	110.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo teflón	Evento	1	80000	10000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo presión	Evento	1	70000	10000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Bujes teflón	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de rulemas	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de engranajes	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo imagenetizado	Evento	1	60000	10000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Termistor	Evento	1	100000	10000	110.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Uña de teflón	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Arrastre de papel	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cilindro	Evento	1	170000	10000	180.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cuchilla	Evento	1	90000	10000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	80000	10000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	80000	10000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de fusor siliciado	Evento	1	80000	10000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de fusor	Evento	1	80000	10000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Revelador	Evento	1	90000	10000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora	SHARP - AL 1230 CS	Reparación de Placa madre/base	Evento	1	90000	10000	100.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9			Cambio de Placa madre/base (Nueva)	Evento	1	60000	10000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL ITEM 9					1.800.000					NO COTIZA

Dirección General de Operaciones

ITEM 10 SHARP - AR 5220

				R & N SERVICE					DATA SYSTEN S.A.E.C.A				
ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimiento preventivo del equipo	Evento	1	200000	50000	250.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de exposición	Evento	1	250000	50000	300.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Fusor	Evento	1	280000	50000	330.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo teflón	Evento	1	220000	50000	270.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo presión	Evento	1	220000	50000	270.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Bujes teflón	Evento	1	200000	50000	250.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

			Cambio de Juego de rúleman	Evento	1	200000	50000	250.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de engranajes	Evento	1	200000	50000	250.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo magnetizado	Evento	1	200000	50000	250.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Termistor	Evento	1	210000	50000	260.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Uña de teflón	Evento	1	200000	50000	250.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Arrastre de papel	Evento	1	180000	50000	230.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cilindro	Evento	1	330000	50000	380.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cuchilla	Evento	1	200000	50000	250.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	220000	50000	270.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	220000	50000	270.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de fusor silicinado	Evento	1	230000	50000	280.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de copiado	Evento	1	220000	50000	270.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de fusor	Evento	1	220000	50000	270.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	Mantenimiento y reparación de		Cambio de Revelador	Evento	1	250000	50000	300.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Fotocopiadora	SHARP - AR 5220	Cambio de Placa madre/base (Nueva)	Evento	1	200000	50000	250.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL ITEM 10					5.700.000					

ITE 11 XEROX WORK CENTRE PRO 420 — Ayudantía General de las Fuerzas Militares

				R & N SERVICE					DATA SYSTEN S.A.E.C.A				
ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimiento preventivo del equipo	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de exposición	Evento	1	70000	10000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Fusor	Evento	1	70000	10000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo teflón	Evento	1	70000	10000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo presión	Evento	1	70000	10000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Bujes teflón	Evento	1	40000	10000	50.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de rúleman	Evento	1	40000	10000	50.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de engranajes	Evento	1	40000	10000	50.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo magnetizado	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Termistor	Evento	1	80000	10000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Uña de teflón	Evento	1	30000	10000	40.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Arrastre de papel	Evento	1	40000	10000	50.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cilindro	Evento	1	100000	10000	110.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cuchilla	Evento	1	70000	10000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de fusor silicinado	Evento	1	60000	10000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de copiado	Evento	1	60000	10000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de fusor	Evento	1	60000	10000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Revelador	Evento	1	80000	10000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	Mantenimiento y reparación de	XEROX WORK	Reparación de Placa madre/base	Evento		50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Fotocopiadora	CENTRE PRO 420	Cambio de Placa madre/base (Nueva)	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL ITEM 11					1.500.000					NO COTIZA

ITE 12 TOSHIBA 3560 — Comando en Jefe

ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	R & N SERVICE					DATA SYSTEN S.A.E.C.A				
				PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimiento preventivo del equipo	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de exposición	Evento	1	70000	10000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Fusor	Evento	1	70000	10000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo teflón	Evento	1	70000	10000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo presión	Evento	1	70000	10000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Bujes teflón	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de rulemán	Evento	1	40000	10000	50.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de engranajes	Evento	1	40000	10000	50.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo magnetizado	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Termistor	Evento	1	80000	10000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Uña de teflón	Evento	1	30000	10000	40.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Arrastre de papel	Evento	1	40000	10000	50.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cilindro	Evento	1	150000	10000	160.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cuchilla	Evento	1	70000	10000	80.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa superior siliconado	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de felpa inferior siliconado	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de fusor siliconado	Evento	1	60000	10000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de cegado	Evento	1	60000	10000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de fusor	Evento	1	60000	10000	70.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Revelador	Evento	1	80000	10000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora	TOSHIBA 3560	Cambio de Placa madre/base (Nueva)	Evento	1	50000	10000	60.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL ITEM 12					1.500.000					NO COTIZA

ITE 13 CANON Ir1024n — Giraduría

ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	R & N SERVICE					DATA SYSTEN S.A.E.C.A				
				PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimiento preventivo del equipo	Evento	1	350000	90000	440.000	Evento	1	75000	75000	150.000
			Cambio de Lámpara de exposición	Evento	1	450000	90000	540.000	Evento	1	5000	5000	10.000
			Cambio de Fusor	Evento	1	550000	90000	640.000	Evento	1	1175000	75000	1.250.000
			Cambio de Rodillo teflón	Evento	1	550000	90000	640.000	Evento	1	5000	5000	10.000
			Cambio de Rodillo presión	Evento	1	500000	90000	590.000	Evento	1	225000	75000	300.000
			Cambio de Bujes teflón	Evento	1	450000	90000	540.000	Evento	1	15000	15000	30.000
			Cambio de Juego de rulemán	Evento	1	450000	90000	540.000	Evento	1	15000	15000	30.000
			Cambio de Juego de engranajes	Evento	1	450000	90000	540.000	Evento	1	225000	75000	300.000
			Cambio de Rodillo magnetizado	Evento	1	550000	90000	640.000	Evento	1	225000	75000	300.000
			Cambio de Termistor	Evento	1	550000	90000	640.000	Evento	1	5000	5000	10.000
			Cambio de Uña de teflón	Evento	1	450000	90000	540.000	Evento	1	5000	5000	10.000
			Cambio de Arrastre de papel	Evento	1	450000	90000	540.000	Evento	1	20000	20000	40.000
			Cambio de Cilindro	Evento	1	650000	90000	740.000	Evento	1	1175000	75000	1.250.000

			Cambio de Cuchilla	Evento	1	450000	90000	540.000	Evento	1	225000	75000	300.000
			Cambio de Rodillo de feipa superior siliconado	Evento	1	450000	90000	540.000	Evento	1	5000	5000	10.000
			Cambio de Rodillo de feipa inferior siliconado	Evento	1	450000	90000	540.000	Evento	1	5000	5000	10.000
			Cambio de Rodillo de fusor silicinado	Evento	1	520000	90000	610.000	Evento	1	5000	5000	10.000
			Cambio de Lámpara de fusor	Evento	1	580000	90000	670.000	Evento	1	5000	5000	10.000
			Cambio de Revelador	Evento	1	660000	90000	750.000	Evento	1	5000	5000	10.000
	Mantenimiento y reparación de		Reparación de Placa madre/base	Evento	1	850000	90000	940.000	Evento	1	845000	75000	920.000
13	Fotocopiadora	13 CANON Ir1024n	Cambio de Placa madre/base (Nueva)	Evento	1	770000	90000	860.000	Evento	1	10000	10000	20.000
			TOTAL ITEM 13					13.050.000					4.980.000

ITEM 14 KYOCERA - FS 1035 — Giraduría

				R & N SERVICE					DATA SYSTEN S.A.E.C.A				
ITEM	DESCRIPCIÓN	EQUIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Precio Unitario Repuestos	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Mantenimiento preventivo del equipo	Evento	1	80000	40000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de exposición	Evento	1	100000	40000	140.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Fusor	Evento	1	100000	40000	140.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo teflón	Evento	1	100000	40000	140.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo presión	Evento	1	100000	40000	140.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Bujes teflón	Evento	1	80000	40000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de rulemán	Evento	1	80000	40000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Juego de engranajes	Evento	1	80000	40000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo magnetizado	Evento	1	80000	40000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Termistor	Evento	1	100000	40000	140.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Uña de teflón	Evento	1	50000	40000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Arrastre de papel	Evento	1	50000	40000	90.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cilindro	Evento	1	200000	40000	240.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Cuchilla	Evento	1	100000	40000	140.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de feipa superior siliconado	Evento	1	80000	40000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de feipa inferior siliconado	Evento	1	80000	40000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Rodillo de fusor silicinado	Evento	1	80000	40000	120.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de copiado	Evento	1	90000	40000	130.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Lámpara de fusor	Evento	1	90000	40000	130.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Cambio de Revelador	Evento	1	200000	40000	240.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	Mantenimiento y reparación de	KYOCERA - FS	Reparación de Placa madre/base		1	100000	40000	140.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Fotocopiadora	1035	Cambio de Placa madre/base (Nueva)	Evento	1	100000	40000	140.000	Evento	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			TOTAL ITEM 13					3.000.000					NO COTIZA