DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ENCARNACION
Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems	Cód. Catalogo	Descripción	Cantidad	Arq. Winston R. Nuñez Ullon				Arq. Julio Cesar Barboza				Ing. Víctor Lafeld				Arq. Federico Fleitas				Arq. Edgar Netto				Isidro Britez			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Colocación de Mamparas y otros																											
1	72102602-007	Colocación y provisión de mamparas divisorias en placas aglomerado terminación melamina, relleno tipo panal abeja en papel acartonado, color arena, perfilería de aluminio anodizado natural.	20	Servicio	Paraguay	830.000	16.600.000	Servicio	Paraguay	187.375	3.747.500	Servicio	Paraguay	422.000	8.440.000	Servicio	Paraguay	178.381	3.567.620	Servicio	Paraguay	172.385	3.447.700	Servicio	Paraguay	274.000	5.480.000
2	72102602-002	Colocación y Provisión de mangueras para combate contra incendio en hidrantes ya existentes, de 1 1/2" de diámetro y 30 m de longitud.	10	Servicio	Paraguay	1.750.000	17.500.000	Servicio	Paraguay	686.125	6.861.250	Servicio	Paraguay	1.250.000	12.500.000	Servicio	Paraguay	653.191	6.531.910	Servicio	Paraguay	631.235	6.312.350	Servicio	Paraguay	972.000	9.720.000
3	72101803-001	Limpieza de Tanque de agua para consumo con capacidad de 5000 lts.	2	Servicio	Paraguay	4.250.000	8.500.000	Servicio	Paraguay	437.500	875.000	Servicio	Paraguay	3.200.510	6.401.020	Servicio	Paraguay	416.500	833.000	Servicio	Paraguay	402.500	805.000	Servicio	Paraguay	550.000	1.100.000
4	72102602-001	Mantenimiento y Reparación de puerta de vidrio (blindex)-incluido portero electrico, entrada principal para funcionarios	1	Servicio	Paraguay	4.500.000	4.500.000	Servicio	Paraguay	1.236.250	1.236.250	Servicio	Paraguay	7.800.000	7.800.000	Servicio	Paraguay	1.176.910	1.176.910	Servicio	Paraguay	1.137.350	1.137.350	Servicio	Paraguay	2.700.000	2.700.000
LOTE 1 - Edificio del Palacio de Justicia de Encarnación																											
Subtotal del Primer Lote							47.100.000				12.720.000				35.141.020				12.109.440				11.702.400				19.000.000
Pinturas																											
1	72102402-001	Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduido.	255	Servicio	Paraguay	41.975	10.703.625	Servicio	Paraguay	15.875	4.048.125	Servicio	Paraguay	51.000	13.005.000	Servicio	Paraguay	15.375	3.920.625	Servicio	Paraguay	15.000	3.825.000	Servicio	Paraguay	11.900	3.034.500
2	72102401-001	Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduido.	125	Servicio	Paraguay	45.250	5.656.250	Servicio	Paraguay	18.034	2.254.250	Servicio	Paraguay	52.500	6.562.500	Servicio	Paraguay	17.466	2.183.250	Servicio	Paraguay	17.040	2.130.000	Servicio	Paraguay	12.600	1.575.000
3	72102401-003	De puertas, ventanas y marcos con barniz, a dos manos previo trabajo de lijado.	10	Servicio	Paraguay	24.200	242.000	Servicio	Paraguay	24.130	241.300	Servicio	Paraguay	28.000	280.000	Servicio	Paraguay	23.370	233.700	Servicio	Paraguay	22.800	228.000	Servicio	Paraguay	23.500	235.000
LOTE 2 - Mantenimiento y Reparación del Juzgado de Paz de la Localidad de General Artigas - Itapúa																											
Subtotal de Segundo Lote							16.601.875				6.543.675				19.847.500				6.337.575				6.183.000				4.844.500
Pinturas																											
1	72102402-001	Paredes de interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduido.	118	Servicio	Paraguay	41.975	4.953.050	Servicio	Paraguay	15.875	1.873.250	Servicio	Paraguay	51.000	6.018.000	Servicio	Paraguay	15.250	1.799.500	Servicio	Paraguay	14.750	1.740.500	Servicio	Paraguay	11.900	1.404.200
2	72102401-001	Paredes de interiores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduido.	92	Servicio	Paraguay	45.250	4.163.000	Servicio	Paraguay	18.034	1.659.128	Servicio	Paraguay	52.500	4.830.000	Servicio	Paraguay	17.324	1.593.808	Servicio	Paraguay	16.756	1.541.552	Servicio	Paraguay	12.600	1.159.200
3	72102401-003	Cielorraso con látex acrílico blanco, previo lijado.	63	Servicio	Paraguay	41.975	2.644.425	Servicio	Paraguay	23.495	1.480.185	Servicio	Paraguay	51.000	3.213.000	Servicio	Paraguay	22.570	1.421.910	Servicio	Paraguay	21.830	1.375.290	Servicio	Paraguay	13.200	831.600
4	72102401-003	De puerta, ventanas y marcos con esmalte sintético, a dos manos previo trabajo de lijado.	15	Servicio	Paraguay	24.200	363.000	Servicio	Paraguay	24.130	361.950	Servicio	Paraguay	28.000	420.000	Servicio	Paraguay	23.180	347.700	Servicio	Paraguay	22.420	336.300	Servicio	Paraguay	24.000	360.000
5	72102401-003	De puertas y marcos con barniz, a dos manos previo trabajo de lijado.	7	Servicio	Paraguay	23.740	166.180	Servicio	Paraguay	24.130	168.910	Servicio	Paraguay	25.740	180.180	Servicio	Paraguay	23.180	162.260	Servicio	Paraguay	22.420	156.940	Servicio	Paraguay	23.600	165.200
Subtotal de Tercer Lote							12.289.655				5.543.423				14.661.180				5.325.178				5.150.582				3.920.200
Pinturas																											
1	72102402-001	Paredes de interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduido.	133	Servicio	Paraguay	41.975	5.582.675	Servicio	Paraguay	16.250	2.161.250	Servicio	Paraguay	51.000	6.783.000	Servicio	Paraguay	15.625	2.078.125	Servicio	Paraguay	15.000	1.995.000	Servicio	Paraguay	11.900	1.582.700
2	72102401-001	Paredes de interiores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduido.	76	Servicio	Paraguay	45.250	3.439.000	Servicio	Paraguay	18.460	1.402.960	Servicio	Paraguay	52.500	3.990.000	Servicio	Paraguay	17.750	1.349.000	Servicio	Paraguay	17.040	1.295.040	Servicio	Paraguay	12.600	957.600
3	72102401-003	Cielorraso con látex acrílico blanco, previo lijado.	69	Servicio	Paraguay	41.975	2.896.275	Servicio	Paraguay	23.400	1.614.600	Servicio	Paraguay	51.000	3.519.000	Servicio	Paraguay	22.500	1.552.500	Servicio	Paraguay	21.600	1.490.400	Servicio	Paraguay	13.500	931.500
4	72102401-003	De puerta, ventanas con esmalte sintético, a dos manos previo trabajo de lijado.	15	Servicio	Paraguay	24.200	363.000	Servicio	Paraguay	24.700	370.500	Servicio	Paraguay	28.000	420.000	Servicio	Paraguay	23.750	356.250	Servicio	Paraguay	22.800	342.000	Servicio	Paraguay	24.000	360.000
5	72102401-003	De puertas con barniz, a dos manos previo trabajo de lijado.	7	Servicio	Paraguay	23.740	166.180	Servicio	Paraguay	24.700	172.900	Servicio	Paraguay	25.740	180.180	Servicio	Paraguay	23.750	166.250	Servicio	Paraguay	22.800	159.600	Servicio	Paraguay	23.600	165.200
LOTE 3 - Mantenimiento y Reparación del Juzgado de San Juan del Paraná - Itapúa																											
Subtotal de Cuarto Lote							12.447.130				5.722.210				14.892.180				5.502.125				5.282.040				3.997.000

Sub Total	88.438.660	30.529.308	84.541.880	29.274.318	28.318.022	31.761.700
I.V.A. 10%	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
Total	88.438.660	30.529.308	84.541.880	29.274.318	28.318.022	31.761.700

Objeto de Gasto:	240
CDP Nº:	000000892/2012
Disponibilidad CDP	117.050.479
Fecha de Emisión	31 de Mayo de 2012
OBS:	

Firma del responsable de la Emisión

GRISELDA VALENZUELA L.
Administración

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION
UOC
Circunscripción Judicial de Itapua