UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Coordinacion de la Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: CD Nº 01/2.020 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Código Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL				PALMA MULTI SERVICIOS		
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %
		LOTE Nº 1							
1	72101511-001	REPARACION DE EDIFICIO - LOCAL DEL RECTORADO							
1.1		Cambio de chapa trapezoidal igual al existente	m2	Evento	1	168.000	1	164.640	-2
1.2		Cambio de chapa traslucido	m2	Evento	1	150.000	1	147.000	-2
1.3		Trabajo de soldadura de chapa	un	Evento	1	26.000	1	25.480	-2
1.4		Reparación de canaleta de chapa	ml	Evento	1	55.000	1	53.900	-2
1.5		Reparación de bajada de desague pluvial	ml	Evento	1	30.000	1	29.400	-2
1.6		Provisión y colocación de Pintura antioxido	m2	Evento	1	15.000	1	14.700	-2
1.7		Provisión y colocación de Aislante contra goteras	m2	Evento	1	18.000	1	17.640	-2
1.8		Provisión y colocación de Aislante térmico	m2	Evento	1	245.000	1	240.100	-2
1.9		Reparación de cielorraso de PVC	m2	Evento	1	85.000	1	83.300	-2
1.10		Cambio de teja tipo colonial	m2	Evento	1	126.000	1	123.480	-2
1.11		Cambio de tejuelones	m2	Evento	1	75.000	1	73.500	-2
1.12		Reparación de pared de 15 cm	m2	Evento	1	85.000	1	83.300	-2
1.13		Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	m2	Evento	1	28.000	1	27.440	-2
1.14		Pintura al látex con enduido (color a elegir)	m2	Evento	1	25.000	1	24.500	-2
1.15		Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	m2	Evento	1	15.000	1	14.700	-2
1.16		Reparación de contrapiso de cascote H= 10 cm	m2	Evento	1	35.000	1	34.300	-2
1.17		Reposición de piso cerámico de alto tránsito cat. PEI5, igual a lo existente	m2	Evento	1	90.000	1	88.200	-2
1.18		Reposición de zocalo cerámico igual al existente	ml	Evento	1	26.000	1	25.480	-2
1.19		Reparación de puerta placa de madera	unidad	Evento	1	230.000	1	225.400	-2
1.20		Cambio de cerradura con llave para puerta placa	unidad	Evento	1	160.000	1	156.800	-2
1.21		Reposición de puerta de vidrio templado de 10 mm	m2	Evento	1	890.000	1	872.200	-2
1.22		Reposición de vidrios crudos de 5mm	m2	Evento	1	155.000	1	151.900	-2
1.23		Reposición de soporte para puerta de vidrio	unidad	Evento	1	360.000	1	352.800	-2
1.24		Cambio de frenos para puerta de vidrio	unidad	Evento	1	1.380.000	1	1.352.400	-2
1.25		Cambio de manijas para puerta de vidrio	unidad	Evento	1	370.000	1	362.600	-2
1.26		Cambio de cerradura para puerta de vidrio	unidad	Evento	1	480.000	1	470.400	-2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Coordinacion de la Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: CD Nº 01/2.020 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Código Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL				PALMA MULTI SERVICIOS		
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %
1.27		Reposición de ventana de vidrio templado de 10 mm	m2	Evento	1	890.000	1	872.200	-2
1.28		Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	unidad	Evento	1	360.000	1	352.800	-2
1.29		Cambio de llave TM de 10A	unidad	Evento	1	55.000	1	53.900	-2
1.30		Cambio de llave TM de 20A	unidad	Evento	1	55.000	1	53.900	-2
1.31		Cambio de llave TM de 30A	unidad	Evento	1	55.000	1	53.900	-2
1.32		Cambio de llave TM de 40A	unidad	Evento	1	60.000	1	58.800	-2
1.33		Cambio de cable multifilar de 2mm	ml	Evento	1	16.000	1	15.680	-2
1.34		Cambio de cable multifilar de 4mm	ml	Evento	1	24.000	1	23.520	-2
1.35		Cambio de cable multifilar de 6mm	ml	Evento	1	31.000	1	30.380	-2
1.36		Cambio de cable multifilar de 10mm	ml	Evento	1	39.000	1	38.220	-2
1.37		Cambio de llave de 1 punto	unidad	Evento	1	48.000	1	47.040	-2
1.38		Cambio de toma corriente	unidad	Evento	1	48.000	1	47.040	-2
1.39		Reposición de tubo LED con potencia de 16W - longitud 1,20 m - luz:fria	unidad	Evento	1	60.000	1	58.800	-2
1.40		Reposición de zocalo	unidad	Evento	1	35.000	1	34.300	-2
1.41		Reposición de artefacto lumínico LED	unidad	Evento	1	265.000	1	259.700	-2
1.42		Reparacion de artefactos de adosar en pared	unidad	Evento	1	27.000	1	26.460	-2
1.43		Cambio de tapa para inodoro	unidad	Evento	1	88.000	1	86.240	-2
1.44		Cambio de cisterna alta para inodoro	unidad	Evento	1	90.000	1	88.200	-2
1.45		Cambio de llave de paso de 1/2"	unidad	Evento	1	260.000	1	254.800	-2
1.46		Cambio de llave para migitorio de 1/2"	unidad	Evento	1	250.000	1	245.000	-2
1.47		Cambio de grifo para pileta de 1/2"	unidad	Evento	1	110.000	1	107.800	-2
1.48		Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	unidad	Evento	1	55.000	1	53.900	-2
1.49		Cambio de caño para agua de 1/2"	ml	Evento	1	5.500	1	5.390	-2
1.50		Cambio de caño para agua de 1"	ml	Evento	1	11.000	1	10.780	-2
1.51		Cambio de caño de desague de 50mm	ml	Evento	1	8.000	1	7.840	-2
1.52		Cambio de caño de desague de 100mm	ml	Evento	1	9.500	1	9.310	-2
1.53		Reparación de registro de desague	unidad	Evento	1	220.000	1	215.600	-2
1.54		Reposición de piso de canto rodado igual al existente	m2	Evento	1	60.000	1	58.800	-2
1.55		Reparación de cantero	unidad	Evento	1	330.000	1	323.400	-2
1.56		Servicios de limpieza de patio	m2	Evento	1	3.500	1	3.430	-2
1.57		Servicios de fumigaciones o exterminación de plagas	unidad	Evento	1	380.000	1	372.400	-2

REPUBLICA DEL PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Coordinacion de la Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO: CD Nº 01/2.020 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Código Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL				PALMA MULTI SERVICIOS		
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Dif. %
1.58		Limpieza de registros pluviales	unidad	Evento	1	55.000	1	53.900	-2
		Total Lote Nº 1				**9.325.500**		**9.138.990**	-2
		LOTE Nº 2							
2	72101511-001	**REPARACION DE ACONDIC. DE AIRE**							
2.1		Cambio de ventilador del compresor	unidad	Evento	1	450.000	1	441.000	-2
2.2		Cambio de condensadores con capacidad de entre 20 uf y 60 uf.-	unidad	Evento	1	155.000	1	151.900	-2
2.3		Cambio y configuración de placa de control	unidad	Evento	1	480.000	1	470.400	-2
2.4		Cambio de control de mando a distancia	unidad	Evento	1	330.000	1	323.400	-2
2.5		Reposición de gas refrigerante y calibración	unidad	Evento	1	350.000	1	343.000	-2
2.6		Limpieza del equipo de aire, mantenimiento preventivo	unidad	Evento	1	200.000	1	196.000	-2
2.7		Montaje/desmontaje de Acondicionadores de aire Tipo Split	unidad	Evento	1	400.000	1	392.000	-2
		Total Lote Nº 2				**2.365.000**		**2.317.700**	

REPUBLICA DEL PARAGUAY • Fe en la Justicia y la Verdad y Gobernada el Mundo • UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR • RECTORADO 1991

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar