PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PARAGUAY
TETÃ PARAGUÁI REKOJOJA ÑANGAREKOHAPAVÉ

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Printec S.A.														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo FS-1035MFP**							1	unidad	evento	-			unidad	unidad	
1.1	Kit de Mantenimiento	2,301,250	1	unidad	evento	2,301,250		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.2	Unidad de Cilindro	1,123,750	1	unidad	evento	1,123,750		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.3	Unidad de Fusor	1,162,500	1	unidad	evento	1,162,500		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.4	Actuador MPF	140,000	1	unidad	evento	140,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.5	Resorte de Actuador	140,000	1	unidad	evento	140,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.6	Parts PWB Main Assy (Placa Principal)	1,210,000	1	unidad	evento	1,210,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.7	Parts Isu Assy (Láser)	1,310,000	1	unidad	evento	1,310,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.8	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)	250,000	1	unidad	evento	250,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.9	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)	220,000	1	unidad	evento	220,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.10	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)	220,000	1	unidad	evento	220,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.11	Base MPF	240,000	1	unidad	evento	240,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.12	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)	240,000	1	unidad	evento	240,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.13	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)	1,000,000	1	unidad	evento	1,000,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.14	Bisagra L	980,000	1	unidad	evento	980,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.15	Bisagra R	980,000	1	unidad	evento	980,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.16	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)	180,000	1	unidad	evento	180,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.17	Film Front Sep. (Pelicula Frontal de Separación)	190,000	1	unidad	evento	190,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.18	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)	190,000	1	unidad	evento	190,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.19	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)	190,000	1	unidad	evento	190,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.20	Embrague de Cassettero	900,000	1	unidad	evento	900,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.21	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)	1,850,000	1	unidad	evento	1,850,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.22	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)	150,000	1	unidad	evento	150,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.23	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)	140,000	1	unidad	evento	140,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.24	Cover MPF (Covertor MPF)	1,030,000	1	unidad	evento	1,030,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
1.25	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)	1,060,000	1	unidad	evento	1,060,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
1.26	Gear Z44 (Engranaje Z44)	150,000	1	unidad	evento	150,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
1.27	Mano de obra técnica por diagnóstico, mantenimiento, lubricantes y ajustes.	250,000	1	unidad	evento	250,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-
						17,797,500										
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo KM-2810**										-			unidad	unidad	
2.1	Kit de Mantenimiento	2,205,000	1	unidad	evento	2,205,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.2	Unidad de Cilindro	1,250,000	1	unidad	evento	1,250,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.3	Unidad de Fusor	1,205,000	1	unidad	evento	1,205,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.4	Actuador MPF	130,000	1	unidad	evento	130,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.5	Resorte de Actuador	130,000	1	unidad	evento	130,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.6	Parts PWB Main Assy (Placa Principal)	1,300,000	1	unidad	evento	1,300,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.7	Parts Isu Assy (Láser)	1,430,000	1	unidad	evento	1,430,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.8	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)	230,000	1	unidad	evento	230,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.9	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)	200,000	1	unidad	evento	200,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.10	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)	260,000	1	unidad	evento	260,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.11	Base MPF	220,000	1	unidad	evento	220,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.12	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)	230,000	1	unidad	evento	230,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.13	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)	1,100,000	1	unidad	evento	1,100,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.14	Bisagra L	950,000	1	unidad	evento	950,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.15	Bisagra R	950,000	1	unidad	evento	950,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.16	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)	150,000	1	unidad	evento	150,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.17	Film Front Sep. (Pelicula Frontal de Separación)	130,000	1	unidad	evento	130,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.18	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)	170,000	1	unidad	evento	170,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.19	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)	170,000	1	unidad	evento	170,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.20	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)	1,730,000	1	unidad	evento	1,730,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.21	Embrague de Cassettero	1,001,500	1	unidad	evento	1,001,500		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.22	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)	220,000	1	unidad	evento	220,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.23	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)	130,000	1	unidad	evento	130,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.24	Cover MPF (Covertor MPF)	885,000	1	unidad	evento	885,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
2.25	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)	1,000,000	1	unidad	evento	1,000,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
2.26	Gear Z44 (Engranaje Z44)	140,000	1	unidad	evento	140,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
2.27	Mano de obra técnica por diagnóstico, mantenimiento, lubricantes y ajustes.	250,000	1	unidad	evento	250,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-
						17,766,500										
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo TASKalfa 5501i**							1	unidad		-			unidad	unidad	
3.1	Kit de Mantenimiento	5,923,250	1	unidad	evento	5,923,250		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
3.2	Kit de fusor	2,035,000	1	unidad	evento	2,035,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
3.3	Pulley Separation (Goma de Separación)	130,000	1	unidad	evento	130,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
3.4	Pulley Paper Feed (Goma de Arrastre de Papel)	240,000	1	unidad	evento	240,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
3.5	Pulley Feed (Goma de Alimentación)	150,000	1	unidad	evento	150,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
3.6	Pulley Retard (Goma de Freno)	170,000	1	unidad	evento	170,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
3.7	Cargador Principal	1,600,000	1	unidad	evento	1,600,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
3.8	WT-860 (Pote Residual)	230,000	1	unidad	evento	230,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
3.9	Pulley Separation DP (Goma de Separación del DP)	950,000	1	unidad	evento	950,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
3.10	Pulley LF DP (Goma de Alimentación DP)	400,000	1	unidad	evento	400,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
3.11	Belt PF DP (Correa de Alimentación DP)	350,000	1	unidad	evento	350,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
3.12	Torque Limiter	540,000	1	unidad	evento	540,000										

HUGO MARCELO BLANCO [illegible]
Enc. de la Direcc. de Contrataciones
Procuraduría General de la República

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PARAGUAY

TETÃ PARAGUÁI REKOJOJA ÑANGAREKOHAPAVÉ

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Printec S.A.														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.13	Mano de obra técnica por diagnóstico, mantenimiento, lubricantes y ajustes.	350,000	1	unidad	evento	350,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
						13,068,250										
4	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser color, marca Canon, modelo iRC1335iF**							1	unidad	evento	-			unidad	unidad	-
4.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnóstico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo de Impresora Ricoh	225,000	1	unidad	evento	225,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.2	Cambio de Placa Principal	1,518,000	1	unidad	evento	1,518,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.3	Cambio de Rodillos de Transferencias	465,000	1	unidad	evento	465,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.4	Cambio Conjunto Alimentador de Papel	846,000	1	unidad	evento	846,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.5	Cambio de Motor Principal	1,220,000	1	unidad	evento	1,220,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.6	Cambio de Láser	906,000	1	unidad	evento	906,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.7	Cambio de Puerta Frontal	610,000	1	unidad	evento	610,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.8	Cambio de Alimentador Bypass	396,000	1	unidad	evento	396,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.9	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	528,000	1	unidad	evento	528,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.10	Cambio de Alimentador de Bandeja B1	946,000	1	unidad	evento	946,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.11	Cambio de Fuente de Baja Tensión	1,400,000	1	unidad	evento	1,400,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.12	Cambio de Bisagras	437,000	1	unidad	evento	437,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.13	Cambio de Panel de Control	647,000	1	unidad	evento	647,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.14	Cambio de Bandeja de By Pass	1,171,000	1	unidad	evento	1,171,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.15	Cambio de Conjunto Fusor	1,800,000	1	unidad	evento	1,800,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.16	Cambio de Dúplex	450,000	1	unidad	evento	450,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.17	Cambio del Rodillo alimentador del casette	749,000	1	unidad	evento	749,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.18	Ensamble del Chasis	1,450,000	1	unidad	evento	1,450,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.19	Cambio de Bandeja 1	550,000	1	unidad	evento	550,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.20	Cambio de pila MNV	276,500	1	unidad	evento	276,500		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.21	Cambio de Puerta frontal	420,000	1	unidad	evento	420,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.22	Cambio de Soporte de la puerta frontal	250,000	1	unidad	evento	250,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.23	Cambio de Botón OK	140,000	1	unidad	evento	140,000		1	unidad	evento			1	unidad	evento	
4.24	Cambio de Actuador del sensor de registro	140,000	1	unidad	evento	140,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	unidad	-
4.25	Cambio de Sensor del dúplex	140,000	1	unidad	evento	140,000		1	unidad	evento	-		1	unidad	evento	-
4.26	Mano de obra	250,000	1	unidad	evento	250,000										
						17,930,500										
	TOTAL					**66,562,750**					-					-

Firma del Responsable de la U.O.C.

HUGO MARCELO FRANCO AVEIRO
Enc. de la Direcc. de Contrataciones
Procuraduría General de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA * Unidad Operativa de Contrataciones