GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DINAC

**LPN N° 15/2019 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS DPTO. SAT DEL AISP Y AIG" ID: 362593**

| | | | | | | CANTERO S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 73152101-051 | Elevador AIR MARREL.7000 No. Int 101 | Unidad | EVENTO | 1 | 197.003.500 | 197.003.500 |
| 1.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 1.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 1.3 | | Aceite Hidraulico 68 por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 1.4 | | Filtro de Aire Primario | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 1.5 | | Filtro de Aire Secundario | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 1.6 | | Filtro de Aceite Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 1.7 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 1.8 | | Filtro Hidraulico de Metal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.9 | | Filtro de trampa de agua de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 1.10 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 1.11 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 1.12 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 1.13 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| .14 | | Bombin de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 1.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 1.16 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.17 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 1.18 | | Mantenimiento General del sistema Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 18.500.000 | 18.500.000 |
| 1.19 | | Mantenimiento del comando Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1.20 | | Mantenimiento general de todas las electrovalvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 1.21 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 1.22 | | Limpieza de tanque hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.23 | | Mantenimiento de Bomba de Giro de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 1.24 | | Mantenimiento de Bomba arrastra Pallet | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 1.25 | | Cambio de sensor de aproximacion | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 1.26 | | Cambio densor de fin de carrera | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 1.27 | | Cambio de Ruleman principal de Giro de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 27.500.000 | 27.500.000 |
| 1.28 | | Cambio de ruedas macizas trasera con rulemanes. | Unidad | EVENTO | 1 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 1.29 | | Ruedita de goma plataforma trasera arrastre pallet. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 1.30 | | Limpieza y engrase general. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 1.31 | | Rueditas giratoria | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 1.32 | | Electrovalvula con enchufe chico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 1.33 | | Electrovalvula con enchufe grande | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 1.34 | | Bateria de 12Volt 150 ampers | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1.35 | | Tambor con llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 1.36 | | Mantenimiento completo del sistema de luces | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| .37 | | Faros delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 1.38 | | Faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 1.39 | | Llave general de corte electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1.40 | | Reparacion de Modulo del sistema elecrico | Unidad | EVENTO | 1 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 1.41 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 1.42 | | Mantenimiento de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 1.43 | | Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 1.44 | | Bulbo de presion de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 1.45 | | Bulbo de presion Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.46 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 1.47 | | Camara | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 1.48 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 1.49 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 1.50 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 1.51 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 225.000 | 225.000 |
| 1.52 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 1.53 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 1.54 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 1.55 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 1.56 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 1.57 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 1.58 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.59 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 1.60 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 1.61 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 1.62 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 1.63 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 1.64 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 1.65 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 369.000 | 369.000 |
| 1.66 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 1.67 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 1.68 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |

Abog. Vivian Ucampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | | Reparacion de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 1.70 | | Tapa de Rdiador | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 1.71 | | Manguera superior de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.500 | 600.500 |
| 1.72 | | Manguera inferior de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.500 | 600.500 |
| 2 | 73152101-051 | Elevador AIR MARREL.27000 No. Int 026 | Unidad | EVENTO | 1 | 197.003.500 | 197.003.500 |
| 2.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 2.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 2.3 | | Aceite Hidraulico 68 por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 2.4 | | Filtro de Aire Primario | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 2.5 | | Filtro de Aire Secundario | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 2.6 | | Filtro de Aceite Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 2.7 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 2.8 | | Filtro Hidraulico de Metal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2.9 | | Filtro de trampa de agua de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 2.10 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 2.11 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 2.12 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 2.13 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 2.14 | | Bombin de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 2.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2.16 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.17 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 2.18 | | Mantenimiento General del sistema Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 18.500.000 | 18.500.000 |
| 2.19 | | Mantenimiento del comando Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 2.20 | | Mantenimiento general de todas las electrovalvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 2.21 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 2.22 | | Limpieza de tanque hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.23 | | Mantenimiento de Bomba de Giro de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2.24 | | Mantenimiento de Bomba arrastra Pallet | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| .25 | | Cambio de sensor de aproximacion | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 2.26 | | Cambio densor de fin de carrera | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 2.27 | | Cambio de Ruleman principal de Giro de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 27.500.000 | 27.500.000 |
| 2.28 | | Cambio de ruedas macizas trasera con rulemanes. | Unidad | EVENTO | 1 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 2.29 | | Ruedita de goma plataforma trasera arrastre pallet. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 2.30 | | Limpieza y engrase general. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2.31 | | Rueditas giratoria | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 2.32 | | Electrovalvula con enchufe chico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 2.33 | | Electrovalvula con enchufe grande | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 2.34 | | Bateria de 12Volt 150 ampers | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2.35 | | Tambor con llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 2.36 | | Mantenimiento completo del sistema de luces | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2.37 | | Faros delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 2.38 | | Faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 2.39 | | Llave general de corte electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2.40 | | Reparacion de Modulo del sistema elecrico | Unidad | EVENTO | 1 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 2.41 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2.42 | | Mantenimiento de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2.43 | | Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 2.44 | | Bulbo de presion de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 2.45 | | Bulbo de presion Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2.46 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2.47 | | Camara | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| .48 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 2.49 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 2.50 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 2.51 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 225.000 | 225.000 |
| 2.52 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.53 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 2.54 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 2.55 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 2.56 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 2.57 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 2.58 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2.59 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 2.60 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 2.61 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 2.62 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.63 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 2.64 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 2.65 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 369.000 | 369.000 |
| 2.66 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 2.67 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 2.68 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 2.69 | | Reparacion de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 2.70 | | Tapa de Rdiador | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 2.71 | | Manguera superior de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.500 | 600.500 |
| 2.72 | | Manguera inferior de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.500 | 600.500 |
| 3 | 73152101-042 | Camión Escalera WOLLARD No. 086 | Unidad | EVENTO | 1 | 68.505.500 | 68.505.500 |
| 3.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 3.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 3.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 3.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |

Abg. Vivian Ocampo S.A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 3.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 3.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 3.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 3.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 3.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 3.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 3.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 3.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 3.18 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 3.19 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 3.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 3.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3.23 | | Reparacion de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 3.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 3.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 3.26 | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 3.27 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 3.28 | | Brazo zeta direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 3.29 | | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3.30 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.31 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 3.32 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 3.33 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3.34 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3.35 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| .36 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.37 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 3.38 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 3.39 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3.40 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3.41 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 3.42 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 3.43 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 3.44 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 3.45 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 3.46 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 3.47 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 3.48 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 3.49 | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 3.50 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 3.51 | | Juego de Reparo de Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3.52 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 3.53 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 3.54 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 3.55 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3.56 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 3.57 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 3.58 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| .5 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 3.60 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 3.61 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 3.62 | | Reparacion de Caja Automatica | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 3.63 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 3.64 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 3.65 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 3.66 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 3.67 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 3.68 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3.69 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 3.70 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 3.71 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 3.72 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 3.73 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 3.74 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 3.75 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 3.76 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.77 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 3.78 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 3.79 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 3.80 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 3.81 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 3.82 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 3.83 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 3.84 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 3.85 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 |
| 3.86 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 3.87 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 3.88 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 3.89 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.90 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC. MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.91 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 3.92 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 3.93 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 3.94 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 3.95 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 3.96 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3.97 | | Limpieza de tanque de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 | 73152101-042 | Camión Escalera RUCKER No. 01 | Unidad | EVENTO | 1 | 67.866.500 | 67.866.500 |
| 4.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 4.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 4.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 4.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 4.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 4.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 4.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 4.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 4.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 4.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 4.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 4.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 4.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 4.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 4.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 4.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 4.18 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 4.19 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 4.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 4.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| .22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 4.23 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 4.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 4.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 4.26 | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 4.27 | | Rotula Superior | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 4.28 | | Rotula Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 4.29 | | Brazo Corto de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4.30 | | Brazo largo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4.31 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 4.32 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 4.33 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 4.34 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 4.35 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 4.36 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 4.37 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4.38 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4.39 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 4.40 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4.41 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 4.42 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4.43 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 4.44 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| .45 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 4.46 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 4.47 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 4.48 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 4.49 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 4.50 | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 4.51 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 4.52 | | Juego de Reparo de Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 4.53 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 4.54 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 4.55 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 4.56 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 4.57 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 4.58 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 4.59 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 4.60 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 4.61 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 4.62 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 4.63 | | Reparacion de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 4.64 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 4.65 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 4.66 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 4.67 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 4.68 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 4.69 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 4.70 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 4.71 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 4.72 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 4.73 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 4.74 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 4.75 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 4.76 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.77 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4.78 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 4.79 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 4.80 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 4.81 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 4.82 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 4.83 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 4.84 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 4.85 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 4.86 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 4.87 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 4.88 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 4.89 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4.90 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4.91 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4.92 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 4.93 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 4.94 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 4.95 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 4.96 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 4.97 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 4.98 | | Limpieza de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | 73152101-040 | Camión de Agua Potable RUCKER No. 03 | Unidad | EVENTO | 1 | 84.886.500 | 84.886.500 |
| 5.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 5.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 5.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 5.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 5.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| .7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 5.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 5.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 5.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 5.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 5.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 5.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 5.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 5.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 5.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 5.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 5.18 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 5.19 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 5.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 5.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5.22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 5.23 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 5.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 5.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 5.26 | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 5.27 | | Rotula Superior | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 5.28 | | Rotula Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 5.29 | | Brazo Corto de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| .3( | | Brazo largo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5.31 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 5.32 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 5.33 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 5.34 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 5.35 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 5.36 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 5.37 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5.38 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5.39 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 5.40 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 5.41 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 5.42 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5.43 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 5.44 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 5.45 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 5.46 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 5.47 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 5.48 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 5.49 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 5.50 | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 5.51 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 5.52 | | Juego de Reparo de Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 5.53 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 5.54 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 5.55 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 5.56 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 5.57 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 5.58 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 5.59 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 5.60 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 5.61 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |

ASESOR JURIDICO
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.62 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 5.63 | | Reparacion de Caja Automatica | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 5.64 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 5.65 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 5.66 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 5.67 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 5.68 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 5.69 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 5.70 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 5.71 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 5.72 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 5.73 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 5.74 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 5.75 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 5.76 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 5.77 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5.78 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 5.79 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 5.80 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 5.81 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 5.82 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 5.83 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 5.84 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 5.85 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 5.86 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 5.87 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 5.88 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 5.89 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5.90 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5.91 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 92 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 5.93 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 5.94 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 5.95 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 5.96 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 5.97 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 5.98 | | Limpieza de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.99 | | Cambio de Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 5.100 | | Cambio de faro rotativo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 5.101 | | Cambio de faros/ luces estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 5.102 | | Cambio de reflector frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 5.103 | | Cambio de los faros reflectores chicos para escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 5.104 | | Cambio de luces de peldano de escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 5.105 | | Cambio de picaporte interno lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 5.106 | | Limpia parabrisas con brazo | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 5.107 | | Reparacion completa de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 5.108 | | Colocacion de No. interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5.109 | | Manguera de 3/4" para provisi?n de agua potable a la aeronave. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 5.110 | | Cambio de faro de plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 5.111 | | Reparacion de tapizado de asiento/ completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.112 | | Reparacion de Plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 5.113 | | Mantenimiento y reparacion de bomba de agua para suministro a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| o | /3152101-085 | Camión de Desagote RUCKER No. 02 | Unidad | EVENTO | 1 | 87.186.500 | 87.186.500 |
| 6.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 6.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 6.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 6.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 6.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 6.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 6.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 6.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 6.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 6.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 6.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 6.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 6.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 6.18 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 6.19 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 6.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 6.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 6.22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6.23 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 6.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 6.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 6.26 | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 6.27 | | Rotula Superior | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 6.28 | | Rotula Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 6.29 | | Brazo Corto de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6.30 | | Brazo largo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.31 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 6.32 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 6.33 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 6.34 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6.35 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 6.36 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 6.37 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 6.38 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 6.39 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 6.40 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6.41 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6.42 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 6.43 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 6.44 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 6.45 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 6.46 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 6.47 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 6.48 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 6.49 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 6.50 | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 6.51 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 6.52 | | Juego de Reparo de Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6.53 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 6.54 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 6.55 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 6.56 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6.57 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 6.58 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 6.59 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 6.60 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| .61 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 6.62 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 6.63 | | Reparacion de Caja Automatica | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 6.64 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 6.65 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 6.66 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 6.67 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 6.68 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 6.69 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6.70 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 6.71 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 6.72 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 6.73 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 6.74 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 6.75 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 6.76 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 6.77 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 6.78 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 6.79 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 6.80 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 6.81 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 6.82 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 6.83 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| .84 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6.85 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 6.86 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 6.87 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 6.88 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 6.89 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 6.90 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 6.91 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 6.92 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 6.93 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 6.94 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 6.95 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 6.96 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 6.97 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 6.98 | | Limpieza de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6.99 | | Cambio de Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 6.100 | | Cambio de faro rotativo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 6.101 | | Cambio de faros/ luces estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 6.102 | | Cambio de reflector frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 6.103 | | Cambio de los faros reflectores chicos para escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 6.104 | | Cambio de luces de peldano de escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 6.105 | | Cambio de picaporte interno lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 6.106 | | Limpia parabrisas con brazo | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 6.107 | | Reparacion completa de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 6.108 | | Colocacion de No. interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 6.109 | | Picaporte Interno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 6.110 | | Cambio de faro de plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 6.111 | | Reparacion de tapizado de asiento/ completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6.112 | | Reparacion de Plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 6.113 | | Acople para desagote sanitario de aeronave de 4" | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 6.114 | | Pico acople rapido para provision de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 6.115 | | Manguera corrugada de 4 pulgadas para desecho sanitario. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 73152101-040 | Camión de Agua Potable Wollard No 103 | Unidad | EVENTO | 1 | 84.886.500 | 84.886.500 |
| 7.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 7.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 7.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 7.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 7.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 7.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 7.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 7.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 7.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 7.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 7.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 7.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 7.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 7.18 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 7.19 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 7.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 7.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7.22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.23 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 7.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 7.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 7.26 | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 7.27 | | Rotula Superior | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 7.28 | | Rotula Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| .29 | | Brazo Corto de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7.30 | | Brazo largo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7.31 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 7.32 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 7.33 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 7.34 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.35 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 7.36 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 7.37 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7.38 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 7.39 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 7.40 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 7.41 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.42 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 7.43 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 7.44 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 7.45 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 7.46 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 7.47 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 7.48 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 7.49 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 7.50 | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 7.51 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| .52 | | Juego de Reparo de Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.53 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 7.54 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 7.55 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 7.56 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.57 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 7.58 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 7.59 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 7.60 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 7.61 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 7.62 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 7.63 | | Reparacion de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 7.64 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 7.65 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 7.66 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 7.67 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 7.68 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 7.69 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.70 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 7.71 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 7.72 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 7.73 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 7.74 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 7.75 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 7.76 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 7.77 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7.78 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 7.79 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 7.80 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 7.81 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 7.82 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 7.83 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.84 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.85 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 7.86 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 7.87 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 7.88 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 7.89 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7.90 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7.91 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7.92 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 7.93 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 7.94 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 7.95 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 7.96 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 7.97 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 7.98 | | Limpieza de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7.99 | | Cambio de Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 7.100 | | Cambio de faro rotativo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 7.101 | | Cambio de faros/ luces estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 7.102 | | Cambio de reflector frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 7.103 | | Cambio de los faros reflectores chicos para escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 7.104 | | Cambio de luces de peldano de escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 7.105 | | Cambio de picaporte interno lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 7.106 | | Limpia parabrisas con brazo | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 7.107 | | Reparacion completa de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 7.108 | | Colocacion de No. interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 7.109 | | Manguera de 3/4" para provisi?n de agua potable a la aeronave. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 7.110 | | Cambio de faro de plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 7.111 | | Reparacion de tapizado de asiento/ completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7.112 | | Reparacion de Plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 11 | | Mantenimiento y reparacion de bomba de agua para suministro a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 8 | 73152101-085 | Camión de Desagote Wollard No. 102 | Unidad | EVENTO | 1 | 87.186.500 | 87.186.500 |
| 8.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 8.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 8.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 8.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 8.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 8.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 8.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 8.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 8.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 8.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 8.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 8.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 8.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 8.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 8.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 8.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 8.18 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 8.19 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 8.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 8.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 8.22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 8.23 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 8.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 8.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 8.26 | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 8.27 | | Rotula Superior | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 8.28 | | Rotula Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 8.29 | | Brazo Corto de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8.30 | | Brazo largo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 8.31 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 8.32 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 8.33 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 8.34 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 8.35 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 8.36 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 8.37 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 8.38 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8.39 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 8.40 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 8.41 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 8.42 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8.43 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 8.44 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 8.45 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 8.46 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 8.47 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 8.48 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 8.49 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 8.50 | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 8.51 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 8.52 | | Juego de Reparo de Morderaz | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 8.54 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 8.55 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 8.56 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 8.57 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 8.58 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 8.59 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 8.60 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 8.61 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 8.62 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 8.63 | | Reparacion de Caja Automatica | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 8.64 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 8.65 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 8.66 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 8.67 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 8.68 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 8.69 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 8.70 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 8.71 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 8.72 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 8.73 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 8.74 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 8.75 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 8.76 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 8.77 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 8.78 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 8.79 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 8.80 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 8.81 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 8.82 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 8.83 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 8.84 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 8.85 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 8.86 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 8.87 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 8.88 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 8.89 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 8.90 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 8.91 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 8.92 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 8.93 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 8.94 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 8.95 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 8.96 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 8.97 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 8.98 | | Limpieza de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8.99 | | Cambio de Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 8.100 | | Cambio de faro rotativo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 8.101 | | Cambio de faros/ luces estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 8.102 | | Cambio de reflector frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 8.103 | | Cambio de los faros reflectores chicos para escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 8.104 | | Cambio de luces de peldano de escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 8.105 | | Cambio de picaporte interno lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 8.106 | | Limpia parabrisas con brazo | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 8.107 | | Reparacion completa de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 8.108 | | Colocacion de No. interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8.109 | | Picaporte Interno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 8.110 | | Cambio de faro de plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 8.111 | | Reparacion de tapizado de asiento/ completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8.112 | | Reparacion de Plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 8.113 | | Acople para desagote sanitario de aeronave de 4" | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 8.114 | | Pico acople rapido para provision de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 8.115 | | Manguera corrugada de 4 pulgadas para desecho sanitario. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 9 | 73152101-039 | Generador Electrico Hobart No.110 | Unidad | EVENTO | 1 | 66.859.000 | 66.859.000 |
| 9.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 9.2 | | Cambio de aceite por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 9.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 9.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 9.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 9.6 | | Mantenimiento de bomba inyectora y Picos Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 9.7 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 9.8 | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 9.9 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 9.10 | | Mantenimiento de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 9.11 | | Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY | Unidad | EVENTO | 1 | 21.200.000 | 21.200.000 |
| 9.12 | | Mantenimiento de Frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 9.13 | | Engrase General | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 9.14 | | Correas | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 9.15 | | Limpieza del tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 9.16 | | Bater?a de 12 Volt 110 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 9.17 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 9.18 | | Calibraci?n de entrega, suministro de voltaje a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 9.19 | | Reparaci?n completa del sistema de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 9.20 | | Pulido | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.21 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 10 | 73152101-039 | Generador Electrico Hobart No.117 | Unidad | EVENTO | 1 | 63.759.000 | 63.759.000 |
| 10.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 10.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 10.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 10.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 10.6 | | Mantenimiento de bomba inyectora y Picos Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 10.7 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 10.8 | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 10.9 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 10.10 | | Mantenimiento de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 10.11 | | Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY | Unidad | EVENTO | 1 | 21.200.000 | 21.200.000 |
| 10.12 | | Mantenimiento de Frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 10.13 | | Engrase General | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 10.14 | | Correas | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 10.15 | | Limpieza del tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 10.16 | | Bater?a de 12 Volt 110 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 10.17 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 10.18 | | Calibraci?n de entrega, suministro de voltaje a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 10.19 | | Pulido | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 10.20 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 10.21 | | Pulsor output No. 1 No. 2 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 11 | 73152101-021 | Remolcador STEWART & STEVENSON GT | Unidad | EVENTO | 1 | 164.019.500 | 164.019.500 |
| 11.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 11.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 11.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 11.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 11.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 11.6 | | Chequeo del Sistema El?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 11.7 | | Mantenimiento del Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 11.8 | | Reparacion completa de motor Caterpillar | Unidad | EVENTO | 1 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 11.9 | | Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 11.10 | | Mantenimiento de caja de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 11.11 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 11.12 | | Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 11.13 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 11.14 | | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 11.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 11.16 | | Cilindro de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 11.17 | | Motorcito electrico de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 11.18 | | Limpieza de radiador con tapa nueva. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 11.19 | | Mantenimiento de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 11.20 | | Bateria de 12 Volt 200 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 11.21 | | Cambio de horimetro | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 11.22 | | Cambio de faro rotativo central | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 11.23 | | Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 11.24 | | Mantenimiento y reparacion de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 11.25 | | Cambio del protector acrilico del tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 11.26 | | Reparacion de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 11.27 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 11.28 | | Reparacion de reductora | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 11.29 | | Alineacion y Balanceo de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 11.30 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 11.31 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 11.32 | | Zapata de Freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 11.33 | | Servo freno Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 11.34 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 11.35 | | Pastillas de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 11.36 | | Juego de reparo de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 11.37 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 11.38 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 11.39 | | Hoja de elastico Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 11.40 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 11.41 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 11.42 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 11.43 | | Reparacion de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 11.44 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 11.45 | | reten de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 11.46 | | Juego de reparo de Punta eje ( bujes, pernos, Calce de bronce) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 11.47 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 12 | 73152101-021 | Remolcador STEWART & STEVENSON GT 50 No.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 164.019.500 | 164.019.500 |
| 12.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 12.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 12.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 12.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 12.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 12.6 | | Chequeo del Sistema El?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 12.7 | | Mantenimiento del Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 12.8 | | Reparacion completa de motor Caterpillar | Unidad | EVENTO | 1 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 12.9 | | Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 12.10 | | Mantenimiento de caja de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
...ra Juridica

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 12.12 | | Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 12.13 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 12.14 | | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 12.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 12.16 | | Cilindro de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 12.17 | | Motorcito electrico de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 12.18 | | Limpieza de radiador con tapa nueva. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 12.19 | | Mantenimiento de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 12.20 | | Bateria de 12 Volt 200 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 12.21 | | Cambio de horimetro | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 12.22 | | Cambio de faro rotativo central | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 12.23 | | Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 12.24 | | Mantenimiento y reparacion de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 12.25 | | Cambio del protector acrilico del tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 12.26 | | Reparacion de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 12.27 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 12.28 | | Reparacion de reductora | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 12.29 | | Alineacion y Balanceo de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 12.30 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 12.31 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 12.32 | | Zapata de Freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 12.33 | | Servo freno Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 12.34 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 12.35 | | Pastillas de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 12.36 | | Juego de reparo de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 12.37 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 12.38 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 12.39 | | Hoja de elastico Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 12.40 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 12.41 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 12.42 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 12.43 | | Reparacion de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 12.44 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 12.45 | | reten de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 12.46 | | Juego de reparo de Punta eje ( bujes, pernos, Calce de bronce) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 12.47 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 13 | 73152101-021 | AIR STAR STEWART & STEVENSON TUG No. 096 | Unidad | EVENTO | 1 | 122.205.000 | 122.205.000 |
| 13.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 13.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 13.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 13.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 13.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 13.6 | | Chequeo del Sistema El?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 13.7 | | Mantenimiento del Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 13.8 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 13.9 | | Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 13.10 | | Mantenimiento de caja de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 13.11 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 13.12 | | Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 13.13 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 13.14 | | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 13.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 13.16 | | Cilindro de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 13.17 | | Motorcito el?ctrico de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 13.18 | | Limpieza de radiador con tapa nueva. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 13.19 | | Mantenimiento de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 13.20 | | Bater?a de 12 Volt 200 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 13.21 | | Cambio de horimetro | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 13.22 | | Cambio de faro rotativo central | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 13.23 | | Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 13.24 | | Mantenimiento y reparaci?n de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 13.25 | | Cambio del protector acr?lico del tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 13.26 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 14 | 73152101-021 | AIR STAR STEWART & STEVENSON TUG No. 097 | Unidad | EVENTO | 1 | 122.205.000 | 122.205.000 |
| 14.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 14.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 14.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 14.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 14.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 14.6 | | Chequeo del Sistema El?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 14.7 | | Mantenimiento del Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 14.8 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 14.9 | | Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 14.10 | | Mantenimiento de caja de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 14.11 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 14.12 | | Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 14.13 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 14.14 | | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 14.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 14.16 | | Cilindro de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 14.17 | | Motorcito el?ctrico de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 14.18 | | Limpieza de radiador con tapa nueva. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.19 | | Mantenimiento de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 14.20 | | Bater?a de 12 Volt 200 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 14.21 | | Cambio de horimetro | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 14.22 | | Cambio de faro rotativo central | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 14.23 | | Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 14.24 | | Mantenimiento y reparaci?n de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 14.25 | | Cambio del protector acr?lico del tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 14.26 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 15 | 73152101-085 | Remolcador STEWART & STEVENSON GT 100 No. 098 | Unidad | EVENTO | 1 | 164.019.500 | 164.019.500 |
| 15.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 15.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 15.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 15.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 15.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 15.6 | | Chequeo del Sistema El?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 15.7 | | Mantenimiento del Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 15.8 | | Reparacion completa de motor Caterpillar | Unidad | EVENTO | 1 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 15.9 | | Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 15.10 | | Mantenimiento de caja de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 15.11 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 15.12 | | Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 15.13 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 15.14 | | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 15.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 15.16 | | Cilindro de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 15.17 | | Motorcito electrico de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 15.18 | | Limpieza de radiador con tapa nueva. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 15.19 | | Mantenimiento de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 15.20 | | Bateria de 12 Volt 200 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 15.21 | | Cambio de horimetro | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 15.22 | | Cambio de faro rotativo central | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 15.23 | | Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 15.24 | | Mantenimiento y reparacion de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 15.25 | | Cambio del protector acrilico del tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 15.26 | | Reparacion de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 15.27 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 15.28 | | Reparacion de reductora | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 15.29 | | Alineacion y Balanceo de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 15.30 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 15.31 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 15.32 | | Zapata de Freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 15.33 | | Servo freno Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 15.34 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 15.35 | | Pastillas de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 15.36 | | Juego de reparo de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 15.37 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 15.38 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 15.39 | | Hoja de elastico Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 15.40 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 15.41 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 15.42 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 15.43 | | Reparacion de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 15.44 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 15.45 | | reten de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 15.46 | | Juego de reparo de Punta eje ( bujes, pernos, Calce de bronce) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 15.47 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 16 | 73152101-038 | Cinta Móvil para equipaje WOLLARD No.104 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.003.749 | 36.003.749 |
| 16.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 16.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 16.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 39.583 | 39.583 |
| 16.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 39.583 | 39.583 |
| 16.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 39.583 | 39.583 |
| 16.6 | | Engrase general | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 16.7 | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 16.8 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 16.9 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 18.100.000 | 18.100.000 |
| 16.10 | | Mantenimiento de bomba inyectora y picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 16.11 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 16.12 | | Mantenimiento general y reparaci?n de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 16.13 | | Limpieza del radiador con refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 16.14 | | Cambio de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 16.15 | | Bomba el?ctrica de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 16.16 | | Bater?a de 12 Volt 150 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 16.17 | | Chequeo del sistema el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 16.18 | | Alineaci?n y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 16.19 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 16.20 | | Chequeo del sistema el?ctrico general | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 16.21 | | Bujias | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 17 | 73152101-038 | Cinta Móvil para equipaje WOLLARD No.106 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.003.749 | 36.003.749 |
| 17.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 17.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 17.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 39.583 | 39.583 |

Vivian Ocampos A.

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 39.583 | 39.583 |
| 17.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 39.583 | 39.583 |
| 17.6 | | Engrase general | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 17.7 | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 17.8 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 17.9 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 18.100.000 | 18.100.000 |
| 17.10 | | Mantenimiento de bomba inyectora y picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 17.11 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 17.12 | | Mantenimiento general y reparacI?n de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 17.13 | | Limpieza del radiador con refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 17.14 | | Cambio de correa dentada | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 17.15 | | Bomba el?ctrica de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 17.16 | | Bater?a de 12 Volt 150 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 17.17 | | Chequeo del sistema el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 17.18 | | Alineaci?n y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 17.19 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 17.20 | | Chequeo del sistema el?ctrico general | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 17.21 | | Bujias | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 18 | 73152101-039 | Generador Electrico HOBART No.090 | Unidad | EVENTO | 1 | 88.559.000 | 88.559.000 |
| 18.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 18.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 18.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 18.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 18.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 18.6 | | Mantenimiento de bomba inyectora y Picos Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 18.7 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 18.8 | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 18.9 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 18.10 | | Mantenimiento de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 18.11 | | Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY | Unidad | EVENTO | 1 | 21.200.000 | 21.200.000 |
| 18.12 | | Mantenimiento de Frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 18.13 | | Engrase General | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 18.14 | | Correas | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 18.15 | | Limpieza del tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 18.16 | | Bater?a de 12 Volt 110 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 18.17 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 18.18 | | Calibraci?n de entrega, suministro de voltaje a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 18.19 | | Pulido | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 18.20 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 18.21 | | Pulsor output No. 1 No. 2 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 18.22 | | Plaqueta de sobre carga | Unidad | EVENTO | 1 | 8.650.000 | 8.650.000 |
| 18.23 | | Plaqueta regulador | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 18.24 | | Plaqueta governor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.650.000 | 7.650.000 |
| 19 | 73152101-039 | Generador Electrico HOBART No.089 | Unidad | EVENTO | 1 | 88.559.000 | 88.559.000 |
| 19.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 19.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 19.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 19.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 19.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 19.6 | | Mantenimiento de bomba inyectora y Picos Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 19.7 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 19.8 | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 19.9 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 19.10 | | Mantenimiento de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 19.11 | | Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY | Unidad | EVENTO | 1 | 21.200.000 | 21.200.000 |
| 19.12 | | Mantenimiento de Frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 19.13 | | Engrase General | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 19.14 | | Correas | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19.15 | | Limpieza del tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 19.16 | | Bater?a de 12 Volt 110 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 19.17 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 19.18 | | Calibraci?n de entrega, suministro de voltaje a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 19.19 | | Pulido | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 19.20 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 19.21 | | Pulsor output No. 1 No. 2 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 19.22 | | Plaqueta de sobre carga | Unidad | EVENTO | 1 | 8.650.000 | 8.650.000 |
| 19.23 | | Plaqueta regulador | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 19.24 | | Plaqueta governor | Unidad | EVENTO | 1 | 7.650.000 | 7.650.000 |
| 20 | 73152101-038 | Cinta Móvil RUCKER No.107 | Unidad | EVENTO | 1 | 46.019.750 | 46.019.750 |
| 20.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 20.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 20.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 20.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 20.6 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 18.600.000 | 18.600.000 |
| 20.7 | | Mantenimiento de bomba inyectora y picos iyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 20.8 | | Limpieza del radiador con refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 20.9 | | Engrase General | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 20.10 | | Cambio de cabo estrangulador | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.11 | | Cubiertas medidas 7.35-14 | Unidad | EVENTO | 1 | 585.000 | 585.000 |
| 20.12 | | Bater?a de 12 Volt 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.13 | | Mantenimiento de alternador y arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |

Abog. Vivian Ocampos R.
Asesora Jurídica

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.14 | | Mantenimiento del sistema el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 20.15 | | Mantenimiento del sistema hidr?ulico | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 20.16 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 20.17 | | Reparaci?n del faro de tablero lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 20.18 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 20.19 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20.20 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 21 | 73152101-038 | Cinta Móvil RUCKER No.109 | Unidad | EVENTO | 1 | 46.019.750 | 46.019.750 |
| 21.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 21.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 21.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 21.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 21.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 21.6 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 18.600.000 | 18.600.000 |
| 21.7 | | Mantenimiento de bomba inyectora y picos iyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 21.8 | | Limpieza del radiador con refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 21.9 | | Engrase General | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 21.10 | | Cambio de cabo estrangulador | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 21.11 | | Cubiertas medidas 7.35-14 | Unidad | EVENTO | 1 | 585.000 | 585.000 |
| 21.12 | | Bater?a de 12 Volt 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 21.13 | | Mantenimiento de alternador y arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 21.14 | | Mantenimiento del sistema el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 21.15 | | Mantenimiento del sistema hidr?ulico | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 21.16 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 21.17 | | Reparaci?n del faro de tablero lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 21.18 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 21.19 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 21.20 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | 3152101-040 | Camión de Agua potable WOLLARD No.087 | Unidad | EVENTO | 1 | 84.886.500 | 84.886.500 |
| 22.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 22.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 22.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 22.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 22.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 22.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 22.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 22.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 22.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 22.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 22.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 22.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 22.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 22.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 22.18 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 22.19 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 22.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 22.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 22.22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22.23 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 22.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 22.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 22.26 | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 22.27 | | Rotula Superior | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 22.28 | | Rotula Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 22.29 | | Brazo Corto de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 22.30 | | Brazo largo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 22.31 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 22.32 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 22.33 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 22.34 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22.35 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 22.36 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 22.37 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 22.38 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 22.39 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 22.40 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 22.41 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22.42 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 22.43 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 22.44 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 22.45 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 22.46 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 22.47 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 22.48 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 22.49 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 22.50 | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 22.51 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 22.52 | | Juego de Reparo de Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22.53 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 22.54 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

Abog. Vivian Campos A.
Asesora Jurídica
DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 22.56 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22.57 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 22.58 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 22.59 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 22.60 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 22.61 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 22.62 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 22.63 | | Reparacion de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 22.64 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 22.65 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 22.66 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 22.67 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 22.68 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 22.69 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22.70 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 22.71 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 22.72 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 22.73 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 22.74 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 22.75 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 22.76 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 22.77 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 22.78 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 22.79 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 22.80 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 22.81 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 22.82 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 22.83 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 22.8 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22.85 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 22.86 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 22.87 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 22.88 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 22.89 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 22.90 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 22.91 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 22.92 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 22.93 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 22.94 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 22.95 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 22.96 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 22.97 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 22.98 | | Limpieza de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 22.99 | | Cambio de Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 22.100 | | Cambio de faro rotativo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 22.101 | | Cambio de faros/ luces estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22.102 | | Cambio de reflector frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 22.103 | | Cambio de los faros reflectores chicos para escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 22.104 | | Cambio de luces de peldano de escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 22.105 | | Cambio de picaporte interno lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 22.106 | | Limpia parabrisas con brazo | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 22.107 | | Reparacion completa de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 22.1 | | Colocacion de No. interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 22.109 | | Manguera de 3/4" para provisi?n de agua potable a la aeronave. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 22.110 | | Cambio de faro de plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 22.111 | | Reparacion de tapizado de asiento/ completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 22.112 | | Reparacion de Plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 22.113 | | Mantenimiento y reparacion de bomba de agua para suministro a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 23 | 73152101-042 | Camión Escalera PHOENIX de 8 Cilindros No.04 | Unidad | EVENTO | 1 | 68.505.500 | 68.505.500 |
| 23.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 23.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 23.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 23.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 23.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 23.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 23.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 23.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 23.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 23.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 23.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 23.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 23.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 23.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 23.18 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 23.19 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 23.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 23.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 23.22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23.23 | | Reparacion de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 23.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 23.26 | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 23.27 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 23.28 | | Brazo zeta direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 23.29 | | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 23.30 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 23.31 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 23.32 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 23.33 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23.34 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23.35 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 23.36 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 23.37 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 23.38 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 23.39 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 23.40 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23.41 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 23.42 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 23.43 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 23.44 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 23.45 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 23.46 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 23.47 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 23.48 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 23.49 | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 23.50 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 23.51 | | Juego de Reparo de Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23.52 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 23.53 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 3.5 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 23.55 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23.56 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 23.57 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 23.58 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 23.59 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 23.60 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 23.61 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 23.62 | | Reparacion de Caja Automatica | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 23.63 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 23.64 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 23.65 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 23.66 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 23.67 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 23.68 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23.69 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 23.70 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 23.71 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 23.72 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 23.73 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 23.74 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 23.75 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 23.76 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.7 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 3.78 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 23.79 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 23.80 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 23.81 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 23.82 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 23.83 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23.84 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 23.85 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 |
| 23.86 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 23.87 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 23.88 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 23.89 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 23.90 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 23.91 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 23.92 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 23.93 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 23.94 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 23.95 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 23.96 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 23.97 | | Limpieza de tanque de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 24 | 73152101-013 | Tractor TIGER VIMAN No.119 | Unidad | EVENTO | 1 | 54.599.990 | 54.599.990 |
| 24.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 24.2 | | Cambio de aceite por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 24.3 | | Cambio de Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 33.330 | 33.330 |
| 24.4 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 33.330 | 33.330 |
| 24.5 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 33.330 | 33.330 |
| 24.6 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 14.900.000 | 14.900.000 |
| 24.7 | | Cambio de Filtro de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 24.8 | | Reparacion completa de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 21.300.000 | 21.300.000 |
| 24.9 | | Mantenimiento de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |

Anna Vivian Ocampos A.

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 24.11 | | Bateria de 12 Volt 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 24.12 | | Limpieza del radiador con refrigerante y anticorrosivo | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 24.13 | | Mantenimiento y reparacion del motor de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 24.14 | | Correa del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 24.15 | | Cubierta delantera con c?mara medidas 600x9 industrial | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 24.16 | | Cubierta con c?mara medidas 225/75 R-16 | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 24.17 | | Mantenimiento y reparaci?n del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 25 | 73152101-002 | BARRA PARA B-737 STANLEY7WASP | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25.1 | | Fusibles | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 26 | 73152101-002 | BARRA PARA B-737 STANLEY7WASP | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 26.1 | | Fusibles | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 27 | 73152101-002 | BARRA PARA A340-500/600 | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 27.1 | | Fusibles | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 28 | 73152101-002 | BARRA PARA A318 y 321 WASP | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 28.1 | | Fusibles | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 29 | 73152101-002 | BARRA B-767 STANLEY | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 29.1 | | Fusibles | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 30 | 73152101-021 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas de SAT AIR STAR 94 Nº de Patrimônio : 103.05.18.0003 SAT.AIG | Unidad | EVENTO | 1 | 122.205.000 | 122.205.000 |
| 30.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 30.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 30.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 30.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 30.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 30.6 | | Chequeo del Sistema El?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 30.7 | | Mantenimiento del Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 30.8 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 30.9 | | Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 30.10 | | Mantenimiento de caja de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 30.11 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 30.12 | | Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 30.13 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 30.14 | | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 30.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 30.16 | | Cilindro de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 30.17 | | Motorcito el?ctrico de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 30.18 | | Limpieza de radiador con tapa nueva. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 30.19 | | Mantenimiento de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 30.20 | | Bater?a de 12 Volt 200 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 30.21 | | Cambio de horimetro | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 30.22 | | Cambio de faro rotativo central | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 30.23 | | Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 30.24 | | Mantenimiento y reparaci?n de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 30.25 | | Cambio del protector acr?lico del tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 30.26 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 31 | 73152101-021 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas de SAT AIR STAR TLD. Nº de Patrimônio : 103.03.54.0334 SAT.AIG | Unidad | EVENTO | 1 | 122.205.000 | 122.205.000 |
| 31.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 31.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 31.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 31.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 31.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 31.6 | | Chequeo del Sistema El?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 31.7 | | Mantenimiento del Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 31.8 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 31.9 | | Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 31.10 | | Mantenimiento de caja de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 31.11 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 31.12 | | Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 31.13 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 31.14 | | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 31.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 31.16 | | Cilindro de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 31.17 | | Motorcito el?ctrico de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 31.18 | | Limpieza de radiador con tapa nueva. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 31.19 | | Mantenimiento de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 31.20 | | Bater?a de 12 Volt 200 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 31.21 | | Cambio de horimetro | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 31.22 | | Cambio de faro rotativo central | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 31.23 | | Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 31.24 | | Mantenimiento y reparaci?n de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 31.25 | | Cambio del protector acr?lico del tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 31.26 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 32 | 73152101-021 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas AIR STAR 95 Nº: 103.05.18.0004. SAT.AIG | Unidad | EVENTO | 1 | 122.205.000 | 122.205.000 |
| 32.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 32.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 32.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 32.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |

Abog. Vivian Ocampos
Asesora Jurídica
DINAC

PAC. MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 32.6 | | Chequeo del Sistema El?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 32.7 | | Mantenimiento del Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 32.8 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 32.9 | | Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 32.10 | | Mantenimiento de caja de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 32.11 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 32.12 | | Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 32.13 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 32.14 | | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 32.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 32.16 | | Cilindro de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 32.17 | | Motorcito el?ctrico de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 32.18 | | Limpieza de radiador con tapa nueva. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 32.19 | | Mantenimiento de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 32.20 | | Bater?a de 12 Volt 200 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 32.21 | | Cambio de horimetro | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 32.22 | | Cambio de faro rotativo central | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 32.23 | | Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 32.24 | | Mantenimiento y reparaci?n de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 32.25 | | Cambio del protector acr?lico del tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 32.26 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 33 | 73152101-040 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas pesadas Camión F 350 agua potable con código patrimonial nº: 103-03-54-0210.- | Unidad | EVENTO | 1 | 84.886.500 | 84.886.500 |
| 33.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 33.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 33.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 33.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 33.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 33.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 33.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 33.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 33.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 33.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 33.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 33.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 33.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 33.18 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 33.19 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 33.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 33.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 33.22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33.23 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 33.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 33.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 33.26 | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 33.27 | | Rotula Superior | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 33.28 | | Rotula Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 33.29 | | Brazo Corto de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.30 | | Brazo largo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 33.31 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 33.32 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 33.33 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 33.34 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33.35 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 33.36 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 33.37 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 33.38 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 33.39 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 33.40 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 33.41 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33.42 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 33.43 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 33.44 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 33.45 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 33.46 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 33.47 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 33.48 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 33.49 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 33.50 | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 33.51 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 33.52 | | Juego de Reparo de Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33.53 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 33.54 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 33.55 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 33.56 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33.57 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 33.58 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 33.59 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 33.60 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MIGUEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.61 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 33.62 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 33.63 | | Reparacion de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 33.64 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 33.65 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 33.66 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 33.67 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 33.68 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 33.69 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33.70 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 33.71 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 33.72 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 33.73 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 33.74 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 33.75 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 33.76 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 33.77 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 33.78 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 33.79 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 33.80 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 33.81 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 33.82 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 33.83 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 33.84 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33.85 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 33.86 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 33.87 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 33.88 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 33.89 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 33.90 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 33.9 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 33.92 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 33.93 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 33.94 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 33.95 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 33.96 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 33.97 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 33.98 | | Limpieza de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.99 | | Cambio de Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 33.100 | | Cambio de faro rotativo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 33.101 | | Cambio de faros/ luces estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33.102 | | Cambio de reflector frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 33.103 | | Cambio de los faros reflectores chicos para escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 33.104 | | Cambio de luces de peldano de escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 33.105 | | Cambio de picaporte interno lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 33.106 | | Limpia parabrisas con brazo | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 33.107 | | Reparacion completa de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 33.108 | | Colocacion de No. interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 33.109 | | Manguera de 3/4" para provisi?n de agua potable a la aeronave. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 33.110 | | Cambio de faro de plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 33.111 | | Reparacion de tapizado de asiento/ completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.112 | | Reparacion de Plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 33.1 | | Mantenimiento y reparacion de bomba de agua para suministro a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 34 | 73152101-085 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Camión F 350 desagote con código patrimonial nº: 103-05-18-0006.- | Unidad | EVENTO | 1 | 84.886.500 | 84.886.500 |
| 34.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 34.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 34.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 34.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 34.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 34.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 34.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 34.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 34.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 34.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 34.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 34.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 34.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 34.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 34.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 34.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 34.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 34.18 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 34.19 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 34.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 34.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 34.22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 34.23 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 34.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 34.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 34.26 | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 34.27 | | Rotula Superior | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 34.28 | | Rotula Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.29 | | Brazo Corto de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 34.30 | | Brazo largo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 34.31 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 34.32 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 34.33 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 34.34 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 34.35 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 34.36 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 34.37 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 34.38 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 34.39 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 34.40 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 34.41 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 34.42 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 34.43 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 34.44 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 34.45 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 34.46 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 34.47 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 34.48 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 34.49 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 34.50 | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 34.51 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 34.52 | | Juego de Reparo de Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 34.53 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 34.54 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 34.55 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 34.56 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 34.57 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 34.58 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 4.. | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 34.60 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 34.61 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 34.62 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 34.63 | | Reparacion de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 34.64 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 34.65 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 34.66 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 34.67 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 34.68 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 34.69 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 34.70 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 34.71 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 34.72 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 34.73 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 34.74 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 34.75 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 34.76 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 34.77 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 34.78 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 34.79 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 34.80 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 34.81 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 4.8 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 34.8. | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 34.84 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 34.85 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 34.86 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 34.87 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 34.88 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 34.89 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 34.90 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 34.91 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 34.92 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 34.93 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 34.94 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 34.95 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 34.96 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 34.97 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 34.98 | | Limpieza de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 34.99 | | Cambio de Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 34.100 | | Cambio de faro rotativo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 34.101 | | Cambio de faros/ luces estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 34.102 | | Cambio de reflector frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 34.103 | | Cambio de los faros reflectores chicos para escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 34.104 | | Cambio de luces de peldano de escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 34.105 | | Cambio de picaporte interno lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 34.106 | | Limpia parabrisas con brazo | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 34.107 | | Reparacion completa de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 34.108 | | Colocacion de No. interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 34.109 | | Manguera de 3/4" para provisi?n de agua potable a la aeronave. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 34.110 | | Cambio de faro de plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 34.111 | | Reparacion de tapizado de asiento completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 34.112 | | Reparacion de Plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |

Abog. Vivian O.Campos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.113 | | Mantenimiento y reparacion de bomba de agua para suministro a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 35 | 73152101-042 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas Escalera motorizada Ford.350 código patrimonial nº: 103-05-01.0485.- | Unidad | EVENTO | 1 | 84.886.500 | 84.886.500 |
| 35.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 35.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 35.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 35.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 35.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 35.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 35.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 35.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 35.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 35.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 35.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 35.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 35.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 35.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 35.18 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 35.19 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 35.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 35.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 35.22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35.23 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 35.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 35.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 35.. | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 35.27 | | Rotula Superior | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 35.28 | | Rotula Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 35.29 | | Brazo Corto de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 35.30 | | Brazo largo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 35.31 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 35.32 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 35.33 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 35.34 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35.35 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 35.36 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 35.37 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 35.38 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 35.39 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 35.40 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 35.41 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35.42 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 35.43 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 35.44 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 35.45 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 35.46 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 35.47 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 35.48 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 35.4 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 35.5.. | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 35.51 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 35.52 | | Juego de Reparo de Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35.53 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 35.54 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 35.55 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 35.56 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35.57 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 35.58 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 35.59 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 35.60 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 35.61 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 35.62 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 35.63 | | Reparacion de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 35.64 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 35.65 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 35.66 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 35.67 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 35.68 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 35.69 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35.70 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 35.71 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 35.72 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 35.73 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 35.74 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 35.75 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 35.76 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 35.77 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 35.78 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 35.79 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 35.80 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |

Abog. Vivian Ocampos L.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.81 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 35.82 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 35.83 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 35.84 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35.85 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 35.86 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 35.87 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 35.88 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 35.89 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 35.90 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 35.91 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 35.92 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 35.93 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 35.94 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 35.95 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 35.96 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 35.97 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 35.98 | | Limpieza de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 35.99 | | Cambio de Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 35.100 | | Cambio de faro rotativo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 35.101 | | Cambio de faros/ luces estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35.102 | | Cambio de reflector frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 35.103 | | Cambio de los faros reflectores chicos para escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 35.104 | | Cambio de luces de peldano de escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 35.105 | | Cambio de picaporte interno lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 35.106 | | Limpia parabrisas con brazo | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 35.107 | | Reparacion completa de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 35.108 | | Colocacion de No. interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 35.109 | | Manguera de 3/4" para provisi?n de agua potable a la aeronave. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 35.[illegible] | | Cambio de faro de plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 35. | | Reparacion de tapizado de asiento/ completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 35.112 | | Reparacion de Plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 35.113 | | Mantenimiento y reparacion de bomba de agua para suministro a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 36 | 73152101-042 | Mantenimiento preventivo y corretivo de maquinarias pesadas. Escalera motorizada Ford.350 71 PNUD. 35402AE | Unidad | EVENTO | 1 | 84.886.500 | 84.886.500 |
| 36.1 | | Mano de obra Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 36.3 | | Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 36.4 | | Aceite Diferencial por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 36.5 | | Aceite de direccion por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 36.6 | | Aceite hibraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 36.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 36.8 | | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 36.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 36.10 | | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 36.11 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 36.12 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 36.13 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 36.14 | | Mantenimiento de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 36.15 | | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 36.16 | | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 36.17 | | tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 6 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 36.[illegible] | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 36.20 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 36.21 | | Mano de obra por reparacion de tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 36.22 | | Amortiguador delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 36.23 | | Munequin | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 36.24 | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 36.25 | | Reten de Masa | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 36.26 | | Grasa por Kilo | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 36.27 | | Rotula Superior | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 36.28 | | Rotula Inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 36.29 | | Brazo Corto de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36.30 | | Brazo largo de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 36.31 | | Mantenimiento de Sin Fin direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 36.32 | | Cruzeta columna Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 36.33 | | Buje de columna de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 36.34 | | Macho y hembra de columna direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 36.35 | | Reparacion y alineacion de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 36.36 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 36.37 | | Macho y hembra de Cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 36.38 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 36.39 | | Palier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 36.40 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 36.41 | | Planetario diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 36.42 | | Satelite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 36.43 | | Ruleman de pinon | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 36.44 | | Reten diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 36.45 | | Junta tapa diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 36.46 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 36.47 | | Reten de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 36.48 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 36.49 | | Rectificacion de tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |

Abog. Vivian Scalmpoa
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.50 | | Zapata de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 36.51 | | Pastilla de freno delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 36.52 | | Juego de Reparo de Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 36.53 | | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 36.54 | | fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 | 29.000 |
| 36.55 | | Manguera de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 36.56 | | Bomba Central de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 36.57 | | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 36.58 | | Hoja de Elastico Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 36.59 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 36.60 | | Buje de Elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 36.61 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 36.62 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 36.63 | | Reparacion de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 36.64 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 36.65 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 36.66 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 36.67 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 36.68 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| 36.69 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 36.70 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 36.71 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 36.72 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 36.73 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 36.74 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 36.75 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 36.76 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 36.77 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 36.78 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 36.79 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 36.80 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 36.81 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 36.82 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 36.83 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 36.84 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 36.85 | | Rectificacion Completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 36.86 | | Mano de Obra mecanica por Reparacion de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 36.87 | | Reparacion de sistema de luces completo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 36.88 | | Mantenimiento de bomba hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 36.89 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 36.90 | | Mantenimiento de caja de Comando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 36.91 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 36.92 | | Bateria | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 36.93 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 36.94 | | Mantenimiento de Alaternador | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 36.95 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 36.96 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 36.97 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 36.98 | | Limpieza de Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36.99 | | Cambio de Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 36.100 | | Cambio de faro rotativo | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 36.101 | | Cambio de faros/ luces estabilizador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 36.102 | | Cambio de reflector frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 36.103 | | Cambio de los faros reflectores chicos para escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 36.104 | | Cambio de luces de peldano de escalera | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 36.105 | | Cambio de picaporte interno lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 36.106 | | Limpia parabrisas con brazo | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 36.107 | | Reparacion completa de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 36.108 | | Colocacion de No. interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 36.109 | | Manguera de 3/4" para provisi?n de agua potable a la aeronave. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 36.110 | | Cambio de faro de plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 36.111 | | Reparacion de tapizado de asiento/ completo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36.112 | | Reparacion de Plataforma | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 36.113 | | Mantenimiento y reparacion de bomba de agua para suministro a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 37 | 73152101-038 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos SAT. Cinta móvil HOBART Nro 28 PNUD | Unidad | EVENTO | 1 | 46.019.750 | 46.019.750 |
| 37.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 37.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 37.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 37.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 37.6 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 18.600.000 | 18.600.000 |
| 37.7 | | Mantenimiento de bomba inyectora y picos iyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 37.8 | | Limpieza del radiador con refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 37.9 | | Engrase General | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 37.10 | | Cambio de cabo estrangulador | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 37.11 | | Cubiertas medidas 7.35-14 | Unidad | EVENTO | 1 | 585.000 | 585.000 |
| 37.12 | | Bater?a de 12 Volt 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 37.13 | | Mantenimiento de alternador y arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 37.14 | | Mantenimiento del sistema el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 37.15 | | Mantenimiento del sistema hidr?ulico | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 37.16 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 37.17 | | Reparaci?n del faro de tablero radiolizquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 37.18 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.19 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37.20 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 38 | 73152101-038 | Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas pesadas. Cinta transportadora móvil WOLLARD nro. 105 C.P. Nro. 103-03-54-0209.- | Unidad | EVENTO | 1 | 46.019.750 | 46.019.750 |
| 38.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 38.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 38.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 38.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 38.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 58.250 | 58.250 |
| 38.6 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 18.600.000 | 18.600.000 |
| 38.7 | | Mantenimiento de bomba inyectora y picos iyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 38.8 | | Limpieza del radiador con refrigerante | Unidad | EVENTO | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 38.9 | | Engrase General | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 38.10 | | Cambio de cabo estrangulador | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 38.11 | | Cubiertas medidas 7.35-14 | Unidad | EVENTO | 1 | 585.000 | 585.000 |
| 38.12 | | Bater?a de 12 Volt 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 38.13 | | Mantenimiento de alternador y arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 38.14 | | Mantenimiento del sistema el?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 38.15 | | Mantenimiento del sistema hidr?ulico | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 38.16 | | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 38.17 | | Reparaci?n del faro de tablero lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 38.18 | | Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 38.19 | | Tapizado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 38.20 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 39 | 73152101-051 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Elevador Nro 1 con código patrimonial : 103-05-01-0005.-AIR MARREL LAM 14.000.-. | Unidad | EVENTO | 1 | 197.003.500 | 197.003.500 |
| 39.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 39.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 39.3 | | Aceite Hidraulico 68 por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 39.4 | | Filtro de Aire Primario | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 39.5 | | Filtro de Aire Secundario | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 39.6 | | Filtro de Aceite Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 39.7 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 39.8 | | Filtro Hidraulico de Metal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 39.9 | | Filtro de trampa de agua de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 39.10 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 39.11 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 39.12 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 39.13 | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 39.14 | | Bombin de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 39.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 39.16 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.17 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 39.18 | | Mantenimiento General del sistema Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 18.500.000 | 18.500.000 |
| 39.19 | | Mantenimiento del comando Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 39.20 | | Mantenimiento general de todas las electrovalvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 39.21 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 39.22 | | Limpieza de tanque hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.23 | | Mantenimiento de Bomba de Giro de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 39.24 | | Mantenimiento de Bomba arrastra Pallet | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 39.25 | | Cambio de sensor de aproximacion | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 39.26 | | Cambio densor de fin de carrera | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 39.27 | | Cambio de Ruleman principal de Giro de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 27.500.000 | 27.500.000 |
| 39.28 | | Cambio de ruedas macizas trasera con rulemanes. | Unidad | EVENTO | 1 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 39.29 | | Ruedita de goma plataforma trasera arrastre pallet. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 39.30 | | Limpieza y engrase general. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 39.31 | | Rueditas giratoria | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 39.32 | | Electrovalvula con enchufe chico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 39.33 | | Electrovalvula con enchufe grande | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 39.34 | | Bateria de 12Volt 150 ampers | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 39.35 | | Tambor con llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 39.36 | | Mantenimiento completo del sistema de luces | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 39.37 | | Faros delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 39.38 | | Faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 39.39 | | Llave general de corte electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 39.40 | | Reparacion de Modulo del sistema elecrico | Unidad | EVENTO | 1 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 39.41 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 39.42 | | Mantenimiento de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 39.43 | | Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 39.44 | | Bulbo de presion de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 39.45 | | Bulbo de presion Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 39.46 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 39.47 | | Camara | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 39.48 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 39.49 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 39.50 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 39.51 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 225.000 | 225.000 |
| 39.52 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 39.53 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 39.54 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 39.55 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 39.56 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 39.57 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |

Abog. Vivian Ocampos
Asesora Jurídica
DINAC

PAC. MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.58 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 39.59 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 39.60 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 39.61 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 39.62 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 39.63 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 39.64 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 39.65 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 369.000 | 369.000 |
| 39.66 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 39.67 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 39.68 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 39.69 | | Reparacion de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 39.70 | | Tapa de Rdiador | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 39.71 | | Manguera superior de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.500 | 600.500 |
| 39.72 | | Manguera inferior de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.500 | 600.500 |
| 40 | 73152101-051 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Elevador AIR MARREL Nro: 2 con código patrimonial : 103-05-01-1629.- | Unidad | EVENTO | 1 | 197.003.500 | 197.003.500 |
| 40.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 40.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 40.3 | | Aceite Hidraulico 68 por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 40.4 | | Filtro de Aire Primario | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 40.5 | | Filtro de Aire Secundario | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 40.6 | | Filtro de Aceite Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 40.7 | | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 40.8 | | Filtro Hidraulico de Metal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 40.9 | | Filtro de trampa de agua de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 40.10 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 40.11 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 40.12 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| [illegible] | | Mantenimiento de pico Inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 40.14 | | Bombin de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 40.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 40.16 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 40.17 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 40.18 | | Mantenimiento General del sistema Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 18.500.000 | 18.500.000 |
| 40.19 | | Mantenimiento del comando Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 40.20 | | Mantenimiento general de todas las electrovalvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 40.21 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 40.22 | | Limpieza de tanque hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 40.23 | | Mantenimiento de Bomba de Giro de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 40.24 | | Mantenimiento de Bomba arrastra Pallet | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 40.25 | | Cambio de sensor de aproximacion | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 40.26 | | Cambio densor de fin de carrera | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 40.27 | | Cambio de Ruleman principal de Giro de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 27.500.000 | 27.500.000 |
| 40.28 | | Cambio de ruedas macizas trasera con rulemanes. | Unidad | EVENTO | 1 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 40.29 | | Ruedita de goma plataforma trasera arrastre pallet. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 40.30 | | Limpieza y engrase general. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 40.31 | | Rueditas giratoria | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 40.32 | | Electrovalvula con enchufe chico | Unidad | EVENTO | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 40.33 | | Electrovalvula con enchufe grande | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 40.34 | | Bateria de 12Volt 150 ampers | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 40.35 | | Tambor con llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| [illegible] | | Mantenimiento completo del sistema de luces | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| [illegible] | | Faros delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 40.38 | | Faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 40.39 | | Llave general de corte electrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 40.40 | | Reparacion de Modulo del sistema elecrico | Unidad | EVENTO | 1 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 40.41 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 40.42 | | Mantenimiento de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 40.43 | | Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 40.44 | | Bulbo de presion de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 40.45 | | Bulbo de presion Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 40.46 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 40.47 | | Camara | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 40.48 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 40.49 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 40.50 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 40.51 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 225.000 | 225.000 |
| 40.52 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 40.53 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 40.54 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 40.55 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 40.56 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 40.57 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| 40.58 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 40.59 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 40.60 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 40.61 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 40.62 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 40.63 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 40.64 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 40.65 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 369.000 | 369.000 |
| 40.66 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 40.67 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |

Abog. Vivian Ocampos K.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.68 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 40.69 | | Reparacion de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 40.70 | | Tapa de Rdiador | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 40.71 | | Manguera superior de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.500 | 600.500 |
| 40.72 | | Manguera inferior de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.500 | 600.500 |
| 41 | 73152101-039 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Generador 91. Nº de Pat.: 103.05.12.0002. | Unidad | EVENTO | 1 | 63.759.000 | 63.759.000 |
| 41.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 41.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 41.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 41.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 41.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 41.6 | | Mantenimiento de bomba inyectora y Picos Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 41.7 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 41.8 | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 41.9 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 41.10 | | Mantenimiento de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 41.11 | | Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY | Unidad | EVENTO | 1 | 21.200.000 | 21.200.000 |
| 41.12 | | Mantenimiento de Frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 41.13 | | Engrase General | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 41.14 | | Correas | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 41.15 | | Limpieza del tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 41.16 | | Bater?a de 12 Volt 110 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 41.17 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 41.18 | | Calibraci?n de entrega, suministro de voltaje a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 41.19 | | Pulido | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 41.20 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 41.21 | | Pulsor output No. 1 No. 2 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 42 | 73152101-039 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Generador 92 Marca HOBART 120 CZ4P5. C.P: 103-05-12-0001. | Unidad | EVENTO | 1 | 63.759.000 | 63.759.000 |
| 42.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 42.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 42.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 42.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 42.6 | | Mantenimiento de bomba inyectora y Picos Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 42.7 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 42.8 | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 42.9 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 42.10 | | Mantenimiento de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 42.11 | | Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY | Unidad | EVENTO | 1 | 21.200.000 | 21.200.000 |
| 42.12 | | Mantenimiento de Frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 42.13 | | Engrase General | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 42.14 | | Correas | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 42.15 | | Limpieza del tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 42.16 | | Bater?a de 12 Volt 110 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 42.17 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 42.18 | | Calibraci?n de entrega, suministro de voltaje a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 42.19 | | Pulido | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 42.20 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 42.21 | | Pulsor output No. 1 No. 2 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 43 | 73152101-039 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas pesadas GENERADOS T.L.D GEEM GPUM 18.E.CPU 28 C.P. Nº: 25005-05-18-0019.- | Unidad | EVENTO | 1 | 63.759.000 | 63.759.000 |
| 43.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 43.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 43.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 43.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 43.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 63.000 | 63.000 |
| 43.6 | | Mantenimiento de bomba inyectora y Picos Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 43.7 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 43.8 | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 43.9 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 43.10 | | Mantenimiento de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 43.11 | | Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY | Unidad | EVENTO | 1 | 21.200.000 | 21.200.000 |
| 43.12 | | Mantenimiento de Frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 43.13 | | Engrase General | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 43.14 | | Correas | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 43.15 | | Limpieza del tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 43.16 | | Bater?a de 12 Volt 110 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 43.17 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 43.18 | | Calibraci?n de entrega, suministro de voltaje a la aeronave | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 43.19 | | Pulido | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 43.20 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 43.21 | | Pulsor output No. 1 No. 2 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 44 | 73152101-019 | Mantenimiento preventivo y correctivo de monta carga Hyster de S.A.T. A. I.G com código patrimonial nº: 103-05-1- 0446.- | Unidad | EVENTO | 1 | 103.507.000 | 103.507.000 |
| 44.1 | | Mano de obra por mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 44.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 44.3 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 44.4 | | Aceite Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 44.5 | | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 | 480.000 |
| 44.6 | | Flitro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 44.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 44.8 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |

Abog. Vivian Ocampos
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 310.000 | 310.000 |
| 44.10 | | Porta Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 44.11 | | Porta Filtro de trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 44.12 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 44.13 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 44.14 | | Bombin de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 |
| 44.15 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 44.16 | | Mantenimiento de picosInyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 44.17 | | Masa del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 44.18 | | Ruleman de masa del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 44.19 | | Eje Principal de rueda del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 44.20 | | Buje de Bronce del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| 44.21 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 44.22 | | Cambio de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 44.23 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 44.24 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 44.25 | | Ruleman de corona Volante | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 44.26 | | Corona Volante | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 44.27 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 44.28 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 44.29 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 44.30 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 44.31 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 44.32 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 44.33 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 44.34 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 44.35 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 44.36 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 44.37 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 44.38 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 44.40 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 44.41 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 |
| 44.42 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 495.000 | 495.000 |
| 44.43 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 156.000 | 156.000 |
| 44.44 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 354.000 | 354.000 |
| 44.45 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.300 | 1.200.300 |
| 44.46 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 975.000 | 975.000 |
| 44.47 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 712.000 | 712.000 |
| 44.48 | | Reparacion de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 44.49 | | Tapa de Rdiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 44.50 | | Manguera superior de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 910.000 | 910.000 |
| 44.51 | | Manguera inferior de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 910.000 | 910.000 |
| 44.52 | | Prisionero y tuerca de masa de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 44.53 | | Rectificacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 44.54 | | Desarmado y armado de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 44.55 | | Buje Oscilante | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 44.56 | | Cubierta delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 44.57 | | Camara para Cubierta Delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 44.58 | | Cubierta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 44.59 | | Camara para Cubierta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 44.60 | | Tapizado de Asiento | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 44.61 | | Pintura Completa | Unidad | EVENTO | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 44.62 | | Reparacion de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 9.784.000 | 9.784.000 |
| 44 | | Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 44.64 | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 44.65 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 44.66 | | Faro Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 44.67 | | Faro Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 44.68 | | Cableado completo a nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 44.69 | | Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 44.70 | | Bulbo de presion de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 44.71 | | Reparacion de cano de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 239.200 | 239.200 |
| 44.72 | | Reparacion de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 44.73 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 44.74 | | Reten de Masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 44.75 | | Reparacion de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 44.76 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 44.77 | | Engrase general de la Maquina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 44.78 | | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 44.79 | | Reparacion de asiento de ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 44.80 | | reparacion de asiento de reten de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 44.81 | | Mantenimiento del Orbitrol de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 45 | 73152101-019 | Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Monta carga Clark C 500.- de SAT AIG cód. pat. nº: 103.05.1.0481 | Unidad | EVENTO | 1 | 103.507.000 | 103.507.000 |
| 45.1 | | Mano de obra por mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 45.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 45.3 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 45.4 | | Aceite Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 45.5 | | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 | 480.000 |
| 45.6 | | Flitro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 45.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 45.8 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 45.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 310.000 | 310.000 |
| 45.10 | | Porta Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAOLA MICHAELI MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.11 | | Porta Filtro de trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 45.12 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 45.13 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 45.14 | | Bombin de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 |
| 45.15 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 45.16 | | Mantenimiento de picosInyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 45.17 | | Masa del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 45.18 | | Ruleman de masa del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 45.19 | | Eje Principal de rueda del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 45.20 | | Buje de Bronce del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| 45.21 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 45.22 | | Cambio de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 45.23 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 45.24 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 45.25 | | Ruleman de corona Volante | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 45.26 | | Corona Volante | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 45.27 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 45.28 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 45.29 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 45.30 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 45.31 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 45.32 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 45.33 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 45.34 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 45.35 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 45.36 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 45.37 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 45.38 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 45.39 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 45.40 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 |
| 45.42 | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 495.000 | 495.000 |
| 45.43 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 156.000 | 156.000 |
| 45.44 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 354.000 | 354.000 |
| 45.45 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.300 | 1.200.300 |
| 45.46 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 975.000 | 975.000 |
| 45.47 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 712.000 | 712.000 |
| 45.48 | | Reparacion de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 45.49 | | Tapa de Rdiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 45.50 | | Manguera superior de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 910.000 | 910.000 |
| 45.51 | | Manguera inferior de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 910.000 | 910.000 |
| 45.52 | | Prisionero y tuerca de masa de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 45.53 | | Rectificacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 45.54 | | Desarmado y armado de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 45.55 | | Buje Oscilante | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 45.56 | | Cubierta delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 45.57 | | Camara para Cubierta Delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 45.58 | | Cubierta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 45.59 | | Camara para Cubierta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 45.60 | | Tapizado de Asiento | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 45.61 | | Pintura Completa | Unidad | EVENTO | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 45.62 | | Reparacion de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 9.784.000 | 9.784.000 |
| 45.63 | | Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 45. | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 45. | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 45.66 | | Faro Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 45.67 | | Faro Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 45.68 | | Cableado completo a nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 45.69 | | Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 45.70 | | Bulbo de presion de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 45.71 | | Reparacion de cano de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 239.200 | 239.200 |
| 45.72 | | Reparacion de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 45.73 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 45.74 | | Reten de Masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 45.75 | | Reparacion de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 45.76 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 45.77 | | Engrase general de la Maquina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 45.78 | | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 45.79 | | Reparacion de asiento de ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 45.80 | | reparacion de asiento de reten de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 45.81 | | Mantenimiento del Orbitrol de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 46 | 73152101-019 | Mantenimiento preventivo y corretivo de maquinas pesadas. Monta carga LIUN GONG con. código patrimonial nº: 103.05.18.0011 SAT.AIG | Unidad | EVENTO | 1 | 103.507.000 | 103.507.000 |
| 46.1 | | Mano de obra por mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 46.2 | | Aceite Motor por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 46.3 | | Aceite de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 46.4 | | Aceite Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 | 40.000 |
| 46.5 | | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 | 480.000 |
| 46.6 | | Flitro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 46.7 | | Filtro de aceite motor | Unidad | EVENTO | 1 | 395.000 | 395.000 |
| 46.8 | | Filtro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 46.9 | | Filtro Trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 310.000 | 310.000 |
| 46.10 | | Porta Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 46.11 | | Porta Filtro de trampa de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |

Abog. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.12 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 46.13 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 46.14 | | Bombin de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 |
| 46.15 | | Mantenimiento de Bomba Inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 46.16 | | Mantenimiento de picosInyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 46.17 | | Masa del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 46.18 | | Ruleman de masa del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 46.19 | | Eje Principal de rueda del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 46.20 | | Buje de Bronce del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| 46.21 | | Mantenimiento de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 5.900.000 | 5.900.000 |
| 46.22 | | Cambio de Bomba Hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 46.23 | | Manguera Hidraulica de alta presion | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 46.24 | | Reparacion de cilindro Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 46.25 | | Ruleman de corona Volante | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 46.26 | | Corona Volante | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 46.27 | | Regulacion de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 |
| 46.28 | | Juego de Valvulas Admision | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 46.29 | | Juego de Valvulas Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 46.30 | | Reten de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 46.31 | | Juego de guias de Valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 46.32 | | Rectificacion completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 46.33 | | Junta Tapa Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 46.34 | | Junta Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 46.35 | | Tapon de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 46.36 | | Junta Carter | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 46.37 | | Juego de juntas Completo con todos los retenes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 46.38 | | Juego de Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 46.39 | | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 46.40 | | Juego de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 46.41 | | Juego de Casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 |
| | | Juego de casquillos de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 495.000 | 495.000 |
| 46.43 | | Juego de Calce Lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 156.000 | 156.000 |
| 46.44 | | Juego de bujes de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 354.000 | 354.000 |
| 46.45 | | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.300 | 1.200.300 |
| 46.46 | | Bomba de Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 975.000 | 975.000 |
| 46.47 | | Brazo de Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 712.000 | 712.000 |
| 46.48 | | Reparacion de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 46.49 | | Tapa de Rdiador | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 46.50 | | Manguera superior de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 910.000 | 910.000 |
| 46.51 | | Manguera inferior de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 910.000 | 910.000 |
| 46.52 | | Prisionero y tuerca de masa de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 46.53 | | Rectificacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 46.54 | | Desarmado y armado de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 46.55 | | Buje Oscilante | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 46.56 | | Cubierta delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 46.57 | | Camara para Cubierta Delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 46.58 | | Cubierta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 46.59 | | Camara para Cubierta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 46.60 | | Tapizado de Asiento | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 46.61 | | Pintura Completa | Unidad | EVENTO | 1 | 9.800.000 | 9.800.000 |
| 46.62 | | Reparacion de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 9.784.000 | 9.784.000 |
| 46.63 | | Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria | Unidad | EVENTO | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 46.64 | | Mantenimiento de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 6 | | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| 4 | | Faro Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 46.67 | | Faro Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 46.68 | | Cableado completo a nuevo | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 46.69 | | Bulbo de Temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 46.70 | | Bulbo de presion de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 46.71 | | Reparacion de cano de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 239.200 | 239.200 |
| 46.72 | | Reparacion de sistema de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 46.73 | | Ruleman de masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 46.74 | | Reten de Masa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 46.75 | | Reparacion de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 46.76 | | Liquido refrigerante por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 |
| 46.77 | | Engrase general de la Maquina | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 46.78 | | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 46.79 | | Reparacion de asiento de ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 46.80 | | reparacion de asiento de reten de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 46.81 | | Mantenimiento del Orbitrol de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 47 | 73152101-021 | Remolcador RUCKER de SAT .AIG S/N código Pat | Unidad | EVENTO | 1 | 164.019.500 | 164.019.500 |
| 47.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 47.2 | | Cambio de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 38.500 | 38.500 |
| 47.3 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 47.4 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 47.5 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| 47.6 | | Chequeo del Sistema El?ctrico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 47.7 | | Mantenimiento del Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 47.8 | | Reparacion completa de motor Caterpillar | Unidad | EVENTO | 1 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| 47.9 | | Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 47.10 | | Mantenimiento de caja de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 47.11 | | Cubierta | Unidad | EVENTO | 1 | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 47.12 | | Chaperia y Pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 47.13 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |

Abga. Vivian Ocampos A.
Asesora Jurídica
DINAC

PACIFICO RAUL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.14 | | Cambio de reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 47.15 | | Limpieza de tanque del combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 47.16 | | Cilindro de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 47.17 | | Motorcito electrico de bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 47.18 | | Limpieza de radiador con tapa nueva. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 47.19 | | Mantenimiento de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 47.20 | | Bateria de 12 Volt 200 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 47.21 | | Cambio de horimetro | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 47.22 | | Cambio de faro rotativo central | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 47.23 | | Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 47.24 | | Mantenimiento y reparacion de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 47.25 | | Cambio del protector acrilico del tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 47.26 | | Reparacion de diferencial trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 47.27 | | Corona y pinon diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 47.28 | | Reparacion de reductora | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 47.29 | | Alineacion y Balanceo de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 47.30 | | Cruzeta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 47.31 | | Centralizador de cardan | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 47.32 | | Zapata de Freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 47.33 | | Servo freno Hidraulico | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 47.34 | | Rectificacion de disco de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 47.35 | | Pastillas de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 47.36 | | Juego de reparo de mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 47.37 | | Manguera de Combustible por metro | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 47.38 | | Abrazadera | Unidad | EVENTO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 47.39 | | Hoja de elastico Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 47.40 | | Centro elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 47.41 | | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 47.42 | | Grampa de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 47.43 | | Reparacion de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | Ruleman de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 47.45 | | reten de masa | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 47.46 | | Juego de reparo de Punta eje ( bujes, pernos, Calce de bronce) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 47.47 | | Numero interno y logotipo de la DINAC | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 48 | 73152101-013 | Mantenimiento de tractor Clark Nro. 89 de SAT.AIG código patrimonial : 103-05-01-0492 . | Unidad | EVENTO | 1 | 54.599.990 | 54.599.990 |
| 48.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 48.2 | | Cambio de aceite por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 48.3 | | Cambio de Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 33.330 | 33.330 |
| 48.4 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 33.330 | 33.330 |
| 48.5 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 33.330 | 33.330 |
| 48.6 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 14.900.000 | 14.900.000 |
| 48.7 | | Cambio de Filtro de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 48.8 | | Reparacion completa de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 21.300.000 | 21.300.000 |
| 48.9 | | Mantenimiento de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 48.10 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 48.11 | | Bateria de 12 Volt 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 48.12 | | Limpieza del radiador con refrigerante y anticorrosivo | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 48.13 | | Mantenimiento y reparacion del motor de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 48.14 | | Correa del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 48.15 | | Cubierta delantera con c?mara medidas 600x9 industrial | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 48.16 | | Cubierta con c?mara medidas 225/75 R-16 | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 48.17 | | Mantenimiento y reparaci?n del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 49 | 73152101-013 | Mantenimiento de tractor T.L.D. de SAT .AIG código patrimonial: 25005-05-28-0017.- | Unidad | EVENTO | 1 | 54.599.990 | 54.599.990 |
| 49.1 | | Mantenimiento general de motor-mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 49.2 | | Cambio de aceite por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 49.3 | | Cambio de Aceite de caja por litro | Unidad | EVENTO | 1 | 33.330 | 33.330 |
| 49.4 | | Cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 33.330 | 33.330 |
| 49.5 | | Cambio de filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 33.330 | 33.330 |
| 49.6 | | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 14.900.000 | 14.900.000 |
| 49.7 | | Cambio de Filtro de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 49.8 | | Reparacion completa de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 21.300.000 | 21.300.000 |
| 49.9 | | Mantenimiento de transmision | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 49.10 | | Reparacion completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 49.11 | | Bateria de 12 Volt 90 amper | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 49.12 | | Limpieza del radiador con refrigerante y anticorrosivo | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 49.13 | | Mantenimiento y reparacion del motor de arranque y alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 49.14 | | Correa del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 |
| 49.15 | | Cubierta delantera con c?mara medidas 600x9 industrial | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 49.16 | | Cubierta con c?mara medidas 225/75 R-16 | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 49.17 | | Mantenimiento y reparaci?n del tren delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | | | | | | Precio Total | 4.260.493.468 |

Edgar Rodriguez

Abog. Vivian Ocampos
Asesora Jurídica
DINAC

PAC MICHAEL MACIEL
GERENTE DE OPERACIONES
AISP - DINAC