PARAGUAY TODOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripcion del llamado: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

Item	Codigo de Catalogo	Cantidad Adjudicada	Unidad de Medida	DESCRIPCION	INGET S.R.L.		ARQ. ANIBAL AYALA		Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
					PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL
1				SECCION FISIOTERAPIA NIÑOS						
1.1				*ALBAÑILERIA Y PINTURA*						
1.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de H° A°	34.580	1.729.000	62.500	3.125.000	45.500	2.275.000
1.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	16.625	249.375	18.500	277.500	26.000	390.000
1.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	5.453	109.060	9.500	190.000	10.400	208.000
1.1.4	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	148.960	148.960	1.000.000	1.000.000	3.120.000	3.120.000
2				*SECCION FISIOTERAPIA ADULTOS*						
2.1				*ALBAÑILERIA Y PINTURA*						
2.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de H° A°	34.580	1.729.000	62.500	3.125.000	45.500	2.275.000
2.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	16.625	249.375	18.500	277.500	26.000	390.000
2.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	5.453	109.060	9.500	190.000	10.400	208.000
2.1.4	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	148.960	148.960	1.000.000	1.000.000	2.600.000	2.600.000
3				*TALLER DE MUSICA*						0
3.1				*ALBAÑILERIA Y PINTURA*						0
3.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de H° A°	34.580	1.729.000	62.500	3.125.000	45.500	2.275.000
3.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	16.625	249.375	18.500	277.500	26.000	390.000
3.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	5.453	109.060	9.500	190.000	10.400	208.000
4				*UNIDAD DE ESTIMULACION TEMPRANA*						0
4.1				ALBAÑILERIA Y PINTURA						0
4.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de H° A°	34.580	1.729.000	62.500	3.125.000	45.500	2.275.000
4.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	16.625	249.375	18.500	277.500	26.000	390.000
4.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	5.453	109.060	9.500	190.000	10.400	208.000

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA ADMINISTRACION

Lic. Lourdes F. Díaz
Jefa de Adquisicion
INPRO

PARAGUAY TODOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuadro Comparativo de Ofertas

escripcion del llamado: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

4.1.4	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	148.960	148.960	1.000.000	1.000.000	3.120.000	3.120.000
5				***SECCION ADMISION Y ARCHIVO***						0
5.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***						0
5.1.1	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	148.960	148.960	1.000.000	1.000.000	2.600.000	2.600.000
6				***SECCION TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA***						0
6.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***						0
6.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de H° A°	34.580	1.729.000	62.500	3.125.000	45.500	2.275.000
6.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	16.625	249.375	18.500	277.500	26.000	390.000
6.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	5.453	109.060	9.500	190.000	10.400	208.000
6.1.4	72101601-002	1	GL.	Reparación de cielo raso	66.500	66.500	1.000.000	1.000.000	1.560.000	1.560.000
7				***SECCION ENFERMERIA***						
7.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***						
7.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de H° A°	34.580	1.729.000	62.500	3.125.000	45.500	2.275.000
7.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	16.625	249.375	18.500	277.500	26.000	390.000
7.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	5.453	109.060	9.500	190.000	10.400	208.000
7.2				***CARPINTERIA***						
7.2.1	72102602-009	6	M2	Mampara tipo eucatex 1,50 x 1,50 mts. c/ puerta 0,70 x 2,10 - Area Odontologia	179.550	1.077.300	150.000	900.000	234.000	1.404.000
8				***SECCION TALLER***						
8.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***						
8.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de H° A°	34.580	1.729.000	62.500	3.125.000	45.500	2.275.000
8.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	16.625	249.375	18.500	277.500	26.000	390.000
8.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	5.453	109.060	9.500	190.000	10.400	208.000
8.1.4	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	148.960	148.960	1.000.000	1.000.000	1.950.000	1.950.000
9				***SECCION LABORATORIO***						
9.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***						
9.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de H° A°	34.580	1.729.000	62.500	3.125.000	45.500	2.275.000
9.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	16.625	249.375	18.500	277.500	26.000	390.000
9.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	5.453	109.060	9.500	190.000	10.400	208.000
9.1.4	72101601-002	12	M2	Reposición de placas faltantes de cielo raso	16.625	199.500	85.000	1.020.000	156.000	1.872.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA - INPRO - ADMINISTRACIÓN

Lic. Lourdes F. Díaz Ch
Jefa de Adquisiciones
INPRO

PARAGUAY TODOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripcion del llamado: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

9.1.5	72101601-001	1	GL.	Extensión de cañeria de P.V.C. de 40 m., para desague pluvial en techo	728.840	728.840	1.400.000	1.400.000	390.000	390.000
10				***SECCION SERVICIOS GENERALES***						
10.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***						
10.1.1	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	148.960	148.960	1.000.000	1.000.000	1.950.000	1.950.000
10.1.1	72101601-002	10	M2	Reposición de placa de cielo raso	16.625	166.250	85.000	850.000	156.000	1.560.000
11				***SECCION DIRECCION GENERAL***						
11.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***						
11.1.1	72101601-002	10	M2	Reposición de cielo raso faltante	16.625	166.250	85.000	850.000	156.000	1.560.000
12				***TRABAJOS EXTERIORES***						
12.1				***GALERIAS DE VINCULACION DE H°A°***						
12.1.1	72101601-001	120	M2	Impermeabilización de losa de Hº Aº en el sector de juntas de dilatación	34.580	4.149.600	65.000	7.800.000	45.500	5.460.000
13				***SECCION INSERCION LABORAL***						
13.1				***CARPINTERIA***						
13.1.1	72102602-007	16	M2	Mampara tipo eucatex 7,6 x 2,10 mts., c/ puerta 0,70 x 2,10	178.220	2.851.520	150.000	2.400.000	182.000	2.912.000
				Totales de precios		**26.999.000**		**50.960.000**		**55.042.000**

Lic. Lourdes F. Díaz Ch.
Jefa de Adquisiciones
INPRO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA INPRO ADQUISICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA INPRO ADMINISTRACIÓN

PARAGUAY TODOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Presidencia de la República del Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripcion del llamado: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

Item	Codigo de Catalogo	Cantidad Adjudicada	Unidad de Medida	DESCRIPCION	V & V S.A.		FMP Ingenieria		Horizonte S.R.L.		Ybytyruzu C.I.C.S.A.	
					PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO + IVA	PRECIO TOTAL
1				**SECCION FISIOTERAPIA NIÑOS**								
1.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***								
1.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de Hº Aº	100.000	5.000.000	122.000	6.100.000	128.000	6.400.000	133.000	6.650.000
1.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	22.500	337.500	29.700	445.500	28.800	432.000	29.925	448.875
1.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	12.500	250.000	16.500	330.000	16.000	320.000	16.625	332.500
1.1.4	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	187.500	187.500	247.500	247.500	240.000	240.000	249.375	249.375
2				***SECCION FISIOTERAPIA ADULTOS***								
2.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***								
2.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de Hº Aº	100.000	5.000.000	122.000	6.100.000	128.000	6.400.000	133.000	6.650.000
2.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	22.500	337.500	29.700	445.500	28.800	432.000	29.925	448.875
2.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	12.500	250.000	16.500	330.000	16.000	320.000	16.625	332.500
2.1.4	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	187.500	187.500	247.500	247.500	240.000	240.000	249.375	249.375
3				***TALLER DE MUSICA***								
3.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***								
3.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de Hº Aº	100.000	5.000.000	122.000	6.100.000	128.000	6.400.000	133.000	6.650.000
3.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	22.500	337.500	29.700	445.500	28.800	432.000	29.925	448.875
3.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	12.500	250.000	16.500	330.000	16.000	320.000	16.625	332.500
4				***UNIDAD DE ESTIMULACION TEMPRANA***								
4.1				ALBAÑILERIA Y PINTURA								
4.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de Hº Aº	100.000	5.000.000	122.000	6.100.000	128.000	6.400.000	133.000	6.650.000
4.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	22.500	337.500	29.700	445.500	28.800	432.000	29.925	448.875
4.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	12.500	250.000	16.500	330.000	16.000	320.000	16.625	332.500
4.1.4	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	187.500	187.500	247.500	247.500	240.000	240.000	249.375	249.375
5				***SECCION ADMISION Y ARCHIVO***								
5.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***								
5.1.1	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	187.500	187.500	247.500	247.500	240.000	240.000	249.375	249.375
6				***SECCION TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA***								
6.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***								
6.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de Hº Aº	100.000	5.000.000	122.000	6.100.000	128.000	6.400.000	133.000	6.650.000
6.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	22.500	337.500	29.700	445.500	28.800	432.000	29.925	448.875
6.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	12.500	250.000	16.500	330.000	16.000	320.000	16.625	332.500
6.1.4	72101601-002	1	GL.	Reparación de cielo raso	187.500	187.500	247.500	247.500	240.000	240.000	249.375	249.375

PARAGUAY TODOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuadro Comparativo de Ofertas

scripcion del llamado: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

7				***SECCION ENFERMERIA***								
7.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***								
7.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de Hº Aº	100.000	5.000.000	122.000	6.100.000	128.000	6.400.000	133.000	6.650.000
7.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	22.500	337.500	29.700	445.500	28.800	432.000	29.925	448.875
7.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	12.500	250.000	16.500	330.000	16.000	320.000	16.625	332.500
7.2				***CARPINTERIA***								
7.2.1	72102602-009	6	M2	Mampara tipo eucatex 1,50 x 1,50 mts., c/ puerta 0,70 x 2,10 - Area Odontología	220.000	1.320.000	237.600	1.425.600	272.000	1.632.000	282.625	1.695.750
8				***SECCION TALLER***								
8.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***								
8.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de Hº Aº	100.000	5.000.000	122.000	6.100.000	128.000	6.400.000	133.000	6.650.000
8.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	22.500	337.500	29.700	445.500	28.800	432.000	29.925	448.875
8.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	12.500	250.000	16.500	330.000	16.000	320.000	16.625	332.500
8.1.4	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	187.500	187.500	247.500	247.500	240.000	240.000	249.375	249.375
9				***SECCION LABORATORIO***								
9.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***								
9.1.1	72101601-001	50	M2	Impermeabilización de Losa de Hº Aº	100.000	5.000.000	122.000	6.100.000	128.000	6.400.000	133.000	6.650.000
9.1.2	72101601-001	15	M2	Reparación de revoque de techo	22.500	337.500	29.700	445.500	28.800	432.000	29.925	448.875
9.1.3	72102402-001	20	M2	Pintura al agua del sector reparado	12.500	250.000	16.500	330.000	16.000	320.000	16.625	332.500
9.1.4	72101601-002	12	M2	Reposición de placas faltantes de cielo raso	37.500	450.000	49.500	594.000	48.000	576.000	49.875	598.500
9.1.5	72101601-001	1	GL.	Extensión de cañeria de P.V.C. de 40 m., para desague pluvial en techo	625.000	625.000	825.000	825.000	800.000	800.000	831.250	831.250
10				***SECCION SERVICIOS GENERALES***								
10.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***								
10.1.1	72101601-001	1	GL.	Reparación de goteras en techo de tejas sobre tejuelones	187.500	187.500	247.500	247.500	240.000	240.000	249.375	249.375
10.1.1	72101601-002	10	M2	Reposición de placa de cielo raso	37.500	375.000	49.500	495.000	48.000	480.000	49.875	498.750
11				***SECCION DIRECCION GENERAL***								
11.1				***ALBAÑILERIA Y PINTURA***								
11.1.1	72101601-002	10	M2	Reposición de cielo raso faltante	37.500	375.000	49.500	495.000	48.000	480.000	49.875	498.750
12				***TRABAJOS EXTERIORES***								
12.1				***GALERIAS DE VINCULACION DE H°A°***								
12.1.1	72101601-001	120	M2	Impermeabilización de losa de Hº Aº en el sector de juntas de dilatación	100.000	12.000.000	122.000	14.640.000	128.000	15.360.000	133.000	15.960.000
13				***SECCION INSERCION LABORAL***								
13.1				***CARPINTERIA***								
13.1.1	72102602-007	16,00	M2	Mampara tipo eucatex 7,6 x 2,10 mts., c/ puerta 0,70 x 2,10	220.000	3.520.000	237.600	3.801.600	272.000	4.352.000	282.625	4.522.000
				Totales de precios		**64.677.500**		**79.012.700**		**82.576.000**		**85.801.625**

les F. Díaz Cr.
dquisiciones
NPRO