GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DINAC

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN (CE) N° 01/2019 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS VARIOS Y OTROS PARA EL AISP Y AIG" ID: 344761

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PARAMAQ S.R.L.

LOTE NRO: 1

LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS Y DESMALEZADORAS, Contrato Abierto: por Monto.

Mínimo: 200.000.000 Máximo: 400.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 450 - COD. PATRIM. N° 103-03-74-0112	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
1.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
1.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
1.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
1.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
1.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
1.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
1.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
1.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
1.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
1.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
1.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
1.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
1.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
2	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 450 - COD. PATRIM. N° 103-03-74-0231	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
2.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
2.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
2.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
2.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
2.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
2.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
2.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
2.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
2.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
2.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
2.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
2.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
2.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
3	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 450 - COD. PATRIM. N° 103-03-74-0232	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
3.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
3.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
3.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
3.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
3.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
3.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
3.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
3.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
3.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
3.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
3.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
3.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
3.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
4	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 450 - COD. PATRIM. N° 103-03-74-0233	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
4.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
4.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
4.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
4.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
4.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
4.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
4.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
4.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
4.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
4.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
4.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
4.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
4.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
5	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 450 - COD. PATRIM. N° S.C.P.	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
5.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
5.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
5.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
5.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
5.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
5.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
5.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500

DPTO DE TALLERES DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto de Talleres GTT
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

5.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
5.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
5.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
5.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
5.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
5.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
6	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 450 - COD. PATRIM. N° S.C.P.	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
6.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
6.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
6.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
6.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
6.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
6.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
6.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
6.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
6.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
6.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
6.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
6.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
6.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
7	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 500 - COD. PATRIM. N° 103-03-79-0169	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
7.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
7.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
7.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
7.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
7.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
7.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
7.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
7.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
7.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
7.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
7.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
7.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
7.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
8	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 500 - COD. PATRIM. N° 103-03-79-0170	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
8.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
8.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
8.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
8.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
8.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
8.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
8.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
8.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
8.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
8.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
8.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
8.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
8.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
9	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 500 - COD. PATRIM. N° 103-03-78-0416	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
9.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
9.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
9.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
9.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
9.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
9.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
9.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
9.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
9.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
9.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
9.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
9.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
9.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
10	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 450 - COD. PATRIM. N° S.C.P.	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
10.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
10.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
10.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
10.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
10.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
10.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
10.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
10.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
10.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
10.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
10.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
10.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
10.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
11	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 450 - COD. PATRIM. N° 103-03-79-0169	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
11.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
11.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
11.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130

DPTO DE TALLERES G.T. DINAC

Dr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres G.T.
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

11.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
11.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
11.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
11.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
11.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
11.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
11.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
11.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
11.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
11.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
12	72151802-001	DESMALEZADORA STHIL 450 - COD. PATRIM. N° 103-03-79-0170	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
12.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
12.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
12.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
12.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
12.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
12.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
12.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
12.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
12.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
12.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
12.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
12.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
12.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
13	72151802-001	DESMALEZADORA GARDEX - COD. PATRIM. N°	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
13.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
13.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
13.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
13.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
13.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
13.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
13.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
13.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
13.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
13.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
13.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
13.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
13.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
14	72151802-001	DESMALEZADORA GARDEX - COD. PATRIM. N°	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
14.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
14.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
14.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
14.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
14.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
14.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
14.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
14.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
14.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
14.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
14.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
14.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
14.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
15	72151802-001	DESMALEZADORA GARDEX - COD. PATRIM. N°	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
15.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
15.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
15.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
15.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
15.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
15.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
15.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
15.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
15.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
15.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
15.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
15.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Caceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

15.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
16	72151802-001	DESMALEZADORA GARDEX - COD. PATRIM. N°	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
16.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
16.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
16.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
16.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
16.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
16.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
16.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
16.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
16.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
16.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
16.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
16.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
16.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
17	72151802-001	DESMALEZADORA GARDEX - COD. PATRIM. N°	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
17.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
17.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
17.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
17.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
17.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
17.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
17.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
17.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
17.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
17.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
17.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
17.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
17.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
18	72151802-001	DESMALEZADORA GARDEX - COD. PATRIM. N°	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
18.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
18.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
18.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
18.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
18.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
18.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
18.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
18.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
18.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
18.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
18.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
18.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
18.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
19	72151802-001	DESMALEZADORA GARDEX- COD. PATRIM. N°	Unidad	EVENTO	1	2.929.620	2.929.620
19.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
19.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
19.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
19.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
19.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
19.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
19.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
19.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
19.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
19.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
19.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
19.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
19.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
20	72151802-001	DESMALEZADORA GARDEX - COD. PATRIM. N°	Unidad	EVENTO	1	2.632.890	2.632.890
20.1		Juego Completo de Aro	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
20.2		Piston	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
20.3		Bujia	Unidad	EVENTO	1	14.130	14.130
20.4		Cabezal (Caja Reductora)	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
20.5		Cabezal Trimmi	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
20.6		Sistema Arranque (Cordel , Resorte , Manivela)	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
20.7		Cuchilla Corta Hierba (Triangular)	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
20.8		Filtro Depurador de Aire.	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
20.9		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICAS
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

20.10		Carburador completo	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
20.11		Tapa Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	32.970	32.970
20.12		Bobina	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
20.13		Cabo Acelerador	Unidad	EVENTO	1	65.940	65.940
21	72151802-001	ROTATIVAS SUPER TATU S.C.P.	Unidad	EVENTO	1	5.466.897	5.466.897
21.1		Cuchillas de corte	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
21.2		Cruceta Cardan Universal	Unidad	EVENTO	1	47.100	47.100
21.3		Alemites	Unidad	EVENTO	1	9.420	9.420
21.4		Cardan toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
21.5		Horquilla	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
21.6		Reparacion Multiplicador	Unidad	EVENTO	1	942.000	942.000
21.7		Patin	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
21.8		Rueda Oscilante - con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	659.400	659.400
21.9		Cremallera Reguladora	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
21.10		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
21.11		Reten	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
21.12		Correa	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
21.13		Aceite	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
21.14		Eje principal	Unidad	EVENTO	1	452.160	452.160
21.15		Polea	Unidad	EVENTO	1	612.300	612.300
22	72151802-001	ROTATIVAS SUPER TATU S.C.P.	Unidad	EVENTO	1	8.010.297	8.010.297
22.1		Cuchillas de corte	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
22.2		Cruceta Cardan Universal	Unidad	EVENTO	1	47.100	47.100
22.3		Alemites	Unidad	EVENTO	1	9.420	9.420
22.4		Cardan toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
22.5		Horquilla	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
22.6		Reparacion Multiplicador	Unidad	EVENTO	1	942.000	942.000
22.7		Patin	Unidad	EVENTO	1	2.826.000	2.826.000
22.8		Rueda Oscilante - con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	659.400	659.400
22.9		Cremallera Reguladora	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
22.10		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
22.11		Reten	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
22.12		Correa	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
22.13		Aceite	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
22.14		Eje principal	Unidad	EVENTO	1	452.160	452.160
22.15		Polea	Unidad	EVENTO	1	612.300	612.300
23	72151802-001	ROTATIVAS SUPER TATU S.C.P.	Unidad	EVENTO	1	5.466.897	5.466.897
23.1		Cuchillas de corte	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
23.2		Cruceta Cardan Universal	Unidad	EVENTO	1	47.100	47.100
23.3		Alemites	Unidad	EVENTO	1	9.420	9.420
23.4		Cardan toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
23.5		Horquilla	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
23.6		Reparacion Multiplicador	Unidad	EVENTO	1	942.000	942.000
23.7		Patin	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
23.8		Rueda Oscilante - con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	659.400	659.400
23.9		Cremallera Reguladora	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
23.10		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
23.11		Reten	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
23.12		Correa	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
23.13		Aceite	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
23.14		Eje principal	Unidad	EVENTO	1	452.160	452.160
23.15		Polea	Unidad	EVENTO	1	612.300	612.300
24	72151802-001	ROTATIVAS - SUPER TATU COD. PATRIM. N° 103-03-79-0161	Unidad	EVENTO	1	5.466.897	5.466.897
24.1		Correas C-51	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
24.2		Cuchillas de corte (DuroMark-Cod N?0622400054) p/ S?per Tat?.	Unidad	EVENTO	1	47.100	47.100
24.3		Cruceta Cardan Universal	Unidad	EVENTO	1	9.420	9.420
24.4		Alemites	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
24.5		Cardan toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
24.6		Horquilla	Unidad	EVENTO	1	942.000	942.000
24.7		Reparacion Multiplicador	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
24.8		Patin	Unidad	EVENTO	1	659.400	659.400
24.9		Rueda Oscilante - con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600

DPTO DE TALLERES G.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

Ing. Ovalos
Mantenimiento
Gerente de Mantenimiento
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

24.10		Cremallera Reguladora	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
24.11		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
24.12		Reten	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
24.13		Aceite	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
24.14		Eje principal	Unidad	EVENTO	1	452.160	452.160
24.15		Polea	Unidad	EVENTO	1	612.300	612.300
25	72151802-001	ROTATIVAS - SUPER TATU COD. PATRIM. N° 103-03-79-0162	Unidad	EVENTO	1	5.466.897	5.466.897
25.1		Correas C-51	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
25.2		Cuchillas de corte (DuroMark-Cod N?0622400054) p/ S?per Tat?.	Unidad	EVENTO	1	47.100	47.100
25.3		Cruceta Cardan Universal	Unidad	EVENTO	1	9.420	9.420
25.4		Alemites	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
25.5		Cardan toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
25.6		Horquilla	Unidad	EVENTO	1	942.000	942.000
25.7		Reparacion Multiplicador	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
25.8		Patin	Unidad	EVENTO	1	659.400	659.400
25.9		Rueda Oscilante - con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
25.10		Cremallera Reguladora	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
25.11		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
25.12		Reten	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
25.13		Aceite	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
25.14		Eje principal	Unidad	EVENTO	1	452.160	452.160
25.15		Polea	Unidad	EVENTO	1	612.300	612.300
26	72151802-001	ROTATIVAS - SUPER TATU COD. PATRIM. N° 103-03-79-0531	Unidad	EVENTO	1	5.466.897	5.466.897
26.1		Correas C-51	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
26.2		Cuchillas de corte (DuroMark-Cod N?0622400054) p/ S?per Tat?.	Unidad	EVENTO	1	47.100	47.100
26.3		Cruceta Cardan Universal	Unidad	EVENTO	1	9.420	9.420
26.4		Alemites	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
26.5		Cardan toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
26.6		Horquilla	Unidad	EVENTO	1	942.000	942.000
26.7		Reparacion Multiplicador	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
26.8		Patin	Unidad	EVENTO	1	659.400	659.400
26.9		Rueda Oscilante - con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
26.10		Cremallera Reguladora	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
26.11		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
26.12		Reten	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
26.13		Aceite	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
26.14		Eje principal	Unidad	EVENTO	1	452.160	452.160
26.15		Polea	Unidad	EVENTO	1	612.300	612.300
27	72151802-001	ROTATIVAS - SUPER TATU COD. PATRIM. N° 103-03-79-0163	Unidad	EVENTO	1	5.466.897	5.466.897
27.1		Correas C-51	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
27.2		Cuchillas de corte (DuroMark-Cod N?0622400054) p/ S?per Tat?.	Unidad	EVENTO	1	47.100	47.100
27.3		Cruceta Cardan Universal	Unidad	EVENTO	1	9.420	9.420
27.4		Alemites	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
27.5		Cardan toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	188.400	188.400
27.6		Horquilla	Unidad	EVENTO	1	942.000	942.000
27.7		Reparacion Multiplicador	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
27.8		Patin	Unidad	EVENTO	1	659.400	659.400
27.9		Rueda Oscilante - con todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	282.600	282.600
27.10		Cremallera Reguladora	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
27.11		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
27.12		Reten	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
27.13		Aceite	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
27.14		Eje principal	Unidad	EVENTO	1	452.160	452.160
27.15		Polea	Unidad	EVENTO	1	612.300	612.300
28	72151802-001	Tractor Agricola VALMET 985-Cod. Patrim. N° 103-03-79-0130	Unidad	EVENTO	1	75.653.810	75.653.810
28.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
28.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
28.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
28.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
28.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	514.332	514.332

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

28.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	300.027	300.027
28.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	248.594	248.594
28.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	471.471	471.471
28.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
28.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
28.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	386.220	386.220
28.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	2.355	2.355
28.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	15.072	15.072
28.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	555.780	555.780
28.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.000.270	3.000.270
28.16		Mantenimiento de pico Inyector	Unidad	EVENTO	1	685.776	685.776
28.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	366.438	366.438
28.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	461.580	461.580
28.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
28.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
28.21		Reparacion de Balanza central del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	932.580	932.580
28.22		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
28.23		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
28.24		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	1.028.664	1.028.664
28.25		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
28.26		Disco de embrague de traccion	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
28.27		Disco de embrague de toma de Fuerza	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
28.28		Plato de Presion	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
28.29		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
28.30		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
28.31		Balanceo de plato de presion, Discos de Embrague y Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.626.700	3.626.700
28.32		Cojienete de Empuje	Unidad	EVENTO	1	649.980	649.980
28.33		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	339.120	339.120
28.34		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	268.470	268.470
28.35		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
28.36		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
28.37		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
28.38		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	169.560	169.560
28.39		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
28.40		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
28.41		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	103.620	103.620
28.42		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	28.260	28.260
28.43		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	42.390	42.390
28.44		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
28.45		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
28.46		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	645.270	645.270
28.47		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
28.48		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
28.49		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Eduardo Ayala
Gerente de Mantenimiento
DINAC

28.50		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
28.51		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
28.52		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
28.53		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
28.54		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
28.55		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
28.56		Tapa de Radiador	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
28.57		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
28.58		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
28.59		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
28.60		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
28.61		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
28.62		Eje Toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
28.63		Reparacion de sistema de Tres Puntos	Unidad	EVENTO	1	744.180	744.180
28.64		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
28.65		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
28.66		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	122.460	122.460
28.67		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
28.68		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
28.69		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	414.480	414.480
28.70		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	6.594.000	6.594.000
28.71		Reparacion de caja	Unidad	EVENTO	1	6.123.000	6.123.000
28.72		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
28.73		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
28.74		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	631.140	631.140
28.75		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
28.76		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
28.77		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
28.78		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
28.79		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
28.80		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	369.264	369.264
28.81		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
28.82		Bomba Central de freno	Unidad	EVENTO	1	400.350	400.350
28.83		Bomba Auxiliar de Freno	Unidad	EVENTO	1	372.090	372.090
28.84		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	456.870	456.870
28.85		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
28.86		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.014.400	3.014.400
29	72151802-001	Tractor Agricola VALMET 885-Cod. Patrim. N° 103-03-79-0132	Unidad	EVENTO	1	75.679.244	75.679.244
29.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
29.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
29.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
29.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
29.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	514.332	514.332
29.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	300.027	300.027
29.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	248.594	248.594
29.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	471.471	471.471
29.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670

DPTO DE TALLERES DINAC

Ing. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

29.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
29.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	386.220	386.220
29.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	27.789	27.789
29.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	15.072	15.072
29.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	555.780	555.780
29.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.000.270	3.000.270
29.16		Mantenimiento de pico Inyector	Unidad	EVENTO	1	685.776	685.776
29.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	366.438	366.438
29.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	461.580	461.580
29.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
29.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
29.21		Reparacion de Balanza centrel del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	932.580	932.580
29.22		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
29.23		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
29.24		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	1.028.664	1.028.664
29.25		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
29.26		Disco de embrague de traccion	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
29.27		Disco de embrague de toma de Fuerza	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
29.28		Plato de Presion	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
29.29		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
29.30		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
29.31		Balanceo de plato de presion, Discos de Embrague y Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.626.700	3.626.700
29.32		Cojienete de Empuje	Unidad	EVENTO	1	649.980	649.980
29.33		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	339.120	339.120
29.34		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	268.470	268.470
29.35		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
29.36		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
29.37		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
29.38		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	169.560	169.560
29.39		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
29.40		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
29.41		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	103.620	103.620
29.42		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	28.260	28.260
29.43		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	42.390	42.390
29.44		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
29.45		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
29.46		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	645.270	645.270
29.47		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
29.48		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
29.49		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
29.50		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
29.51		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAVEGACION
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

29.52		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
29.53		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
29.54		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
29.55		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
29.56		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
29.57		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
29.58		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
29.59		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
29.60		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
29.61		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
29.62		Eje Toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
29.63		Reparacion de sistema de Tres Puntos	Unidad	EVENTO	1	744.180	744.180
29.64		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
29.65		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
29.66		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	122.460	122.460
29.67		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
29.68		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
29.69		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	414.480	414.480
29.70		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	6.594.000	6.594.000
29.71		Reparacion de caja	Unidad	EVENTO	1	6.123.000	6.123.000
29.72		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
29.73		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
29.74		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	631.140	631.140
29.75		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
29.76		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
29.77		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
29.78		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
29.79		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
29.80		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	369.264	369.264
29.81		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
29.82		Bomba Central de freno	Unidad	EVENTO	1	400.350	400.350
29.83		Bomba Auxiliar de Freno	Unidad	EVENTO	1	372.090	372.090
29.84		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	456.870	456.870
29.85		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
29.86		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.014.400	3.014.400
30	72151802-001	Tractor Agrícola MASSEY FERGUSSON 265-Cod. Patrim. N° 103-03-79-0108.	Unidad	EVENTO	1	75.679.244	75.679.244
30.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
30.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
30.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
30.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
30.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	514.332	514.332
30.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	300.027	300.027
30.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	248.594	248.594
30.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	471.471	471.471
30.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
30.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900

DPTO DE TALLERES GTI DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTI
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAVEGACION
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

30.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	386.220	386.220
30.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	27.789	27.789
30.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	15.072	15.072
30.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	555.780	555.780
30.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.000.270	3.000.270
30.16		Mantenimiento de pico Inyector	Unidad	EVENTO	1	685.776	685.776
30.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	366.438	366.438
30.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	461.580	461.580
30.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
30.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
30.21		Reparacion de Balanza centrel del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	932.580	932.580
30.22		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
30.23		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
30.24		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	1.028.664	1.028.664
30.25		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
30.26		Disco de embrague de traccion	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
30.27		Disco de embrague de toma de Fuerza	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
30.28		Plato de Presion	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
30.29		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
30.30		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
30.31		Balanceo de plato de presion, Discos de Embrague y Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.626.700	3.626.700
30.32		Cojienete de Empuje	Unidad	EVENTO	1	649.980	649.980
30.33		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	339.120	339.120
30.34		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	268.470	268.470
30.35		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
30.36		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
30.37		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
30.38		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	169.560	169.560
30.39		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
30.40		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
30.41		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	103.620	103.620
30.42		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	28.260	28.260
30.43		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	42.390	42.390
30.44		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
30.45		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
30.46		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	645.270	645.270
30.47		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
30.48		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
30.49		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
30.50		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
30.51		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
30.52		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200

DPTO DE TALLERES DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTI
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

30.53		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
30.54		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
30.55		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
30.56		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
30.57		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
30.58		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
30.59		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
30.60		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
30.61		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
30.62		Eje Toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
30.63		Reparacion de sistema de Tres Puntos	Unidad	EVENTO	1	744.180	744.180
30.64		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
30.65		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
30.66		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	122.460	122.460
30.67		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
30.68		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
30.69		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	414.480	414.480
30.70		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	6.594.000	6.594.000
30.71		Reparacion de caja	Unidad	EVENTO	1	6.123.000	6.123.000
30.72		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
30.73		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
30.74		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	631.140	631.140
30.75		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
30.76		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
30.77		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
30.78		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
30.79		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
30.80		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	369.264	369.264
30.81		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
30.82		Bomba Central de freno	Unidad	EVENTO	1	400.350	400.350
30.83		Bomba Auxiliar de Freno	Unidad	EVENTO	1	372.090	372.090
30.84		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	456.870	456.870
30.85		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
30.86		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.014.400	3.014.400
31	72151802-001	Tractor Agrícola MASSEY FERGUSSON 265-Cod. Patria. N° 103-03-79-0109.	Unidad	EVENTO	1	74.661.884	74.661.884
31.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
31.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
31.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
31.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
31.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	514.332	514.332
31.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	300.027	300.027
31.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	248.594	248.594
31.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	471.471	471.471
31.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
31.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
31.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	386.220	386.220

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Ing. Aeronáutico Rodolfo Valos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

31.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	27.789	27.789
31.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	15.072	15.072
31.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	555.780	555.780
31.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.000.270	3.000.270
31.16		Mantenimiento de pico Inyector	Unidad	EVENTO	1	685.776	685.776
31.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	366.438	366.438
31.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	461.580	461.580
31.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
31.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
31.21		Reparacion de Balanza centrel del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	932.580	932.580
31.22		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
31.23		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
31.24		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	1.028.664	1.028.664
31.25		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
31.26		Disco de embrague de traccion	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
31.27		Disco de embrague de toma de Fuerza	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
31.28		Plato de Presion	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
31.29		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
31.30		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
31.31		Balanceo de plato de presion, Discos de Embrague y Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.626.700	3.626.700
31.32		Cojienete de Empuje	Unidad	EVENTO	1	649.980	649.980
31.33		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	339.120	339.120
31.34		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	268.470	268.470
31.35		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
31.36		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
31.37		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
31.38		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	169.560	169.560
31.39		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
31.40		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
31.41		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	103.620	103.620
31.42		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	28.260	28.260
31.43		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	42.390	42.390
31.44		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
31.45		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
31.46		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	645.270	645.270
31.47		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
31.48		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
31.49		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
31.50		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
31.51		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
31.52		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
31.53		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerente de Mantenimiento
DINAC

Eduardo Ayalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

31.54		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
31.55		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
31.56		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
31.57		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
31.58		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
31.59		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
31.60		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
31.61		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
31.62		Eje Toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
31.63		Reparacion de sistema de Tres Puntos	Unidad	EVENTO	1	744.180	744.180
31.64		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
31.65		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
31.66		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	122.460	122.460
31.67		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
31.68		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
31.69		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	414.480	414.480
31.70		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	6.594.000	6.594.000
31.71		Reparacion de caja	Unidad	EVENTO	1	6.123.000	6.123.000
31.72		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
31.73		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
31.74		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	631.140	631.140
31.75		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
31.76		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
31.77		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
31.78		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
31.79		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
31.80		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	369.264	369.264
31.81		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
31.82		Bomba Central de freno	Unidad	EVENTO	1	400.350	400.350
31.83		Bomba Auxiliar de Freno	Unidad	EVENTO	1	372.090	372.090
31.84		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	456.870	456.870
31.85		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
31.86		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.014.400	3.014.400
32	72151802-001	Tractor Agrícola YTO-Cod. Patria. N° 25005.02.01.1250.	Unidad	EVENTO	1	74.215.376	74.215.376
32.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
32.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
32.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
32.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
32.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	514.332	514.332
32.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	205.827	205.827
32.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	248.594	248.594
32.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	471.471	471.471
32.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
32.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
32.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	38.622	38.622
32.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	27.789	27.789
32.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	15.072	15.072

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

Eduardo Avalos
Presidente

32.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	555.780	555.780
32.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.000.270	3.000.270
32.16		Mantenimiento de pico Inyector	Unidad	EVENTO	1	685.776	685.776
32.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	366.438	366.438
32.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	461.580	461.580
32.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
32.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
32.21		Reparacion de Balanza centrel del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	932.580	932.580
32.22		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
32.23		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
32.24		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	1.028.664	1.028.664
32.25		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
32.26		Disco de embrague de traccion	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
32.27		Disco de embrague de toma de Fuerza	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
32.28		Plato de Presion	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
32.29		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
32.30		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
32.31		Balanceo de plato de presion, Discos de Embrague y Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.626.700	3.626.700
32.32		Cojienete de Empuje	Unidad	EVENTO	1	649.980	649.980
32.33		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	339.120	339.120
32.34		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	268.470	268.470
32.35		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
32.36		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
32.37		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
32.38		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	169.560	169.560
32.39		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
32.40		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
32.41		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	103.620	103.620
32.42		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	28.260	28.260
32.43		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	42.390	42.390
32.44		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
32.45		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
32.46		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	645.270	645.270
32.47		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
32.48		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
32.49		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
32.50		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
32.51		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
32.52		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
32.53		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
32.54		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
32.55		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Eduardo Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

32.56		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
32.57		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
32.58		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
32.59		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
32.60		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
32.61		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
32.62		Eje Toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
32.63		Reparacion de sistema de Tres Puntos	Unidad	EVENTO	1	744.180	744.180
32.64		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
32.65		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
32.66		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	122.460	122.460
32.67		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
32.68		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
32.69		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	414.480	414.480
32.70		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	6.594.000	6.594.000
32.71		Reparacion de caja	Unidad	EVENTO	1	6.123.000	6.123.000
32.72		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
32.73		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
32.74		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	631.140	631.140
32.75		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
32.76		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
32.77		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
32.78		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
32.79		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
32.80		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	369.264	369.264
32.81		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
32.82		Bomba Central de freno	Unidad	EVENTO	1	400.350	400.350
32.83		Bomba Auxiliar de Freno	Unidad	EVENTO	1	372.090	372.090
32.84		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	456.870	456.870
32.85		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
32.86		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.014.400	3.014.400
33	72151802-001	Tractor Agrícola CHANFA-Cod. Patrim. N° 25005-03-74-0282.	Unidad	EVENTO	1	75.679.244	75.679.244
33.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
33.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
33.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
33.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
33.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	514.332	514.332
33.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	300.027	300.027
33.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	248.594	248.594
33.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	471.471	471.471
33.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
33.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
33.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	386.220	386.220
33.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	27.789	27.789
33.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	15.072	15.072
33.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	555.780	555.780
33.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.000.270	3.000.270

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

33.16		Mantenimiento de pico Inyector	Unidad	EVENTO	1	685.776	685.776
33.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	366.438	366.438
33.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	461.580	461.580
33.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
33.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
33.21		Reparacion de Balanza centrel del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	932.580	932.580
33.22		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
33.23		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
33.24		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	1.028.664	1.028.664
33.25		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
33.26		Disco de embrague de traccion	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
33.27		Disco de embrague de toma de Fuerza	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
33.28		Plato de Presion	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
33.29		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
33.30		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
33.31		Balanceo de plato de presion, Discos de Embrague y Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.626.700	3.626.700
33.32		Cojienete de Empuje	Unidad	EVENTO	1	649.980	649.980
33.33		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	339.120	339.120
33.34		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	268.470	268.470
33.35		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
33.36		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
33.37		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
33.38		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	169.560	169.560
33.39		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
33.40		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
33.41		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	103.620	103.620
33.42		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	28.260	28.260
33.43		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	42.390	42.390
33.44		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
33.45		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
33.46		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	645.270	645.270
33.47		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
33.48		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
33.49		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
33.50		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
33.51		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
33.52		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
33.53		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
33.54		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
33.55		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
33.56		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
33.57		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Eduardo Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

33.58		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
33.59		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
33.60		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
33.61		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
33.62		Eje Toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
33.63		Reparacion de sistema de Tres Puntos	Unidad	EVENTO	1	744.180	744.180
33.64		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
33.65		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
33.66		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	122.460	122.460
33.67		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
33.68		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
33.69		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	414.480	414.480
33.70		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	6.594.000	6.594.000
33.71		Reparacion de caja	Unidad	EVENTO	1	6.123.000	6.123.000
33.72		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	2.025.300	2.025.300
33.73		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
33.74		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	631.140	631.140
33.75		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
33.76		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
33.77		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
33.78		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
33.79		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
33.80		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	369.264	369.264
33.81		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
33.82		Bomba Central de freno	Unidad	EVENTO	1	400.350	400.350
33.83		Bomba Auxiliar de Freno	Unidad	EVENTO	1	372.090	372.090
33.84		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	456.870	456.870
33.85		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
33.86		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.014.400	3.014.400
33	72151802-001	Motoniveladora CHAMPION 720 A-Cód.. Patrim. N° 103-03-79-0117	Unidad	EVENTO	1	223.695.327	223.695.327
34.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
34.2		Aceite motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
34.3		Aceite Hidraulico por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
34.4		Aceite de Transmision por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
34.5		Aceite Diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
34.6		Aceite de Tandem	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
34.7		Liquido Refigerante por litro	Unidad	EVENTO	1	20.724	20.724
34.8		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	813.888	813.888
34.9		Filtro de aire primario	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
34.10		Filtro de Aire Secundario	Unidad	EVENTO	1	858.162	858.162
34.11		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.224.600	1.224.600
34.12		Filtro de trampa de agua de combustible	Unidad	EVENTO	1	461.580	461.580
34.13		Filtro de Agua del radiador	Unidad	EVENTO	1	461.580	461.580
34.14		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
34.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
34.16		Mantenimiento de Picos Inyectores	Unidad	EVENTO	1	1.224.600	1.224.600
34.17		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Caceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Eduardo Arzios
Gerente de Mantenimiento
DINAC

34.18		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	41.448	41.448
34.19		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	15.072	15.072
34.20		Mantenimiento de Radiador	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
34.21		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	518.100	518.100
34.22		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	621.720	621.720
34.23		Soporte motor	Unidad	EVENTO	1	1.365.900	1.365.900
34.24		Soporte de transmision	Unidad	EVENTO	1	800.700	800.700
34.25		Soporte de Radiador	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
34.26		Mantenimiento de radiador de aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	414.480	414.480
34.27		Reparacion completa de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	3.909.300	3.909.300
34.28		Bomba Central de embrague	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
34.29		Reparacion completa de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	8.666.400	8.666.400
34.30		Ruleman de masa de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	1.413.000	1.413.000
34.31		Reten de masa de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	461.580	461.580
34.32		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	4.239.000	4.239.000
34.33		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	1.542.996	1.542.996
34.34		Mantenimiento del comando Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	1.789.800	1.789.800
34.35		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	3.428.880	3.428.880
34.36		Mantenimiento y Ajuste completo de la Tornameza	Unidad	EVENTO	1	466.290	466.290
34.37		Buje desplazante de lamina de Duramide	Unidad	EVENTO	1	2.279.640	2.279.640
34.38		Reparacion de Transmision	Unidad	EVENTO	1	70.650.000	70.650.000
34.39		Cruzeta cardan de transmision	Unidad	EVENTO	1	1.836.900	1.836.900
34.40		Cruzeta cardan de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	9.250.440	9.250.440
34.41		Reparacion de Tunel diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
34.42		Cambio de corona y pinon diferencial	Unidad	EVENTO	1	17.898.000	17.898.000
34.43		Cambio de Buje interno y externo de diferencial	Unidad	EVENTO	1	9.420.000	9.420.000
34.44		Reparacion de encastre de cadena de tandem	Unidad	EVENTO	1	2.920.200	2.920.200
34.45		Cadena de tandem	Unidad	EVENTO	1	4.239.000	4.239.000
34.46		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	1.224.600	1.224.600
34.47		reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	612.300	612.300
34.48		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
34.49		Reparacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	27.318.000	27.318.000
34.50		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	4.239.000	4.239.000
34.51		Camara	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
34.52		Reparacion de Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
34.53		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
34.54		Bateria	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
34.55		Reparacion completa de sistema de luces	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
34.56		Computadora	Unidad	EVENTO	1	11.304.000	11.304.000
34.57		Solenoide de Marcha	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
34.58		Cuchilla de lamina con tornillos y tuercas	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
35	72151802-001	Retroexcavadora MASSEY FERGUSSON MF 86 HS Cód.. Patrim. N° 103-03-74-0033.	Unidad	EVENTO	1	79.834.971	79.834.971

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Eduardo Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

35.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
35.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
35.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
35.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
35.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
35.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	301.440	301.440
35.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	357.960	357.960
35.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	518.100	518.100
35.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
35.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	339.120	339.120
35.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	339.120	339.120
35.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	42.390	42.390
35.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	15.072	15.072
35.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	810.120	810.120
35.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.428.880	3.428.880
35.16		Mantenimiento de pico Inyector	Unidad	EVENTO	1	218.544	218.544
35.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
35.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	339.120	339.120
35.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
35.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
35.21		Reparacion de Balanza centrel del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
35.22		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
35.23		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
35.24		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	1.028.664	1.028.664
35.25		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	2.072.400	2.072.400
35.26		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
35.27		Plato de Presion	Unidad	EVENTO	1	3.014.400	3.014.400
35.28		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	2.072.400	2.072.400
35.29		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	150.720	150.720
35.30		Balanceo de plato de presion, Discos de Embrague y Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
35.31		Cojienete de Empuje	Unidad	EVENTO	1	678.240	678.240
35.32		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	579.330	579.330
35.33		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	268.470	268.470
35.34		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
35.35		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
35.36		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
35.37		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	169.560	169.560
35.38		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
35.39		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
35.40		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	103.620	103.620
35.41		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	28.260	28.260
35.42		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	42.390	42.390
35.43		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
35.44		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
35.45		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	645.270	645.270
35.46		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Ing. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Eduardo Arales
Gerente de Mantenimiento
DINAC

35.47		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
35.48		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
35.49		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
35.50		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
35.51		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
35.52		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
35.53		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
35.54		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
35.55		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
35.56		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
35.57		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
35.58		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
35.59		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
35.60		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
35.61		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
35.62		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	744.180	744.180
35.63		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	3.673.800	3.673.800
35.64		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	649.980	649.980
35.65		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
35.66		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	6.594.000	6.594.000
35.67		Reparacion de caja	Unidad	EVENTO	1	6.499.800	6.499.800
35.68		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	3.108.600	3.108.600
35.69		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
35.70		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560
35.71		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
35.72		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
35.73		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960
35.74		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
35.75		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
35.76		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	369.264	369.264
35.77		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	1.780.380	1.780.380
35.78		Bomba Central de freno	Unidad	EVENTO	1	734.760	734.760
35.79		Bomba Auxiliar de Freno	Unidad	EVENTO	1	668.820	668.820
35.80		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960
35.81		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	160.140	160.140
35.82		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	4.239.000	4.239.000
35.83		Bateria	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
36	72151802-001	Camión Volquete FORD F 14000- Cód.. Patrim. Nº 103-03-74-0034	Unidad	EVENTO	1	69.376.887	69.376.887
36.1		Mano de obra Mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960
36.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
36.3		Aceite de caja por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
36.4		Aceite Diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
36.5		Aceite de direccion por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
36.6		Aceite hibraulico	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
36.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	263.760	263.760
36.8		Filtro de Combustible (Primario y Secundario)	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
36.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	197.820	197.820

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

Eduardo Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

36.10		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
36.11		Reparacion de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
36.12		Ruleman de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	621.720	621.720
36.13		Reten de masa	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
36.14		Juego de reparo de perno punta eje	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960
36.15		Reconstruccion de asientos de rulemanes y retenes del punta eje	Unidad	EVENTO	1	697.080	697.080
36.16		Munequin direccion	Unidad	EVENTO	1	277.890	277.890
36.17		Mantenimineto de sin fin direccion	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960
36.18		Juego de reparo de sin fin de direccion	Unidad	EVENTO	1	627.372	627.372
36.19		Cruzeta de direccion	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
36.20		Macho y hembra de columna direccion	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
36.21		Buje de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
36.22		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.507.200	1.507.200
36.23		Plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.789.800	1.789.800
36.24		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.413.000	1.413.000
36.25		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	649.980	649.980
36.26		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
36.27		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	518.100	518.100
36.28		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	536.940	536.940
36.29		Fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	27.318	27.318
36.30		Balanceo de plato de presion, Discos de Embrague y Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	433.320	433.320
36.31		Reparacion de caja	Unidad	EVENTO	1	5.181.000	5.181.000
36.32		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
36.33		Rodillo	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
36.34		Reten	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
36.35		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	725.340	725.340
36.36		Cambio de macho y hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	1.365.900	1.365.900
36.37		Cruzeta cardan	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
36.38		Corona pinon	Unidad	EVENTO	1	3.061.500	3.061.500
36.39		Palier	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
36.40		Maso de elastico	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
36.41		Grillete	Unidad	EVENTO	1	207.240	207.240
36.42		Centro elastico	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
36.43		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	268.470	268.470
36.44		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
36.45		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
36.46		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
36.47		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	169.560	169.560
36.48		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
36.49		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
36.50		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	103.620	103.620
36.51		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	28.260	28.260

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Caceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
Gerente de Mantenimiento
DINAC

36.52		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	42.390	42.390
36.53		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
36.54		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
36.55		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	645.270	645.270
36.56		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
36.57		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
36.58		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
36.59		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
36.60		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
36.61		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
36.62		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
36.63		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
36.64		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
36.65		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
36.66		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
36.67		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
36.68		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
36.69		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
36.70		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
36.71		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	1.507.200	1.507.200
36.72		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
36.73		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.507.200	1.507.200
36.74		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
36.75		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	659.400	659.400
36.76		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	8.478.000	8.478.000
36.77		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
36.78		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
36.79		Reparacion completa del sistema de luces	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
36.80		Reparacion de compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
36.81		Pulmon de freno	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
36.82		Fibra de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
36.83		Rectificacion de tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
36.84		Bomba Central de freno	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
36.85		Caneria de aire	Unidad	EVENTO	1	94.200	94.200
36.86		Acople rapido de cano de aire	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
36.87		Valvula limitador	Unidad	EVENTO	1	174.270	174.270
36.88		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
36.89		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
36.90		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
36.91		Bateria	Unidad	EVENTO	1	1.318.800	1.318.800
36.92		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
36.93		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	207.240	207.240

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC
Eduardo Palacios
Gerente de Mantenimiento
DINAC

36.94		Reparcion de cilindro hibraulico	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
37	72151802-001	Camión Volquete M.BENZ Modelo 1414- Cód.. Patrim. N° 103-03-79-0138	Unidad	EVENTO	1	71.800.653	71.800.653
37.1		Mano de obra Mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960
37.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
37.3		Aceite de caja por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
37.4		Aceite Diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
37.5		Aceite de direccion por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
37.6		Aceite hibraulico	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
37.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	263.760	263.760
37.8		Filtro de Combustible (Primario y Secundario)	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
37.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	197.820	197.820
37.10		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
37.11		Reparacion de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
37.12		Ruleman de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	621.720	621.720
37.13		Reten de masa	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
37.14		Juego de reparo de perno punta eje	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960
37.15		Reconstruccion de asientos de rulemanes y retenes del punta eje	Unidad	EVENTO	1	697.080	697.080
37.16		Munequin direccion	Unidad	EVENTO	1	277.890	277.890
37.17		Mantenimineto de sin fin direccion	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960
37.18		Juego de reparo de sin fin de direccion	Unidad	EVENTO	1	627.372	627.372
37.19		Cruzeta de direccion	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
37.20		Macho y hembra de columna direccion	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
37.21		Buje de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
37.22		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.507.200	1.507.200
37.23		Plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.789.800	1.789.800
37.24		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.413.000	1.413.000
37.25		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	649.980	649.980
37.26		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
37.27		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	518.100	518.100
37.28		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	536.940	536.940
37.29		Fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	27.318	27.318
37.30		Balanceo de plato de presion, Discos de Embrague y Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	433.320	433.320
37.31		Reparacion de caja	Unidad	EVENTO	1	5.181.000	5.181.000
37.32		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
37.33		Rodillo	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
37.34		Reten	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
37.35		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	725.340	725.340
37.36		Cambio de macho y hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	1.365.900	1.365.900
37.37		Cruzeta cardan	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
37.38		Corona pinon	Unidad	EVENTO	1	3.061.500	3.061.500
37.39		Palier	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
37.40		Maso de elastico	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
37.41		Grillete	Unidad	EVENTO	1	207.240	207.240
37.42		Centro elastico	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
37.43		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	2.692.236	2.692.236
37.44		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Eduardo Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

37.45		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
37.46		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
37.47		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	169.560	169.560
37.48		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
37.49		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
37.50		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	103.620	103.620
37.51		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	28.260	28.260
37.52		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	42.390	42.390
37.53		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
37.54		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
37.55		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	645.270	645.270
37.56		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
37.57		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
37.58		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
37.59		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
37.60		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
37.61		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
37.62		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
37.63		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
37.64		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
37.65		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
37.66		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
37.67		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
37.68		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
37.69		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
37.70		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
37.71		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	1.507.200	1.507.200
37.72		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
37.73		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.507.200	1.507.200
37.74		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
37.75		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	659.400	659.400
37.76		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	8.478.000	8.478.000
37.77		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
37.78		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
37.79		Reparacion completa del sistema de luces	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
37.80		Reparacion de compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
37.81		Pulmon de freno	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
37.82		Fibra de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
37.83		Rectificacion de tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
37.84		Bomba Central de freno	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
37.85		Caneria de aire	Unidad	EVENTO	1	94.200	94.200
37.86		Acople rapido de cano de aire	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento DINAC

Eduardo Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

37.87		Valvula limitador	Unidad	EVENTO	1	174.270	174.270
37.88		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
37.89		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
37.90		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	131.880	131.880
37.91		Bateria	Unidad	EVENTO	1	1.318.800	1.318.800
37.92		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
37.93		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	207.240	207.240
37.94		Reparcion de cilindro hibraulico	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
38	72151802-001	Camión Marca HINO- Cód.. Patrim. N° - S.C.P.-CHAPA N° EAA 309-RASP 0000 E 273	Unidad	EVENTO	1	76.872.381	76.872.381
38.1		Mano de obra Mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960
38.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
38.3		Aceite de caja por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
38.4		Aceite Diferencial por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
38.5		Aceite de direccion por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
38.6		Aceite hibraulico	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
38.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	263.760	263.760
38.8		Filtro de Combustible (Primario y Secundario)	Unidad	EVENTO	1	329.700	329.700
38.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	197.820	197.820
38.10		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
38.11		Reparacion de tren delantero	Unidad	EVENTO	1	11.304.000	11.304.000
38.12		Ruleman de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	621.720	621.720
38.13		Reten de masa	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
38.14		Juego de reparo de perno punta eje	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960
38.15		Reconstruccion de asientos de rulemanes y retenes del punta eje	Unidad	EVENTO	1	697.080	697.080
38.16		Munequin direccion	Unidad	EVENTO	1	277.890	277.890
38.17		Mantenimineto de sin fin direccion	Unidad	EVENTO	1	828.960	828.960
38.18		Juego de reparo de sin fin de direccion	Unidad	EVENTO	1	627.372	627.372
38.19		Cruzeta de direccion	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
38.20		Macho y hembra de columna direccion	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
38.21		Buje de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
38.22		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.507.200	1.507.200
38.23		Plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.789.800	1.789.800
38.24		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.413.000	1.413.000
38.25		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	649.980	649.980
38.26		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
38.27		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	518.100	518.100
38.28		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	536.940	536.940
38.29		Fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	27.318	27.318
38.30		Balanceo de plato de presion, Discos de Embrague y Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	433.320	433.320
38.31		Reparacion de caja	Unidad	EVENTO	1	5.181.000	5.181.000
38.32		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
38.33		Rodillo	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
38.34		Reten	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
38.35		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	725.340	725.340
38.36		Cambio de macho y hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	1.365.900	1.365.900
38.37		Cruzeta cardan	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

38.38		Corona pinon	Unidad	EVENTO	1	3.061.500	3.061.500
38.39		Palier	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
38.40		Maso de elastico	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
38.41		Grillete	Unidad	EVENTO	1	207.240	207.240
38.42		Centro elastico	Unidad	EVENTO	1	11.304	11.304
38.43		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	268.470	268.470
38.44		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
38.45		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
38.46		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
38.47		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	169.560	169.560
38.48		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
38.49		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
38.50		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	103.620	103.620
38.51		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	28.260	28.260
38.52		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	42.390	42.390
38.53		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
38.54		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.695.600	1.695.600
38.55		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	645.270	645.270
38.56		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
38.57		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
38.58		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
38.59		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	117.750	117.750
38.60		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	178.980	178.980
38.61		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	1.036.200
38.62		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
38.63		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900
38.64		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
38.65		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
38.66		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
38.67		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	376.800	376.800
38.68		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
38.69		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	2.637.600	2.637.600
38.70		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	1.978.200	1.978.200
38.71		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	1.507.200	1.507.200
38.72		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
38.73		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.507.200	1.507.200
38.74		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	310.860	310.860
38.75		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	659.400	659.400
38.76		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	8.478.000	8.478.000
38.77		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
38.78		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	838.380	838.380
38.79		Reparacion completa del sistema de luces	Unidad	EVENTO	1	423.900	423.900

DPTO DE TALLERES G.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GT
DINAC

Ing. Aeronáutico Carlos Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

38.80		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
38.81		Cilindro de Freno	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
38.82		Fibra de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
38.83		Rectificacion de tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
38.84		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
38.85		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	94.200	94.200
38.86		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	56.520	56.520
38.87		Bateria	Unidad	EVENTO	1	1.318.800	1.318.800
38.88		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
38.89		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	263.760	263.760
39	72151802-001	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC-Cód.. Patrim. N° 103-03-74-0077	Unidad	EVENTO	1	12.332.193	12.332.193
39.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.601.400	1.601.400
39.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
39.3		Aceite hibraulico por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
39.4		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	235.500	235.500
39.5		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	313.686	313.686
39.6		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	273.180	273.180
39.7		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
39.8		Mantenimiento de Bomba hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
39.9		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
39.10		Mantenimiento de motor de vibro	Unidad	EVENTO	1	847.800	847.800
39.11		Ruleman de vibro	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
39.12		Mantenimiento de arranque	Unidad	EVENTO	1	471.000	471.000
39.13		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	471.000	471.000
39.14		Reparacion completa de luces y cableados	Unidad	EVENTO	1	518.100	518.100
39.15		Mantenimiento de comando de marcha	Unidad	EVENTO	1	649.980	649.980
39.16		Reparacion de motor	Unidad	EVENTO	1	3.297.000	3.297.000
40	72151802-001	Compresor de Aire INGERSOLL RAM 125-Cod. Patrim. N° 103-03-79-0120	Unidad	EVENTO	1	16.827.417	16.827.417
40.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	1.130.400	1.130.400
40.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	36.267	36.267
40.3		Aceite ATF por litro	Unidad	EVENTO	1	37.680	37.680
40.4		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	207.240	207.240
40.5		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	197.820	197.820
40.6		Filtro de aire (primario y secundario)	Unidad	EVENTO	1	518.100	518.100
40.7		Filtro de aire compresor (Primario y secundario)	Unidad	EVENTO	1	621.720	621.720
40.8		Filtro de aceite de compresor	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
40.9		Manguera compresor	Unidad	EVENTO	1	659.400	659.400
40.10		Mantenimiento de pico Inyector	Unidad	EVENTO	1	753.600	753.600
40.11		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	362.670	362.670
40.12		Reparacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	7.536.000	7.536.000
40.13		Reparacion sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	1.507.200	1.507.200
40.14		Ruleman de masa	Unidad	EVENTO	1	268.470	268.470
40.15		Reten de masa	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780
40.16		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	565.200	565.200
40.17		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	471.000	471.000
40.18		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	471.000	471.000
40.19		Correa	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
40.20		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	122.460	122.460
40.21		Bulbo presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	113.040	113.040
40.22		Bulbo presion de aire	Unidad	EVENTO	1	127.170	127.170
40.23		Mangueras de presion de aire	Unidad	EVENTO	1	84.780	84.780

DPTO DE TALLERES

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Eduardo Avalos
Gerente Mantenimiento
DINAC

40.24		Llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	273.180	273.180
						Precio Total	1.096.074.839

LOTE NRO: 2

LOTE 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT DEL AISP, Contrato Abierto: por Monto.

Mínimo: 375.000.000 Máximo: 750.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72151802-001	Elevador AIR MARREL.7000 No. Int 101	Unid.	EVENTO	1	153.768.735	153.768.735
1.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	1.875.400	1.875.400
1.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
1.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	187.540	187.540
1.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	187.540	187.540
1.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	187.540	187.540
1.6		Cambio de ruedas macizas trasera con rulemanes.	Unid.	EVENTO	1	18.566.460	18.566.460
1.7		Ruedita de goma plataforma trasera arrastre pallet.	Unid.	EVENTO	1	3.094.410	3.094.410
1.8		Limpieza y engrase general.	Unid.	EVENTO	1	1.031.470	1.031.470
1.9		Cambio manguera de alta presión.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
1.10		Rueditas giratoria	Unid.	EVENTO	1	2.062.940	2.062.940
1.11		Llave de comando	Unid.	EVENTO	1	3.563.260	3.563.260
1.12		Relay	Unid.	EVENTO	1	1.547.205	1.547.205
1.13		Sensores de aproximación	Unid.	EVENTO	1	3.094.410	3.094.410
1.14		Electroválvula con enchufe chico	Unid.	EVENTO	1	2.531.790	2.531.790
1.15		Electroválvula con enchufe grande	Unid.	EVENTO	1	3.094.410	3.094.410
1.16		Batería de 12Volt 150 ampers	Unid.	EVENTO	1	1.406.550	1.406.550
1.17		Tambor con llave de contacto	Unid.	EVENTO	1	2.578.675	2.578.675
1.18		Filtro hidráulico de metal	Unid.	EVENTO	1	1.031.470	1.031.470
1.19		Mantenimiento del sistema hidráulico	Unid.	EVENTO	1	17.347.450	17.347.450
1.20		Rulemanes de giros de masa	Unid.	EVENTO	1	25.786.750	25.786.750
1.21		Mantenimiento general de electroválvulas	Unid.	EVENTO	1	2.625.560	2.625.560
1.22		Revisión y reparación del sistema de freno	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
1.23		Mantenimiento general del sistema eléctrico(luces delantera y trasera)	Unid.	EVENTO	1	1.969.170	1.969.170
1.24		Mantenimiento de Picos Inyectores	Unid.	EVENTO	1	3.563.260	3.563.260
1.25		Mantenimiento de bomba inyectora	Unid.	EVENTO	1	18.285.150	18.285.150
1.26		Cambio de cubiertas delanteras	Unid.	EVENTO	1	2.813.100	2.813.100
1.27		Reparacion completa de motor con repuestos	Unid.	EVENTO	1	27.662.150	27.662.150
1.28		Mantenimiento y reparación del motor de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	4.969.810	4.969.810
2	72151802-001	Elevador AIR MARREL.27000 No. Int 026	Unid.	EVENTO	1	160.707.715	160.707.715
2.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	3.750.800	3.750.800
2.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
2.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
2.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
2.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
2.6		Cambio de ruedas macizas trasera con rulemanes.	Unid.	EVENTO	1	23.442.500	23.442.500
2.7		Ruedita de goma plataforma trasera arrastre pallet.	Unid.	EVENTO	1	3.094.410	3.094.410
2.8		Limpieza y engrase general.	Unid.	EVENTO	1	1.640.975	1.640.975
2.9		Cambio manguera de alta presión.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
2.10		Rudita giratoria	Unid.	EVENTO	1	2.062.940	2.062.940
2.11		Llave de comando	Unid.	EVENTO	1	3.563.260	3.563.260
2.12		Relay	Unid.	EVENTO	1	1.547.205	1.547.205
2.13		Sensores de aproximación	Unid.	EVENTO	1	3.094.410	3.094.410
2.14		Electroválvula con enchufe grande	Unid.	EVENTO	1	3.094.410	3.094.410
2.15		Batería de 12Volt 150 ampers	Unid.	EVENTO	1	1.406.550	1.406.550
2.16		Tambor con llave de contacto	Unid.	EVENTO	1	2.578.675	2.578.675
2.17		Filtro hidráulico de metal	Unid.	EVENTO	1	1.031.470	1.031.470
2.18		Mantenimiento del sistema hidráulico	Unid.	EVENTO	1	18.754.000	18.754.000
2.19		Rulemanes de giros de masa	Unid.	EVENTO	1	25.786.750	25.786.750
2.20		Mantenimiento general de electroválvulas	Unid.	EVENTO	1	2.625.560	2.625.560
2.21		Revisión y reparación del sistema de freno	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
2.22		Mantenimiento general del sistema eléctrico(luces delantera y trasera)	Unid.	EVENTO	1	1.969.170	1.969.170
2.23		Mantenimiento de Picos Inyectores	Unid.	EVENTO	1	3.563.260	3.563.260
2.24		Mantenimiento de bomba inyectora	Unid.	EVENTO	1	18.285.150	18.285.150
2.25		Cambio de cubiertas delanteras	Unid.	EVENTO	1	2.813.100	2.813.100
2.26		Reparacion completa de motor con repuestos	Unid.	EVENTO	1	27.662.150	27.662.150
2.27		Mantenimiento y reparación del motor de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	4.969.810	4.969.810
3	72151802-001	Camión Escalera WOLLARD No. 086	Unid.	EVENTO	1	65.779.280	65.779.280
3.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
3.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
3.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
3.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
3.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
3.6		Mantenimiento y limpieza del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
3.7		Mantenimiento de Bomba hidráulica	Unid.	EVENTO	1	7.970.450	7.970.450
3.8		Cambio de manguera de alta presión	Unid.	EVENTO	1	731.406	731.406
3.9		Reparación de cilindro hidráulico	Unid.	EVENTO	1	5.626.200	5.626.200
3.10		Cambio de bujías.	Unid.	EVENTO	1	60.951	60.951
3.11		Batería de 12Volt 90 amper	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
3.12		Limpieza y mantenimiento del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	1.594.090	1.594.090
3.13		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	2.625.560	2.625.560
3.14		Mantenimiento de Bomba de combustible original.	Unid.	EVENTO	1	4.969.810	4.969.810
3.15		Cambio de Horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
3.16		Cambio de faro rotativo	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
3.17		Cambio de faros/ luces estabilizador	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310

DPTO DE TALLERES GTI DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTI
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC
Ing. Rodolfo Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

3.18		Cambio de reflector frontal	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
3.19		Cambio de los faros reflectores chicos para escalera	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
3.20		Cambio de luces de peldaño de escalera	Unid.	EVENTO	1	187.540	187.540
3.21		Cambio de picaporte interno lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	140.655	140.655
3.22		Cubiertas con cámara medidas 235/70 R - 16	Unid.	EVENTO	1	862.684	862.684
3.23		Pulido	Unid.	EVENTO	1	1.406.550	1.406.550
3.24		Limpia parabrisas con brazo	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
3.25		Reparacion completa de sistema de frenos	Unid.	EVENTO	1	4.407.190	4.407.190
3.26		Reparacion completa de sistema de Tren Delantero de camion	Unid.	EVENTO	1	6.751.440	6.751.440
3.27		Mantenimiento de masas de rueda	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
3.28		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	20.629.400	20.629.400
3.29		Colocación de No. interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
3.30		Picaporte Interno	Unid.	EVENTO	1	234.425	234.425
4	72151802-001	Camión Escalera RUCKER No. 01	Unid.	EVENTO	1	65.779.280	65.779.280
4.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
4.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
4.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
4.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
4.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
4.6		Mantenimiento y limpieza del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
4.7		Mantenimiento de Bomba hidráulica	Unid.	EVENTO	1	7.970.450	7.970.450
4.8		Cambio de manguera de alta presión	Unid.	EVENTO	1	731.406	731.406
4.9		Reparación de cilindro hidráulico	Unid.	EVENTO	1	5.626.200	5.626.200
4.10		Cambio de bujías.	Unid.	EVENTO	1	60.951	60.951
4.11		Batería de 12Volt 90 amper	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
4.12		Limpieza y mantenimiento del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	1.594.090	1.594.090
4.13		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	2.625.560	2.625.560
4.14		Mantenimiento de Bomba de combustible original.	Unid.	EVENTO	1	4.969.810	4.969.810
4.15		Cambio de Horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
4.16		Cambio de faro rotativo	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
4.17		Cambio de faros/ luces estabilizador	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
4.18		Cambio de reflector frontal	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
4.19		Cambio de los faros reflectores chicos para escalera	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
4.20		Cambio de luces de peldaño de escalera	Unid.	EVENTO	1	187.540	187.540
4.21		Cambio de picaporte interno lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	140.655	140.655
4.22		Cubiertas con cámara medidas 235/70 R - 16	Unid.	EVENTO	1	862.684	862.684
4.23		Pulido	Unid.	EVENTO	1	1.406.550	1.406.550
4.24		Limpia parabrisas con brazo	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
4.25		Reparacion completa de sistema de frenos	Unid.	EVENTO	1	4.407.190	4.407.190
4.26		Reparacion completa de sistema de Tren Delantero de camion	Unid.	EVENTO	1	6.751.440	6.751.440
4.27		Mantenimiento de masas de rueda	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
4.28		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	20.629.400	20.629.400
4.29		Colocación de No. interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
4.30		Picaporte Interno	Unid.	EVENTO	1	234.425	234.425
5	72151802-001	Camión de Agua Potable RUCKER No. 03	Unid.	EVENTO	1	60.626.618	60.626.618
5.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
5.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
5.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
5.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
5.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
5.6		Pico acople rápido para agua a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
5.7		Batería de 12 Volt 90 amper	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
5.8		Manguera de 3/4" para provisión de agua potable a la aeronave.	Unid.	EVENTO	1	1.875.400	1.875.400
5.9		Limpieza y mantenimiento del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	1.594.090	1.594.090
5.10		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	2.625.560	2.625.560
5.11		Mantenimiento de Bomba de combustible original.	Unid.	EVENTO	1	4.969.810	4.969.810
5.12		Cambio de Horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
5.13		Cambio de faro rotativo	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
5.14		Cambio de faros/ luces estabilizador	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
5.15		Cambio de reflector frontal	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
5.16		Cambio de los faros reflectores chicos para escalera	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
5.17		Cambio de luces de peldaño de escalera	Unid.	EVENTO	1	187.540	187.540
5.18		Cambio de picaporte interno lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	140.655	140.655
5.19		Cubiertas con cámara medidas 235/70 R - 16	Unid.	EVENTO	1	862.684	862.684
5.20		Pulido	Unid.	EVENTO	1	1.406.550	1.406.550
5.21		Limpia parabrisas con brazo	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
5.22		Reparacion completa de sistema de frenos	Unid.	EVENTO	1	4.407.190	4.407.190
5.23		Reparacion completa de sistema de Tren Delantero de camion	Unid.	EVENTO	1	6.751.440	6.751.440
5.24		Mantenimiento de masas de rueda	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
5.25		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	20.629.400	20.629.400
5.26		Revisión y Reparación del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
5.27		Cambio de faro de plataforma	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
5.28		Reparación de tapizado de asiento/ completo	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
5.29		Reparación de Plataforma	Unid.	EVENTO	1	2.344.250	2.344.250
5.30		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
5.31		Mantenimiento y reparación de bomba de agua para suministro a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	2.813.100	2.813.100
6	72151802-001	Camión de Desagote RUCKER No. 02	Unid.	EVENTO	1	74.298.284	74.298.284
6.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
6.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
6.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
6.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
6.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
6.6		Acople para desagote sanitario de aeronave de 4"	Unid.	EVENTO	1	2.578.675	2.578.675

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Caceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
Gerente de Mantenimiento
DINAC

6.7		Pico acople rápido para provisión de agua	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
6.8		Batería de 12 Volt 90 amper	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
6.9		Chequeo del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
6.10		Manguera corrugada de 4 pulgadas para desecho sanitario.	Unid.	EVENTO	1	2.813.100	2.813.100
6.11		Limpieza y mantenimiento del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	1.594.090	1.594.090
6.12		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	2.625.560	2.625.560
6.13		Mantenimiento de Bomba de combustible original.	Unid.	EVENTO	1	4.969.810	4.969.810
6.14		Cambio de Horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
6.15		Cambio de faro rotativo	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
6.16		Cambio de faros/ luces estabilizador	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
6.17		Cambio de reflector frontal	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
6.18		Cambio de los faros reflectores chicos para escalera	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
6.19		Cambio de luces de peldaño de escalera	Unid.	EVENTO	1	187.540	187.540
6.20		Cambio de picaporte interno lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	140.655	140.655
6.21		Cubiertas con cámara medidas 235/70 R - 16	Unid.	EVENTO	1	862.684	862.684
6.22		Pulido	Unid.	EVENTO	1	1.406.550	1.406.550
6.23		Limpia parabrisas con brazo	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
6.24		Reparacion completa de sistema de frenos	Unid.	EVENTO	1	4.407.190	4.407.190
6.25		Reparacion completa de sistema de Tren Delantero de camion	Unid.	EVENTO	1	6.751.440	6.751.440
6.26		Mantenimiento de masas de rueda	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
6.27		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	20.629.400	20.629.400
6.28		Revisión y Reparación del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
6.29		Cambio de faro de plataforma	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
6.30		Reparación de tapizado de asiento/ completo	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
6.31		Reparación de Plataforma	Unid.	EVENTO	1	2.344.250	2.344.250
6.32		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
6.33		Mantenimiento y reparación de bomba de agua para suministro a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	2.813.100	2.813.100
6.34		Reparación de puerta lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
6.35		Adaptador de metal para manguera de agua	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
6.36		Mantenimiento y reparación de bomba de agua para suministro de la aeronave	Unid.	EVENTO	1	2.813.100	2.813.100
6.37		Reparación de guarda barro lado derecho	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
6.38		cepillos para limpia parabrisas	Unid.	EVENTO	1	450.096	450.096
6.39		Cambio de medidor de cuenta litros	Unid.	EVENTO	1	3.281.950	3.281.950
6.40		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
7	72151802-001	Camión de Agua Potable Wollard No. 103	Unid.	EVENTO	1	60.626.618	60.626.618
7.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
7.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
7.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
7.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
7.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
7.6		Pico acople rápido para agua a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
7.7		Batería de 12 Volt 90 amper	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
7.8		Manguera de 3/4" para provisión de agua potable a la aeronave.	Unid.	EVENTO	1	1.875.400	1.875.400
7.9		Limpieza y mantenimiento del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	1.594.090	1.594.090
7.10		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	2.625.560	2.625.560
7.11		Mantenimiento de Bomba de combustible original.	Unid.	EVENTO	1	4.969.810	4.969.810
7.12		Cambio de Horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
7.13		Cambio de faro rotativo	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
7.14		Cambio de faros/ luces estabilizador	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
7.15		Cambio de reflector frontal	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
7.16		Cambio de los faros reflectores chicos para escalera	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
7.17		Cambio de luces de peldaño de escalera	Unid.	EVENTO	1	187.540	187.540
7.18		Cambio de picaporte interno lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	140.655	140.655
7.19		Cubiertas con cámara medidas 235/70 R - 16	Unid.	EVENTO	1	862.684	862.684
7.20		Pulido	Unid.	EVENTO	1	1.406.550	1.406.550
7.21		Limpia parabrisas con brazo	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
7.22		Reparacion completa de sistema de frenos	Unid.	EVENTO	1	4.407.190	4.407.190
7.23		Reparacion completa de sistema de Tren Delantero de camion	Unid.	EVENTO	1	6.751.440	6.751.440
7.24		Mantenimiento de masas de rueda	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
7.25		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	20.629.400	20.629.400
7.26		Revisión y Reparación del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
7.27		Cambio de faro de plataforma	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
7.28		Reparación de tapizado de asiento/ completo	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
7.29		Reparación de Plataforma	Unid.	EVENTO	1	2.344.250	2.344.250
7.30		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
7.31		Mantenimiento y reparación de bomba de agua para suministro a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	2.813.100	2.813.100
8	72151802-001	Camión de Desagote Wollard No. 102	Unid.	EVENTO	1	74.298.284	74.298.284
8.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
8.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
8.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
8.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
8.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
8.6		Acople para desagote sanitario de aeronave de 4"	Unid.	EVENTO	1	2.578.675	2.578.675
8.7		Pico acople rápido para provisión de agua	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
8.8		Batería de 12 Volt 90 amper	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
8.9		Chequeo del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
8.10		Manguera corrugada de 4 pulgadas para desecho sanitario.	Unid.	EVENTO	1	2.813.100	2.813.100
8.11		Limpieza y mantenimiento del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	1.594.090	1.594.090
8.12		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	2.625.560	2.625.560
8.13		Mantenimiento de Bomba de combustible original.	Unid.	EVENTO	1	4.969.810	4.969.810
8.14		Cambio de Horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Zulamita Avalos
Gerente de Mantenimiento

8.15		Cambio de faro rotativo	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
8.16		Cambio de faros/ luces estabilizador	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
8.17		Cambio de reflector frontal	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
8.18		Cambio de los faros reflectores chicos para escalera	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
8.19		Cambio de luces de peldaño de escalera	Unid.	EVENTO	1	187.540	187.540
8.20		Cambio de picaporte interno lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	140.655	140.655
8.21		Cubiertas con cámara medidas 235/70 R - 16	Unid.	EVENTO	1	862.684	862.684
8.22		Pulido	Unid.	EVENTO	1	1.406.550	1.406.550
8.23		Limpia parabrisas con brazo	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
8.24		Reparacion completa de sistema de frenos	Unid.	EVENTO	1	4.407.190	4.407.190
8.25		Reparacion completa de sistema de Tren Delantero de camion	Unid.	EVENTO	1	6.751.440	6.751.440
8.26		Mantenimiento de masas de rueda	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
8.27		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	20.629.400	20.629.400
8.28		Revisión y Reparación del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
8.29		Cambio de faro de plataforma	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
8.30		Reparación de tapizado de asiento/ completo	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
8.31		Reparación de Plataforma	Unid.	EVENTO	1	2.344.250	2.344.250
8.32		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
8.33		Mantenimiento y reparación de bomba de agua para suministro a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	2.813.100	2.813.100
8.34		Reparación de puerta lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
8.35		Adaptador de metal para manguera de agua	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
8.36		Mantenimiento y reparación de bomba de agua para suministro de la aeronave	Unid.	EVENTO	1	2.813.100	2.813.100
8.37		Reparación de guarda barro lado derecho	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
8.38		cepillos para limpia parabrisas	Unid.	EVENTO	1	450.096	450.096
8.39		Cambio de medidor de cuenta litros	Unid.	EVENTO	1	3.281.950	3.281.950
8.40		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
9	72151802-001	Generador Electrico Hobart No.110	Unid.	EVENTO	1	62.693.684	62.693.684
9.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
9.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	56.262	56.262
9.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
9.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
9.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
9.6		Mantenimiento de bomba inyectora y Picos Inyectores	Unid.	EVENTO	1	9.189.460	9.189.460
9.7		Mantenimiento de motor de arranque	Unid.	EVENTO	1	918.946	918.946
9.8		Mantenimiento de alternador	Unid.	EVENTO	1	918.946	918.946
9.9		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	18.285.150	18.285.150
9.10		Mantenimiento de Radiador	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
9.11		Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY	Unid.	EVENTO	1	19.879.240	19.879.240
9.12		Mantenimiento de Frenos	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
9.13		Engrase General	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
9.14		Correas	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
9.15		Limpieza del tanque de combustible	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
9.16		Batería de 12 Volt 110 amper	Unid.	EVENTO	1	1.031.470	1.031.470
9.17		Cubierta	Unid.	EVENTO	1	750.160	750.160
9.18		Calibración de entrega, suministro de voltaje a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	1.547.205	1.547.205
9.19		Reparación completa del sistema de freno	Unid.	EVENTO	1	3.563.260	3.563.260
9.20		Pulido	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
9.21		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
10	72151802-001	Generador Electrico Hobart No.117	Unid.	EVENTO	1	59.786.814	59.786.814
10.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
10.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	56.262	56.262
10.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
10.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
10.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
10.6		Mantenimiento de bomba inyectora y Picos Inyectores	Unid.	EVENTO	1	9.189.460	9.189.460
10.7		Mantenimiento de motor de arranque	Unid.	EVENTO	1	918.946	918.946
10.8		Mantenimiento de alternador	Unid.	EVENTO	1	918.946	918.946
10.9		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	18.285.150	18.285.150
10.10		Mantenimiento de Radiador	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
10.11		Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY	Unid.	EVENTO	1	19.879.240	19.879.240
10.12		Mantenimiento de Frenos	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
10.13		Engrase General	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
10.14		Correas	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
10.15		Limpieza del tanque de combustible	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
10.16		Batería de 12 Volt 110 amper	Unid.	EVENTO	1	1.031.470	1.031.470
10.17		Cubierta	Unid.	EVENTO	1	750.160	750.160
10.18		Calibración de entrega, suministro de voltaje a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	1.547.205	1.547.205
10.19		Pulido	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
10.20		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
10.21		Pulsor output No. 1 No. 2	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Caceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

11	72151802-001	Remolcador STEWART & STEVENSON GT 50 No.99	Unid.	EVENTO	1	114.591.629	114.591.629
11.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	1.875.400	1.875.400
11.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
11.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
11.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
11.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
11.6		Chequeo del Sistema Eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.547.205	1.547.205
11.7		Mantenimiento del Radiador	Unid.	EVENTO	1	2.062.940	2.062.940
11.8		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	30.944.100	30.944.100
11.9		Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos	Unid.	EVENTO	1	8.345.530	8.345.530
11.10		Mantenimiento de caja de cambios	Unid.	EVENTO	1	14.065.500	14.065.500
11.11		Cubierta	Unid.	EVENTO	1	7.407.830	7.407.830
11.12		Chaperia y Pintura	Unid.	EVENTO	1	11.252.400	11.252.400
11.13		Bulbo de aceite	Unid.	EVENTO	1	1.453.435	1.453.435
11.14		Cambio de reten frente motor	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
11.15		Limpieza de tanque del combustible	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
11.16		Cilindro de dirección	Unid.	EVENTO	1	13.127.800	13.127.800
11.17		Motorcito eléctrico de bomba central de freno	Unid.	EVENTO	1	7.970.450	7.970.450
11.18		Limpieza de radiador con tapa nueva.	Unid.	EVENTO	1	2.156.710	2.156.710
11.19		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	3.516.375	3.516.375
11.20		Batería de 12 Volt 200 amper	Unid.	EVENTO	1	1.453.435	1.453.435
11.21		Cambio de horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
11.22		Cambio de faro rotativo central	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
11.23		Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
11.24		Mantenimiento y reparación de freno de mano	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
11.25		Cambio del protector acrílico del tablero	Unid.	EVENTO	1	328.195	328.195
11.26		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
12	72151802-001	Remolcador STEWART & STEVENSON GT 50 No.100	Unid.	EVENTO	1	114.591.629	114.591.629
12.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	1.875.400	1.875.400
12.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
12.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
12.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
12.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
12.6		Chequeo del Sistema Eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.547.205	1.547.205
12.7		Mantenimiento del Radiador	Unid.	EVENTO	1	2.062.940	2.062.940
12.8		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	30.944.100	30.944.100
12.9		Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos	Unid.	EVENTO	1	8.345.530	8.345.530
12.10		Mantenimiento de caja de cambios	Unid.	EVENTO	1	14.065.500	14.065.500
12.11		Cubierta	Unid.	EVENTO	1	7.407.830	7.407.830
12.12		Chaperia y Pintura	Unid.	EVENTO	1	11.252.400	11.252.400
12.13		Bulbo de aceite	Unid.	EVENTO	1	1.453.435	1.453.435
12.14		Cambio de reten frente motor	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
12.15		Limpieza de tanque del combustible	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
12.16		Cilindro de dirección	Unid.	EVENTO	1	13.127.800	13.127.800
12.17		Motorcito eléctrico de bomba central de freno	Unid.	EVENTO	1	7.970.450	7.970.450
12.18		Limpieza de radiador con tapa nueva.	Unid.	EVENTO	1	2.156.710	2.156.710
12.19		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	3.516.375	3.516.375
12.20		Batería de 12 Volt 200 amper	Unid.	EVENTO	1	1.453.435	1.453.435
12.21		Cambio de horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
12.22		Cambio de faro rotativo central	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
12.23		Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
12.24		Mantenimiento y reparación de freno de mano	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Ing. Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

12.25		Cambio del protector acrílico del tablero	Unid.	EVENTO	1	328.195	328.195
12.26		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
13	72151802-001	AIR STAR STEWART & STEVENSON TUG No. 096	Unid.	EVENTO	1	114.591.629	114.591.629
13.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	1.875.400	1.875.400
13.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
13.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
13.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
13.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
13.6		Chequeo del Sistema Eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.547.205	1.547.205
13.7		Mantenimiento del Radiador	Unid.	EVENTO	1	2.062.940	2.062.940
13.8		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	30.944.100	30.944.100
13.9		Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos	Unid.	EVENTO	1	8.345.530	8.345.530
13.10		Mantenimiento de caja de cambios	Unid.	EVENTO	1	14.065.500	14.065.500
13.11		Cubierta	Unid.	EVENTO	1	7.407.830	7.407.830
13.12		Chaperia y Pintura	Unid.	EVENTO	1	11.252.400	11.252.400
13.13		Bulbo de aceite	Unid.	EVENTO	1	1.453.435	1.453.435
13.14		Cambio de reten frente motor	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
13.15		Limpieza de tanque del combustible	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
13.16		Cilindro de dirección	Unid.	EVENTO	1	13.127.800	13.127.800
13.17		Motorcito eléctrico de bomba central de freno	Unid.	EVENTO	1	7.970.450	7.970.450
13.18		Limpieza de radiador con tapa nueva.	Unid.	EVENTO	1	2.156.710	2.156.710
13.19		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	3.516.375	3.516.375
13.20		Batería de 12 Volt 200 amper	Unid.	EVENTO	1	1.453.435	1.453.435
13.21		Cambio de horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
13.22		Cambio de faro rotativo central	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
13.23		Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
13.24		Mantenimiento y reparación de freno de mano	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
13.25		Cambio del protector acrílico del tablero	Unid.	EVENTO	1	328.195	328.195
13.26		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
14	72151802-001	AIR STAR STEWART & STEVENSON TUG No. 097	Unid.	EVENTO	1	114.591.629	114.591.629
14.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	1.875.400	1.875.400
14.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
14.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
14.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
14.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
14.6		Chequeo del Sistema Eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.547.205	1.547.205
14.7		Mantenimiento del Radiador	Unid.	EVENTO	1	2.062.940	2.062.940
14.8		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	30.944.100	30.944.100
14.9		Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos	Unid.	EVENTO	1	8.345.530	8.345.530
14.10		Mantenimiento de caja de cambios	Unid.	EVENTO	1	14.065.500	14.065.500
14.11		Cubierta	Unid.	EVENTO	1	7.407.830	7.407.830
14.12		Chaperia y Pintura	Unid.	EVENTO	1	11.252.400	11.252.400
14.13		Bulbo de aceite	Unid.	EVENTO	1	1.453.435	1.453.435
14.14		Cambio de reten frente motor	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
14.15		Limpieza de tanque del combustible	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
14.16		Cilindro de dirección	Unid.	EVENTO	1	13.127.800	13.127.800
14.17		Motorcito eléctrico de bomba central de freno	Unid.	EVENTO	1	7.970.450	7.970.450
14.18		Limpieza de radiador con tapa nueva.	Unid.	EVENTO	1	2.156.710	2.156.710
14.19		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	3.516.375	3.516.375
14.20		Batería de 12 Volt 200 amper	Unid.	EVENTO	1	1.453.435	1.453.435
14.21		Cambio de horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
14.22		Cambio de faro rotativo central	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
Gerente de Mantenimiento
DINAC

14.23		Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
14.24		Mantenimiento y reparación de freno de mano	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
14.25		Cambio del protector acrílico del tablero	Unid.	EVENTO	1	328.195	328.195
14.26		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
15	72151802-001	Remolcador STEWART & STEVENSON GT 100 No. 098	Unid.	EVENTO	1	114.591.629	114.591.629
15.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	1.875.400	1.875.400
15.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
15.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
15.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
15.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	178.163	178.163
15.6		Chequeo del Sistema Eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.547.205	1.547.205
15.7		Mantenimiento del Radiador	Unid.	EVENTO	1	2.062.940	2.062.940
15.8		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	30.944.100	30.944.100
15.9		Mantemimiento completo de bomba inyectora y Picos	Unid.	EVENTO	1	8.345.530	8.345.530
15.10		Mantenimiento de caja de cambios	Unid.	EVENTO	1	14.065.500	14.065.500
15.11		Cubierta	Unid.	EVENTO	1	7.407.830	7.407.830
15.12		Chaperia y Pintura	Unid.	EVENTO	1	11.252.400	11.252.400
15.13		Bulbo de aceite	Unid.	EVENTO	1	1.453.435	1.453.435
15.14		Cambio de reten frente motor	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
15.15		Limpieza de tanque del combustible	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
15.16		Cilindro de dirección	Unid.	EVENTO	1	13.127.800	13.127.800
15.17		Motorcito eléctrico de bomba central de freno	Unid.	EVENTO	1	7.970.450	7.970.450
15.18		Limpieza de radiador con tapa nueva.	Unid.	EVENTO	1	2.156.710	2.156.710
15.19		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	3.516.375	3.516.375
15.20		Batería de 12 Volt 200 amper	Unid.	EVENTO	1	1.453.435	1.453.435
15.21		Cambio de horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
15.22		Cambio de faro rotativo central	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
15.23		Cambio de la luz de faro del indicador del freno de mano	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
15.24		Mantenimiento y reparación de freno de mano	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
15.25		Cambio del protector acrílico del tablero	Unid.	EVENTO	1	328.195	328.195
15.26		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
16	72151802-001	Cinta Móvil para equipaje WOLLARD No.104	Unid.	EVENTO	1	33.760.715	33.760.715
16.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
16.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
16.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	37.117	37.117
16.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	37.117	37.117
16.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	37.117	37.117
16.6		Engrase general	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
16.7		Mantenimiento de alternador	Unid.	EVENTO	1	750.160	750.160
16.8		Mantenimiento de motor de arranque	Unid.	EVENTO	1	750.160	750.160
16.9		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	16.972.370	16.972.370
16.10		Mantenimiento de bomba inyectora y picos inyectores	Unid.	EVENTO	1	5.251.120	5.251.120
16.11		Cubierta	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
16.12		Mantenimiento general y reparación de freno	Unid.	EVENTO	1	1.031.470	1.031.470
16.13		Limpieza del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
16.14		Cambio de correa dentada	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
16.15		Bomba eléctrica de combustible	Unid.	EVENTO	1	703.275	703.275
16.16		Batería de 12 Volt 150 amper	Unid.	EVENTO	1	1.359.665	1.359.665
16.17		Chequeo del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
16.18		Alineación y balanceo	Unid.	EVENTO	1	234.425	234.425
16.19		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
16.20		Chequeo del sistema eléctrico general	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240

DPTO DE TALLERES G.T.T DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

Ing. Avalos
Jefe de Mantenimiento
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAVEGACION
Gerencia de Mantenimiento

16.21		Bujias	Unid.	EVENTO	1	140.655	140.655
17	72151802-001	Cinta Móvil para equipaje WOLLARD No.106	Unid.	EVENTO	1	33.760.715	33.760.715
17.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
17.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
17.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	37.117	37.117
17.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	37.117	37.117
17.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	37.117	37.117
17.6		Engrase general	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
17.7		Mantenimiento de alternador	Unid.	EVENTO	1	750.160	750.160
17.8		Mantenimiento de motor de arranque	Unid.	EVENTO	1	750.160	750.160
17.9		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	16.972.370	16.972.370
17.10		Mantenimiento de bomba inyectora y picos inyectores	Unid.	EVENTO	1	5.251.120	5.251.120
17.11		Cubierta	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
17.12		Mantenimiento general y reparación de freno	Unid.	EVENTO	1	1.031.470	1.031.470
17.13		Limpieza del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
17.14		Cambio de correa dentada	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
17.15		Bomba eléctrica de combustible	Unid.	EVENTO	1	703.275	703.275
17.16		Batería de 12 Volt 150 amper	Unid.	EVENTO	1	1.359.665	1.359.665
17.17		Chequeo del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
17.18		Alineación y balanceo	Unid.	EVENTO	1	234.425	234.425
17.19		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
17.20		Chequeo del sistema eléctrico general	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
17.21		Bujias	Unid.	EVENTO	1	140.655	140.655
18	72151802-001	Generador Electrico HOBART No.090	Unid.	EVENTO	1	83.041.774	83.041.774
18.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
18.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	56.262	56.262
18.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
18.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
18.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
18.6		Mantenimiento de bomba inyectora y Picos Inyectores	Unid.	EVENTO	1	9.189.460	9.189.460
18.7		Mantenimiento de motor de arranque	Unid.	EVENTO	1	918.946	918.946
18.8		Mantenimiento de alternador	Unid.	EVENTO	1	918.946	918.946
18.9		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	18.285.150	18.285.150
18.10		Mantenimiento de Radiador	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
18.11		Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY	Unid.	EVENTO	1	19.879.240	19.879.240
18.12		Mantenimiento de Frenos	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
18.13		Engrase General	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
18.14		Correas	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
18.15		Limpieza del tanque de combustible	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
18.16		Batería de 12 Volt 110 amper	Unid.	EVENTO	1	1.031.470	1.031.470
18.17		Cubierta	Unid.	EVENTO	1	750.160	750.160
18.18		Calibración de entrega, suministro de voltaje a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	1.547.205	1.547.205
18.19		Pulido	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
18.20		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
18.21		Pulsor output No. 1 No. 2	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
18.22		Plaqueta de sobre carga	Unid.	EVENTO	1	8.111.105	8.111.105
18.23		Plaqueta regulador	Unid.	EVENTO	1	7.970.450	7.970.450
18.24		Plaqueta governor	Unid.	EVENTO	1	7.173.405	7.173.405
19	72151802-001	Generador Electrico HOBART No.089	Unid.	EVENTO	1	83.041.774	83.041.774
19.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
19.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	56.262	56.262
19.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
19.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
19.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	59.075	59.075
19.6		Mantenimiento de bomba inyectora y Picos Inyectores	Unid.	EVENTO	1	9.189.460	9.189.460
19.7		Mantenimiento de motor de arranque	Unid.	EVENTO	1	918.946	918.946

DPTO DE TALLERES DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Eduardo
Gerente de Mantenimiento

19.8		Mantenimiento de alternador	Unid.	EVENTO	1	918.946	918.946
19.9		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	18.285.150	18.285.150
19.10		Mantenimiento de Radiador	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
19.11		Plaqueta OVER UNDER VOLTAGE ASSY	Unid.	EVENTO	1	19.879.240	19.879.240
19.12		Mantenimiento de Frenos	Unid.	EVENTO	1	1.687.860	1.687.860
19.13		Engrase General	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
19.14		Correas	Unid.	EVENTO	1	421.965	421.965
19.15		Limpieza del tanque de combustible	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
19.16		Batería de 12 Volt 110 amper	Unid.	EVENTO	1	1.031.470	1.031.470
19.17		Cubierta	Unid.	EVENTO	1	750.160	750.160
19.18		Calibración de entrega, suministro de voltaje a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	1.547.205	1.547.205
19.19		Pulido	Unid.	EVENTO	1	562.620	562.620
19.20		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
19.21		Pulsor output No. 1 No. 2	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
19.22		Plaqueta de sobre carga	Unid.	EVENTO	1	8.111.105	8.111.105
19.23		Plaqueta regulador	Unid.	EVENTO	1	7.970.450	7.970.450
19.24		Plaqueta governor	Unid.	EVENTO	1	7.173.405	7.173.405
20	72151802-001	Cinta Móvil RUCKER No.107	Unid.	EVENTO	1	43.152.720	43.152.720
20.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
20.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	56.262	56.262
20.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	54.621	54.621
20.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	54.621	54.621
20.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	54.621	54.621
20.6		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	17.441.220	17.441.220
20.7		Mantenimiento de bomba inyectora y picos iyectores	Unid.	EVENTO	1	5.532.430	5.532.430
20.8		Limpieza del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	1.828.515	1.828.515
20.9		Engrase General	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
20.10		Cambio de cabo estrangulador	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
20.11		Cubiertas medidas 7.35-14	Unid.	EVENTO	1	548.555	548.555
20.12		Batería de 12 Volt 90 amper	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
20.13		Mantenimiento de alternador y arranque	Unid.	EVENTO	1	2.578.675	2.578.675
20.14		Mantenimiento del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
20.15		Mantenimiento del sistema hidráulico	Unid.	EVENTO	1	4.219.650	4.219.650
20.16		Llave de contacto	Unid.	EVENTO	1	890.815	890.815
20.17		Reparación del faro de tablero lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
20.18		Pintura	Unid.	EVENTO	1	3.750.800	3.750.800
20.19		Tapizado	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
20.20		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
21	72151802-001	Cinta Móvil RUCKER No.109	Unid.	EVENTO	1	43.152.720	43.152.720
21.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
21.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	56.262	56.262
21.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	54.621	54.621
21.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	54.621	54.621
21.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	54.621	54.621
21.6		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	17.441.220	17.441.220
21.7		Mantenimiento de bomba inyectora y picos iyectores	Unid.	EVENTO	1	5.532.430	5.532.430
21.8		Limpieza del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	1.828.515	1.828.515
21.9		Engrase General	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
21.10		Cambio de cabo estrangulador	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
21.11		Cubiertas medidas 7.35-14	Unid.	EVENTO	1	548.555	548.555
21.12		Batería de 12 Volt 90 amper	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
21.13		Mantenimiento de alternador y arranque	Unid.	EVENTO	1	2.578.675	2.578.675
21.14		Mantenimiento del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240

DPTO DE TALLERES G.T.T DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAVEGACION
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Eduardo Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

21.15		Mantenimiento del sistema hidráulico	Unid.	EVENTO	1	4.219.650	4.219.650
21.16		Llave de contacto	Unid.	EVENTO	1	890.815	890.815
21.17		Reparación del faro de tablero lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
21.18		Pintura	Unid.	EVENTO	1	3.750.800	3.750.800
21.19		Tapizado	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
21.20		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
22	72151802-001	Camión de Agua potable WOLLARD No.087	Unid.	EVENTO	1	60.626.618	60.626.618
22.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
22.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
22.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
22.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
22.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
22.6		Pico acople rápido para agua a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
22.7		Batería de 12 Volt 90 amper	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
22.8		Manguera de 3/4" para provisión de agua potable a la aeronave.	Unid.	EVENTO	1	1.875.400	1.875.400
22.9		Limpieza y mantenimiento del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	1.594.090	1.594.090
22.10		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	2.625.560	2.625.560
22.11		Mantenimiento de Bomba de combustible original.	Unid.	EVENTO	1	4.969.810	4.969.810
22.12		Cambio de Horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
22.13		Cambio de faro rotativo	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
22.14		Cambio de faros/ luces estabilizador	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
22.15		Cambio de reflector frontal	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
22.16		Cambio de los faros reflectores chicos para escalera	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
22.17		Cambio de luces de peldaño de escalera	Unid.	EVENTO	1	187.540	187.540
22.18		Cambio de picaporte interno lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	140.655	140.655
22.19		Cubiertas con cámara medidas 235/70 R - 16	Unid.	EVENTO	1	862.684	862.684
22.20		Pulido	Unid.	EVENTO	1	1.406.550	1.406.550
22.21		Limpia parabrisas con brazo	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
22.22		Reparacion completa de sistema de frenos	Unid.	EVENTO	1	4.407.190	4.407.190
22.23		Reparacion completa de sistema de Tren Delantero de camion	Unid.	EVENTO	1	6.751.440	6.751.440
22.24		Mantenimiento de masas de rueda	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
22.25		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	20.629.400	20.629.400
22.26		Revisión y Reparación del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
22.27		Cambio de faro de plataforma	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
22.28		Reparación de tapizado de asiento/ completo	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
22.29		Reparación de Plataforma	Unid.	EVENTO	1	2.344.250	2.344.250
22.30		Numero interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
22.30		Mantenimiento y reparación de bomba de agua para suministro a la aeronave	Unid.	EVENTO	1	2.813.100	2.813.100
23	72151802-001	Camión Escalera PHOENIX de 8 Cilindros No.04	Unid.	EVENTO	1	65.779.280	65.779.280
23.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	937.700	937.700
23.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	79.705	79.705
23.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
23.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
23.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	78.017	78.017
23.6		Mantenimiento y limpieza del sistema eléctrico	Unid.	EVENTO	1	1.125.240	1.125.240
23.7		Mantenimiento de Bomba hidráulica	Unid.	EVENTO	1	7.970.450	7.970.450
23.8		Cambio de manguera de alta presión	Unid.	EVENTO	1	731.406	731.406
23.9		Reparación de cilindro hidráulico	Unid.	EVENTO	1	5.626.200	5.626.200
23.10		Cambio de bujías.	Unid.	EVENTO	1	60.951	60.951
23.11		Batería de 12Volt 90 amper	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
23.12		Limpieza y mantenimiento del radiador con refrigerante	Unid.	EVENTO	1	1.594.090	1.594.090
23.13		Mantenimiento de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	2.625.560	2.625.560

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Caceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Eduardo Avalos
Gerente de Mantenimiento
DINAC

23.14		Mantenimiento de Bomba de combustible original.	Unid.	EVENTO	1	4.969.810	4.969.810
23.15		Cambio de Horimetro	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
23.16		Cambio de faro rotativo	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
23.17		Cambio de faros/ luces estabilizador	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
23.18		Cambio de reflector frontal	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
23.19		Cambio de los faros reflectores chicos para escalera	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
23.20		Cambio de luces de peldaño de escalera	Unid.	EVENTO	1	187.540	187.540
23.21		Cambio de picaporte interno lado izquierdo	Unid.	EVENTO	1	140.655	140.655
23.22		Cubiertas con cámara medidas 235/70 R - 16	Unid.	EVENTO	1	862.684	862.684
23.23		Pulido	Unid.	EVENTO	1	1.406.550	1.406.550
23.24		Limpia parabrisas con brazo	Unid.	EVENTO	1	281.310	281.310
23.25		Reparacion completa de sistema de frenos	Unid.	EVENTO	1	4.407.190	4.407.190
23.26		Reparacion completa de sistema de Tren Delantero de camion	Unid.	EVENTO	1	6.751.440	6.751.440
23.27		Mantenimiento de masas de rueda	Unid.	EVENTO	1	1.219.010	1.219.010
23.28		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	20.629.400	20.629.400
23.29		Colocación de No. interno y logotipo de la DINAC	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
23.30		Picaporte Interno	Unid.	EVENTO	1	234.425	234.425
24	72151802-001	Tractor TIGER VIMAN No.119	Unid.	EVENTO	1	49.641.829	49.641.829
24.1		Mantenimiento general de motor-mano de obra.	Unid.	EVENTO	1	656.390	656.390
24.2		Cambio de aceite	Litros	EVENTO	1	56.262	56.262
24.3		Cambio de filtro de aceite	Unid.	EVENTO	1	31.254	31.254
24.4		Cambio de filtro de aire	Unid.	EVENTO	1	31.254	31.254
24.5		Cambio de filtro de combustible	Unid.	EVENTO	1	31.254	31.254
24.6		Reparacion completa de caja	Unid.	EVENTO	1	13.971.730	13.971.730
24.7		Mantenimiento de caja	Unid.	EVENTO	1	5.907.510	5.907.510
24.8		Reparacion completa de motor	Unid.	EVENTO	1	19.973.010	19.973.010
24.9		Batería de 12 Volt 90 amper	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
24.10		Limpieza del radiador con refrigerante y anticorrosivo	Unid.	EVENTO	1	703.275	703.275
24.11		Mantenimiento y reparación del motor de arranque y alternador	Unid.	EVENTO	1	2.578.675	2.578.675
24.12		Correa del alternador	Unid.	EVENTO	1	215.671	215.671
24.13		Cubierta delantera con cámara medidas 600x9 industrial	Unid.	EVENTO	1	797.045	797.045
24.14		Cubierta con cámara medidas 225/75 R-16	Unid.	EVENTO	1	890.815	890.815
24.15		Mantenimiento y reparación del tren delantero	Unid.	EVENTO	1	3.000.640	3.000.640
25	72151802-001	BARRA PARA B-737 STANLEY7WASP	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
25.1		Fusibles	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
26	72151802-001	BARRA AEROSPECIALTIES ERJ 170/100	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
26.1		Fusibles	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
27	72151802-001	BARRA PARA A340-500/600	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
27.1		Fusibles	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
28	72151802-001	BARRA PARA A318 y 321 WASP	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
28.1		Fusibles	Unid.	EVENTO	1	609.505	609.505
29	72151802-001	BARRA B-767 STANLEY	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
29.1		Fusibles	Unid.	EVENTO	1	468.850	468.850
						Precio Total	1.909.766.506

LOTE NRO: 3

LOTE 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS HYSTER, Contrato Abierto: por Monto.

Mínimo: 188.542.500 Máximo: 377.085.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	73152101-019	Montacargas HYSTER H155XL	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
1.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	47.500	47.500
1.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
1.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	71.250	71.250
1.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
1.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
1.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
1.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
1.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000

DPTO DE TALLERES DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTI
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

1.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.140.000	1.140.000
1.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
1.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	33.250	33.250
1.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
1.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
1.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
1.16		Mantenimiento de picosInyectores	Unidad	EVENTO	1	617.500	617.500
1.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
1.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500
1.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	13.300.000	13.300.000
1.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
1.22		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
1.23		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	4.750.000	4.750.000
1.24		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
1.25		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	617.500	617.500
1.26		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
1.27		Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
1.28		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
1.29		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
1.30		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
1.31		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	47.500	47.500
1.32		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	33.250	33.250
1.33		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
1.34		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
1.35		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
1.36		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	42.750	42.750
1.37		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
1.38		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
1.39		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.140.000	1.140.000
1.40		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
1.41		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	1.140.000	1.140.000
1.42		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500
1.43		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
1.44		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
1.45		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
1.46		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1.47		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
1.48		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
1.49		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
1.50		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
1.51		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	123.500	123.500
1.52		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	123.500	123.500
1.53		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	104.500	104.500
1.54		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
1.55		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	7.600.000	7.600.000
1.56		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
1.57		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
1.58		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
1.59		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
1.60		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
1.61		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
1.62		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	2.850.000	2.850.000
1.63		Reparacion de transmision	Unidad	EVENTO	1	6.650.000	6.650.000
1.64		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	3.325.000	3.325.000
1.65		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
1.66		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
1.67		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
1.68		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
1.69		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
1.70		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
1.71		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
1.72		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
1.73		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
1.76		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500
1.77		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
1.78		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
1.79		Liquido refrigerante por litro	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
1.85		Engrase general de la Maquina	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
1.86		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
1.89		Reparacion de asiento de ruleman de masa	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
1.90		reparacion de asiento de reten de masa	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
1.91		Mantenimiento del Orbitrol de direccion	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
2	73152101-019	Montacargas HYSTER H 230 XL	Unidad	EVENTO	1		
2.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
2.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	47.500	47.500
2.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
2.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	71.250	71.250
2.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
2.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
2.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
2.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
2.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
2.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.140.000	1.140.000
2.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000

DPTO DE TALLERES DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTI
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

Eduardo Ca...
Gerente de M...
DINAC

2.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	33.250	33.250
2.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
2.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
2.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
2.16		Mantenimiento de picosInyectores	Unidad	EVENTO	1	617.500	617.500
2.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
2.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500
2.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	13.300.000	13.300.000
2.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
2.21		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
2.22		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	4.750.000	4.750.000
2.23		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
2.24		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	617.500	617.500
2.25		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
2.26		Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
2.27		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
2.28		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
2.29		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
2.30		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	47.500	47.500
2.31		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	33.250	33.250
2.32		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
2.33		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
2.34		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
2.35		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	42.750	42.750
2.36		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
2.37		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
2.38		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.140.000	1.140.000
2.39		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
2.40		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	1.140.000	1.140.000
2.41		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500
2.42		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
2.43		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
2.44		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
2.45		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
2.46		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
2.47		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
2.48		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
2.49		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
2.50		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	123.500	123.500
2.51		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	123.500	123.500
2.52		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	104.500	104.500
2.53		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
2.54		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	7.600.000	7.600.000
2.55		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
2.56		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
2.57		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
2.58		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
2.59		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
2.60		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
2.61		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	2.850.000	2.850.000
2.62		Reparacion de transmision	Unidad	EVENTO	1	6.650.000	6.650.000
2.63		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	3.325.000	3.325.000
2.64		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
2.65		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
2.66		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
2.67		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
2.68		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
2.69		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
2.70		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
2.71		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
2.72		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
2.73		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500
2.74		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
2.75		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
2.76		Liquido refrigerante por litro	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
2.77		Engrase general de la Maquina	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
2.78		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
2.79		Reparacion de asiento de ruleman de masa	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
2.80		reparacion de asiento de reten de masa	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
2.81		Mantenimiento del Orbitrol de direccion	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
3	73152101-019	Montacargas HYSTER H 110 J	Unidad	EVENTO	1		
3.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
3.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	47.500	47.500
3.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
3.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	71.250	71.250
3.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
3.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
3.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
3.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
3.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
3.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.140.000	1.140.000
3.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
3.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	33.250	33.250
3.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

Eduardo Avalos
Gerente de Mantenimiento

3.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
3.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
3.16		Mantenimiento de picosInyectores	Unidad	EVENTO	1	617.500	617.500
3.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
3.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500
3.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	13.300.000	13.300.000
3.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
3.21		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
3.22		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	4.750.000	4.750.000
3.23		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	66.500	66.500
3.24		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	617.500	617.500
3.25		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
3.26		Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
3.27		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
3.28		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
3.29		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
3.30		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	47.500	47.500
3.31		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	33.250	33.250
3.32		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
3.33		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
3.34		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
3.35		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	42.750	42.750
3.36		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
3.37		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
3.38		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.140.000	1.140.000
3.39		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	237.500	237.500
3.40		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	1.140.000	1.140.000
3.41		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500
3.42		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
3.43		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
3.44		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
3.45		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
3.46		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
3.47		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
3.48		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
3.49		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
3.50		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	123.500	123.500
3.51		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	123.500	123.500
3.52		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	104.500	104.500
3.53		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
3.54		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	7.600.000	7.600.000
3.55		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
3.56		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
3.57		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
3.58		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000
3.59		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000
3.60		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
3.61		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	2.850.000	2.850.000
3.62		Reparacion de transmision	Unidad	EVENTO	1	6.650.000	6.650.000
3.63		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	3.325.000	3.325.000
3.64		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
3.65		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
3.66		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	665.000	665.000
3.67		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
3.68		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.710.000	1.710.000
3.69		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
3.70		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
3.71		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
3.72		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
3.73		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	332.500	332.500
3.74		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
3.75		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000
3.76		Liquido refrigerante por litro	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000
3.77		Engrase general de la Maquina	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
3.78		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
3.79		Reparacion de asiento de ruleman de masa	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
3.80		reparacion de asiento de reten de masa	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
3.81		Mantenimiento del Orbitrol de direccion	Unidad	EVENTO	1	2.375.000	2.375.000
						Precio Total	294.063.000

LOTE NRO: 4							
LOTE 4 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ARFF OSHKOSH DEL AISP, Contrato Abierto: por Monto.							
Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	73152101-021	Para vehiculo ARFF OSHKOSH-Diesel T-1.500 -Alfa No.2-Chapa No. EAA 275	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de aceite hidraulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.188.000	6.188.000

DPTO DE TALLERES DINAC

Sr. Daniel L. Caceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

1.2		Aceite SAE 40-clasificacion APICD-II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener simbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel.	Unidad	EVENTO	1	37.128	37.128
1.3		Filtro de aceite PART. No. LF3380	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
1.4		Filtro hidraulico PART No.HF6243	Unidad	EVENTO	1	380.800	380.800
1.5		Filtro de combustible primario y secundario PART.No. LSF5740	Unidad	EVENTO	1	476.000	476.000
1.6		Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	Unidad	EVENTO	1	1.904.000	1.904.000
1.7		Filtro de aire PART No. V250C128	Unidad	EVENTO	1	2.856.000	2.856.000
1.8		Aceite hidraulico HIDROMATIC ATF.	Unidad	EVENTO	1	57.120	57.120
1.9		Reparacion de generador de luz incorporado.	Unidad	EVENTO	1	5.616.800	5.616.800
1.10		Cambio de manguera de alta presion de aceite, HOSE ASSY(NOT SOLD AS COMPLETE ASSEMBLY) PART. No.107766-U	Unidad	EVENTO	1	7.520.800	7.520.800
1.11		Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	Unidad	EVENTO	1	3.332.000	3.332.000
1.12		Bater?a PART No. COM-8D-P	Unidad	EVENTO	1	2.856.000	2.856.000
1.13		Valvula automatica PART No. L0702AAWR-DA	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
1.14		Valvula automatica PART No. B7106-046	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
1.15		Valvula automatica PART No. 1952210CSA/UR	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
1.16		Reparacion completa de parte electrica.	Unidad	EVENTO	1	7.616.000	7.616.000
1.17		Reparacion del monitor inferior de parachoques PART No. 1252-7080-5 FEECON.	Unidad	EVENTO	1	1.904.000	1.904.000
1.18		Reparacion de acondicionador de aire.	Unidad	EVENTO	1	6.664.000	6.664.000
1.19		Reparacion con tapizado de los asientos.	Unidad	EVENTO	1	2.380.000	2.380.000
1.20		Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	28.560	28.560
1.21		Refrigerante para radiador.	Unidad	EVENTO	1	57.120	57.120
1.22		Reparacion del cilindro de secado PART. No. N4244N HALDEX.	Unidad	EVENTO	1	4.760.000	4.760.000
1.23		Cilindro a gas, Cylinder, gas PART. No. 1689360.	Unidad	EVENTO	1	1.047.200	1.047.200
1.24		Drenaje y limpieza del tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	6.188.000	6.188.000
1.25		Reparacion con tapizado del techo.	Unidad	EVENTO	1	2.856.000	2.856.000
1.26		Desmontaje y montaje de motor y puesta en funcionamiento.	Unidad	EVENTO	1	14.280.000	14.280.000
1.27		Reparacion de Bomba de agua de encastre	Unidad	EVENTO	1	5.712.000	5.712.000
1.28		Rectificacion completa de motor y provision de todos los repuestos originales necesarios para su rectificacion (casquillos, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de juntas, valvulas)	Unidad	EVENTO	1	85.680.000	85.680.000
1.29		Mantenimiento General de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.428.000	1.428.000
1.30		Reparacion y mantenimiento de torreta superior y electro neumaticos	Unidad	EVENTO	1	3.808.000	3.808.000
1.31		Cambio de fusilera con fusibles nuevos, perilla de contacto	Unidad	EVENTO	1	5.712.000	5.712.000
1.32		Cambio de llave de soplado	Unidad	EVENTO	1	1.428.000	1.428.000
1.33		Mantenimiento de carreter motor enrolado	Unidad	EVENTO	1	2.380.000	2.380.000
1.34		Alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	1.142.400	1.142.400
1.35		Mantenimiento completo de suspension delantera.	Unidad	EVENTO	1	6.568.800	6.568.800
1.36		Ca?o hidraulico de alta presion	Unidad	EVENTO	1	952.000	952.000
1.37		Provision de cubierta sin camara XZL 24 R-21	Unidad	EVENTO	1	19.040.000	19.040.000
2	73152101-021	Para vehiculo ARFF OSHKOSH-Diesel T-1.500 -Alfa No.3-PNUD	Unidad	EVENTO	1	#¡REF!	#¡REF!
2.1		Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidr?ulico, cambio de filtro de aceite hidr?ulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.188.000	6.188.000
2.2		Aceite SAE 40-clasificaci?n APICD-II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener s?mbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel.	Unidad	EVENTO	1	37.128	37.128
2.3		Filtro de aceite PART No. LF3380	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
2.4		Filtro hidr?ulico PART No. HF6243	Unidad	EVENTO	1	380.800	380.800
2.5		Filtro de combustible PART No. FF5207	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
2.6		Filtro Kit de secador PART No. P26E834	Unidad	EVENTO	1	1.904.000	1.904.000
2.7		Aceite hidr?ulico HIDROMATIC ATF.	Unidad	EVENTO	1	66.640	66.640
2.8		Reparacion, chaperia y pintura de Guardabarros trasero lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	7.616.000	7.616.000
2.9		Reparacion de freno a aire	Unidad	EVENTO	1	6.664.000	6.664.000
2.10		Reparacion de luces del tablero	Unidad	EVENTO	1	6.664.000	6.664.000
2.11		Luces busca huella sellado nuevo	Unidad	EVENTO	1	3.332.000	3.332.000
2.12		Faro delantero izquierdo sellado, nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.904.000	1.904.000
2.13		Filtro de aire PART No. B250C128.	Unidad	EVENTO	1	4.284.000	4.284.000
2.14		Luces se?aleros ambos lados sellados, nuevo	Unidad	EVENTO	1	3.332.000	3.332.000
2.15		Luces busca huella ambos lado sellado, nuevo	Unidad	EVENTO	1	3.332.000	3.332.000
2.16		Mantenimiento de torreta inferior y superior.	Unidad	EVENTO	1	3.808.000	3.808.000
2.17		Luz de cabina sellado, nuevo	Unidad	EVENTO	1	952.000	952.000
2.18		Luz auxiliar superior sellado, nuevo	Unidad	EVENTO	1	4.284.000	4.284.000
2.19		Chaper?a y pintura ,(marco superior primer compartimiento lado izquierdo del conductor)	Unidad	EVENTO	1	7.616.000	7.616.000
2.20		Bateria PART No. COM-8DP	Unidad	EVENTO	1	2.856.000	2.856.000
2.21		Valvula automatica PART No. LO702AAWR-DA	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
2.22		Valvula automatica PART No. B7106-046	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
2.23		Valvula automatica PART No. 1952210CSA/UR	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
2.24		Cambio de pica porte de la persiana del compartimiento lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.428.000	1.428.000
2.25		Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	28.560	28.560
2.26		Refrigerante para radiador	Unidad	EVENTO	1	57.120	57.120
2.27		Drenaje y limpieza del tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	6.188.000	6.188.000
2.28		Reparacion del cilindro de secado PART No. N4244N HALDEX.	Unidad	EVENTO	1	4.760.000	4.760.000
2.29		Reparacion con tapizado de asientos.	Unidad	EVENTO	1	4.760.000	4.760.000
2.30		Reparacion con tapizado del techo.	Unidad	EVENTO	1	3.808.000	3.808.000
2.31		Reparacion de Bomba de agua de encastre	Unidad	EVENTO	1	5.712.000	5.712.000
2.32		Rectificacion completa de motor y provision de todos los repuestos originales necesarios para su rectificacion (casquillos, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de juntas, v?lvulas)	Unidad	EVENTO	1	85.680.000	85.680.000
2.33		Mantenimiento General de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.428.000	1.428.000

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

Eduardo
Gerente de M
DI

2.34		Reparacion y mantenimiento de torreta superior y electro neumaticos	Unidad	EVENTO	1	3.808.000	3.808.000
2.35		Cambio de fusilera con fusibles nuevos, perilla de contacto	Unidad	EVENTO	1	5.712.000	5.712.000
2.36		Cambio de llave de soplado	Unidad	EVENTO	1	1.428.000	1.428.000
2.37		Mantenimiento de carreter motor enrolado	Unidad	EVENTO	1	2.380.000	2.380.000
2.38		Alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	1.142.400	1.142.400
2.39		Mantenimiento completo de suspensi?n delantera.	Unidad	EVENTO	1	6.568.800	6.568.800
2.40		Ca?o hidraulico de alta presion	Unidad	EVENTO	1	952.000	952.000
2.41		Provision de cubierta sin camara XZL 24 R-21	Unidad	EVENTO	1	19.040.000	19.040.000
3	73152101-021	Para vehiculo ARFF OSHKOSH-Diesel STRIKE-3.000 -Alfa No.4 s/ CHAPA	Unidad	EVENTO	1	#¡REF!	#¡REF!
3.1		Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de aceite hidraulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.188.000	6.188.000
3.2		Aceite SAE-15W40, debera cumplir con la clasificacion ECF 1 para motores Caterpillar C-16 Diesel.	Unidad	EVENTO	1	37.128	37.128
3.3		Aceite hidraulico ATF HIDROMATIC	Unidad	EVENTO	1	57.120	57.120
3.4		Filtro de aceite PART No. LFP670	Unidad	EVENTO	1	1.523.200	1.523.200
3.5		Filtro de aceite hidraulico PART. No. BF5800	Unidad	EVENTO	1	1.808.800	1.808.800
3.6		Filtro de combustible PART No. BF262	Unidad	EVENTO	1	2.094.400	2.094.400
3.7		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	4.760.000	4.760.000
3.8		Filtro de secador de aire PART No. N4244N HALDEX	Unidad	EVENTO	1	3.808.000	3.808.000
3.9		Reparacion del bot?n automatico de la cabina de mando.	Unidad	EVENTO	1	2.380.000	2.380.000
3.10		Reparacion del bot?n de desempa?ador de espejo lateral.	Unidad	EVENTO	1	2.380.000	2.380.000
3.11		Reparacion del monitor de la camara de vision nocturna.	Unidad	EVENTO	1	6.664.000	6.664.000
3.12		Luces rotativa trasera sellado, nuevo	Unidad	EVENTO	1	7.616.000	7.616.000
3.13		Luces reflectores delanteros sellados, nuevo	Unidad	EVENTO	1	2.856.000	2.856.000
3.14		Cubiertas sin camara medidas XZL 24 R21	Unidad	EVENTO	1	19.040.000	19.040.000
3.15		Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	28.560	28.560
3.16		Refrigerante para radiador	Unidad	EVENTO	1	28.560	28.560
3.17		Bateria PART No.950CCA/190RC1556400-750CCA/180RC1407890	Unidad	EVENTO	1	2.856.000	2.856.000
3.18		Valvula automatica PART No. LO702AAWR-DA	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
3.19		Valvula automatica PART NO. B7106-046	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
3.20		Valvula automatica PART No. 1958210CSA/UR	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
3.21		Reparacion de reflector de monitor	Unidad	EVENTO	1	1.713.600	1.713.600
3.22		Mantenimiento de Generador electrico (220 Volt)	Unidad	EVENTO	1	3.808.000	3.808.000
3.23		Mantenimiento de suspension delantera	Unidad	EVENTO	1	11.424.000	11.424.000
4	73152101-021	Para vehiculo ARFF OSHKOSH-Diesel T-1.500 -Alfa No.1-Chapa No. EAA 270	Unidad	EVENTO	1	#¡REF!	#¡REF!
4.1		Mantenimiento general del motor: cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de aceite hidraulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.188.000	6.188.000
4.2		Aceite SAE 40-clasificacion APICD-II-MIL-L 2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0% debe tener simbolo API service adecuados a motores de 2 tiempos Detroit Diesel.	Unidad	EVENTO	1	37.128	37.128
4.3		Filtro de aceite PART. No. LF3380	Unidad	EVENTO	1	1.332.800	1.332.800
4.4		Filtro hidraulico PART No.HF6243	Unidad	EVENTO	1	1.713.600	1.713.600
4.5		Filtro de combustible primario y secundario PART. No. LSF5740	Unidad	EVENTO	1	3.141.600	3.141.600
4.6		Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	Unidad	EVENTO	1	3.712.800	3.712.800
4.7		Filtro de aire PART No. V250C128	Unidad	EVENTO	1	4.284.000	4.284.000
4.8		Aceite hidraulico HIDROMATIC ATF.	Unidad	EVENTO	1	57.120	57.120
4.9		Reparacion del compartimiento posterior lado izquierdo del conductor, problema en la bisagra.	Unidad	EVENTO	1	7.616.000	7.616.000
4.10		Cubierta sin camara medidas XZL24R21	Unidad	EVENTO	1	19.040.000	19.040.000
4.11		Reparacion, chaperia y pintura de Guardabarros trasero lado derecho	Unidad	EVENTO	1	7.616.000	7.616.000
4.12		Faros delantero sellados nuevos	Unidad	EVENTO	1	1.904.000	1.904.000
4.13		Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	Unidad	EVENTO	1	2.856.000	2.856.000
4.14		Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	28.560	28.560
4.15		Refrigerante para radiador	Unidad	EVENTO	1	28.560	28.560
4.16		Cilindro a gas, Cylinder, gas PART No. 1689360.	Unidad	EVENTO	1	1.047.200	1.047.200
4.17		Mantenimiento del cilindro secado PART. No. N4244N-HALDEX	Unidad	EVENTO	1	2.856.000	2.856.000
4.18		Drenaje y limpieza del tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	6.188.000	6.188.000
4.19		Reparacion del Acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.664.000	6.664.000
4.20		Reparacion de bomba de agua de encastre	Unidad	EVENTO	1	5.712.000	5.712.000
4.21		Reparacion con tapizado de los asientos	Unidad	EVENTO	1	4.760.000	4.760.000
4.22		Bateria PART: No. COM 8D-P	Unidad	EVENTO	1	2.856.000	2.856.000
4.23		Valvula automitica PART No. B7106-046	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
4.24		Valvula automitica PART No. L0702AAWR-DA	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
4.25		Valvula automatica PART No. 1952210CSA/UR	Unidad	EVENTO	1	3.046.400	3.046.400
4.26		Reparacion con tapizado del techo	Unidad	EVENTO	1	4.284.000	4.284.000
4.27		Reparacion y montaje de tapa motor lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	14.280.000	14.280.000
4.28		Reparacion de bomba de agua de encastre	Unidad	EVENTO	1	6.188.000	6.188.000
4.29		Rectificacion completa de motor y provision de todos los repuestos originales necesarios para su rectificacion (casquillos, pistones, cilindros, bujes, bomba de aceite, juego de juntas, v?lvulas)	Unidad	EVENTO	1	85.680.000	85.680.000
4.30		Mantenimiento general de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.428.000	1.428.000
4.31		Reparacion y mantenimiento de torreta superior y electro neumaticos	Unidad	EVENTO	1	3.808.000	3.808.000
4.32		Cambio de fusilera con fusibles nuevos, perilla de contacto electrico	Unidad	EVENTO	1	5.712.000	5.712.000
4.33		Cambio de llave de soplado	Unidad	EVENTO	1	1.428.000	1.428.000
4.34		Mantenimiento de carreter motor enrollado	Unidad	EVENTO	1	2.380.000	2.380.000
4.35		Alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	1.142.400	1.142.400
4.36		Mantenimiento completo de suspension delantera	Unidad	EVENTO	1	6.568.800	6.568.800
4.37		Ca?o hidraulico de alta presion	Unidad	EVENTO	1	952.000	952.000

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Caceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerente de Mantenimiento
Eduardo
Gerente de Mantenimiento
DINAC

4.38		Provision de cubierta sin camara XZL 24 R-21	Unidad	EVENTO	1	19.040.000	19.040.000
						Precio Total	#¡REF!

LOTE NRO: 5

LOTE 5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS, Contrato Abierto: por Monto.

Mínimo: 40.104.166 Máximo: 80.208.332 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72151802-001	MANTENIM. MAQUIN. PESADAS MONTCARGA LIU GONG P/ 8.000 KILOS	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
1.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
1.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	56.400	56.400
1.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	70.500	70.500
1.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
1.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
1.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
1.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
1.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
1.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
1.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
1.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	32.900	32.900
1.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
1.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
1.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
1.16		Mantenimiento de picosInyectores	Unidad	EVENTO	1	611.000	611.000
1.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
1.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
1.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	13.160.000	13.160.000
1.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
1.22		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
1.23		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	4.700.000	4.700.000
1.24		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	65.800	65.800
1.25		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	611.000	611.000
1.26		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
1.27		Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.760.000	3.760.000
1.28		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
1.29		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	752.000	752.000
1.30		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	752.000	752.000
1.31		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
1.32		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	32.900	32.900
1.33		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
1.34		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
1.35		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000
1.36		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	42.300	42.300
1.37		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
1.38		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	846.000	846.000
1.39		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
1.40		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
1.41		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
1.42		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
1.43		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
1.44		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
1.45		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
1.46		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000
1.47		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	752.000	752.000
1.48		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	1.692.000	1.692.000
1.49		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
1.50		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
1.51		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	122.200	122.200
1.52		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	122.200	122.200
1.53		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	103.400	103.400
1.54		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	3.760.000	3.760.000
1.55		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	7.520.000	7.520.000
1.56		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
1.57		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
1.58		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
1.59		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
1.60		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
1.61		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
1.62		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
1.63		Reparacion de transmision	Unidad	EVENTO	1	6.580.000	6.580.000
1.64		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	3.290.000	3.290.000
1.65		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
1.66		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	846.000	846.000
1.67		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000
1.68		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
1.69		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.692.000	1.692.000
1.70		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
1.71		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
1.72		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
1.73		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000

DPTO DE TALLERES DINAC

Sr. Daniel L. Caceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
Gerente de Mantenimiento
DINAC

1.76		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
1.77		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
1.78		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.760.000	3.760.000
1.79		Liquido refrigerante por litro	Unidad	EVENTO	1	56.400	56.400
1.85		Engrase general de la Maquina	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
1.86		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
1.89		Reparacion de asiento de ruleman de masa	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
1.90		reparacion de asiento de reten de masa	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
1.91		Mantenimiento del Orbitrol de direccion	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
2	72151802-001	MANTENIM. MAQUIN. PESADAS DOS MONTCARGA LIU GONG P/ 2.500 KILOS	Unidad	EVENTO	1	#¡REF!	#¡REF!
2.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
2.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
2.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	56.400	56.400
2.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	70.500	70.500
2.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
2.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
2.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
2.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
2.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
2.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
2.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
2.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	32.900	32.900
2.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
2.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
2.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
2.16		Mantenimiento de picosInyectores	Unidad	EVENTO	1	611.000	611.000
2.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
2.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
2.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	13.160.000	13.160.000
2.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
2.21		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
2.22		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	4.700.000	4.700.000
2.23		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	65.800	65.800
2.24		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	611.000	611.000
2.25		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
2.26		Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.760.000	3.760.000
2.27		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
2.28		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	752.000	752.000
2.29		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	752.000	752.000
2.30		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
2.31		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	32.900	32.900
2.32		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
2.33		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
2.34		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000
2.35		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	42.300	42.300
2.36		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
2.37		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	846.000	846.000
2.38		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
2.39		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
2.40		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
2.41		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
2.42		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
2.43		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
2.44		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
2.45		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000
2.46		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	752.000	752.000
2.47		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	1.692.000	1.692.000
2.48		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
2.49		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
2.50		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	122.200	122.200
2.51		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	122.200	122.200
2.52		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	103.400	103.400
2.53		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	3.760.000	3.760.000
2.54		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	7.520.000	7.520.000
2.55		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
2.56		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
2.57		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
2.58		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
2.59		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
2.60		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
2.61		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
2.62		Reparacion de transmision	Unidad	EVENTO	1	6.580.000	6.580.000
2.63		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	3.290.000	3.290.000
2.64		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
2.65		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	846.000	846.000
2.66		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000
2.67		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
2.68		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.692.000	1.692.000
2.69		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
2.70		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
2.71		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
2.72		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
2.73		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000

DPTO DE TALLERES DINAC

Sr. Daniel L. Caceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

Gerente

2.74		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
2.75		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.760.000	3.760.000
2.76		Liquido refrigerante por litro	Unidad	EVENTO	1	56.400	56.400
2.77		Engrase general de la Maquina	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
2.78		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
2.79		Reparacion de asiento de ruleman de masa	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
2.80		reparacion de asiento de reten de masa	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
2.81		Mantenimiento del Orbitrol de direccion	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
3	72151802-001	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS PESADAS MONTCARGA GAMBY	Unidad	EVENTO	1	#¡REF!	#¡REF!
3.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
3.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
3.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	56.400	56.400
3.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	70.500	70.500
3.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
3.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
3.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
3.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
3.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
3.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
3.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
3.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	32.900	32.900
3.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
3.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
3.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
3.16		Mantenimiento de picosInyectores	Unidad	EVENTO	1	611.000	611.000
3.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
3.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
3.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	13.160.000	13.160.000
3.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
3.21		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
3.22		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	4.700.000	4.700.000
3.23		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	65.800	65.800
3.24		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	611.000	611.000
3.25		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
3.26		Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	3.760.000	3.760.000
3.27		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
3.28		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	752.000	752.000
3.29		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	752.000	752.000
3.30		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
3.31		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	32.900	32.900
3.32		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
3.33		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
3.34		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	188.000	188.000
3.35		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	42.300	42.300
3.36		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
3.37		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	846.000	846.000
3.38		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
3.39		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
3.40		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
3.41		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
3.42		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
3.43		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
3.44		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
3.45		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000
3.46		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	752.000	752.000
3.47		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	1.692.000	1.692.000
3.48		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
3.49		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
3.50		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	122.200	122.200
3.51		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	122.200	122.200
3.52		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	103.400	103.400
3.53		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	3.760.000	3.760.000
3.54		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	7.520.000	7.520.000
3.55		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
3.56		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
3.57		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
3.58		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
3.59		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
3.60		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
3.61		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
3.62		Reparacion de transmision	Unidad	EVENTO	1	6.580.000	6.580.000
3.63		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	3.290.000	3.290.000
3.64		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
3.65		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	846.000	846.000
3.66		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000
3.67		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
3.68		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.692.000	1.692.000
3.69		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
3.70		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
3.71		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
3.72		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
3.73		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
3.74		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800

DPTO DE TALLERES DINAC

Dr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAVEGACION CIVIL
Gerente de Mantenimiento

3.75		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.760.000	3.760.000
3.76		Liquido refrigerante por litro	Unidad	EVENTO	1	56.400	56.400
3.77		Engrase general de la Maquina	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
3.78		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
3.79		Reparacion de asiento de ruleman de masa	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
3.80		reparacion de asiento de reten de masa	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
3.81		Mantenimiento del Orbitrol de direccion	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
4	72151802-001	MANTENIM. MAQUIN. PESADAS MONTCARGA CATERPILLAR	Unidad	EVENTO	1	#¡REF!	#¡REF!
4.1		Mano de obra por mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
4.2		Aceite Motor por litro	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
4.3		Aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	56.400	56.400
4.4		Aceite Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	70.500	70.500
4.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
4.6		Flitro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
4.7		Filtro de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
4.8		Filtro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
4.9		Filtro Trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
4.10		Porta Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
4.11		Porta Filtro de trampa de Agua	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
4.12		Manguera de Combustible por metro	Unidad	EVENTO	1	56.400	56.400
4.13		Abrazadera	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
4.14		Bombin de Combustible	Unidad	EVENTO	1	112.800	112.800
4.15		Mantenimiento de Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
4.16		Mantenimiento de picosInyectores	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
4.17		Masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	4.700.000	4.700.000
4.18		Ruleman de masa del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
4.19		Eje Principal de rueda del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	13.160.000	13.160.000
4.20		Buje de Bronce del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	329.000	329.000
4.21		Mantenimiento de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	4.700.000	4.700.000
4.22		Cambio de Bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	6.580.000	6.580.000
4.23		Manguera Hidraulica de alta presion	Unidad	EVENTO	1	94.000	94.000
4.24		Reparacion de cilindro Hidraulico	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
4.25		Ruleman de corona Volante	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
4.26		Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	4.700.000	4.700.000
4.27		Regulacion de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	940.000	940.000
4.28		Juego de Valvulas Admision	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
4.29		Juego de Valvulas Escape	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
4.30		Reten de valvulas	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
4.31		Juego de guias de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	94.000	94.000
4.32		Rectificacion completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
4.33		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
4.34		Junta Balancin	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
4.35		Tapon de Agua	Unidad	EVENTO	1	42.300	42.300
4.36		Junta Carter	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
4.37		Juego de juntas Completo con todos los retenes	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
4.38		Juego de Pistones	Unidad	EVENTO	1	5.640.000	5.640.000
4.39		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
4.40		Juego de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
4.41		Juego de Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
4.42		Juego de casquillos de bancada	Unidad	EVENTO	1	1.692.000	1.692.000
4.43		Juego de Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
4.44		Juego de bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
4.45		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
4.46		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
4.47		Brazo de Biela	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
4.48		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
4.49		Tapa de Rdiador	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
4.50		Manguera superior de Radiador	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
4.51		Manguera inferior de radiador	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
4.52		Prisionero y tuerca de masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	103.400	103.400
4.53		Rectificacion completa de motor	Unidad	EVENTO	1	3.760.000	3.760.000
4.54		Desarmado y armado de motor	Unidad	EVENTO	1	7.520.000	7.520.000
4.55		Buje Oscilante	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
4.56		Cubierta delantera	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000
4.57		Camara para Cubierta Delantera	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
4.58		Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
4.59		Camara para Cubierta Trasera	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
4.60		Tapizado de Asiento	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
4.61		Pintura Completa	Unidad	EVENTO	1	2.820.000	2.820.000
4.62		Reparacion de transmision	Unidad	EVENTO	1	7.520.000	7.520.000
4.63		Reparacion completa de bujes y Pernos en Torneria	Unidad	EVENTO	1	3.290.000	3.290.000
4.64		Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	564.000	564.000
4.65		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	846.000	846.000
4.66		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	658.000	658.000
4.67		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
4.68		Cableado completo a nuevo	Unidad	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000
4.69		Bulbo de Temperatura	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
4.70		Bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
4.71		Reparacion de cano de Escape	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
4.72		Reparacion de sistema de frenos	Unidad	EVENTO	1	1.410.000	1.410.000
4.73		Ruleman de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
4.74		Reten de Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	282.000	282.000
4.75		Reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	6.580.000	6.580.000
4.76		Liquido refrigerante por litro	Unidad	EVENTO	1	56.400	56.400

DPTO DE TALLERES DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL
Gerencia de Mantenimiento
Eduardo
Gerente

4.77		Engrase general de la Maquina	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
4.78		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
4.79		Reparacion de asiento de ruleman de masa	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
4.80		reparacion de asiento de reten de masa	Unidad	EVENTO	1	470.000	470.000
4.81		Mantenimiento del Orbitrol de direccion	Unidad	EVENTO	1	3.760.000	3.760.000
						Precio Total	#¡REF!

LOTE NRO: 6

LOTE 6 - AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI, Contrato Abierto: por Monto.

Mínimo: 220.000.000 Máximo: 440.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas de SAT AIR STAR 94 Nº de Patrimônio : 103.05.18.0003 SAT.AIG	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Mantenimiento general del motor	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
1.2		Cambio de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
1.3		Cambio de filtro de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
1.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
1.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.6		Mantenimiento del motor de arranque y alternador	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
1.7		Cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.8		Cambio de aceite del compresor	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
1.9		Cambio de filtro de aceite hidraulico	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
1.10		Cambio de filtro de aire del compresor	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
1.11		Mantenimiento del sistema el?ctrico tablero principal consola, llaves contactares y solenoides	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
1.12		Cambio de silenciador de escape	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
1.13		Engrase de puntas de ejes	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
1.14		Regulaci?n y puesta a punto del sistema de entrega de aire acondicionado y Jet Star	Unidad	EVENTO	1	2.362.500	2.362.500
1.15		Provisi?n de bulbo de presi?n de aceite	Unidad	EVENTO	1	661.500	661.500
1.16		Provisi?n de un bulbo de presi?n de combustible	Unidad	EVENTO	1	661.500	661.500
1.17		Provisi?n y cambio de dos bater?as de 12 vol 200 Amp	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
1.18		Provisi?n de refrigerante	Unidad	EVENTO	1	61.425	61.425
1.19		Provisi?n de dos manqueras de entrega de aire est?ndar	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
1.20		Provisi?n y cambio de cuatro cubiertas 7.50-10	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
2	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas de SAT AIR STAR TLD. Nº de Patrimônio : 103.03.54.0334 SAT.AIG	Unidad	EVENTO	1	-	-
2.1		Mantenimiento general del motor	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
2.2		Cambio de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
2.3		Cambio de filtro de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
2.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.6		Mantenimiento del motor de arranque y alternador	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
2.7		Cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
2.8		Cambio de aceite del compresor	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
2.9		Cambio de filtro de aceite hidr?ulico	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
2.10		Cambio de filtro de aire del compresor	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
2.11		Mantenimiento del sistema el?ctrico tablero principal consola, llaves contactares y solenoides	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
2.12		Cambio de silenciador de escape	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
2.13		Engrase de puntas de ejes	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
2.14		Regulaci?n y puesta a punto del sistema de entrega de aire acondicionado y Jet Star	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
2.15		Provisi?n de bulbo de presi?n de aceite	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
2.16		Provisi?n de un bulbo de presi?n de combustible	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
2.17		Provisi?n y cambio de dos bater?as de 12 vol 200 Amp	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
2.18		Provisi?n de refrigerante	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
2.19		Provisi?n de dos manqueras de entrega de aire est?ndar	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
2.20		Provisi?n y cambio de cuatro cubiertas 7.50-10	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
3	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas AIR STAR 95 Nº: 103.05.18.0004. SAT.AIG	Unidad	EVENTO	1	-	-
3.1		Mantenimiento general del motor	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
3.2		Cambio de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
3.3		Cambio de filtro de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
3.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
3.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
3.6		Mantenimiento del motor de arranque y alternador	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
3.7		Cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
3.8		Cambio de aceite del compresor	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
3.9		Cambio de filtro de aceite hidr?ulico	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
3.10		Cambio de filtro de aire del compresor	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
3.11		Mantenimiento del sistema el?ctrico tablero principal consola, llaves contactares y solenoides	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
3.12		Cambio de silenciador y ca?o flexible de escape	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
3.13		Engrase de puntas de ejes	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
3.14		Mantenimiento y regulaci?n del sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
3.15		Regulaci?n y puesta a punto delo sistema de entrega de aire acondicionado y Jet Star	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
3.16		Provisi?n de bulbo de presi?n de aceite	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
3.17		Provisi?n de un bulbo de presi?n de combustible	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
3.18		Provisi?n y cambio de dos bater?as de 12 vol 200 Amp	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAVEGACION
Gerente de Mantenimiento
DINAC

3.19		Provisi?n de refrigerante	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
3.20		Provisi?n de dos manqueras de entrega de aire est?ndar	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
3.21		Provisi?n y cambio de cuatro cubiertas 7.50-10	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
4	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas pesadas Camión F 350 agua potable con código patrimonial nº: 103-03-54-0210.-	Unidad	EVENTO	1	-	-
4.1		Mantenimiento general del motor, cambio de aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	4.725.000	4.725.000
4.2		Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
4.3		Mant. de alternador,	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
4.4		cambio de correas,	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
4.5		cambio de aceite de caja autom?tica,	Unidad	EVENTO	1	661.500	661.500
4.6		cambio de filtro de caja autom?tica,	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
4.7		cambio de aceite de diferencial.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
4.8		Mantenimiento del sistema de freno cambio de pastilla y fibra,.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
4.9		Engrase general,	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
4.10		Provisi?n y cambio de una bater?a de 12 V 90 amp.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
4.11		Mantenimiento del sistema el?ctrico, luces de tableros, llave de contactos y arranque, cambio de fusibles y conexiones,	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
4.12		Mantenimiento del sistema hidr?ulico y cambio de aceite hidr?ulico,	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
4.13		mantenimiento del sistema de inyecci?n,	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
4.14		Mantenimiento del sistema de bomba de agua y elevador.	Unidad	EVENTO	1	4.252.500	4.252.500
4.15		Provisi?n de 6 seis cubiertas 600X16,	Unidad	EVENTO	1	5.670.000	5.670.000
4.16		Provisi?n de un acople para manguera de agua	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
5	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Camión F 350 desagote con código patrimonial nº: 103-05-18-0006.-	Unidad	EVENTO	1	-	-
5.1		Mantenimiento general del motor	Unidad	EVENTO	1	4.725.000	4.725.000
5.2		cambio de aceite de motor,	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
5.3		filtro de aceite,	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
5.4		filtro de aire,.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
5.5		filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
5.6		Mantenimiento del motor de arranque y alternador,	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
5.7		cambio de correas,	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
5.8		cambio de aceite de caja autom?tica,	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
5.9		cambio de filtro de caja autom?tica,	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
5.10		cambio de aceite de diferencial.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
5.11		Mantenimiento del sistema de freno cambio de pastilla y fibra,.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
5.12		Engrase general,	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
5.13		Provisi?n y cambio de una bater?a de 12 V 90 amp.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
5.14		Mantenimiento del sistema el?ctrico, luces de tableros, llave de contactos y arranque, cambio de fusibles y conexiones,	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
5.15		Mantenimiento del sistema hidr?ulico cambio de aceite,	Unidad	EVENTO	1	756.000	756.000
5.16		mantenimiento del sistema de inyecci?n,	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
5.17		Mantenimiento del sistema de bomba de agua y elevador.	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
5.18		Provisi?n de 6 seis cubiertas 600X16.	Unidad	EVENTO	1	5.670.000	5.670.000
5.19		Provision de 12 metros de manguera de 4 pulgada,	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
5.20		Provisi?n de un acople para desagotar,	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
5.21		reparaci?n de chaper?a y pintura color amarilla,	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
5.22		provisi?n de brazo de limpia parabrisas y cepillo de goma de limpia parabrisas,	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
5.23		Provisi?n de un acople para manguera de agua	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
6	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas Escalera motorizada Ford.350 código patrimonial nº: 103-05-01.0485.-	Unidad	EVENTO	1	-	-
6.1		Reparaci?n completo de motor (rectificaci?n)	Unidad	EVENTO	1	18.900.000	18.900.000
6.2		Cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
6.3		Cambio de filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
6.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
6.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
6.6		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
6.7		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
6.8		Cambio de Correas de alternador.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
6.9		Mantenimiento del sistema de inyecci?n	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
6.10		Cambio de 6 buj?a.	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
6.11		Cambio de aceite de Caja Autom?tica	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
6.12		Cambio de Filtro de Caja Autom?tica	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
6.13		Cambio de aceite de Diferencial	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
6.14		Cambio de Aceite Hidr?ulico	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
6.15		Filtro del sistema de elevaci?n	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
6.16		Mantenimiento del sistema de freno (de pie y de mano)	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
6.17		Engrase de Rulemannes de Punta Eje y masa	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
6.18		Mantenimiento de sistema el?ctrico, luces alta y baja, frenos, posici?n, tableros y conexiones.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
6.19		Provisi?n y cambio de refrigerantes	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
6.20		Lavado completo.-	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
6.21		Provisi?n y Cambio de bater?as, 12 V-90Amp.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
6.22		Provisi?n y Cambio de 6 cubiertas con c?mara 600x16	Unidad	EVENTO	1	5.670.000	5.670.000
7	72151802-001	Mantenimiento preventivo y corretivo de maquinarias pesadas. Escalera motorizada Ford.350 71 PNUD. 35402AE	Unidad	EVENTO	1	-	-
7.1		Reparaci?n completo de motor (rectificaci?n)	Unidad	EVENTO	1	18.900.000	18.900.000
7.2		Cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
7.3		Cambio de filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
7.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
7.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
7.6		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
7.7		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000

DPTO DE TALLERES G

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

7.8		Cambio de Correas de alternador.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
7.9		Mantenimiento del sistema de inyecci?n	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
7.10		Cambio de 6 buj?a.	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
7.11		Cambio de aceite de Caja Autom?tica	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
7.12		Cambio de Filtro de Caja Autom?tica	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
7.13		Cambio de aceite de Diferencial	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
7.14		Cambio de Aceite Hidr?ulico	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
7.15		Filtro del sistema de elevaci?n	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
7.16		Mantenimiento del sistema de freno (de pie y de mano)	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
7.17		Engrase de Rulemannes de Punta Eje y masa	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
7.18		Mantenimiento de sistema el?ctrico, luces alta y baja, frenos, posici?n, tableros y conexiones.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
7.19		Provisi?n y cambio de refrigerantes	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
7.20		Lavado completo.-	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
7.21		Provisi?n y Cambio de bater?as, 12 V-90Amp.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
7.22		Provisi?n y Cambio de 6 cubiertas con c?mara 600x16	Unidad	EVENTO	1	5.670.000	5.670.000
8	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos SAT. Cinta móvil HOBART Nro 28 PNUD	Unidad	EVENTO	1	-	-
8.1		Mantenimiento general del motor: Cambio de aceite del motor, cambio de filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible,	Unidad	EVENTO	1	4.252.500	4.252.500
8.2		mantenimiento del motor de arranque,	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
8.3		mantenimiento del alternador	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
8.4		cambio de regulados de voltaje,	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
8.5		cambio de correas,	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
8.6		cambio de 4 buj?as,	Unidad	EVENTO	1	1.323.000	1.323.000
8.7		Mantenimiento total del sistema de freno, cambio de pastillas de freno delanteros, cambio de fibra de freno trasero, engrase general,	Unidad	EVENTO	1	1.512.000	1.512.000
8.8		provisi?n y cambio de una bater?a de 12 V 90 amp,.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
8.9		Provisi?n de una bomba de combustible,	Unidad	EVENTO	1	661.500	661.500
8.10		mantenimiento general del sistema el?ctrico, luces	Unidad	EVENTO	1	1.228.500	1.228.500
8.11		de tableros, fichas de conexiones, reposici?n de fusibles nuevos,	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
8.12		cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
8.13		cambio de aceite hidr?ulico.	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
8.14		Cambio de filtro de caja autom?tica,	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
8.15		Provisi?n de cuatro cubierta 225/75.R15	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
9	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas pesadas. Cinta transportadora móvil WOLLARD nro. 105 C.P. Nro. 103-03-54-0209.-	Unidad	EVENTO	1	-	-
9.1		Mantenimiento general del motor: Cambio de aceite del motor, cambio de filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible,	Unidad	EVENTO	1	4.252.500	4.252.500
9.2		mantenimiento del motor de arranque,	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
9.3		mantenimiento del alternador	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
9.4		cambio de regulados de voltaje,	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
9.5		cambio de correas,	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
9.6		cambio de 4 buj?as,	Unidad	EVENTO	1	1.323.000	1.323.000
9.7		Mantenimiento total del sistema de freno,	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
9.8		cambio de pastillas de freno delanteros,	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
9.9		cambio de fibra de freno trasero,	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
9.10		engrase general,	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
9.11		provisi?n y cambio de una bater?a de 12 V 90 amp,.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
9.12		Provisi?n de una bomba de combustible,	Unidad	EVENTO	1	661.500	661.500
9.13		mantenimiento general del sistema el?ctrico, luces de tableros, fichas de conexiones, reposici?n de fusibles nuevos,	Unidad	EVENTO	1	1.228.500	1.228.500
9.14		cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
9.15		cambio de aceite hidr?ulico.	Unidad	EVENTO	1	661.500	661.500
9.16		Cambio de filtro de caja autom?tica,	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
9.17		Provisi?n de cuatro cubierta 225/75.R15	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
10	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Elevador Nro 1 con código patrimonial : 103-05-01-0005.-AIR MARREL LAM 14.000.-.	Unidad	EVENTO	1	-	-
10.1		Mantenimiento general del motor.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
10.2		Cambio de aceite del motor.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
10.3		Filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
10.4		Filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
10.5		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
10.6		Mantenimiento de motor de arranque y alternador cambio de correas.	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
10.7		Cambio de aceite hidr?ulico.	Unidad	EVENTO	1	3.307.500	3.307.500
10.8		Filtro hidr?ulico.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
10.9		Provisi?n y cambio de mangueras hidr?ulicas de alta presi?n.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
10.10		Engrase del chassis, tijeras de elevaci?n Cadenas, ruedas dobles y Rulemanes en general.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
10.11		Provisi?n de ruedas macizas traseras.	Unidad	EVENTO	1	14.175.000	14.175.000
10.12		Reparaci?n de motores hidr?ulicos del sistema de arrastre de pallets.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
10.13		Provisi?n y cambio de bater?as de 12 Vol. 150 Amp.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
10.14		Mantenimiento del Sistema el?ctrico tablero principal, consola, llaves, contactares y solenoides.	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
10.15		Provisi?n de cubiertas delanteras 285/70R 19.5.-	Unidad	EVENTO	1	18.900.000	18.900.000
10.16		Desmontar, limpiar y volver a montar tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerente de Mantenimiento
DINAC

11	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Elevador AIR MARREL Nro: 2 con código patrimonial : 103-05-01-1629.-	Unidad	EVENTO	1	-	-
11.1		Mantenimiento general del motor.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
11.2		Cambio de aceite del motor.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
11.3		Filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
11.4		Filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
11.5		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
11.6		Mantenimiento de motor de arranque y alternador cambio de correas.	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
11.7		Cambio de aceite hidr?ulico.	Unidad	EVENTO	1	3.307.500	3.307.500
11.8		Filtro hidr?ulico.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
11.9		Provisi?n y cambio de mangueras hidr?ulicas de alta presi?n.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
11.10		Engrase del chassis, tijeras de elevaci?n Cadenas, ruedas dobles y Rulemanes en general.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
11.11		Provisi?n de ruedas macizas traseras.	Unidad	EVENTO	1	14.175.000	14.175.000
11.12		Reparaci?n de motores hidr?ulicos del sistema de arrastre de pallets.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
11.13		Provisi?n y cambio de bater?as de 12 Vol. 150 Amp.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
11.14		Mantenimiento del Sistema el?ctrico tablero principal, consola, llaves, contactares y solenoides.	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
11.15		Provisi?n de cubiertas delanteras 285/70R 19.5.-	Unidad	EVENTO	1	18.900.000	18.900.000
11.16		Desmontar, limpiar y volver a montar tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
12	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Generador 91. N° de Pat.: 103.05.12.0002.	Unidad	EVENTO	1	-	-
12.1		Mantenimiento general del motor	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
12.2		Cambio de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
12.3		Cambio de filtro de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
12.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
12.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
12.6		Mantenimiento del motor de arranque y alternador	Unidad	EVENTO	1	1.228.500	1.228.500
12.7		Cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	661.500	661.500
12.8		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
12.9		Mantenimiento del sistema el?ctrico luces, r?gimen de carga, conexiones de sistema de 12 Vol. DC. Sistema el?ctrico de 400 Hz,	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
12.10		Mantenimientos de conexiones, relay, fusibles protectores, conexiones de salida,	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
12.11		Cambio de volt?metros y amper?metros y medidores de frecuencia,	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
12.12		Cambio de cables y terminales del sistema de magneto	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
12.13		Cambio de borneras de bater?a	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
12.14		Engrase total de punta ejes	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
12.15		Mantenimiento de sistema de freno.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
12.16		Provisi?n y cambio de dos bater?as de 12 vol. 150 Amp	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
12.17		Provisi?n de un bomb?n de combustible.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
12.18		Provisi?n de refrigerante.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
12.19		Provisi?n y cambio de cuatro cubiertas 20.5.X 8.0-10	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
13	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Generador 92 Marca HOBART 120 CZ4P5. C.P: 103-05-12-0001.	Unidad	EVENTO	1	-	-
13.1		Mantenimiento general del motor	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
13.2		Cambio de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
13.3		Cambio de filtro de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
13.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
13.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
13.6		Mantenimiento del motor de arranque y alternador	Unidad	EVENTO	1	1.228.500	1.228.500
13.7		Cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	661.500	661.500
13.8		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
13.9		Mantenimiento del sistema el?ctrico luces, r?gimen de carga, conexiones de sistema de 12 Vol. DC. Sistema el?ctrico de 400 Hz,	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
13.10		Mantenimientos de conexiones, relay, fusibles protectores, conexiones de salida,	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
13.11		Cambio de volt?metros y amper?metros y medidores de frecuencia,	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
13.12		Cambio de cables y terminales del sistema de magneto	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
13.13		Cambio de borneras de bater?a	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
13.14		Engrase total de punta ejes	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
13.15		Mantenimiento de sistema de freno.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
13.16		Provisi?n y cambio de dos bater?as de 12 vol. 150 Amp	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

13.17		Provisi?n de un bomb?n de combustible.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
13.18		Provisi?n de refrigerante.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
13.19		Provisi?n y cambio de cuatro cubiertas 20.5.X 8.0-10	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
14	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas pesadas GENERADOS T.L.D GEEM GPUM 18.E.CPU 28 C.P. Nº: 25005-05-18-0019.-	Unidad	EVENTO	1	-	-
14.1		Mantenimiento general del motor	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
14.2		Cambio de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
14.3		Cambio de filtro de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
14.4		Cambio de filtro de aire del generador.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
14.5		Cambio de filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
14.6		Cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
14.7		Cambio de filtro de aire del motor	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
14.8		Engrase de rodamientos y alemitas.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
14.9		Provisi?n y cambio de dos bater?as de 12Vol 1000 CCA 190 A.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
14.10		Provisi?n de refrigerante.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
14.11		Provisi?n y cambio de dos cubiertas 7.50-10.	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
15	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de monta carga Hyster de S.A.T. A. LG com código patrimonial nº: 103-05-1- 0446.-	Unidad	EVENTO	1	-	-
15.1		Mantenimiento general del motor.	Unidad	EVENTO	1	3.307.500	3.307.500
15.2		Cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
15.3		Cambio de filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
15.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
15.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
15.6		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
15.7		Mantenimiento de Alternador, cambio de regulador de voltaje.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
15.8		Cambio de Correas	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
15.9		Cambio de aceite de Caja Autom?tica	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
15.10		Cambio de Filtro de Caja Autom?tica	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
15.11		Cambio de aceite de Diferencial	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
15.12		Cambio de Aceite Hidr?ulico y Filtro del sistema de elevaci?n	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
15.13		Mantenimiento del sistema de freno cambio de pastillas, fibras delantero y trasero.-	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
15.14		Engrase de total de rodamientos sistemas de elevaci?n ,punta eje y masa	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
15.15		Mantenimiento de sistema el?ctrico, luces alta y baja, frenos, posici?n, tableros y conexiones.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
15.16		Provisi?n de Refrigerantes 100 x100.-	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
15.17		Lavado completo de la maquina posterior al mantenimiento.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
15.18		Cambio de mangueras de alta presi?n del sistema hidr?ulico de elevaci?n	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
15.19		Provisi?n y Cambio de una bater?as, 12V-90Amp.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
15.20		Provisi?n y Cambio de 6 cubiertas con c?mara 825x15	Unidad	EVENTO	1	8.505.000	8.505.000
16	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias pesadas. Monta carga Clark C 500.- de SAT AIG cód. pat. nº: 103.05.1.0481	Unidad	EVENTO	1	-	-
16.1		Mantenimiento general del motor.	Unidad	EVENTO	1	3.307.500	3.307.500
16.2		Cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
16.3		Cambio de filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
16.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
16.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
16.6		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
16.7		Mantenimiento de alternador, cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
16.8		Cambio de Correas	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
16.9		Cambio de aceite de Caja Autom?tica	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
16.10		Cambio de Filtro de Caja Autom?tica	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
16.11		Cambio de aceite de Diferencial	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
16.12		Cambio de Aceite Hidr?ulico y Filtro del sistema de elevaci?n	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
16.13		Mantenimiento del sistema de freno delantero, trasero con cambio de pastilla y fibras.	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
16.14		Engrase general de alemitas y rodamientos	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
16.15		Mantenimiento de sistema el?ctrico, luces alta y baja, frenos, posici?n, tableros y conexiones.	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
16.16		Provisi?n de Refrigerantes	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
16.17		Lavado completo posterior al mantenimiento.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
16.18		Provisi?n y Cambio de una bater?as, 12V-200Amp.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
Gerente de Mantenimiento

16.19		Provisi?n y Cambio de 4 cubiertas con c?mara 1000xR20 149/146	Unidad	EVENTO	1	5.670.000	5.670.000
16.20		Desmontar limpiar y volver a montar el tanque de combustible.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
17	72151802-001	Mantenimiento preventivo y corretivo de maquinas pesadas. Monta carga LIUN GONG con. código patrimonial nº: 103.05.18.0011 SAT.AIG.	Unidad	EVENTO	1	-	-
17.1		Mantenimiento general del motor.	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
17.2		Cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
17.3		Cambio de filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
17.4		Cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
17.5		Cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
17.6		Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
17.7		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
17.8		Cambio de Correas	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
17.9		Cambio de aceite de Caja Autom?tica	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
17.10		Cambio de Filtro de Caja Autom?tica	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
17.11		Cambio de aceite de Diferencial	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
17.12		Cambio de Aceite Hidr?ulico y Filtro del sistema de elevaci?n	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
17.13		Mantenimiento del sistema de freno de parqueo y de pie, cambio de pastillas y fibras.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
17.14		Engrase de rodamientos y alemitas.	Unidad	EVENTO	1	4.725.000	4.725.000
17.15		Engrase de sistema de elevaci?n	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
17.16		Mantenimiento de sistema el?ctrico, luces alta y baja, frenos, posici?n, tableros y conecciones.	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
17.17		Cambio y provisi?n de refrigerantes para reposici?n.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
17.18		Lavado completo	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
17.19		Provisi?n y Cambio de bater?as, 12V-200Amp.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
17.20		Provisi?n y Cambio de 6 cubiertas con c?mara 1000xR20 149/146	Unidad	EVENTO	1	11.340.000	11.340.000
17.21		Desmontar limpiar y volver a montar tanque de combustible y radiador.-	Unidad	EVENTO	1	4.725.000	4.725.000
18	72151802-001	Remolcador RUCKER de SAT .AIG S/N código Pat	Unidad	EVENTO	1	-	-
18.1		Mantenimiento General del motor.	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
18.2		Cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
18.3		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de transmisi?n autom?tica	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
18.4		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
18.5		Cambio y provisi?n de aceite de caja.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
18.6		Cambio y provisi?n de aceite de diferencial.	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
18.7		Cambio y provisi?n de filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
18.8		Cambio y provisi?n de filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
18.9		Cambio y provisi?n de filtro para caja autom?tica.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
18.10		Provisi?n de correas de alternador.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
18.11		Provisi?n de correa de ventilador del radiador.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
18.12		Mantenimiento de alternador cambio de regulador de voltaje.-	Unidad	EVENTO	1	1.039.500	1.039.500
18.13		Mantenimiento del motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
18.14		Provisi?n de 2) Dos bater?a?12 V. 200 Amper.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
18.15		Cambio y provisi?n de refrigerante para radiador.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
18.16		Provisi?n de cubiertas 1000 x 20.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
18.17		Provisi?n de cubiertas .1100 x 22.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
18.18		Desmontar limpiar y volver a montar tanque de combustible y radiador.-	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
19	72151802-001	Mantenimiento de tractor Clark Nro. 89 de SAT.AIG código patrimonial : 103-05-01-0492 .	Unidad	EVENTO	1	-	-
19.1		Cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
19.2		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de transmisi?n autom?tica	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
19.3		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
19.4		Cambio y provisi?n de aceite de caja.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
19.5		Cambio y provisi?n de aceite de diferencial.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
19.6		Cambio y provisi?n de filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
19.7		Cambio y provisi?n de filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
19.8		Cambio y provisi?n de filtro para caja autom?tica.	Unidad	EVENTO	1	614.250	614.250
19.9		Provisi?n de correas de alternador.	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
19.10		Provisi?n de correa de ventilador del radiador.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
19.11		Mantenimiento de alternador, cambio de regulador de voltaje.	Unidad	EVENTO	1	1.039.500	1.039.500

DPTO DE TALLERES DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAVEGACION
Gerencia de Mantenimiento
Ing. Eduardo Valdez
Gerente de Mantenimiento
DINAC

19.12		Mantenimiento del motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
19.13		Provisi?n de una bater?a de 12 V. 90 Amper.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
19.14		Cambio y provisi?n de refrigerante para radiador.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
19.15		Provisi?n de 2) Dos cubiertas 225/70R15C.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
19.16		Provisi?n de 2) Dos cubiertas.185/70R14.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
19.17		Mantenimiento general del sistema de freno cambio de fibra y pastilla del mismo.-	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
19.18		Reparaci?n total del tapizado y pisos antideslizante.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
19.19		Reparaci?n total de sistema de luces y cambio de faros delanteros y traseros.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
19.20		Desmontar limpiar y volver a montar el tanque de combustible y radiador.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
20	72151802-001	Tractores Clark 88 de SAT .AIG código patrimonial: 103-05-01-0482.	Unidad	EVENTO	1	-	-
20.1		Cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
20.2		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de transmisi?n autom?tica	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
20.3		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
20.4		Cambio y provisi?n de aceite de caja.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
20.5		Cambio y provisi?n de aceite de diferencial.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
20.6		Cambio y provisi?n de filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
20.7		Cambio y provisi?n de filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
20.8		Cambio y provisi?n de filtro para caja autom?tica.	Unidad	EVENTO	1	614.250	614.250
20.9		Provisi?n de correas de alternador	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
20.10		Provisi?n de correa de ventilador del radiador.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
20.11		Mantenimiento de alternador, Cambio del regulador de voltaje.	Unidad	EVENTO	1	1.039.500	1.039.500
20.12		Mantenimiento del motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
20.13		Provisi?n de 1) Una bater?a de 12 V. 90 Amper.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
20.14		Cambio y provisi?n de refrigerante para radiador.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
20.15		Provisi?n de 2) Dos cubiertas 225/70R15C.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
20.16		Provisi?n de 2) Dos cubiertas.185/70R14.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
20.17		Reparaci?n de total del tapizado y pisos antideslizante	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
20.18		Reparaci?n total de sistema de luces y cambio de faros delanteros y traseros.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
20.19		Desmontar limpiar y volver a montar el tanque de combustible adem?s del radiador.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
20.20		Mantenimiento de los sistemas de freno cambio de fibras y pastillas del mismo.-	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
21	72151802-001	Mantenimiento de tractor T.L.D. de SAT .AIG código patrimonial: 25005-05-28-0017.-	Unidad	EVENTO	1	-	-
21.1		Cambio de aceite de motor.	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
21.2		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de transmisi?n autom?tica	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
21.3		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
21.4		Cambio y provisi?n de aceite de caja.	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
21.5		Cambio y provisi?n de aceite de diferencial.	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
21.6		Cambio y provisi?n de filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
21.7		Cambio y provisi?n de filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
21.8		Cambio y provisi?n de filtro para caja autom?tica.	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
21.9		Provisi?n de correas de alternador.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
21.10		Provisi?n de correa de ventilador del radiador	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
21.11		Provisi?n de 1) Una bater?a de 12 V. 90 Amper.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
21.12		Cambio y provisi?n de refrigerante para radiador.	Unidad	EVENTO	1	614.250	614.250
21.13		Provisi?n de 2) Dos cubiertas radial delanteras 185/R14.	Unidad	EVENTO	1	2.362.500	2.362.500
21.14		Provisi?n de 2) Dos cubiertas y c?mara trasera 128X9-15.	Unidad	EVENTO	1	2.362.500	2.362.500
21.15		Mantenimiento general del sistema de freno cambio de pastillas y fibras.	Unidad	EVENTO	1	3.024.000	3.024.000
22	72151802-001	Mantenimiento preventivo y correctivo de autobomba N° 1 código patrimonial n°: 103.05.16.0001 SEI.AIG.	Unidad	EVENTO	1	-	-
22.1		Regulaci?n y calibraci?n a motor abierto de v?lvulas y pico inyector	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
22.2		Cambio de aceite de motor, SAE 40	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
22.3		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de transmisi?n autom?tica DEXRON II, API SF-CD.	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
22.4		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de direcci?n para dos mantenimiento DEXRON II.	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700
22.5		Cambio y provisi?n de aceite de caja de transferencia SAE 50.	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
22.6		Cambio y provisi?n de aceite de diferencial delantero y trasero SAE 90	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

Eduardo Palos
Gerente de Administración
DINAC

22.7		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de divisor de potencia DEXRON II.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
22.8		Cambio y provisi?n de filtro primario y secundario, Series. FF 5207, Serie FF 5206, Serie, 23518482.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
22.9		Cambio y provisi?n de filtro de divisor de potencia Serie 455217-7120.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
22.10		Cambio y provisi?n de filtro de aire serie 2CB851,	Unidad	EVENTO	1	756.000	756.000
22.11		Cambio y provisi?n de filtro para caja autom?tica Serie, HF 6243	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
22.12		Cambio y provision de filtro de aire seco Nro. 10069E.	Unidad	EVENTO	1	3.591.000	3.591.000
22.13		Provisi?n de correas de alternador Nro. de parte 1982090	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
22.14		Provisi?n de correa de ventilador del radiador nro. de parte 46825AX	Unidad	EVENTO	1	2.362.500	2.362.500
22.15		Provisi?n de alternador nro. de parte 1920420-	Unidad	EVENTO	1	7.560.000	7.560.000
22.16		Provisi?n de compresor de aire del motor nro. de parte 1895580-U-	Unidad	EVENTO	1	9.450.000	9.450.000
22.17		Mant. del sistema el?ctrico cambio de focos de luz alta, baja, Nro. de parte 2FR 271, 2FR 273.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
22.18		Provisi?n de terminal de plomo para bater?a tipo marino positivas y negativas	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
22.19		Provisi?n de bater?a de 240 Amp. 1100 CCA 12 vol. sin activar	Unidad	EVENTO	1	3.780.000	3.780.000
22.20		Provisi?n de contactores y pulsadores el?ctricos nro. de partes 1753870-	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
22.21		Provisi?n de v?lvulas de aire nro. de partes 2HF50-10) Diez unidades 2FH51-	Unidad	EVENTO	1	3.024.000	3.024.000
22.22		Provisi?n de diafragma nro. de parte 525AS29- 65BC151-, 15822FX-, 2DL659-	Unidad	EVENTO	1	3.024.000	3.024.000
22.23		Provisi?n de gobernador nro. de parte 9155GX-.	Unidad	EVENTO	1	4.725.000	4.725.000
22.24		Provisi?n de amplificador y micr?fono para sirena nro. de parte 1423930-	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
22.25		Cambio y provisi?n de refrigerante para radiador con especificaci?n ASTM D4985	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700
22.26		Provisi?n de bomba de agua del sistema de extinci?n nro. de parte 2026060-	Unidad	EVENTO	1	14.175.000	14.175.000
22.27		Desmontar limpiar Radiador y Tanque de Combustible y volver a montar?????????????????..	Unidad	EVENTO	1	4.725.000	4.725.000
22.28		Cambio total de Focos de iluminaci?n al sistema de luces LET.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
22.29		Provisi?n de dos cubiertas 24R 21.	Unidad	EVENTO	1	28.350.000	28.350.000
22.30		Producto para limpieza de chasis y desengrasante Solupan y Intercat.	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
22.31		Tapizado de tres asientos individuales de la cabina.	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
23	72151802-001	Mantenimiento preventivo de autobomba N° 2 código patrimonial n°:103.05.16.0002-SELAIG.	Unidad	EVENTO	1		
23.1		Regulaci?n y calibraci?n a motor abierto de v?lvulas y pico inyector.	Unidad	EVENTO	1	6.615.000	6.615.000
23.2		Cambio de aceite de motor, SAE 40:	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
23.3		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de transmisi?n autom?tica DEXRON II,API SF-CD.	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
23.4		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico para direcci?n para dos mantenimiento DEXRON II	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
23.5		Cambio y provisi?n de aceite de caja de transferencia SAE 50.	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700
23.6		Cambio y provisi?n de aceite de diferencial delantero y trasero SAE 90	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700
23.7		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico de divisor de potencia DEXRON II.	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
23.8		Cambio y provisi?n de filtro primario y secundario, Series. FF 5207, Serie FF 5206, Serie 23518482.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
23.9		Cambio y provisi?n de filtro de divisor de potencia Serie 455217-7120.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
23.10		Cambio y provisi?n de filtro de aire serie 2CB851.	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
23.11		Cambio y provisi?n de filtro para caja autom?tica Serie, HF 6243	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
23.12		Cambio y provision de filtro de aire seco Nro. 10069E.	Unidad	EVENTO	1	2.362.500	2.362.500
23.13		Provisi?n de correas de alternador Nro. de parte 1982090	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
23.14		Provisi?n de correa de ventilador del radiador nro. de parte 46825AX.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
23.15		Provisi?n de alternador nro. De parte 1920420-	Unidad	EVENTO	1	9.450.000	9.450.000
23.16		Provisi?n de terminal de plomo tipo marino para bater?a positivas y negativas.	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
23.17		Provisi?n de bater?a de 240 Amp. 1100 CCA 12 vol. sin activar	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
23.18		Provisi?n de v?lvulas de aire nro. de partes 2HF50, 2FH51-	Unidad	EVENTO	1	3.024.000	3.024.000
23.19		Provisi?n de diafragma nro. de parte 525AS29, 65BC151, 15822FX, 2DL659	Unidad	EVENTO	1	3.024.000	3.024.000

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Talleres
Ing. Eduardo Ramírez
Gerente Talleres
DINAC

23.20		Provisi?n de gobernador nro. de parte 9155GX	Unidad	EVENTO	1	3.024.000	3.024.000
23.21		Provisi?n de amplificador y micr?fono para sirena nro. de parte 1423930	Unidad	EVENTO	1	4.725.000	4.725.000
23.22		Cambio y provisi?n de refrigerante para radiador con especificaci?n ASTM D4985	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
23.23		Desmontar limpiar Radiador y Tanque de Combustible y volver a montar.	Unidad	EVENTO	1	4.725.000	4.725.000
23.24		Cambio total de Focos de iluminaci?n al sistema de luces LET	Unidad	EVENTO	1	3.307.500	3.307.500
23.25		Provisi?n de dos cubiertas 24R 21.	Unidad	EVENTO	1	28.350.000	28.350.000
23.26		Provisi?n de un parabrisa de vidrio laminado delantero para Autobomba.	Unidad	EVENTO	1	3.307.500	3.307.500
23.27		Provisi?n de producto de limpieza de chasis y desengrasante Solupan, Intercat.	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
23.28		Tapizado de tres asientos individuales de la cabina.	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000
24	72151802-001	Mantenimiento preventivo de autobomba Nº 3 OSHKOSH STRIKER SELAIG.	Unidad	EVENTO	1		
24.1		Cambio y provisi?n de aceite de motor 15W40	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
24.2		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico para transmisi?n TES 295 ATF	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
24.3		Cambio y provisi?n de aceite para caja de transferencia para tres mantenimiento SAE.40.W,	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
24.4		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico para Generador hidr?ulico para dos mantenimiento DEXRON III.	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
24.5		Cambio y provisi?n de aceite para Divisor de Potencia para dos mantenimiento SAE 15W40,	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
24.6		Cambio y provisi?n aceite hidr?ulico, para Reservorio Hidr?ulico SAE30W,	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
24.7		Cambio y provisi?n de aceite para diferencial y eje de diferencial 85W140.	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700
24.8		Cambio y provisi?n de aceite hidr?ulico para bomba de agua DEXRON III,	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
24.9		Cambio y provisi?n de refrigerante para radiador con especificaci?n ASTM D4985.	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
24.10		Provisi?n de filtro Divisor de Potencia, Filtro de aceite, Filtro hidr?ulico, Filtro de combustible con separador, Filtro de combustible, Filtro de reservorio, Filtro Bendix, Filtro de caja autom?tica.	Unidad	EVENTO	1	2.079.000	2.079.000
24.11		Cambio y provisi?n de correa serie 7610BKH,	Unidad	EVENTO	1	3.024.000	3.024.000
24.12		Luz frontal cabeza clara nro. de parte 3582157. 3582156.	Unidad	EVENTO	1	5.197.500	5.197.500
24.13		Balizas nro. de parte 3430939.	Unidad	EVENTO	1	5.670.000	5.670.000
24.14		Luz de trabajo para escena nro. de parte 3409665. nro. de parte 33714224.	Unidad	EVENTO	1	4.252.500	4.252.500
24.15		Brazo y soporte completo para luz direccional laterales nro. de parte 1934370-	Unidad	EVENTO	1	3.307.500	3.307.500
24.16		Desmontar y limpiar Tanque de Combustible.	Unidad	EVENTO	1	4.725.000	4.725.000
24.17		Provisi?n de dos Cubiertas 24R 21	Unidad	EVENTO	1	28.350.000	28.350.000
24.18		Provisi?n de bater?a alta performance 1.1150 CC 205 Amp.	Unidad	EVENTO	1	3.307.500	3.307.500
25	72151802-001	Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Maquinaria Pesada Monta Carga Caterpillar Modelo: 2PD6000 Código Patrimonial Nº: 103-05-03-0021, Serie AT14E31200	Unidad	EVENTO	1	-	-
25.1		Cubierta Trasera 6.50x10	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
25.2		C?mara Trasera 6.50x10	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
25.3		Bater?a de 12 Volt 90 Amp	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
25.4		Juego de Fibra de Freno	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
25.5		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
25.6		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
25.7		Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
25.8		Filtro de Caja autom?tica	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
25.9		Filtro de Hidr?ulico	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
25.10		Mano de Obra Especializada	Unidad	EVENTO	1	5.670.000	5.670.000
25.11		Aceite para motor	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
25.12		Fluido de transmisi?n ATF	Unidad	EVENTO	1	61.425	61.425
25.13		Fluido para Hidr?ulico	Unidad	EVENTO	1	61.425	61.425
25.14		Aceite para caja	Unidad	EVENTO	1	61.425	61.425
25.15		Retapizado de Asiento de Operador	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
26	72151802-001	Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Montacargas Marca Clark Modelo: CGP 30 Tipo: D Nº de Serie: P365D-0085-9466FB Código Patrimonial Nº: 103-05-54-0205 y 103-05-01-0483	Unidad	EVENTO	1	-	-
26.1		Cubierta Trasera 6.50x10	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
26.2		C?mara Trasera 6.50x10	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Talleres
Mantenimiento
DINAC

26.3		Bater?a de 12 Volt 90 Amp	Unidad	EVENTO	1	1.417.500	1.417.500
26.4		Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
26.5		Juego de Fibra de Freno	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
26.6		Limpieza de Radiador	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
26.7		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
26.8		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
26.9		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
26.10		Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
26.11		Filtro de Caja autom?tica	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
26.12		Filtro de Hidr?ulico	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
26.13		Manguera de Presi?n seg?n Muestreo	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
26.14		Mano de Obra Especializada	Unidad	EVENTO	1	5.670.000	5.670.000
26.15		Cubierta delantera 28x9-15	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
26.16		C?mara delantera 28x9-15	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
26.17		Limpieza y calibraci?n de bomba y pico inyectores	Unidad	EVENTO	1	2.362.500	2.362.500
26.18		Mantenimiento Alternador	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
26.19		Aceite para motor	Unidad	EVENTO	1	36.855	36.855
26.20		Fluido de transmisi?n ATF	Unidad	EVENTO	1	61.425	61.425
26.21		Fluido para Hidr?ulico	Unidad	EVENTO	1	61.425	61.425
26.22		Aceite para caja	Unidad	EVENTO	1	61.425	61.425
26.23		Cubierta Trasera 6.50x10	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
26.24		C?mara Trasera 6.50x10	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
26.25		Cambio de sinf?n de direcci?n hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
27	72151802-001	Mantenimiento Correctivo y preventivo de TRACTOR VALMET 68 MC01	Unidad	EVENTO	1	-	-
27.1		Reparacion del motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	926.100	926.100
27.2		Reparacion del alternador.	Unidad	EVENTO	1	708.750	708.750
27.3		Reparacion del cableado del sistema electrico en gral.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
27.4		Reparacion de los faros delanteros.	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
27.5		Provision e instalacion de faros traseros.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
27.6		Cambio de todos los focos	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
27.7		Rectificacion y balanceo de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	926.100	926.100
27.8		Rectificacion de interior de biela	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
27.9		Rectificacion de interior de bancada	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
27.10		Montaje de bujes del eje de leva	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
27.11		Ajuste asiento de valvulas	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
27.12		Montaje de valvulas	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
27.13		Cepillado de block de motor	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
27.14		Cepillado de block.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
27.15		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
27.16		Limpieza bomba y picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
27.17		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
27.18		Disco encastre de toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
27.19		Bateria 12V.- 150 Amp. libre de mant. para tractor	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
27.20		Juego de 4Cam/piston/aros	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
27.21		Juego de junta completo	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
27.22		Valvula de admision	Unidad	EVENTO	1	70.875	70.875
27.23		Guia valvula de admision/escape	Unidad	EVENTO	1	66.150	66.150
27.24		Asiento valvula admision	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
27.25		Asiento valvula de escape	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
27.26		Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700

DPTO DE TALLERES G.T.T. DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE TERMINALES
Dpto. de Mantenimiento
DINAC

27.27		Casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	80.325	80.325
27.28		Juego de dos pestas	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
27.29		Ventilador radiador	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
27.30		Plato de presion embrague	Unidad	EVENTO	1	614.250	614.250
27.31		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500
27.32		Ruleman empuje de embrague	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
27.33		Bomba de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
27.34		Filtro de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	61.425	61.425
27.35		Filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	61.425	61.425
27.36		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	89.775	89.775
27.37		Cubiertas delanteras 750x16 (agricola)	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
27.38		Cubiertas traseras 14.9x28 (agricola)	Unidad	EVENTO	1	2.740.500	2.740.500
27.39		Bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	1.351.350	1.351.350
27.40		Asiento Conductor.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
27.41		Soporte de cilindro.	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
27.42		Vastago de direcci?n.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
27.43		Reparo de cilindro de direccion.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
27.44		Buje guia.	Unidad	EVENTO	1	340.200	340.200
27.45		Tapa cilindro de direccion lado derecho.	Unidad	EVENTO	1	340.200	340.200
27.46		Tapa cilindro de direccion lado izquierdo.	Unidad	EVENTO	1	340.200	340.200
27.47		Bulon.	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
27.48		Biela de direcci?n.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
27.49		Tornillo.	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
27.50		Ruleman.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
27.51		Tuerca.	Unidad	EVENTO	1	33.075	33.075
28	1.1.1.802-001	Mantenimiento Correctivo y preventivo de TRACTOR VALMET 68, MC05	Unidad	EVENTO	1	-	-
28.1		Reparacion del motor de arranque.	Unidad	EVENTO	1	926.100	926.100
28.2		Reparacion del alternador.	Unidad	EVENTO	1	708.750	708.750
28.3		Reparacion del cableado del sistema electrico en gral.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
28.4		Reparacion de los faros delanteros.	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
28.5		Provision e instalacion de faros traseros.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
28.6		Cambio de todos los focos	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
28.7		Rectificacion y balanceo de cigueñal	Unidad	EVENTO	1	926.100	926.100
28.8		Rectificacion de interior de biela	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
28.9		Rectificacion de interior de bancada	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
28.10		Montaje de bujes del eje de leva	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
28.11		Ajuste asiento de valvulas	Unidad	EVENTO	1	406.350	406.350
28.12		Montaje de valvulas	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
28.13		Cepillado de block de motor	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
28.14		Cepillado de block.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
28.15		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
28.16		Limpieza bomba y picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
28.17		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
28.18		Disco encastre de toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
28.19		Bateria 12V.- 150 Amp. libre de mant. para tractor	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
28.20		Juego de 4Cam/piston/aros	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Caceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

28.21		Juego de junta completo	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
28.22		Valvula de admision	Unidad	EVENTO	1	42.525	42.525
28.23		Guia valvula de admision/escape	Unidad	EVENTO	1	42.525	42.525
28.24		Asiento valvula admision	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
28.25		Asiento valvula de escape	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
28.26		Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	23.625	23.625
28.27		Casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	33.075	33.075
28.28		Juego de dos pestas	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
28.29		Ventilador radiador	Unidad	EVENTO	1	756.000	756.000
28.30		Plato de presion embrague	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
28.31		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
28.32		Ruleman empuje de embrague	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
28.33		Bomba de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
28.34		Filtro de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
28.35		Filtro de combustible.	Unidad	EVENTO	1	42.525	42.525
28.36		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	75.600	75.600
28.37		Cubiertas delanteras 750x16 (agricola)	Unidad	EVENTO	1	1.134.000	1.134.000
28.38		Cubiertas traseras 14.9x28 (agricola)	Unidad	EVENTO	1	1.701.000	1.701.000
28.39		Bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	2.362.500	2.362.500
28.40		Asiento Conductor.	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
28.41		Soporte de cilindro.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
28.42		Vastago de direcci?n.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
28.43		Reparo de cilindro de direccion.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
28.44		Buje guia.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
28.45		Tapa cilindro de direccion lado derecho.	Unidad	EVENTO	1	340.200	340.200
28.46		Tapa cilindro de direccion lado izquierdo.	Unidad	EVENTO	1	340.200	340.200
28.47		Bulon.	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
28.48		Biela de direcci?n.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
28.49		Tornillo.	Unidad	EVENTO	1	33.075	33.075
28.50		Ruleman.	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
28.51		Tuerca.	Unidad	EVENTO	1	23.625	23.625
29	72151802-001	Mantenimiento Correctivo y preventivo de TRACTOR VALMET 885, MC02	Unidad	EVENTO	1	-	-
29.1		Reparacion del motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	756.000	756.000
29.2		Reparaci?n del alternador.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
29.3		Reparaci?n del cableado del sistema el?ctrico en gral.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
29.4		Reparacion de los faros delanteros	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
29.5		Cambio de todos los focos	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
29.6		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
29.7		Pernos fusibles de palanca de cambio	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700
29.8		Disco encastre de toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
29.9		Bateria 12V. 150 Amp. libre de mant. Para tractor	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
29.10		Plato de presion embrague	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
29.11		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
29.12		Ruleman empuje de embrague	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
29.13		Cubiertas delanteras 950x16 (agricola)	Unidad	EVENTO	1	2.315.250	2.315.250
29.14		Cubiertas traseras 18.4x34 (agricola)	Unidad	EVENTO	1	5.292.000	5.292.000

DPTO DE TALLERES GTT DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

29.15		Asiento Conductor.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
29.16		Vastago de direcci?n.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
29.17		Reparo de cilindro de direccion.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
29.18		Buje guia.	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
29.19		Tapa cilindro de direccion lado derecho.	Unidad	EVENTO	1	406.350	406.350
29.20		Tapa cilindro de direccion lado izquierdo.	Unidad	EVENTO	1	406.350	406.350
29.21		Bulon.	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
29.22		Biela de direcci?n.	Unidad	EVENTO	1	453.600	453.600
29.23		Tornillo.	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
29.24		Ruleman.	Unidad	EVENTO	1	330.750	330.750
29.25		Tuerca.	Unidad	EVENTO	1	23.625	23.625
30	72151802-001	Mantenimiento Correctivo y preventivo de TRACTOR VALMET 885, Nº ORDEN MC04	Unidad	EVENTO	1	-	-
30.1		Reparacion del motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	756.000	756.000
30.2		Reparacion del alternador.	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
30.3		Reparacion del cableado del sistema electrico en gral.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
30.4		Reparacion de los faros delanteros	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
30.5		Cambio de todos los focos	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
30.6		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
30.7		Pernos fusibles de palanca de cambio	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700
30.8		Disco encastre de toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700
30.9		Bateria 12V. 150 Amp. libre de mant. para tractor	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
30.10		Plato de presion embrague	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
30.11		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
30.12		Ruleman empuje de embrague	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
30.13		Cubiertas delanteras 950x16 (agricola)	Unidad	EVENTO	1	2.315.250	2.315.250
30.14		Cubiertas traseras 18.4x34 (agricola)	Unidad	EVENTO	1	5.292.000	5.292.000
30.15		Kit de adaptacion de bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	926.100	926.100
30.16		Bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
30.17		Soporte de cilindro.	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
30.18		Vastago de direcci?n.	Unidad	EVENTO	1	926.100	926.100
30.19		Reparo de cilindro de direccion.	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
30.20		Buje guia.	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
30.21		Tapa cilindro de direccion lado derecho.	Unidad	EVENTO	1	406.350	406.350
30.22		Tapa cilindro de direccion lado izquierdo.	Unidad	EVENTO	1	406.350	406.350
30.23		Bulon.	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
30.24		Biela de direcci?n.	Unidad	EVENTO	1	453.600	453.600
30.25		Tornillo.	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
30.26		Ruleman.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
30.27		Tuerca.	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
31	72151802-001	Mantenimiento Correctivo y preventivo de TRACTOR VALMET 985, MC03	Unidad	EVENTO	1	-	-
31.1		Reparacion del motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	926.100	926.100
31.2		Reparaci?n del alternador.-	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
31.3		Reparaci?n del cableado del sistema el?ctrico en gral.-	Unidad	EVENTO	1	453.600	453.600
31.4		Reparacion de los faros delanteros	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
31.5		Cambio de todos los focos	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
31.6		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750
31.7		Pernos fusibles de palanca de cambio	Unidad	EVENTO	1	56.700	56.700
31.8		Disco encastre de toma de fuerza	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000
31.9		Bateria 12V.- 150 Amp. Libre de mant. Para tractor	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
31.10		Plato de presion embrague	Unidad	EVENTO	1	737.100	737.100
31.11		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	567.000	567.000

DPTO DE TALLERES DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Gerencia de Mantenimiento
DINACIA

31.12		Ruleman empuje de embrague	Unidad	EVENTO	1	425.250	425.250
31.13		Cubiertas delanteras 950x16 (agricola)	Unidad	EVENTO	1	2.315.250	2.315.250
31.14		Cubiertas traseras 18.4x34 (agricola)	Unidad	EVENTO	1	5.292.000	5.292.000
31.15		Asiento Conductor.	Unidad	EVENTO	1	850.500	850.500
31.16		Soporte de cilindro.	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
31.17		Vastago de direcci?n.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
31.18		Reparo de cilindro de direccion.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000
31.19		Buje guia.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
31.20		Tapa cilindro de direccion lado derecho.	Unidad	EVENTO	1	406.350	406.350
31.21		Tapa cilindro de direccion lado izquierdo.	Unidad	EVENTO	1	406.350	406.350
31.22		Bulon.	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
31.23		Biela de direcci?n.	Unidad	EVENTO	1	340.200	340.200
31.24		Tornillo.	Unidad	EVENTO	1	47.250	47.250
31.25		Ruleman.	Unidad	EVENTO	1	236.250	236.250
31.26		Tuerca.	Unidad	EVENTO	1	33.075	33.075
						Precio Total	956.760.525

DPTO DE TALLERES G.T.T DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA
Gerencia de Mantenimiento
DINAC

Ing. Avalos
Jefe de Mantenimiento
DINAC

Sr. Daniel L. Cáceres
Jefe Dpto. de Talleres GTT
DINAC