ANEXO B-02-08

"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011"
Dirección General de Salud Ambiental

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

PROVEEDORES		MOVIL PART S.R.L					TALLER BOTTANA					AUTOMECANICA CABRERA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE Nº 1. CAMIONETA MAHINDRA, CHAPA Nº EAC 993																
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MAHINDRA. CHAPA Nº EAC 993, Mantenimiento General Incluyendo: Cambio de Aceite, Cambio de Filtro de Aceite, Filtro de Aire, Filtro de Combustible, engrase, Lavado Completo (Motor, Chasis, Carroceria e Interior)	ORIGINAL	INDIA	5	2.000.000	10.000.000	ORIGINAL	HINDÚ	5	1.600.000	8.000.000	AUTOMECANICA CABRERA	NACIONAL	5	1.650.000	8.250.000
2	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA MAHINDRA. CHAPA Nº EAC 993. Reparación de Tren Delantero y Trasero: Incluye: Cambio de Rótulas, bujes, amortiguadores, tensores y resortes.-	ORIGINAL	INDIA	1	4.300.000	4.300.000	ORIGINAL	HINDÚ	1	3.200.000	3.200.000	AUTOMECANICA CABRERA	NACIONAL	1	4.350.000	4.350.000
TOTALES						**14.300.000**					**11.200.000**					**12.600.000**
LOTE Nº 2. CAMIONETA MAHINDRA, CHAPA EAF 310																
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MAHINDRA. CHAPA Nº EAC 993, Mantenimiento General Incluyendo: Cambio de Aceite, Cambio de Filtro de Aceite, Filtro de Aire, Filtro de Combustible, engrase, Lavado Completo (Motor, Chasis, Carroceria e Interior)	ORIGINAL	INDIA	5	2.000.000	10.000.000	ORIGINAL	HINDÚ	5	1.600.000	8.000.000	AUTOMECANICA CABRERA	NACIONAL	5	1.650.000	8.250.000
2	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA MAHINDRA. CHAPA Nº EAC 993. Reparación de Tren Delantero y Trasero: Incluye: Cambio de Rótulas, bujes, amortiguadores, tensores y resortes.-	ORIGINAL	INDIA	1	4.300.000	4.300.000	ORIGINAL	HINDÚ	1	3.200.000	3.200.000	AUTOMECANICA CABRERA	NACIONAL	1	4.350.000	4.350.000
TOTALES						**14.300.000**					**11.200.000**					**12.600.000**
LOTE Nº 3. CAMIONETA IZUSU, CHAPA Nº EAC 134																
1	SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA ISUZU. CHAPA Nº EAC 134. REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR: Incluye: Cambio de tapa, cilindro, camisa, pistones, aros, cigüeñal, casquillo, junta, bomba de aceite, bomba de agua, kit de reparación de embragues Bujias, Filtros, Aceite, Torneria, Rectificación y Mano de Obra.- REPARACIÓN GENERAL DE TREN DELANTERO: Incluye: Bujes, Tensores, Muñequines, Barra de Torsión, Amortiguador de Dirección, Bielera, Torneria y Mano de Obra. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO: Incluye: Cambio de Compresor, Filtros, Caños de alta Presión, Correas, Dosificador, Relay, y mano de obra.-	ORIGINAL	JAPONES	1	24.900.000	24.900.000	ORIGINAL	JAPONES	1	23.600.000	23.600.000	AUTOMECANICA CABRERA	NACIONAL	1	19.800.000	19.800.000
TOTALES						**24.900.000**					**23.600.000**					**19.800.000**
TOTALES						53.500.000					46.000.000					45.000.000

Luis Leguizamón Ovelar
Director Gral. de Adm. y Finanzas
DIGESA