PYTYVÕ PYA'ERÃ
Sãmbyhyha
Secretaría de EMERGENCIA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS - LPN SBE N°1/2019 - AD REFERENDUM - ID 367.732

LOTE NRO: 2

Serv. De Mant. Y Rep. De Vehiculos de la Marca Toyota

					SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino		MOLINAS IMPORT de Miguel Molinas	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
104.3	Cambiar tensor	Unidad	EVENTO	1	1.306.106	1.306.106	1.632.633	1.632.633
104.4	Cambio de bujes parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	727.677	727.677	909.596	909.596
104.5	Cambio parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	3.171.217	3.171.217	3.964.021	3.964.021
104.6	Cambio buje parrila superior	Unidad	EVENTO	1	559.451	559.451	699.314	699.314
104.7	Cambio parrila superior	Unidad	EVENTO	1	2.315.672	2.315.672	2.894.590	2.894.590
104.8	Cambio amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	1.360.881	1.360.881	1.701.101	1.701.101
104.9	Cambio bujes barra estabilizador delantero	Unidad	EVENTO	1	178.838	178.838	223.547	223.547
104.10	Cambio barra estabilizador delantero	Unidad	EVENTO	1	1.696.869	1.696.869	2.121.086	2.121.086
104.11	Cambio buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	345.722	345.722	432.152	432.152
104.12	Cambio bujes el?sticos	Unidad	EVENTO	1	176.625	176.625	220.781	220.781
104.13	Cambio centro el?stico	Unidad	EVENTO	1	4.628.446	4.628.446	5.785.557	5.785.557
104.14	Cambio grillete el?sticos	Unidad	EVENTO	1	850.626	850.626	1.063.282	1.063.282
104.15	Cambio de el?sticos	Unidad	EVENTO	1	3.900.758	3.900.758	4.875.948	4.875.948
104.16	Cambio amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	446.306	446.306	557.882	557.882
105	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**							
105.1	Cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.393.542	1.393.542	1.741.927	1.741.927
105.2	Cambio cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	1.101.593	1.101.593	1.376.991	1.376.991
105.3	Cambio plato de presi?n	Unidad	EVENTO	1	1.589.623	1.589.623	1.987.029	1.987.029
105.4	Cambio rulem?n piloto	Unidad	EVENTO	1	430.466	430.466	538.082	538.082
105.5	Juego reparo bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	560.076	560.076	700.095	700.095
105.6	Reten bancada trasero	Unidad	EVENTO	1	647.425	647.425	809.281	809.281
105.7	Juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	224.919	224.919	281.149	281.149
105.8	Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	724.046	724.046	905.058	905.058
105.9	Bombin auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	423.667	423.667	529.584	529.584
105.10	Ca?o flexible de bomb?n auxiliar	Unidad	EVENTO	1	225.487	225.487	281.859	281.859
105.11	Rectificaci?n de corona volante	Unidad	EVENTO	1	194.040	194.040	242.550	242.550

Lic. Reinaldo Macie
Director de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

CUADRO COMPARATIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS - LPN SBE N°1/2019 - AD REFERENDUM - ID 367.732

LOTE NRO: 2

Serv. De Mant. Y Rep. De Vehiculos de la Marca Toyota

					SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino		MOLINAS IMPORT de Miguel Molinas	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
105.12	Cambio soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	647.454	647.454	809.317	809.317
105.13	Cambio corona volante	Unidad	EVENTO	1	3.523.098	3.523.098	4.403.872	4.403.872
106	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**							
106.1	Cambio pastillas de frenos delantero	Unidad	EVENTO	1	835.679	835.679	1.044.599	1.044.599
106.2	Rectificacion disco de freno	Unidad	EVENTO	1	109.956	109.956	137.445	137.445
106.3	Cambio disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.368.928	1.368.928	1.711.160	1.711.160
106.4	Cambio anillos y guardapolvo de mordaza de fr	Unidad	EVENTO	1	498.745	498.745	623.431	623.431
106.5	Reparacion de perno deslizante de mordaza de	Unidad	EVENTO	1	466.405	466.405	583.006	583.006
106.6	Cambio fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	875.693	875.693	1.094.616	1.094.616
106.7	Cambio tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	1.175.398	1.175.398	1.469.248	1.469.248
106.8	Cambio de cubetas de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	257.453	257.453	321.816	321.816
106.9	Cambio reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	658.390	658.390	822.987	822.987
106.10	Cambio de bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	2.110.104	2.110.104	2.637.630	2.637.630
106.11	rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	161.700	161.700	202.125	202.125
106.12	Cambio cilindros de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	576.286	576.286	720.357	720.357
106.13	Cambio prisionero de ruedas	Unidad	EVENTO	1	115.210	115.210	144.012	144.012
106.14	Cambio ca?o flexibles de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	324.962	324.962	406.203	406.203
106.15	Cambio ca?o flexibles de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	324.962	324.962	406.203	406.203
106.16	Cambiar cabos de freno de mano (juego)	Unidad	EVENTO	1	967.051	967.051	1.208.814	1.208.814
106.17	Cambio bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	240.513	240.513	300.641	300.641
106.18	Cambio palanca de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	264.578	264.578	330.723	330.723
106.19	Revisi?n sistema de freno completo	Unidad	EVENTO	1	129.360	129.360	161.700	161.700
106.20	Fluido de freno	Litros	EVENTO	1	83.200	83.200	104.000	104.000
107	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**							
107.1	Motor limpia Parabrisa	Unidad	EVENTO	1	1.767.339	1.767.339	2.209.174	2.209.174
107.2	Brazo limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	372.359	372.359	465.449	465.449

Rodolfo Macie
Director de la U.O.C
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

PYTYVÕ PYA'ERÃ
Sãmbyhyha
Secretaría de EMERGENCIA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS - LPN SBE N°1/2019 - AD REFERENDUM - ID 367.732

LOTE NRO: 2

Serv. De Mant. Y Rep. De Vehiculos de la Marca Toyota

					SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino		MOLINAS IMPORT de Miguel Molinas	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
107.3	Cepillo limpia parabrisa	Unidad	EVENTO	1	329.974	329.974	412.467	412.467
108	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**							
108.1	Reparaci?n de alternador completo	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000
108.1.1	Estator	Unidad	EVENTO	1	960.000	960.000	200.000	200.000
108.1.2	Rotor	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000
108.1.3	Placas de diodo	Unidad	EVENTO	1	1.187.160	1.187.160	1.483.950	1.483.950
108.1.4	Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	1.177.938	1.177.938	1.472.422	1.472.422
108.1.5	Colector de rotor alternador	Unidad	EVENTO	1	3.062.312	3.062.312	3.827.890	3.827.890
108.1.6	Juego de carb?n	Unidad	EVENTO	1	923.331	923.331	1.154.164	1.154.164
108.1.7	Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	442.601	442.601	553.251	553.251
108.1.8	Control de carga de bater?a	Unidad	EVENTO	1	164.151	164.151	205.189	205.189
108.1.9	Cambio bateria	Unidad	EVENTO	1	419.399	419.399	524.249	524.249
108.1.1	Cambio porta carbon	Unidad	EVENTO	1	139.318	139.318	174.148	174.148
108.1.1	Cambio de alternador	Unidad	EVENTO	1	715.046	715.046	893.808	893.808
108.2	Reparaci?n de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.643.814	1.643.814	2.054.768	2.054.768
108.2.1	Cambio Inducido	Unidad	EVENTO	1	326.383	326.383	407.979	407.979
108.2.2	Cambio Porta carb?n y carb?n	Unidad	EVENTO	1	1.026.626	1.026.626	1.283.282	1.283.282
108.2.3	Cambio Bendix	Unidad	EVENTO	1	1.344.372	1.344.372	1.680.465	1.680.465
108.2.4	Cambio campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.387.100	1.387.100	1.733.875	1.733.875
108.2.5	Cambio Autom?tico de arranque	Unidad	EVENTO	1	235.836	235.836	294.795	294.795
108.2.6	Cambio bujes de arranque	Unidad	EVENTO	1	4.958.439	4.958.439	6.198.049	6.198.049
108.2.7	Reparacion motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.604.148	1.604.148	2.005.185	2.005.185
108.3	Otros	Unidad	EVENTO	1	273.460	273.460	341.825	341.825
108.3.1	Cambio de de faro delanteros	Unidad	EVENTO	1	83.842	83.842	104.803	104.803
108.3.2	Cambio de focos de luz alta y baja	Unidad	EVENTO	1	874.790	874.790	1.093.488	1.093.488
108.3.3	Cambio de focos de luz de direcci?n delantero y	Unidad	EVENTO	1	750.209	750.209	937.761	937.761

Ing. Leonardo Macio
Director de la U.O.C
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

CUADRO COMPARATIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS - LPN SBE N°1/2019 - AD REFERENDUM - ID 367.732

LOTE NRO: 2

Serv. De Mant. Y Rep. De Vehiculos de la Marca Toyota

					SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino		MOLINAS IMPORT de Miguel Molinas	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
108.3.4	Cambio de faros direccionales delantero	Unidad	EVENTO	1	167.284	167.284	209.105	209.105
108.3.5	Cambio de faros direccionales trasero	Unidad	EVENTO	1	1.280.338	1.280.338	1.600.423	1.600.423
108.3.6	Cambio focos de luz tablero e interior cabina	Unidad	EVENTO	1	1.286.803	1.286.803	1.608.504	1.608.504
108.3.7	Colocar porta reflector	Unidad	EVENTO	1	129.360	129.360	161.700	161.700
108.3.8	Colocar reflector	Unidad	EVENTO	1	228.831	228.831	286.039	286.039
108.3.9	Mano de Obra de la Instalacion Electrica	Unidad	EVENTO	1	6.086.481	6.086.481	7.608.101	7.608.101
109	**Reparacion y mantenimiento del sistema de turbo**							
109.1	Mantenimiento y reparacion sistema turbo	Unidad	EVENTO	1	3.141.600	3.141.600	3.927.000	3.927.000
109.2	Cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	16.990.829	16.990.829	21.238.536	21.238.536
109.3	Cambio Accesorios externa de turbo	Unidad	EVENTO	1	703.002	703.002	878.752	878.752
110	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero**							
110.1	Cambio ruleman de maza delantera	Unidad	EVENTO	1	816.992	816.992	1.021.240	1.021.240
110.2	Cambio eje delantero	Unidad	EVENTO	1	4.146.820	4.146.820	5.183.525	5.183.525
110.3	Cambio punta eje delantero	Unidad	EVENTO	1	2.594.011	2.594.011	3.242.514	3.242.514
110.4	Cambio perno pivot punta eje	Unidad	EVENTO	1	622.934	622.934	778.668	778.668
110.5	Mano de obra del tren delantero	Unidad	EVENTO	1	258.720	258.720	323.400	323.400
110.6	Reparacion tunel	Unidad	EVENTO	1	5.163.334	5.163.334	6.454.168	6.454.168
110.7	Reparacion olla diferencial	Unidad	EVENTO	1	3.514.487	3.514.487	4.393.109	4.393.109
110.8	Cambio ruleman interior exterio palier	Unidad	EVENTO	1	1.133.660	1.133.660	1.417.075	1.417.075
110.9	Cambio palier	Unidad	EVENTO	1	2.856.410	2.856.410	3.570.512	3.570.512
110.10	Cambio planetario diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.861.645	1.861.645	2.327.056	2.327.056
110.11	Cambio satelite	Unidad	EVENTO	1	1.117.301	1.117.301	1.396.626	1.396.626
110.12	Cambio corona pi?on	Unidad	EVENTO	1	7.678.255	7.678.255	9.597.819	9.597.819
110.13	Cambio ruleman	Unidad	EVENTO	1	1.321.219	1.321.219	1.651.524	1.651.524
110.14	Cambio reten pi?on	Unidad	EVENTO	1	821.691	821.691	1.027.114	1.027.114
110.15	Cambio tuerca	Unidad	EVENTO	1	796.638	796.638	995.797	995.797

CUADRO COMPARATIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS - LPN SBE N°1/2019 - AD REFERENDUM - ID 367.732

LOTE NRO: 2

Serv. De Mant. Y Rep. De Vehiculos de la Marca Toyota

					SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino		MOLINAS IMPORT de Miguel Molinas	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
110.16	Cambio perno satelite	Unidad	EVENTO	1	790.292	790.292	987.865	987.865
110.17	Cambio junta diferencial	Unidad	EVENTO	1	791.604	791.604	989.505	989.505
110.18	Mano de obra tren trasero	Unidad	EVENTO	1	776.160	776.160	970.200	970.200
111	**Serv. de mant. y reparacion de Bomba Inyector**							
111.1	Cambio cabezal	Unidad	EVENTO	1	11.494.516	11.494.516	14.368.145	14.368.145
111.2	Cambio picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	4.360.418	4.360.418	5.450.522	5.450.522
111.3	Cambio de retenes	Unidad	EVENTO	1	270.961	270.961	338.701	338.701
111.4	Cambio de bujes	Unidad	EVENTO	1	542.604	542.604	678.255	678.255
111.5	Cambio de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.417.306	1.417.306	1.771.633	1.771.633
111.6	Cambio disco leva	Unidad	EVENTO	1	2.324.270	2.324.270	2.905.337	2.905.337
111.7	Cambio bujias incandescente	Unidad	EVENTO	1	393.325	393.325	491.656	491.656
111.8	Cambio ca?itos bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	482.557	482.557	603.196	603.196
111.9	Mantenimiento de picos	Unidad	EVENTO	1	194.040	194.040	242.550	242.550
112	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**							
112.1	Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	211.055	211.055	263.819	263.819
112.2	Cambio prefiltro de combustible	Unidad	EVENTO	1	768.306	768.306	960.383	960.383
112.3	Cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	130.861	130.861	163.576	163.576
112.4	Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	150.732	150.732	188.415	188.415
112.5	Cambio de correas dentada con tensores	Unidad	EVENTO	1	1.646.178	1.646.178	2.057.723	2.057.723
112.6	Cambio de correas externa	Unidad	EVENTO	1	724.618	724.618	905.773	905.773
112.7	Cambio de correa de direcci?n hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	127.478	127.478	159.348	159.348
112.8	Cambio junta tapa motor(Juego)A	Unidad	EVENTO	1	1.020.145	1.020.145	1.275.181	1.275.181
112.9	Cambio tapa motor	Unidad	EVENTO	1	11.311.340	11.311.340	14.139.175	14.139.175
112.10	Rectificacion cig?e?al	Unidad	EVENTO	1	517.440	517.440	646.800	646.800
112.11	Cambio leva	Unidad	EVENTO	1	2.259.158	2.259.158	2.823.947	2.823.947
112.12	Cambio cig?e?al	Unidad	EVENTO	1	9.910.506	9.910.506	12.388.133	12.388.133

Lic. Rodrigo Macic
Director de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

PYTYVÕ PYA'ERÃ
Sãmbyhyha
Secretaría de EMERGENCIA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS - LPN SBE N°1/2019 - AD REFERENDUM - ID 367.732

LOTE NRO: 2

Serv. De Mant. Y Rep. De Vehiculos de la Marca Toyota

					SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino		MOLINAS IMPORT de Miguel Molinas	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
112.13	Tornear buje de biela	Unidad	EVENTO	1	268.000	268.000	335.000	335.000
112.14	Cambio skit de cilindro STD	Unidad	EVENTO	1	456.640	456.640	570.800	570.800
112.15	Alineacion: Block, leva,cig?e?al y Brazo v	Unidad	EVENTO	1	500.360	500.360	625.450	625.450
112.16	Cambio brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	1.303.226	1.303.226	1.629.032	1.629.032
112.17	Cambio bancada de leva	Unidad	EVENTO	1	2.363.599	2.363.599	2.954.499	2.954.499
112.18	Cambio guia de valvula	Unidad	EVENTO	1	347.642	347.642	434.553	434.553
112.19	Cambio casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	1.081.404	1.081.404	1.351.755	1.351.755
112.20	Cambio casquillo biela	Unidad	EVENTO	1	697.706	697.706	872.133	872.133
112.21	Esmerilado y armado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	500.360	500.360	625.450	625.450
112.22	Cepillada tapa motor	Unidad	EVENTO	1	336.440	336.440	420.550	420.550
112.23	Cambio reten guia de valvula	Unidad	EVENTO	1	216.726	216.726	270.908	270.908
112.24	Cambio retenes frente motor	Unidad	EVENTO	1	435.745	435.745	544.681	544.681
112.25	Cambio eje balancin	Unidad	EVENTO	1	731.698	731.698	914.622	914.622
112.26	Cambio tapon de agua block	Unidad	EVENTO	1	194.136	194.136	242.670	242.670
112.27	cambio de martillete balancin	Unidad	EVENTO	1	297.264	297.264	371.580	371.580
112.28	Cambio c?rter motor	Unidad	EVENTO	1	2.310.200	2.310.200	2.887.750	2.887.750
112.29	Cambio bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.920.310	1.920.310	2.400.387	2.400.387
112.30	Cambio bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.471.462	2.471.462	3.089.328	3.089.328
112.31	Mano de obra reparacion motor	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	2.750.000	2.750.000
112.32	Aceite motor por litro	Litros	EVENTO	1	41.306	41.306	51.632	51.632
113	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor**							
113.1	Reparacion y limpieza de radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	424.000	424.000	530.000	530.000
113.2	Cambio de radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	5.159.928	5.159.928	6.449.910	6.449.910
113.3	Cambio de manguera de radiador	Unidad	EVENTO	1	206.158	206.158	257.697	257.697
113.4	Cambio de radiador de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.922.441	2.922.441	3.653.051	3.653.051

PYTYVÕ PYA'ERÃ
Sãmbyhyha
Secretaría de EMERGENCIA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS - LPN SBE N°1/2019 - AD REFERENDUM - ID 367.732

LOTE NRO: 2

Serv. De Mant. Y Rep. De Vehiculos de la Marca Toyota

					SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino		MOLINAS IMPORT de Miguel Molinas	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
114	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**							
114.1	Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	8.550.315	8.550.315	10.687.894	10.687.894
114.2	Cambio filtro deshidratador de gas	Unidad	EVENTO	1	1.412.642	1.412.642	1.765.803	1.765.803
114.3	Cambio v?lvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	1.713.695	1.713.695	2.142.119	2.142.119
114.4	Cambio manguera de baja presi?n	Unidad	EVENTO	1	2.186.184	2.186.184	2.732.729	2.732.729
114.5	Cambio manguera de alta presi?n	Unidad	EVENTO	1	1.922.606	1.922.606	2.403.257	2.403.257
114.6	Cambio bulbo presi?n de gas	Unidad	EVENTO	1	1.105.878	1.105.878	1.382.348	1.382.348
114.7	Acondicionamiento parte el?ctrica	Unidad	EVENTO	1	724.000	724.000	905.000	905.000
114.8	Cambio ruleman de polea	Unidad	EVENTO	1	1.292.579	1.292.579	1.615.724	1.615.724
114.9	Carga aceite anticogenlante	Unidad	EVENTO	1	334.292	334.292	417.865	417.865
114.10	Carga gas refrigerante ecol?gico	Unidad	EVENTO	1	323.400	323.400	404.250	404.250
114.11	Mantenimiento General A.A.	Unidad	EVENTO	1	616.640	616.640	770.800	770.800
115	**Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas**							
115.1	Cambio de picaporte puerta delant. y tras. Lado	Unidad	EVENTO	1	665.496	665.496	831.870	831.870
115.2	Cambio de picaporte puerta delant. y tras. Lado	Unidad	EVENTO	1	665.496	665.496	831.870	831.870
115.3	Cambio de cerradura de puerta del. y tras. Lado	Unidad	EVENTO	1	1.402.403	1.402.403	1.753.004	1.753.004
115.4	Cambio de cerradura de puerta del. y tras. Lado	Unidad	EVENTO	1	1.402.403	1.402.403	1.753.004	1.753.004
115.5	Cambio de cerradura de capot	Unidad	EVENTO	1	460.434	460.434	575.542	575.542
115.6	Cambio de cabo de cerradura de capot	Unidad	EVENTO	1	442.988	442.988	553.735	553.735
115.7	Cambio de mecanismo de levantavidrio de puer	Unidad	EVENTO	1	2.418.293	2.418.293	3.022.866	3.022.866
115.8	Cambio de manija levantavidrio de puerta	Unidad	EVENTO	1	200.117	200.117	250.146	250.146
115.9	Cambio de perno de visagra de puerta c/u	Unidad	EVENTO	1	391.468	391.468	489.335	489.335
116	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**							
116.1	Cambio tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	3.147.101	3.147.101	3.933.876	3.933.876
116.2	Cambiar tapa tanque	Unidad	EVENTO	1	613.439	613.439	766.799	766.799

Reinaldo Much
Director de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional

CUADRO COMPARATIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS - LPN SBE N°1/2019 - AD REFERENDUM - ID 367.732

LOTE NRO: 2

Serv. De Mant. Y Rep. De Vehiculos de la Marca Toyota

					SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino		MOLINAS IMPORT de Miguel Molinas	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
116.3	Cambiar flotador de tanque	Unidad	EVENTO	1	584.074	584.074	730.092	730.092
117	**Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo**							
117.1	reparacion Asiento chofer	Unidad	EVENTO	1	323.400	323.400	404.250	404.250
117.2	reparacion Asiento acompa?ante	Unidad	EVENTO	1	323.400	323.400	404.250	404.250
117.3	reparar Puerta lado chofer	Unidad	EVENTO	1	3.668.423	3.668.423	4.585.529	4.585.529
117.4	reparar Puerta acompa?ante	Unidad	EVENTO	1	5.544.378	5.544.378	6.930.473	6.930.473
117.5	Cubre volante	Unidad	EVENTO	1	531.440	531.440	664.300	664.300
117.6	Guardapolvo palanca de cambio	Unidad	EVENTO	1	1.525.922	1.525.922	1.907.403	1.907.403
117.7	Alfombrado de pisos	Unidad	EVENTO	1	701.132	701.132	876.415	876.415
118	**Servicio de Engrase**							
118.1	Lavado y engrase completo	Unidad	EVENTO	1	194.040	194.040	242.550	242.550
119	**Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular**							
119.1	Cambiar vidrios de puerta	Unidad	EVENTO	1	881.252	881.252	1.101.565	1.101.565
119.2	Colocar ventilete de aire	Unidad	EVENTO	1	289.978	289.978	362.472	362.472
119.3	Cambiar manija de levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	135.837	135.837	169.796	169.796
120	**Mantenimiento y reparacion de carroceria**							
120.1	Mantenimiento y reparacion completa	Unidad	EVENTO	1	3.320.000	3.320.000	4.150.000	4.150.000
120.2	Reparacion techo cabina	Unidad	EVENTO	1	784.000	784.000	980.000	980.000
120.3	Reparacion capot	Unidad	EVENTO	1	4.533.241	4.533.241	5.666.551	5.666.551
120.4	Reparacion guardabarro delantero	Unidad	EVENTO	1	3.039.092	3.039.092	3.798.865	3.798.865
120.5	Reparacion cabina completa	Unidad	EVENTO	1	3.388.000	3.388.000	4.235.000	4.235.000
120.6	Reparacion carrocer?a	Unidad	EVENTO	1	3.067.200	3.067.200	3.834.000	3.834.000
120.7	Reparacion base carroceria	Unidad	EVENTO	1	905.520	905.520	1.131.900	1.131.900
120.8	Cambio soporte de goma base carroceria	Unidad	EVENTO	1	336.979	336.979	421.224	421.224
120.9	Cambio parabriza delantero	Unidad	EVENTO	1	2.999.129	2.999.129	3.748.910	3.748.910
120.10	Reparacion paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	1.987.832	1.987.832	2.484.790	2.484.790

Reinaldo Macio
Director de la U.O.C
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

PYTYVÕ PYA'ERÃ
Sãmbyhyha
Secretaría de EMERGENCIA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS - LPN SBE N°1/2019 - AD REFERENDUM - ID 367.732

LOTE NRO: 2

Serv. De Mant. Y Rep. De Vehiculos de la Marca Toyota

					SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Andino		MOLINAS IMPORT de Miguel Molinas	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
120.11	Cambiar envolvente de paragolpe del.	Unidad	EVENTO	1	1.997.322	1.997.322	2.496.653	2.496.653
120.12	Cambiar envolvente de paragolpe trasero	Unidad	EVENTO	1	796.733	796.733	995.916	995.916
120.13	Cambiar puntera paragolpe trasero	Unidad	EVENTO	1	619.749	619.749	774.686	774.686
120.14	Pintura partes reparado	Unidad	EVENTO	1	323.400	323.400	404.250	404.250
120.15	Colocar logo tipo	Unidad	EVENTO	1	311.143	311.143	388.927	388.927
Total:						**2.190.276.217**		**2.736.638.292**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección General de Contrataciones
SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

Reinaldo Macic
Director de la D.G.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)