LLAMADO: CD-13-2012 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripcion	DATASYSTEMS S.A.E.C.A			LYONS INFORMATICA			DICOPAR S.R.L		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Cant	Precio Unitario	Precio Total
	Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras									
1	**Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora Marca CANON IR2016/2020**									
1.1	Sustitución de Cilindro	1	800.000	800.000	1	1.820.000	1.820.000	1	1.750.000	1.750.000
1.2	Sustitucion de Rodillo de Transferencia	1	180.000	180.000	1	230.000	230.000	1	210.000	210.000
1.3	Sustitución de Unidad Reveladora	1	900.000	900.000	1	1.580.000	1.580.000	1	1.550.000	1.550.000
1.4	Sustitución de Cuchilla	1	200.000	200.000	1	400.000	400.000	1	380.000	380.000
1.5	Sustitución de Rodillo Magnético	1	200.000	200.000	1	400.000	400.000	1	380.000	380.000
1.6	Sustitución de Rodillo de Separación	1	60.000	60.000	1	150.000	150.000	1	120.000	120.000
1.7	Sustitucion de Almohadilla de Separacion	1	60.000	60.000	1	150.000	150.000	1	120.000	120.000
1.8	Sustitución de Rodillo de Presión	1	200.000	200.000	1	400.000	400.000	1	380.000	380.000
1.9	Sustitución de Rodillo de Fusor	1	920.000	920.000	1	1.680.000	1.680.000	1	1.650.000	1.650.000
1.10	Sustitución de Rodillo de Recoleccion	1	60.000	60.000	1	150.000	150.000	1	120.000	120.000
2	**Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora Marca CANON IR1022**			0			0			0
2.1	Sustitución de Cilindro	1	800.000	800.000	1	1.600.000	1.600.000	1	1.500.000	1.500.000
2.2	Sustitucion de Rodillo de Transferencia	1	150.000	150.000	1	200.000	200.000	1	180.000	180.000
2.3	Sustitución de Unidad Reveladora	1	920.000	920.000	1	1.550.000	1.550.000	1	1.480.000	1.480.000
2.4	Sustitución de Cuchilla	1	200.000	200.000	1	380.000	380.000	1	350.000	350.000
2.5	Sustitución de Rodillo Magnético	1	200.000	200.000	1	400.000	400.000	1	380.000	380.000
2.6	Sustitución de Rodillo de Separación	1	60.000	60.000	1	150.000	150.000	1	120.000	120.000
2.7	Sustitucion de Almohadilla de Separacion	1	60.000	60.000	1	150.000	150.000	1	120.000	120.000
2.8	Sustitución de Rodillo de Presión	1	250.000	250.000	1	350.000	350.000	1	320.000	320.000
2.9	Sustitución de Rodillo de Fusor	1	750.000	750.000	1	1.550.000	1.550.000	1	1.400.000	1.400.000
2.10	Sustitución de Rodillo de Recoleccion	1	60.000	60.000	1	120.000	120.000	1	80.000	80.000
3	**Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora Marca CANON IR2535**			0			0			0
3.1	Sustitución de Cilindro	1	1.400.000	1.400.000	1	2.500.000	2.500.000	1	2.300.000	2.300.000
3.2	Sustitucion de Rodillo de Transferencia	1	180.000	180.000	1	250.000	250.000	1	220.000	220.000
3.3	Sustitución de Unidad Reveladora	1	700.000	700.000	1	1.600.000	1.600.000	1	1.400.000	1.400.000
3.4	Sustitución de Cuchilla	1	200.000	200.000	1	1.700.000	1.700.000	1	600.000	600.000
3.5	Sustitución de Rodillo Magnético	1	200.000	200.000	1	800.000	800.000	1	620.000	620.000
3.6	Sustitución de Rodillo de Separación	1	60.000	60.000	1	600.000	600.000	1	420.000	420.000
3.7	Sustitucion de Almohadilla de Separacion	1	60.000	60.000	1	600.000	600.000	1	420.000	420.000

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador – UOC
Universidad Nacional de Pilar

REPUBLICA DEL PARAGUAY · UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR · RECTORADO · 1991

LLAMADO: CD-13-2012 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripcion	DATASYSTEMS S.A.E.C.A			LYONS INFORMATICA			DICOPAR S.R.L		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Cant	Precio Unitario	Precio Total
3.8	Sustitución de Rodillo de Presión	1	200.000	200.000	1	800.000	800.000	1	620.000	620.000
3.9	Sustitución de Rodillo de Fusor	1	750.000	750.000	1	1.800.000	1.800.000	1	1.650.000	1.650.000
3.10	Sustitución de Rodillo de Recoleccion	1	60.000	60.000	1	600.000	600.000	1	420.000	420.000
4	**Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora Marca CANON IR2020**			0			0			0
4.1	Sustitución de Cilindro	1	800.000	800.000	1	1.820.000	1.820.000	1	1.750.000	1.750.000
4.2	Sustitucion de Rodillo de Transferencia	1	180.000	180.000	1	230.000	230.000	1	210.000	210.000
4.3	Sustitución de Unidad Reveladora	1	800.000	800.000	1	1.580.000	1.580.000	1	1.550.000	1.550.000
4.4	Sustitución de Cuchilla	1	200.000	200.000	1	400.000	400.000	1	380.000	380.000
4.5	Sustitución de Rodillo Magnético	1	200.000	200.000	1	400.000	400.000	1	380.000	380.000
4.6	Sustitución de Rodillo de Separación	1	60.000	60.000	1	150.000	150.000	1	120.000	120.000
4.7	Sustitucion de Almohadilla de Separacion	1	60.000	60.000	1	150.000	150.000	1	120.000	120.000
4.8	Sustitución de Rodillo de Presión	1	200.000	200.000	1	400.000	400.000	1	380.000	380.000
4.9	Sustitución de Rodillo de Fusor	1	750.000	750.000	1	1.680.000	1.680.000	1	1.650.000	1.650.000
4.10	Sustitución de Rodillo de Recoleccion	1	40.000	40.000	1	150.000	80.000	1	120.000	120.000
5	**Mantenimiento y Reparacion de Multicopiadora Marca CANON IP (Imagen Press) C1+**			0			0			0
5.1	Sustitución de cargador de carga primaria	1	500.000	500.000	1	1.020.000	1.020.000	1	980.000	980.000
5.2	Sustitución Hilo de rejilla primaria(grilla)	1	80.000	80.000	1	380.000	380.000	1	320.000	320.000
5.3	Sustitución Cuchilla de limpieza	1	100.000	100.000	1	600.000	600.000	1	420.000	420.000
5.4	Sustitución Correa de transferencia intermedia	1	900.000	900.000	1	1.600.000	1.600.000	1	1.400.000	1.400.000
5.5	Sustitución Rodillo de fijacion	1	900.000	900.000	1	1.450.000	1.450.000	1	1.350.000	1.350.000
5.6	Sustitución Correa de fijacion	1	500.000	500.000	1	1.020.000	1.020.000	1	950.000	950.000
5.7	Sustitución Telilla de fijacion	1	300.000	300.000	1	750.000	750.000	1	620.000	620.000
5.8	Sustitución Unidad de revelado(Y)	1	920.000	920.000	1	1.600.000	1.600.000	1	1.450.000	1.450.000
5.9	Sustitución Unidad de revelado(M)	1	920.000	920.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.350.000	1.350.000
5.10	Sustitución Unidad de revelado©	1	920.000	920.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.350.000	1.350.000
5.11	Sustitución Unidad de revelado(Bk)	1	920.000	920.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.350.000	1.350.000
5.12	Sustitución Unidad de revelado(L)	1	950.000	950.000	1	1.900.000	1.900.000	1	1.700.000	1.700.000
5.13	Sustitución Tambor Footsensible	1	4.275.000	4.275.000	1	200.000	200.000	1	180.000	180.000
	TOTAL			**26.315.000**			**46.570.000**			**41.340.000**

Obs: La firma Casa Lyons ha cometido un error en el Items 4.10

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar

REPUBLICA DEL PARAGUAY • UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR • RECTORADO 1991 • Fe en la Justicia y la Verdad y Gobernarás el Mundo