Municipalidad del Distrito de Trinidad Itapúa – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. Nº 071-270-165 – e.mail - munitrinidad @ hotmail. com

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD. Nº 02/2014
"REPARACION Y PINTURA EN LA ESCUELA BASICA Nº 739 PEDRO DELLAMAS"

OFERENTE Nº1 DERLIS RAMON ARNOLD MERELES

PABELLON 1 - 5 AULAS						
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de tejas francesas	M2	5,00	50.000	250.000
1.2		Reparación de revoques averiados	M2	10,00	22.000	220.000
1.3		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	18,00	50.000	900.000
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	309,50	13.000	4.023.500
2.2		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	400,80	12.000	4.809.600
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	360,00	12.000	4.320.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	12,60	12.000	151.200
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	56,14	14.000	785.000
2.6		Pintura de Postes adheridos a la pared de madera al esmalte sintetica	M2	75,24	14.000	1.053.360
PABELLON 2 - 1 AULA						
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	18,00	50.000	900.000
1.2		Reparación de canaletas y bajadas	ML	36,60	35.000	1.281.000
1.3		Excavacion de canaleta en piso y revestimiento de ladrillos	ML	20,00	35.000	700.000
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	144,34	13.000	1.876.420
2.2		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	204,00	12.000	2.448.000
2.3		Pintura de tirantes y tejuelones al barniz con color	M2	120,00	13.000	1.560.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	13,23	12.000	158.760
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	16,8	14.000	235.200
BAÑOS						
3	72131601-011	**REPARACIONES VARIAS – BAÑOS Y OTROS**				
3.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	5,00	30.000	150.000
3.2		Reparacion de llave de paso y canillas	general	1,00	150.000	150.000
3.3		Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	6,00	20.000	120.000
3.4		Colocación de tapas de inodoro	unidad	5,00	30.000	150.000
3.5		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	7,00	80.000	560.000
3.6		Reparación de revoques averiados	M2	2,00	22.000	44.000
3.7		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	6,00	50.000	300.000

		PABELLON 3 - 2 AULAS				
Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	18,00	50.000	900.000
1.2		Reparación de canaletas y bajadas	ML	41,40	35.000	1.449.000
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	161,76	13.000	2.102.880
2.2		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	183,04	12.000	2.196.480
2.3		Pintura de tirantes y tejuelones al barniz con color	M2	174,00	13.000	2.262.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	3,78	12.000	45.360
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	23,52	14.000	329.280
		PABELLON 4 - 3 AULAS				
Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Construccion de contrapiso y de piso de alisado de cemento frente a baño y piso borde exterior	M2	11,00	40.000	440.000
1.2		Reparación y reposición de baldosas calcareas rojas 20 x 20 cm	M2	2,00	48.000	96.000
1.3		Reparación y reposición de canaletas del suelo de ladrillos comunes	M2	4,00	50.000	200.000
1.4		Reparación de revoques averiados	M2	10,00	22.000	220.000
1.5		Reposición de tejas francesas	M2	4,00	50.000	200.000
1.6		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	6,00	50.000	300.000
1.7		Reposición de Vidrios traslúcidos blancos	M2	1,00	90.000	90.000
1.8		Reparación y reposición de cielorraso	M2	2,00	45.000	90.000
1.9		Reparación de canaletas y bajadas	ML	77,00	35.000	2.695.000
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Piso de galeria frente al baño con acrilico	M2	11,00	16.000	176.000
2.2		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	201,80	13.000	2.623.400
3.3		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	269,7	12.000	3.236.400
3.4		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	185,00	13.000	2.405.000
3.5		Pintura dePuertas de Madera al esmalte sintetico	M2	14,60	14.000	204.400
3.6		Pintura de Ventanas Metálicas al esmalte Sintético	M2	24,20	14.000	338.800
		BAÑOS				
3	72131601-011	**REPARACIONES VARIAS – BAÑOS Y OTROS**				
3.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	2,00	30.000	60.000
3.2		Reparacion de llave de paso y canillas	general	1,00	150.000	150.000
3.3		Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	2,00	30.000	60.000
3.4		Colocación de tapas de inodoro	unidad	2,00	30.000	60.000
3.5		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	4,00	80.000	320.000
3.6		Reparación de revoques averiados	M2	2,00	22.000	44.000

3.7		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	2,00	50.000	100.000
PABELLON 5 - 3 AULAS						
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de tejas francesas	M2	5,00	50.000	250.000
1.2		Reparación de revoques averiados	M2	10,00	22.000	220.000
1.3		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	18,00	50.000	900.000
1.4		Reparación de canaletas y bajadas	ML	65,00	35.000	2.275.000
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	284,75	13.000	3.701.750
2.2		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	287,10	12.000	3.445.200
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	245,00	13.000	3.185.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	7,56	12.000	90.720
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	44,205	14.000	618.870
2.6		Pintura de Postes adheridos a la pared de madera al esmalte sintetica	M2	55,44	14.000	776.160
PABELLON 6 - ADMINISTRATIVO						
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	18,00	50.000	900.000
1.2		Reparación de canaletas y bajadas	ML	73,50	35.000	2.572.500
1.3		Excavacion de canaleta en piso y revestimiento de ladrillos	ML	40,00	35.000	1.400.000
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	213,90	13.000	2.780.700
2.2		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	370,6	12.000	4.447.200
2.3		Pintura de tirantes yMachimbrado al barniz con color	M2	204,00	13.000	2.652.000
2.4		Pintura de puertas de Madera al Barniz	M2	7,56	12.000	90.720
2.5		Pintura de Aberturas metalicas: 1 puerta de chapa plegada y Ventanas tipo balancines al esmalte Sintético	M2	32,83	14.000	554.400
2.6		Pintura de Postes adheridos a la pared de madera al esmalte sintetica	M2	39,60	14.000	554.400
PATIO DE FORMACION						
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Excavacion de canaleta en piso y revestimiento de ladrillos	ML	20,00	35.000	700.000
1.2		Pintura de ladrillos vistos y sardinel ,exteriores especial impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	15,00	13.000	195.000

1.3		Pintura de mastiles al esmalte Sintético	ML	30,00	14.000	420.000
		BAÑOS Y BEBEDERO				
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72131601-011	**REPARACIONES VARIAS- BAÑOS Y OTROS**				
1.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	6,00	30.000	180.000
1.2		Reparación y reposición de azulejos blancos	M2	6,00	50.000	300.000
1.3		Reparación de llave de paso y canillas	general	2,00	150.000	300.000
1.4		Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	9,00	20.000	180.000
1.5		Colocación de tapas de inodoro	unidad	6,00	30.000	180.000
1.6		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	6,00	80.000	480.000
1.7		Reparación de revoques averiados	M2	6,00	22.000	132.000
1.8		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	2,00	50.000	100.000
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	70,40	13.000	915.200
2.2		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	60,00	12.000	720.000
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	50,00	13.000	650.000
2.4		Pintura de puertas de Madera al Barniz	M2	8,40	12.000	100.800
2.5		Pintura de Ventiluces Metálicos al esmalte Sintético	M2	2,40	14.000	33.600
2.6		Pintura de Postes adheridos a la pared de madera al esmalte sintético	M2	55,44	14.000	776.160
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**RESTAURACION Y PINTURA DE PIZARRONES**	M2	86,00	12.000	1.032.000
		TOTAL				**89.350.380**

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad

Municipalidad del Distrito de Trinidad Itapúa – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. Nº 071-270-165 – e.mail - munitrinidad @ hotmail. com

OFERENTE Nº 2: ANIBAL BENITEZ ROMAN

PABELLON 1 - 5 AULAS						
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de tejas francesas	M2	5,00	25.000	125.000
1.2		Reparación de revoques averiados	M2	10,00	23.500	235.000
1.3		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	18,00	65.000	1.170.000
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	309,50	16.500	5.106.750
2.2		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	400,80	16.500	6.613.200
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	360,00	17.000	6.120.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	12,60	16.500	207.900
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	56,14	16.500	926.310
2.6		Pintura de Postes adheridos a la pared de madera al esmalte sintetica	M2	75,24	16.500	1.241.460
PABELLON 2 - 1 AULA						
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	18,00	65.000	1.170.000
1.2		Reparación de canaletas y bajadas	ML	36,60	34.500	1.262.700
1.3		Excavacion de canaleta en piso y revestimiento de ladrillos	ML	20,00	25.000	500.000
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	144,34	16.500	2.381.610
2.2		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	204,00	16.500	3.366.000
2.3		Pintura de tirantes y tejuelones al barniz con color	M2	120,00	17.000	2.040.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	13,23	16.500	218.295
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	16,8	16.000	268.800
BAÑOS						
3	72131601-011	**REPARACIONES VARIAS – BAÑOS Y OTROS**				
3.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	5,00	30.000	150.000
3.2		Reparacion de llave de paso y canillas	general	1,00	350.000	350.000
3.3		Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	6,00	50.000	300.000
3.4		Colocación de tapas de inodoro	unidad	5,00	50.000	250.000
3.5		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	7,00	100.000	700.000
3.6		Reparación de revoques averiados	M2	2,00	23.500	47.000
3.7		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	6,00	65.000	390.000
PABELLON 3 - 2 AULAS						
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**

1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	18,00	65.000	1.170.000
1.2		Reparación de canaletas y bajadas	ML	41,40	34.500	1.428.300
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	161,76	16.500	2.669.040
2.2		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	183,04	16.500	3.020.160
2.3		Pintura de tirantes y tejuelones al barniz con color	M2	174,00	17.000	2.958.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	3,78	16.500	62.370
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	23,52	16.000	376.320
		PABELLON 4 - 3 AULAS				
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Construccion de contrapiso y de piso de alisado de cemento frente a baño y piso borde exterior	M2	11,00	25.500	280.500
1.2		Reparación y reposición de baldosas calcareas rojas 20 x 20 cm	M2	2,00	60.000	120.000
1.3		Reparación y reposición de canaletas del suelo de ladrillos comunes	M2	4,00	50.000	200.000
1.4		Reparación de revoques averiados	M2	10,00	23.500	235.000
1.5		Reposición de tejas francesas	M2	4,00	30.000	120.000
1.6		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	6,00	65.000	390.000
1.7		Reposición de Vidrios traslúcidos blancos	M2	1,00	115.000	115.000
1.8		Reparación y reposición de cielorraso	M2	2,00	50.000	100.000
1.9		Reparación de canaletas y bajadas	ML	77,00	34.500	2.656.500
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Piso de galeria frente al baño con acrilico	M2	11,00	16.500	181.500
2.2		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	201,80	16.500	3.329.700
3.3		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	269,7	16.500	4.450.050
3.4		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	185,00	17.000	3.145.000
3.5		Pintura dePuertas de Madera al esmalte sintetico	M2	14,60	16.500	240.900
3.6		Pintura de Ventanas Metálicas al esmalte Sintético	M2	24,20	16.000	387.200
		BAÑOS				
3	72131601-011	**REPARACIONES VARIAS – BAÑOS Y OTROS**				
3.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	2,00	30.000	60.000
3.2		Reparacion de llave de paso y canillas	general	1,00	350.000	350.000
3.3		Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	2,00	50.000	100.000
3.4		Colocación de tapas de inodoro	unidad	2,00	50.000	100.000
3.5		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	4,00	100.000	400.000
3.6		Reparación de revoques averiados	M2	2,00	23.500	47.000
3.7		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	2,00	65.000	130.000
		PABELLON 5 - 3 AULAS				

Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de tejas francesas	M2	5,00	30.000	150.000
1.2		Reparación de revoques averiados	M2	10,00	23.500	235.000
1.3		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	18,00	65.000	1.170.000
1.4		Reparación de canaletas y bajadas	ML	65,00	34.500	2.242.500
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	284,75	16.500	4.698.375
2.2		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	287,10	16.500	4.737.150
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	245,00	17.000	4.165.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	7,56	16.500	124.740
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	44,205	16.500	729.383
2.6		Pintura de Postes adheridos a la pared de madera al esmalte sintetica	M2	55,44	17.000	942.480
		PABELLON 6 - ADMINISTRATIVO				
Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	18,00	65.000	1.170.000
1.2		Reparación de canaletas y bajadas	ML	73,50	34.500	2.535.750
1.3		Excavacion de canaleta en piso y revestimiento de ladrillos	ML	40,00	30.000	1.200.000
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	213,90	16.500	3.529.350
2.2		Pintura de Paredes interiores al latex	M2	370,6	16.500	6.114.900
2.3		Pintura de tirantes yMachimbrado al barniz con color	M2	204,00	17.000	3.468.000
2.4		Pintura de puertas de Madera al Barniz	M2	7,56	16.500	124.740
2.5		Pintura de Aberturas metalicas: 1 puerta de chapa plegada y Ventanas tipo balancines al esmalte Sintético	M2	32,83	16.500	541.695
2.6		Pintura de Postes adheridos a la pared de madera al esmalte sintetica	M2	39,60	16.000	633.600
		PATIO DE FORMACION				
Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Excavacion de canaleta en piso y revestimiento de ladrillos	ML	20,00	30.000	600.000
1.2		Pintura de ladrillos vistos y sardinel ,exteriores especial impermeable plastificada 100% acrilico (opaco)	M2	15,00	16.500	247.500
1.3		Pintura de mastiles al esmalte Sintético	ML	30,00	16.500	495.000
		BAÑOS Y BEBEDERO				

Municipalidad del Distrito de Trinidad Itapúa – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. Nº 071-270-165 – e.mail - munitrinidad @ hotmail. com

Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-011	**REPARACIONES VARIAS- BAÑOS Y OTROS**				
1.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	6,00	30.000	180.000
1.2		Reparación y reposición de azulejos blancos	M2	6,00	65.000	390.000
1.3		Reparación de llave de paso y canillas	general	2,00	350.000	700.000
1.4		Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	9,00	30.000	270.000
1.5		Colocación de tapas de inodoro	unidad	6,00	50.000	300.000
1.6		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	6,00	100.000	600.000
1.7		Reparación de revoques averiados	M2	6,00	23.500	141.000
1.8		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	2,00	65.000	130.000
2	72131601-012	**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	70,40	16.500	1.161.600
2.2		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	60,00	16.500	990.000
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	50,00	17.000	850.000
2.4		Pintura de puertas de Madera al Barniz	M2	8,40	16.500	138.600
2.5		Pintura de Ventiluces Metálicos al esmalte Sintético	M2	2,40	16.000	38.400
2.6		Pintura de Postes adheridos a la pared de madera al esmalte sintético	M2	55,44	16.000	887.040
Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	**RESTAURACION Y PINTURA DE PIZARRONES**	M2	86,00	16.000	1.376.000
		TOTAL				**111.970368**

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad