ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
Año 1991
MOTOR : Movido a Gasol
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	REPUESTOS Y AUTOMECANICA J.P.M		SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR		TALLER RPM		TALLER RC		TALLER UNIVERSO		TALLER INTEGRAL		CHEVAS SRL	
							IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO Y TREN TRASERO																		
32	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u (der)	1	Unidad	Evento	1	5.500	35.000	10.000	20.000	20.000	100.000	25.000	130.000	5.000	85.000	30.000	190.000	90.000	340.000
33	78180101-012	Cambio muñequin dirección – c/u (izq)	1	Unidad	Evento	1	5.500	35.000	10.000	20.000	20.000	100.000	25.000	130.000	5.000	85.000	30.000	190.000	90.000	285.000
34	78180101-011	Cambio brazo central de dirección (delantero)	1	Unidad	Evento	1	10.000	88.000	10.000	40.000	20.000	180.000	5.000	30.000	15.000	150.000	5.000	110.000	150.000	1.060.000
35	78180101-011	Cambio amortiguador de direccion	1	Unidad	Evento	1	16.500	55.000	10.000	50.000	10.000	140.000	10.000	150.000	2.000	100.000	30.000	110.000	90.000	490.000
36	78180101-012	Cambio de espiral trasero	1	Unidad	Evento	1	18.700	110.000	10.000	40.000	20.000	80.000	5.000	20.000	5.000	100.000	1	1	200.000	890.000
37	78180101-011	Cambio amortiguador delantero Universal – c/u	1	Unidad	Evento	1	18.700	66.000	10.000	70.000	10.000	150.000	15.000	200.000	10.000	190.000	30.000	380.000	190.000	152.000
38	78180101-012	Cambio amortiguador trasero Universal - c/u	1	Unidad	Evento	1	18.700	66.000	10.000	70.000	10.000	150.000	15.000	200.000	10.000	190.000	30.000	380.000	190.000	152.000
39	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	19.800	55.000	5.000	10.000	10.000	50.000	25.000	80.000	2.000	15.000	5.000	10.000	90.000	630.200
40	78180101-011	Cambio bujé central y lateral de barra estabilizadora	1	Unidad	Evento	1	6.600	20.000	5.000	10.000	10.000	30.000	5.000	60.000	2.000	15.000	5.000	10.000	120.000	76.000
41	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, retén y engrase del mismo-	1	Unidad	Evento	1	19.800	44.000	10.000	40.000	20.000	90.000	25.000	180.000	3.000	45.000	30.000	220.000	180.000	350.000
42	78180101-011	Cambio retén masa delantero y engrase del mismo – c/u	1	Unidad	Evento	1	19.800	20.000	5.000	20.000	10.000	30.000	5.000	20.000	4.000	35.000	5.000	40.000	180.000	180.000
43	78180101-011	Cambio de cubiertas – c/u	1	Unidad	Evento	1	8.800	550.000	1.000	10.000	10.000	200.000	1.000	300.000	15.000	10	10.000	1	20.000	790.000
		SUB TOTAL					168.400	1.155.000	98.000	400.000	170.000	1.300.000	161.000	1.500.000	78.000	1.010.010	219.001	1.640.001	1.410.000	5.365.200
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO																		
44	78180101-006	Fluido de Freno	1	Unidad	Evento	1	1.000	13.000	1.000	11.000	5.000	15.000	2.000	17.000	1.000	15.000	2.500	20.000	0	18.000
45	78180101-006	Regulación de freno	1	Unidad	Evento	1	16.000	10	1.000	500	5.000	0	5.000	5.000	1.000	10	2.500	0	100.000	0
46	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	15.000	44.000	10.000	10.000	10.000	20.000	25.000	55.000	5.000	30.000	10.000	30.000	150.000	68.000
47	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	1	15.000	55.000	10.000	20.000	10.000	70.000	35.000	85.000	5.000	25.000	10.000	40.000	150.000	290.000
48	78180101-006	Cambio pastilla de freno	1	Unidad	Evento	1	15.000	77.000	10.000	80.000	20.000	120.000	15.000	180.000	10.000	110.000	30.000	370.000	90.000	315.000
49	78180101-006	Cambio juego reparación mordaze de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	1	15.000	33.000	10.000	15.000	10.000	45.000	20.000	25.000	5.000	45.000	10.000	120.000	120.000	108.000
50	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	Unidad	Evento	1	22.000	66.000	10.000	100.000	20.000	230.000	35.000	180.000	10.000	110.000	30.000	220.000	150.000	260.000
51	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo	1	Unidad	Evento	1	11.000	44.000	10.000	40.000	10.000	50.000	15.000	30.000	3.000	70.000	10.000	80.000	80.000	344.000
52	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado derecho	1	Unidad	Evento	1	11.000	44.000	10.000	40.000	10.000	50.000	15.000	30.000	3.000	70.000	10.000	80.000	80.000	344.000
53	78180101-006	Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	1	33.000	78.100	10.000	40.000	30.000	150.000	10.000	100.000	70.000	10	110.000	0	190.000	500.000
54	78180101-006	Cambio tambor de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	15.000	55.000	10.000	50.000	20.000	150.000	1.000	30.000	10.000	220.000	30.000	240.000	150.000	350.000
55	78180101-006	Rectificación disco de freno – c/u	1	Unidad	Evento	1	66.000	10	10.000	20.000	5.000	30.000	1.000	35.000	45.000	10	180.000	0	90.000	60.000
56	78180101-006	Cambio de pistón mordaze freno delantero – c/u	1	Unidad	Evento	1	15.000	44.000	10.000	20.000	5.000	20.000	5.000	5.000	10.000	70.000	5.000	70.000	120.000	88.600
57	78180101-006	Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	1	15.000	44.000	10.000	20.000	10.000	130.000	1.000	50.000	5.000	70.000	10.000	90.000	150.000	182.000
		SUB TOTAL					265.000	507.120	122.000	466.500	170.000	1.080.000	185.000	827.000	183.000	835.030	450.000	1.380.000	1.620.000	2.918.600
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE																		
58	78180101-005	Caño Flexible de Embrage	1	Unidad	Evento	1	7.700	25.000	5.000	100.000	5.000	30.000	10.000	50.000	5.000	45.000	2.500	10.000	50.000	354.000
59	78180101-005	Fluido de Embrague	1	Unidad	Evento	1	10	13.000	1.000	11.000	5.000	20.000	1.000	17.000	3.000	25.000	2.500	20.000	20.000	18.000
60	78180101-005	Regulación de embrague	1	Unidad	Evento	1	5.500	10	1.000	1.000	5.000	0	1.000	1.000	2.000	10	5.000	0	100.000	0
61	78180101-005	Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	10.000	44.000	10.000	40.000	5.000	80.000	1.000	120.000	10.000	120.000	5.000	120.000	120.000	288.500
62	78180101-005	Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	1	10.000	88.000	5.000	10.000	5.000	25.000	25.000	80.000	20.000	60.000	10.000	70.000	150.000	82.000
63	78180101-005	Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	12.000	66.000	10.000	40.000	5.000	60.000	25.000	80.000	5.000	60.000	5.000	110.000	120.000	138.000
64	78180101-005	Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	1	8.000	12.000	5.000	10.000	5.000	20.000	15.000	70.000	5.000	55.000	10.000	70.000	150.000	40.000
65	78180101-005	Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	1	55.000	99.000	50.000	150.000	10.000	200.000	10.000	350.000	10.000	90.000	180.000	590.000	580.000	456.000
66	78180101-005	Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	1	88.000	110.000	50.000	130.000	10.000	200.000	150.000	450.000	25.000	250.000	170.000	410.000	580.000	400.000
67	78180101-005	Cambio collarete empuje	1	Unidad	Evento	1	55.000	88.000	10.000	80.000	10.000	135.000	100.000	130.000	20.000	80.000	120.000	180.000	580.000	285.000
68	78180101-005	Cambio retari bancada	1	Unidad	Evento	1	110.000	55.000	5.000	20.000	10.000	50.000	50.000	60.000	10.000	40.000	20.000	40.000	580.000	120.000
		SUB TOTAL					361.710	600.010	152.000	592.000	75.000	820.000	388.000	1.398.000	115.000	825.010	530.000	1.620.000	3.030.000	2.191.500

Contratación Directa Nº 06/2010

ANEXO Nº 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
Año 1991
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

							REPUESTOS Y AUTOMECANICA J.P.M		SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR		TALLER RPM		TALLER RC		TALLER UNIVERSO		TALLER INTEGRAL		CHEVAS SRL	
							N/A INCLUIDO		N/A INCLUIDO		N/A INCLUIDO		N/A INCLUIDO		N/A INCLUIDO		N/A INCLUIDO		N/A INCLUIDO	
Item	Cód. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR																		
1	78180101-014	Refrigerante para Radiador	1	Unidad	Evento	1	100	15.000	1.000	10.000	5.000	15.000	2.000	20.000	1.000	25.000	2.500	15.000	30.000	6.250
2	78180101-014	Fluido Hidraulico ATF	1	Unidad	Evento	1	1.000	18.000	1.000	15.000	5.000	20.000	1.000	22.000	2.000	20.000	2.500	20.000	20.000	20.500
3	78180101-014	Cambio aceite motor	1	Unidad	Evento	1	2.500	120.000	1.000	25.000	5.000	180.000	5.000	160.000	10.000	125.000	10.000	360.000	30.000	18.000
4	78180101-014	Cambio filtro de aceite	1	Unidad	Evento	1	3.500	33.000	1.000	40.000	5.000	30.000	5.000	50.000	2.000	45.000	10.000	90.000	15.000	32.000
5	78180101-014	Cambio filtro de combustible	1	Unidad	Evento	1	3.500	33.000	1.000	40.000	5.000	30.000	1.000	40.000	2.000	50.000	10.000	90.000	15.000	43.000
6	78180101-014	Cambio correa dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	1	3.300	22.000	1.000	40.000	5.000	50.000	5.000	40.000	5.000	25.000	25.000	110.000	40.000	28.000
7	78180101-014	Cambio bomba de agua	1	Unidad	Evento	1	22.000	150.000	5.000	50.000	50.000	150.000	50.000	280.000	5.000	550.000	10.000	230.000	80.000	486.000
8	78180101-014	Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	1	100.000	100	10.000	40.000	50.000	70.000	30.000	120.000	80.000	10	180.000	0	90.000	380.000
		SUB TOTAL					135.900	391.100	21.000	280.000	130.000	545.000	98.000	732.000	107.000	840.010	250.000	915.000	330.000	1.015.750
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE MOTOR COMPLETO																		
9	78180101-014	Tapa Motor	1	Unidad	Evento	1	55.000	660.000	10.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	250.000	20.000	330.000	450.000	10.600.000
10	78180101-014	Juego de pistón	1	Unidad	Evento	1	66.000	330.000	10.000	80.000	50.000	250.000	80.000	500.000	5.000	550.000	100.000	880.000	0	1.420.000
11	78180101-014	Juego de camisa	1	Unidad	Evento	1	44.000	55.000	10.000	50.000	50.000	250.000	100.000	950.000	5.000	450.000	100.000	660.000	0	750.000
12	78180101-014	Juego de aros	1	Unidad	Evento	1	44.000	99.000	10.000	50.000	50.000	250.000	50.000	700.000	5.000	400.000	120.000	480.000	0	750.000
13	78180101-014	Bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	44.000	77.500	10.000	80.000	50.000	150.000	30.000	300.000	5.000	600.000	20.000	340.000	200.000	3.500.000
14	78180101-014	Control bomba de aceite	1	Unidad	Evento	1	15.000	100	1.000	10.000	5.000	5.000	1.000	1.000	10.000	10	10.000	0	200.000	200.000
15	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1	Unidad	Evento	1	350.000	50.000	10.000	100.000	50.000	200.000	50.000	350.000	450.000	10	370.000	0	150.000	1.000.000
16	78180101-014	Reparación pico inyector	1	Unidad	Evento	1	55.000	250.000	1.000	1.000	10.000	40.000	30.000	50.000	80.000	10	20.000	0	90.000	350.000
17	78180101-014	Cambio soporte motor	1	Unidad	Evento	1	16.500	44.000	10.000	40.000	30.000	100.000	30.000	100.000	5.000	110.000	30.000	340.000	90.000	160.000
18	78180101-014	Cambio reten frente motor	1	Unidad	Evento	1	12.500	15.000	5.000	10.000	10.000	30.000	20.000	50.000	3.000	45.000	20.000	70.000	200.000	160.000
19	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	1	Unidad	Evento	1	9.900	33.000	5.000	10.000	20.000	30.000	15.000	80.000	20.000	120.000	20.000	60.000	50.000	120.000
20	78180101-014	Cambio juntas tapa motor	1	Unidad	Evento	1	55.000	88.000	10.000	40.000	20.000	100.000	20.000	200.000	120.000	2.000	90.000	280.000	450.000	420.000
21	78180101-014	Rectificación de motor comp. en rectificadora – M. de obra	1	Unidad	Evento	1	440.000	900.000	50.000	80.000	800.000	0	1.000	500.000	450.000	10	900.000	0	1.800.000	1.800.000
		SUB TOTAL					1.206.900	2.612.600	142.000	651.000	1.195.000	1.455.000	477.000	3.731.000	1.148.000	1.527.040	1.820.000	3.340.000	3.670.000	21.220.000
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE CAJA DE VELOC. 3AD 4x4																		
22	78180101-002	Juego anillo sincronizadores	1	Unidad	Evento	1	150.000	36.300	10.000	40.000	50.000	200.000	80.000	250.000	2.000	40.000	20.000	130.000	0	796.000
23	78180101-002	Soporte caja	1	Unidad	Evento	1	16.500	44.000	10.000	20.000	20.000	130.000	5.000	150.000	2.000	130.000	30.000	320.000	90.000	120.000
24	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra	1	Unidad	Evento	1	220.000	0	40.000	1.000	250.000	0	250.000	1.000	250.000	100	240.000	0	950.000	0
		SUB TOTAL					386.500	80.300	60.000	61.000	320.000	330.000	335.000	401.000	254.000	170.100	290.000	450.000	1.040.000	916.000
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRANSMISION																		
25	78180101-002	Cambiar Corona y piñón diferencial	1	Unidad	Evento	1	22.000	165.000	10.000	50.000	50.000	250.000	50.000	150.000	30.000	250.000	20.000	130.000	1.100.000	4.128.000
26	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje satélite	1	Unidad	Evento	1	33.000	66.000	5.000	10.000	10.000	15.000	30.000	50.000	10.000	40.000	10.000	30.000	200.000	35.000
27	78180101-002	Cambiar arandela o calce engranaje planetario	1	Unidad	Evento	1	66.000	66.000	5.000	10.000	10.000	15.000	100.000	250.000	10.000	40.000	10.000	20.000	200.000	35.000
28	78180101-002	Cambiar engranaje satélite y planetario	1	Unidad	Evento	1	33.000	99.000	5.000	10.000	50.000	150.000	50.000	350.000	20.000	100.000	10.000	120.000	1.100.000	733.000
29	78180101-002	Cambiar rulemanes diferencial	1	Unidad	Evento	1	16.500	55.000	5.000	20.000	20.000	80.000	10.000	50.000	5.000	60.000	20.000	90.000	1.000.000	690.000
30	78180101-002	Cambiar rulemanes piñón	1	Unidad	Evento	1	19.800	55.000	5.000	20.000	20.000	70.000	10.000	50.000	5.000	60.000	20.000	90.000	1.000.000	480.000
31	78180101-002	Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo	1	Unidad	Evento	1	38.500	110.000	5.000	10.000	20.000	40.000	10.000	50.000	40.000	50.000	20.000	90.000	1.000.000	120.000
		SUB TOTAL					228.800	616.000	40.000	130.000	180.000	620.000	260.000	950.000	120.000	600.000	110.000	580.000	5.600.000	6.221.000

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VEHICULO : TOYOTA - LAND CRUISER
Año 1991
MOTOR : Movido a Gasoil
CANTIDAD TOTAL: 4

Item	Cod. Catalogo	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	REPUESTOS Y AUTOMECANICA J.P.M		SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR		TALLER RPM		TALLER RC		TALLER UNIVERSO		TALLER INTEGRAL		CHEVAS SRL	
							IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO		IVA INCLUIDO	
							MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO	MANO DE OBRA	REPUESTO
		REPARCIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO																		
69	78180101-009	Cambio de Engranaje de Velocimetro	1	Unidad	Evento	1	12.100	25.000	10.000	20.000	5.000	30.000	5.000	50.000	5.000	35.000	10.000	20.000	580.000	110.500
70	78180101-009	Reparación Alternador	1	Unidad	Evento	1	55.000	110.000	10.000	100.000	50.000	150.000	1.000	300.000	100.000	10	330.000	0	150.000	1.400.000
71	78180101-009	Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	1	55.000	99.000	10.000	100.000	50.000	150.000	1.000	230.000	100.000	10	330.000	0	150.000	1.400.000
72	78180101-009	Cambio espejo retrovisor – c/u	1	Unidad	Evento	1	5.500	77.000	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	40.000	10.000	120.000	35.000	580.100
73	78180101-009	Cambio faro señalero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	66.000	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	150.000	5.000	80.000	60.000	40.000
74	78180101-009	Cambio faro trasero – c/u	1	Unidad	Evento	1	10.000	66.000	10.000	30.000	5.000	5.000	20.000	80.000	5.000	100.000	5.000	110.000	60.000	55.000
75	78180101-009	Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	1	22.000	125.000	10.000	40.000	10.000	50.000	5.000	120.000	8.000	120.000	10.000	140.000	150.000	1.480.000
		SUB TOTAL					169.600	568.000	70.000	350.000	130.000	395.000	42.000	880.000	228.000	445.020	700.000	470.000	1.185.000	5.165.600
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE																		
76	78180101-009	Batería	1	Unidad	Evento	1	100	550.000	5.000	450.000	5.000	400.000	1.000	1.000	1.000	380.000	20.000	490.000	0	540.000
77	78180101-007	Cubierta	1	Unidad	Evento	1	100	55.000	5.000	500.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	350.000	20.000	1	10.000	50.000
78	78180101-007	Cámara	1	Unidad	Evento	1	100	44.000	1.000	20.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	250.000	10.000	1	10.000	30.000
		SUB TOTAL					300	649.000	11.000	970.000	15.000	410.000	7.000	7.000	4.000	980.000	50.000	490.002	20.000	630.000
		REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO																		
79	78180101-015	Cambio de Ruleman de Compresor	1	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	10.000	40.000	20.000	50.000	20.000	150.000	30.000	80.000	20.000	40.000	200.000	120.000
80	78180101-016	Cambio de Condensador (Radiador de A/A)	1	Unidad	Evento	1	88.000	185.000	10.000	50.000	20.000	50.000	25.000	200.000	20.000	350.000	20.000	120.000	200.000	3.180.000
81	78180101-016	Carga de Gas	1	Unidad	Evento	1	25.000	44.000	10.000	100.000	10.000	95.000	1.000	130.000	20.000	120.000	130.000	280.000	0	350.000
		SUB TOTAL					201.000	297.000	30.000	190.000	50.000	195.000	46.000	480.000	70.000	550.000	170.000	440.000	400.000	3.650.000
		TOTAL					3.123.610	7.566.130	744.000	4.070.500	2.435.000	7.150.000	2.000.000	10.906.000	2.307.000	8.782.220	4.580.001	11.205.003	18.305.000	49.303.650
		TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						10.689.740		4.814.500		9.585.000		12.906.000		11.089.220		15.785.004		67.608.850
														51.824.000						

OBSERVACION:

1- EL PRECIO OFERTADO COMO MANO DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO; ENTIÉNDASE QUE NO ES POR UNIDAD.

2- CUALQUIER ACCESORIO, REPUESTO O SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DE LA REPARACION ES NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA PROVISIÓN DE

3 - LOS ITEMS NO COTIZADOS SE INCLUYEN DENTRO DE LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE NO AMERITAN NECESIDAD DE REPUESTOS PARA SU REPARACION

4- EN CASO DE COTIZAR REPUESTOS CUYO PRECIO DE COLOCACION YA SE HALLA INCLUIDO EN EL MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESTA SITUACIÓN