Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 071-270-165 - e.mail - munitrinidad @hotmail. com

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD Nº 02/2015
"REPARACION Y PINTURA EN LA ESCUELA BASICA Nº 4471 SAN MIGUEL"

OFERTA Nº1: DERLIS ARNOLD

	ESCUELA BASICA SAN MIGUEL CAMINO A JESUS					
		PABELLON CINCO AULAS				
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**RESTAURACION DE AULA**				
1.1		Reparación y reposición de tejas francesas, parcial de machimbrado en aleros y caballete	M2	12,00	60.000	72.000
1.2		Reparación de revoques averiados	M2	1,00	220.000	22.000
1.3		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	12,00	50.000	600.000
1.4		Reparación de cañerías de agua corriente, griferías y caños de desagües	global	1,00	450.000	450.000
1.5		Revoque impermeable de base de nivelación parte frontal	M2	30,00	25.000	750.000
1.6		Reparaciones de Contrapiso y piso de Baldosas	M2	20,00	75.000	1.500.000
1.7		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal incluyendo columnas	ml	40,00	15.000	600.000
1.8		Colocación de canaletas , bajadas y tapavientos laterales	ml	110,00	45.000	4.950.000
2		**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	220,00	14.000	3.080.000
2.2		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	480,00	14.000	6.720.000
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	340,00	14.000	4.760.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	11,20	16.000	179.200
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	32,00	18.000	576.000
		BAÑO ADYACENTE A PABELLON DE AULAS CON TECHO DE LOSA				
3		**REPRACIONES VARIAS**				
3.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	2,00	100.000	200.000
3.2		Reparación de llave de paso y canillas	general	1,00	250.000	250.000
3.3		Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	2,00	50.000	100.000
3.4		Colocación de tapas de inodoro	unidad	2,00	50.000	100.000
3.5		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	2,00	60.000	120.000
3.6		Reparación de revoques averiados	M2	3,00	25.000	75.000
3.7		Reparación de cañerías de desagüe	general	1,00	150.000	150.000
3.8		Destaponamiento de Cámara séptica hasta pozo ciego	unidad	1,00	500.000	500.000
3.9		revestimiento de paredes con material cerámico en partes faltantes	M2	6,00	50.000	300.000
3.10		Reparación de aislamiento de techo	M2	6,00	25.000	150.000
3.11		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	3,00	50.000	150.000
3.12		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal	ml	10,00	15.000	150.000
4		**PINTURAS**				
4.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	20,00	16.000	320.000
4.2		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	40,00	16.000	640.000
4.3		Pintura de cielorraso del techo	M2	9,00	16.000	144.000
4.4		Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético	M2	1,60	18.000	28.800
4.5		Aislación del techo de losa	M2	9,00	20.000	180.000
		PATIO DE FORMACION				
		RUBROS	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
Nº	**codigo**	**REPRACIONES VARIAS**				
1		Reparación y reposición de piso de losas de piedra arenisca	M2	10,00	50.000	500.000
2		Reparación de piletas y canillas del patio	unidad	2,00	60.000	120.000
		SALON CON TECHO METALICO				

Municipalidad de Trinidad Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 071-270-165 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

		RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Nº	codigo	REPARACIONES VARIAS				
1.1		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	2,00	50.000	100.000
1.2		Reposición de Vidrios traslúcidos blancos	M2	1,00	120.000	120.000
		PINTURAS				
		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico	M2	133,20	14.000	1.864.800
2.1		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	133,20	14.000	1.864.800
2.2		Pintura de Puertas de Madera al esmalte sintético	M2	1,90	16.000	30.400
3.3		Pintura de Ventanas Metálicas y de Puerta corrediza al esmalte Sintético	M2	11,40	16.000	182.400
3.4		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal	ml	8,00	15.000	120.000
		RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		RESTAURACION Y PINTURA DE PIZARRONES	M2	48,00	21.000	1.008.000
		PABELLON AULA PRE-ESCOLAR				
Nº	codigo	RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		REPRACIONES VARIAS				
1.1		Reparación y reposición de tejas francesas, parcial de machimbrado en aleros y caballete	M2	2,00	90.000	180.000
1.2		Reparación de revoques averiados	M2	1,00	25.000	25.000
1.3		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	4,00	50.000	200.000
1.4		Reparación de cañerías de agua corriente, griferías y caños de desagües	global	1,00	250.000	250.000
1.5		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal y columnas	ml	15,00	15.000	225.000
2		PINTURAS				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	160,00	14.000	2.240.000
2.2		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	210,00	14.000	2.940.000
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	110,00	14.000	1.540.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	2,75	16.000	44.000
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	18,00	16.000	288.000
		BAÑO ADYACENTE A PRE-ESCOLAR				
3		REPRACIONES VARIAS				
3.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	2,00	100.000	200.000
3.2		Reparación de llave de paso y canillas	general	1,00	250.000	250.000
3.3		Ajuste de artefactos	unidad	2,00	50.000	100.000
3.4		Colocación de tapas de inodoro	unidad	2,00	50.000	100.000
3.5		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	2,00	120.000	240.000
3.6		Reparación de cañerías de desagüe, cámaras y pozo ciego	general	1,00	500.000	500.000
3.7		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	3,00	50.000	150.000
3.8		Reparación de puerta de madera de mesada	unidad	1,00	150.600	150.600
		TOTAL				**43.150.000**

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD
U.O.C.
TRINIDAD - ITAPÚA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad

OFERTA Nº2: SEBASTIAN RODRIGUEZ

	ESCUELA BASICA SAN MIGUEL CAMINO A JESUS					
		PABELLON CINCO AULAS				
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**RESTAURACION DE AULA**				
1.1		Reparación y reposición de tejas francesas, parcial de machimbrado en aleros y caballete	M2	12,00	130.000	1.560.000
1.2		Reparación de revoques averiados	M2	1,00	35.000	35.000
1.3		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	12,00	55.000	660.000
1.4		Reparación de cañerías de agua corriente, griferías y caños de desagües	global	1,00	1.800.000	1.800.000
1.5		Revoque impermeable de base de nivelación parte frontal	M2	30,00	30.000	900.000
1.6		Reparaciones de Contrapiso y piso de Baldosas	M2	20,00	85.000	1.700.000
1.7		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal incluyendo columnas	ml	40,00	18.000	720.000
1.8		Colocación de canaletas , bajadas y tapavientos laterales	ml	110,00	45.000	4.950.000
2		**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	220,00	13.500	2.970.000
2.2		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	480,00	9.500	4.560.000
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	340,00	12.500	4.250.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	11,20	12.500	140.000
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	32,00	14.500	464.000
		BAÑO ADYACENTE A PABELLON DE AULAS CON TECHO DE LOSA				
3		**REPRACIONES VARIAS**				
3.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	2,00	75.000	150.000
3.2		Reparación de llave de paso y canillas	general	1,00	350.000	350.000
3.3		Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	2,00	75.000	150.000
3.4		Colocación de tapas de inodoro	unidad	2,00	45.000	90.000
3.5		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	2,00	55.000	110.000
3.6		Reparación de revoques averiados	M2	3,00	35.000	105.000
3.7		Reparación de cañerías de desagüe	general	1,00	350.000	350.000
3.8		Destaponamiento de Cámara séptica hasta pozo ciego	unidad	1,00	260.000	260.000
3.9		revestimiento de paredes con material cerámico en partes faltantes	M2	6,00	60.000	360.000
3.10		Reparación de aislamiento de techo	M2	6,00	85.000	510.000
3.11		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	3,00	55.000	165.000
3.12		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal	ml	10,00	18.000	180.000
4		**PINTURAS**				
4.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	20,00	12.500	250.000
4.2		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	40,00	9.500	380.000
4.3		Pintura de cielorraso del techo	M2	9,00	13.500	121.500
4.4		Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético	M2	1,60	145.000	232.000
4.5		Aislación del techo de losa	M2	9,00	45.000	405.000
		PATIO DE FORMACION				
		RUBROS	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
Nº	**codigo**	**REPRACIONES VARIAS**				
1		Reparación y reposición de piso de losas de piedra arenisca	M2	10,00	60.000	600.000
2		Reparación de piletas y canillas del patio	unidad	2,00	185.000	370.000
		SALON CON TECHO METALICO				
		RUBROS	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
Nº	**codigo**	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	2,00	65.000	130.000

1.2		Reposición de Vidrios traslúcidos blancos	M2	1,00	85.000	85.000
		PINTURAS				
		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico	M2	133,20	12.500	1.665.000
2.1		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	133,20	9.500	1.265.400
2.2		Pintura de Puertas de Madera al esmalte sintético	M2	1,90	14.500	27.550
3.3		Pintura de Ventanas Metálicas y de Puerta corrediza al esmalte Sintético	M2	11,40	14.500	165.300
3.4		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal	ml	8,00	18.000	144.000
		RUBROS	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
		RESTAURACION Y PINTURA DE PIZARRONES	M2	48,00	18.000	864.000
		PABELLON AULA PRE-ESCOLAR				
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1		**REPRACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de tejas francesas, parcial de machimbrado en aleros y caballete	M2	2,00		
1.2		Reparación de revoques averiados	M2	1,00	35.000	35.000
1.3		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	4,00	55.000	220.000
1.4		Reparación de cañerías de agua corriente, griferías y caños de desagües	global	1,00	750.000	750.000
1.5		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal y columnas	ml	15,00	18.000	270.000
2		**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	160,00	12.500	2.000.000
2.2		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	210,00	9.500	1.995.000
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	110,00	13.500	1.485.000
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	2,75	13.500	37.125
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	18,00	145.000	261.000
		BAÑO ADYACENTE A PRE-ESCOLAR				
3		**REPRACIONES VARIAS**				
3.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	2,00	85.000	170.000
3.2		Reparación de llave de paso y canillas	general	1,00	350.000	350.000
3.3		Ajuste de artefactos	unidad	2,00	35.000	70.000
3.4		Colocación de tapas de inodoro	unidad	2,00	45.000	90.000
3.5		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	2,00	65.000	130.000
3.6		Reparación de cañerías de desagüe, cámaras y pozo ciego	general	1,00	1.350.000	1.350.000
3.7		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	3,00	65.000	195.000
3.8		Reparación de puerta de madera de mesada	unidad	1,00	750.000	750.000
		TOTAL				**44..351.875**

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD
U.O.C.
TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad

OFERTA Nº3: RODOLFO AYALA

	ESCUELA BASICA SAN MIGUEL CAMINO A JESUS					
		PABELLON CINCO AULAS				
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	**RESTAURACION DE AULA**				
1.1		Reparación y reposición de tejas francesas, parcial de machimbrado en aleros y caballete	M2	12,00	172.500	2.070.000
1.2		Reparación de revoques averiados	M2	1,00	57.500	57.500
1.3		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	12,00	138.00	1.656.000
1.4		Reparación de cañerías de agua corriente, griferías y caños de desagües	global	1,00	287.500	287.500
1.5		Revoque impermeable de base de nivelación parte frontal	M2	30,00	57.500	1.725.000
1.6		Reparaciones de Contrapiso y piso de Baldosas	M2	20,00	97.750	1.955.000
1.7		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal incluyendo columnas	ml	40,00	40.250	1.610.000
1.8		Colocación de canaletas , bajadas y tapavientos laterales	ml	110,00	80.500	8.855.000
2		**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	220,00	25.070	5.515.400
2.2		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	480,00	17.250	8.280.000
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	340,00	20.125	6.842.500
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	11,20	20.125	225.400
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	32,00	20.125	644.000
		BAÑO ADYACENTE A PABELLON DE AULAS CON TECHO DE LOSA				
3		**REPRACIONES VARIAS**				
3.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	2,00	57.500	115.000
3.2		Reparación de llave de paso y canillas	general	1,00	115.000	115.000
3.3		Ajuste de lavatorios y mingitorios	unidad	2,00	57.500	115.000
3.4		Colocación de tapas de inodoro	unidad	2,00	115.000	230.000
3.5		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	2,00	172.500	345.000
3.6		Reparación de revoques averiados	M2	3,00	57.500	172.500
3.7		Reparación de cañerías de desagüe	general	1,00	172.500	172.500
3.8		Destaponamiento de Cámara séptica hasta pozo ciego	unidad	1,00	230.000	230.000
3.9		revestimiento de paredes con material cerámico en partes faltantes	M2	6,00	103.500	621.000
3.10		Reparación de aislamiento de techo	M2	6,00	115.000	690.000
3.11		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	3,00	138.000	414.000
3.12		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal	ml	10,00	40.250	402.500
4		**PINTURAS**				
4.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	20,00	25.070	501.400
4.2		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	40,00	17.250	690.000
4.3		Pintura de cielorraso del techo	M2	9,00	20.125	181.125
4.4		Pintura de Aberturas Metálicas al Sintético	M2	1,60	20.125	32.200
4.5		Aislación del techo de losa	M2	9,00	115.000	1.035.000
		PATIO DE FORMACION				
		RUBROS	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
Nº	**codigo**	**REPRACIONES VARIAS**				
1		Reparación y reposición de piso de losas de piedra arenisca	M2	10,00	97.750	977.500
2		Reparación de piletas y canillas del patio	unidad	2,00	172.500	345.000
		SALON CON TECHO METALICO				
		RUBROS	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
Nº	**codigo**	**REPARACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus	unidad	2,00	138.000	276.000

		accesorios				
1.2		Reposición de Vidrios traslúcidos blancos	M2	1,00	172.500	172.5000
		PINTURAS				
		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico	M2	133,20	25.070	3.339.324
2.1		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	133,20	17.250	2.297.700
2.2		Pintura de Puertas de Madera al esmalte sintético	M2	1,90	20.125	38.238
3.3		Pintura de Ventanas Metálicas y de Puerta corrediza al esmalte Sintético	M2	11,40	20.125	229.425
3.4		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal	ml	8,00	40.250	322.000
		RUBROS	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
		RESTAURACION Y PINTURA DE PIZARRONES	M2	48,00	51.750	2.484.000
		PABELLON AULA PRE-ESCOLAR				
Nº	**codigo**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1		**REPRACIONES VARIAS**				
1.1		Reparación y reposición de tejas francesas, parcial de machimbrado en aleros y caballete	M2	2,00	172.500	345.000
1.2		Reparación de revoques averiados	M2	1,00	57.500	57.500
1.3		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	4,00	138.000	552.000
1.4		Reparación de cañerías de agua corriente, griferías y caños de desagües	global	1,00	287.500	287.500
1.5		Adquisición de zócalos y colocación en parte frontal y columnas	ml	15,00	40.250	603.750
2		**PINTURAS**				
2.1		Pintura de Paredes exteriores especial para fachadas impermeable plastificada 100% acrílico (opaco)	M2	160,00	25.070	4.011.200
2.2		Pintura de Paredes interiores al látex	M2	210,00	17.250	3.622.500
2.3		Pintura de tirantes y Cielorraso de machimbrado al barniz con color	M2	110,00	20.125	2.213.750
2.4		Pintura de Aberturas de Madera al Barniz	M2	2,75	20.125	55.344
2.5		Pintura de Aberturas Metálicas al esmalte Sintético	M2	18,00	23.000	414.000
		BAÑO ADYACENTE A PRE-ESCOLAR				
3		**REPRACIONES VARIAS**				
3.1		Limpieza de inodoros y ajuste de cisterna	unidad	2,00	57.500	115.000
3.2		Reparación de llave de paso y canillas	general	1,00	115.000	115.000
3.3		Ajuste de artefactos	unidad	2,00	60.621	121.242
3.4		Colocación de tapas de inodoro	unidad	2,00	115.000	230.000
3.5		Reparación de aberturas- cerradura, y limpieza	unidad	2,00	115.000	230.000
3.6		Reparación de cañerías de desagüe, cámaras y pozo ciego	general	1,00	230.000	230.000
3.7		Reparación y reposición de fluorescentes de 40W con sus accesorios	unidad	3,00	138.000	414.000
3.8		Reparación de puerta de madera de mesada	unidad	1,00	115.002	115.002
		TOTAL				**70.000.000**

MUNICIPALIDAD DE STMA TRINIDAD
U.O.C.
TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad