PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1	**Servicio de reparación y mantenimiento de la Marca Volkswagen 9170 - 11180 - 17250 - 19320T - Servicios**				
1.1	**GRUPO 01 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 11180**				
1.1.1	DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS		1.365.500	819.300	-40
1.1.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		1.365.500	819.300	-40
1.1.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		5.116.000	3.069.600	-40
1.1.4	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS		614.500	368.700	-40
1.2	**GRUPO 02 DIFERENCIAL TRASERO Volkswagen 11180**			0	
1.2.1	DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO		1.364.500	818.700	-40
1.2.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		1.364.500	818.700	-40
1.2.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		5.458.000	3.274.800	-40
1.2.4	REPARAR (07) MECANISMO DE ALTA Y BAJA		448.500	269.100	-40
1.2.5	CAMBIAR (03) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		682.500	409.500	-40
1.3	**GRUPO 03 CARDAN TRASERO Volkswagen 11180**			0	
1.3.1	CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN		852.500	511.500	-40
1.3.2	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		1.194.500	716.700	-40
1.3.3	CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN		1.023.500	614.100	-40
1.4	**GRUPO 04 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 9170**			0	
1.4.1	DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS		1.364.500	818.700	-40
1.4.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		1.364.500	818.700	-40
1.4.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		5.116.000	3.069.600	-40
1.4.4	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS		614.500	368.700	-40
1.5	**GRUPO 05 DIFERENCIAL Volkswagen 9170**			0	
1.5.1	DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO		1.364.500	818.700	-40
1.5.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		1.364.500	818.700	-40
1.5.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		5.458.000	3.274.800	-40
1.6	**GRUPO 06 CARDAN TRASERO Volkswagen 9170**			0	
1.6.1	CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN		852.500	511.500	-40
1.6.2	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		1.194.500	716.700	-40
1.6.3	CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN		1.023.500	614.100	-40
1.7	**GRUPO 04 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 17250**			0	
1.7.1	DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS		1.023.500	614.100	-40
1.7.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		1.023.500	614.100	-40
1.7.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		4.093.500	2.456.100	-40
1.7.4	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS		614.500	368.700	-40
1.8	**GRUPO 05 DIFERENCIAL Volkswagen 17250**			0	
1.8.1	DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO		730.000	438.000	-40
1.8.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		730.000	438.000	-40
1.8.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		5.252.500	3.151.500	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.9	**GRUPO 06 CARDAN TRASERO Volkswagen 17250**			0	
1.9.1	CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN		938.500	563.100	-40
1.9.2	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		938.500	563.100	-40
1.9.3	CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN		938.500	563.100	-40
1.10	**GRUPO 04 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 19320T**			0	
1.10.1	DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS		796.000	477.600	-40
1.10.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		796.000	477.600	-40
1.10.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		5.116.000	3.069.600	-40
1.10.4	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS		614.500	368.700	-40
1.11	**GRUPO 05 DIFERENCIAL Volkswagen 19320T**			0	
1.11.1	DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO		796.000	477.600	-40
1.11.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		796.000	477.600	-40
1.11.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		6.140.000	3.684.000	-40
1.12	**GRUPO 06 CARDAN TRASERO Volkswagen 19320T**			0	
1.12.1	CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN		377.500	226.500	-40
1.12.2	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		692.000	415.200	-40
1.12.3	CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN		461.500	276.900	-40
1.13	**GRUPO 01 DIRECCI?N Volkswagen 11180**			0	
1.13.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		682.500	409.500	-40
1.13.2	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		341.500	204.900	-40
1.13.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		94.000	56.400	-40
1.13.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		1.364.500	818.700	-40
1.13.5	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.13.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.13.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		9.287.500	5.572.500	-40
1.13.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.13.9	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		170.500	102.300	-40
1.13.10	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		341.500	204.900	-40
1.13.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		173.000	103.800	-40
1.14	**GRUPO 02 DIRECCI?N 9170**			0	
1.14.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		682.500	409.500	-40
1.14.2	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		341.500	204.900	-40
1.14.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		72.000	43.200	-40
1.14.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		1.364.500	818.700	-40
1.14.5	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.14.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.14.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		9.287.500	5.572.500	-40
1.14.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.14.9	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		170.500	102.300	-40
1.14.10	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		341.500	204.900	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.14.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		173.000	103.800	-40
1.15	**GRUPO 01 DIRECCI?N Volkswagen 17250**			0	
1.15.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		682.500	409.500	-40
1.15.2	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		341.500	204.900	-40
1.15.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		94.000	56.400	-40
1.15.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		1.364.500	818.700	-40
1.15.5	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.15.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.15.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		9.287.500	5.572.500	-40
1.15.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.15.9	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		170.500	102.300	-40
1.15.10	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		341.500	204.900	-40
1.15.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		173.000	103.800	-40
1.16	**GRUPO 02 DIRECCI?N 19320T**			0	
1.16.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		682.500	409.500	-40
1.16.2	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		341.500	204.900	-40
1.16.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		94.000	56.400	-40
1.16.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		1.364.500	818.700	-40
1.16.5	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.16.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.16.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		9.287.500	5.572.500	-40
1.16.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		682.500	409.500	-40
1.16.9	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		170.500	102.300	-40
1.16.10	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		341.500	204.900	-40
1.16.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		173.000	103.800	-40
1.17	**GRUPO 01 SUSPENSION Volkswagen 11180**			0	
1.17.1	CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO		341.500	204.900	-40
1.17.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		341.500	204.900	-40
1.17.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		341.500	204.900	-40
1.17.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		2.047.000	1.228.200	-40
1.17.5	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		1.023.500	614.100	-40
1.17.6	MONTAR (02) PUNTA EJE		1.023.500	614.100	-40
1.17.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		613.500	368.100	-40
1.17.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		630.000	378.000	-40
1.17.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		630.000	378.000	-40
1.17.10	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		2.919.000	1.751.400	-40
1.17.11	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		464.500	278.700	-40
1.17.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		289.000	173.400	-40
1.17.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		289.000	173.400	-40
1.17.14	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		289.000	173.400	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.17.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		434.000	260.400	-40
1.17.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		434.000	260.400	-40
1.17.17	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		844.000	506.400	-40
1.17.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		530.500	318.300	-40
1.17.19	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		265.000	159.000	-40
1.17.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		120.500	72.300	-40
1.17.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		289.000	173.400	-40
1.17.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		289.000	173.400	-40
1.17.23	CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR		144.500	86.700	-40
1.17.24	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		289.000	173.400	-40
1.17.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		289.000	173.400	-40
1.17.26	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		1.929.500	1.157.700	-40
1.17.27	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		120.500	72.300	-40
1.18	**GRUPO 02 SUSPENSION 9170**			0	
1.18.1	CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO		337.500	202.500	-40
1.18.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		337.500	202.500	-40
1.18.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		48.000	28.800	-40
1.18.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		2.171.000	1.302.600	-40
1.18.5	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		964.500	578.700	-40
1.18.6	MONTAR (02) PUNTA EJE		964.500	578.700	-40
1.18.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		530.500	318.300	-40
1.18.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		578.500	347.100	-40
1.18.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		578.500	347.100	-40
1.18.10	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		2.919.000	1.751.400	-40
1.18.11	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		289.000	173.400	-40
1.18.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		265.000	159.000	-40
1.18.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		289.000	173.400	-40
1.18.14	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		289.000	173.400	-40
1.18.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		434.000	260.400	-40
1.18.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		217.000	130.200	-40
1.18.17	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		217.000	130.200	-40
1.18.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		530.500	318.300	-40
1.18.19	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		482.000	289.200	-40
1.18.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		120.500	72.300	-40
1.18.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		289.000	173.400	-40
1.18.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		96.000	57.600	-40
1.18.23	CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR		96.000	57.600	-40
1.18.24	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		144.500	86.700	-40
1.18.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		144.500	86.700	-40
1.18.26	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		2.894.500	1.736.700	-40
1.18.27	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		12.500	7.500	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.19	**GRUPO 01 SUSPENSION Volkswagen 17250**			0	
1.19.1	CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO		120.500	72.300	-40
1.19.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		48.000	28.800	-40
1.19.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		48.000	28.800	-40
1.19.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		434.000	260.400	-40
1.19.5	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		868.000	520.800	-40
1.19.6	MONTAR (02) PUNTA EJE		434.000	260.400	-40
1.19.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		512.500	307.500	-40
1.19.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		512.500	307.500	-40
1.19.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		2.653.500	1.592.100	-40
1.19.10	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		422.500	253.500	-40
1.19.11	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		217.000	130.200	-40
1.19.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		217.000	130.200	-40
1.19.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		217.000	130.200	-40
1.19.14	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		2.653.500	1.592.100	-40
1.19.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		24.000	14.400	-40
1.19.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		144.500	86.700	-40
1.19.17	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		217.000	130.200	-40
1.19.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		144.500	86.700	-40
1.19.19	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		2.412.000	1.447.200	-40
1.19.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		120.500	72.300	-40
1.19.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		453.000	271.800	-40
1.19.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		453.000	271.800	-40
1.19.23	CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR		750.500	450.300	-40
1.19.24	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		2.190.000	1.314.000	-40
1.19.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		2.919.000	1.751.400	-40
1.19.26	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		5.109.000	3.065.400	-40
1.19.27	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		750.500	450.300	-40
1.20	**GRUPO 02 SUSPENSION 19320T**			0	
1.20.1	CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO		212.500	127.500	-40
1.20.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		212.500	127.500	-40
1.20.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		212.500	127.500	-40
1.20.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		1.887.500	1.132.500	-40
1.20.5	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		923.000	553.800	-40
1.20.6	MONTAR (02) PUNTA EJE		923.000	553.800	-40
1.20.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		663.500	398.100	-40
1.20.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		693.000	415.800	-40
1.20.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		693.000	415.800	-40
1.20.10	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		3.211.500	1.926.900	-40
1.20.11	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		314.500	188.700	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.20.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		57.500	34.500	-40
1.20.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		104.500	62.700	-40
1.20.14	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		104.500	62.700	-40
1.20.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		377.500	226.500	-40
1.20.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		377.500	226.500	-40
1.20.17	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		167.500	100.500	-40
1.20.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		657.500	394.500	-40
1.20.19	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		657.500	394.500	-40
1.20.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		20.500	12.300	-40
1.20.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		377.500	226.500	-40
1.20.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		125.500	75.300	-40
1.20.23	CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR		83.500	50.100	-40
1.20.24	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		104.500	62.700	-40
1.20.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		104.500	62.700	-40
1.20.26	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		2.307.500	1.384.500	-40
1.20.27	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		20.500	12.300	-40
1.21	**GRUPO 01 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 11180**			0	
1.21.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		3.461.000	2.076.600	-40
1.21.2	REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		1.678.000	1.006.800	-40
1.21.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		503.000	301.800	-40
1.21.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		692.000	415.200	-40
1.21.5	CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		346.000	207.600	-40
1.22	**GRUPO 02 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 9170**			0	
1.22.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		2.729.000	1.637.400	-40
1.22.2	REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		692.000	415.200	-40
1.22.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		503.000	301.800	-40
1.22.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		503.000	301.800	-40
1.22.5	CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		346.000	207.600	-40
1.23	**GRUPO 01 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 17250**			0	
1.23.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		3.461.000	2.076.600	-40
1.23.2	REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		1.678.000	1.006.800	-40
1.23.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		503.000	301.800	-40
1.23.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		692.000	415.200	-40
1.23.5	CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		346.000	207.600	-40
1.24	**GRUPO 02 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 19320T**			0	
1.24.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		3.461.000	2.076.600	-40
1.24.2	REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		1.678.000	1.006.800	-40
1.24.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		503.000	301.800	-40
1.24.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		692.000	415.200	-40
1.24.5	CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		346.000	207.600	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.25	**GRUPO 01 FRENO Volkswagen 11180**			0	
1.25.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		1.705.000	1.023.000	-40
1.25.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		852.500	511.500	-40
1.25.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		852.500	511.500	-40
1.25.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		852.500	511.500	-40
1.25.5	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		341.500	204.900	-40
1.25.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		1.705.000	1.023.000	-40
1.25.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		102.500	61.500	-40
1.25.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		1.194.500	716.700	-40
1.25.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		102.500	61.500	-40
1.25.10	CAMBIAR (03) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		511.500	306.900	-40
1.25.11	CAMBIAR (03) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		511.500	306.900	-40
1.25.12	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		341.500	204.900	-40
1.25.13	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		170.500	102.300	-40
1.25.14	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		170.500	102.300	-40
1.25.15	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		511.500	306.900	-40
1.25.16	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		341.500	204.900	-40
1.25.17	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO		170.500	102.300	-40
1.25.18	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		170.500	102.300	-40
1.25.19	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO		511.500	306.900	-40
1.25.20	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		1.160.000	696.000	-40
1.25.21	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		1.160.000	696.000	-40
1.25.22	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		597.500	358.500	-40
1.25.23	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.857.500	1.114.500	-40
1.25.24	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		1.633.000	979.800	-40
1.25.25	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		1.633.000	979.800	-40
1.25.26	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		597.500	358.500	-40
1.25.27	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.857.500	1.114.500	-40
1.25.28	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		854.500	512.700	-40
1.25.29	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		205.500	123.300	-40
1.25.30	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		205.500	123.300	-40
1.26	**GRUPO 02 FRENO Volkswagen 9170**			0	
1.26.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		899.500	539.700	-40
1.26.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		449.500	269.700	-40
1.26.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		449.500	269.700	-40
1.26.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		5.699.500	3.419.700	-40
1.26.5	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		420.500	252.300	-40
1.26.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		225.500	135.300	-40
1.26.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		225.500	135.300	-40
1.26.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		285.000	171.000	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.26.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		180.000	108.000	-40
1.26.10	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		180.000	108.000	-40
1.26.11	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		3.299.500	1.979.700	-40
1.26.12	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		210.500	126.300	-40
1.26.13	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.799.500	1.079.700	-40
1.26.14	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		210.500	126.300	-40
1.26.15	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO		270.500	162.300	-40
1.26.16	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		225.500	135.300	-40
1.26.17	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO		4.349.500	2.609.700	-40
1.26.18	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		195.000	117.000	-40
1.26.19	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		195.000	117.000	-40
1.26.20	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		230.500	138.300	-40
1.26.21	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		251.500	150.900	-40
1.26.22	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		180.000	108.000	-40
1.26.23	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		180.000	108.000	-40
1.26.24	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		230.500	138.300	-40
1.26.25	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		251.500	150.900	-40
1.26.26	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		375.000	225.000	-40
1.26.27	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		194.000	116.400	-40
1.26.28	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		68.000	40.800	-40
1.27	**GRUPO 01 FRENO Volkswagen 17250**			0	
1.27.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		1.705.000	1.023.000	-40
1.27.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		852.500	511.500	-40
1.27.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		852.500	511.500	-40
1.27.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		852.500	511.500	-40
1.27.5	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		341.500	204.900	-40
1.27.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		377.500	226.500	-40
1.27.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		102.500	61.500	-40
1.27.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		692.000	415.200	-40
1.27.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		37.500	22.500	-40
1.27.10	CAMBIAR (03) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		125.500	75.300	-40
1.27.11	CAMBIAR (03) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		511.500	306.900	-40
1.27.12	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		341.500	204.900	-40
1.27.13	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		170.500	102.300	-40
1.27.14	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		170.500	102.300	-40
1.27.15	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		511.500	306.900	-40
1.27.16	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		341.500	204.900	-40
1.27.17	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO		170.500	102.300	-40
1.27.18	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		170.500	102.300	-40
1.27.19	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO		511.500	306.900	-40
1.27.20	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		692.000	415.200	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.27.21	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		692.000	415.200	-40
1.27.22	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		230.500	138.300	-40
1.27.23	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		377.500	226.500	-40
1.27.24	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		692.000	415.200	-40
1.27.25	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		692.000	415.200	-40
1.27.26	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		230.500	138.300	-40
1.27.27	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		377.500	226.500	-40
1.27.28	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		131.000	78.600	-40
1.27.29	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		131.000	78.600	-40
1.27.30	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		62.500	37.500	-40
1.28	**GRUPO 02 FRENO Volkswagen 19320T**			0	
1.28.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		1.705.000	1.023.000	-40
1.28.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		852.500	511.500	-40
1.28.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		852.500	511.500	-40
1.28.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		4.615.000	2.769.000	-40
1.28.5	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		461.500	276.900	-40
1.28.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		461.500	276.900	-40
1.28.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		102.500	61.500	-40
1.28.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		692.000	415.200	-40
1.28.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		41.500	24.900	-40
1.28.10	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		251.500	150.900	-40
1.28.11	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		199.000	119.400	-40
1.28.12	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		199.000	119.400	-40
1.28.13	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		503.000	301.800	-40
1.28.14	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		251.500	150.900	-40
1.28.15	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO		199.000	119.400	-40
1.28.16	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		199.000	119.400	-40
1.28.17	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO		692.000	415.200	-40
1.28.18	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		461.500	276.900	-40
1.28.19	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		461.500	276.900	-40
1.28.20	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		230.500	138.300	-40
1.28.21	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		692.000	415.200	-40
1.28.22	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		461.500	276.900	-40
1.28.23	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		461.500	276.900	-40
1.28.24	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		230.500	138.300	-40
1.28.25	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		461.500	276.900	-40
1.28.26	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		41.500	24.900	-40
1.28.27	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		41.500	24.900	-40
1.28.28	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		31.000	18.600	-40
1.29	**GRUPO 01 LIMPIA PARABRISA Volkswagen 11180**			0	

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.29.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		20.500	12.300	-40
1.29.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		478.000	286.800	-40
1.29.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		923.000	553.800	-40
1.29.4	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		73.000	43.800	-40
1.29.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		188.500	113.100	-40
1.29.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		73.000	43.800	-40
1.29.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		74.000	44.400	-40
1.29.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		41.500	24.900	-40
1.30	**GRUPO 02 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 9170**			0	
1.30.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		19.500	11.700	-40
1.30.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		478.000	286.800	-40
1.30.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		923.000	553.800	-40
1.30.4	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		73.000	43.800	-40
1.30.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		188.500	113.100	-40
1.30.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		73.000	43.800	-40
1.30.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		74.000	44.400	-40
1.30.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		41.500	24.900	-40
1.31	**GRUPO 01 LIMPIA PARABRISA Volkswagen 17250**			0	
1.31.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		19.500	11.700	-40
1.31.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		478.000	286.800	-40
1.31.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		923.000	553.800	-40
1.31.4	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		73.000	43.800	-40
1.31.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		188.500	113.100	-40
1.31.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		73.000	43.800	-40
1.31.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		74.000	44.400	-40
1.31.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		41.500	24.900	-40
1.32	**GRUPO 02 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 19320T**			0	
1.32.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		19.500	11.700	-40
1.32.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		478.000	286.800	-40
1.32.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		923.000	553.800	-40
1.32.4	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		73.000	43.800	-40
1.32.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		188.500	113.100	-40
1.32.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		73.000	43.800	-40
1.32.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		74.000	44.400	-40
1.32.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		41.500	24.900	-40
1.33	**GRUPO 01 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 11180**			0	
1.33.1	CAMBIAR (03) FUSIBLE		34.500	20.700	-40
1.33.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		255.500	153.300	-40
1.33.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		69.000	41.400	-40
1.33.4	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		137.000	82.200	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.33.5	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		69.000	41.400	-40
1.33.6	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		69.000	41.400	-40
1.33.7	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		69.000	41.400	-40
1.33.8	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		511.500	306.900	-40
1.33.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		511.500	306.900	-40
1.33.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		341.500	204.900	-40
1.33.11	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		1.023.500	614.100	-40
1.33.12	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		137.000	82.200	-40
1.33.13	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		341.500	204.900	-40
1.33.14	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		170.500	102.300	-40
1.33.15	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		170.500	102.300	-40
1.33.16	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		683.500	410.100	-40
1.33.17	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		484.500	290.700	-40
1.33.18	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		484.500	290.700	-40
1.33.19	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		341.500	204.900	-40
1.33.20	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		170.500	102.300	-40
1.33.21	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		170.500	102.300	-40
1.33.22	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		682.500	409.500	-40
1.33.23	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		484.500	290.700	-40
1.33.24	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		691.000	414.600	-40
1.33.25	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		137.000	82.200	-40
1.33.26	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		173.000	103.800	-40
1.33.27	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		173.000	103.800	-40
1.33.28	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		68.000	40.800	-40
1.34	**GRUPO 02 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 9170**			0	
1.34.1	CAMBIAR (03) FUSIBLE		34.500	20.700	-40
1.34.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		255.500	153.300	-40
1.34.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		69.000	41.400	-40
1.34.4	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		137.000	82.200	-40
1.34.5	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		69.000	41.400	-40
1.34.6	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		69.000	41.400	-40
1.34.7	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		69.000	41.400	-40
1.34.8	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		511.500	306.900	-40
1.34.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		511.500	306.900	-40
1.34.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		341.500	204.900	-40
1.34.11	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		1.023.500	614.100	-40
1.34.12	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		137.000	82.200	-40
1.34.13	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		341.500	204.900	-40
1.34.14	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		170.500	102.300	-40
1.34.15	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		170.500	102.300	-40
1.34.16	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		683.500	410.100	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.34.17	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		484.500	290.700	-40
1.34.18	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		484.500	290.700	-40
1.34.19	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		341.500	204.900	-40
1.34.20	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		170.500	102.300	-40
1.34.21	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		170.500	102.300	-40
1.34.22	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		682.500	409.500	-40
1.34.23	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		484.500	290.700	-40
1.34.24	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		691.000	414.600	-40
1.34.25	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		137.000	82.200	-40
1.34.26	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		173.000	103.800	-40
1.34.27	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		173.000	103.800	-40
1.34.28	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		68.000	40.800	-40
1.35	**GRUPO 01 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 17250**			0	
1.35.1	CAMBIAR (03) FUSIBLE		34.500	20.700	-40
1.35.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		255.500	153.300	-40
1.35.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		69.000	41.400	-40
1.35.4	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		137.000	82.200	-40
1.35.5	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		69.000	41.400	-40
1.35.6	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		69.000	41.400	-40
1.35.7	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		69.000	41.400	-40
1.35.8	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		511.500	306.900	-40
1.35.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		511.500	306.900	-40
1.35.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		461.500	276.900	-40
1.35.11	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		1.023.500	614.100	-40
1.35.12	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		137.000	82.200	-40
1.35.13	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		341.500	204.900	-40
1.35.14	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		170.500	102.300	-40
1.35.15	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		170.500	102.300	-40
1.35.16	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		683.500	410.100	-40
1.35.17	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		484.500	290.700	-40
1.35.18	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		484.500	290.700	-40
1.35.19	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		341.500	204.900	-40
1.35.20	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		170.500	102.300	-40
1.35.21	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		170.500	102.300	-40
1.35.22	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		682.500	409.500	-40
1.35.23	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		503.000	301.800	-40
1.35.24	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		718.000	430.800	-40
1.35.25	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		137.000	82.200	-40
1.35.26	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		173.000	103.800	-40
1.35.27	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		173.000	103.800	-40
1.35.28	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		68.000	40.800	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.36	**GRUPO 02 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 19320T**			0	
1.36.1	CAMBIAR (03) FUSIBLE		34.500	20.700	-40
1.36.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		255.500	153.300	-40
1.36.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		69.000	41.400	-40
1.36.4	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		137.000	82.200	-40
1.36.5	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		69.000	41.400	-40
1.36.6	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		69.000	41.400	-40
1.36.7	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		69.000	41.400	-40
1.36.8	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		511.500	306.900	-40
1.36.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		511.500	306.900	-40
1.36.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		461.500	276.900	-40
1.36.11	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		1.023.500	614.100	-40
1.36.12	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		137.000	82.200	-40
1.36.13	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		341.500	204.900	-40
1.36.14	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		170.500	102.300	-40
1.36.15	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		170.500	102.300	-40
1.36.16	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		683.500	410.100	-40
1.36.17	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		484.500	290.700	-40
1.36.18	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		484.500	290.700	-40
1.36.19	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		341.500	204.900	-40
1.36.20	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		170.500	102.300	-40
1.36.21	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		170.500	102.300	-40
1.36.22	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		682.500	409.500	-40
1.36.23	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		503.000	301.800	-40
1.36.24	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		718.000	430.800	-40
1.36.25	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		137.000	82.200	-40
1.36.26	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		173.000	103.800	-40
1.36.27	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		173.000	103.800	-40
1.36.28	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		68.000	40.800	-40
1.37	**GRUPO 01 BOMBA INYECTORA Volkswagen 11180**			0	
1.37.1	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		137.000	82.200	-40
1.37.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		137.000	82.200	-40
1.37.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		1.311.000	786.600	-40
1.37.4	CAMBIAR (03) BOMBA INYECTORA		1.364.500	818.700	-40
1.37.5	DESMONTAR(01) BOMBA INYECTORA		682.500	409.500	-40
1.37.6	MONTAR (02) BOMBA INYECTORA		682.500	409.500	-40
1.37.7	REPARAR (17) BOMBA INYECTORA		14.684.000	8.810.400	-40
1.37.8	CAMBIAR (03)(07) CA?O DE COMBUSTIBLE		167.500	100.500	-40
1.37.9	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		104.500	62.700	-40
1.38	**GRUPO 02 BOMBA INYECTORA Volkswagen 9170**			0	

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.38.1	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		137.000	82.200	-40
1.38.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		137.000	82.200	-40
1.38.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		1.311.000	786.600	-40
1.38.4	CAMBIAR (03) BOMBA INYECTORA		1.364.500	818.700	-40
1.38.5	DESMONTAR(01) BOMBA INYECTORA		682.500	409.500	-40
1.38.6	MONTAR (02) BOMBA INYECTORA		682.500	409.500	-40
1.38.7	REPARAR (17) BOMBA INYECTORA		14.684.000	8.810.400	-40
1.38.8	CAMBIAR (03)(07) CA?O DE COMBUSTIBLE		167.500	100.500	-40
1.38.9	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		104.500	62.700	-40
1.39	**GRUPO 01 BOMBA INYECTORA Volkswagen 17250**			0	
1.39.1	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		137.000	82.200	-40
1.39.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		137.000	82.200	-40
1.39.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		1.311.000	786.600	-40
1.39.4	CAMBIAR (03) BOMBA INYECTORA		1.364.500	818.700	-40
1.39.5	DESMONTAR(01) BOMBA INYECTORA		682.500	409.500	-40
1.39.6	MONTAR (02) BOMBA INYECTORA		682.500	409.500	-40
1.39.7	REPARAR (17) BOMBA INYECTORA		14.684.000	8.810.400	-40
1.39.8	CAMBIAR (03)(07) CA?O DE COMBUSTIBLE		167.500	100.500	-40
1.39.9	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		104.500	62.700	-40
1.40	**GRUPO 02 BOMBA INYECTORA Volkswagen 19320T**			0	
1.40.1	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		137.000	82.200	-40
1.40.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		137.000	82.200	-40
1.40.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		1.311.000	786.600	-40
1.40.4	CAMBIAR (03) BOMBA INYECTORA		1.364.500	818.700	-40
1.40.5	DESMONTAR(01) BOMBA INYECTORA		682.500	409.500	-40
1.40.6	MONTAR (02) BOMBA INYECTORA		682.500	409.500	-40
1.40.7	REPARAR (17) BOMBA INYECTORA		14.684.000	8.810.400	-40
1.40.8	CAMBIAR (03)(07) CA?O DE COMBUSTIBLE		167.500	100.500	-40
1.40.9	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		104.500	62.700	-40
1.41	**GRUPO 01 MOTOR COMPLETO Volkswagen 11180**			0	
1.41.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.450.500	870.300	-40
1.41.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.450.500	870.300	-40
1.41.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		12.586.000	7.551.600	-40
1.41.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		16.781.500	10.068.900	-40
1.41.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		18.714.500	11.228.700	-40
1.41.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		2.693.000	1.615.800	-40
1.41.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		852.500	511.500	-40
1.41.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		852.500	511.500	-40
1.41.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		1.705.000	1.023.000	-40
1.41.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		2.693.000	1.615.800	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	***SERVICIOS***	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**VARIACIÓN %**
1.41.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		718.000	430.800	-40
1.41.12	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		1.364.500	818.700	-40
1.41.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		1.364.500	818.700	-40
1.41.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		3.163.000	1.897.800	-40
1.41.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		3.163.000	1.897.800	-40
1.41.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		94.000	56.400	-40
1.41.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		94.000	56.400	-40
1.41.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		461.500	276.900	-40
1.41.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		923.000	553.800	-40
1.41.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		137.000	82.200	-40
1.41.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		146.500	87.900	-40
1.41.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		83.500	50.100	-40
1.41.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		692.000	415.200	-40
1.41.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		125.500	75.300	-40
1.41.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		692.000	415.200	-40
1.41.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		125.500	75.300	-40
1.41.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		125.500	75.300	-40
1.41.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		125.500	75.300	-40
1.41.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		125.500	75.300	-40
1.41.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		377.500	226.500	-40
1.41.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		146.500	87.900	-40
1.41.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		125.500	75.300	-40
1.41.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		839.000	503.400	-40
1.41.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		2.307.500	1.384.500	-40
1.41.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		923.000	553.800	-40
1.41.36	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		377.500	226.500	-40
1.41.37	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		125.500	75.300	-40
1.41.38	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		125.500	75.300	-40
1.41.39	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		125.500	75.300	-40
1.41.40	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		125.500	75.300	-40
1.41.41	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		692.000	415.200	-40
1.42	**GRUPO 02 MOTOR COMPLETO 9170**			0	
1.42.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.450.500	870.300	-40
1.42.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.450.500	870.300	-40
1.42.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		12.586.000	7.551.600	-40
1.42.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		16.781.500	10.068.900	-40
1.42.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		18.714.500	11.228.700	-40
1.42.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		2.693.000	1.615.800	-40
1.42.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		852.500	511.500	-40
1.42.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		852.500	511.500	-40
1.42.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		1.705.000	1.023.000	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.42.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		2.693.000	1.615.800	-40
1.42.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		718.000	430.800	-40
1.42.12	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		1.364.500	818.700	-40
1.42.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		1.364.500	818.700	-40
1.42.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		3.163.000	1.897.800	-40
1.42.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		3.163.000	1.897.800	-40
1.42.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		94.000	56.400	-40
1.42.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		94.000	56.400	-40
1.42.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		461.500	276.900	-40
1.42.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		923.000	553.800	-40
1.42.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		137.000	82.200	-40
1.42.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		146.500	87.900	-40
1.42.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		83.500	50.100	-40
1.42.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		692.000	415.200	-40
1.42.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		125.500	75.300	-40
1.42.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		692.000	415.200	-40
1.42.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		125.500	75.300	-40
1.42.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		125.500	75.300	-40
1.42.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		125.500	75.300	-40
1.42.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		125.500	75.300	-40
1.42.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		377.500	226.500	-40
1.42.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		146.500	87.900	-40
1.42.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		125.500	75.300	-40
1.42.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		839.000	503.400	-40
1.42.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		2.307.500	1.384.500	-40
1.42.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		923.000	553.800	-40
1.42.36	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR		435.000	261.000	-40
1.42.37	CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO		435.000	261.000	-40
1.42.38	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		377.500	226.500	-40
1.42.39	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		125.500	75.300	-40
1.42.40	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		125.500	75.300	-40
1.42.41	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		125.500	75.300	-40
1.42.42	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		125.500	75.300	-40
1.42.43	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		692.000	415.200	-40
1.43	**GRUPO 01 MOTOR COMPLETO Volkswagen 17250**			0	
1.43.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.450.500	870.300	-40
1.43.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.450.500	870.300	-40
1.43.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		12.586.000	7.551.600	-40
1.43.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		16.781.500	10.068.900	-40
1.43.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		18.714.500	11.228.700	-40
1.43.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		2.693.000	1.615.800	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.43.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		852.500	511.500	-40
1.43.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		852.500	511.500	-40
1.43.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		1.705.000	1.023.000	-40
1.43.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		2.693.000	1.615.800	-40
1.43.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		718.000	430.800	-40
1.43.12	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		1.364.500	818.700	-40
1.43.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		1.364.500	818.700	-40
1.43.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		3.163.000	1.897.800	-40
1.43.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		3.163.000	1.897.800	-40
1.43.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		94.000	56.400	-40
1.43.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		94.000	56.400	-40
1.43.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		461.500	276.900	-40
1.43.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		923.000	553.800	-40
1.43.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		137.000	82.200	-40
1.43.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		146.500	87.900	-40
1.43.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		83.500	50.100	-40
1.43.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		692.000	415.200	-40
1.43.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		125.500	75.300	-40
1.43.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		692.000	415.200	-40
1.43.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		125.500	75.300	-40
1.43.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		125.500	75.300	-40
1.43.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		125.500	75.300	-40
1.43.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		125.500	75.300	-40
1.43.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		377.500	226.500	-40
1.43.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		146.500	87.900	-40
1.43.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		125.500	75.300	-40
1.43.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		839.000	503.400	-40
1.43.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		2.307.500	1.384.500	-40
1.43.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		923.000	553.800	-40
1.43.36	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		377.500	226.500	-40
1.43.37	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		125.500	75.300	-40
1.43.38	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		125.500	75.300	-40
1.43.39	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		125.500	75.300	-40
1.43.40	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		125.500	75.300	-40
1.43.41	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		692.000	415.200	-40
1.44	**GRUPO 02 MOTOR COMPLETO 19320T**			0	
1.44.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.450.500	870.300	-40
1.44.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.450.500	870.300	-40
1.44.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		12.586.000	7.551.600	-40
1.44.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		16.781.500	10.068.900	-40
1.44.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		18.714.500	11.228.700	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.44.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		2.693.000	1.615.800	-40
1.44.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		852.500	511.500	-40
1.44.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		852.500	511.500	-40
1.44.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		1.705.000	1.023.000	-40
1.44.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		2.693.000	1.615.800	-40
1.44.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		718.000	430.800	-40
1.44.12	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		1.364.500	818.700	-40
1.44.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		1.364.500	818.700	-40
1.44.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		3.163.000	1.897.800	-40
1.44.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		3.163.000	1.897.800	-40
1.44.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		141.500	84.900	-40
1.44.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		131.000	78.600	-40
1.44.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		461.500	276.900	-40
1.44.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		923.000	553.800	-40
1.44.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		137.000	82.200	-40
1.44.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		146.500	87.900	-40
1.44.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		83.500	50.100	-40
1.44.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		692.000	415.200	-40
1.44.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		125.500	75.300	-40
1.44.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		692.000	415.200	-40
1.44.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		125.500	75.300	-40
1.44.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		125.500	75.300	-40
1.44.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		125.500	75.300	-40
1.44.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		125.500	75.300	-40
1.44.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		377.500	226.500	-40
1.44.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		146.500	87.900	-40
1.44.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		125.500	75.300	-40
1.44.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		839.000	503.400	-40
1.44.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		2.307.500	1.384.500	-40
1.44.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		923.000	553.800	-40
1.44.36	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR		435.000	261.000	-40
1.44.37	CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO		435.000	261.000	-40
1.44.38	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		377.500	226.500	-40
1.44.39	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		125.500	75.300	-40
1.44.40	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		125.500	75.300	-40
1.44.41	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		125.500	75.300	-40
1.44.42	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		125.500	75.300	-40
1.44.43	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		692.000	415.200	-40
1.45	**GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN 9170 - 11180**			0	
1.45.1	REPARAR (15) AIRE ACONDICIONADO COMPLETO		3.775.500	2.265.300	-40
1.45.2	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE		341.500	204.900	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.45.3	DESMONTAR(01) COMPRESOR DE AIRE		170.500	102.300	-40
1.45.4	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE		170.500	102.300	-40
1.45.5	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE ACOND		1.990.500	1.194.300	-40
1.45.6	CAMBIAR (03) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		867.000	520.200	-40
1.45.7	DESMONTAR (01)(07) CONDENSADOR		434.000	260.400	-40
1.45.8	MONTAR (02)(07) CONDENSADOR		434.000	260.400	-40
1.45.9	REPARA (07) CONDENSADOR		511.500	306.900	-40
1.45.10	LIMPIAR (14) CONDENSADOR		265.000	159.000	-40
1.45.11	CAMBIAR (03) EVAPORADOR DE AIRE ACOND		3.410.500	2.046.300	-40
1.45.12	DESMONTAR (01)(07) EVAPORADOR		1.705.000	1.023.000	-40
1.45.13	MONTAR (02)(07) EVAPORADOR		1.705.000	1.023.000	-40
1.45.14	REPARA (07) EVAPORADOR		692.000	415.200	-40
1.45.15	LIMPIAR (14) EVAPORADOR		377.500	226.500	-40
1.45.16	CAMBIAR (03) FILTRO DE AIRE ACOND		341.500	204.900	-40
1.45.17	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE EVAPORADOR		341.500	204.900	-40
1.45.18	CAMBIAR (03) LLAVE SELECCIONADOR		341.500	204.900	-40
1.45.19	CAMBIAR (03) ELECTROVENTILANDOR A/C		1.194.500	716.700	-40
1.45.20	CAMBIAR (03) TERMOSTATO DE A/C		170.500	102.300	-40
1.45.21	MONTAR (02)(07) GAS ECOLOGICO		1.273.000	763.800	-40
1.45.22	MONTAR (02) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		1.194.500	716.700	-40
1.45.23	CAMBIAR (03) FILTRO DE CABINA		170.500	102.300	-40
1.46	**GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN 17250**			0	
1.46.1	REPARAR (15) AIRE ACONDICIONADO COMPLETO		4.090.500	2.454.300	-40
1.46.2	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE		341.500	204.900	-40
1.46.3	DESMONTAR(01) COMPRESOR DE AIRE		170.500	102.300	-40
1.46.4	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE		170.500	102.300	-40
1.46.5	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE ACOND		2.097.500	1.258.500	-40
1.46.6	CAMBIAR (03) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		867.000	520.200	-40
1.46.7	DESMONTAR (01)(07) CONDENSADOR		434.000	260.400	-40
1.46.8	MONTAR (02)(07) CONDENSADOR		434.000	260.400	-40
1.46.9	REPARA (07) CONDENSADOR		692.000	415.200	-40
1.46.10	LIMPIAR (14) CONDENSADOR		377.500	226.500	-40
1.46.11	CAMBIAR (03) EVAPORADOR DE AIRE ACOND		3.410.500	2.046.300	-40
1.46.12	DESMONTAR (01)(07) EVAPORADOR		1.705.000	1.023.000	-40
1.46.13	MONTAR (02)(07) EVAPORADOR		1.705.000	1.023.000	-40
1.46.14	REPARA (07) EVAPORADOR		923.000	553.800	-40
1.46.15	LIMPIAR (14) EVAPORADOR		377.500	226.500	-40
1.46.16	CAMBIAR (03) FILTRO DE AIRE ACOND		341.500	204.900	-40
1.46.17	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE EVAPORADOR		341.500	204.900	-40
1.46.18	CAMBIAR (03) LLAVE SELECCIONADOR		341.500	204.900	-40
1.46.19	CAMBIAR (03) ELECTROVENTILANDOR A/C		1.194.500	716.700	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.46.20	CAMBIAR (03) TERMOSTATO DE A/C		170.500	102.300	-40
1.46.21	MONTAR (02)(07) GAS ECOLOGICO		1.273.000	763.800	-40
1.46.22	MONTAR (02) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		1.194.500	716.700	-40
1.46.23	CAMBIAR (03) FILTRO DE CABINA		199.000	119.400	-40
1.47	**GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN 19320T**			0	
1.47.1	REPARAR (15) AIRE ACONDICIONADO COMPLETO		4.090.500	2.454.300	-40
1.47.2	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE		341.500	204.900	-40
1.47.3	DESMONTAR(01) COMPRESOR DE AIRE		170.500	102.300	-40
1.47.4	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE		170.500	102.300	-40
1.47.5	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE ACOND		2.097.500	1.258.500	-40
1.47.6	CAMBIAR (03) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		867.000	520.200	-40
1.47.7	DESMONTAR (01)(07) CONDENSADOR		434.000	260.400	-40
1.47.8	MONTAR (02)(07) CONDENSADOR		434.000	260.400	-40
1.47.9	REPARA (07) CONDENSADOR		923.000	553.800	-40
1.47.10	LIMPIAR (14) CONDENSADOR		377.500	226.500	-40
1.47.11	CAMBIAR (03) EVAPORADOR DE AIRE ACOND		3.410.500	2.046.300	-40
1.47.12	DESMONTAR (01)(07) EVAPORADOR		1.705.000	1.023.000	-40
1.47.13	MONTAR (02)(07) EVAPORADOR		1.705.000	1.023.000	-40
1.47.14	REPARA (07) EVAPORADOR		692.000	415.200	-40
1.47.15	LIMPIAR (14) EVAPORADOR		377.500	226.500	-40
1.47.16	CAMBIAR (03) FILTRO DE AIRE ACOND		341.500	204.900	-40
1.47.17	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE EVAPORADOR		341.500	204.900	-40
1.47.18	CAMBIAR (03) LLAVE SELECCIONADOR		341.500	204.900	-40
1.47.19	CAMBIAR (03) ELECTROVENTILANDOR A/C		1.194.500	716.700	-40
1.47.20	CAMBIAR (03) TERMOSTATO DE A/C		170.500	102.300	-40
1.47.21	MONTAR (02)(07) GAS ECOLOGICO		1.273.000	763.800	-40
1.47.22	MONTAR (02) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		1.194.500	716.700	-40
1.47.23	CAMBIAR (03) FILTRO DE CABINA		170.500	102.300	-40
1.48	**GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE VOLKSWAGEN 11180**			0	
1.48.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		341.500	204.900	-40
1.48.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		341.500	204.900	-40
1.48.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		682.500	409.500	-40
1.48.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		692.000	415.200	-40
1.48.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		682.500	409.500	-40
1.48.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		33.500	20.100	-40
1.49	**GRUPO 02 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 9170**			0	
1.49.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		341.500	204.900	-40
1.49.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		341.500	204.900	-40
1.49.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		682.500	409.500	-40
1.49.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		682.500	409.500	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.49.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		692.000	415.200	-40
1.49.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		33.500	20.100	-40
1.50	**GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE VOLKSWAGEN 17250**			0	
1.50.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		341.500	204.900	-40
1.50.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		341.500	204.900	-40
1.50.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		682.500	409.500	-40
1.50.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		692.000	415.200	-40
1.50.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		682.500	409.500	-40
1.50.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		33.500	20.100	-40
1.51	**GRUPO 02 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 19320T**			0	
1.51.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		341.500	204.900	-40
1.51.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		341.500	204.900	-40
1.51.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		682.500	409.500	-40
1.51.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		692.000	415.200	-40
1.51.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		682.500	409.500	-40
1.51.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		33.500	20.100	-40
1.52	**GRUPO 01 TAPIZADO DE CAMIONES VOLKSWAGEN 9170 - 11180**			0	
1.52.1	REPARAR (07) TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR		1.990.500	1.194.300	-40
1.52.2	REPARAR (07) TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPA?ANTE		3.317.500	1.990.500	-40
1.52.3	CAMBIAR (03) ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO		332.000	199.200	-40
1.52.4	CAMBIAR (03) ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO		1.592.000	955.200	-40
1.52.5	CAMBIAR (03) TAPIZADO DE PUERTAS		597.500	358.500	-40
1.52.6	CAMBIAR (03) CABECERA DE ASIENTO		332.000	199.200	-40
1.52.7	CAMBIAR (03) CIELO RASO		377.500	226.500	-40
1.53	**GRUPO 01 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 11180**			0	
1.53.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		175.000	105.000	-40
1.53.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		923.000	553.800	-40
1.53.3	CAMBIAR (03) VENTANA		346.000	207.600	-40
1.53.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.53.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.53.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		10.000	6.000	-40
1.53.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		146.500	87.900	-40
1.53.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.54	**GRUPO 02 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 9170**			0	
1.54.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		175.000	105.000	-40
1.54.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		923.000	553.800	-40
1.54.3	CAMBIAR (03) VENTANA		346.000	207.600	-40
1.54.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.54.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.54.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		10.000	6.000	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.54.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		146.500	87.900	-40
1.54.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.55	**GRUPO 01 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 17250**			0	
1.55.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		175.000	105.000	-40
1.55.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		923.000	553.800	-40
1.55.3	CAMBIAR (03) VENTANA		346.000	207.600	-40
1.55.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.55.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.55.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		10.000	6.000	-40
1.55.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		146.500	87.900	-40
1.55.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.56	**GRUPO 02 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 19320T**			0	
1.56.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		175.000	105.000	-40
1.56.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		923.000	553.800	-40
1.56.3	CAMBIAR (03) VENTANA		346.000	207.600	-40
1.56.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.56.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.56.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		10.000	6.000	-40
1.56.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		146.500	87.900	-40
1.56.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		125.500	75.300	-40
1.57	**GRUPO 01 CARROCERIA DE MADERA**			0	
1.57.1	REPARAR (07) PISO DE CARRODERIA EL M2		3.317.500	1.990.500	-40
1.57.2	REPARAR (07) LATERAL DE CARRODERIA EL M2		2.388.000	1.432.800	-40
1.57.3	REPARAR (07) TAPA DE CARRODERIA EL M2		1.061.000	636.600	-40
1.57.4	PINTAR (07) CARROCERIA COMPLETA		1.038.000	622.800	-40
1.58	**GRUPO 02 CARROCERIA METALICA**			0	
1.58.1	REPARAR (07) PISO DE CARRODERIA EL M2		3.317.500	1.990.500	-40
1.58.2	REPARAR (07) LATERAL DE CARRODERIA EL M2		2.388.000	1.432.800	-40
1.58.3	REPARAR (07) TAPA DE CARRODERIA EL M2		1.460.000	876.000	-40
1.58.4	PINTAR (07) CARROCERIA COMPLETA		4.195.000	2.517.000	-40
1.59	**GRUPO 01 CANO DE ESCAPE 11180**			0	
1.59.1	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		597.500	358.500	-40
1.59.2	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		597.500	358.500	-40
1.59.3	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		1.921.500	1.152.900	-40
1.59.4	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		597.500	358.500	-40
1.59.5	CAMBIAR (03) CATALIZADOR DE ESCAPE		597.500	358.500	-40
1.60	**GRUPO 02 CANO DE ESCAPE 9170**			0	
1.60.1	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		597.500	358.500	-40
1.60.2	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		597.500	358.500	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.60.3	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		1.921.500	1.152.900	-40
1.60.4	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		597.500	358.500	-40
1.60.5	CAMBIAR (03) CATALIZADOR DE ESCAPE		597.500	358.500	-40
1.61	**GRUPO 01 CANO DE ESCAPE 17250**			0	
1.61.1	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		597.500	358.500	-40
1.61.2	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		597.500	358.500	-40
1.61.3	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		1.921.500	1.152.900	-40
1.61.4	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		597.500	358.500	-40
1.61.5	CAMBIAR (03) CATALIZADOR DE ESCAPE		597.500	358.500	-40
1.62	**SILENCIADOR Y CATALIZADOR DE ESCAPE**			0	
1.62.1	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		597.500	358.500	-40
1.62.2	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		597.500	358.500	-40
1.62.3	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		1.921.500	1.152.900	-40
1.62.4	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		597.500	358.500	-40
1.62.5	CAMBIAR (03) CATALIZADOR DE ESCAPE		597.500	358.500	-40
2	**Servicio de reparación y mantenimiento de la Marca Volkswagen 9170 - 11180 - 17250 - 19320T - Repuestos Repuestos**			0	
2.1	**GRUPO 01 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 11180**			0	
2.1.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		1.935.000	1.161.000	-40
2.1.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		1.935.000	1.161.000	-40
2.1.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		1.620.500	972.300	-40
2.1.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		1.620.500	972.300	-40
2.1.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		3.241.000	1.944.600	-40
2.1.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		3.142.000	1.885.200	-40
2.1.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		2.244.500	1.346.700	-40
2.1.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		4.282.500	2.569.500	-40
2.1.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		5.385.500	3.231.300	-40
2.1.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		629.000	377.400	-40
2.1.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		584.000	350.400	-40
2.1.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		539.000	323.400	-40
2.1.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		602.000	361.200	-40
2.1.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		529.500	317.700	-40
2.1.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		269.500	161.700	-40
2.1.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		269.500	161.700	-40
2.1.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		269.500	161.700	-40
2.1.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		269.500	161.700	-40
2.1.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		269.500	161.700	-40
2.1.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		3.626.500	2.175.900	-40
2.1.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.070.000	1.842.000	-40
2.1.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		1.858.500	1.115.100	-40
2.1.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		1.493.500	896.100	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.1.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		1.493.500	896.100	-40
2.1.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		1.493.500	896.100	-40
2.1.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		852.500	511.500	-40
2.1.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		1.493.500	896.100	-40
2.1.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		1.493.500	896.100	-40
2.1.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		1.493.500	896.100	-40
2.1.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		269.500	161.700	-40
2.1.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		212.500	127.500	-40
2.1.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		3.581.500	2.148.900	-40
2.1.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		511.500	306.900	-40
2.1.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		1.364.500	818.700	-40
2.1.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		170.500	102.300	-40
2.1.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		539.000	323.400	-40
2.2	**GRUPO 02 DIFERENCIAL TRASERO Volkswagen 11180**			0	
2.2.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		24.325.000	14.595.000	-40
2.2.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		1.651.500	990.900	-40
2.2.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		1.651.500	990.900	-40
2.2.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		988.000	592.800	-40
2.2.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		610.000	366.000	-40
2.2.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		629.000	377.400	-40
2.2.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		584.000	350.400	-40
2.2.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		269.500	161.700	-40
2.2.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		3.007.000	1.804.200	-40
2.2.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		198.000	118.800	-40
2.2.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		224.000	134.400	-40
2.2.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		135.000	81.000	-40
2.2.13	REPUESTO (23) ACCIONADOR DE ALTA Y BAJA		718.000	430.800	-40
2.2.14	REPUIESTO (23) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		448.500	269.100	-40
2.3	**GRUPO 03 CARDAN TRASERO Volkswagen 11180**			0	
2.3.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		718.000	430.800	-40
2.3.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		3.007.000	1.804.200	-40
2.3.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		1.615.000	969.000	-40
2.4	**GRUPO 04 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 9170**			0	
2.4.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		1.935.000	1.161.000	-40
2.4.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		1.935.000	1.161.000	-40
2.4.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		1.705.000	1.023.000	-40
2.4.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		1.705.000	1.023.000	-40
2.4.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		3.241.000	1.944.600	-40
2.4.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		3.142.000	1.885.200	-40
2.4.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		2.244.500	1.346.700	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.4.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		4.282.500	2.569.500	-40
2.4.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		5.385.500	3.231.300	-40
2.4.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		629.000	377.400	-40
2.4.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		584.000	350.400	-40
2.4.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		539.000	323.400	-40
2.4.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		602.000	361.200	-40
2.4.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		529.500	317.700	-40
2.4.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		269.500	161.700	-40
2.4.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		269.500	161.700	-40
2.4.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		269.500	161.700	-40
2.4.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		269.500	161.700	-40
2.4.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		269.500	161.700	-40
2.4.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		3.626.500	2.175.900	-40
2.4.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.070.000	1.842.000	-40
2.4.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		1.858.500	1.115.100	-40
2.4.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		1.493.500	896.100	-40
2.4.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		1.493.500	896.100	-40
2.4.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		1.493.500	896.100	-40
2.4.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		1.493.500	896.100	-40
2.4.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		269.500	161.700	-40
2.4.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		224.000	134.400	-40
2.4.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		3.581.500	2.148.900	-40
2.4.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		511.500	306.900	-40
2.4.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		1.364.500	818.700	-40
2.4.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		170.500	102.300	-40
2.4.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		539.000	323.400	-40
2.4.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		1.364.500	818.700	-40
2.4.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		170.500	102.300	-40
2.4.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		539.000	323.400	-40
2.5	**GRUPO 05 DIFERENCIAL Volkswagen 9170**			0	
2.5.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		24.325.000	14.595.000	-40
2.5.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		1.651.500	990.900	-40
2.5.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		1.651.500	990.900	-40
2.5.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		988.000	592.800	-40
2.5.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		610.000	366.000	-40
2.5.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		629.000	377.400	-40
2.5.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		584.000	350.400	-40
2.5.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		269.500	161.700	-40
2.5.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		3.007.000	1.804.200	-40
2.5.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		198.000	118.800	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.5.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		224.000	134.400	-40
2.5.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		135.000	81.000	-40
2.6	**GRUPO 06 CARDAN TRASERO Volkswagen 9170**			0	
2.6.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		718.000	430.800	-40
2.6.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		3.007.000	1.804.200	-40
2.6.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		1.616.000	969.600	-40
2.7	**GRUPO 04 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 17250**			0	
2.7.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		673.000	403.800	-40
2.7.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		673.000	403.800	-40
2.7.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		718.000	430.800	-40
2.7.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		718.000	430.800	-40
2.7.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		673.000	403.800	-40
2.7.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		673.000	403.800	-40
2.7.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		4.937.000	2.962.200	-40
2.7.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		9.434.500	5.660.700	-40
2.7.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		5.521.000	3.312.600	-40
2.7.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		691.000	414.600	-40
2.7.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		629.000	377.400	-40
2.7.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		629.000	377.400	-40
2.7.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		691.000	414.600	-40
2.7.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		584.000	350.400	-40
2.7.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		314.500	188.700	-40
2.7.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		314.500	188.700	-40
2.7.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		314.500	188.700	-40
2.7.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		314.500	188.700	-40
2.7.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		314.500	188.700	-40
2.7.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		5.062.500	3.037.500	-40
2.7.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.877.500	2.326.500	-40
2.7.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		2.154.000	1.292.400	-40
2.7.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		1.493.500	896.100	-40
2.7.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		1.493.500	896.100	-40
2.7.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		1.493.500	896.100	-40
2.7.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		2.764.500	1.658.700	-40
2.7.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		2.477.000	1.486.200	-40
2.7.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		1.436.500	861.900	-40
2.7.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		1.257.500	754.500	-40
2.7.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		314.500	188.700	-40
2.7.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		287.000	172.200	-40
2.7.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		2.872.500	1.723.500	-40
2.7.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		1.493.500	896.100	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.7.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		4.533.000	2.719.800	-40
2.7.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		4.058.000	2.434.800	-40
2.7.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		4.058.000	2.434.800	-40
2.8	**GRUPO 05 DIFERENCIAL Volkswagen 17250**			0	
2.8.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		11.849.000	7.109.400	-40
2.8.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		8.097.000	4.858.200	-40
2.8.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		8.097.000	4.858.200	-40
2.8.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		296.500	177.900	-40
2.8.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		711.000	426.600	-40
2.8.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		592.500	355.500	-40
2.8.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		444.500	266.700	-40
2.8.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		395.000	237.000	-40
2.8.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.283.500	770.100	-40
2.8.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		118.500	71.100	-40
2.8.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		237.000	142.200	-40
2.8.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		198.000	118.800	-40
2.9	**GRUPO 06 CARDAN TRASERO Volkswagen 17250**			0	
2.9.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		494.000	296.400	-40
2.9.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.737.500	1.042.500	-40
2.9.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		1.751.500	1.050.900	-40
2.10	**GRUPO 04 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 19320T**			0	
2.10.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		341.500	204.900	-40
2.10.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		341.500	204.900	-40
2.10.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		341.500	204.900	-40
2.10.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		341.500	204.900	-40
2.10.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		341.500	204.900	-40
2.10.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		341.500	204.900	-40
2.10.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		897.500	538.500	-40
2.10.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		3.321.500	1.992.900	-40
2.10.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		5.066.000	3.039.600	-40
2.10.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		718.000	430.800	-40
2.10.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		629.000	377.400	-40
2.10.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		629.000	377.400	-40
2.10.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		691.000	414.600	-40
2.10.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		584.000	350.400	-40
2.10.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		314.500	188.700	-40
2.10.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		314.500	188.700	-40
2.10.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		314.500	188.700	-40
2.10.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		314.500	188.700	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.10.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		314.500	188.700	-40
2.10.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		2.531.500	1.518.900	-40
2.10.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		2.504.500	1.502.700	-40
2.10.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		2.004.000	1.202.400	-40
2.10.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		2.531.500	1.518.900	-40
2.10.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		2.504.500	1.502.700	-40
2.10.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		1.999.000	1.199.400	-40
2.10.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		1.077.000	646.200	-40
2.10.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		3.024.500	1.814.700	-40
2.10.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		2.420.500	1.452.300	-40
2.10.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		1.936.000	1.161.600	-40
2.10.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		251.500	150.900	-40
2.10.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		276.500	165.900	-40
2.10.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		808.500	485.100	-40
2.10.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		1.346.500	807.900	-40
2.10.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		1.346.500	807.900	-40
2.10.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		287.000	172.200	-40
2.10.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		539.000	323.400	-40
2.11	**GRUPO 05 DIFERENCIAL Volkswagen 19320T**			0	
2.12	**GRUPO 06 CARDAN TRASERO Volkswagen 19320T**			0	
2.12.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		12.926.000	7.755.600	-40
2.12.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		923.000	553.800	-40
2.12.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		1.651.500	990.900	-40
2.12.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.929.500	1.157.700	-40
2.12.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		1.651.500	990.900	-40
2.12.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		1.257.500	754.500	-40
2.12.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		988.000	592.800	-40
2.12.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		610.000	366.000	-40
2.12.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		629.000	377.400	-40
2.12.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		584.000	350.400	-40
2.12.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		269.500	161.700	-40
2.12.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		2.191.000	1.314.600	-40
2.12.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		90.000	54.000	-40
2.12.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		224.000	134.400	-40
2.12.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		135.000	81.000	-40
2.13	**GRUPO 01 DIRECCI?N Volkswagen 11180**			0	
2.13.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		5.034.500	3.020.700	-40
2.13.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		692.000	415.200	-40
2.13.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		539.000	323.400	-40
2.13.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		16.781.500	10.068.900	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.13.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		2.307.500	1.384.500	-40
2.13.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		1.795.500	1.077.300	-40
2.13.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		736.000	441.600	-40
2.13.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		673.000	403.800	-40
2.14	**GRUPO 02 DIRECCI?N 9170**			0	
2.14.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		5.307.000	3.184.200	-40
2.14.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		539.000	323.400	-40
2.14.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		539.000	323.400	-40
2.14.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		16.156.500	9.693.900	-40
2.14.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		1.805.000	1.083.000	-40
2.14.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		1.795.500	1.077.300	-40
2.14.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		673.000	403.800	-40
2.14.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		736.000	441.600	-40
2.15	**GRUPO 01 DIRECCI?N Volkswagen 17250**			0	
2.15.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		6.293.000	3.775.800	-40
2.15.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		692.000	415.200	-40
2.15.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		539.000	323.400	-40
2.15.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		16.781.500	10.068.900	-40
2.15.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		2.307.500	1.384.500	-40
2.15.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		1.795.500	1.077.300	-40
2.15.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		736.000	441.600	-40
2.15.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		673.000	403.800	-40
2.16	**GRUPO 02 DIRECCI?N 19320T**			0	
2.16.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		6.293.000	3.775.800	-40
2.16.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		692.000	415.200	-40
2.16.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		539.000	323.400	-40
2.16.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		16.781.500	10.068.900	-40
2.16.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		2.307.500	1.384.500	-40
2.16.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		1.795.500	1.077.300	-40
2.16.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		736.000	441.600	-40
2.16.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		673.000	403.800	-40
2.17	**GRUPO 01 SUSPENSION Volkswagen 11180**			0	
2.17.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.194.500	716.700	-40
2.17.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		163.500	98.100	-40
2.17.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		163.500	98.100	-40
2.17.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		2.448.000	1.468.800	-40
2.17.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		286.000	171.600	-40
2.17.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		796.000	477.600	-40
2.17.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		217.000	130.200	-40
2.17.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		217.000	130.200	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.17.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		2.171.000	1.302.600	-40
2.17.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		796.000	477.600	-40
2.17.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		723.500	434.100	-40
2.17.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		217.000	130.200	-40
2.17.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		96.000	57.600	-40
2.17.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		60.500	36.300	-40
2.17.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		217.000	130.200	-40
2.17.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		96.000	57.600	-40
2.17.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		16.500	9.900	-40
2.17.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		120.500	72.300	-40
2.17.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		24.000	14.400	-40
2.17.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		441.500	264.900	-40
2.17.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		49.000	29.400	-40
2.17.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		337.500	202.500	-40
2.17.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		204.500	122.700	-40
2.17.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.194.500	716.700	-40
2.17.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		217.000	130.200	-40
2.17.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		217.000	130.200	-40
2.17.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		2.171.000	1.302.600	-40
2.17.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		120.500	72.300	-40
2.18	**GRUPO 02 SUSPENSION 9170**			0	
2.18.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.061.000	636.600	-40
2.18.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		163.500	98.100	-40
2.18.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		48.000	28.800	-40
2.18.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		5.307.000	3.184.200	-40
2.18.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		289.000	173.400	-40
2.18.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		265.000	159.000	-40
2.18.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		289.000	173.400	-40
2.18.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		289.000	173.400	-40
2.18.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		2.894.500	1.736.700	-40
2.18.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		796.000	477.600	-40
2.18.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		723.500	434.100	-40
2.18.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		217.000	130.200	-40
2.18.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		96.000	57.600	-40
2.18.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		60.500	36.300	-40
2.18.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		192.500	115.500	-40
2.18.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		96.000	57.600	-40
2.18.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		16.500	9.900	-40
2.18.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		120.500	72.300	-40
2.18.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		24.000	14.400	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.18.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		434.000	260.400	-40
2.18.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		48.000	28.800	-40
2.18.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		144.500	86.700	-40
2.18.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		144.500	86.700	-40
2.18.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.194.500	716.700	-40
2.18.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		217.000	130.200	-40
2.18.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		217.000	130.200	-40
2.18.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		2.653.500	1.592.100	-40
2.18.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		120.500	72.300	-40
2.19	**GRUPO 01 SUSPENSION Volkswagen 17250**			0	
2.19.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		530.500	318.300	-40
2.19.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		96.000	57.600	-40
2.19.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		48.000	28.800	-40
2.19.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		578.500	347.100	-40
2.19.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		289.000	173.400	-40
2.19.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		144.500	86.700	-40
2.19.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		144.500	86.700	-40
2.19.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		144.500	86.700	-40
2.19.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		2.412.000	1.447.200	-40
2.19.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		796.000	477.600	-40
2.19.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		289.000	173.400	-40
2.19.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		120.500	72.300	-40
2.19.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		120.500	72.300	-40
2.19.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		96.000	57.600	-40
2.19.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		964.500	578.700	-40
2.19.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		217.000	130.200	-40
2.19.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		144.500	86.700	-40
2.19.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		2.171.000	1.302.600	-40
2.19.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		120.500	72.300	-40
2.19.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		1.185.000	711.000	-40
2.19.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		106.500	63.900	-40
2.19.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		219.000	131.400	-40
2.19.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		227.500	136.500	-40
2.19.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.037.000	622.200	-40
2.19.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		438.000	262.800	-40
2.19.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		438.000	262.800	-40
2.19.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		1.897.000	1.138.200	-40
2.19.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		198.000	118.800	-40
2.20	**GRUPO 02 SUSPENSION 19320T**			0	

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.20.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.153.500	692.100	-40
2.20.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		212.500	127.500	-40
2.20.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		212.500	127.500	-40
2.20.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		2.517.000	1.510.200	-40
2.20.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		692.000	415.200	-40
2.20.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		131.000	78.600	-40
2.20.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		438.000	262.800	-40
2.20.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		438.000	262.800	-40
2.20.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		1.897.000	1.138.200	-40
2.20.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		713.000	427.800	-40
2.20.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		923.000	553.800	-40
2.20.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		247.500	148.500	-40
2.20.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		83.500	50.100	-40
2.20.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		89.000	53.400	-40
2.20.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		178.000	106.800	-40
2.20.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		218.000	130.800	-40
2.20.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		15.500	9.300	-40
2.20.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		94.000	56.400	-40
2.20.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		20.500	12.300	-40
2.20.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		1.185.000	711.000	-40
2.20.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		106.500	63.900	-40
2.20.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		219.000	131.400	-40
2.20.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		227.500	136.500	-40
2.20.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.037.000	622.200	-40
2.20.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		438.000	262.800	-40
2.20.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		438.000	262.800	-40
2.20.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		1.897.000	1.138.200	-40
2.20.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		83.500	50.100	-40
2.21	**GRUPO 01 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 11180**			0	
2.21.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		11.537.500	6.922.500	-40
2.21.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		2.202.500	1.321.500	-40
2.21.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		2.936.500	1.761.900	-40
2.21.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		692.000	415.200	-40
2.21.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		2.601.000	1.560.600	-40
2.21.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		1.971.500	1.182.900	-40
2.22	**GRUPO 02 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 9170**			0	
2.22.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		2.307.500	1.384.500	-40
2.22.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		1.887.500	1.132.500	-40
2.22.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		923.000	553.800	-40
2.22.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		269.500	161.700	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.22.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		3.775.500	2.265.300	-40
2.22.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		3.461.000	2.076.600	-40
2.23	**GRUPO 01 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 17250**			0	
2.23.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		11.537.500	6.922.500	-40
2.23.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		2.202.500	1.321.500	-40
2.23.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		2.936.500	1.761.900	-40
2.23.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		692.000	415.200	-40
2.23.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		2.601.000	1.560.600	-40
2.23.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		1.971.500	1.182.900	-40
2.24	**GRUPO 02 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 19320T**			0	
2.24.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		11.537.500	6.922.500	-40
2.24.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		2.202.500	1.321.500	-40
2.24.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		2.936.500	1.761.900	-40
2.24.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		692.000	415.200	-40
2.24.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		2.601.000	1.560.600	-40
2.24.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		1.971.500	1.182.900	-40
2.25	**GRUPO 01 FRENO Volkswagen 11180**			0	
2.25.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		14.684.000	8.810.400	-40
2.25.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		826.500	495.900	-40
2.25.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		448.500	269.100	-40
2.25.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		718.000	430.800	-40
2.25.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		2.936.500	1.761.900	-40
2.25.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		4.615.000	2.769.000	-40
2.25.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		1.616.000	969.600	-40
2.25.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.077.000	646.200	-40
2.25.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		3.985.500	2.391.300	-40
2.25.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		718.000	430.800	-40
2.25.11	REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		718.000	430.800	-40
2.25.12	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		2.522.500	1.513.500	-40
2.25.13	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.293.000	775.800	-40
2.25.14	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		166.500	99.900	-40
2.25.15	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		199.000	119.400	-40
2.25.16	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		224.000	134.400	-40
2.25.17	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		1.777.500	1.066.500	-40
2.25.18	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		162.500	97.500	-40
2.25.19	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		198.000	118.800	-40
2.25.20	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		314.500	188.700	-40
2.25.21	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.010.500	1.206.300	-40
2.25.22	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		763.500	458.100	-40
2.25.23	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		305.000	183.000	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.25.24	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		305.000	183.000	-40
2.25.25	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		2.801.500	1.680.900	-40
2.25.26	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.011.500	1.206.900	-40
2.25.27	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		960.500	576.300	-40
2.25.28	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		305.000	183.000	-40
2.25.29	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		305.000	183.000	-40
2.25.30	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		2.801.500	1.680.900	-40
2.25.31	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		166.500	99.900	-40
2.25.32	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		166.500	99.900	-40
2.25.33	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		180.000	108.000	-40
2.26	**GRUPO 02 FRENO Volkswagen 9170**			0	
2.26.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		15.748.500	9.449.100	-40
2.26.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		2.849.500	1.709.700	-40
2.26.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		1.275.000	765.000	-40
2.26.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		2.699.500	1.619.700	-40
2.26.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		4.799.500	2.879.700	-40
2.26.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		4.049.500	2.429.700	-40
2.26.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		3.599.500	2.159.700	-40
2.26.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.649.500	989.700	-40
2.26.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		3.299.500	1.979.700	-40
2.26.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.799.500	1.079.700	-40
2.26.11	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		3.149.500	1.889.700	-40
2.26.12	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		149.500	89.700	-40
2.26.13	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		105.500	63.300	-40
2.26.14	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		105.500	63.300	-40
2.26.15	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		1.199.500	719.700	-40
2.26.16	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		180.000	108.000	-40
2.26.17	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		90.000	54.000	-40
2.26.18	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		90.000	54.000	-40
2.26.19	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		1.678.000	1.006.800	-40
2.26.20	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		692.000	415.200	-40
2.26.21	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		57.500	34.500	-40
2.26.22	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		375.000	225.000	-40
2.26.23	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		692.000	415.200	-40
2.26.24	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		1.678.000	1.006.800	-40
2.26.25	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		692.000	415.200	-40
2.26.26	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		57.500	34.500	-40
2.26.27	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		367.000	220.200	-40
2.26.28	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		692.000	415.200	-40
2.26.29	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		375.000	225.000	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.26.30	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		375.000	225.000	-40
2.26.31	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		68.000	40.800	-40
2.27	**GRUPO 01 FRENO Volkswagen 17250**			0	
2.27.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		14.684.000	8.810.400	-40
2.27.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		826.500	495.900	-40
2.27.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		448.500	269.100	-40
2.27.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		718.000	430.800	-40
2.27.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		2.936.500	1.761.900	-40
2.27.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		4.615.000	2.769.000	-40
2.27.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		1.616.000	969.600	-40
2.27.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.077.000	646.200	-40
2.27.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		3.985.500	2.391.300	-40
2.27.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		298.500	179.100	-40
2.27.11	REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		923.000	553.800	-40
2.27.12	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		2.522.500	1.513.500	-40
2.27.13	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.293.000	775.800	-40
2.27.14	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		166.500	99.900	-40
2.27.15	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		199.000	119.400	-40
2.27.16	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		224.000	134.400	-40
2.27.17	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		1.777.500	1.066.500	-40
2.27.18	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		162.500	97.500	-40
2.27.19	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		198.000	118.800	-40
2.27.20	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		314.500	188.700	-40
2.27.21	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.010.500	1.206.300	-40
2.27.22	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		763.500	458.100	-40
2.27.23	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		199.000	119.400	-40
2.27.24	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		305.000	183.000	-40
2.27.25	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.038.000	622.800	-40
2.27.26	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.011.500	1.206.900	-40
2.27.27	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		960.500	576.300	-40
2.27.28	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		120.500	72.300	-40
2.27.29	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		305.000	183.000	-40
2.27.30	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		1.038.000	622.800	-40
2.27.31	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		166.500	99.900	-40
2.27.32	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		166.500	99.900	-40
2.27.33	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		180.000	108.000	-40
2.28	**GRUPO 02 FRENO Volkswagen 19320T**			0	
2.28.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		14.684.000	8.810.400	-40
2.28.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		943.500	566.100	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.28.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		923.000	553.800	-40
2.28.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		807.500	484.500	-40
2.28.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		2.936.500	1.761.900	-40
2.28.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		4.615.000	2.769.000	-40
2.28.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		1.887.500	1.132.500	-40
2.28.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.077.000	646.200	-40
2.28.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		4.195.000	2.517.000	-40
2.28.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		377.500	226.500	-40
2.28.11	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.311.000	786.600	-40
2.28.12	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		167.500	100.500	-40
2.28.13	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		251.500	150.900	-40
2.28.14	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		377.500	226.500	-40
2.28.15	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		1.940.000	1.164.000	-40
2.28.16	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		188.500	113.100	-40
2.28.17	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		230.500	138.300	-40
2.28.18	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		346.000	207.600	-40
2.28.19	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.202.500	1.321.500	-40
2.28.20	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.038.000	622.800	-40
2.28.21	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		194.000	116.400	-40
2.28.22	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		377.500	226.500	-40
2.28.23	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		692.000	415.200	-40
2.28.24	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.202.500	1.321.500	-40
2.28.25	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.038.000	622.800	-40
2.28.26	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		131.000	78.600	-40
2.28.27	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		262.000	157.200	-40
2.28.28	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		692.000	415.200	-40
2.28.29	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		220.000	132.000	-40
2.28.30	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		230.500	138.300	-40
2.28.31	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		89.000	53.400	-40
2.29	**GRUPO 01 LIMPIA PARABRISA Volkswagen 11180**			0	
2.29.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		235.500	141.300	-40
2.29.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.517.000	1.510.200	-40
2.29.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		1.038.000	622.800	-40
2.29.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		494.000	296.400	-40
2.29.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		461.500	276.900	-40
2.29.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		45.000	27.000	-40
2.29.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		120.500	72.300	-40
2.30	**GRUPO 02 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 9170**			0	
2.30.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		235.500	141.300	-40
2.30.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.517.000	1.510.200	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.30.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		1.038.000	622.800	-40
2.30.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		494.000	296.400	-40
2.30.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		461.500	276.900	-40
2.30.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		45.000	27.000	-40
2.30.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		120.500	72.300	-40
2.31	**GRUPO 01 LIMPIA PARABRISA Volkswagen 17250**			0	
2.31.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		235.500	141.300	-40
2.31.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.517.000	1.510.200	-40
2.31.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		1.038.000	622.800	-40
2.31.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		494.000	296.400	-40
2.31.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		461.500	276.900	-40
2.31.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		45.000	27.000	-40
2.31.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		120.500	72.300	-40
2.32	**GRUPO 02 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 19320T**			0	
2.32.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		235.500	141.300	-40
2.32.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.517.000	1.510.200	-40
2.32.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		1.038.000	622.800	-40
2.32.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		494.000	296.400	-40
2.32.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		461.500	276.900	-40
2.32.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		45.000	27.000	-40
2.32.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		120.500	72.300	-40
2.33	**GRUPO 01 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 11180**			0	
2.33.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.000	5.400	-40
2.33.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.000	5.400	-40
2.33.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		9.000	5.400	-40
2.33.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		9.000	5.400	-40
2.33.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		9.000	5.400	-40
2.33.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		9.000	5.400	-40
2.33.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		27.000	16.200	-40
2.33.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		3.000	1.800	-40
2.33.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		4.000	2.400	-40
2.33.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		5.000	3.000	-40
2.33.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		404.500	242.700	-40
2.33.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		404.500	242.700	-40
2.33.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.500	21.900	-40
2.33.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.500	21.900	-40
2.33.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		180.000	108.000	-40
2.33.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		180.000	108.000	-40
2.33.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		1.750.500	1.050.300	-40
2.33.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		1.940.000	1.164.000	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.33.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		539.000	323.400	-40
2.33.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		8.390.500	5.034.300	-40
2.33.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		5.000	3.000	-40
2.33.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		7.000	4.200	-40
2.33.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		54.500	32.700	-40
2.33.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		7.000	4.200	-40
2.33.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		2.936.500	1.761.900	-40
2.33.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		1.185.000	711.000	-40
2.33.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		3.775.500	2.265.300	-40
2.33.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.33.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.33.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		398.500	239.100	-40
2.33.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		398.500	239.100	-40
2.33.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.33.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.33.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.33.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.33.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		180.000	108.000	-40
2.33.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		180.000	108.000	-40
2.33.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		5.034.500	3.020.700	-40
2.33.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.912.000	1.147.200	-40
2.33.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.077.000	646.200	-40
2.33.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		330.000	198.000	-40
2.33.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		204.500	122.700	-40
2.33.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		108.000	64.800	-40
2.33.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		225.500	135.300	-40
2.33.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		256.500	153.900	-40
2.33.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		224.000	134.400	-40
2.33.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.077.000	646.200	-40
2.33.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		692.000	415.200	-40
2.33.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		1.750.500	1.050.300	-40
2.33.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		1.081.000	648.600	-40
2.33.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		204.500	122.700	-40
2.34	**GRUPO 02 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 9170**			0	
2.34.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.000	5.400	-40
2.34.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.000	5.400	-40
2.34.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		9.000	5.400	-40
2.34.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		9.000	5.400	-40
2.34.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		9.000	5.400	-40
2.34.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		9.000	5.400	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.34.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		27.000	16.200	-40
2.34.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		3.000	1.800	-40
2.34.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		4.000	2.400	-40
2.34.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		5.000	3.000	-40
2.34.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		404.500	242.700	-40
2.34.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		404.500	242.700	-40
2.34.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.500	21.900	-40
2.34.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.500	21.900	-40
2.34.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		180.000	108.000	-40
2.34.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		180.000	108.000	-40
2.34.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		1.750.500	1.050.300	-40
2.34.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		1.940.000	1.164.000	-40
2.34.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		539.000	323.400	-40
2.34.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		8.390.500	5.034.300	-40
2.34.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		5.000	3.000	-40
2.34.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		7.000	4.200	-40
2.34.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		54.500	32.700	-40
2.34.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		7.000	4.200	-40
2.34.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		2.936.500	1.761.900	-40
2.34.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		1.185.000	711.000	-40
2.34.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		3.775.500	2.265.300	-40
2.34.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.34.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.34.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		398.500	239.100	-40
2.34.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		398.500	239.100	-40
2.34.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.34.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.34.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.34.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.34.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		180.000	108.000	-40
2.34.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		180.000	108.000	-40
2.34.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		5.034.500	3.020.700	-40
2.34.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.912.000	1.147.200	-40
2.34.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.077.000	646.200	-40
2.34.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		330.000	198.000	-40
2.34.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		204.500	122.700	-40
2.34.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		108.000	64.800	-40
2.34.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		225.500	135.300	-40
2.34.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		256.500	153.900	-40
2.34.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		224.000	134.400	-40
2.34.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.077.000	646.200	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.34.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		692.000	415.200	-40
2.34.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		1.750.500	1.050.300	-40
2.34.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		1.081.000	648.600	-40
2.34.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		204.500	122.700	-40
2.35	**GRUPO 01 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 17250**			0	
2.35.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.000	5.400	-40
2.35.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.000	5.400	-40
2.35.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		9.000	5.400	-40
2.35.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		9.000	5.400	-40
2.35.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		9.000	5.400	-40
2.35.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		9.000	5.400	-40
2.35.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		27.000	16.200	-40
2.35.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		3.000	1.800	-40
2.35.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		4.000	2.400	-40
2.35.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		5.000	3.000	-40
2.35.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		404.500	242.700	-40
2.35.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		404.500	242.700	-40
2.35.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.500	21.900	-40
2.35.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.500	21.900	-40
2.35.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		180.000	108.000	-40
2.35.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		180.000	108.000	-40
2.35.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		1.750.500	1.050.300	-40
2.35.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		1.940.000	1.164.000	-40
2.35.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		539.000	323.400	-40
2.35.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		8.390.500	5.034.300	-40
2.35.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		5.000	3.000	-40
2.35.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		7.000	4.200	-40
2.35.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		54.500	32.700	-40
2.35.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		7.000	4.200	-40
2.35.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		2.936.500	1.761.900	-40
2.35.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		1.185.000	711.000	-40
2.35.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		3.775.500	2.265.300	-40
2.35.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		692.000	415.200	-40
2.35.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		576.500	345.900	-40
2.35.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		461.500	276.900	-40
2.35.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		461.500	276.900	-40
2.35.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.35.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		461.500	276.900	-40
2.35.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		461.500	276.900	-40
2.35.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		461.500	276.900	-40
2.35.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		225.500	135.300	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.35.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		256.500	153.900	-40
2.35.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		5.034.500	3.020.700	-40
2.35.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.912.000	1.147.200	-40
2.35.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.077.000	646.200	-40
2.35.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		461.500	276.900	-40
2.35.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		225.500	135.300	-40
2.35.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		108.000	64.800	-40
2.35.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		256.500	153.900	-40
2.35.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		298.500	179.100	-40
2.35.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		224.000	134.400	-40
2.35.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.077.000	646.200	-40
2.35.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		692.000	415.200	-40
2.35.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		1.750.500	1.050.300	-40
2.35.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		1.081.000	648.600	-40
2.35.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		204.500	122.700	-40
2.36	**GRUPO 02 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 19320T**			0	
2.36.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.000	5.400	-40
2.36.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.000	5.400	-40
2.36.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		9.000	5.400	-40
2.36.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		9.000	5.400	-40
2.36.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		9.000	5.400	-40
2.36.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		9.000	5.400	-40
2.36.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		27.000	16.200	-40
2.36.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		3.000	1.800	-40
2.36.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		4.000	2.400	-40
2.36.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		5.000	3.000	-40
2.36.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		404.500	242.700	-40
2.36.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		404.500	242.700	-40
2.36.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.500	21.900	-40
2.36.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.500	21.900	-40
2.36.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		180.000	108.000	-40
2.36.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		180.000	108.000	-40
2.36.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		1.750.500	1.050.300	-40
2.36.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		1.940.000	1.164.000	-40
2.36.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		539.000	323.400	-40
2.36.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		8.390.500	5.034.300	-40
2.36.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		5.000	3.000	-40
2.36.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		7.000	4.200	-40
2.36.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		54.500	32.700	-40
2.36.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		7.000	4.200	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.36.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		2.936.500	1.761.900	-40
2.36.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		1.185.000	711.000	-40
2.36.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		3.775.500	2.265.300	-40
2.36.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		692.000	415.200	-40
2.36.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		576.500	345.900	-40
2.36.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		461.500	276.900	-40
2.36.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		461.500	276.900	-40
2.36.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		398.500	239.100	-40
2.36.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		461.500	276.900	-40
2.36.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		461.500	276.900	-40
2.36.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		461.500	276.900	-40
2.36.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		225.500	135.300	-40
2.36.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		256.500	153.900	-40
2.36.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		5.034.500	3.020.700	-40
2.36.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.912.000	1.147.200	-40
2.36.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.077.000	646.200	-40
2.36.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		461.500	276.900	-40
2.36.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		225.500	135.300	-40
2.36.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		108.000	64.800	-40
2.36.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		256.500	153.900	-40
2.36.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		298.500	179.100	-40
2.36.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		224.000	134.400	-40
2.36.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.077.000	646.200	-40
2.36.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		692.000	415.200	-40
2.36.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		1.750.500	1.050.300	-40
2.36.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		1.081.000	648.600	-40
2.36.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		204.500	122.700	-40
2.37	**GRUPO 01 BOMBA INYECTORA Volkswagen 11180**			0	
2.37.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		377.500	226.500	-40
2.37.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		377.500	226.500	-40
2.37.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		6.083.000	3.649.800	-40
2.37.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		29.368.000	17.620.800	-40
2.37.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		1.038.000	622.800	-40
2.37.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		1.038.000	622.800	-40
2.37.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		1.038.000	622.800	-40
2.37.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		1.038.000	622.800	-40
2.37.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		1.038.000	622.800	-40
2.37.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		1.038.000	622.800	-40
2.37.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		167.500	100.500	-40
2.37.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		220.000	132.000	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.38	**GRUPO 02 BOMBA INYECTORA Volkswagen 9170**			0	
2.38.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		377.500	226.500	-40
2.38.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		377.500	226.500	-40
2.38.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		6.083.000	3.649.800	-40
2.38.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		29.368.000	17.620.800	-40
2.38.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		1.038.000	622.800	-40
2.38.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		1.038.000	622.800	-40
2.38.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		1.038.000	622.800	-40
2.38.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		1.038.000	622.800	-40
2.38.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		1.038.000	622.800	-40
2.38.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		1.038.000	622.800	-40
2.38.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		167.500	100.500	-40
2.38.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		220.000	132.000	-40
2.39	**GRUPO 01 BOMBA INYECTORA Volkswagen 17250**			0	
2.39.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		377.500	226.500	-40
2.39.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		377.500	226.500	-40
2.39.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		6.083.000	3.649.800	-40
2.39.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		29.368.000	17.620.800	-40
2.39.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		1.038.000	622.800	-40
2.39.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		1.038.000	622.800	-40
2.39.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		1.038.000	622.800	-40
2.39.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		1.038.000	622.800	-40
2.39.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		1.038.000	622.800	-40
2.39.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		1.038.000	622.800	-40
2.39.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		167.500	100.500	-40
2.39.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		220.000	132.000	-40
2.40	**GRUPO 02 BOMBA INYECTORA Volkswagen 19320T**			0	
2.40.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		377.500	226.500	-40
2.40.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		377.500	226.500	-40
2.40.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		6.083.000	3.649.800	-40
2.40.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		29.368.000	17.620.800	-40
2.40.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		1.038.000	622.800	-40
2.40.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		1.038.000	622.800	-40
2.40.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		1.038.000	622.800	-40
2.40.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		1.038.000	622.800	-40
2.40.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		1.038.000	622.800	-40
2.40.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		1.038.000	622.800	-40
2.40.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		167.500	100.500	-40
2.40.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		220.000	132.000	-40
2.41	**GRUPO 01 MOTOR COMPLETO Volkswagen 11180**			0	

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.41.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		35.661.500	21.396.900	-40
2.41.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		12.586.000	7.551.600	-40
2.41.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		4.195.000	2.517.000	-40
2.41.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		3.794.500	2.276.700	-40
2.41.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		3.794.500	2.276.700	-40
2.41.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		2.477.000	1.486.200	-40
2.41.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		1.238.500	743.100	-40
2.41.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		896.500	537.900	-40
2.41.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		146.500	87.900	-40
2.41.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		398.500	239.100	-40
2.41.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		3.146.500	1.887.900	-40
2.41.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		4.615.000	2.769.000	-40
2.41.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		2.601.000	1.560.600	-40
2.41.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		1.990.500	1.194.300	-40
2.41.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		923.000	553.800	-40
2.41.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		32.313.500	19.388.100	-40
2.41.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		269.500	161.700	-40
2.41.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		99.500	59.700	-40
2.41.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		287.000	172.200	-40
2.41.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		314.500	188.700	-40
2.41.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		10.269.000	6.161.400	-40
2.41.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		359.500	215.700	-40
2.41.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		3.163.000	1.897.800	-40
2.41.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.163.000	1.897.800	-40
2.41.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		7.163.500	4.298.100	-40
2.41.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		2.047.000	1.228.200	-40
2.41.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		4.461.500	2.676.900	-40
2.41.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		11.537.500	6.922.500	-40
2.41.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		826.500	495.900	-40
2.41.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		57.500	34.500	-40
2.41.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		692.000	415.200	-40
2.41.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		4.615.000	2.769.000	-40
2.41.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		4.405.000	2.643.000	-40
2.41.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.971.500	1.182.900	-40
2.41.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		923.000	553.800	-40
2.41.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		230.500	138.300	-40
2.41.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		923.000	553.800	-40
2.41.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		188.500	113.100	-40
2.41.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		167.500	100.500	-40
2.41.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		167.500	100.500	-40
2.41.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		272.500	163.500	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.41.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		2.307.500	1.384.500	-40
2.41.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.720.000	1.032.000	-40
2.41.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		503.000	301.800	-40
2.41.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		13.110.500	7.866.300	-40
2.41.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		152.000	91.200	-40
2.41.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		26.000	15.600	-40
2.41.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		923.000	553.800	-40
2.41.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		692.000	415.200	-40
2.41.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		251.500	150.900	-40
2.41.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		3.020.500	1.812.300	-40
2.41.52	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		435.000	261.000	-40
2.41.53	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.185.000	711.000	-40
2.41.54	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		4.195.000	2.517.000	-40
2.41.55	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		923.000	553.800	-40
2.41.56	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		692.000	415.200	-40
2.41.57	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		923.000	553.800	-40
2.41.58	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		923.000	553.800	-40
2.41.59	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		13.110.500	7.866.300	-40
2.41.60	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		146.500	87.900	-40
2.41.61	REPUESTO (23) BOTADORES		167.500	100.500	-40
2.42	**GRUPO 02 MOTOR COMPLETO 9170**			0	
2.42.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		35.661.500	21.396.900	-40
2.42.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		12.586.000	7.551.600	-40
2.42.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		4.195.000	2.517.000	-40
2.42.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		3.794.500	2.276.700	-40
2.42.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		12.586.000	7.551.600	-40
2.42.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		2.477.000	1.486.200	-40
2.42.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		1.238.500	743.100	-40
2.42.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		896.500	537.900	-40
2.42.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		293.500	176.100	-40
2.42.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		398.500	239.100	-40
2.42.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		3.146.500	1.887.900	-40
2.42.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		4.615.000	2.769.000	-40
2.42.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		3.020.500	1.812.300	-40
2.42.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		1.990.500	1.194.300	-40
2.42.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		923.000	553.800	-40
2.42.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		32.313.500	19.388.100	-40
2.42.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		269.500	161.700	-40
2.42.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		99.500	59.700	-40
2.42.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		287.000	172.200	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.42.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		314.500	188.700	-40
2.42.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		10.269.000	6.161.400	-40
2.42.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		359.500	215.700	-40
2.42.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		3.163.000	1.897.800	-40
2.42.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.163.000	1.897.800	-40
2.42.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		7.163.500	4.298.100	-40
2.42.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		2.047.000	1.228.200	-40
2.42.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		4.461.500	2.676.900	-40
2.42.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		11.537.500	6.922.500	-40
2.42.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		826.500	495.900	-40
2.42.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		57.500	34.500	-40
2.42.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		692.000	415.200	-40
2.42.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		4.615.000	2.769.000	-40
2.42.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		4.405.000	2.643.000	-40
2.42.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.971.500	1.182.900	-40
2.42.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		923.000	553.800	-40
2.42.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		230.500	138.300	-40
2.42.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		923.000	553.800	-40
2.42.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		188.500	113.100	-40
2.42.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		167.500	100.500	-40
2.42.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		167.500	100.500	-40
2.42.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		272.500	163.500	-40
2.42.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		2.307.500	1.384.500	-40
2.42.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.720.000	1.032.000	-40
2.42.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		503.000	301.800	-40
2.42.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		13.110.500	7.866.300	-40
2.42.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		152.000	91.200	-40
2.42.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		26.000	15.600	-40
2.42.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		923.000	553.800	-40
2.42.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		692.000	415.200	-40
2.42.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		251.500	150.900	-40
2.42.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		3.020.500	1.812.300	-40
2.42.52	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		3.020.500	1.812.300	-40
2.42.53	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		377.500	226.500	-40
2.42.54	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		923.000	553.800	-40
2.42.55	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.566.000	2.139.600	-40
2.42.56	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		923.000	553.800	-40
2.42.57	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		692.000	415.200	-40
2.42.58	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		923.000	553.800	-40
2.42.59	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		923.000	553.800	-40
2.42.60	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		13.110.500	7.866.300	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.42.61	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		146.500	87.900	-40
2.42.62	REPUESTO (23) BOTADORES		194.000	116.400	-40
2.43	**GRUPO 01 MOTOR COMPLETO Volkswagen 17250**			0	
2.43.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		35.661.500	21.396.900	-40
2.43.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		12.586.000	7.551.600	-40
2.43.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		4.195.000	2.517.000	-40
2.43.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		3.794.500	2.276.700	-40
2.43.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		3.794.500	2.276.700	-40
2.43.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		2.477.000	1.486.200	-40
2.43.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		1.238.500	743.100	-40
2.43.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		896.500	537.900	-40
2.43.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		293.500	176.100	-40
2.43.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		398.500	239.100	-40
2.43.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		3.146.500	1.887.900	-40
2.43.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		4.615.000	2.769.000	-40
2.43.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		3.020.500	1.812.300	-40
2.43.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		1.990.500	1.194.300	-40
2.43.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		923.000	553.800	-40
2.43.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		32.313.500	19.388.100	-40
2.43.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		269.500	161.700	-40
2.43.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		99.500	59.700	-40
2.43.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		287.000	172.200	-40
2.43.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		314.500	188.700	-40
2.43.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		10.269.000	6.161.400	-40
2.43.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		359.500	215.700	-40
2.43.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		3.163.000	1.897.800	-40
2.43.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.163.000	1.897.800	-40
2.43.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		7.163.500	4.298.100	-40
2.43.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		2.047.000	1.228.200	-40
2.43.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		4.461.500	2.676.900	-40
2.43.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		11.537.500	6.922.500	-40
2.43.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		826.500	495.900	-40
2.43.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		57.500	34.500	-40
2.43.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		692.000	415.200	-40
2.43.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		4.615.000	2.769.000	-40
2.43.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		4.405.000	2.643.000	-40
2.43.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.971.500	1.182.900	-40
2.43.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		923.000	553.800	-40
2.43.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		230.500	138.300	-40
2.43.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		923.000	553.800	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.43.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		188.500	113.100	-40
2.43.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		167.500	100.500	-40
2.43.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		167.500	100.500	-40
2.43.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		272.500	163.500	-40
2.43.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		2.307.500	1.384.500	-40
2.43.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.720.000	1.032.000	-40
2.43.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		503.000	301.800	-40
2.43.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		13.110.500	7.866.300	-40
2.43.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		152.000	91.200	-40
2.43.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		26.000	15.600	-40
2.43.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		923.000	553.800	-40
2.43.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		692.000	415.200	-40
2.43.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		251.500	150.900	-40
2.43.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		3.020.500	1.812.300	-40
2.43.52	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		435.000	261.000	-40
2.43.53	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.185.000	711.000	-40
2.43.54	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		4.195.000	2.517.000	-40
2.43.55	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		923.000	553.800	-40
2.43.56	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		692.000	415.200	-40
2.43.57	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		923.000	553.800	-40
2.43.58	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		923.000	553.800	-40
2.43.59	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		13.110.500	7.866.300	-40
2.43.60	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		146.500	87.900	-40
2.43.61	REPUESTO (23) BOTADORES		167.500	100.500	-40
2.44	**GRUPO 02 MOTOR COMPLETO 19320T**			0	
2.44.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		35.661.500	21.396.900	-40
2.44.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		12.586.000	7.551.600	-40
2.44.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		4.195.000	2.517.000	-40
2.44.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		3.794.500	2.276.700	-40
2.44.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		14.684.000	8.810.400	-40
2.44.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		2.477.000	1.486.200	-40
2.44.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		1.238.500	743.100	-40
2.44.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		896.500	537.900	-40
2.44.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		146.500	87.900	-40
2.44.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		398.500	239.100	-40
2.44.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		3.146.500	1.887.900	-40
2.44.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		4.615.000	2.769.000	-40
2.44.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		3.356.000	2.013.600	-40
2.44.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		2.286.500	1.371.900	-40
2.44.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		923.000	553.800	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.44.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		32.313.500	19.388.100	-40
2.44.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		269.500	161.700	-40
2.44.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		99.500	59.700	-40
2.44.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		287.000	172.200	-40
2.44.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		314.500	188.700	-40
2.44.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		10.269.000	6.161.400	-40
2.44.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		359.500	215.700	-40
2.44.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		3.163.000	1.897.800	-40
2.44.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.775.500	2.265.300	-40
2.44.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		7.163.500	4.298.100	-40
2.44.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		2.047.000	1.228.200	-40
2.44.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		4.461.500	2.676.900	-40
2.44.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		11.537.500	6.922.500	-40
2.44.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		826.500	495.900	-40
2.44.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		57.500	34.500	-40
2.44.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		692.000	415.200	-40
2.44.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		4.615.000	2.769.000	-40
2.44.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		4.405.000	2.643.000	-40
2.44.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.971.500	1.182.900	-40
2.44.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		923.000	553.800	-40
2.44.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		230.500	138.300	-40
2.44.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		923.000	553.800	-40
2.44.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		188.500	113.100	-40
2.44.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		167.500	100.500	-40
2.44.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		167.500	100.500	-40
2.44.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		272.500	163.500	-40
2.44.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		2.307.500	1.384.500	-40
2.44.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.720.000	1.032.000	-40
2.44.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		503.000	301.800	-40
2.44.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		13.110.500	7.866.300	-40
2.44.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		152.000	91.200	-40
2.44.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		26.000	15.600	-40
2.44.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		923.000	553.800	-40
2.44.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		692.000	415.200	-40
2.44.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		251.500	150.900	-40
2.44.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		3.020.500	1.812.300	-40
2.44.52	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		3.020.500	1.812.300	-40
2.44.53	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		377.500	226.500	-40
2.44.54	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		923.000	553.800	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.44.55	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.566.000	2.139.600	-40
2.44.56	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		923.000	553.800	-40
2.44.57	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		692.000	415.200	-40
2.44.58	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		923.000	553.800	-40
2.44.59	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		923.000	553.800	-40
2.44.60	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		13.110.500	7.866.300	-40
2.44.61	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		146.500	87.900	-40
2.44.62	REPUESTO (23) BOTADORES		199.000	119.400	-40
2.45	**GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN 9170 - 11180**			0	
2.45.1	REPUESTO (24) COMPRESOR DE AIRE ACONDIC		9.155.500	5.493.300	-40
2.45.2	REPUESTO (24) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		3.142.000	1.885.200	-40
2.45.3	REPUESTO (24) EVAPORADOR		6.293.000	3.775.800	-40
2.45.4	REPUESTO (24) FILTRO DE AIRE ACOND		897.500	538.500	-40
2.45.5	REPUESTO (24) CA?O INOX METRO		159.000	95.400	-40
2.45.6	REPUESTO (23) MANGUERA FLEX EL METRO		159.000	95.400	-40
2.45.7	REPUESTO (24) VENTILADOR DE EVADORADOR		8.078.000	4.846.800	-40
2.45.8	REPUESTO (23) LLAVE SELECIONADOR DE VENT		1.077.000	646.200	-40
2.45.9	REPUESTO (24) ELECTROVENTILADOR A/C		8.078.000	4.846.800	-40
2.45.10	REPUESTO (24) TERMOSTATO DE A/C		359.500	215.700	-40
2.45.11	REPUESTO (24) GAS ECOLOGICO		692.000	415.200	-40
2.45.12	REPUESTO(24) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		6.293.000	3.775.800	-40
2.45.13	REPUESTO (24) FILTRO DE CABINA		180.000	108.000	-40
2.46	**GRUPO 01 AIRE ACÓNDICIONADO VOLKSWAGEN 17250**			0	
2.46.1	REPUESTO (24) COMPRESOR DE AIRE ACONDIC		9.155.500	5.493.300	-40
2.46.2	REPUESTO (24) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		3.146.500	1.887.900	-40
2.46.3	REPUESTO (24) EVAPORADOR		6.293.000	3.775.800	-40
2.46.4	REPUESTO (24) FILTRO DE AIRE ACOND		897.500	538.500	-40
2.46.5	REPUESTO (24) CA?O INOX METRO		220.000	132.000	-40
2.46.6	REPUESTO (23) MANGUERA FLEX EL METRO		159.000	95.400	-40

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.46.7	REPUESTO (24) VENTILADOR DE EVADORADOR		8.078.000	4.846.800	-40
2.46.8	REPUESTO (23) LLAVE SELECIONADOR DE VENT		1.077.000	646.200	-40
2.46.9	REPUESTO (24) ELECTROVENTILADOR A/C		8.078.000	4.846.800	-40
2.46.10	REPUESTO (24) TERMOSTATO DE A/C		359.500	215.700	-40
2.46.11	REPUESTO (24) GAS ECOLOGICO		692.000	415.200	-40
2.46.12	REPUESTO(24) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		5.960.500	3.576.300	-40
2.46.13	REPUESTO (24) FILTRO DE CABINA		180.000	108.000	-40
2.47	**GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN 19320T**			0	
2.47.1	REPUESTO (24) COMPRESOR DE AIRE ACONDIC		9.155.500	5.493.300	-40
2.47.2	REPUESTO (24) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		3.251.000	1.950.600	-40
2.47.3	REPUESTO (24) EVAPORADOR		6.293.000	3.775.800	-40
2.47.4	REPUESTO (24) FILTRO DE AIRE ACOND		897.500	538.500	-40
2.47.5	REPUESTO (24) CA?O INOX METRO		159.000	95.400	-40
2.47.6	REPUESTO (23) MANGUERA FLEX EL METRO		159.000	95.400	-40
2.47.7	REPUESTO (24) VENTILADOR DE EVADORADOR		8.078.000	4.846.800	-40
2.47.8	REPUESTO (23) LLAVE SELECIONADOR DE VENT		1.077.000	646.200	-40
2.47.9	REPUESTO (24) ELECTROVENTILADOR A/C		8.078.000	4.846.800	-40
2.47.10	REPUESTO (24) TERMOSTATO DE A/C		461.500	276.900	-40
2.47.11	REPUESTO (24) GAS ECOLOGICO		629.000	377.400	-40
2.47.12	REPUESTO(24) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		5.960.500	3.576.300	-40
2.47.13	REPUESTO (24) FILTRO DE CABINA		199.000	119.400	-40
2.48	**GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE VOLKSWAGEN 11180**			0	
2.48.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		3.016.500	1.809.900	-40
2.48.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		692.000	415.200	-40
2.48.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		584.000	350.400	-40
2.49	**GRUPO 02 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 9170**			0	
2.49.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		2.693.000	1.615.800	-40
2.49.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		1.038.000	622.800	-40
2.49.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		584.000	350.400	-40
2.50	**GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE VOLKSWAGEN 17250**			0	
2.51	**GRUPO 02 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 19320T**			0	
2.51.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		3.016.500	1.809.900	-40
2.51.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		3.016.500	1.809.900	-40
2.51.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		692.000	415.200	-40
2.51.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		692.000	415.200	-40
2.51.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		584.000	350.400	-40
2.51.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		584.000	350.400	-40
2.52	**GRUPO 01 TAPIZADO DE CAMIONES VOLKSWAGEN 9170 - 11180**			0	
2.52.1	REPUESTO (24) ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO		199.000	119.400	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.52.2	REPUESTO (24) ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO		332.000	199.200	-40
2.52.3	REPUESTO (24) TAPIZADO DE PUERTAS		1.592.000	955.200	-40
2.52.4	REPUESTO (24) CABECERA DE ASIENTO		438.000	262.800	-40
2.52.5	REPUESTO (24) CIELO RASO		1.592.000	955.200	-40
2.53	**GRUPO 01 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 11180**			0	
2.53.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		2.908.500	1.745.100	-40
2.53.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.775.500	2.265.300	-40
2.53.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.038.000	622.800	-40
2.53.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.038.000	622.800	-40
2.53.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		503.000	301.800	-40
2.53.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		230.500	138.300	-40
2.53.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		94.000	56.400	-40
2.53.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		503.000	301.800	-40
2.53.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		293.500	176.100	-40
2.54	**GRUPO 02 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 9170**			0	
2.54.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		2.908.500	1.745.100	-40
2.54.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.775.500	2.265.300	-40
2.54.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.038.000	622.800	-40
2.54.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.038.000	622.800	-40
2.54.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		503.000	301.800	-40
2.54.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		230.500	138.300	-40
2.54.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		94.000	56.400	-40
2.54.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		503.000	301.800	-40
2.54.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		293.500	176.100	-40
2.55	**GRUPO 01 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 17250**			0	
2.55.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		2.908.500	1.745.100	-40
2.55.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.775.500	2.265.300	-40
2.55.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.038.000	622.800	-40
2.55.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.038.000	622.800	-40
2.55.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		503.000	301.800	-40
2.55.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		230.500	138.300	-40
2.55.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		94.000	56.400	-40
2.55.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		503.000	301.800	-40
2.55.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		293.500	176.100	-40
2.56	**GRUPO 02 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 19320T**			0	
2.56.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		2.908.500	1.745.100	-40
2.56.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		4.090.500	2.454.300	-40
2.56.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.038.000	622.800	-40
2.56.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.038.000	622.800	-40
2.56.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		503.000	301.800	-40

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 4		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.56.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		230.500	138.300	-40
2.56.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		94.000	56.400	-40
2.56.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		503.000	301.800	-40
2.56.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		293.500	176.100	-40
2.57	**GRUPO 01 CARROCERIA DE MADERA**			0	
2.57.1	REPUESTO (24) MADERA DE LAPACHO O YBYRAPYTA M2		2.919.000	1.751.400	-40
2.57.2	REPUESTO (24) BULONES CON TUERCA		1.038.000	622.800	-40
2.57.3	REPUESTO (24) LARGUEROS DE CARROCERIA		2.936.500	1.761.900	-40
2.58	**GRUPO 02 CARROCERIA METALICA**			0	
2.58.1	REPUESTO (24) CHAPA ANTI DESLIZANTE M2		2.307.500	1.384.500	-40
2.58.2	REPUESTO (24) CHAPA DE COSTADO CARROCERIA DE 20 M2		2.517.000	1.510.200	-40
2.58.3	REPUESTO (24) TUBOS CUADRADOS DE COSTILLA M		4.615.000	2.769.000	-40
2.59	**GRUPO 01 CANO DE ESCAPE 11180**			0	
2.59.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		4.954.500	2.972.700	-40
2.59.2	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		244.000	146.400	-40
2.59.3	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		4.954.500	2.972.700	-40
2.59.4	REPUESTO (24) CATALIZADOR DE ESCAPE		4.954.500	2.972.700	-40
2.60	**GRUPO 02 CANO DE ESCAPE 9170**			0	
2.60.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		4.954.500	2.972.700	-40
2.60.2	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		244.000	146.400	-40
2.60.3	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		4.954.500	2.972.700	-40
2.60.4	REPUESTO (24) CATALIZADOR DE ESCAPE		4.954.500	2.972.700	-40
2.61	**GRUPO 01 CANO DE ESCAPE 17250**			0	
2.61.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		4.954.500	2.972.700	-40
2.61.2	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		244.000	146.400	-40
2.61.3	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		4.954.500	2.972.700	-40
2.61.4	REPUESTO (24) CATALIZADOR DE ESCAPE		4.954.500	2.972.700	-40
2.62	SILENCIADOR Y CATALIZADOR DE ESCAPE			0	
2.62.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		4.954.500	2.972.700	-40
2.62.2	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		244.000	146.400	-40
2.62.3	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		4.954.500	2.972.700	-40
2.62.4	REPUESTO (24) CATALIZADOR DE ESCAPE		4.954.500	2.972.700	-40
			3.210.837.000	**1.926.502.200**	**-40**

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1	Servicio de reparación y mantenimiento de camiones e la Marca Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018 - Servicios				
1.1	**GRUPO 01 CAJA DE CAMBIOSMercedes Benz - ATEGO 1725/2018**				
1.1.1	DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS		461.500	259.594	-44
1.1.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		461.500	259.594	-44
1.1.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		1.615.500	908.719	-44
1.1.4	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS		346.000	194.625	-44
1.2	**GRUPO 02 DIFERENCIAL TRASEROMercedes Benz - ATEGO 1725/2018**				
1.2.1	DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO		577.000	324.563	-44
1.2.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		577.000	324.563	-44
1.2.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		1.962.000	1.103.625	-44
1.2.4	REPARAR (07) MECANISMO DE ALTA Y BAJA		1.384.500	778.781	-44
1.2.5	CAMBIAR (03) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		346.000	194.625	-44
1.3	**GRUPO 03 CARDAN TRASEROMercedes Benz - ATEGO 1725/2018**				
1.3.1	CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN		346.000	194.625	-44
1.3.2	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		346.000	194.625	-44
1.3.3	CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN		346.000	194.625	-44
1.4	**GRUPO 01 DIRECCI?NMercedes Benz - ATEGO 1725/2018**				
1.4.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		577.000	324.563	-44
1.4.2	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		230.500	129.656	-44
1.4.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		230.500	129.656	-44
1.4.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		807.500	454.219	-44
1.4.5	**DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION**		419.500	235.969	-44
1.4.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		419.500	235.969	-44
1.4.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		4.354.000	2.449.125	-44
1.4.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		346.000	194.625	-44
1.4.9	**CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH**		346.000	194.625	-44
1.4.10	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		230.500	129.656	-44
1.4.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		230.500	129.656	-44
1.5	GRUPO 01 SUSPENSION Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
1.5.1	**CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO**		230.500	129.656	-44
1.5.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		115.000	64.688	-44
1.5.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		115.000	64.688	-44
1.5.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		1.028.000	578.250	-44
1.5.5	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		472.000	265.500	-44
1.5.6	**MONTAR (02) PUNTA EJE**		571.500	321.469	-44
1.5.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		1.028.000	578.250	-44
1.5.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		461.500	259.594	-44
1.5.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		461.500	259.594	-44

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.5.10	**REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS**		1.154.000	649.125	-44
1.5.11	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		230.500	129.656	-44
1.5.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		230.500	129.656	-44
1.5.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		115.000	64.688	-44
1.5.14	**CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO**		115.000	64.688	-44
1.5.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		230.500	129.656	-44
1.5.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		115.000	64.688	-44
1.5.17	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		346.000	194.625	-44
1.5.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		577.000	324.563	-44
1.5.19	**TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA**		577.000	324.563	-44
1.5.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		125.500	70.594	-44
1.5.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		346.000	194.625	-44
1.5.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		115.000	64.688	-44
1.5.23	**CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR**		115.000	64.688	-44
1.5.24	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		230.500	129.656	-44
1.5.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		230.500	129.656	-44
1.5.26	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		1.154.000	649.125	-44
1.5.27	**CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA**		115.000	64.688	-44
1.6	GRUPO 01 EMBRAGUEMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
1.6.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		2.623.000	1.475.438	-44
1.6.2	REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		923.000	519.188	-44
1.6.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		346.000	194.625	-44
1.6.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		807.500	454.219	-44
1.6.5	CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		346.000	194.625	-44
1.7	GRUPO 01 FRENOMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
1.7.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		577.000	324.563	-44
1.7.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		314.500	176.906	-44
1.7.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		314.500	176.906	-44
1.7.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		923.000	519.188	-44
1.7.5	**CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL**		346.000	194.625	-44
1.7.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		346.000	194.625	-44
1.7.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		346.000	194.625	-44
1.7.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		346.000	194.625	-44
1.7.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		346.000	194.625	-44
1.7.10	CAMBIAR (03) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		346.000	194.625	-44
1.7.11	CAMBIAR (03) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		346.000	194.625	-44
1.7.12	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		346.000	194.625	-44
1.7.13	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		173.000	97.313	-44
1.7.14	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		173.000	97.313	-44
1.7.15	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		923.000	519.188	-44

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.7.16	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		346.000	194.625	-44
1.7.17	**DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO**		173.000	97.313	-44
1.7.18	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		173.000	97.313	-44
1.7.19	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO		923.000	519.188	-44
1.7.20	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		230.500	129.656	-44
1.7.21	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		230.500	129.656	-44
1.7.22	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		346.000	194.625	-44
1.7.23	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		577.000	324.563	-44
1.7.24	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		230.500	129.656	-44
1.7.25	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		230.500	129.656	-44
1.7.26	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		346.000	194.625	-44
1.7.27	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		577.000	324.563	-44
1.7.28	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		57.500	32.344	-44
1.7.29	**CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO**		57.500	32.344	-44
1.7.30	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		230.500	129.656	-44
1.8	GRUPO 01 LIMPIA PARABRISAMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
1.8.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		115.000	64.688	-44
1.8.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		346.000	194.625	-44
1.8.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		577.000	324.563	-44
1.8.4	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		115.000	64.688	-44
1.8.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		230.500	129.656	-44
1.8.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		115.000	64.688	-44
1.8.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		115.000	64.688	-44
1.8.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		57.500	32.344	-44
1.9	GRUPO 01 SISTEMA ELECTRICOMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
1.9.1	**CAMBIAR (03) FUSIBLE**		11.500	6.469	-44
1.9.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		115.000	64.688	-44
1.9.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		230.500	129.656	-44
1.9.4	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		115.000	64.688	-44
1.9.5	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		57.500	32.344	-44
1.9.6	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		57.500	32.344	-44
1.9.7	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		115.000	64.688	-44
1.9.8	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		230.500	129.656	-44
1.9.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		230.500	129.656	-44
1.9.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		577.000	324.563	-44
1.9.11	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		230.500	129.656	-44
1.9.12	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		115.000	64.688	-44
1.9.13	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		577.000	324.563	-44
1.9.14	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		288.500	162.281	-44
1.9.15	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		288.500	162.281	-44

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.9.16	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		577.000	324.563	-44
1.9.17	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		577.000	324.563	-44
1.9.18	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		807.500	454.219	-44
1.9.19	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		461.500	259.594	-44
1.9.20	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		230.500	129.656	-44
1.9.21	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		230.500	129.656	-44
1.9.22	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		681.500	383.344	-44
1.9.23	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		807.500	454.219	-44
1.9.24	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		923.000	519.188	-44
1.9.25	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		230.500	129.656	-44
1.9.26	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		230.500	129.656	-44
1.9.27	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		230.500	129.656	-44
1.9.28	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		115.000	64.688	-44
1.10	**GRUPO 01 BOMBA INYECTORAMercedes Benz - ATEGO 1725/2018**				
1.10.1	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		115.000	64.688	-44
1.10.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		115.000	64.688	-44
1.10.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		230.500	129.656	-44
1.10.4	CAMBIAR (03) BOMBA INYECTORA		807.500	454.219	-44
1.10.5	DESMONTAR(01) BOMBA INYECTORA		367.000	206.438	-44
1.10.6	MONTAR (02) BOMBA INYECTORA		503.500	283.219	-44
1.10.7	REPARAR (17) BOMBA INYECTORA		1.993.000	1.121.063	-44
1.10.8	CAMBIAR (03)(07) CA?O DE COMBUSTIBLE		115.000	64.688	-44
1.10.9	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		115.000	64.688	-44
1.11	GRUPO 01 MOTOR COMPLETOMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
1.11.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.154.000	649.125	-44
1.11.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.154.000	649.125	-44
1.11.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		6.924.500	3.895.031	-44
1.11.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		4.826.000	2.714.625	-44
1.11.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		2.570.500	1.445.906	-44
1.11.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		1.384.500	778.781	-44
1.11.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		807.500	454.219	-44
1.11.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		346.000	194.625	-44
1.11.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		346.000	194.625	-44
1.11.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		692.000	389.250	-44
1.11.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		230.500	129.656	-44
1.11.12	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		807.500	454.219	-44
1.11.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		807.500	454.219	-44
1.11.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		2.465.500	1.386.844	-44
1.11.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		923.000	519.188	-44
1.11.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		115.000	64.688	-44
1.11.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		115.000	64.688	-44

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.11.18	**RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR**		346.000	194.625	-44
1.11.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		577.000	324.563	-44
1.11.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		115.000	64.688	-44
1.11.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		23.000	12.938	-44
1.11.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		230.500	129.656	-44
1.11.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		188.500	106.031	-44
1.11.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		230.500	129.656	-44
1.11.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		346.000	194.625	-44
1.11.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		230.500	129.656	-44
1.11.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		346.000	194.625	-44
1.11.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		346.000	194.625	-44
1.11.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		115.000	64.688	-44
1.11.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		577.000	324.563	-44
1.11.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		230.500	129.656	-44
1.11.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		230.500	129.656	-44
1.11.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		577.000	324.563	-44
1.11.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		1.615.500	908.719	-44
1.11.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		923.000	519.188	-44
1.11.36	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		346.000	194.625	-44
1.11.37	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		115.000	64.688	-44
1.11.38	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		115.000	64.688	-44
1.11.39	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		115.000	64.688	-44
1.11.40	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		230.500	129.656	-44
1.11.41	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		692.000	389.250	-44
1.12	GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
1.12.1	REPARAR (15) AIRE ACONDICIONADO COMPLETO		1.888.500	1.062.281	-44
1.12.2	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE		692.000	389.250	-44
1.12.3	DESMONTAR(01) COMPRESOR DE AIRE		346.000	194.625	-44
1.12.4	**MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE**		346.000	194.625	-44
1.12.5	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE ACOND		1.888.500	1.062.281	-44
1.12.6	CAMBIAR (03) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		692.000	389.250	-44
1.12.7	DESMONTAR (01)(07) CONDENSADOR		346.000	194.625	-44
1.12.8	MONTAR (02)(07) CONDENSADOR		346.000	194.625	-44
1.12.9	REPARA (07) CONDENSADOR		1.888.500	1.062.281	-44
1.12.10	LIMPIAR (14) CONDENSADOR		692.000	389.250	-44
1.12.11	CAMBIAR (03) EVAPORADOR DE AIRE ACOND		923.000	519.188	-44
1.12.12	DESMONTAR (01)(07) EVAPORADOR		461.500	259.594	-44
1.12.13	MONTAR (02)(07) EVAPORADOR		461.500	259.594	-44
1.12.14	REPARA (07) EVAPORADOR		1.888.500	1.062.281	-44
1.12.15	LIMPIAR (14) EVAPORADOR		577.000	324.563	-44

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.12.16	CAMBIAR (03) FILTRO DE AIRE ACOND		115.000	64.688	-44
1.12.17	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE EVAPORADOR		346.000	194.625	-44
1.12.18	CAMBIAR (03) LLAVE SELECCIONADOR		230.500	129.656	-44
1.12.19	CAMBIAR (03) ELECTROVENTILANDOR A/C		230.500	129.656	-44
1.12.20	CAMBIAR (03) TERMOSTATO DE A/C		115.000	64.688	-44
1.12.21	MONTAR (02)(07) GAS ECOLOGICO		346.000	194.625	-44
1.12.22	MONTAR (02) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		881.000	495.563	-44
1.12.23	CAMBIAR (03) FILTRO DE CABINA		115.000	64.688	-44
1.13	GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
1.13.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		577.000	324.563	-44
1.13.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		288.500	162.281	-44
1.13.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		288.500	162.281	-44
1.13.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		692.000	389.250	-44
1.13.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		230.500	129.656	-44
1.13.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		115.000	64.688	-44
1.14	GRUPO 01 TAPIZADO DE CAMIONES Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
1.14.1	**REPARAR (07) TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR**		681.500	383.344	-44
1.14.2	REPARAR (07) TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPA?ANTE		681.500	383.344	-44
1.14.3	CAMBIAR (03) ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO		115.000	64.688	-44
1.14.4	CAMBIAR (03) ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO		346.000	194.625	-44
1.14.5	CAMBIAR (03) TAPIZADO DE PUERTAS		230.500	129.656	-44
1.14.6	CAMBIAR (03) CABECERA DE ASIENTO		115.000	64.688	-44
1.14.7	**CAMBIAR (03) CIELO RASO**		346.000	194.625	-44
1.15	GRUPO 01 VIDRIOS Y ACCESORIOS Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
1.15.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		115.000	64.688	-44
1.15.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		923.000	519.188	-44
1.15.3	CAMBIAR (03) VENTANA		346.000	194.625	-44
1.15.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		230.500	129.656	-44
1.15.5	**CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA**		230.500	129.656	-44
1.15.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		115.000	64.688	-44
1.15.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		346.000	194.625	-44
1.15.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		115.000	64.688	-44
1.16	GRUPO 01 CARROCERIA DE MADERA				
1.16.1	REPARAR (07) PISO DE CARRODERIA EL M2		346.000	194.625	-44
1.16.2	**REPARAR (07) LATERAL DE CARRODERIA EL M2**		346.000	194.625	-44
1.16.3	REPARAR (07) TAPA DE CARRODERIA EL M2		346.000	194.625	-44
1.16.4	PINTAR (07) CARROCERIA COMPLETA		3.462.000	1.947.375	-44
1.17	GRUPO 02 CARROCERIA METALICA				
1.17.1	REPARAR (07) PISO DE CARRODERIA EL M2		346.000	194.625	-44
1.17.2	REPARAR (07) LATERAL DE CARRODERIA EL M2		346.000	194.625	-44

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.17.3	**REPARAR (07) TAPA DE CARRODERIA EL M2**		346.000	194.625	-44
1.17.4	PINTAR (07) CARROCERIA COMPLETA		3.462.000	1.947.375	-44
1.18	GRUPO 01 CANO DE ESCAPE Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
1.18.1	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		346.000	194.625	-44
1.18.2	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		346.000	194.625	-44
1.18.3	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		891.500	501.469	-44
1.18.4	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		230.500	129.656	-44
2	**Servicio de reparación y mantenimiento de camiones e la Marca Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018 - Repuestos**				
2.1	GRUPO 01 CAJA DE CAMBIOSMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.1.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		1.128.225	846.169	-25
2.1.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		409.036	306.777	-25
2.1.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		1.043.195	782.396	-25
2.1.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		1.043.195	782.396	-25
2.1.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		1.131.989	848.992	-25
2.1.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		944.864	708.648	-25
2.1.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		2.904.914	2.178.686	-25
2.1.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		8.080.101	6.060.076	-25
2.1.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		4.056.028	3.042.021	-25
2.1.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		499.788	374.841	-25
2.1.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		499.788	374.841	-25
2.1.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		499.788	374.841	-25
2.1.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		499.788	374.841	-25
2.1.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		499.788	374.841	-25
2.1.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		666.084	499.563	-25
2.1.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		666.084	499.563	-25
2.1.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		666.084	499.563	-25
2.1.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		666.084	499.563	-25
2.1.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		666.084	499.563	-25
2.1.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		2.578.298	1.933.724	-25
2.1.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		2.047.138	1.535.354	-25
2.1.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		2.253.539	1.690.154	-25
2.1.23	**REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA**		2.578.298	1.933.724	-25
2.1.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		2.047.138	1.535.354	-25
2.1.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		2.253.539	1.690.154	-25
2.1.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		1.715.052	1.286.289	-25
2.1.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		2.086.592	1.564.944	-25
2.1.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		1.971.746	1.478.810	-25
2.1.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		1.796.918	1.347.689	-25
2.1.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		55.818	41.864	-25

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.1.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		102.498	76.874	-25
2.1.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		1.356.812	1.017.609	-25
2.1.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		472.000	354.000	-25
2.1.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		1.198.848	899.136	-25
2.1.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		148.225	111.169	-25
2.1.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		3.573.657	2.680.243	-25
2.2	GRUPO 02 DIFERENCIAL TRASEROMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.2.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		14.901.380	11.176.035	-25
2.2.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		1.763.539	1.322.654	-25
2.2.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		1.409.165	1.056.874	-25
2.2.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.027.083	770.312	-25
2.2.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		2.335.808	1.751.856	-25
2.2.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		2.784.648	2.088.486	-25
2.2.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		2.784.648	2.088.486	-25
2.2.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		115.598	86.699	-25
2.2.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		2.990.897	2.243.173	-25
2.2.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		40.407	30.305	-25
2.2.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		623.919	467.939	-25
2.2.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		209.261	156.946	-25
2.2.13	REPUESTO (23) ACCIONADOR DE ALTA Y BAJA		1.286.689	965.017	-25
2.2.14	REPUIESTO (23) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		1.962.000	1.471.500	-25
2.3	**GRUPO 03 CARDAN TRASEROMercedes Benz - ATEGO 1725/2018**				
2.3.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		2.663.176	1.997.382	-25
2.3.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		4.717.944	3.538.458	-25
2.3.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		1.289.751	967.313	-25
2.4	GRUPO 01 DIRECCI?NMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.4.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		2.790.370	2.092.778	-25
2.4.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		396.437	297.328	-25
2.4.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		396.437	297.328	-25
2.4.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		52.058.956	39.044.217	-25
2.4.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		3.624.198	2.718.149	-25
2.4.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		3.267.170	2.450.378	-25
2.4.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		1.657.477	1.243.108	-25
2.4.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		1.569.586	1.177.190	-25
2.5	GRUPO 01 SUSPENSION Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.5.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.306.767	980.075	-25
2.5.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		36.666	27.500	-25
2.5.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		36.666	27.500	-25
2.5.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		3.016.849	2.262.637	-25
2.5.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		543.860	407.895	-25
2.5.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		3.630.127	2.722.595	-25

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.5.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		587.500	440.625	-25
2.5.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		778.857	584.143	-25
2.5.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		8.437.718	6.328.289	-25
2.5.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		1.443.649	1.082.737	-25
2.5.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		1.602.163	1.201.622	-25
2.5.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		106.162	79.622	-25
2.5.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		57.500	43.125	-25
2.5.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		317.230	237.923	-25
2.5.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		239.981	179.986	-25
2.5.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		16.666	12.500	-25
2.5.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		16.666	12.500	-25
2.5.18	**REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA**		134.121	100.591	-25
2.5.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		134.121	100.591	-25
2.5.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		752.926	564.695	-25
2.5.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		59.500	44.625	-25
2.5.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		267.671	200.753	-25
2.5.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		66.056	49.542	-25
2.5.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.405.199	1.053.899	-25
2.5.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		784.315	588.236	-25
2.5.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		778.857	584.143	-25
2.5.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		8.604.715	6.453.536	-25
2.5.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		134.121	100.591	-25
2.6	GRUPO 01 EMBRAGUEMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.6.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		6.026.770	4.520.078	-25
2.6.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		9.832.377	7.374.283	-25
2.6.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.766.349	1.324.762	-25
2.6.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		138.587	103.940	-25
2.6.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		1.357.716	1.018.287	-25
2.6.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		4.633.015	3.474.761	-25
2.7	GRUPO 01 FRENOMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.7.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		8.738.484	6.553.863	-25
2.7.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		1.091.863	818.897	-25
2.7.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		1.091.863	818.897	-25
2.7.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		976.235	732.176	-25
2.7.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		8.738.484	6.553.863	-25
2.7.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		2.662.323	1.996.742	-25
2.7.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		4.780.837	3.585.628	-25
2.7.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		3.652.915	2.739.686	-25
2.7.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		1.314.699	986.024	-25
2.7.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		818.000	613.500	-25

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.7.11	**REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO**		2.662.323	1.996.742	-25
2.7.12	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		1.641.315	1.230.986	-25
2.7.13	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.673.589	1.255.192	-25
2.7.14	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		2.459.889	1.844.917	-25
2.7.15	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		2.459.889	1.844.917	-25
2.7.16	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		681.500	511.125	-25
2.7.17	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		2.459.889	1.844.917	-25
2.7.18	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		2.459.889	1.844.917	-25
2.7.19	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		2.459.889	1.844.917	-25
2.7.20	**REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO**		324.057	243.043	-25
2.7.21	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.996.048	2.997.036	-25
2.7.22	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.722.530	1.291.898	-25
2.7.23	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.054	791	-25
2.7.24	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		590.641	442.981	-25
2.7.25	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		3.928.834	2.946.626	-25
2.7.26	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.996.048	2.997.036	-25
2.7.27	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		590.641	442.981	-25
2.7.28	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.054	791	-25
2.7.29	**REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO**		590.641	442.981	-25
2.7.30	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		3.928.834	2.946.626	-25
2.7.31	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		103.500	77.625	-25
2.7.32	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		126.500	94.875	-25
2.7.33	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		173.000	129.750	-25
2.8	GRUPO 01 LIMPIA PARABRISAMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.8.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		276.070	207.053	-25
2.8.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.884.836	2.163.627	-25
2.8.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		363.410	272.558	-25
2.8.4	**REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS**		539.944	404.958	-25
2.8.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		2.884.836	2.163.627	-25
2.8.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		80.614	60.461	-25
2.8.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		57.500	43.125	-25
2.9	GRUPO 01 SISTEMA ELECTRICOMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.9.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		7.750	5.813	-25
2.9.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		7.750	5.813	-25
2.9.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		7.750	5.813	-25
2.9.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		7.750	5.813	-25
2.9.5	**REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP**		7.750	5.813	-25
2.9.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		7.750	5.813	-25
2.9.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		7.750	5.813	-25
2.9.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		11.500	8.625	-25

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.9.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		13.500	10.125	-25
2.9.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		26.000	19.500	-25
2.9.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		472.000	354.000	-25
2.9.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		472.000	354.000	-25
2.9.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		68.000	51.000	-25
2.9.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		68.000	51.000	-25
2.9.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		123.278	92.459	-25
2.9.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		1.831.251	1.373.438	-25
2.9.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		281.792	211.344	-25
2.9.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		933.500	700.125	-25
2.9.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		1.290.500	967.875	-25
2.9.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		6.877.669	5.158.252	-25
2.9.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		5.000	3.750	-25
2.9.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		6.750	5.063	-25
2.9.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		126.500	94.875	-25
2.9.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		7.750	5.813	-25
2.9.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		3.025.533	2.269.150	-25
2.9.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		844.525	633.394	-25
2.9.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		3.001.590	2.251.193	-25
2.9.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		3.001.590	2.251.193	-25
2.9.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		498.885	374.164	-25
2.9.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		1.123.507	842.630	-25
2.9.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		1.530.334	1.147.751	-25
2.9.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		141.500	106.125	-25
2.9.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		1.615.500	1.211.625	-25
2.9.34	**REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR**		807.500	605.625	-25
2.9.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		1.591.723	1.193.792	-25
2.9.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		1.443.649	1.082.737	-25
2.9.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		1.818.802	1.364.102	-25
2.9.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		10.541.877	7.906.408	-25
2.9.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		3.284.386	2.463.290	-25
2.9.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		3.906.098	2.929.574	-25
2.9.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		3.277.660	2.458.245	-25
2.9.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		499.788	374.841	-25
2.9.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		83.500	62.625	-25
2.9.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		138.000	103.500	-25
2.9.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		1.028.000	771.000	-25
2.9.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		163.500	122.625	-25
2.9.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.028.000	771.000	-25
2.9.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		884.933	663.700	-25
2.9.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		794.231	595.673	-25

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.9.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		1.028.000	771.000	-25
2.9.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		335.500	251.625	-25
2.10	GRUPO 01 BOMBA INYECTORAMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.10.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		239.981	179.986	-25
2.10.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		216.290	162.218	-25
2.10.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		3.562.062	2.671.547	-25
2.10.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		5.665.500	4.249.125	-25
2.10.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		325.011	243.758	-25
2.10.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		325.011	243.758	-25
2.10.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		325.011	243.758	-25
2.10.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		325.011	243.758	-25
2.10.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		325.011	243.758	-25
2.10.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		325.011	243.758	-25
2.10.11	**REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE**		92.000	69.000	-25
2.10.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		626.831	470.123	-25
2.11	GRUPO 01 MOTOR COMPLETOMercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.11.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		168.058.326	126.043.745	-25
2.11.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		1.654.818	1.241.114	-25
2.11.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		9.128.000	6.846.000	-25
2.11.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		4.657.610	3.493.208	-25
2.11.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		23.195.592	17.396.694	-25
2.11.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		185.621	139.216	-25
2.11.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		2.883.933	2.162.950	-25
2.11.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		2.883.933	2.162.950	-25
2.11.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		53.759	40.319	-25
2.11.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		53.759	40.319	-25
2.11.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		8.035.559	6.026.669	-25
2.11.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		1.159.848	869.886	-25
2.11.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		1.678.500	1.258.875	-25
2.11.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		1.879.087	1.409.315	-25
2.11.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		450.045	337.534	-25
2.11.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		24.797.201	18.597.901	-25
2.11.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		44.323	33.242	-25
2.11.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		41.412	31.059	-25
2.11.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		121.320	90.990	-25
2.11.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		121.320	90.990	-25
2.11.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		8.286.500	6.214.875	-25
2.11.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		292.736	219.552	-25
2.11.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.813.030	1.359.773	-25
2.11.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		658.353	493.765	-25
2.11.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		658.353	493.765	-25

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.11.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		1.173.250	879.938	-25
2.11.27	**REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK**		816.716	612.537	-25
2.11.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		1.517.083	1.137.812	-25
2.11.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		11.746	8.810	-25
2.11.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		57.500	43.125	-25
2.11.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		630.595	472.946	-25
2.11.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		912.500	684.375	-25
2.11.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		2.910.787	2.183.090	-25
2.11.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.155.130	866.348	-25
2.11.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		323.305	242.479	-25
2.11.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		607.946	455.960	-25
2.11.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		178.844	134.133	-25
2.11.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		107.418	80.564	-25
2.11.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		34.584	25.938	-25
2.11.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		47.835	35.876	-25
2.11.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		161.500	121.125	-25
2.11.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		3.232.786	2.424.590	-25
2.11.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		215.174	161.381	-25
2.11.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		835.841	626.881	-25
2.11.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		10.326.191	7.744.643	-25
2.11.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		284.653	213.490	-25
2.11.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		57.500	43.125	-25
2.11.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		13.433.439	10.075.079	-25
2.11.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		416.616	312.462	-25
2.11.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		69.000	51.750	-25
2.11.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		8.403.285	6.302.464	-25
2.11.52	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		627.835	470.876	-25
2.11.53	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.718.564	1.288.923	-25
2.11.54	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		5.406.715	4.055.036	-25
2.11.55	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		1.162.658	871.994	-25
2.11.56	**REPUESTO (23) CANO DEPURADOR**		492.911	369.683	-25
2.11.57	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		1.437.977	1.078.483	-25
2.11.58	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		2.563.240	1.922.430	-25
2.11.59	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		22.089.402	16.567.052	-25
2.11.60	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		137.033	102.775	-25
2.11.61	REPUESTO (23) BOTADORES		285.657	214.243	-25
2.12	GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.12.1	REPUESTO (24) COMPRESOR DE AIRE ACONDIC		8.738.484	6.553.863	-25
2.12.2	REPUESTO (24) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		5.665.500	4.249.125	-25
2.12.3	REPUESTO (24) EVAPORADOR		2.500.897	1.875.673	-25

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.12.4	**REPUESTO (24) FILTRO DE AIRE ACOND**		1.162.658	871.994	-25
2.12.5	REPUESTO (24) CA?O INOX METRO		125.500	94.125	-25
2.12.6	REPUESTO (23) MANGUERA FLEX EL METRO		57.500	43.125	-25
2.12.7	REPUESTO (24) VENTILADOR DE EVADORADOR		6.480.429	4.860.322	-25
2.12.8	REPUESTO (23) LLAVE SELECIONADOR DE VENT		577.000	432.750	-25
2.12.9	REPUESTO (24) ELECTROVENTILADOR A/C		3.986.500	2.989.875	-25
2.12.10	REPUESTO (24) TERMOSTATO DE A/C		891.500	668.625	-25
2.12.11	REPUESTO (24) GAS ECOLOGICO		346.000	259.500	-25
2.12.12	REPUESTO(24) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		4.543.000	3.407.250	-25
2.12.13	REPUESTO (24) FILTRO DE CABINA		373.498	280.124	-25
2.13	**GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018**				
2.13.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		5.242.327	3.931.745	-25
2.13.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		469.069	351.802	-25
2.13.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		367.000	275.250	-25
2.14	GRUPO 01 TAPIZADO DE CAMIONES Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.14.1	REPUESTO (24) ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO		461.500	346.125	-25
2.14.2	REPUESTO (24) ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO		2.308.000	1.731.000	-25
2.14.3	REPUESTO (24) TAPIZADO DE PUERTAS		1.941.000	1.455.750	-25
2.14.4	REPUESTO (24) CABECERA DE ASIENTO		891.500	668.625	-25
2.14.5	REPUESTO (24) CIELO RASO		1.416.000	1.062.000	-25
2.15	**GRUPO 01 VIDRIOS Y ACCESORIOS Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018**				
2.15.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		1.273.539	955.154	-25
2.15.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		2.228.894	1.671.671	-25
2.15.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		416.868	312.651	-25
2.15.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		376.762	282.572	-25
2.15.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		507.569	380.677	-25
2.15.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		507.569	380.677	-25
2.15.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		151.888	113.916	-25
2.15.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		285.809	214.357	-25
2.15.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		285.809	214.357	-25
2.16	**GRUPO 01 CARROCERIA DE MADERA**				
2.16.1	REPUESTO (24) MADERA DE LAPACHO O YBYRAPYTA M2		367.000	275.250	-25
2.16.2	REPUESTO (24) BULONES CON TUERCA		57.500	43.125	-25
2.16.3	REPUESTO (24) LARGUEROS DE CARROCERIA		1.888.500	1.416.375	-25
2.17	GRUPO 02 CARROCERIA METALICA				
2.17.1	REPUESTO (24) CHAPA ANTI DESLIZANTE M2		367.000	275.250	-25
2.17.2	REPUESTO (24) CHAPA DE COSTADO CARROCERIA DE 20 M2		262.000	196.500	-25
2.17.3	REPUESTO (24) TUBOS CUADRADOS DE COSTILLA M		157.000	117.750	-25
2.18	GRUPO 01 CANO DE ESCAPE Mercedes Benz - ATEGO 1725/2018				
2.18.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		1.395.000	1.046.250	-25

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 5		PRECIOS ANDE		TALLER SAN FERNANDO	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.18.2	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		1.850.596	1.387.947	-25
2.18.3	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		230.500	172.875	-25
			909.928.377	658.602.283	-28

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1	Servcio de Reparaciones Menores de Camiones de la Marca MANN-TGM 18.240/2018- Servicios				
1.1	GRUPO 01 CAJA DE CAMBIOS MANN -TGM 18,240		1.030.500	772.979	-25,00
1.1.1	DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS		1.030.500	772.979	-25,00
1.1.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		4.121.500	3.091.538	-25,00
1.1.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		618.500	463.937	-25,00
1.1.40	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS				
1,2	GRUPO 02 DIFERENCIAL TRASERO MANN -TGM 18,240		801.500	601.206	-25,00
1.2.1	DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO		801.500	601.206	-25,00
1.2.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		6.181.500	4.636.744	-25,00
1.2.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		1.689.500	1.267.294	-25,00
1.2.17	REPARAR (07) MECANISMO DE ALTA Y BAJA		232.000	174.024	-25,00
1.2.19	CAMBIAR (03) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE				
1,3	GRUPO 03 CARDAN TRASERO MANN -TGM 18,240		380.000	285.038	-25,00
1.3.2	CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN		696.500	522.445	-25,00
1.3.4	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		464.500	348.422	-25,00
1.3.6	CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN				
1,4	GRUPO 01 DIRECCI?N MANN -TGM 18,240		687.000	515.319	-25,00
1.4.2	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		344.000	258.035	-25,00
1.4.4	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		95.000	71.260	-25,00
1.4.6	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		1.373.500	1.030.263	-25,00
1.4.8	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		687.000	515.319	-25,00
1.4.9	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		687.000	515.319	-25,00
1.4.10	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		9.350.500	7.013.811	-25,00
1.4.11	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		687.000	515.319	-25,00
1.4.13	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		172.000	129.018	-25,00
1.4.15	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		344.000	258.035	-25,00
1.4.17	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		174.000	130.518	-25,00
1.4.19	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO				
1,5	GRUPO 01 SUSPENSION MANN -TGM 18,240		214.000	160.522	-25,00
1.5.1	CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO		214.000	160.522	-25,00
1.5.4	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		214.000	160.522	-25,00
1.5.5	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		1.900.500	1.425.566	-25,00
1.5.8	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		929.000	696.843	-25,00
1.5.9	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		929.000	696.843	-25,00
1.5.10	MONTAR (02) PUNTA EJE		668.000	501.067	-25,00
1.5.11	TORNEAR (07) PUNTA EJE		698.000	523.570	-25,00
1.5.12	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		698.000	523.570	-25,00
1.5.13	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		3.233.000	2.425.074	-25,00
1.5.14	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		316.500	237.407	-25,00
1.5.16	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		58.000	43.506	-25,00
1.5.18	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		105.500	79.136	-25,00
1.5.20	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		105.500	79.136	-25,00
1.5.22	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		380.000	285.038	-25,00
1.5.28	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA				

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.5.29	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		380.000	285.038	-25,00
1.5.34	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		168.500	126.392	-25,00
1.5.35	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		662.000	496.567	-25,00
1.5.36	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		662.000	496.567	-25,00
1.5.38	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		21.000	15.753	-25,00
1.5.42	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		380.000	285.038	-25,00
1.5.44	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		126.500	94.888	-25,00
1.5.46	CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR		84.000	63.009	-25,00
1.5.49	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		105.500	79.136	-25,00
1.5.51	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		105.500	79.136	-25,00
1.5.52	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		2.323.000	1.742.483	-25,00
1.5.55	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		21.000	15.753	-25,00
1,6	GRUPO 01 EMBRAGUE MANN -TGM 18,240				
1.6.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		3.484.500	2.613.724	-25,00
1.6.7	REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		1.689.500	1.267.294	-25,00
1.6.8	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		506.500	379.926	-25,00
1.6.10	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		696.500	522.445	-25,00
1.6.11	CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		348.000	261.035	-25,00
1,7	GRUPO 01 FRENO MANN -TGM 18,240				
1.7.2	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		1.717.000	1.287.922	-25,00
1.7.3	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		858.500	643.961	-25,00
1.7.4	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		858.500	643.961	-25,00
1.7.5	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		4.646.000	3.484.965	-25,00
1.7.11	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		464.500	348.422	-25,00
1.7.13	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		464.500	348.422	-25,00
1.7.15	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA.		103.000	77.261	-25,00
1.7.17	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		696.500	522.445	-25,00
1.7.19	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		42.000	31.505	-25,00
1.7.21	CAMBIAR (03) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		344.000	258.035	-25,00
1.7.23	CAMBIAR (03) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		172.000	129.018	-25,00
1.7.25	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		253.000	189.776	-25,00
1.7.26	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		200.500	150.396	-25,00
1.7.27	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		200.500	150.396	-25,00
1.7.28	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		506.500	379.926	-25,00
1.7.33	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		253.000	189.776	-25,00
1.7.34	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO		200.500	150.396	-25,00
1.7.35	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		200.500	150.396	-25,00
1.7.36	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO		696.500	522.445	-25,00
1.7.40	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		464.500	348.422	-25,00
1.7.41	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		464.500	348.422	-25,00
1.7.43	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		232.000	174.024	-25,00
1.7.45	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		696.500	522.445	-25,00
1.7.49	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		464.500	348.422	-25,00
1.7.50	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		464.500	348.422	-25,00
1.7.52	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		232.000	174.024	-25,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.7.54	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		464.500	348.422	-25,00
1.7.59	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		42.000	31.505	-25,00
1.7.61	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		42.000	31.505	-25,00
1.7.63	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		31.500	23.629	-25,00
1,8	GRUPO 01 LIMPIA PARABRISA MANN -TGM 18,240				
1.8.2	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		21.000	15.753	-25,00
1.8.4	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		481.500	361.174	-25,00
1.8.5	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		929.000	696.843	-25,00
1.8.7	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		73.500	55.133	-25,00
1.8.9	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		190.000	142.519	-25,00
1.8.11	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		73.500	55.133	-25,00
1.8.13	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		74.500	55.883	-25,00
1.8.15	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		42.000	31.505	-25,00
1,9	GRUPO 01 SISTEMA ELECTRICO MANN -TGM 18,240				
1.9.8	CAMBIAR (03) FUSIBLE		34.500	25.879	-25,00
1.9.12	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		257.500	193.151	-25,00
1.9.15	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		69.500	52.132	-25,00
1.9.18	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		138.000	103.514	-25,00
1.9.20	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		69.500	52.132	-25,00
1.9.22	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		69.500	52.132	-25,00
1.9.28	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		69.500	52.132	-25,00
1.9.30	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		515.000	386.302	-25,00
1.9.32	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		515.000	386.302	-25,00
1.9.34	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		464.500	348.422	-25,00
1.9.41	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		1.030.500	772.979	-25,00
1.9.43	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		138.000	103.514	-25,00
1.9.45	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		344.000	258.035	-25,00
1.9.46	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		172.000	129.018	-25,00
1.9.47	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		172.000	129.018	-25,00
1.9.48	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		718.000	538.572	-25,00
1.9.54	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		487.500	365.674	-25,00
1.9.55	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		487.500	365.674	-25,00
1.9.62	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		344.000	258.035	-25,00
1.9.63	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		172.000	129.018	-25,00
1.9.64	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		172.000	129.018	-25,00
1.9.65	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		718.000	538.572	-25,00
1.9.67	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		506.500	379.926	-25,00
1.9.69	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		723.000	542.323	-25,00
1.9.78	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		138.000	103.514	-25,00
1.9.80	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		174.000	130.518	-25,00
1.9.82	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		174.000	130.518	-25,00
1.9.84	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		68.500	51.382	-25,00
1,1	GRUPO 01 BOMBA INYECTORA MANN -TGM 18,240				
1.10.2	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		138.000	103.514	-25,00
1.10.4	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		138.000	103.514	-25,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.10.6	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		1.320.000	990.132	-25,00
1.10.8	CAMBIAR (03) BOMBA INYECTORA		1.373.500	1.030.263	-25,00
1.10.9	DESMONTAR(01) BOMBA INYECTORA		687.000	515.319	-25,00
1.10.10	MONTAR (02) BOMBA INYECTORA		687.000	515.319	-25,00
1.10.11	REPARAR (17) BOMBA INYECTORA		16.896.000	12.673.690	-25,00
1.10.18	CAMBIAR (03)(07) CA?O DE COMBUSTIBLE		168.500	126.392	-25,00
1.10.21	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		105.500	79.136	-25,00
1,11	GRUPO 01 MOTOR COMPLETO MANN -TGM 18,240				
1.11.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.460.000	1.095.146	-25,00
1.11.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.460.000	1.095.146	-25,00
1.11.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		12.672.000	9.505.268	-25,00
1.11.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		16.896.000	12.673.690	-25,00
1.11.9	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		18.842.000	14.133.385	-25,00
1.11.11	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		2.711.500	2.033.897	-25,00
1.11.20	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		858.500	643.961	-25,00
1.11.21	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		858.500	643.961	-25,00
1.11.22	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		1.717.000	1.287.922	-25,00
1.11.23	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		2.711.500	2.033.897	-25,00
1.11.25	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		723.000	542.323	-25,00
1.11.28	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		1.373.500	1.030.263	-25,00
1.11.29	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		1.373.500	1.030.263	-25,00
1.11.30	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		3.184.500	2.388.694	-25,00
1.11.31	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		3.184.500	2.388.694	-25,00
1.11.38	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		142.500	106.890	-25,00
1.11.39	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		132.000	99.014	-25,00
1.11.45	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		464.500	348.422	-25,00
1.11.47	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		929.000	696.843	-25,00
1.11.49	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		138.000	103.514	-25,00
1.11.51	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		147.500	110.640	-25,00
1.11.53	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		84.000	63.009	-25,00
1.11.58	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		696.500	522.445	-25,00
1.11.60	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		126.500	94.888	-25,00
1.11.62	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		696.500	522.445	-25,00
1.11.64	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		126.500	94.888	-25,00
1.11.66	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		126.500	94.888	-25,00
1.11.68	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		126.500	94.888	-25,00
1.11.70	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		126.500	94.888	-25,00
1.11.72	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		380.000	285.038	-25,00
1.11.74	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		147.500	110.640	-25,00
1.11.76	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		126.500	94.888	-25,00
1.11.78	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		844.500	633.460	-25,00
1.11.79	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		2.323.000	1.742.483	-25,00
1.11.80	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		929.000	696.843	-25,00
1.11.90	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		380.000	285.038	-25,00
1.11.92	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		126.500	94.888	-25,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.11.94	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		232.000	174.024	-25,00
1.11.96	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		126.500	94.888	-25,00
1.11.98	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		126.500	94.888	-25,00
1.11.100	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		696.500	522.445	-25,00
1,12	GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO MANN -TGM 18,240				
1.12.1	REPARAR (15) AIRE ACONDICIONADO COMPLETO		4.118.000	3.088.912	-25,00
1.12.3	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE		344.000	258.035	-25,00
1.12.4	DESMONTAR(01) COMPRESOR DE AIRE		172.000	129.018	-25,00
1.12.5	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE		172.000	129.018	-25,00
1.12.6	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE ACOND		2.112.000	1.584.212	-25,00
1.12.8	CAMBIAR (03) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		873.000	654.838	-25,00
1.12.9	DESMONTAR (01)(07) CONDENSADOR		437.000	327.794	-25,00
1.12.10	MONTAR (02)(07) CONDENSADOR		437.000	327.794	-25,00
1.12.11	REPARA (07) CONDENSADOR		929.000	696.843	-25,00
1.12.12	LIMPIAR (14) CONDENSADOR		380.000	285.038	-25,00
1.12.14	CAMBIAR (03) EVAPORADOR DE AIRE ACOND		3.434.000	2.575.844	-25,00
1.12.15	DESMONTAR (01)(07) EVAPORADOR		1.717.000	1.287.922	-25,00
1.12.16	MONTAR (02)(07) EVAPORADOR		1.717.000	1.287.922	-25,00
1.12.17	REPARA (07) EVAPORADOR		696.500	522.445	-25,00
1.12.18	LIMPIAR (14) EVAPORADOR		380.000	285.038	-25,00
1.12.20	CAMBIAR (03) FILTRO DE AIRE ACOND		344.000	258.035	-25,00
1.12.24	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE EVAPORADOR		344.000	258.035	-25,00
1.12.26	CAMBIAR (03) LLAVE SELECCIONADOR		344.000	258.035	-25,00
1.12.28	CAMBIAR (03) ELECTROVENTILANDOR A/C		1.202.500	901.996	-25,00
1.12.30	CAMBIAR (03) TERMOSTATO DE A/C		172.000	129.018	-25,00
1.12.32	MONTAR (02)(07) GAS ECOLOGICO		1.281.500	961.254	-25,00
1.12.34	MONTAR (02) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		1.202.500	901.996	-25,00
1.12.36	CAMBIAR (03) FILTRO DE CABINA		172.000	129.018	-25,00
1,13	GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE MANN -TGM 18,240				
1.13.2	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		344.000	258.035	-25,00
1.13.3	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		344.000	258.035	-25,00
1.13.4	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		687.000	515.319	-25,00
1.13.5	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		696.500	522.445	-25,00
1.13.7	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		687.000	515.319	-25,00
1.13.9	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		33.500	25.129	-25,00
1,14	GRUPO 01 TAPIZADO DE CAMIONES MANN -TGM 18,240				
1.14.1	REPARAR (07) TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR		2.004.000	1.503.201	-25,00
1.14.2	REPARAR (07) TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPA?ANTE		3.340.000	2.505.334	-25,00
1.14.4	CAMBIAR (03) ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO		334.500	250.909	-25,00
1.14.6	CAMBIAR (03) ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO		1.603.000	1.202.411	-25,00
1.14.8	CAMBIAR (03) TAPIZADO DE PUERTAS		601.500	451.186	-25,00
1.14.10	CAMBIAR (03) CABECERA DE ASIENTO		334.500	250.909	-25,00
1.14.12	CAMBIAR (03) CIELO RASO		380.000	285.038	-25,00
1,15	GRUPO 01 VIDRIOS Y ACCESORIOS MANN -TGM 18,240				
1.15.2	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		176.000	132.018	-25,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.15.4	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		929.000	696.843	-25,00
1.15.7	CAMBIAR (03) VENTANA		348.000	261.035	-25,00
1.15.9	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		126.500	94.888	-25,00
1.15.11	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		126.500	94.888	-25,00
1.15.13	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		10.500	7.877	-25,00
1.15.15	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		147.500	110.640	-25,00
1.15.17	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		126.500	94.888	-25,00
1,16	GRUPO 01 CARROCERIA DE MADERA				
1.16.1	REPARAR (07) PISO DE CARRODERIA EL M2		3.340.000	2.505.334	-25,00
1.16.2	REPARAR (07) LATERAL DE CARRODERIA EL M2		2.404.500	1.803.616	-25,00
1.16.3	REPARAR (07) TAPA DE CARRODERIA EL M2		1.068.500	801.482	-25,00
1.16.6	PINTAR (07) CARROCERIA COMPLETA		1.045.000	783.855	-25,00
1,17	GRUPO 02 CARROCERIA METALICA				
1.17.1	REPARAR (07) PISO DE CARRODERIA EL M2		3.340.000	2.505.334	-25,00
1.17.2	REPARAR (07) LATERAL DE CARRODERIA EL M2		2.404.500	1.803.616	-25,00
1.17.3	REPARAR (07) TAPA DE CARRODERIA EL M2		1.469.500	1.102.272	-25,00
1.17.7	PINTAR (07) CARROCERIA COMPLETA		4.224.000	3.168.423	-25,00
1,18	GRUPO 01 CANO DE ESCAPE MANN -TGM 18,240				
1.18.2	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		601.500	451.186	-25,00
1.18.4	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		601.500	451.186	-25,00
1.18.5	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		1.934.500	1.451.069	-25,00
1.18.7	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		601.500	451.186	-25,00
1.18.9	CAMBIAR (03) CATALIZADOR DE ESCAPE		601.500	451.186	-25,00
2	**Servcio de Reparaciones Menores de Camiones de la Marca MANN-TGM 18.240/2018- Repuestos**				
2,1	GRUPO 01 CAJA DE CAMBIOS MANN -TGM 18,240				
2.1.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		677.500	508.193	-25,00
2.1.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		677.500	508.193	-25,00
2.1.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		723.000	542.323	-25,00
2.1.7	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		723.000	542.323	-25,00
2.1.8	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		677.500	508.193	-25,00
2.1.9	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		677.500	508.193	-25,00
2.1.10	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		4.970.500	3.728.373	-25,00
2.1.11	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		9.498.500	7.124.825	-25,00
2.1.12	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		5.558.500	4.169.431	-25,00
2.1.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		695.500	521.695	-25,00
2.1.14	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		633.500	475.189	-25,00
2.1.15	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		633.500	475.189	-25,00
2.1.16	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		695.500	521.695	-25,00
2.1.17	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		588.000	441.059	-25,00
2.1.18	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		316.500	237.407	-25,00
2.1.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		316.500	237.407	-25,00
2.1.20	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		316.500	237.407	-25,00
2.1.21	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		316.500	237.407	-25,00
2.1.22	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		316.500	237.407	-25,00
2.1.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		5.097.000	3.823.260	-25,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.1.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.904.000	2.928.391	-25,00
2.1.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		2.169.000	1.626.967	-25,00
2.1.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		1.503.500	1.127.776	-25,00
2.1.27	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		1.503.500	1.127.776	-25,00
2.1.28	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		1.503.500	1.127.776	-25,00
2.1.29	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		2.783.500	2.087.904	-25,00
2.1.30	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		2.494.000	1.870.750	-25,00
2.1.31	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		1.446.500	1.085.020	-25,00
2.1.32	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		1.266.000	949.627	-25,00
2.1.33	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		316.500	237.407	-25,00
2.1.34	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		289.000	216.779	-25,00
2.1.35	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		2.892.000	2.169.290	-25,00
2.1.36	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		1.503.500	1.127.776	-25,00
2.1.37	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		4.564.000	3.423.457	-25,00
2.1.38	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		4.085.500	3.064.534	-25,00
2.1.39	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		4.085.500	3.064.534	-25,00
2,2	GRUPO 02 DIFERENCIAL TRASERO MANN -TGM 18,240				
2.2.4	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		13.014.000	9.761.802	-25,00
2.2.5	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		1.663.000	1.247.417	-25,00
2.2.6	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		1.663.000	1.247.417	-25,00
2.2.7	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		994.500	745.975	-25,00
2.2.8	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		614.500	460.937	-25,00
2.2.9	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		633.500	475.189	-25,00
2.2.10	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		588.000	441.059	-25,00
2.2.11	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		271.000	203.278	-25,00
2.2.12	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		2.205.500	1.654.346	-25,00
2.2.13	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		300.500	225.406	-25,00
2.2.14	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		464.500	348.422	-25,00
2.2.15	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		136.000	102.014	-25,00
2.2.16	REPUESTO (23) ACCIONADOR DE ALTA Y BAJA		1.320.000	990.132	-25,00
2.2.18	REPUIESTO (23) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		929.000	696.843	-25,00
2,3	GRUPO 03 CARDAN TRASERO MANN -TGM 18,240				
2.3.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		929.000	696.843	-25,00
2.3.3	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.943.000	1.457.445	-25,00
2.3.5	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		1.266.000	949.627	-25,00
2,4	GRUPO 01 DIRECCI?N MANN -TGM 18,240				
2.4.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		6.336.000	4.752.634	-25,00
2.4.3	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		696.500	522.445	-25,00
2.4.5	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		542.500	406.930	-25,00
2.4.7	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		16.896.000	12.673.690	-25,00
2.4.12	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		2.323.000	1.742.483	-25,00
2.4.14	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		1.807.500	1.355.806	-25,00
2.4.16	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		741.000	555.825	-25,00
2.4.18	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		677.500	508.193	-25,00
2,5	GRUPO 01 SUSPENSION MANN -TGM 18,240				

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.5.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.161.500	871.242	-25,00
2.5.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		214.000	160.522	-25,00
2.5.5	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		214.000	160.522	-25,00
2.5.7	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		2.534.000	1.900.754	-25,00
2.5.15	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		696.500	522.445	-25,00
2.5.17	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		132.000	99.014	-25,00
2.5.19	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		441.000	330.795	-25,00
2.5.21	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		441.000	330.795	-25,00
2.5.23	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		1.910.000	1.432.691	-25,00
2.5.24	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		718.000	538.572	-25,00
2.5.25	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		929.000	696.843	-25,00
2.5.26	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		249.000	186.775	-25,00
2.5.27	REPUESTO (24) GRASA EP 2		84.000	63.009	-25,00
2.5.30	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		89.500	67.134	-25,00
2.5.31	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		179.500	134.643	-25,00
2.5.32	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		219.500	164.647	-25,00
2.5.33	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		15.500	11.627	-25,00
2.5.37	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		95.000	71.260	-25,00
2.5.39	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		21.000	15.753	-25,00
2.5.40	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		1.193.000	894.870	-25,00
2.5.41	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		107.500	80.636	-25,00
2.5.43	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		220.500	165.398	-25,00
2.5.45	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		229.000	171.773	-25,00
2.5.47	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.044.000	783.105	-25,00
2.5.48	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		441.000	330.795	-25,00
2.5.50	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		441.000	330.795	-25,00
2.5.53	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		1.910.000	1.432.691	-25,00
2.5.54	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		84.000	63.009	-25,00
2,6	GRUPO 01 EMBRAGUE MANN -TGM 18,240				
2.6.2	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		11.616.000	8.713.162	-25,00
2.6.3	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		2.217.500	1.663.347	-25,00
2.6.4	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		2.956.500	2.217.671	-25,00
2.6.5	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		696.500	522.445	-25,00
2.6.6	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		2.618.500	1.964.137	-25,00
2.6.9	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		1.985.000	1.488.949	-25,00
2,7	GRUPO 01 FRENO MANN -TGM 18,240				
2.7.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		14.784.000	11.089.479	-25,00
2.7.6	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		950.000	712.595	-25,00
2.7.7	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		929.000	696.843	-25,00
2.7.8	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		813.000	609.832	-25,00
2.7.9	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		2.956.500	2.217.671	-25,00
2.7.10	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		4.646.000	3.484.965	-25,00
2.7.12	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		1.900.500	1.425.566	-25,00
2.7.14	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.084.500	813.484	-25,00
2.7.16	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		4.224.000	3.168.423	-25,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.7.18	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		380.000	285.038	-25,00
2.7.20	REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		3.801.500	2.851.506	-25,00
2.7.22	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		4.065.500	3.049.532	-25,00
2.7.24	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.320.000	990.132	-25,00
2.7.29	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		380.000	285.038	-25,00
2.7.30	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		172.000	129.018	-25,00
2.7.31	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		172.000	129.018	-25,00
2.7.32	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		1.953.500	1.465.321	-25,00
2.7.37	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		380.000	285.038	-25,00
2.7.38	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		380.000	285.038	-25,00
2.7.39	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		348.000	261.035	-25,00
2.7.42	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.217.500	1.663.347	-25,00
2.7.44	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.045.000	783.855	-25,00
2.7.46	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		195.000	146.270	-25,00
2.7.47	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		380.000	285.038	-25,00
2.7.48	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		132.000	99.014	-25,00
2.7.51	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.217.500	1.663.347	-25,00
2.7.53	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		1.045.000	783.855	-25,00
2.7.55	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		132.000	99.014	-25,00
2.7.56	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		264.000	198.027	-25,00
2.7.57	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		696.500	522.445	-25,00
2.7.58	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		195.000	146.270	-25,00
2.7.60	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		190.000	142.519	-25,00
2.7.62	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		58.000	43.506	-25,00
2,8	GRUPO 01 LIMPIA PARABRISA MANN -TGM 18,240				
2.8.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		295.500	221.655	-25,00
2.8.3	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.745.500	2.059.400	-25,00
2.8.6	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		1.045.000	783.855	-25,00
2.8.8	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		929.000	696.843	-25,00
2.8.10	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		696.500	522.445	-25,00
2.8.12	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		45.000	33.755	-25,00
2.8.14	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		121.000	90.763	-25,00
2,9	GRUPO 01 SISTEMA ELECTRICO MANN -TGM 18,240				
2.9.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.500	7.126	-25,00
2.9.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.500	7.126	-25,00
2.9.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		9.500	7.126	-25,00
2.9.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		9.500	7.126	-25,00
2.9.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		9.500	7.126	-25,00
2.9.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		9.500	7.126	-25,00
2.9.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		27.000	20.253	-25,00
2.9.9	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		3.000	2.251	-25,00
2.9.10	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		4.000	3.001	-25,00
2.9.11	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		5.000	3.751	-25,00
2.9.13	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		407.500	305.666	-25,00
2.9.14	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		407.500	305.666	-25,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.9.16	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		36.500	27.379	-25,00
2.9.17	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		36.500	27.379	-25,00
2.9.19	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		181.500	136.144	-25,00
2.9.21	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		181.500	136.144	-25,00
2.9.27	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		1.762.000	1.321.677	-25,00
2.9.29	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		1.953.500	1.465.321	-25,00
2.9.31	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		542.500	406.930	-25,00
2.9.33	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		9.292.500	6.970.305	-25,00
2.9.35	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		5.000	3.751	-25,00
2.9.36	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		7.000	5.251	-25,00
2.9.37	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		54.500	40.881	-25,00
2.9.38	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		7.000	5.251	-25,00
2.9.40	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		2.956.500	2.217.671	-25,00
2.9.42	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		1.193.000	894.870	-25,00
2.9.44	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		4.065.500	3.049.532	-25,00
2.9.49	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		696.500	522.445	-25,00
2.9.50	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		580.500	435.434	-25,00
2.9.51	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		464.500	348.422	-25,00
2.9.52	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		464.500	348.422	-25,00
2.9.53	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		401.000	300.791	-25,00
2.9.56	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		464.500	348.422	-25,00
2.9.57	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		464.500	348.422	-25,00
2.9.58	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		464.500	348.422	-25,00
2.9.59	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		227.000	170.273	-25,00
2.9.60	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		258.500	193.901	-25,00
2.9.61	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		5.068.500	3.801.882	-25,00
2.9.66	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		1.925.000	1.443.943	-25,00
2.9.68	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.084.500	813.484	-25,00
2.9.70	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		464.500	348.422	-25,00
2.9.71	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		227.000	170.273	-25,00
2.9.72	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		108.500	81.386	-25,00
2.9.73	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		258.500	193.901	-25,00
2.9.74	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		300.500	225.406	-25,00
2.9.75	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		225.500	169.148	-25,00
2.9.76	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		1.084.500	813.484	-25,00
2.9.77	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		696.500	522.445	-25,00
2.9.79	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		1.762.000	1.321.677	-25,00
2.9.81	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		1.088.500	816.484	-25,00
2.9.83	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		205.500	154.146	-25,00
2,1	GRUPO 01 BOMBA INYECTORA MANN -TGM 18,240				
2.10.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		464.500	348.422	-25,00
2.10.3	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		464.500	348.422	-25,00
2.10.5	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		6.969.500	5.227.822	-25,00
2.10.7	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		34.848.000	26.139.485	-25,00
2.10.12	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		1.045.000	783.855	-25,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.10.13	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		1.045.000	783.855	-25,00
2.10.14	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		1.045.000	783.855	-25,00
2.10.15	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		1.045.000	783.855	-25,00
2.10.16	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		1.045.000	783.855	-25,00
2.10.17	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		1.045.000	783.855	-25,00
2.10.19	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		168.500	126.392	-25,00
2.10.20	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		221.500	166.148	-25,00
2,11	GRUPO 01 MOTOR COMPLETO MANN -TGM 18,240				
2.11.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		35.904.000	26.931.591	-25,00
2.11.6	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		12.672.000	9.505.268	-25,00
2.11.7	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		4.224.000	3.168.423	-25,00
2.11.8	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		3.820.500	2.865.758	-25,00
2.11.10	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		14.784.000	11.089.479	-25,00
2.11.12	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		2.494.000	1.870.750	-25,00
2.11.13	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		1.247.000	935.375	-25,00
2.11.14	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		902.500	676.966	-25,00
2.11.15	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		147.500	110.640	-25,00
2.11.16	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		401.000	300.791	-25,00
2.11.17	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		3.168.000	2.376.317	-25,00
2.11.18	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		4.646.000	3.484.965	-25,00
2.11.19	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		3.379.000	2.534.588	-25,00
2.11.24	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		2.302.000	1.726.731	-25,00
2.11.26	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		929.000	696.843	-25,00
2.11.27	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		32.533.000	24.403.004	-25,00
2.11.32	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		271.000	203.278	-25,00
2.11.33	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		100.000	75.010	-25,00
2.11.34	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		289.000	216.779	-25,00
2.11.35	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		316.500	237.407	-25,00
2.11.36	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		10.339.000	7.755.284	-25,00
2.11.37	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		362.000	271.537	-25,00
2.11.40	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		3.184.500	2.388.694	-25,00
2.11.41	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.801.500	2.851.506	-25,00
2.11.42	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		7.212.000	5.409.722	-25,00
2.11.43	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		2.061.000	1.545.957	-25,00
2.11.44	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		4.492.000	3.369.450	-25,00
2.11.46	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		11.616.000	8.713.162	-25,00
2.11.48	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		832.000	624.084	-25,00
2.11.50	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		58.000	43.506	-25,00
2.11.52	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		696.500	522.445	-25,00
2.11.54	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		4.646.000	3.484.965	-25,00
2.11.55	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		4.435.000	3.326.694	-25,00
2.11.56	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.985.000	1.488.949	-25,00
2.11.57	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		929.000	696.843	-25,00
2.11.59	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		232.000	174.024	-25,00
2.11.61	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		929.000	696.843	-25,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.11.63	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		190.000	142.519	-25,00
2.11.65	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		168.500	126.392	-25,00
2.11.67	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		168.500	126.392	-25,00
2.11.69	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		274.500	205.903	-25,00
2.11.71	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		2.323.000	1.742.483	-25,00
2.11.73	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.731.500	1.298.799	-25,00
2.11.75	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		506.500	379.926	-25,00
2.11.77	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		13.200.000	9.901.320	-25,00
2.11.81	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		153.000	114.766	-25,00
2.11.82	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		26.000	19.503	-25,00
2.11.83	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		929.000	696.843	-25,00
2.11.84	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		696.500	522.445	-25,00
2.11.85	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		253.000	189.776	-25,00
2.11.86	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		3.041.000	2.281.055	-25,00
2.11.87	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		438.000	328.544	-25,00
2.11.88	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		3.041.000	2.281.055	-25,00
2.11.89	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.801.500	2.851.506	-25,00
2.11.91	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		929.000	696.843	-25,00
2.11.93	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		929.000	696.843	-25,00
2.11.95	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		1.045.000	783.855	-25,00
2.11.97	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		929.000	696.843	-25,00
2.11.99	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		13.200.000	9.901.320	-25,00
2.11.101	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		147.500	110.640	-25,00
2.11.102	REPUESTO (23) BOTADORES		200.500	150.396	-25,00
2,12	GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO MANN -TGM 18,240				
2.12.2	REPUESTO (24) COMPRESOR DE AIRE ACONDIC		9.217.500	6.914.047	-25,00
2.12.7	REPUESTO (24) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		3.273.500	2.455.453	-25,00
2.12.13	REPUESTO (24) EVAPORADOR		6.336.000	4.752.634	-25,00
2.12.19	REPUESTO (24) FILTRO DE AIRE ACOND		903.500	677.716	-25,00
2.12.21	REPUESTO (24) CA?O INOX METRO		160.500	120.392	-25,00
2.12.22	REPUESTO (23) MANGUERA FLEX EL METRO		160.500	120.392	-25,00
2.12.23	REPUESTO (24) VENTILADOR DE EVADORADOR		8.133.000	6.100.564	-25,00
2.12.25	REPUESTO (23) LLAVE SELECIONADOR DE VENT		1.084.500	813.484	-25,00
2.12.27	REPUESTO (24) ELECTROVENTILADOR A/C		8.133.000	6.100.564	-25,00
2.12.29	REPUESTO (24) TERMOSTATO DE A/C		464.500	348.422	-25,00
2.12.31	REPUESTO (24) GAS ECOLOGICO		633.500	475.189	-25,00
2.12.33	REPUESTO(24) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		6.001.000	4.501.351	-25,00
2.12.35	REPUESTO (24) FILTRO DE CABINA		200.500	150.396	-25,00
2,13	GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE MANN -TGM 18,240				
2.13.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		3.168.000	2.376.317	-25,00
2.13.6	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		1.045.000	783.855	-25,00
2.13.8	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		588.000	441.059	-25,00
2,14	GRUPO 01 TAPIZADO DE CAMIONES MANN -TGM 18,240				
2.14.3	REPUESTO (24) ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO		200.500	150.396	-25,00
2.14.5	REPUESTO (24) ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO		334.500	250.909	-25,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 6		PRECIOS ANDE		POTENSA HIDRAULISA S.R.L.	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.14.7	REPUESTO (24) TAPIZADO DE PUERTAS		1.603.000	1.202.411	-25,00
2.14.9	REPUESTO (24) CABECERA DE ASIENTO		441.000	330.795	-25,00
2.14.11	REPUESTO (24) CIELO RASO		1.603.000	1.202.411	-25,00
2,15	GRUPO 01 VIDRIOS Y ACCESORIOS MANN -TGM 18,240				
2.15.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		3.168.000	2.376.317	-25,00
2.15.3	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		4.646.000	3.484.965	-25,00
2.15.5	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.045.000	783.855	-25,00
2.15.6	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.045.000	783.855	-25,00
2.15.8	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		506.500	379.926	-25,00
2.15.10	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		232.000	174.024	-25,00
2.15.12	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		95.000	71.260	-25,00
2.15.14	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		506.500	379.926	-25,00
2.15.16	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		295.500	221.655	-25,00
2,16	GRUPO 01 CARROCERIA DE MADERA				
2.16.4	REPUESTO (24) MADERA DE LAPACHO O YBYRAPYTA M2		2.938.500	2.204.169	-25,00
2.16.5	REPUESTO (24) BULONES CON TUERCA		1.045.000	783.855	-25,00
2.16.7	REPUESTO (24) LARGUEROS DE CARROCERIA		2.956.500	2.217.671	-25,00
2,17	GRUPO 02 CARROCERIA METALICA				
2.17.4	REPUESTO (24) CHAPA ANTI DESLIZANTE M2		2.323.000	1.742.483	-25,00
2.17.5	REPUESTO (24) CHAPA DE COSTADO CARROCERIA DE 20 M2		2.534.000	1.900.754	-25,00
2.17.6	REPUESTO (24) TUBOS CUADRADOS DE COSTILLA M		4.646.000	3.484.965	-25,00
2,18	GRUPO 01 CANO DE ESCAPE MANN -TGM 18,240				
2.18.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		4.988.500	3.741.874	-25,00
2.18.3	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		696.500	522.445	-25,00
2.18.6	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		4.988.500	3.741.874	-25,00
2.18.8	REPUESTO (24) CATALIZADOR DE ESCAPE		4.988.500	3.741.874	-25,00
			891.749.000	**668.901.172**	**-25,00**