| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7 | Junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 38.936 | 40.820 | 40.820 | 40.820 | 47.100 | 47.100 | | 48.356 | 42.138 |
| 8.8 | mangueras de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 258.169 | 270.661 | 270.661 | 264.832 | 312.302 | 312.302 | | 320.630 | 279.405 |
| 8.9 | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | EVENTO | 1 | 220.154 | 230.807 | 230.807 | 225.836 | 266.316 | 266.316 | | 273.418 | 238.264 |
| 8.10 | Condensador de A.Ac | Unidad | EVENTO | 1 | 2.201.670 | 2.308.203 | 2.308.203 | 2.201.671 | 2.663.312 | 2.663.312 | | 3.500.000 | 2.382.776 |
| 8.11 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.482.394 | 1.554.123 | 1.554.123 | 1.482.395 | 1.793.219 | 1.793.219 | | 1.841.038 | 1.604.333 |
| 8.12 | Valvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 885.069 | 927.895 | 927.895 | 907.910 | 1.070.648 | 1.070.648 | | 1.099.199 | 957.873 |
| 8.13 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | 664.052 | 696.184 | 696.184 | 681.190 | 803.290 | 803.290 | | 824.711 | 718.676 |
| 8.14 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | 829.813 | 869.965 | 869.966 | 803.045 | 1.003.807 | 1.003.807 | | 1.030.575 | 898.072 |
| 8.15 | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | EVENTO | 1 | 296.361 | 310.701 | 310.702 | 304.010 | 358.502 | 358.502 | | 368.062 | 320.740 |
| 8.16 | Compresor de A. Ac | Unidad | EVENTO | 1 | 4.957.075 | 5.196.933 | 5.196.934 | 5.037.028 | 5.996.462 | 5.996.462 | | 7.900.000 | 5.364.834 |
| 8.17 | Correa compresor de airte | Unidad | EVENTO | 1 | 333.879 | 350.035 | 350.035 | 342.496 | 403.887 | 403.887 | | 414.657 | 361.344 |
| 8.18 | Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 492.695 | 516.535 | 516.536 | 505.410 | 596.003 | 596.003 | | 611.896 | 533.223 |
| 8.19 | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 591.719 | 620.351 | 620.352 | 606.990 | 715.790 | 715.790 | | 734.878 | 640.393 |
| 8.20 | Ca?o de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 225.321 | 236.223 | 236.224 | 231.136 | 272.566 | 272.566 | | 279.834 | 243.855 |
| 8.21 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 96.782 | 101.465 | 101.465 | 22.013 | 117.075 | 117.075 | | 120.197 | 104.743 |
| 9 | ITEM 9 Mantenimiento y reparacion de carroceria/Repa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.895.404 | 1.987.117 | 1.987.119 | 1.867.053 | 1.828.450 | 2.292.830 | 0 | 2.353.972 | 2.051.316 |
| 9.1 | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | EVENTO | 1 | 697.119 | 730.851 | 730.852 | 715.110 | 543.000 | 843.290 | | 865.778 | 754.463 |
| 9.2 | Cerradura de pta del der. | Unidad | EVENTO | 1 | 356.767 | 374.030 | 374.030 | 365.974 | 431.573 | 431.573 | | 443.082 | 386.114 |
| 9.3 | Cinturon de conductor | Unidad | EVENTO | 1 | 507.647 | 532.210 | 532.211 | 520.748 | 450.000 | 614.090 | | 630.465 | 549.405 |
| 9.4 | Juego de guia de asiento de cond | Unidad | EVENTO | 1 | 237.089 | 248.561 | 248.561 | 243.208 | 286.802 | 286.802 | | 294.450 | 256.591 |
| 9.5 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 96.782 | 101.465 | 101.465 | 22.013 | 117.075 | 117.075 | | 120.197 | 104.743 |
| 10 | ITEM 10 Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o tra | Unidad | EVENTO | 1 | 16.889.300 | 17.706.528 | 17.706.531 | 16.945.959 | 20.430.615 | 20.430.615 | 0 | 21.987.323 | 18.278.583 |
| 10.1 | Juego de Anillos Sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | 2.728.086 | 2.860.090 | 2.860.090 | 2.728.086 | 3.300.104 | 3.300.104 | | 4.400.000 | 2.952.493 |
| 10.2 | Juego de Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.810.468 | 1.898.071 | 1.898.072 | 1.810.468 | 2.190.083 | 2.190.083 | | 2.248.485 | 1.959.393 |
| 10.3 | Juego De Rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | 893.452 | 936.684 | 936.684 | 916.510 | 1.080.790 | 1.080.790 | | 1.109.611 | 966.946 |
| 10.5 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | EVENTO | 1 | 798.386 | 837.018 | 837.018 | 818.990 | 965.790 | 965.790 | | 991.544 | 864.060 |
| 10.6 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 767.386 | 804.518 | 804.518 | 787.190 | 928.290 | 928.290 | | 953.044 | 830.510 |
| 10.7 | Deplazable de 5ta y M.atras | Unidad | EVENTO | 1 | 2.164.452 | 2.269.184 | 2.269.184 | 2.164.453 | 2.618.290 | 2.618.290 | | 2.688.111 | 2.342.496 |
| 10.8 | Eje de Mando | Unidad | EVENTO | 1 | 2.288.509 | 2.399.244 | 2.399.244 | 2.288.510 | 2.768.359 | 2.768.359 | | 2.842.182 | 2.476.758 |
| 10.9 | Eje Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 1.309.009 | 1.372.348 | 1.372.348 | 1.309.009 | 1.583.479 | 1.583.479 | | 1.625.705 | 1.416.685 |
| 10.10 | Engranaje de 1ra. | Unidad | EVENTO | 1 | 876.919 | 919.351 | 919.352 | 899.550 | 1.060.790 | 1.060.790 | | 1.089.078 | 949.053 |
| 10.11 | Engranaje de 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.019.519 | 1.068.851 | 1.068.852 | 1.019.520 | 1.233.290 | 1.233.290 | | 1.266.178 | 1.103.383 |
| 10.12 | Engranaje de 3ra. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.005.052 | 1.053.684 | 1.053.684 | 1.005.053 | 1.215.790 | 1.215.790 | | 1.248.211 | 1.087.726 |
| 10.13 | Engranaje de 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | 714.376 | 748.943 | 748.943 | 748.943 | 864.165 | 864.165 | | 887.209 | 773.139 |
| 10.14 | Reten cola | Unidad | EVENTO | 1 | 225.654 | 236.573 | 236.573 | 231.478 | 272.969 | 272.969 | | 280.248 | 244.216 |
| 10.15 | Reten de frente | Unidad | EVENTO | 1 | 191.250 | 200.504 | 200.504 | 196.186 | 231.351 | 231.351 | | 237.520 | 206.982 |
| 10.16 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 96.782 | 101.465 | 101.465 | 22.013 | 117.075 | 117.075 | | 120.197 | 104.743 |
| 11 | ITEM 11 Serv. de repar. y mant. de sistema de embragu | Unidad | EVENTO | 1 | 11.562.642 | 12.122.125 | 9.253.480 | 11.427.040 | 10.304.619 | 13.987.072 | 0 | 14.360.062 | 12.513.764 |
| 11.1 | Plato de Presion | Unidad | EVENTO | 1 | 2.147.962 | 2.251.896 | 2.251.896 | 2.147.963 | 1.700.000 | 2.598.342 | | 2.667.631 | 2.324.649 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.938.111 | 2.031.891 | 2.031.892 | 1.938.112 | 1.650.000 | 2.344.490 | | 2.407.010 | 2.097.537 |
| 11.3 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.422.537 | 1.491.369 | 1.491.370 | 1.422.537 | 1.720.811 | 1.720.811 | | 1.766.700 | 1.539.552 |
| 11.4 | Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 397.835 | 417.085 | 417.086 | 408.102 | 481.253 | 481.253 | | 494.086 | 430.560 |
| 11.5 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 145.009 | 152.026 | 152.027 | 148.752 | 175.415 | 175.415 | | 180.093 | 156.938 |
| 11.6 | Ruleman Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 213.381 | 223.705 | 223.706 | 218.888 | 258.122 | 258.122 | | 265.006 | 230.933 |
| 11.7 | Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 5.116.753 | 5.364.338 | 2.495.687 | 5.034.225 | 4.100.000 | 6.189.621 | | 6.354.678 | 5.537.647 |
| 11.8 | Tornillos de volante | Unidad | EVENTO | 1 | 84.272 | 88.350 | 88.351 | 86.448 | 101.943 | 101.943 | | 104.661 | 91.205 |
| 11.9 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 96.782 | 101.465 | 101.465 | 22.013 | 117.075 | 117.075 | | 120.197 | 104.743 |
| 12 | ITEM 12 Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/Repara | Unidad | EVENTO | 1 | 3.741.954 | 3.923.017 | 3.923.019 | 3.883.840 | 4.526.561 | 4.526.561 | 0 | 4.647.268 | 4.049.761 |
| 12.1 | Amortiguadores traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.187.521 | 1.244.982 | 1.244.983 | 1.340.751 | 1.436.519 | 1.436.519 | | 1.474.826 | 1.285.205 |
| 12.2 | Bujes de el?sticos | Unidad | EVENTO | 1 | 186.284 | 195.298 | 195.298 | 191.092 | 225.344 | 225.344 | | 231.353 | 201.607 |
| 12.3 | Grilletes de el?sticos | Unidad | EVENTO | 1 | 296.361 | 310.701 | 310.702 | 304.010 | 358.502 | 358.502 | | 368.062 | 320.740 |
| 12.4 | Valvula de suspension de trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.975.006 | 2.070.571 | 2.070.571 | 2.025.974 | 2.389.121 | 2.389.121 | | 2.452.830 | 2.137.466 |
| 12.5 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 96.782 | 101.465 | 101.465 | 22.013 | 117.075 | 117.075 | | 120.197 | 104.743 |
| 13 | ITEM 13 Servicio de chaperia y pintura | Unidad | EVENTO | 1 | 35.626.872 | 37.316.072 | 37.316.109 | 36.420.560 | 39.987.433 | 43.057.032 | 0 | 46.208.868 | 38.494.527 |
| 13.1 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.529.577 | 1.603.589 | 1.603.589 | 1.569.050 | 1.200.000 | 1.850.295 | | 2.400.000 | 1.654.397 |
| 13.2 | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 926.401 | 971.227 | 971.227 | 950.309 | 1.120.647 | 1.120.647 | | 1.150.531 | 1.001.605 |
| 13.3 | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | 695.253 | 728.895 | 728.895 | 713.196 | 841.033 | 841.033 | | 863.460 | 751.443 |
| 13.4 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 627.053 | 657.395 | 657.395 | 643.236 | 758.533 | 758.533 | | 778.760 | 677.633 |
| 13.5 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 627.053 | 657.395 | 657.395 | 643.236 | 758.533 | 758.533 | | 778.760 | 677.633 |
| 13.6 | Puerta Delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.170.328 | 1.226.956 | 1.226.957 | 1.200.530 | 1.415.720 | 1.415.720 | | 1.800.000 | 1.265.597 |
| 13.7 | Puerta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.027.728 | 1.077.456 | 1.077.457 | 1.054.250 | 1.243.220 | 1.243.220 | | 1.600.000 | 1.111.267 |
| 13.8 | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.897.151 | 1.988.948 | 1.988.949 | 1.946.110 | 2.000.000 | 2.294.941 | | 3.000.000 | 2.052.206 |
| 13.9 | Moldura de Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 405.234 | 424.842 | 424.843 | 415.692 | 490.203 | 490.203 | | 503.275 | 437.568 |
| 13.10 | Soporte cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 323.429 | 339.079 | 339.079 | 331.776 | 391.245 | 391.245 | | 401.678 | 349.033 |
| 13.11 | Extension paragolpe del | Unidad | EVENTO | 1 | 558.853 | 585.895 | 585.895 | 573.276 | 676.033 | 676.033 | | 694.060 | 603.823 |
| 13.12 | Soporte carril paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | 206.951 | 216.964 | 216.965 | 212.292 | 250.344 | 250.344 | | 257.020 | 222.974 |
| 13.13 | Soporte paragolpe del | Unidad | EVENTO | 1 | 206.951 | 216.964 | 216.965 | 212.292 | 250.344 | 250.344 | | 257.020 | 222.974 |
| 13.14 | Soporte paragolpe lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 186.284 | 195.298 | 195.298 | 191.092 | 225.344 | 225.344 | | 231.353 | 200.607 |
| 13.15 | Soporte paragolpe corto | Unidad | EVENTO | 1 | 186.284 | 195.298 | 195.298 | 191.092 | 225.344 | 225.344 | | 231.353 | 200.607 |
| 13.16 | Reten paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | 147.879 | 155.035 | 155.035 | 151.696 | 178.887 | 178.887 | | 183.657 | 159.044 |
| 13.17 | Seguro paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | 152.414 | 159.789 | 159.790 | 156.348 | 184.373 | 184.373 | | 189.289 | 163.951 |
| 13.18 | Tapa paragolpe del | Unidad | EVENTO | 1 | 95.639 | 100.267 | 100.268 | 98.108 | 115.694 | 115.694 | | 118.779 | 102.507 |
| 13.19 | Parrilla frontal | Unidad | EVENTO | 1 | 296.361 | 310.701 | 310.702 | 334.602 | 358.502 | 358.502 | | 368.062 | 319.740 |
| 13.20 | Jgo molduras parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 410.673 | 430.544 | 430.544 | 421.271 | 496.782 | 496.782 | | 510.030 | 443.454 |
| 13.21 | Rejilla interior parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 319.095 | 334.535 | 334.536 | 327.330 | 386.003 | 386.003 | | 396.296 | 345.343 |
| 13.22 | Guardafango del izq | Unidad | EVENTO | 1 | 406.439 | 426.105 | 426.106 | 416.928 | 491.660 | 491.660 | | 504.771 | 439.872 |
| 13.23 | Guardafango del der | Unidad | EVENTO | 1 | 406.439 | 426.105 | 426.106 | 416.928 | 491.660 | 491.660 | | 504.771 | 439.872 |
| 13.24 | Pinches de guardafango | Unidad | EVENTO | 1 | 42.667 | 44.732 | 44.732 | 43.769 | 51.614 | 51.614 | | 52.991 | 46.177 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 | Cabo abre capot | Unidad | EVENTO | 1 | 293.692 | 307.903 | 307.904 | 301.272 | 355.274 | 355.274 | | 364.747 | 317.851 |
| 13.26 | Varilla capot | Unidad | EVENTO | 1 | 135.479 | 142.035 | 142.035 | 138.976 | 163.887 | 163.887 | | 168.257 | 146.624 |
| 13.27 | Guardafango tra der | Unidad | EVENTO | 1 | 406.439 | 426.105 | 426.106 | 416.928 | 491.660 | 491.660 | | 504.771 | 439.872 |
| 13.28 | Guardafango tra izq | Unidad | EVENTO | 1 | 406.439 | 426.105 | 426.106 | 416.928 | 491.660 | 491.660 | | 504.771 | 439.872 |
| 13.29 | Bisagra puerta del | Unidad | EVENTO | 1 | 135.479 | 142.035 | 142.035 | 138.976 | 163.887 | 163.887 | | 168.257 | 146.624 |
| 13.30 | Limitador puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 127.011 | 133.157 | 133.158 | 130.290 | 153.644 | 153.644 | | 157.741 | 137.459 |
| 13.31 | Vidrio pta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 616.695 | 646.535 | 646.536 | 632.610 | 746.003 | 746.003 | | 765.896 | 667.423 |
| 13.32 | Vidrio pta trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 565.028 | 592.368 | 592.368 | 579.610 | 683.502 | 683.502 | | 701.729 | 611.506 |
| 13.33 | Guia de vidrio pta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 296.361 | 310.701 | 310.702 | 304.010 | 358.502 | 358.502 | | 368.062 | 320.740 |
| 13.34 | Goma puerta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 101.609 | 106.526 | 106.527 | 104.232 | 122.915 | 122.915 | | 126.193 | 109.968 |
| 13.35 | Reten mediaguia del ext | Unidad | EVENTO | 1 | 152.414 | 159.789 | 159.790 | 156.348 | 184.373 | 184.373 | | 189.289 | 164.951 |
| 13.36 | Goma superior de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 110.077 | 115.403 | 115.404 | 112.918 | 133.158 | 133.158 | | 136.709 | 119.132 |
| 13.37 | Mediaguia delantero interior | Unidad | EVENTO | 1 | 186.284 | 195.298 | 195.298 | 191.092 | 225.344 | 225.344 | | 231.353 | 201.607 |
| 13.38 | Extension guardafango delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 296.361 | 310.701 | 310.702 | 304.010 | 358.502 | 358.502 | | 368.062 | 320.740 |
| 13.39 | Extension guardafango trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 296.361 | 310.701 | 310.702 | 304.010 | 358.502 | 358.502 | | 368.062 | 320.740 |
| 13.40 | Seguro de guardafango | Unidad | EVENTO | 1 | 152.414 | 159.789 | 159.790 | 156.348 | 184.373 | 184.373 | | 189.289 | 164.951 |
| 13.41 | Seguro extension guardafango | Unidad | EVENTO | 1 | 152.414 | 159.789 | 159.790 | 156.348 | 184.373 | 184.373 | | 189.289 | 164.951 |
| 13.42 | Cola de pato delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 406.439 | 426.105 | 426.106 | 416.928 | 491.660 | 491.660 | | 504.771 | 439.872 |
| 13.43 | Cola de pato trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 406.439 | 426.105 | 426.106 | 416.928 | 491.660 | 491.660 | | 504.771 | 439.872 |
| 13.44 | Bisagra puerta trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 152.414 | 159.789 | 159.790 | 156.348 | 184.373 | 184.373 | | 189.289 | 164.951 |
| 13.45 | Limitador puerta trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 135.479 | 142.035 | 142.035 | 138.976 | 163.887 | 163.887 | | 168.257 | 146.624 |
| 13.46 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | 585.695 | 614.035 | 614.036 | 600.810 | 708.503 | 708.503 | | 727.396 | 633.873 |
| 13.47 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | 585.695 | 614.035 | 614.036 | 600.810 | 708.503 | 708.503 | | 727.396 | 633.873 |
| 13.48 | Mediaguia tra int | Unidad | EVENTO | 1 | 186.284 | 195.298 | 195.298 | 191.092 | 225.344 | 225.344 | | 231.353 | 201.607 |
| 13.49 | Goma contorno traseri interno | Unidad | EVENTO | 1 | 321.764 | 337.333 | 337.334 | 330.068 | 389.231 | 389.231 | | 399.611 | 348.232 |
| 13.50 | Goma contorno tras ext | Unidad | EVENTO | 1 | 321.764 | 337.333 | 337.334 | 330.068 | 389.231 | 389.231 | | 399.611 | 348.232 |
| 13.51 | Panel de techo | Unidad | EVENTO | 1 | 530.096 | 555.746 | 555.746 | 543.776 | 641.246 | 641.246 | | 658.345 | 573.700 |
| 13.52 | Parabrisa trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.784.613 | 1.870.965 | 1.870.966 | 1.830.668 | 1.700.000 | 2.158.807 | | 2.216.375 | 1.931.412 |
| 13.53 | Moldura parabrisa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | 294.353 | 308.596 | 308.597 | 301.950 | 356.073 | 356.073 | | 365.568 | 318.566 |
| 13.54 | Cable tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 406.439 | 426.105 | 426.106 | 416.928 | 491.660 | 491.660 | | 504.771 | 439.872 |
| 13.55 | Refuerzo paragolpe tras | Unidad | EVENTO | 1 | 575.789 | 603.649 | 603.650 | 590.648 | 696.519 | 696.519 | | 715.093 | 623.152 |
| 13.56 | Centro paragolpe tras | Unidad | EVENTO | 1 | 355.634 | 372.842 | 372.843 | 364.812 | 430.203 | 430.203 | | 441.675 | 384.888 |
| 13.57 | Paragolpe trasero niquelado izq | Unidad | EVENTO | 1 | 1.143.110 | 1.198.421 | 1.198.422 | 1.161.547 | 1.382.795 | 1.382.795 | | 1.419.669 | 1.237.140 |
| 13.58 | Paragolpe trasero niquelado der | Unidad | EVENTO | 1 | 1.143.110 | 1.198.421 | 1.198.422 | 1.161.547 | 1.382.795 | 1.382.795 | | 1.419.669 | 1.237.140 |
| 13.59 | Tapa paragolpe trasero izq | Unidad | EVENTO | 1 | 352.161 | 369.201 | 369.202 | 361.250 | 426.002 | 426.002 | | 437.362 | 381.130 |
| 13.60 | Tapa paragolpe trasero der | Unidad | EVENTO | 1 | 352.161 | 369.201 | 369.202 | 361.250 | 426.002 | 426.002 | | 437.362 | 381.130 |
| 13.61 | Moldura paragolpe tras | Unidad | EVENTO | 1 | 211.687 | 221.930 | 221.930 | 217.150 | 256.073 | 256.073 | | 262.902 | 229.100 |
| 13.62 | Soporte paragolpe tras der | Unidad | EVENTO | 1 | 186.284 | 195.298 | 195.298 | 191.092 | 225.344 | 225.344 | | 231.353 | 201.607 |
| 13.63 | Soporte paragolpe tras izq | Unidad | EVENTO | 1 | 186.284 | 195.298 | 195.298 | 191.092 | 225.344 | 225.344 | | 231.353 | 201.607 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.64 | Tapa tras carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | 708.055 | 742.316 | 742.316 | 726.328 | 856.519 | 856.519 | | 879.359 | 766.298 |
| 13.65 | Panel lateral carroceria der | Unidad | EVENTO | 1 | 631.044 | 661.579 | 661.579 | 647.330 | 763.361 | 763.361 | | 783.717 | 682.953 |
| 13.66 | Panel lateral carroceria izq | Unidad | EVENTO | 1 | 631.044 | 661.579 | 661.579 | 647.330 | 763.361 | 763.361 | | 783.717 | 682.953 |
| 13.67 | Manija tapa carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | 332.959 | 349.070 | 349.070 | 341.552 | 402.773 | 402.773 | | 413.514 | 360.201 |
| 13.68 | Espejo retrovisor izq | Unidad | EVENTO | 1 | 873.376 | 915.636 | 915.636 | 895.915 | 850.000 | 1.056.503 | | 1.084.677 | 944.218 |
| 13.69 | Espejo retrovisor der | Unidad | EVENTO | 1 | 873.376 | 915.636 | 915.636 | 895.915 | 900.000 | 1.056.503 | | 1.084.677 | 944.218 |
| 13.70 | Espejo retrovisor interior | Unidad | EVENTO | 1 | 576.826 | 604.737 | 604.737 | 591.712 | 697.774 | 697.774 | | 716.381 | 623.274 |
| 13.71 | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 233.818 | 245.131 | 245.132 | 239.852 | 282.845 | 282.845 | | 290.388 | 251.051 |
| 13.72 | Tapiceria | Unidad | EVENTO | 1 | 2.763.205 | 2.862.228 | 2.862.228 | 2.777.560 | 2.000.000 | 3.302.571 | | 3.579.896 | 2.952.700 |
| 13.73 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | 96.782 | 101.465 | 101.460 | 22.013 | 117.075 | 117.054 | | 120.197 | 104.743 |
| | | | | Precio | 184.000.000 | 192.868.550 | 190.000.000 | 185.000.000 | 215.000.000 | 222.540.751 | 0 | 234.000.000 | 198.999.000 |

LOTE Nº 19 - TIPO: ÓMNIBUS, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: MASCARELLO, MOTOR DIÉSEL, AÑO: 2015, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 15.000.000 Máximo: 30.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM 1 Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o tran | Unidad | | 1 | 0 | 12.468.375 | 12.468.384 | 10.865.025 | 0 | 15.585.484 | 0 | 9.974.709 | 11.088.539 |
| 1.2 | Eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.359.619 | 1.359.619 | 1.246.590 | | 1.699.524 | | 1.087.695 | 1.209.154 |
| 1.3 | Anillos sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | 998.587 | 998.587 | 915.372 | | 1.248.234 | | 798.870 | 888.076 |
| 1.4 | Eje ranurado | Unidad | EVENTO | 1 | | 451.006 | 451.006 | 413.422 | | 563.758 | | 360.805 | 401.094 |
| 1.5 | Engranaje de 1 a 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | 992.443 | 992.444 | 909.740 | | 1.240.555 | | 793.955 | 882.613 |
| 1.6 | Engranaje marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | 896.156 | 896.156 | 821.477 | | 1.120.196 | | 716.925 | 796.981 |
| 1.7 | rulem?nes | Unidad | EVENTO | 1 | | 872.156 | 872.156 | 799.477 | | 1.090.196 | | 697.725 | 775.637 |
| 1.8 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | 272.119 | 272.120 | 40.000 | | 340.150 | | 217.696 | 242.005 |
| 1.9 | Corona pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | | 111.918 | 111.919 | 102.592 | | 139.898 | | 89.535 | 99.532 |
| 1.10 | rulem?nes | Unidad | EVENTO | 1 | | 2.668.493 | 2.668.493 | 2.446.119 | | 3.335.617 | | 2.134.795 | 2.373.180 |
| 1.11 | Cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | 202.519 | 202.520 | 185.643 | | 253.150 | | 162.016 | 180.107 |
| 1.12 | Centralizador completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 315.664 | 315.665 | 289.359 | | 394.581 | | 252.532 | 280.731 |
| 1.13 | Engranaje sat?lite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | 452.407 | 452.407 | 414.707 | | 565.509 | | 361.926 | 402.340 |
| 1.14 | Perno Diferencial con seguro | Unidad | EVENTO | 1 | | 951.162 | 951.163 | 871.899 | | 1.188.953 | | 760.930 | 845.900 |
| 1.15 | Eje palier | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.718 | 150.719 | 138.159 | | 188.399 | | 120.575 | 134.039 |
| 1.16 | rulem?n palier | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.047.737 | 1.047.737 | 960.426 | | 1.309.672 | | 838.190 | 931.787 |
| 1.17 | Cambio de aceite diferencial p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | 329.777 | 329.777 | 40.000 | | 412.222 | | 263.822 | 293.282 |
| 1.18 | ret?n palier | Unidad | EVENTO | 1 | | 111.918 | 111.919 | 102.592 | | 139.898 | | 89.535 | 99.532 |
| 1.19 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 125.317 | 125.317 | 22.013 | | 156.647 | | 100.254 | 111.448 |
| 1.1 | cuadruple | Unidad | EVENTO | 1 | | 158.659 | 158.660 | 145.438 | | 198.325 | | 126.928 | 141.101 |
| 2 | ITEM 2 Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | | 1 | 0 | 6.653.533 | 6.653.538 | 5.919.077 | 0 | 8.316.926 | 0 | 5.322.831 | 5.917.205 |
| 2.1 | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | | 502.554 | 502.555 | 460.675 | | 628.193 | | 402.044 | 446.938 |
| 2.2 | Bomba de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.898.193 | 1.898.194 | 1.740.011 | | 2.372.742 | | 1.518.555 | 1.688.126 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | | 105.356 | 105.356 | 40.000 | | 131.696 | | 84.285 | 93.696 |
| 2.4 | ca?o de alta presi?n de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | 116.831 | 116.831 | 107.095 | | 146.039 | | 93.465 | 103.902 |
| 2.5 | Reparar eje cardanica de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 113.202 | 113.203 | 103.769 | | 141.503 | | 90.562 | 100.674 |
| 2.6 | Barra Larga de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 572.982 | 572.983 | 525.234 | | 716.228 | | 458.386 | 509.572 |
| 2.7 | Barra Corta de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 404.580 | 404.580 | 370.865 | | 505.725 | | 323.664 | 359.806 |
| 2.8 | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | 126.306 | 126.306 | 115.781 | | 157.883 | | 101.045 | 112.328 |
| 2.9 | rulem?n carcaza | Unidad | EVENTO | 1 | | 736.719 | 736.719 | 675.326 | | 920.899 | | 589.375 | 655.188 |
| 2.10 | ret?n carcaza | Unidad | EVENTO | 1 | | 118.232 | 118.232 | 108.380 | | 147.791 | | 94.586 | 105.148 |
| 2.11 | rulem?n punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | 849.519 | 849.519 | 778.726 | | 1.061.899 | | 679.615 | 755.505 |
| 2.12 | ret?n punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | 135.032 | 135.032 | 123.780 | | 168.791 | | 108.026 | 120.088 |
| 2.13 | Reparaci?n de sinf?n de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 710.012 | 710.012 | 650.845 | | 887.516 | | 568.010 | 631.437 |
| 2.14 | Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | 105.356 | 105.356 | 96.577 | | 131.696 | | 84.285 | 93.696 |
| 2.15 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 158.659 | 158.660 | 22.013 | | 198.325 | | 126.928 | 141.101 |
| 3 | ITEM 3 Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema | Unidad | | 1 | 0 | 6.369.196 | 6.369.199 | 5.838.434 | 0 | 7.961.502 | 0 | 5.095.361 | 5.664.336 |
| 3.1 | Amortiguador trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 608.156 | 608.156 | 557.477 | | 760.196 | | 486.525 | 540.853 |
| 3.2 | Amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 668.156 | 668.156 | 612.477 | | 835.196 | | 534.525 | 594.213 |
| 3.3 | Buje barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | | 113.202 | 113.203 | 103.769 | | 141.503 | | 90.562 | 100.674 |
| 3.4 | rulem?n de masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | 872.319 | 872.319 | 799.626 | | 1.090.399 | | 697.855 | 775.782 |
| 3.5 | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | 46.943 | 46.943 | 43.031 | | 58.679 | | 37.555 | 41.748 |
| 3.6 | Juego de perno punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.208.250 | 1.208.250 | 1.107.563 | | 1.510.313 | | 966.600 | 1.074.537 |
| 3.7 | Juego de el?sticos - delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.005.593 | 1.005.593 | 921.794 | | 1.256.992 | | 804.475 | 894.307 |
| 3.8 | Juego de el?sticos - trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.041.593 | 1.041.593 | 954.794 | | 1.301.992 | | 833.275 | 926.323 |
| 3.9 | Bujes el?sticos - completo | Kilogramo | EVENTO | 1 | | 475.293 | 475.294 | 435.686 | | 594.117 | | 380.235 | 422.694 |
| 3.10 | Grillete de el?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | 98.745 | 98.745 | 90.516 | | 123.431 | | 78.996 | 87.817 |
| 3.11 | Centro el?stico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 72.287 | 72.287 | 66.263 | | 90.359 | | 57.830 | 64.287 |
| 3.12 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | 158.659 | 158.660 | 145.438 | | 198.325 | | 126.928 | 141.101 |
| 4 | ITEM 4 Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | | 1 | 0 | 8.389.014 | 8.389.018 | 7.566.508 | 0 | 10.486.276 | 0 | 8.722.491 | 7.460.629 |
| 4.1 | Cambiar disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.109.175 | 1.109.176 | 1.016.744 | | 1.386.470 | | 887.340 | 986.426 |
| 4.2 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | 727.481 | 727.481 | 666.858 | | 909.352 | | 581.985 | 646.973 |
| 4.3 | Plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.777.906 | 1.777.906 | 1.629.747 | | 2.222.383 | | 1.422.325 | 1.581.151 |
| 4.4 | rulem?n piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | 107.173 | 107.174 | 98.243 | | 133.967 | | 85.739 | 95.313 |
| 4.5 | Bomba Central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 711.068 | 711.068 | 651.813 | | 888.836 | | 568.855 | 632.376 |
| 4.6 | Juego Reparaci?n bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 56.543 | 56.543 | 51.831 | | 70.679 | | 45.235 | 50.285 |
| 4.7 | Conjunto de placa de embrague monodisco | Unidad | EVENTO | 1 | | 2.485.906 | 2.485.906 | 2.278.747 | | 3.107.383 | | 4.000.000 | 2.210.799 |
| 4.8 | ret?n de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | 168.460 | 168.460 | 154.422 | | 210.575 | | 134.768 | 149.817 |
| 4.9 | Bomba Auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 432.919 | 432.920 | 396.843 | | 541.150 | | 346.336 | 385.010 |
| 4.10 | Juego Reparaci?n bomba auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 73.343 | 73.343 | 67.231 | | 91.679 | | 58.675 | 65.226 |
| 4.11 | Mano de Obra por Reparaci?n General de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 580.381 | 580.381 | 532.016 | | 725.477 | | 464.305 | 516.152 |
| 4.12 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 158.659 | 158.660 | 22.013 | | 198.325 | | 126.928 | 141.101 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ITEM 5 Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | | 1 | 0 | 5.060.919 | 5.060.926 | 4.447.126 | 0 | 6.326.158 | 0 | 5.013.861 | 4.500.845 |
| 5.1 | Fibras de freno - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | | 287.518 | 287.519 | 263.559 | | 359.399 | | 230.015 | 255.700 |
| 5.2 | Juego reparo bomba central freno | Unidad | EVENTO | 1 | | 98.745 | 98.745 | 90.516 | | 123.431 | | 78.996 | 87.817 |
| 5.3 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | 551.209 | 551.210 | 505.276 | | 689.012 | | 440.968 | 490.209 |
| 5.4 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | | 99.918 | 99.919 | 32.700 | | 124.898 | | 79.935 | 88.860 |
| 5.5 | Tambor freno trasero - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | | 994.743 | 994.744 | 911.848 | | 1.243.430 | | 795.795 | 884.658 |
| 5.6 | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.168.600 | 1.168.600 | 1.061.479 | | 1.460.750 | | 1.900.000 | 1.039.275 |
| 5.7 | Juego Reparaci?n cilindro freno trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 70.943 | 70.943 | 65.031 | | 88.679 | | 56.755 | 63.092 |
| 5.8 | ca?o flexible | Unidad | EVENTO | 1 | | 131.231 | 131.231 | 120.295 | | 164.039 | | 104.985 | 116.708 |
| 5.9 | Filtro seca?or de freno de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | 395.554 | 395.555 | 362.592 | | 494.444 | | 316.444 | 351.780 |
| 5.10 | Reparaci?n completa de freno de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | 596.443 | 596.444 | 546.740 | | 745.555 | | 477.155 | 530.437 |
| 5.11 | Valvula comando de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | 507.356 | 507.356 | 465.077 | | 634.196 | | 405.885 | 451.208 |
| 5.12 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 158.659 | 158.660 | 22.013 | | 198.325 | | 126.928 | 141.101 |
| 6 | ITEM 6 Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | | 1 | 0 | 8.265.565 | 7.798.717 | 7.413.867 | 0 | 10.331.975 | 0 | 8.042.576 | 7.350.840 |
| 6.1 | Foco de Faro delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 46.942 | 46.943 | 43.031 | | 58.679 | | 37.554 | 41.747 |
| 6.2 | Foco de Faro se?alero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 57.918 | 57.919 | 53.092 | | 72.398 | | 46.335 | 51.508 |
| 6.3 | Foco de Faro trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 45.918 | 45.919 | 42.092 | | 57.398 | | 36.735 | 40.836 |
| 6.4 | Palanca, comando, se?aleros, luces | Unidad | EVENTO | 1 | | 549.212 | 549.212 | 503.445 | | 686.516 | | 439.370 | 488.432 |
| 6.5 | Llave contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | 203.231 | 203.231 | 186.295 | | 254.039 | | 162.585 | 180.740 |
| 6.6 | Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | 110.802 | 110.803 | 101.569 | | 138.503 | | 88.642 | 98.540 |
| 6.7 | Terminal de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | 62.931 | 62.931 | 57.687 | | 78.664 | | 50.345 | 55.966 |
| 6.8 | Control de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | 15.628 | 15.629 | 14.326 | | 19.536 | | 12.503 | 13.899 |
| 6.9 | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | | 57.772 | 57.772 | 52.958 | | 72.215 | | 46.218 | 51.378 |
| 6.10 | Recargar bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | 20.428 | 20.429 | 18.726 | | 25.536 | | 16.343 | 18.168 |
| 6.11 | Reparaci?n de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 221.374 | 221.375 | 202.927 | | 276.719 | | 177.100 | 196.875 |
| 6.12 | Cambio de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 2.170.350 | 2.170.350 | 1.950.000 | | 2.712.938 | | 3.600.000 | 1.930.164 |
| 6.13 | Reparar sistema limpia parabrisas - completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 114.431 | 114.431 | 104.895 | | 143.039 | | 91.545 | 101.767 |
| 6.14 | Solenoide o autom?tico del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 266.206 | 266.206 | 244.022 | | 332.758 | | 212.965 | 236.746 |
| 6.15 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | | 27.628 | 27.629 | 25.326 | | 34.536 | | 22.103 | 24.571 |
| 6.16 | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | | 59.753 | 59.753 | 54.774 | | 74.692 | | 47.803 | 53.140 |
| 6.17 | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | 205.593 | 205.594 | 188.461 | | 256.992 | | 164.475 | 182.841 |
| 6.18 | Bulbo de temperatura o relay | Unidad | EVENTO | 1 | | 115.429 | 115.430 | 105.811 | | 144.287 | | 92.344 | 102.655 |
| 6.19 | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 242.802 | 242.803 | 222.569 | | 303.503 | | 194.242 | 215.932 |
| 6.20 | Cambio de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.747.762 | 1.280.899 | 1.602.115 | | 2.184.703 | | 964.605 | 1.554.343 |
| 6.21 | Llave de stop | Unidad | EVENTO | 1 | | 131.173 | 131.174 | 120.243 | | 163.967 | | 104.936 | 116.657 |
| 6.22 | Llave de luz | Unidad | EVENTO | 1 | | 133.573 | 133.574 | 122.443 | | 166.967 | | 106.859 | 118.791 |
| 6.23 | Comando se?alero y limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | 572.156 | 572.156 | 524.477 | | 715.196 | | 457.725 | 508.837 |
| 6.24 | Faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 371.461 | 371.461 | 340.506 | | 464.327 | | 297.169 | 330.352 |
| 6.25 | Faro trasero completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 210.431 | 210.431 | 192.895 | | 263.039 | | 168.345 | 187.143 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 346.002 | 346.003 | 317.169 | | 432.503 | | 276.802 | 307.711 |
| 6.27 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 158.659 | 158.660 | 22.013 | | 198.325 | | 126.928 | 141.101 |
| 7 | ITEM 7 Serv. de mant. y Reparación de Motor | Unidad | | 1 | 0 | 2.260.212 | 2.260.215 | 1.929.963 | 0 | 2.825.258 | 0 | 1.828.171 | 2.002.606 |
| 7.1 | Lavado completo, pulverizado y engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | 153.283 | 153.283 | 120.000 | | 191.604 | | 122.627 | 135.319 |
| 7.2 | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | 196.714 | 196.714 | 180.321 | | 245.893 | | 157.371 | 173.944 |
| 7.3 | Filtro de trampa de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | 164.508 | 164.508 | 150.799 | | 205.635 | | 131.606 | 145.302 |
| 7.4 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | 183.103 | 183.104 | 167.845 | | 228.880 | | 146.483 | 161.840 |
| 7.5 | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | 265.950 | 265.950 | 243.788 | | 332.438 | | 212.760 | 235.518 |
| 7.6 | Cambio de aceite de motor p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | | 41.418 | 41.418 | 40.000 | | 51.773 | | 53.134 | 35.834 |
| 7.7 | Limpieza de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | 176.896 | 176.896 | 162.155 | | 221.120 | | 141.517 | 156.319 |
| 7.8 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | 186.718 | 186.719 | 171.159 | | 233.399 | | 149.375 | 166.055 |
| 7.9 | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | 331.545 | 331.545 | 303.916 | | 414.431 | | 265.236 | 294.380 |
| 7.10 | Limpieza y calibraci?n de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | | 401.418 | 401.418 | 367.967 | | 501.773 | | 321.134 | 356.994 |
| 7.11 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 158.659 | 158.660 | 22.013 | | 198.312 | | 126.928 | 141.101 |
| | | | | Precio | 0 | 49.466.814 | 48.999.997 | 43.980.000 | 0 | 61.833.579 | 0 | 44.000.000 | 43.985.000 |

LOTE Nº 20 - TIPO: ÓMNIBUS, MARCA: IVECO, MODELO: ELLO, MOTOR DIÉSEL, AÑO: 2019, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 25.000.000 Máximo: 50.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de M | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM 1 Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | | 1 | 0 | 4.637.253 | 5.564.704 | 4.827.110 | 0 | 6.955.883 | 0 | 0 | 4.860.765 |
| 1.2 | Zapatas de frenos tras. | Unidad | EVENTO | 1 | | 737.444 | 884.933 | 781.691 | | 1.106.166 | | | 772.988 |
| 1.3 | Tambores de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | | 495.074 | 594.089 | 524.779 | | 742.612 | | | 518.937 |
| 1.4 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.356.163 | 1.627.396 | 1.383.286 | | 2.034.245 | | | 1.421.530 |
| 1.5 | Ca?os flexibles de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | 830.359 | 996.431 | 880.181 | | 1.245.539 | | | 870.382 |
| 1.6 | Resortes de zapatas | Unidad | EVENTO | 1 | | 142.591 | 171.109 | 151.146 | | 213.887 | | | 149.463 |
| 1.7 | segureos de zapatas | Unidad | EVENTO | 1 | | 127.012 | 152.414 | 134.633 | | 190.518 | | | 133.133 |
| 1.9 | Cementado de zapatas | Kilogramo | EVENTO | 1 | | 92.186 | 110.623 | 97.717 | | 138.279 | | | 96.629 |
| 1.10 | Rectificacion de 2 tambores de Freno Trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 22.736 | 27.283 | 40.000 | | 34.104 | | | 23.831 |
| 1.11 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | | 469.808 | 563.770 | 497.997 | | 704.713 | | | 492.453 |
| 1.1 | Cilindros de frenos trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 285.830 | 342.996 | 302.980 | | 428.745 | | | 299.607 |
| 1.8 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 32.700 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 2 | ITEM 2 Serv. de mant. y repar. de Tren delantero/Repar | Unidad | | 1 | 0 | 5.810.956 | 6.973.150 | 6.098.895 | 0 | 8.716.437 | 0 | 0 | 6.091.044 |
| 2.1 | Amortiguadores delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | | 715.240 | 858.288 | 758.154 | | 1.072.860 | | | 749.714 |
| 2.2 | Punta eje izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.356.163 | 1.627.396 | 1.437.533 | | 2.034.245 | | | 1.421.530 |
| 2.3 | Punta eje der. | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.356.163 | 1.627.396 | 1.437.533 | | 2.034.245 | | | 1.421.530 |
| 2.4 | Masa de rueda izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.152.670 | 1.383.205 | 1.221.831 | | 1.729.006 | | | 1.208.229 |
| 2.5 | Masa de rueda der. | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.152.670 | 1.383.205 | 1.221.831 | | 1.729.006 | | | 1.208.229 |
| 2.6 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 22.013 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 3 | ITEM 3 Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Sist | Unidad | | 1 | 0 | 4.385.552 | 5.262.664 | 4.482.314 | 0 | 6.578.331 | 0 | 0 | 4.596.934 |
| 3.1 | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 387.865 | 465.438 | 411.137 | | 581.798 | | | 406.560 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Rotor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 401.522 | 481.827 | 425.614 | | 602.284 | | | 420.875 |
| 3.3 | Inducido de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 442.494 | 530.993 | 469.044 | | 663.742 | | | 463.822 |
| 3.4 | Juego De carbones | Unidad | EVENTO | 1 | | 153.644 | 184.373 | 162.863 | | 230.466 | | | 161.049 |
| 3.5 | Motor de arranque completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 2.641.309 | 3.169.571 | 2.694.135 | | 3.961.964 | | | 2.768.620 |
| 3.6 | Trabajos de terceros | Unidad | EVENTO | 1 | | 280.668 | 336.802 | 297.508 | | 421.002 | | | 294.196 |
| 3.7 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 22.013 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 4 | ITEM 4 Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Rep | Unidad | | 1 | 0 | 4.878.729 | 5.854.479 | 5.110.735 | 0 | 7.318.099 | 0 | 0 | 5.113.880 |
| 4.1 | Juego De regulador de voltage y jgo de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | | 284.430 | 341.316 | 301.496 | | 426.645 | | | 298.139 |
| 4.2 | Jgo de Diodos ( incluido con el regulador voltage ) | Unidad | EVENTO | 1 | | 408.640 | 490.369 | 433.159 | | 612.961 | | | 428.336 |
| 4.3 | Rotor de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 392.021 | 470.425 | 415.542 | | 588.032 | | | 410.916 |
| 4.4 | Estator de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 407.065 | 488.478 | 431.489 | | 610.598 | | | 426.685 |
| 4.5 | Correa de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 223.515 | 268.219 | 236.926 | | 335.273 | | | 234.288 |
| 4.6 | Rulemanes de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 173.563 | 208.276 | 183.977 | | 260.345 | | | 181.928 |
| 4.7 | Polea de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 407.726 | 489.272 | 432.190 | | 611.590 | | | 427.378 |
| 4.8 | Carcasa Trasera de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 230.229 | 276.275 | 244.043 | | 345.344 | | | 241.326 |
| 4.9 | Carcasa delantera de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 238.563 | 286.276 | 252.877 | | 357.845 | | | 250.061 |
| 4.10 | Alternador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 2.034.927 | 2.441.913 | 2.157.023 | | 3.052.391 | | | 2.133.011 |
| 4.11 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 22.013 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 5 | ITEM 5 Serv. de repar. y mant. de sistema electrico en g | Unidad | | 1 | 0 | 5.730.376 | 6.876.456 | 6.013.485 | 0 | 8.595.570 | 0 | 0 | 6.006.577 |
| 5.1 | Foco de Alta y Baja | Unidad | EVENTO | 1 | | 63.877 | 76.652 | 67.710 | | 95.816 | | | 66.955 |
| 5.2 | Focos de filamentos | Unidad | EVENTO | 1 | | 34.733 | 41.680 | 36.818 | | 52.100 | | | 36.407 |
| 5.3 | focos de 1 filamento | Unidad | EVENTO | 1 | | 31.120 | 37.344 | 32.987 | | 46.680 | | | 32.619 |
| 5.4 | focos de busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | | 72.253 | 86.704 | 76.589 | | 108.380 | | | 75.736 |
| 5.5 | foco de luz de techo | Unidad | EVENTO | 1 | | 24.689 | 29.627 | 26.171 | | 37.034 | | | 25.879 |
| 5.6 | faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 671.879 | 806.255 | 712.192 | | 1.007.819 | | | 704.264 |
| 5.7 | faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 636.923 | 764.308 | 675.139 | | 955.385 | | | 667.623 |
| 5.8 | faritos de luz de chapa | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 157.470 |
| 5.9 | faros busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | | 594.727 | 713.672 | 630.411 | | 892.091 | | | 623.392 |
| 5.10 | conmutador de luces | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.352.066 | 1.622.479 | 1.433.190 | | 2.028.099 | | | 1.417.235 |
| 5.11 | bulbo de marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | 218.515 | 262.219 | 231.626 | | 327.773 | | | 229.047 |
| 5.12 | bulbo de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | | 170.715 | 204.859 | 180.958 | | 256.073 | | | 178.943 |
| 5.13 | bulbo de punto muerto | Unidad | EVENTO | 1 | | 221.930 | 266.316 | 235.246 | | 332.895 | | | 232.627 |
| 5.14 | espejo retr. Ext. izq. | Unidad | EVENTO | 1 | | 704.335 | 845.203 | 746.596 | | 1.056.503 | | | 738.284 |
| 5.15 | espejo retr. Ext. Der. | Unidad | EVENTO | 1 | | 704.335 | 845.203 | 746.596 | | 1.056.503 | | | 738.284 |
| 5.16 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 22.013 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 6 | ITEM 6 Serv. de mant. y reparacion de Motor | Unidad | | 1 | 0 | 42.737.223 | 51.284.680 | 44.897.383 | 0 | 64.105.852 | 0 | 0 | 44.797.150 |
| 6.1 | Juego de camisa | Unidad | EVENTO | 1 | | 709.562 | 851.475 | 752.136 | | 1.064.344 | | | 743.763 |
| 6.2 | Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.352.066 | 1.622.479 | 1.433.190 | | 2.028.099 | | | 1.417.235 |
| 6.3 | Juego De Aros | Unidad | EVENTO | 1 | | 720.918 | 865.102 | 764.173 | | 1.081.377 | | | 755.666 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | Juego de Juntas | Unidad | EVENTO | 1 | | 532.632 | 639.158 | 564.590 | | 798.948 | | | 558.304 |
| 6.5 | Juego De casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | | 617.679 | 741.215 | 654.740 | | 926.519 | | | 647.451 |
| 6.6 | Juego De caquillos de Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | 687.146 | 824.575 | 728.375 | | 1.030.719 | | | 720.266 |
| 6.7 | Valvulas de Admision | Unidad | EVENTO | 1 | | 471.174 | 565.409 | 499.445 | | 706.762 | | | 493.885 |
| 6.8 | Valvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | | 471.174 | 565.409 | 499.445 | | 706.762 | | | 493.885 |
| 6.9 | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | 504.393 | 605.272 | 534.657 | | 756.590 | | | 528.704 |
| 6.10 | Arbol de Levas Adm. | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.147.207 | 1.376.649 | 1.216.040 | | 1.720.811 | | | 1.202.502 |
| 6.11 | Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | | 8.535.771 | 10.242.925 | 8.706.486 | | 12.803.657 | | | 8.947.195 |
| 6.12 | Bielas | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.078.921 | 1.294.706 | 1.143.657 | | 1.618.382 | | | 1.130.925 |
| 6.13 | Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | | 9.218.632 | 11.062.359 | 9.771.750 | | 13.827.949 | | | 9.662.970 |
| 6.14 | Arbol de levas de Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.147.207 | 1.376.649 | 1.216.040 | | 1.720.811 | | | 1.202.502 |
| 6.15 | Junta de multiple de adm. | Unidad | EVENTO | 1 | | 122.915 | 147.498 | 130.290 | | 184.373 | | | 128.839 |
| 6.16 | Junta de multiple de esc. | Unidad | EVENTO | 1 | | 122.915 | 147.498 | 130.290 | | 184.373 | | | 128.839 |
| 6.17 | Junta de frente de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | 114.720 | 137.665 | 121.604 | | 172.081 | | | 120.250 |
| 6.18 | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 157.470 |
| 6.19 | Reten de bancada tras. | Unidad | EVENTO | 1 | | 252.868 | 303.442 | 268.040 | | 379.302 | | | 265.056 |
| 6.20 | resortes de valvulas | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 157.470 |
| 6.21 | Martilletes de Val. | Unidad | EVENTO | 1 | | 331.188 | 397.426 | 351.059 | | 496.782 | | | 347.151 |
| 6.22 | Juego Reten guia de val. | Unidad | EVENTO | 1 | | 170.715 | 204.859 | 180.958 | | 256.073 | | | 178.943 |
| 6.23 | Juego de Engranejes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.626.502 | 1.951.803 | 1.724.093 | | 2.439.754 | | | 1.704.899 |
| 6.24 | Cadena de Distribucion | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.352.066 | 1.622.479 | 1.433.190 | | 2.028.099 | | | 1.417.235 |
| 6.25 | Cambio de aceite motor p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | | 39.559 | 47.471 | 40.000 | | 59.339 | | | 41.466 |
| 6.26 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | 201.791 | 242.150 | 213.899 | | 302.687 | | | 211.517 |
| 6.27 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | | 272.115 | 326.539 | 288.442 | | 408.173 | | | 285.231 |
| 6.28 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | 177.206 | 212.648 | 187.839 | | 265.810 | | | 185.747 |
| 6.29 | Regulador de Cadena de Distrib. | Unidad | EVENTO | 1 | | 617.574 | 741.089 | 654.629 | | 926.362 | | | 647.341 |
| 6.30 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | 595.260 | 714.312 | 630.976 | | 892.890 | | | 623.951 |
| 6.31 | Soportes de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | | 528.640 | 634.369 | 560.359 | | 792.961 | | | 554.120 |
| 6.32 | Trabajos de Terceros ( Rectificaciones) | Unidad | EVENTO | 1 | | 3.960.597 | 4.752.717 | 4.198.233 | | 5.940.896 | | | 4.151.498 |
| 6.33 | Reparacion de bomba inyectora y picos | Unidad | EVENTO | 1 | | 4.677.602 | 5.613.123 | 4.958.259 | | 7.016.404 | | | 4.903.062 |
| 6.34 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 22.013 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 7 | ITEM 7 Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | | 1 | 0 | 1.004.044 | 1.204.854 | 1.064.287 | 0 | 1.506.068 | 0 | 0 | 1.052.437 |
| 7.1 | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | | 104.628 | 125.554 | 110.906 | | 156.943 | | | 109.671 |
| 7.2 | Mu?equin | Unidad | EVENTO | 1 | | 546.707 | 656.049 | 579.510 | | 820.061 | | | 573.058 |
| 7.3 | Esparragos de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | 98.610 | 118.332 | 104.527 | | 147.915 | | | 103.363 |
| 7.4 | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | | 69.791 | 83.749 | 73.978 | | 104.687 | | | 73.154 |
| 7.5 | Alineacion | Unidad | EVENTO | 1 | | 106.258 | 127.510 | 112.633 | | 159.387 | | | 111.379 |
| 7.6 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 82.733 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 8 | ITEM 8 Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acc | Unidad | | 1 | 0 | 14.309.590 | 17.171.514 | 14.947.545 | 0 | 21.464.395 | 0 | 0 | 14.999.307 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | 2.512.931 | 3.015.517 | 2.663.707 | | 3.769.397 | | | 2.634.054 |
| 8.2 | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | 902.699 | 1.083.239 | 956.861 | | 1.354.049 | | | 946.209 |
| 8.3 | Correa de bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | 186.248 | 223.498 | 197.423 | | 279.373 | | | 195.225 |
| 8.4 | Ventilador de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | 567.544 | 681.053 | 601.597 | | 851.316 | | | 594.899 |
| 8.5 | Correa de ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | | 157.591 | 189.109 | 167.046 | | 236.387 | | | 165.186 |
| 8.6 | Termostado | Unidad | EVENTO | 1 | | 173.563 | 208.276 | 183.977 | | 260.345 | | | 181.928 |
| 8.7 | Junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | | 31.400 | 37.680 | 33.284 | | 47.100 | | | 32.913 |
| 8.8 | mangueras de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | 191.201 | 229.441 | 202.673 | | 286.802 | | | 200.416 |
| 8.9 | Juego de mangueras de calefacion | Unidad | EVENTO | 1 | | 177.544 | 213.053 | 188.197 | | 266.316 | | | 186.101 |
| 8.10 | Condensador de A.Ac | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.300.541 | 1.560.649 | 1.378.573 | | 1.950.812 | | | 1.363.227 |
| 8.11 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | 770.479 | 924.575 | 816.708 | | 1.155.719 | | | 807.616 |
| 8.12 | Valvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | | 713.765 | 856.519 | 756.591 | | 1.070.648 | | | 748.168 |
| 8.13 | Filtro recibidor de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | | 535.526 | 642.632 | 567.658 | | 803.290 | | | 561.338 |
| 8.14 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | | 669.204 | 803.045 | 709.357 | | 1.003.807 | | | 701.460 |
| 8.15 | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | EVENTO | 1 | | 239.001 | 286.802 | 253.342 | | 358.502 | | | 250.521 |
| 8.16 | Compresor de A. Ac | Unidad | EVENTO | 1 | | 3.997.641 | 4.797.170 | 4.077.594 | | 5.996.462 | | | 4.190.327 |
| 8.17 | Correa compresor de airte | Unidad | EVENTO | 1 | | 185.924 | 223.109 | 197.080 | | 278.887 | | | 194.886 |
| 8.18 | Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | 289.001 | 346.802 | 306.342 | | 433.502 | | | 302.931 |
| 8.19 | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | 452.193 | 542.632 | 479.325 | | 678.290 | | | 473.989 |
| 8.20 | Ca?o de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | | 177.544 | 213.053 | 188.197 | | 266.316 | | | 186.101 |
| 8.21 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 22.013 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 9 | ITEM 9 Mantenimiento y reparacion de carroceria/Repa | Unidad | | 1 | 0 | 1.441.552 | 1.729.863 | 1.467.326 | 0 | 2.162.330 | 0 | 0 | 1.511.033 |
| 9.1 | Tapiz de pta. Del der. | Unidad | EVENTO | 1 | | 535.527 | 642.632 | 567.659 | | 803.291 | | | 561.339 |
| 9.2 | Cerradura de pta del der. | Unidad | EVENTO | 1 | | 240.715 | 288.859 | 255.158 | | 361.073 | | | 252.317 |
| 9.3 | Cinturon de conductor | Unidad | EVENTO | 1 | | 396.059 | 475.271 | 419.823 | | 594.089 | | | 415.149 |
| 9.4 | Juego de guia de asiento de cond | Unidad | EVENTO | 1 | | 191.201 | 229.441 | 202.673 | | 286.802 | | | 200.416 |
| 9.5 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 22.013 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 10 | ITEM 10 Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o tra | Unidad | | 1 | 0 | 12.079.572 | 14.495.492 | 12.600.609 | 0 | 18.119.365 | 0 | 0 | 12.661.804 |
| 10.1 | Juego de Anillos Sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.830.069 | 2.196.083 | 1.866.671 | | 2.745.104 | | | 1.918.278 |
| 10.2 | Juego de Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.126.721 | 1.352.066 | 1.194.325 | | 1.690.082 | | | 1.181.029 |
| 10.3 | Juego De Rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | | 443.860 | 532.632 | 470.492 | | 665.790 | | | 465.254 |
| 10.4 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | EVENTO | 1 | | 643.860 | 772.632 | 682.492 | | 965.790 | | | 674.894 |
| 10.5 | Desplazable de 3ra y 4ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | 618.860 | 742.632 | 655.992 | | 928.290 | | | 648.689 |
| 10.6 | Deplazable de 5ta y M.atras | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.745.526 | 2.094.632 | 1.780.437 | | 2.618.290 | | | 1.829.660 |
| 10.7 | Eje de Mando | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.845.572 | 2.214.687 | 1.956.307 | | 2.768.359 | | | 1.934.529 |
| 10.8 | Eje Principal | Unidad | EVENTO | 1 | | 912.319 | 1.094.783 | 967.058 | | 1.368.479 | | | 956.292 |
| 10.9 | Engranaje de 1ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | 685.526 | 822.632 | 726.658 | | 1.028.290 | | | 718.568 |
| 10.10 | Engranaje de 2da. | Unidad | EVENTO | 1 | | 818.860 | 982.632 | 867.992 | | 1.228.290 | | | 858.329 |
| 10.11 | Engranaje de 3ra. | Unidad | EVENTO | 1 | | 810.526 | 972.632 | 859.158 | | 1.215.790 | | | 849.593 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12 | Engranaje de 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | 225.443 | 270.532 | 238.970 | | 338.165 | | | 236.309 |
| 10.13 | Reten cola | Unidad | EVENTO | 1 | | 144.313 | 173.176 | 152.972 | | 216.470 | | | 151.268 |
| 10.14 | Reten de frente | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.067 | 180.081 | 159.072 | | 225.101 | | | 157.300 |
| 10.15 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 22.013 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 11 | ITEM 11 Serv. de repar. y mant. de sistema de embragu | Unidad | | 1 | 0 | 8.969.546 | 8.290.258 | 9.115.147 | 0 | 13.454.323 | 0 | 0 | 9.401.876 |
| 11.1 | Plato de Presion | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.627.228 | 1.952.674 | 1.659.773 | | 2.440.843 | | | 1.705.660 |
| 11.2 | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.395.493 | 1.674.592 | 1.423.403 | | 2.093.240 | | | 1.462.756 |
| 11.3 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.147.207 | 1.376.649 | 1.170.152 | | 1.720.811 | | | 1.202.502 |
| 11.4 | Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | 280.668 | 336.802 | 297.508 | | 421.002 | | | 294.196 |
| 11.5 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | | 100.276 | 120.332 | 106.293 | | 150.415 | | | 105.109 |
| 11.6 | Ruleman Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | 146.248 | 175.498 | 155.023 | | 219.373 | | | 153.297 |
| 11.7 | Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | | 4.126.414 | 2.478.497 | 4.208.942 | | 6.189.621 | | | 4.325.307 |
| 11.8 | Tornillos de volante | Unidad | EVENTO | 1 | | 67.962 | 81.554 | 72.040 | | 101.943 | | | 71.237 |
| 11.9 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 22.013 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 12 | ITEM 12 Serv. de mant. y repar. de Tren trasero/Repara | Unidad | | 1 | 0 | 2.652.706 | 3.183.248 | 2.751.150 | 0 | 3.979.061 | 0 | 0 | 2.780.566 |
| 12.1 | Amortiguadores traseros | Unidad | EVENTO | 1 | | 592.679 | 711.215 | 628.240 | | 889.019 | | | 621.246 |
| 12.2 | Bujes de el?sticos | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 157.470 |
| 12.3 | Grilletes de el?sticos | Unidad | EVENTO | 1 | | 239.001 | 286.802 | 253.342 | | 358.502 | | | 250.521 |
| 12.4 | Valvula de suspension de trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.592.747 | 1.911.296 | 1.688.312 | | 2.389.121 | | | 1.669.517 |
| 12.5 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 22.013 | | 117.075 | | | 81.812 |
| 13 | ITEM 13 Servicio de chaperia y pintura | Unidad | | 1 | 0 | 26.757.177 | 31.108.638 | 28.004.014 | 0 | 40.135.787 | 0 | 0 | 28.026.627 |
| 13.1 | Envolvente de Paragolpe delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 921.863 | 1.106.236 | 977.175 | | 1.382.795 | | | 966.296 |
| 13.2 | Panel de Frente | Unidad | EVENTO | 1 | | 580.432 | 696.519 | 615.258 | | 870.649 | | | 608.409 |
| 13.3 | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | | 450.688 | 540.826 | 477.730 | | 676.033 | | | 472.411 |
| 13.4 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | 450.688 | 540.826 | 477.730 | | 676.033 | | | 472.411 |
| 13.5 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | 450.688 | 540.826 | 477.730 | | 676.033 | | | 472.411 |
| 13.6 | Puerta Delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | 430.479 | 516.575 | 456.308 | | 645.719 | | | 451.228 |
| 13.7 | Puerta Trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | 430.479 | 516.575 | 456.308 | | 645.719 | | | 451.228 |
| 13.8 | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.529.960 | 1.835.953 | 1.621.758 | | 2.294.941 | | | 1.603.704 |
| 13.9 | Moldura de Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | 286.802 | 344.162 | 304.010 | | 430.203 | | | 300.625 |
| 13.10 | Soporte cabina | Unidad | EVENTO | 1 | | 245.830 | 294.996 | 260.580 | | 368.745 | | | 257.679 |
| 13.11 | Extension paragolpe del | Unidad | EVENTO | 1 | | 450.688 | 540.826 | 477.730 | | 676.033 | | | 472.411 |
| 13.12 | Soporte carril paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 157.470 |
| 13.13 | Soporte paragolpe del | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 157.470 |
| 13.14 | Soporte paragolpe lateral | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 157.470 |
| 13.15 | Soporte paragolpe corto | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 157.470 |
| 13.16 | Reten paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | 109.258 | 131.110 | 115.813 | | 163.887 | | | 114.524 |
| 13.17 | Seguro paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | 122.915 | 147.498 | 130.290 | | 184.373 | | | 128.839 |
| 13.18 | Tapa paragolpe del | Unidad | EVENTO | 1 | | 71.295 | 85.555 | 75.573 | | 106.943 | | | 74.731 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.19 | Parrilla frontal | Unidad | EVENTO | 1 | | 239.001 | 286.802 | 253.342 | | 358.502 | | | 250.521 |
| 13.20 | Jgo molduras parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | 331.188 | 397.426 | 351.059 | | 496.782 | | | 347.151 |
| 13.21 | Rejilla interior parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | 239.001 | 286.802 | 253.342 | | 358.502 | | | 250.521 |
| 13.22 | Guardafango del izq | Unidad | EVENTO | 1 | | 327.773 | 393.328 | 347.440 | | 491.660 | | | 343.572 |
| 13.23 | Guardafango del der | Unidad | EVENTO | 1 | | 327.773 | 393.328 | 347.440 | | 491.660 | | | 343.572 |
| 13.24 | Pinches de guardafango | Unidad | EVENTO | 1 | | 32.743 | 39.292 | 34.708 | | 49.115 | | | 34.321 |
| 13.25 | Cabo abre capot | Unidad | EVENTO | 1 | | 218.515 | 262.219 | 231.626 | | 327.773 | | | 229.047 |
| 13.26 | Varilla capot | Unidad | EVENTO | 1 | | 109.258 | 131.110 | 115.813 | | 163.887 | | | 114.524 |
| 13.27 | Guardafango tra der | Unidad | EVENTO | 1 | | 327.773 | 393.328 | 347.440 | | 491.660 | | | 343.572 |
| 13.28 | Guardafango tra izq | Unidad | EVENTO | 1 | | 327.773 | 393.328 | 347.440 | | 491.660 | | | 343.572 |
| 13.29 | Bisagra puerta del | Unidad | EVENTO | 1 | | 109.258 | 131.110 | 115.813 | | 163.887 | | | 114.524 |
| 13.30 | Limitador puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | 102.429 | 122.915 | 108.575 | | 153.644 | | | 107.366 |
| 13.31 | Vidrio pta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 329.001 | 394.802 | 348.742 | | 493.502 | | | 344.859 |
| 13.32 | Vidrio pta trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 329.001 | 394.802 | 348.742 | | 493.502 | | | 344.859 |
| 13.33 | Guia de vidrio pta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 239.001 | 286.802 | 253.342 | | 358.502 | | | 250.521 |
| 13.34 | Goma puerta delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 81.943 | 98.332 | 86.860 | | 122.915 | | | 85.893 |
| 13.35 | Reten mediaguia del ext | Unidad | EVENTO | 1 | | 122.915 | 147.498 | 130.290 | | 184.373 | | | 128.839 |
| 13.36 | Goma superior de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | 88.772 | 106.526 | 94.098 | | 133.158 | | | 93.050 |
| 13.37 | Mediaguia delantero interior | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 157.470 |
| 13.38 | Extension guardafango delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 239.001 | 286.802 | 253.342 | | 358.502 | | | 250.521 |
| 13.39 | Extension guardafango trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 239.001 | 286.802 | 253.342 | | 358.502 | | | 250.521 |
| 13.40 | Seguro de guardafango | Unidad | EVENTO | 1 | | 122.915 | 147.498 | 130.290 | | 184.373 | | | 128.839 |
| 13.41 | Seguro extension guardafango | Unidad | EVENTO | 1 | | 122.915 | 147.498 | 130.290 | | 184.373 | | | 128.839 |
| 13.42 | Cola de pato delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 327.773 | 393.328 | 347.440 | | 491.660 | | | 343.572 |
| 13.43 | Cola de pato trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 327.773 | 393.328 | 347.440 | | 491.660 | | | 343.572 |
| 13.44 | Bisagra puerta trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | 122.915 | 147.498 | 130.290 | | 184.373 | | | 128.839 |
| 13.45 | Limitador puerta trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | 109.258 | 131.110 | 115.813 | | 163.887 | | | 114.524 |
| 13.46 | Vidrio de pta trasera izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | 322.335 | 386.802 | 341.675 | | 483.503 | | | 337.871 |
| 13.47 | Vidrio de pta trasera derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | 322.335 | 386.802 | 341.675 | | 483.503 | | | 337.871 |
| 13.48 | Mediaguia tra int | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 156.470 |
| 13.49 | Goma contorno traseri interno | Unidad | EVENTO | 1 | | 259.487 | 311.385 | 275.057 | | 389.231 | | | 270.994 |
| 13.50 | Goma contorno tras ext | Unidad | EVENTO | 1 | | 259.487 | 311.385 | 275.057 | | 389.231 | | | 270.994 |
| 13.51 | Panel de techo | Unidad | EVENTO | 1 | | 310.830 | 372.996 | 329.480 | | 466.245 | | | 324.812 |
| 13.52 | Parabrisa trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.105.871 | 1.327.045 | 1.127.988 | | 1.658.807 | | | 1.158.173 |
| 13.53 | Moldura parabrisa trasera | Unidad | EVENTO | 1 | | 237.382 | 284.858 | 251.625 | | 356.073 | | | 247.823 |
| 13.54 | Cable tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | 327.773 | 393.328 | 347.440 | | 491.660 | | | 342.572 |
| 13.55 | Refuerzo paragolpe tras | Unidad | EVENTO | 1 | | 464.346 | 557.215 | 492.207 | | 696.519 | | | 485.727 |
| 13.56 | Centro paragolpe tras | Unidad | EVENTO | 1 | | 286.802 | 344.162 | 304.010 | | 430.203 | | | 300.625 |
| 13.57 | Paragolpe trasero niquelado izq | Unidad | EVENTO | 1 | | 921.863 | 1.106.236 | 942.000 | | 1.382.795 | | | 965.296 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.58 | Paragolpe trasero niquelado der | Unidad | EVENTO | 1 | | 921.863 | 1.106.236 | 942.000 | | 1.382.795 | | | 965.296 |
| 13.59 | Tapa paragolpe trasero izq | Unidad | EVENTO | 1 | | 284.001 | 340.802 | 301.042 | | 426.002 | | | 296.690 |
| 13.60 | Tapa paragolpe trasero der | Unidad | EVENTO | 1 | | 284.001 | 340.802 | 301.042 | | 426.002 | | | 296.690 |
| 13.61 | Moldura paragolpe tras | Unidad | EVENTO | 1 | | 170.715 | 204.859 | 180.750 | | 256.073 | | | 177.943 |
| 13.62 | Soporte paragolpe tras der | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 156.470 |
| 13.63 | Soporte paragolpe tras izq | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.229 | 180.275 | 159.243 | | 225.344 | | | 156.470 |
| 13.64 | Tapa tras carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | | 571.012 | 685.215 | 605.273 | | 856.519 | | | 597.535 |
| 13.65 | Panel lateral carroceria der | Unidad | EVENTO | 1 | | 508.907 | 610.688 | 539.441 | | 763.361 | | | 532.436 |
| 13.66 | Panel lateral carroceria izq | Unidad | EVENTO | 1 | | 508.907 | 610.688 | 539.441 | | 763.361 | | | 532.436 |
| 13.67 | Manija tapa carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | | 268.515 | 322.219 | 284.626 | | 402.773 | | | 281.457 |
| 13.68 | Espejo retrovisor izq | Unidad | EVENTO | 1 | | 704.335 | 845.203 | 746.596 | | 1.056.503 | | | 737.284 |
| 13.69 | Espejo retrovisor der | Unidad | EVENTO | 1 | | 704.335 | 845.203 | 746.596 | | 1.056.503 | | | 737.284 |
| 13.70 | Espejo retrovisor interior | Unidad | EVENTO | 1 | | 465.182 | 558.219 | 493.093 | | 697.774 | | | 487.371 |
| 13.71 | Cepillos limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | 188.563 | 226.276 | 199.877 | | 282.845 | | | 197.651 |
| 13.72 | Tapiceria | Unidad | EVENTO | 1 | | 3.051.714 | 2.662.057 | 3.051.714 | | 4.577.571 | | | 3.198.806 |
| 13.73 | Mano de obra | Hora | EVENTO | 1 | | 78.050 | 93.660 | 22.013 | | 117.063 | | | 81.812 |
| | | | | Precio | 0 | 135.394.276 | 159.000.000 | 141.380.000 | 0 | 203.091.501 | 0 | 0 | 141.900.000 |

LOTE Nº 21 - TIPO: CARRO DE BOMBERO, MODELO: VW, MODELO: TRIEL HT, MOTOR: DIÉSEL, AÑO: 2015, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 25.000.000 Máximo: 50.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de M | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM 1 Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o tran | Unidad | | 1 | 0 | 10.140.314 | 12.168.387 | 9.889.342 | 0 | 15.210.481 | 0 | 0 | 10.099.750 |
| 1.1 | cu?druple | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.103.015 | 1.323.619 | 1.125.076 | | 1.654.523 | | | 1.098.603 |
| 1.2 | Eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | 808.823 | 970.588 | 824.999 | | 1.213.235 | | | 805.587 |
| 1.3 | Anillos sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | 364.588 | 437.506 | 371.880 | | 546.883 | | | 363.130 |
| 1.4 | Eje ranurado | Unidad | EVENTO | 1 | | 803.286 | 963.944 | 819.352 | | 1.204.930 | | | 800.073 |
| 1.5 | Engranaje de 1 a 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | 725.130 | 870.156 | 739.633 | | 1.087.695 | | | 722.229 |
| 1.6 | Engranaje marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | 705.963 | 847.156 | 720.083 | | 1.058.945 | | | 703.139 |
| 1.7 | rulem?nes | Unidad | EVENTO | 1 | | 221.350 | 265.620 | 225.777 | | 332.025 | | | 220.464 |
| 1.9 | Corona pi??n | Unidad | EVENTO | 1 | | 95.515 | 114.619 | 97.426 | | 143.273 | | | 95.133 |
| 1.10 | rulem?nes | Unidad | EVENTO | 1 | | 2.177.078 | 2.612.494 | 2.177.078 | | 3.265.617 | | | 2.168.369 |
| 1.11 | Cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | 165.766 | 198.920 | 169.082 | | 248.650 | | | 165.103 |
| 1.12 | Centralizador completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 257.637 | 309.165 | 262.790 | | 386.456 | | | 256.606 |
| 1.13 | Engranaje sat?lite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | 366.589 | 439.907 | 373.921 | | 549.884 | | | 365.123 |
| 1.14 | Perno Diferencial con seguro | Unidad | EVENTO | 1 | | 773.468 | 928.162 | 788.938 | | 1.160.203 | | | 770.374 |
| 1.15 | Eje palier | Unidad | EVENTO | 1 | | 123.515 | 148.219 | 125.986 | | 185.273 | | | 123.021 |
| 1.16 | rulem?n palier | Unidad | EVENTO | 1 | | 853.114 | 1.023.737 | 870.177 | | 1.279.672 | | | 849.702 |
| 1.17 | Cambio de aceite diferencial p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | 267.648 | 321.178 | 40.000 | | 401.472 | | | 266.577 |
| 1.18 | ret?n palier | Unidad | EVENTO | 1 | | 93.265 | 111.919 | 95.131 | | 139.898 | | | 92.892 |
| 1.19 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 102.348 | 122.818 | 22.013 | | 153.522 | | | 101.938 |
| 1.8 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | | 132.216 | 158.660 | 40.000 | | 198.325 | | | 131.687 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ITEM 2 Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | | 1 | 0 | 5.451.111 | 6.541.338 | 5.397.736 | 0 | 8.176.675 | 0 | 0 | 5.429.303 |
| 2.1 | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | | 410.796 | 492.956 | 419.012 | | 616.195 | | | 409.153 |
| 2.2 | Bomba de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.551.828 | 1.862.194 | 1.582.865 | | 2.327.742 | | | 1.545.620 |
| 2.3 | Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | 87.797 | 105.356 | 40.000 | | 131.696 | | | 87.445 |
| 2.4 | ca?o de alta presi?n de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | 95.192 | 114.231 | 97.096 | | 142.789 | | | 94.811 |
| 2.5 | Reparar eje cardanica de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 92.168 | 110.602 | 94.012 | | 138.253 | | | 91.799 |
| 2.6 | Barra Larga de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 465.402 | 558.482 | 474.710 | | 698.103 | | | 463.540 |
| 2.7 | Barra Corta de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 329.150 | 394.980 | 335.733 | | 493.725 | | | 327.833 |
| 2.8 | Alineaci?n y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | 103.172 | 123.806 | 105.235 | | 154.758 | | | 102.759 |
| 2.9 | rulem?n carcaza | Unidad | EVENTO | 1 | | 610.932 | 733.119 | 623.151 | | 916.399 | | | 608.488 |
| 2.10 | ret?n carcaza | Unidad | EVENTO | 1 | | 97.193 | 116.632 | 99.137 | | 145.790 | | | 96.804 |
| 2.11 | rulem?n punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | 701.015 | 841.219 | 715.036 | | 1.051.523 | | | 698.211 |
| 2.12 | ret?n punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | 110.610 | 132.733 | 112.823 | | 165.916 | | | 110.168 |
| 2.13 | Reparaci?n de sinf?n de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 575.843 | 691.012 | 587.360 | | 863.765 | | | 573.540 |
| 2.14 | Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | 87.797 | 105.356 | 89.553 | | 131.696 | | | 87.445 |
| 2.15 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 132.216 | 158.660 | 22.013 | | 198.325 | | | 131.687 |
| 3 | ITEM 3 Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema | Unidad | | 1 | 0 | 5.190.955 | 6.229.150 | 5.181.929 | 0 | 7.786.438 | 0 | 0 | 5.170.189 |
| 3.1 | Amortiguador trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 495.130 | 594.156 | 505.033 | | 742.695 | | | 493.149 |
| 3.2 | Amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 543.047 | 651.657 | 553.908 | | 814.571 | | | 540.875 |
| 3.3 | Buje barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | | 92.168 | 110.602 | 94.012 | | 138.253 | | | 91.799 |
| 3.4 | rulem?n de masa delantera | Unidad | EVENTO | 1 | | 719.224 | 863.069 | 733.608 | | 1.078.836 | | | 716.347 |
| 3.5 | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | 38.119 | 45.743 | 38.882 | | 57.179 | | | 37.967 |
| 3.6 | Juego de perno punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | 980.041 | 1.176.050 | 999.642 | | 1.470.062 | | | 976.121 |
| 3.7 | Juego de el?sticos - delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 818.828 | 982.594 | 835.205 | | 1.228.242 | | | 815.552 |
| 3.8 | Juego de el?sticos - trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 847.578 | 1.017.094 | 864.530 | | 1.271.367 | | | 844.187 |
| 3.9 | Bujes el?sticos - completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 385.244 | 462.293 | 392.949 | | 577.867 | | | 383.703 |
| 3.10 | Grillete de el?stico | Unidad | EVENTO | 1 | | 80.371 | 96.445 | 81.978 | | 120.557 | | | 80.049 |
| 3.11 | Centro el?stico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 58.989 | 70.787 | 60.169 | | 88.484 | | | 58.753 |
| 3.12 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 132.216 | 158.660 | 22.013 | | 198.325 | | | 131.687 |
| 4 | ITEM 4 Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | | 1 | 0 | 6.875.097 | 8.250.119 | 6.899.753 | 0 | 10.312.652 | 0 | 0 | 6.847.593 |
| 4.1 | Cambiar disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 908.479 | 1.090.175 | 926.649 | | 1.362.719 | | | 904.845 |
| 4.2 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | 597.984 | 717.581 | 609.944 | | 896.977 | | | 595.592 |
| 4.3 | Plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.454.505 | 1.745.406 | 1.483.595 | | 2.181.758 | | | 1.448.686 |
| 4.4 | rulem?n piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | 87.228 | 104.674 | 88.973 | | 130.842 | | | 86.879 |
| 4.5 | Bomba Central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 576.057 | 691.268 | 587.578 | | 864.086 | | | 573.752 |
| 4.6 | Juego Reparaci?n bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 45.786 | 54.944 | 46.702 | | 68.680 | | | 45.603 |
| 4.7 | Conjunto de placa de embrague monodisco | Unidad | EVENTO | 1 | | 2.019.922 | 2.423.906 | 2.060.320 | | 3.029.883 | | | 2.011.842 |
| 4.8 | ret?n de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | 136.550 | 163.860 | 139.281 | | 204.825 | | | 136.003 |
| 4.9 | Bomba Auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 349.766 | 419.720 | 356.762 | | 524.650 | | | 348.367 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | Juego Reparaci?n bomba auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 59.203 | 71.044 | 60.387 | | 88.805 | | | 58.966 |
| 4.11 | Mano de Obra por Reparaci?n General de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 507.401 | 608.881 | 517.549 | | 761.102 | | | 505.371 |
| 4.12 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 132.216 | 158.660 | 22.013 | | 198.325 | | | 131.687 |
| 5 | ITEM 5 Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | | 1 | 0 | 4.134.600 | 4.961.527 | 4.052.218 | 0 | 6.201.909 | 0 | 0 | 4.118.060 |
| 5.1 | Fibras de freno - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | | 232.765 | 279.319 | 237.421 | | 349.148 | | | 231.834 |
| 5.2 | Juego reparo bomba central freno | Unidad | EVENTO | 1 | | 80.371 | 96.445 | 81.978 | | 120.557 | | | 80.049 |
| 5.3 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | 447.258 | 536.710 | 456.204 | | 670.888 | | | 445.469 |
| 5.4 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | | 83.265 | 99.919 | 32.700 | | 124.898 | | | 82.932 |
| 5.5 | Tambor freno trasero - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | | 815.203 | 978.244 | 831.507 | | 1.222.805 | | | 811.942 |
| 5.6 | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 953.416 | 1.144.100 | 972.485 | | 1.430.125 | | | 949.602 |
| 5.7 | Juego Reparaci?n cilindro freno trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 57.286 | 68.744 | 58.432 | | 85.930 | | | 57.057 |
| 5.8 | ca?o flexible | Unidad | EVENTO | 1 | | 106.692 | 128.031 | 108.826 | | 160.039 | | | 106.265 |
| 5.9 | Filtro seca?or de freno de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | 324.462 | 389.355 | 330.952 | | 486.694 | | | 323.164 |
| 5.10 | Reparaci?n completa de freno de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | 487.036 | 584.444 | 496.777 | | 730.555 | | | 485.088 |
| 5.11 | Valvula comando de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | 414.630 | 497.556 | 422.923 | | 621.945 | | | 412.971 |
| 5.12 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 132.216 | 158.660 | 22.013 | | 198.325 | | | 131.687 |
| 6 | ITEM 6 Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | | 1 | 0 | 7.430.974 | 8.641.318 | 7.460.135 | 0 | 11.146.477 | 0 | 0 | 7.385.243 |
| 6.1 | Foco de Faro delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 38.120 | 45.745 | 38.883 | | 57.181 | | | 37.968 |
| 6.2 | Foco de Faro se?alero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 47.265 | 56.719 | 48.211 | | 70.898 | | | 47.076 |
| 6.3 | Foco de Faro trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 37.682 | 45.219 | 38.436 | | 56.524 | | | 37.531 |
| 6.4 | Palanca, comando, se?aleros, luces | Unidad | EVENTO | 1 | | 447.427 | 536.912 | 456.376 | | 671.141 | | | 444.637 |
| 6.5 | Llave contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | 164.192 | 197.031 | 167.476 | | 246.289 | | | 162.535 |
| 6.6 | Bocina | Unidad | EVENTO | 1 | | 90.252 | 108.302 | 92.057 | | 135.378 | | | 88.890 |
| 6.7 | Terminal de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | 51.942 | 62.331 | 52.981 | | 77.914 | | | 50.734 |
| 6.8 | Control de bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | 12.607 | 15.128 | 12.859 | | 18.911 | | | 12.556 |
| 6.9 | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | | 46.893 | 56.272 | 47.831 | | 70.340 | | | 46.705 |
| 6.10 | Recargar bateria | Unidad | EVENTO | 1 | | 16.440 | 19.729 | 16.769 | | 24.661 | | | 16.374 |
| 6.11 | Reparaci?n de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 179.312 | 215.175 | 182.899 | | 268.969 | | | 178.595 |
| 6.12 | Cambio de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.778.625 | 2.134.350 | 1.814.198 | | 2.667.938 | | | 1.770.510 |
| 6.13 | Reparar sistema limpia parabrisas - completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 295.359 | 354.431 | 301.267 | | 443.039 | | | 293.178 |
| 6.14 | Solenoide o autom?tico del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 377.505 | 453.006 | 385.055 | | 566.258 | | | 374.994 |
| 6.15 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | | 19.690 | 23.629 | 20.084 | | 29.536 | | | 19.611 |
| 6.16 | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | | 48.128 | 57.754 | 49.091 | | 72.192 | | | 47.935 |
| 6.17 | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | 191.328 | 229.594 | 195.155 | | 286.992 | | | 189.562 |
| 6.18 | Bulbo de temperatura o relay | Unidad | EVENTO | 1 | | 129.191 | 155.030 | 131.775 | | 193.787 | | | 127.674 |
| 6.19 | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 242.335 | 290.803 | 247.182 | | 363.503 | | | 241.366 |
| 6.20 | Cambio de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.429.802 | 1.439.900 | 1.451.779 | | 2.144.703 | | | 1.423.082 |
| 6.21 | Llave de stop | Unidad | EVENTO | 1 | | 239.311 | 287.174 | 244.098 | | 358.967 | | | 238.354 |
| 6.22 | Llave de luz | Unidad | EVENTO | 1 | | 192.644 | 231.173 | 196.497 | | 288.967 | | | 190.873 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 | Comando se?alero y limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | 466.380 | 559.656 | 475.708 | | 699.570 | | | 463.514 |
| 6.24 | Faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 299.551 | 359.461 | 305.542 | | 449.327 | | | 297.352 |
| 6.25 | Faro trasero completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 178.692 | 214.431 | 182.266 | | 268.039 | | | 176.977 |
| 6.26 | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 278.085 | 333.703 | 283.647 | | 417.128 | | | 275.973 |
| 6.27 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 132.216 | 158.660 | 22.013 | | 198.325 | | | 130.687 |
| 7 | ITEM 7 Serv. de mant. y Reparación de Motor | Unidad | | 1 | 0 | 1.840.134 | 2.208.161 | 1.768.887 | 0 | 2.760.196 | 0 | 0 | 1.829.862 |
| 7.1 | Lavado completo, pulverizado y engrase | Unidad | EVENTO | 1 | | 124.820 | 149.784 | 127.316 | | 187.230 | | | 123.320 |
| 7.2 | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | 160.929 | 193.115 | 164.148 | | 241.394 | | | 159.285 |
| 7.3 | Filtro de trampa de agua | Unidad | EVENTO | 1 | | 135.006 | 162.008 | 137.707 | | 202.510 | | | 134.000 |
| 7.4 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | 150.294 | 180.353 | 153.300 | | 225.442 | | | 149.693 |
| 7.5 | Filtro de aire | Unidad | EVENTO | 1 | | 218.125 | 261.750 | 222.488 | | 327.188 | | | 217.252 |
| 7.6 | Cambio de aceite de motor p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | | 34.515 | 41.418 | 40.000 | | 51.773 | | | 34.376 |
| 7.7 | Limpieza de Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | | 144.496 | 173.396 | 147.386 | | 216.745 | | | 143.918 |
| 7.8 | Limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | 152.265 | 182.719 | 155.311 | | 228.398 | | | 151.656 |
| 7.9 | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | | 266.287 | 319.545 | 271.613 | | 399.431 | | | 264.779 |
| 7.10 | Limpieza y calibraci?n de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | | 321.181 | 385.418 | 327.605 | | 481.772 | | | 319.896 |
| 7.11 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 132.216 | 158.655 | 22.013 | | 198.313 | | | 131.687 |
| | | | | Precio | 0 | 41.063.185 | 49.000.000 | 40.650.000 | 0 | 61.594.828 | 0 | 0 | 40.880.000 |

LOTE Nº 22 - TIPO: CARRO HIDRANTE, MARCA: TECIN/IVECO AÑO: 2014, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 65.000.000 Máximo: 130.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de M | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) | Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM 1 Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o tran | Unidad | | 1 | 0 | 10.023.897 | 13.365.199 | 11.198.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.122.713 |
| 1.1 | Eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | | 985.199 | 1.313.599 | 1.116.559 | | | | | 1.093.666 |
| 1.2 | Anillos sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | | 396.750 | 529.000 | 449.650 | | | | | 439.883 |
| 1.3 | Eje ranurado | Unidad | EVENTO | 1 | | 895.500 | 1.194.000 | 1.014.900 | | | | | 994.000 |
| 1.4 | Engranaje de 1 a 5ta. | Unidad | EVENTO | 1 | | 372.749 | 497.000 | 422.450 | | | | | 413.166 |
| 1.5 | Engranaje marcha atr?s | Unidad | EVENTO | 1 | | 567.000 | 756.000 | 642.600 | | | | | 629.000 |
| 1.6 | Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | | 309.450 | 412.600 | 350.710 | | | | | 342.833 |
| 1.7 | Mano de obra por reparacion general de caja | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.285.500 | 1.714.000 | 1.456.900 | | | | | 1.427.333 |
| 1.8 | Cambio de aceite de caja p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | | 29.250 | 39.000 | 40.000 | | | | | 32.500 |
| 1.9 | Corona pi?on | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.823.625 | 2.431.500 | 2.066.775 | | | | | 2.026.250 |
| 1.10 | Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | | 273.150 | 364.200 | 309.570 | | | | | 302.500 |
| 1.11 | Cruceta cardan | Unidad | EVENTO | 1 | | 281.250 | 375.000 | 318.750 | | | | | 311.500 |
| 1.12 | Centralizador completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 387.450 | 516.600 | 439.110 | | | | | 429.500 |
| 1.13 | Engranaje satelite y planetario | Unidad | EVENTO | 1 | | 316.499 | 422.000 | 358.700 | | | | | 350.666 |
| 1.14 | Perno Diferencial con seguro | Unidad | EVENTO | 1 | | 417.000 | 556.000 | 472.600 | | | | | 462.333 |
| 1.15 | Eje palier | Unidad | EVENTO | 1 | | 849.000 | 1.132.000 | 962.200 | | | | | 942.333 |
| 1.16 | Ruleman palier | Unidad | EVENTO | 1 | | 456.750 | 609.000 | 517.650 | | | | | 506.500 |
| 1.17 | Reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | | 174.150 | 232.200 | 197.370 | | | | | 192.500 |
| 1.18 | cambio de aceite diferencial p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | 29.250 | 39.000 | 40.000 | | | | | 32.500 |
| 1.19 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 174.375 | 232.500 | 22.013 | | | | | 193.750 |
| 2 | ITEM 2 Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección | Unidad | | 1 | 0 | 5.689.873 | 7.586.500 | 6.273.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.309.131 |
| 2.1 | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | | 407.250 | 543.000 | 461.550 | | | | | 451.500 |
| 2.2 | Bomba de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.449.225 | 1.932.300 | 1.642.455 | | | | | 1.609.250 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Cambio de fluido de direcci?n hidr?ulica p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | | 28.125 | 37.500 | 32.700 | | | | | 30.250 |
| 2.4 | Ca?o de alta presi?n de direcci?n hidr?ulica | Unidad | EVENTO | 1 | | 195.899 | 261.200 | 222.020 | | | | | 216.666 |
| 2.5 | Reparar eje cardanica de direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 204.449 | 272.600 | 231.710 | | | | | 226.166 |
| 2.6 | Barra Larga de Direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | 679.950 | 906.600 | 770.610 | | | | | 754.500 |
| 2.7 | Barra Corta de direccion | Unidad | EVENTO | 1 | | 624.450 | 832.600 | 707.710 | | | | | 692.883 |
| 2.8 | Alineacion y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | | 81.900 | 109.200 | 92.820 | | | | | 90.000 |
| 2.9 | Ruleman carcaza | Unidad | EVENTO | 1 | | 196.950 | 262.600 | 223.210 | | | | | 217.833 |
| 2.10 | Reten carcaza | Unidad | EVENTO | 1 | | 121.950 | 162.600 | 138.210 | | | | | 134.500 |
| 2.11 | Ruleman punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | 248.700 | 331.600 | 281.860 | | | | | 275.333 |
| 2.12 | Reten punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | 126.450 | 168.600 | 143.310 | | | | | 139.500 |
| 2.13 | Reparaci?n de sinf?n de Direcci?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.150.200 | 1.533.600 | 1.303.560 | | | | | 1.277.000 |
| 2.14 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 174.375 | 232.500 | 22.013 | | | | | 193.750 |
| 3 | ITEM 3 Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema | Unidad | | 1 | 0 | 5.561.099 | 7.414.800 | 6.251.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.169.999 |
| 3.1 | Amortiguador trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 391.950 | 522.600 | 505.000 | | | | | 434.500 |
| 3.2 | Amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 389.250 | 519.000 | 505.000 | | | | | 431.500 |
| 3.3 | Buje barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | | 67.199 | 89.600 | 76.160 | | | | | 73.666 |
| 3.4 | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | | 28.350 | 37.800 | 32.130 | | | | | 31.500 |
| 3.5 | Juego de perno punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.501.200 | 2.001.600 | 1.701.360 | | | | | 1.667.000 |
| 3.6 | Juego de elasticos - trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 2.070.000 | 2.760.000 | 2.346.000 | | | | | 2.299.000 |
| 3.7 | Bujes elasticos - completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 610.875 | 814.500 | 692.325 | | | | | 677.750 |
| 3.8 | Grillete de elastico | Unidad | EVENTO | 1 | | 198.000 | 264.000 | 224.400 | | | | | 219.000 |
| 3.9 | Centro elastico c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 129.900 | 173.200 | 147.220 | | | | | 143.333 |
| 3.10 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 174.375 | 232.500 | 22.013 | | | | | 192.750 |
| 4 | ITEM 4 Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague | Unidad | | 1 | 0 | 3.562.573 | 4.750.100 | 3.861.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.949.415 |
| 4.1 | Cambiar disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 876.825 | 1.169.100 | 993.735 | | | | | 973.250 |
| 4.2 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | | 470.250 | 627.000 | 532.950 | | | | | 521.500 |
| 4.3 | Plato de presi?n | Unidad | EVENTO | 1 | | 963.900 | 1.285.200 | 1.092.420 | | | | | 1.070.000 |
| 4.4 | Ruleman piloto | Unidad | EVENTO | 1 | | 87.075 | 116.100 | 98.685 | | | | | 95.750 |
| 4.5 | Bomba Central de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 331.349 | 441.800 | 375.530 | | | | | 367.166 |
| 4.6 | Juego reparaci?n bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 139.199 | 185.600 | 157.760 | | | | | 153.666 |
| 4.7 | Reten de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | | 172.800 | 230.400 | 195.840 | | | | | 191.000 |
| 4.8 | Bomba Auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 243.000 | 324.000 | 275.400 | | | | | 269.000 |
| 4.9 | Juego Reparaci?n bomba auxiliar de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | | 103.800 | 138.400 | 117.640 | | | | | 114.333 |
| 4.10 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 174.375 | 232.500 | 22.013 | | | | | 193.750 |
| 5 | ITEM 5 Serv. de mant. y repar. de sistema de freno | Unidad | | 1 | 0 | 3.944.135 | 5.258.850 | 4.251.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.373.374 |
| 5.1 | Fibras de freno - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | | 335.700 | 447.600 | 380.460 | | | | | 372.000 |
| 5.2 | Juego reparo bomba central freno | Unidad | EVENTO | 1 | | 106.537 | 142.050 | 120.743 | | | | | 117.375 |
| 5.3 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | 438.000 | 584.000 | 496.400 | | | | | 485.667 |
| 5.4 | Tambor freno trasero - ambos | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.102.500 | 1.470.000 | 1.249.500 | | | | | 1.225.000 |
| 5.5 | Servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | | 642.825 | 857.100 | 728.535 | | | | | 714.250 |
| 5.6 | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 404.249 | 539.000 | 458.150 | | | | | 448.166 |
| 5.7 | Cambio de fluido de freno p/Litro | Litros | EVENTO | 1 | | 76.950 | 102.600 | 32.700 | | | | | 84.500 |
| 5.8 | Juego reparaci?n cilindro freno trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 44.550 | 59.400 | 50.490 | | | | | 48.500 |
| 5.9 | Depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | | 392.400 | 523.200 | 444.720 | | | | | 435.000 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 | Ca?o flexible | Unidad | EVENTO | 1 | | 80.100 | 106.800 | 90.780 | | | | | 88.000 |
| 5.11 | Cabo de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | | 127.499 | 170.000 | 144.500 | | | | | 140.666 |
| 5.12 | cambio de Fluido de freno p/Litro | Unidad | EVENTO | 1 | | 18.450 | 24.600 | 32.700 | | | | | 20.500 |
| 5.13 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 174.375 | 232.500 | 22.013 | | | | | 193.750 |
| 6 | ITEM 6 Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | Unidad | | 1 | 0 | 5.891.692 | 7.855.602 | 6.505.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.532.328 |
| 6.1 | Foco de Faro delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 64.125 | 85.500 | 72.675 | | | | | 71.250 |
| 6.2 | Foco de Faro se?alero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 35.026 | 46.702 | 39.696 | | | | | 38.918 |
| 6.3 | Foco de Faro trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | | 54.824 | 73.100 | 62.135 | | | | | 60.916 |
| 6.4 | Palanca, comando, se?aleros, luces | Unidad | EVENTO | 1 | | 528.449 | 704.600 | 598.910 | | | | | 586.166 |
| 6.5 | Llave contacto | Unidad | EVENTO | 1 | | 316.125 | 421.500 | 358.275 | | | | | 350.250 |
| 6.6 | Terminal de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | 24.975 | 33.300 | 28.305 | | | | | 26.750 |
| 6.7 | Control de bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | 17.924 | 23.900 | 23.972 | | | | | 19.916 |
| 6.8 | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | | 74.700 | 99.600 | 84.660 | | | | | 82.000 |
| 6.9 | Recargar bater?a | Unidad | EVENTO | 1 | | 20.849 | 27.800 | 23.630 | | | | | 22.166 |
| 6.10 | Reparaci?n de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 328.050 | 437.400 | 371.790 | | | | | 363.500 |
| 6.11 | Cambio de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.356.750 | 1.809.000 | 1.537.650 | | | | | 1.506.500 |
| 6.12 | Reparar sistema limpia parabrisas - completo | Unidad | EVENTO | 1 | | 212.999 | 284.000 | 241.400 | | | | | 235.666 |
| 6.13 | Solenoide o autom?tico del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | | 176.999 | 236.000 | 200.600 | | | | | 195.666 |
| 6.14 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | | 19.724 | 26.300 | 22.355 | | | | | 21.916 |
| 6.15 | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | | 42.899 | 57.200 | 48.620 | | | | | 47.666 |
| 6.16 | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | | 128.025 | 170.700 | 145.095 | | | | | 141.250 |
| 6.17 | Bulbo de temperatura o relay | Unidad | EVENTO | 1 | | 110.025 | 146.700 | 124.695 | | | | | 121.250 |
| 6.18 | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 334.800 | 446.400 | 379.440 | | | | | 371.000 |
| 6.19 | Cambio de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.225.200 | 1.633.600 | 1.388.560 | | | | | 1.360.333 |
| 6.20 | Faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 300.000 | 400.000 | 340.000 | | | | | 332.333 |
| 6.21 | Faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | | 247.199 | 329.600 | 280.160 | | | | | 274.666 |
| 6.22 | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | | 97.650 | 130.200 | 110.670 | | | | | 108.500 |
| 6.23 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 174.375 | 232.500 | 22.013 | | | | | 193.750 |
| 7 | ITEM 7 Servicio de chaperia y pintura | Unidad | | 1 | 0 | 12.558.336 | 14.768.948 | 14.057.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.942.040 |
| 7.1 | Capot | Unidad | EVENTO | 1 | | 563.998 | 751.998 | 639.198 | | | | | 626.665 |
| 7.2 | Guardabarro Delantero Derecho | Unidad | EVENTO | 1 | | 327.450 | 436.600 | 371.110 | | | | | 363.833 |
| 7.3 | Guardabarro Delantero Izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | | 327.450 | 436.600 | 371.110 | | | | | 363.833 |
| 7.4 | Puerta Delantera Derecha | Unidad | EVENTO | 1 | | 409.950 | 546.600 | 464.610 | | | | | 455.500 |
| 7.5 | Puerta Delantera Izquierda | Unidad | EVENTO | 1 | | 409.950 | 546.600 | 464.610 | | | | | 455.500 |
| 7.6 | Parabrisas Delantero | Unidad | EVENTO | 1 | | 600.750 | 801.000 | 680.850 | | | | | 667.500 |
| 7.7 | Moldura de Parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | 219.150 | 292.200 | 248.370 | | | | | 243.500 |
| 7.8 | Soporte carril paragolpe | Unidad | EVENTO | 1 | | 79.050 | 105.400 | 89.590 | | | | | 87.833 |
| 7.9 | Soporte paragolpe del | Unidad | EVENTO | 1 | | 75.450 | 100.600 | 85.510 | | | | | 83.833 |
| 7.10 | Parrilla frontal | Unidad | EVENTO | 1 | | 336.450 | 448.600 | 381.310 | | | | | 373.833 |
| 7.11 | Jgo molduras parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | | 81.869 | 109.160 | 92.786 | | | | | 90.966 |
| 7.12 | Cabo abre capot | Unidad | EVENTO | 1 | | 94.800 | 126.400 | 107.440 | | | | | 105.333 |
| 7.13 | Varilla capot | Unidad | EVENTO | 1 | | 62.969 | 83.960 | 71.366 | | | | | 69.966 |
| 7.14 | Bisagra puerta del | Unidad | EVENTO | 1 | | 83.100 | 110.800 | 94.180 | | | | | 92.333 |
| 7.15 | limitador puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | 67.649 | 90.200 | 76.670 | | | | | 74.166 |

| Ítem | Descripción del Bien | idad de Med | Presentación | Cant | VICTOR LOPEZ<br>Precio unitario (IVA incluído) | DIOVER SA<br>Precio unitario (IVA incluído) | RIO DE LA PLATA S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | AUTOMOTIVE S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | GILCO PAR S.R.L.<br>Precio unitario (IVA incluído) | CRISPIN RUFFINELLI<br>Precio unitario (IVA incluído) | MECANICAR S.A.<br>Precio unitario (IVA incluído) | Chul Choi Chung<br>Precio unitario (IVA incluído) | RAMON FRETES FRETES<br>Precio unitario (IVA incluído) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.16 | Vidrio pta del der | Unidad | EVENTO | 1 | | 227.700 | 303.600 | 258.060 | | | | | 252.000 |
| 7.17 | Vidrio pta del izq | Unidad | EVENTO | 1 | | 227.700 | 303.600 | 258.060 | | | | | 252.000 |
| 7.18 | Guia de vidrio pta del | Unidad | EVENTO | 1 | | 64.049 | 85.400 | 72.590 | | | | | 70.166 |
| 7.19 | Goma pta del | Unidad | EVENTO | 1 | | 124.950 | 166.600 | 141.610 | | | | | 137.833 |
| 7.20 | Goma sup pta | Unidad | EVENTO | 1 | | 120.450 | 160.600 | 136.510 | | | | | 132.833 |
| 7.21 | Panel de techo | Unidad | EVENTO | 1 | | 246.900 | 329.200 | 279.820 | | | | | 273.333 |
| 7.22 | Cable tapa combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | 100.650 | 134.200 | 114.070 | | | | | 110.883 |
| 7.23 | Refuerzo paragolpe tras | Unidad | EVENTO | 1 | | 128.550 | 171.400 | 145.690 | | | | | 141.833 |
| 7.24 | Tapa tras carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | | 257.400 | 343.200 | 291.720 | | | | | 285.000 |
| 7.25 | Espejo retrovisor izq | Unidad | EVENTO | 1 | | 287.400 | 383.200 | 325.720 | | | | | 318.333 |
| 7.26 | Espejo retrovisor der | Unidad | EVENTO | 1 | | 313.500 | 418.000 | 355.300 | | | | | 347.618 |
| 7.27 | Espejo retrovisor interior | Unidad | EVENTO | 1 | | 210.000 | 280.000 | 238.000 | | | | | 233.333 |
| 7.28 | Cepillos limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | | 54.180 | 72.240 | 61.404 | | | | | 60.200 |
| 7.29 | Reparaci?n de piso de carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | | 574.799 | 766.400 | 651.440 | | | | | 638.666 |
| 7.30 | Reparaci?n de costado de carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | | 968.700 | 1.291.600 | 1.097.860 | | | | | 1.076.333 |
| 7.31 | Cambio de carroceria | Unidad | EVENTO | 1 | | 3.335.999 | 2.472.490 | 3.780.800 | | | | | 3.706.666 |
| 7.32 | Tapiceria | Unidad | EVENTO | 1 | | 1.400.999 | 1.868.000 | 1.587.800 | | | | | 1.556.666 |
| 7.33 | Mano de Obra | Hora | EVENTO | 1 | | 174.375 | 232.500 | 22.013 | | | | | 193.750 |
| | | | | Precio | 0 | 47.231.605 | 60.999.999 | 52.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.399.000 |

**CRISTHIAN E. SERVIN DOSANTOS**
Oficial Inspector Intd.
Rep. Direc. Gral. de Administración y Finanzas

**HUGO A. NOGUERA ARROYO**
Comisario MGAP
Tesorero Actividad 06

**NORMA R. ARGUELLO DE RAMÍREZ**
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 05

**JOSÉ C. VERA GAMARRA**
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 02

**JESÚS MA. BÁEZ CÉSPEDES**
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 10

**HÉCTOR VIDAL AGUILAR**
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 04

**ADOLFO GODOY MONTEFLI**
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 09

**JOSÉ BENJAMIN SEGOVIA CÁCERES**
Comisario Gral. Inspector
Dtor de la Direcc.de Logística y Abastecimiento