ANEXO B - 02 - 08

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 44/2015

Item	Descripción	COMERCIAL e INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS y AUTOMOVILES S.A. (CIMASA)					S.A.C.I. H. PETERSEN				
		Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
	LOTE Nº 1										
1	Servicio Integral en Obras para Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo para Retroexcavadora Caterpillar Equipo 1: E-01 Equipo 2: E-02 Modelo: 345 DL Modelo: 345 DL Serie: YEE00581 Serie: YEE00582 **Observación: detallar los precios en el anexo I, y trasladar la sumatoria de los precios unitarios a esta planilla** ***Monto mínimo Gs. 900.000.000.-** ***Monto máximo Gs. 1.800.000.000.-**										
	LOTE N° 1										
1.1	Mantenimiento General (cambio de aceite, filtros y correas)		1				59.800.000	1			59.800.000
	Parte Reparación de Motor										
1.2	Desmontar – Desarmar		1				24.960.000	1			24.960.000
1.3	Cambio de Aro		1				46.280.000	1			46.280.000
1.4	Cambio de Casquillo de Biela y Bancada		1				46.748.000	1			46.748.000
1.5	Esmerilaciòn de Válvulas		1				23.920.000	1			23.920.000
1.6	Cambio de Juego de Juntas		1				39.520.000	1			39.520.000
1.7	Armar – Montar		1				23.920.000	1			23.920.000
	Parte Reparación de Caja										
1.8	Desmontar – Desarmar		1				10.920.000	1			10.920.000
1.9	Cambio de juego de retenes, sincronizadores y engranajes		1				141.440.000	1			141.440.000

Ricardo Olivera

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefa Dpto. Licitaciones y Compras Menores

1.10	Cambio de juego de juntas		1				20.280.000	1			20.280.000
1.11	Armar – Montar		1				14.040.000	1			14.040.000
	Parte Reparación Tren Delantero										
1.12	Desarmar – Armar		1				23.920.000	1			23.920.000
1.13	Cambio de Bujes y Pernos		1				49.920.000	1			49.920.000
1.14	Cambio de Rulemanes y Retenes		1				63.440.000	1			63.440.000
1.15	Cambio de Punta Eje y Palier		1				15.080.000	1			15.080.000
1.16	Cambio de Maza		1				135.200.000	1			135.200.000
1.17	Cambio de Cilindro de Dirección		1				14.040.000	1			14.040.000
1.18	Cambio de Juego de Muñequines		1				124.800.000	1			124.800.000
1.19	Cambio de Juego de Reparo de Diferencial		1				32.760.000	1			32.760.000
	Parte Reparación Tren Trasero										
1.20	Desarmar – Armar		1				14.040.000	1			14.040.000
1.21	Cambio de Rulemanes y Retenes de Masa		1				51.480.000	1			51.480.000
1.22	Cambio de Juego de Reparo de diferencial		1				24.440.000	1			24.440.000
1.23	Cambio de Punta Eje y Palier		1				139.880.000	1			139.880.000
	Parte Reparación de Sistema de Freno										
1.24	Cambio de Juego de Reparo de Freno completo		1				20.280.000	1			20.280.000
	Parte Reparación de Sistema de Convertidor										
1.25	Cambio de Juego de Reparo completo de Convertidor		1					1			
	Parte Reparación de Sistema de Eléctrico										
1.26	Reparación de Motor de Arranque		1				14.040.000	1			14.040.000
1.27	Cambio de Juego Reparación Alternador		1				12.480.000	1			12.480.000
1.28	Control de Luces y cambio de Bulbos		1				16.120.000	1			16.120.000
1.29	Reparación de Sistema de Tablero Instrumental		1				34.840.000	1			34.840.000
	Parte Reparación de Sistema de Refrigeración										
1.30	Cambio de Juego de Reparo de Bomba de Agua		1				9.360.000	1			9.360.000
1.31	Cambio de Bulbo de Temperatura		1				3.744.000	1			3.744.000
1.32	Reparación y Limpieza de Radiador		1				24.960.000	1			24.960.000
1.33	Cambio de Termostato		1				4.368.000	1			4.368.000
1.34	Cambio de Manguito Superior e Inferior		1				9.464.000	1			9.464.000

Ricardo Esteves

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores

	Parte Reparación de Sistema de Alimentación										
1.35	Cambio de Juego de Reparo de Bomba Inyectora		1				18.720.000	1			18.720.000
1.36	Cambio de Picos Inyectores, Toberas y Bulbo		1				55.120.000	1			55.120.000
1.37	Calibración de Bomba		1				23.920.000	1			23.920.000
	Parte Reparación de Sistema de Hidráulico										
1.38	Cambio de Bomba Principal Hidráulica		1				174.200.000	1			174.200.000
1.39	Cambio de Juego de Reparo de Cilindros Hidráulicos		1				37.440.000	1			37.440.000
1.40	Cambio de Mangueras		1				33.280.000	1			33.280.000
1.41	Cambio de Juego de reparo de Válvulas		1				51.480.000	1			51.480.000
1.42	Cambio de Juego de Reparo de Comando		1				30.160.000	1			30.160.000
1.43	Cambio Bomba de Dirección		1				87.360.000	1			87.360.000
1.44	Cambio Bomba de Alzamiento		1				59.280.000	1			59.280.000
1.45	Articulación – Maquina		1				77.480.000	1			77.480.000
1.46	Bastidor del Cucharon		1				38.480.000	1			38.480.000
1.47	Cucharon		1				96.200.000	1			96.200.000
	SUB-TOTAL										**2.073.604.000**
	LOTE N° 2										
1.1	Transporte Código de pieza: 1102	4.960.000	1			4.960.000		1			
1.2	Ajuste de Válvula Código de pieza: 1107	7.333.333	1			7.333.333		1			
1.3	Mano de Obra	2.750.000	1			2.750.000		1			
1.4	Filtro de Aceite Código de pieza: 40112010440	218.750	1			218.750		1			
1.5	Pre Filtro de Combustible Código de pieza: 40124010170	562.500	1			562.500		1			
1.6	Filtro de Combustible Código de pieza: 40124010460	218.750	1			218.750		1			
1.7	Filtro Separador de Aceite Código de pieza: 4021202020	4.500.000	1			4.500.000		1			
1.8	Filtro de Aire Compresor Código de pieza: 8970513202	700.000	1			700.000		1			
1.9	Filtro de Aire Compresor Secundario Código de pieza: 8970513201	437.500	1			437.500		1			
1.10	Filtro Aire Motor Código de pieza: 8970608103	700.000	1			700.000		1			
1.11	Filtro de Aire Motor Secundario Código de pieza: 8970608102	437.500	1			437.500		1			
1.12	Filtro Aceite Compresor Código de pieza: 4020203006	437.500	1			437.500		1			
1.13	Filtro Colector de Polvo Código de pieza: 8841201041	2.812.500	1			2.812.500		1			
1.14	Filtro de Válvula de Descarga Código de pieza: 4021202036	100.000	1			100.000		1			
1.15	Filtro Hidráulico Código de pieza: 8460312003	437.500	1			437.500		1			

Ricardo Talavera

1.16	Filtro de AA Código de pieza: 4060401018	1.150.000	1			1.150.000		1			
1.17	Kit de Sello p/ Martillo Código de pieza: HD709-ORING.	400.000	1			400.000		1			
1.18	Aceite VG 32 Compresor Código de pieza: VG 32	191.346	13			2.487.498		13			
1.19	Aceite 80w-90 Código de pieza: 1102	90.625	8			725.000		8			
1.20	Aceite 15w-40 Código de pieza: 10124	38.086	32			1.218.752		32			
1.21	Aceite Hidráulico VG 68 Código de pieza: AZ68	30.882	170			5.249.940		170			
1.22	Refrigerante Código de pieza: 10141	55.556	18			1.000.008		18			
1.23	Correa Ventilador Código de pieza: 040122-011020	750.000	1			750.000		1			
1.24	Diafragma Código de pieza: 040202-03004	900.000	1			900.000		1			
1.25	Diafragma Código de pieza: 024109-03021	900.000	1			900.000		1			
1.26	Válvula Solenoide Código de pieza: 025104-04022	1.400.000	1			1.400.000		1			
1.27	Válvula Solenoide Código de pieza: 040300-040230	1.450.000	1			1.450.000		1			
1.28	Llave de Flujo Código de pieza: 925105-06012	3.500.000	1			3.500.000		1			
1.90	Llave de Presión Código de pieza: 025105-07002	2.000.000	1			2.000.000		1			
1.30	Relés Código de pieza: 025406-03005	1.500.000	1			1.500.000		1			
1.31	Mini Relés Código de pieza: 022006-07015	1.500.000	1			1.500.000		1			
1.32	Llave Assy Código de pieza: 925104-05023	1.200.000	1			1.200.000		1			
1.33	Placa de desgaste Código de pieza: 083103-03017	2.900.000	1			2.900.000		1			
1.34	Placa de guía Código de pieza: 030800-03039	3.000.000	1			3.000.000		1			
1.35	Rodillo Código de pieza: 083002-03018	9.000.000	1			9.000.000		1			
1.36	Guía de Rodillo Código de pieza: 081900-02029	3.500.000	1			3.500.000		1			
1.37	Sello de goma Código de pieza: 083002-07011	1.900.000	1			1.900.000		1			
1.38	O-Ring Código de pieza: 089800-00016	900.000	1			900.000		1			
1.39	Pistón Código de pieza: HD709-01528	9.000.000	1			9.000.000		1			
1.40	Pistón de empuje Código de pieza: HD709-01529	4.800.000	1			4.800.000		1			
1.41	Llave de nivel Código de pieza: 017602-060030	700.000	1			700.000		1			
1.42	Llave térmica Código de pieza: 0173002-06011	750.000	1			750.000		1			
1.43	Sensor Térmico Código de pieza: 017302-06012	750.000	1			750.000		1			
1.44	Rodillo superior Código de pieza: 8190002009	1.800.000	1			1.800.000		1			

Ricardo Talavera

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

1.45	Seguidor de leva Código de pieza: 8190002012	1.800.000	1			1.800.000		1			
1.46	Rodillo inferior Código de pieza: 81900020380	1.000.000	1			1.000.000		1			
1.47	Kit de Sello Código de pieza: 8550781027	1.500.000	1			1.500.000		1			
1.48	kit de sello Código de pieza: 8551081018	1.500.000	1			1.500.000		1			
1.49	kit de sello Código de pieza: 8551281010	1.500.000	1			1.500.000		1			
1.50	kit de sello Código de pieza: 8551281020	1.500.000	1			1.500.000		1			
1.51	Diafragma Código de pieza: 4020203004	1.400.000	1			1.400.000		1			
1.52	Diafragma Código de pieza: 2410903021	1.400.000	1			1.400.000		1			
1.53	Diafragma Código de pieza: 40212020321	1.400.000	1			1.400.000		1			
	SUB-TOTAL					**105.937.031**					
	Precio Total IVA. INCLUIDO					**105.937.031**					**2.073.604.000**

/lrt.-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ricardo Calavera
Jefe Dir. Contratación Directa
I.N.C.

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.