PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA Incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
1	73152101-083	Servicio de Reparacion de Hidro-Axion-Repuestos			
1		GRUPO 1 - Consola de Comandos			
1.1		REPUESTO (23) - CONSOLA REFORZADA	2,037,529	2,144,768	5.3
1.2		REPUESTO (23) - LEVA	37,939	39,936	5.3
1.3		REPUESTO (23) - MANGO PERILLA	63,718	67,072	5.3
1.4		REPUESTO (23) - PALANCA	80,134	84,352	5.3
1.5		REPUESTO (23) - VAL SELECTOR	2,010,048	2,115,840	5.3
1.6		REPUESTO (23) - COMAN BARQUILLA	5,937,500	6,250,000	5.3
1.7		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 748-4-4	82,802	87,160	5.3
1.8		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 748-4-4-L	208,638	219,620	5.3
1.9		REPUESTO (23) - CODO 954-4-4	165,969	174,705	5.3
1.10		REPUESTO (23) - CONE TEE I445-4-4-4	207,814	218,752	5.3
1.11		REPUESTO (23) - VAL SALAMI VDM05-DDDD 623302240	2,515,539	2,647,936	5.3
1.11		REPUESTO (23) - FILTRO RETORNO	726,750	765,000	5.3
1.12		REPUESTO (23) - SOPORTE PALANCA	94,726	99,712	5.3
1.12		REPUESTO (23) - FILTRO DE VENTEO	253,650	267,000	5.3
1.13		REPUESTO (23)CADENA (EL M)	375,987	395,776	5.3
1.13		REPUESTO (23) - FILTRO DE ASP. S-T 12	668,610	703,800	5.3
1.14		REPUESTO (23)PROTECTOR COMANS BARQUILLA AXION URN10/C	3,484,691	3,668,096	5.3
1.14		REPUESTO (23) - ACEITE HIDRAULICO SAE 68	30,400	32,000	5.3
1.15		REPUESTO (23) - BARQUILLA	31,031,370	32,664,600	5.3
1.15		REPUESTO (23) - FILTRO DE AIRE HONDA	1,534,725	1,615,500	5.3
1.16		REPUESTO (23) - ACEITE HONDA 10W30 POR LITRO	68,400	72,000	5.3
1.16		REPUESTO (23) - CONSOLA DE COMAN AXION URN10/C	7,418,451	7,808,896	5.3
1.17		REPUESTO (23) - ACOPLE RAPIDO HEMBRA 3/8	373,312	392,960	5.3
1.17		REPUESTO (23) - FILTRO DE RETORNO	1,710,000	1,800,000	5.3
1.18		REPUESTO (23) - ACOPLE RAPIDO AIRE	139,961	147,328	5.3
1.18		REPUESTO (23) - INDICADOR DE NIVEL C-TEM	570,285	600,300	5.3
1.19		REPUESTO (23) - ACOPLE RAPIDO MACHO 3/8	267,276	281,344	5.3
1.19		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS JUNTA GIRATORIA	678,300	714,000	5.3
1.20		REPUESTO (23) - ESCOBILLA JUNTA GIRATORIA	128,250	135,000	5.3
1.20		REPUESTO (23) - TAPA DE LLENADO	202,220	212,864	5.3
1.21		REPUESTO (23) - CIERRE RAPIDO TIPO TIRADOR	2,516,550	2,649,000	5.3
1.21		REPUESTO (23) - FORRO MANGS 1/4	892,787	939,776	5.3
1.22		REPUESTO (23) - EMPU?ADORA ROJA TIRADOR	196,650	207,000	5.3
1.22		REPUESTO (23) - SOPORTE PLUMA AXION URN10	1,625,735	1,711,300	5.3
1.23		REPUESTO (23) - GOMA AMORTIG. DE BRAZO	707,750	745,000	5.3
1.23		REPUESTO (23) - BOM HI	3,751,724	3,949,184	5.3
1.24		REPUESTO (23) - RETEN BOM HI	222,892	234,624	5.3
1.24		REPUESTO (23) - KIT DE ROTULOS URN 3410 ESP.	2,379,275	2,504,500	5.3
1.25		REPUESTO (23) - MOTOR NAFTERO	25,222,500	26,550,000	5.3
1.25		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS CILINDRO INTERIOR	678,300	714,000	5.3
1.26		REPUESTO (23)MANG. DEL CILIN. ESTABI AL COMAN DEL ESTAB (EL M)	147,622	155,392	5.3
1.26		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS SUPERIOR	678,300	714,000	5.3
1.27		REPUESTO (23)MANG DEL COMAN DE COL AL COMAN BARQUILLA (EL M	308,750	325,000	5.3
1.27		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS DE ESTABILIZADOR	597,550	629,000	5.3
1.28		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL COMAN COL (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.28		REPUESTO (23) - MANIPULO	177,175	186,500	5.3
1.29		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN COL AL CIL DE ELEVACION (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.29		REPUESTO (23) - RESORTE PARA CORREDERA DE SEGURIDAD	78,375	82,500	5.3
1.30		REPUESTO (23) - CORREDERA DE SEGURIDAD	157,320	165,600	5.3
1.30		REPUESTO (23)MANG. DEL CILIN DE ELEVACION AL COMAN COL (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.31		REPUESTO (23) - FUNDA PARA BARQUILLA SIMPLE	1,769,850	1,863,000	5.3
1.31		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN COL AL CIL PLEGADO (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.32		REPUESTO (23) - PULSADOR CAB. HONGO NEGRO	157,320	165,600	5.3
1.32		REPUESTO (23)MANG. DEL CIL PLEGADO AL COMAN COL (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.33		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN DE BARQUILLA AL CIL DE ELEVACION	308,750	325,000	5.3
1.33		REPUESTO (23) - PULSADOR CAB. HONGO VERDE	157,320	165,600	5.3
1.34		REPUESTO (23)MANG. DEL CIL DE ELEVACION AL COMAN BARQUILLA (E	308,750	325,000	5.3
1.34		REPUESTO (23) - PASTILLA ANTIF. MOVIL	177,175	186,500	5.3
1.35		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL CIL PLEGADO (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.35		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL CIL PLEGADO (EL M)	177,175	325,000	83.4
1.36		REPUESTO (23) - MEDIDOR CIRCULAR DE NIVELACION	393,300	414,000	5.3
1.36		REPUESTO (23)MANG DEL CIL PLEGADO AL COMAN BARQUILLA (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.37		REPUESTO (23) - BATERIA 12 V 7 A	2,320,470	2,442,600	5.3
1.37		REPUESTO (23)MANG DEL COMAN BARQUILLA AL MOTOR DE GIRO (EL M	308,750	325,000	5.3
1.38		REPUESTO (23) - BOMBA HIDRAULICA 260 BAR	3,752,500	3,950,000	5.3
1.38		REPUESTO (23)MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN BARQUILLA (EL M	308,750	325,000	5.3
1.39		REPUESTO (23)MANG DEL COMAN COL AL MOTOR DE GIRO (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.40		REPUESTO (23)MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN COL (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.41		REPUESTO (23)MANG DE LA BOM MANUAL A LA CONE ANTES DE LA VAL	308,750	325,000	5.3
1.42		REPUESTO (23)MANG DEL RESERVORIO A LA BOM MANUAL (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.43		REPUESTO (23)MANG. DE LA BOM HID. A LA VAL SELECTORA (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.44		REPUESTO (23)MANG DEL TANQUE A LA BOM HI (EL M)	328,550	325,000	-1.1
1.45		REPUESTO (23)MANG. DE LA VAL SELECTORA A LA JUNTA GIRATORIA (EL	308,750	325,000	5.3

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
1.46		REPUESTO (23)MANG DE LA VAL SELEC AL COMAN ESTABIL. (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.47		REPUESTO (23)MANG. DEL COMAN ESTABILI. AL RESERVORIO (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.48		REPUESTO (23)MANG DEL COMAN DE COL A LA JUNTA GIRATORIA (EL M	308,750	325,000	5.3
1.49		REPUESTO (23)MANGU DE LA JUNTA GIRATORIA AL COMAN DE COL (EL M	308,750	325,000	5.3
1.50		REPUESTO (23)MANG DE LA JUNTA GIRATORIA AL RESERVORIO (EL M)	308,750	325,000	5.3
1.51		REPUESTO (23)CANO RIGIDO HIDRAULICO CON TEMINALES EL (M)	369,550	389,000	5.3
1.52		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL CILIN ESTABILIZ AL COMAN DEL ES	53,868	56,704	5.3
1.53		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL TANQUE A LA BOM HI	86,579	91,136	5.3
1.54		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DE LA BOM HIDR A LA VAL SELECTORA	74,784	78,720	5.3
1.55		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DE LA VAL SELECTORA AL COMAN EST	75,050	79,000	5.3
1.56		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DE LA VAL SELECTORA A LA JUNTA GIRA	75,050	79,000	5.3
1.57		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN ESTABILI. AL RESERVORIO	75,050	79,000	5.3
1.58		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN DE COL A LA JUNTA GIRAT	75,050	79,000	5.3
1.59		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DE LA JUNTA GIRATORIA AL COMAN DI	75,050	79,000	5.3
1.60		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DE LA JUNTA GIRATORIA AL RESERVOI	75,050	79,000	5.3
1.61		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN DE COL AL COMAN BARQ	75,050	79,000	5.3
1.62		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL COMAN CO	75,050	79,000	5.3
1.63		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN COL AL CIL DE ELEVACION	75,050	79,000	5.3
1.64		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL CIL DE ELEVACION AL COMAN COL	75,050	79,000	5.3
1.65		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN COL AL CIL PLEGADO	75,050	79,000	5.3
1.66		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL CILIND PLEGADO AL COMAN COL	75,050	79,000	5.3
1.67		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL COMAN DE BARQUILLA AL CILIN D	75,050	79,000	5.3
1.68		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL CILIN. DE ELEVACION AL COMAN I	75,050	79,000	5.3
1.69		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL COMAN BARQUILLA AL CILIND PLE	75,050	79,000	5.3
1.70		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL CILIND PLEGADO AL COMAN BARQ	75,050	79,000	5.3
1.71		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL COMAN BARQUILLA AL MOTOR DE	75,050	79,000	5.3
1.72		REPUESTO (23)TERMINAL MANG. DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN BARC	75,050	79,000	5.3
1.73		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL COMAN COL AL MOTOR DE GIRO	59,375	62,500	5.3
1.74		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN COL	59,375	62,500	5.3
1.75		REPUESTO (23)TERM. MANG DE LA BOM MANUAL A LA CONE T ANTES D	63,718	67,072	5.3
1.76		REPUESTO (23)TERMINAL MANG DEL RESERVORIO A LA BOM MANUAL	63,718	67,072	5.3
1.77		REPUESTO (23)ACEITE HIDRAULICO (LITRO)	34,390	36,200	5.3
2		GRUPO 2 - Brazo Inferior			
2.1		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO PERNO 30X235	362,732	381,824	5.3
2.2		REPUESTO (23) - CADENA FINAL INFERIOR	633,935	667,300	5.3
2.3		REPUESTO (23) - TENSOR DE CADENA NIVELADORA	353,612	372,224	5.3
2.4		REPUESTO (23) - BUJE AUTOL. 30_34_L25	236,633	249,088	5.3
2.5		REPUESTO (23) - BUJE AUTOL. 30_34_L40	250,617	263,808	5.3
2.6		REPUESTO (23) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	21,375,000	22,500,000	5.3
2.7		REPUESTO (23) - SISTEMA DE NIVELACION INFERIOR (CADENA)	3,942,500	4,150,000	5.3
2.8		REPUESTO (23) - CORONA NIVELADORA AXION URN10/C	654,694	689,152	5.3
2.9		REPUESTO (23) - ROD INFERIOR NO AISLADO	515,948	543,104	5.3
3		GRUPO 3 - Segundo Brazo			
3.1		REPUESTO (23) - PERNO ART. PRIMER-SEGUNDO BRAZOS	375,987	395,776	5.3
3.2		REPUESTO (23) - VALVULAS DE CORTE	304,000	320,000	5.3
3.3		REPUESTO (23) - CODO 814-4-4	172,428	181,504	5.3
3.4		REPUESTO (23) - CONECCION TEE	271,411	285,696	5.3
3.5		REPUESTO (23) - VALVULA DE CORTE ELEV-PLEG	559,846	589,312	5.3
3.6		REPUESTO (23) - SEGUNDO BRAZO	18,395,230	19,363,400	5.3
3.7		REPUESTO (23) - COBEREPUESTO R ARTICULACION BRAZOS	1,438,284	1,513,984	5.3
3.8		REPUESTO (23) - COBEREPUESTO R EXTREMO SEGUNDO BRAZO	1,324,588	1,394,304	5.3
3.9		REPUESTO (23) - CONJUNTO NIVELACION SUPERIOR	3,942,500	4,150,000	5.3
3.10		REPUESTO (23) - CORONA BARQUILLA	364,800	384,000	5.3
3.11		REPUESTO (23) - CORONA DOBLE	411,859	433,536	5.3
3.12		REPUESTO (23) - PINON	265,939	279,936	5.3
3.13		REPUESTO (23) - ROD SUPERIOR	1,207,974	1,271,552	5.3
3.14		REPUESTO (23) - ROD INFERIOR	1,207,974	1,271,552	5.3
4		GRUPO 4 - Conjunto elevacion			
4.1		REPUESTO (23) - SOPORTE DE BARQUILLA	5,268,441	5,545,728	5.3
4.2		REPUESTO (23)- KIT SELLOS TAPA DELANTERA D80_40	304,950	321,000	5.3
4.3		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO CAMISA	2,109,000	2,220,000	5.3
4.4		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO VASTAGO	1,767,000	1,860,000	5.3
4.5		REPUESTO (23) - CODO 841-4-4	115,884	121,984	5.3
4.6		REPUESTO (23) - VAL HOLDING	1,194,598	1,257,472	5.3
4.7		REPUESTO (23) - CIL ELEVACINN	8,255,500	8,690,000	5.3
4.8		REPUESTO (23) - BUJE AUTOL. 30_34_L40	229,094	241,152	5.3
4.9		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO PISTON D80	646,000	680,000	5.3
4.10		REPUESTO (23) - KIT SELLOS PISTON D80_40	678,300	714,000	5.3
4.11		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	637,830	671,400	5.3
5		GRUPO 5 - Conjunto Plegado			
5.1		REPUESTO (23) - CIL PLEGADO	6,075,250	6,395,000	5.3
5.2		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO CAMISA	1,375,315	1,447,700	5.3
5.3		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO VASTAGO	871,625	917,500	5.3
5.4		REPUESTO (23) - CODO 841-4-4	115,884	121,984	5.3
5.5		REPUESTO (23) - BUJE AUTOL. 30-34-L40	258,156	271,744	5.3
5.6		REPUESTO (23) - VAL HOLDING	1,567,500	1,650,000	5.3

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
5.7		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO PISTON D80	646,000	680,000	5.3
5.8		REPUESTO (23) - KIT SELLOS PISTON	678,300	714,000	5.3
5.9		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	589,855	620,900	5.3
5.10		REPUESTO (23) - KIT SELLOS TAPA DELANTERA D80-40	678,300	714,000	5.3
6		GRUPO 6 - Conjunto Columna			
6.1		REPUESTO (23) - CODO 941-4-4	57,395	60,416	5.3
6.2		REPUESTO (23) - MANIFOLD VAL RETENCION	741,000	780,000	5.3
6.3		REPUESTO (23) - VALVULVA RETENCION PILOTADA	902,393	949,888	5.3
6.4		REPUESTO (23) - CAJA REDUCTORA COMPLETA SIN CONEES	20,567,500	21,650,000	5.3
6.5		REPUESTO (23) - CAJA REDUCTORA SIN RULEMANES Y KIT DE SELLOS	8,657,068	9,112,704	5.3
6.6		REPUESTO (23) - RULEMANES	1,622,630	1,708,032	5.3
6.7		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS	1,697,900	1,787,264	5.3
6.8		REPUESTO (23) - MOTOR DE GIRO	4,446,000	4,680,000	5.3
6.9		REPUESTO (23) - COMAN COL (CON TRABA)	5,323,404	5,603,584	5.3
6.10		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 748-4-4	67,244	70,784	5.3
6.11		REPUESTO (23) - CONE TEE I454-4-4-4	247,456	260,480	5.3
6.12		REPUESTO (23) - COBEREPUESTO R COL	139,961	147,328	5.3
6.13		REPUESTO (23) - JUNTA GIRATORIA	3,959,539	4,167,936	5.3
6.14		REPUESTO (23) - JUNTA GIRATORIA	1,121,638	1,180,672	5.3
6.15		REPUESTO (23) - PROTECTOR MOTOR HIO	116,857	123,008	5.3
6.16		REPUESTO (23) - TOMA CORRIENTE HUBBELL 15A-125V MACHO	537,228	565,504	5.3
6.17		REPUESTO (23) - COLUMNA	27,250,750	28,685,000	5.3
6.18		REPUESTO (23) - CONJUNTO PALANCA BOM MAN	137,164	144,384	5.3
6.19		REPUESTO (23) - CUBRE CORONA	505,612	532,224	5.3
6.20		REPUESTO (23) - CUBRE PALANCAS	87,552	92,160	5.3
6.21		REPUESTO (23)- PALANCA COMAN	126,099	132,736	5.3
6.22		REPUESTO (23)- VAL DE RETENCION	1,274,976	1,342,080	5.3
6.23		REPUESTO (23)- ADAPTADOR 741-4-4	50,950	53,632	5.3
7		GRUPO 7 - Conjunto Estabilizadores			
7.1		REPUESTO (23)- CODO 841-4-4	155,648	163,840	5.3
7.2		REPUESTO (23) - VAL DE RETENCION PILOTADA	1,204,600	1,268,000	5.3
7.3		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA	715,372	753,024	5.3
7.4		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS TAPA DELANTERA	287,340	302,464	5.3
7.5		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO CAMISA	1,646,950	1,733,632	5.3
7.6		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO PISTON D80	534,796	562,944	5.3
7.7		REPUESTO (23) - KIT DE SELLOS PISTON	2,827,200	2,976,000	5.3
7.8		REPUESTO (23) - SUBCONJUNTO VASTAGO	1,408,979	1,483,136	5.3
7.9		REPUESTO (23) - CANONERA	3,234,438	3,404,672	5.3
7.10		REPUESTO (23) - SOPORTE ESTABILIZADOR	1,528,876	1,609,344	5.3
7.11		REPUESTO (23) - SOPORTE 2 MANGS 1/4	67,488	71,040	5.3
7.12		REPUESTO (23) - ESTABILIZADOR	1,862,304	1,960,320	5.3
7.13		REPUESTO (23) - COBEREPUESTO R ESTABILIZADOR	80,620	84,864	5.3
7.14		REPUESTO (23) - PERNO D20X90	148,473	156,288	5.3
7.15		REPUESTO (23) - PERNO D20X124	181,062	190,592	5.3
7.16		REPUESTO (23) - CIL ESTABILIZADOR (BR3600)	9,234,000	9,720,000	5.3
7.17		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 741-4-4	46,694	49,152	5.3
8		GRUPO 8 - Preensamble Inferior			
8.1		REPUESTO (23) - APOYO DE BRAZO	532,000	560,000	5.3
8.2		REPUESTO (23) - CODO 941-12-81	155,648	163,840	5.3
8.3		REPUESTO (23) - CORONA DE GIRO	5,725,292	6,026,624	5.3
8.4		REPUESTO (23) - CAPOT LATERAL	195,168	205,440	5.3
8.5		REPUESTO (23) - NIVEL DE ACEITE	445,299	468,736	5.3
8.6		REPUESTO (23) - COMAN ESTABILIZADOR	2,834,982	2,984,192	5.3
8.7		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 741-4-4	46,694	49,152	5.3
8.8		REPUESTO (23) - CODO 941-4-4	70,041	73,728	5.3
8.9		REPUESTO (23) - APOYO LATERAL BRAZO	127,680	134,400	5.3
8.10		REPUESTO (23) - CODO 954-4-4	122,937	129,408	5.3
8.11		REPUESTO (23) - VAL DE 3 VIAS	2,066,713	2,175,488	5.3
8.12		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 711-12-8	86,336	90,880	5.3
8.13		REPUESTO (23) - CONE TEE 1414-4-4-4	155,648	163,840	5.3
8.14		REPUESTO (23) - LINEA ASPIRACION	811,315	854,016	5.3
8.15		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 711-12-8	86,336	90,880	5 3
8.16		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 711-12-12	140,569	147,968	5.3
8.17		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 751-12-12	168,659	177,536	5.3
8.18		REPUESTO (23) - BASTIDOR BL-10/15	6,170,470	6,495,232	5.3
8.19		REPUESTO (23) - CODO 941-10-81	173,766	182,912	5.3
8.20		REPUESTO (23) - VAL EXCLUSA	651,654	685,952	5.3
8.21		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 711-12-8	86,336	90,880	5.3
8.22		REPUESTO (23) - ADAPTADOR 711-21-21	32,953	34,688	5.3
8.23		REPUESTO (23) - ARO SELLO 2-162	403,468	424,704	5.3
8.24		REPUESTO (23) - BUJE BRONCE INFERIOR	957,356	1,007,744	5.3
8.25		REPUESTO (23) - BUJE BRONCE SUPERIOR	1,748,608	1,840,640	5.3
9		GRUPO 9 - Conjunto Bomba Manual			
9.1		REPUESTO (23) - CARCAZA BOM MAN	574,681	604,928	5.3
9.2		REPUESTO (23) - PERNO PISTON	59,340	62,464	5.3
9.3		REPUESTO (23) - PISTON	278,585	293,248	5.3

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
9.4		REPUESTO (23) - SOPORTE PALANCA DE ACCIONAMIENTO	239,065	251,648	5.3
9.5		REPUESTO (23) - VAL DE RETENCION	783,750	825,000	5.3
9.6		REPUESTO (23) - VAL RETENCION ASPIRACION	783,750	825,000	5.3
10		GRUPO 10 - Carroceria Modular de Aluminio			
10.1		REPUESTO (23) - PARTE ELECTRICA CARROCERIA	2,495,650	2,627,000	5.3
10.2		REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO	250,800	264,000	5.3
10.3		REPUESTO (24) HOJA ELASTICO	237,500	250,000	5.3
10.4		REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO	228,000	240,000	5.3
10.5		REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO	237,500	250,000	5.3
10.6		REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO	237,500	250,000	5.3
11		GRUPO 11 - Consumibles y Alta rotacion			
2	**73152101-083**	**Servicios de Reparacion de Hidro-Axion-Servicios**			
1		GRUPO 1 - Consola de Comandos			
1.1		CAM(20) - HIDRO-AXION URN10	3,260,400	3,432,000	5.3
1.2		DES(03) - HIDRO-AXION URN10	1,358,500	1,430,000	5.3
1.3		MON(03) - HIDRO-AXION URN10	1,358,500	1,430,000	5.3
1.4		REP(02) - HIDRO-AXION URN10	31,089,122	32,725,392	5.3
1.5		CAM(20) - CONSOLA REFORZADA	1,111,500	1,170,000	5.3
1.6		DES(03) - CONSOLA REFORZADA	555,750	585,000	5.3
1.7		MON(03) - CONSOLA REFORZADA	555,750	585,000	5.3
1.8		REP(02) - CONSOLA REFORZADA	1,111,500	1,170,000	5.3
1.9		CAM(20) - LEVA	71,250	75,000	5.3
1.10		CAM(20) - MANGO PERILLA	52,250	55,000	5.3
1.11		CAM(20) - PALANCA	52,250	55,000	5.3
1.12		CAM(20) - VAL SELECTOR	228,000	240,000	5.3
1.13		DES(03) - VAL SELECTOR	114,000	120,000	5.3
1.14		MON(03) - VAL SELECTOR	114,000	120,000	5.3
1.15		REP(02) - VAL SELECTOR	1,943,225	2,045,500	5.3
1.16		CAM(20) - COMAN BARQUILLA	1,197,000	1,260,000	5.3
1.17		DES(03) - COMAN BARQUILLA	598,500	630,000	5.3
1.18		MON(03) - COMAN BARQUILLA	598,500	630,000	5.3
1.19		REP(02) - COMAN BARQUILLA	3,752,500	3,950,000	5.3
1.20		CAM(20) - ADAPTADOR 748-4-4	45,486	47,880	5.3
1.21		CAM(20) - ADAPTADOR 748-4-4-L	39,900	42,000	5.3
1.22		CAM(20) - CODO 954-4-4	39,900	42,000	5.3
1.23		CAM(20) - CONE TEE I445-4-4-4	52,250	55,000	5.3
1.24		CAM(20) - VAL SALAMI VDM05-DDDD 623302240	337,250	355,000	5.3
1.25		CAM(20) - SOPORTE PALANCA	39,900	42,000	5.3
1.26		CAM(20) - CADENA (EL M)	171,000	180,000	5.3
1.27		CAM(20) - PROTECTOR COMANS BARQUILLA AXION URN10/C	228,000	240,000	5.3
1.28		DES(03) - PROTECTOR COMANS BARQUILLA AXION URN10/C	114,000	120,000	5.3
1.29		MON(03) - PROTECTOR COMANS BARQUILLA AXION URN10/C	114,000	120,000	5.3
1.30		REP(02) - PROTECTOR COMANS BARQUILLA AXION URN10/C	1,515,136	1,594,880	5.3
1.31		CAM(20) - BARQUILLA	741,000	780,000	5.3
1.32		CONF(22) - BARQUILLA	8,255,500	8,690,000	5.3
1.33		DES(03) - BARQUILLA	532,000	560,000	5.3
1.34		MON(03) - BARQUILLA	532,000	560,000	5.3
1.35		REP(02) - BARQUILLA	5,209,100	5,483,264	5.3
1.36		CAM(20) - CONSOLA DE COMAN AXION URN10/C	722,000	760,000	5.3
1.37		DES(03) - CONSOLA DE COMAN AXION URN10/C	361,000	380,000	5.3
1.38		MON(03) - CONSOLA DE COMAN AXION URN10/C	361,000	380,000	5.3
1.39		REP(02) - CONSOLA DE COMAN AXION URN10/C	4,281,900	4,507,264	5.3
1.40		CAM(20) - ACOPLE RAPIDO HEMBRA 3/8	39,900	42,000	5.3
1.41		CAM(20) - ACOPLE RAPIDO AIRE	39,900	42,000	5.3
1.42		CAM(20) - ACOPLE RAPIDO MACHO 3/8	39,900	42,000	5.3
1.43		CAM(20) - TAPA DE LLENADO	90,250	95,000	5.3
1.44		CAM(20) - FORRO MANGS 1/4	351,500	370,000	5.3
1.45		CONF(22) - FORRO MANGS 1/4	487,129	512,768	5.3
1.46		CAM(20) - SOPORTE PLUMA AXION URN10	294,500	310,000	5.3
1.47		REP(02) - SOPORTE PLUMA AXION URN10	1,123,660	1,182,800	5.3
1.48		CAM(20) - BOM HI	342,000	360,000	5.3
1.49		DES(03) - BOM HI	171,000	180,000	5.3
1.50		MON(03) - BOM HI	171,000	180,000	5.3
1.51		REP(02) - BOM HI	3,111,250	3,275,000	5.3
1.52		CAM(20) - RETEN BOM HI	209,000	220,000	5.3
1.53		REP(02) - RETEN BOM HI	1,520	1,600	5.3
1.54		CAM(20) MOTOR NAFTERO	1,496,250	1,575,000	5.3
1.55		DES(03) - MOTOR NAFTERO	748,125	787,500	5.3
1.56		MON(03) - MOTOR NAFTERO	748,125	787,500	5.3
1.57		RECT(02) - MOTOR NAFTERO	15,722,500	16,550,000	5.3
1.58		AJU(02) - MOTOR NAFTERO	1,795,500	1,890,000	5.3
1.59		REP(02) - MOTOR NAFTERO	8,255,500	8,690,000	5.3
1.60		CAM(20) - MANG. DEL CILIN. ESTABI AL COMAN DEL ESTAB (EL M)	52,250	55,000	5.3
1.61		CAM(20) - MANG DEL COMAN DE COL AL COMAN BARQUILLA (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.62		CAM(20) - MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL COMAN COL (EL M)	71,250	75,000	5.3

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
1.63		CAM(20) - MANG. DEL COMAN COL AL CIL DE ELEVACION (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.64		CAM(20) - MANG. DEL CILIN DE ELEVACION AL COMAN COL (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.65		CAM(20) - MANG. DEL COMAN COL AL CIL PLEGADO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.66		CAM(20) - MANG. DEL CIL PLEGADO AL COMAN COL (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.67		CAM(20) - MANG. DEL COMAN DE BARQUILLA AL CIL DE ELEVACION (EL I	71,250	75,000	5.3
1.68		CAM(20) - MANG. DEL CIL DE ELEVACION AL COMAN BARQUILLA (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.69		CAM(20) - MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL CIL PLEGADO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.70		CAM(20) - MANG DEL CIL PLEGADO AL COMAN BARQUILLA (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.71		CAM(20) - MANG DEL COMAN BARQUILLA AL MOTOR DE GIRO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.72		CAM(20) - MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN BARQUILLA (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.73		CAM(20) - MANG DEL COMAN COL AL MOTOR DE GIRO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.74		CAM(20) - MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN COL (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.75		CAM(20) - MANG DE LA BOM MANUAL A LA CONE ANTES DE LA VAL SELE	71,250	75,000	5.3
1.76		CAM(20) - MANG DEL RESERVORIO A LA BOM MANUAL (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.77		CAM(20) - MANG. DE LA BOM HID. A LA VAL SELECTORA (EL M)	107,250	75,000	-30.1
1.78		CAM(20) - MANG DEL TANQUE A LA BOM HI (EL M)	147,250	155,000	5.3
1.79		CAM(20) - MANG. DE LA VAL SELECTORA A LA JUNTA GIRATORIA (EL M)	111,250	155,000	39.3
1.80		CAM(20) - MANG DE LA VAL SELEC AL COMAN ESTABIL. (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.81		CAM(20) - MANG. DEL COMAN ESTABILI. AL RESERVORIO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.82		CAM(20) - MANG DEL COMAN DE COL A LA JUNTA GIRATORIA (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.83		CAM(20) - MANGU DE LA JUNTA GIRATORIA AL COMAN DE COL (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.84		CAM(20) - MANG DE LA JUNTA GIRATORIA AL RESERVORIO (EL M)	71,250	75,000	5.3
1.85		CAM(20) - CANO RIGIDO HIDRAULICO CON TEMINALES EL (M)	85,500	90,000	5.3
1.86		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL CILIN ESTABILIZ AL COMAN DEL ESTABI	61,750	65,000	5.3
1.87		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL TANQUE A LA BOM HI	52,250	55,000	5.3
1.88		CAM(20) - TERMINAL MANG DE LA BOM HIDR A LA VAL SELECTORA	36,100	38,000	5.3
1.89		CAM(20) - TERMINAL MANG. DE LA VAL SELECTORA AL COMAN ESTABIL	36,100	38,000	5.3
1.90		CAM(20) - TERMINAL MANG DE LA VAL SELECTORA A LA JUNTA GIRATOR	36,100	38,000	5.3
1.91		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN ESTABILI. AL RESERVORIO	36,100	38,000	5.3
1.92		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN DE COL A LA JUNTA GIRATORIA	36,100	38,000	5.3
1.93		CAM(20) - TERMINAL MANG. DE LA JUNTA GIRATORIA AL COMAN DE COL	36,100	38,000	5.3
1.94		CAM(20) - TERMINAL MANG. DE LA JUNTA GIRATORIA AL RESERVORIO	36,100	38,000	5.3
1.95		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN DE COL AL COMAN BARQUILLA	36,100	38,000	5.3
1.96		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN BARQUILLA AL COMAN COL	36,100	38,000	5.3
1.97		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN COL AL CIL DE ELEVACION	36,100	38,000	5.3
1.98		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL CIL DE ELEVACION AL COMAN COL	36,100	38,000	5.3
1.99		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN COL AL CIL PLEGADO	36,100	38,000	5.3
1.100		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL CILIND PLEGADO AL COMAN COL	36,100	38,000	5.3
1.101		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL COMAN DE BARQUILLA AL CILIN DE ELE	36,100	38,000	5.3
1.102		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL CILIN. DE ELEVACION AL COMAN BARQ	36,100	38,000	5.3
1.103		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL COMAN BARQUILLA AL CILIND PLEGADO	36,100	38,000	5.3
1.104		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL CILIND PLEGADO AL COMAN BARQUILL	36,100	38,000	5.3
1.105		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL COMAN BARQUILLA AL MOTOR DE GIRO	36,100	38,000	5.3
1.106		CAM(20) - TERMINAL MANG. DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN BARQUILL	36,100	38,000	5.3
1.107		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL COMAN COL AL MOTOR DE GIRO	36,100	38,000	5.3
1.108		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL MOTOR DE GIRO AL COMAN COL	36,100	38,000	5.3
1.109		CAM(20) - TERM. MANG DE LA BOM MANUAL A LA CONE T ANTES DE LA	36,100	38,000	5.3
1.110		CAM(20) - TERMINAL MANG DEL RESERVORIO A LA BOM MANUAL	36,100	38,000	5.3
1.111		CAM(20) - ACEITE HIDRAULICO (LITRO)	29,925	31,500	5.3
2		GRUPO 2 - Brazo Inferior			
2.1		CAM(20) - SUBCONJUNTO PERNO 30X235	80,750	85,000	5.3
2.2		CAM(20) - CADENA FINAL INFERIOR	313,500	330,000	5.3
2.3		CAM(20) - TENSOR DE CADENA NIVELADORA	147,250	155,000	5.3
2.4		CAM(20) - BUJE AUTOL. 30_34_L25	123,500	130,000	5.3
2.5		CAM(20) - BUJE AUTOL. 30_34_L40	123,500	130,000	5.3
2.6		CAM(20) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	1,881,000	1,980,000	5.3
2.7		CONF(22) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	9,947,070	10,470,600	5.3
2.8		DES(03) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	627,000	660,000	5.3
2.9		END(02) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	4,332,000	4,560,000	5.3
2.10		MON(03) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	627,000	660,000	5.3
2.11		REP(02) - PRIMER BRAZO AXION URN10/C	6,864,035	7,225,300	5.3
2.12		DES(03) - SISTEMA DE NIVELACION INFERIOR (CADENA)	579,500	610,000	5.3
2.13		MON(03) - SISTEMA DE NIVELACION INFERIOR (CADENA)	579,500	610,000	5.3
2.14		REP(02) - SISTEMA DE NIVELACION INFERIOR (CADENA)	2,696,385	2,838,300	5.3
2.15		CAM(20) - CORONA NIVELADORA AXION URN10/C	370,500	390,000	5.3
2.16		CONF(22) - CORONA NIVELADORA AXION URN10/C	505,612	532,224	5.3
2.17		REP(02) - CORONA NIVELADORA AXION URN10/C	441,529	464,768	5.3
2.18		CAM(20) - ROD INFERIOR NO AISLADO	294,500	310,000	5.3
3		GRUPO 3 - Segundo Brazo			
3.1		CAM(20) - PERNO ART. PRIMER-SEGUNDO BRAZOS	80,750	85,000	5.3
3.2		CONF(22) - PERNO ART. PRIMER-SEGUNDO BRAZOS	273,235	287,616	5.3
3.3		CAM(20) - VALVULAS DE CORTE	166,250	175,000	5.3
3.4		CAM(20) - CODO 841-4-4	36,100	38,000	5.3
3.5		CAM(20) - CONECCION TEE	52,250	55,000	5.3
3.6		CAM(20) - VALVULA DE CORTE ELEV-PLEG	175,750	185,000	5.3
3.7		CAM(20) - SEGUNDO BRAZO	1,026,000	1,080,000	5.3

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluido)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
3.8		CONF(22) - SEGUNDO BRAZO	10,727,020	11,291,600	5.3
3.9		END(02) - SEGUNDO BRAZO	3,284,435	3,457,300	5.3
3.10		DES(03) - SEGUNDO BRAZO	513,000	540,000	5.3
3.11		MON(03) - SEGUNDO BRAZO	513,000	540,000	5.3
3.12		REP(02) - SEGUNDO BRAZO	6,980,505	7,347,900	5.3
3.13		CAM(20) - COBEREPUESTO R ARTICULACION BRAZOS	114,000	120,000	5.3
3.14		CONF(22) - COBEREPUESTO R ARTICULACION BRAZOS	795,993	837,888	5.3
3.15		CAM(20) - COBEREPUESTO R EXTREMO SEGUNDO BRAZO	114,000	120,000	5.3
3.16		CONF(22) - COBEREPUESTO R EXTREMO SEGUNDO BRAZO	656,153	690,688	5.3
3.17		CAM(20) - CONJUNTO NIVELACION SUPERIOR	1,159,000	1,220,000	5.3
3.18		DES(03) - CONJUNTO NIVELACION SUPERIOR	579,500	610,000	5.3
3.19		MON(03) - CONJUNTO NIVELACION SUPERIOR	579,500	610,000	5.3
3.20		REP(02) - CONJUNTO NIVELACION SUPERIOR	2,696,385	2,838,300	5.3
3.21		CAM(20) - CORONA BARQUILLA	242,250	255,000	5.3
3.22		CONF(22) - CORONA BARQUILLA	189,088	199,040	5.3
3.23		CAM(20) - CORONA DOBLE	242,250	255,000	5.3
3.24		CONF(22) - CORONA DOBLE	218,272	229,760	5.3
3.25		CAM(20) - PINON	147,250	155,000	5.3
3.26		CONF(22) - PINON	152,729	160,768	5.3
3.27		CAM(20) - ROD SUPERIOR	585,382	616,192	5.3
3.28		CAM(20) - ROD INFERIOR	579,500	610,000	5.3
4		GRUPO 4 - Conjunto elevacion			
4.1		CAM(20) - SOPORTE DE BARQUILLA	703,000	740,000	5.3
4.2		DES(03) - SOPORTE DE BARQUILLA	351,500	370,000	5.3
4.3		MON(03) - SOPORTE DE BARQUILLA	351,500	370,000	5.3
4.4		REP(02) - SOPORTE DE BARQUILLA	2,896,390	3,048,832	5.3
4.5		CAM(20) - KIT SELLOS TAPA DELANTERA D80_40	80,750	85,000	5.3
4.6		CONF(22) - SUBCONJUNTO CAMISA	1,435,830	1,511,400	5.3
4.7		RECT(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	429,685	452,300	5.3
4.8		BRU(02) - CAMISA DE CIL ELEVACION	870,390	916,200	5.3
4.9		CONF(22) - SUBCONJUNTO VASTAGO	789,925	831,500	5.3
4.10		CRO(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	421,895	444,100	5.3
4.11		RECT(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	323,665	340,700	5.3
4.12		CAM(20) - CODO 841-4-4	36,100	38,000	5.3
4.13		CAM(20) - VAL HOLDING	114,000	120,000	5.3
4.14		DES(03) - VAL HOLDING	57,000	60,000	5.3
4.15		MON(03) - VAL HOLDING	57,000	60,000	5.3
4.16		REP(02) - VALV HOLDING	815,936	858,880	5.3
4.17		CAM(20) - CIL ELEVACINN	399,000	420,000	5.3
4.18		CONF(22) - CIL ELEVACINN	2,937,115	3,091,700	5.3
4.19		DES(03) - CIL ELEVACINN	199,500	210,000	5.3
4.20		MON(03) - CIL ELEVACINN	199,500	210,000	5.3
4.21		REP(02) - CIL ELEVACINN	2,526,905	2,659,900	5.3
4.22		CAM(20) - BUJE AUTOL. 30_34_L40	199,500	210,000	5.3
4.23		CONF(22) - SUBCONJUNTO PISTON D80	450,965	474,700	5.3
4.24		RECT(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80	90,060	94,800	5.3
4.25		CAM(20) - KIT SELLOS PISTON D80_40	52,250	55,000	5.3
4.26		CONF(22) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	281,580	296,400	5.3
4.27		RECT(02) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	163,305	171,900	5.3
5		GRUPO 5 - Conjunto Plegado			
5.1		CAM(20) - CILI PLEGADO	437,000	460,000	5.3
5.2		CONF(02) - CIL PLEGADO	3,020,430	3,179,400	5.3
5.3		DES(03) - CIL PLEGADO	218,500	230,000	5.3
5.4		MON(03) - CIL PLEGADO	218,500	230,000	5.3
5.5		REP(02) - CIL PLEGADO	2,741,035	2,885,300	5.3
5.6		CONF(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	876,280	922,400	5.3
5.7		RECT(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	486,020	511,600	5.3
5.8		BRU(02) - CAMISA CIL PLEGADO	1,008,330	1,061,400	5.3
5.9		CONF(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	681,910	717,800	5.3
5.10		CRO(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	463,410	487,800	5.3
5.11		END(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	213,750	225,000	5.3
5.12		RECT(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	323,000	340,000	5.3
5.13		RECT(02) - CODO 841-4-4	32,710	34,432	5.3
5.14		CAM(20) - BUJE AUTOL. 30-34-L40	242,250	255,000	5.3
5.15		CAM(20) - VALV HOLDING	114,000	120,000	5.3
5.16		DES(03) - VAL HOLDING	57,000	60,000	5.3
5.17		MON(03) - VAL HOLDING	57,000	60,000	5.3
5.18		REP(02) - VALV HOLDING	815,936	858,880	5.3
5.19		CONF(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80	307,420	323,600	5.3
5.20		RECT(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80	90,060	94,800	5.3
5.21		CAM(20) - KIT SELLOS PISTON	57,000	60,000	5.3
5.22		CONF(02) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	281,675	296,500	5.3
5.23		RECT(02) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA D80-40	185,630	195,400	5.3
5.24		CAM(20) - KIT SELLOS TAPA DELANTERA D80-40	57,000	60,000	5.3
6		GRUPO 6 - Conjunto Columna			
6.1		CAM(20) - CODO 941-4-4	36,100	38,000	5.3

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluido)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
6.2		CAM(20) - MANIFOLD VAL RETENCION	133,000	140,000	5.3
6.3		CAM(20) - VALVULVA RETENCION PILOTADA	123,500	130,000	5.3
6.4		CAM(20) - CAJA REDUCTORA COMPLETA SIN CONEES	418,000	440,000	5.3
6.5		DES(03) - CAJA REDUCTORA COMPLETA SIN CONEES	209,000	220,000	5.3
6.6		MON(03) - CAJA REDUCTORA COMPLETA SIN CONEES	209,000	220,000	5.3
6.7		REP(02) - CAJA REDUCTORA COMPLETA SIN CONEES	9,874,163	10,393,856	5.3
6.8		REP(02) - CAJA REDUCTORA SIN RULEMANES Y KIT DE SELLOS	4,649,497	4,894,208	5.3
6.9		CAM(20) - MOTOR DE GIRO	275,500	290,000	5.3
6.10		DES(03) - MOTOR DE GIRO	137,750	145,000	5.3
6.11		MON(03) - MOTOR DE GIRO	137,750	145,000	5.3
6.12		REP(02) - MOTOR DE GIRO	2,555,500	2,690,000	5.3
6.13		CAM(20) - COMAN COL (CON TRABA)	342,000	360,000	5.3
6.14		DES(03) - COMAN COL (CON TRABA)	171,000	180,000	5.3
6.15		MON(03) - COMAN COL (CON TRABA)	171,000	180,000	5.3
6.16		REP(02) - COMAN COL (CON TRABA)	2,521,497	2,654,208	5.3
6.17		CAM(20) - ADAPTADOR 748-4-4	36,100	38,000	5.3
6.18		CAM(20) - CONE TEE I454-4-4-4	52,250	55,000	5.3
6.19		CAM(20) - COBEREPUESTO R COL	114,000	120,000	5.3
6.20		CAM(20) - JUNTA GIRATORIA	1,121,000	1,180,000	5.3
6.21		DES(03) - JUNTA GIRATORIA	560,500	590,000	5.3
6.22		MON(03) - JUNTA GIRATORIA	560,500	590,000	5.3
6.23		REP(02) - JUNTA GIRATORIA	2,365,500	2,490,000	5.3
6.24		CAM(20) - PROTECTOR MANGS COL	114,000	120,000	5.3
6.25		CAM(20) - PROTECTOR MANGS COL	114,000	120,000	5.3
6.26		CAM(20) - TOMA CORRIENTE BUBBELL15A-125V MACHO	85,500	90,000	5.3
6.27		CAM(20)- COLUMNA	1,681,500	1,770,000	5.3
6.28		CONF(22) - COLUMNA	8,901,484	9,369,984	5.3
6.29		DES(03) - COLUMNA	840,750	885,000	5.3
6.30		MON(03) - COLUMNA	840,750	885,000	5.3
6.31		REP(02) - COLUMNA	11,362,000	11,960,000	5.3
6.32		CAM(20)- CONJUNTO PALANCA BOM MAN	104,500	110,000	5.3
6.33		CAM(20) - CUBRE CORONA	228,000	240,000	5.3
6.34		CAM(20) - CUBRE PALANCAS	66,500	70,000	5.3
6.35		CAM(20) - PALANCA COMAN	66,500	70,000	5.3
6.36		CONF(02) - PALANCA COMAN	102,960	108,000	4.9
6.37		CAM(20) - VAL DE RETENCION	114,000	120,000	5.3
6.38		CAM(20) - ADAPTADOR 741-4-4	36,100	38,000	5.3
7		GRUPO 7 - Conjunto Estabilizadores			
7.1		CAM(20) - CONJUNTO ESTABILIZADOR EN A AXION URN10	1,349,000	1,420,000	5.3
7.2		CONF(02) - CONJUNTO ESTABILIZADOR EN A AXION URN10	9,234,425	9,720,448	5.3
7.3		DES(03) - CONJUNTO ESTABILIZADOR EN A AXION URN10	674,500	710,000	5.3
7.4		MON(03) - CONJUNTO ESTABILIZADOR EN A AXION URN10	674,500	710,000	5.3
7.5		REP(02) - CONJUNTO ESTABILIZADOR EN A AXION URN10	9,899,000	10,420,000	5.3
7.6		CAM(20) - CODO 841-4-4	36,100	38,000	5.3
7.7		CAM(20) - VAL DE RETENCION PILOTADA	114,000	120,000	5.3
7.8		REP(02) - VAL DE RETENCION PILOTADA	656,153	690,688	5.3
7.9		CONF(02) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA	431,801	454,528	5.3
7.10		RECT(02) - SUBCONJUNTO TAPA DELANTERA	172,185	181,248	5.3
7.11		CAM(20) - KIT DE SELLOS TAPA DELANTERA	85,500	90,000	5.3
7.12		BRU(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	484,089	509,568	5.3
7.13		CONF(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	913,216	961,280	5.3
7.14		RECT(02) - SUBCONJUNTO CAMISA	347,411	365,696	5.3
7.15		CONF(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80	407,238	428,672	5.3
7.16		RECT(02) - SUBCONJUNTO PISTON D80	119,897	126,208	5.3
7.17		CAM(20) - KIT DE SELLOS PISTON	66,500	70,000	5.3
7.18		CONF(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	710,387	747,776	5.3
7.19		CRO(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	521,785	549,248	5.3
7.20		END(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	193,708	203,904	5.3
7.21		RECT(02) - SUBCONJUNTO VASTAGO	490,291	516,096	5.3
7.22		CAM(20) - CANOERA	845,500	890,000	5.3
7.23		CONF(02) - CANONERA	1,959,705	2,062,848	5.3
7.24		DES(03) - CANONERA	422,750	445,000	5.3
7.25		END(02) - CANONERA	1,094,035	1,151,616	5.3
7.26		MON(03) - CANONERA	422,750	445,000	5.3
7.27		REP(02) - CANONERA	2,343,961	2,467,328	5.3
7.28		CAM(20) - SOPORTE ESTABILIZADOR	798,000	840,000	5.3
7.29		CONF(02) - SOPORTE ESTABILIZADOR	765,228	805,504	5.3
7.30		CAM(20) - SOPORTE 2 MANGS 1/4	52,250	55,000	5.3
7.31		CONF(02) - SOPORTE 2 MANGS 1/4	67,488	71,040	5.3
7.32		CAM(20) - ESTABILIZADOR	655,500	690,000	5.3
7.33		DES(03) - ESTABILIZADOR	327,750	345,000	5.3
7.34		MON(03) - ESTABILIZADOR	327,750	345,000	5.3
7.35		REP(02) - ESTABILIZADOR	1,087,955	1,145,216	5.3
7.36		CONF(02) - COBEREPUESTO R ESTABILIZADOR	80,620	84,864	5.3
7.37		REP(02) - COBEREPUESTO R ESTABILIZADOR	73,568	77,440	5.3
7.38		CAM(20) - PERNO D20X90	66,500	70,000	5.3

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA Incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
7.39		CONF(02) - PERNO D20X90	114,547	120,576	5.3
7.40		CAM(20) - PERNO D20X124	66,500	70,000	5.3
7.41		CONF(02) - PERNO D20X124	140,934	148,352	5.3
7.42		CAM(20) - CILI ESTABILIZADOR (BR3600)	798,000	840,000	5.3
7.43		DES(03) - CIL ESTABILIZADOR (BR3600)	399,000	420,000	5.3
7.44		MON(03) - CIL ESTABILIZADOR (BR3600)	399,000	420,000	5.3
7.45		REP(02) - CIL ESTABILIZADOR (BR3600)	2,089,452	2,199,424	5.3
7.46		CAM(20) - ADAPTADOR 741-4-4	36,100	38,000	5.3
8		GRUPO 8 - Preensamble Inferior			
8.1		CAM(20) APOYO DE BRAZO	114,000	120,000	5.3
8.2		CAM(20) - CODO 941-12-81	36,100	38,000	5.3
8.3		CAM(20) - CORONA DE GIRO	912,000	960,000	5.3
8.4		CONF(22) - CORONA DE GIRO	2,324,505	2,446,848	5.3
8.5		CAM(20) - CAPOT LATERAL	152,000	160,000	5.3
8.6		CAM(20) - NIVEL DE ACEITE	104,500	110,000	5.3
8.7		CAM(20) - COMAN ESTABILIZADOR	342,000	360,000	5.3
8.8		DES(03) - COMAN ESTABILIZADOR	171,000	180,000	5.3
8.9		MON(03) - COMAN ESTABILIZADOR	171,000	180,000	5.3
8.10		REP(02) - COMAN ESTABILIZADOR	1,502,732	1,581,824	5.3
8.11		CAM(20) - ADAPTADOR 741-4-4	36,100	38,000	5.3
8.12		CAM(20) - CODO 941-4-4	36,100	38,000	5.3
8.13		CAM(20) - APOYO LATERAL BRAZO	52,250	55,000	5.3
8.14		CAM(20) - CODO 954-4-4	36,100	38,000	5.3
8.15		CAM(20) - VAL DE 3 VIAS	342,000	360,000	5.3
8.16		DES(03) - VAL DE 3 VIAS	171,000	180,000	5.3
8.17		MON(03) - VAL DE 3 VIAS	171,000	180,000	5.3
8.18		REP(02) - VAL DE 3 VIAS	971,219	1,022,336	5.3
8.19		CAM(20) - ADAPTADOR 741-13-8	36,100	38,000	5.3
8.20		CAM(20) - CONE TEE 1414-4-4-4	52,250	55,000	5.3
8.21		CAM(20) - LINEA ASPIRACION	133,000	140,000	5.3
8.22		CAM(20) - ADAPTADOR 711-12-8	36,100	38,000	5.3
8.23		CAM(20) - ADAPTADRO 711-12-12	36,100	38,000	5.3
8.24		CAM(20) - ADAPTADOR 751-12-12	36,100	38,000	5.3
8.25		CAM(20) - BASTIDOR BL-10/15	1,254,000	1,320,000	5.3
8.26		CAM(20) - CODO 941-10-81	36,100	38,000	5.3
8.27		CAM(20) - VAL EXCLUSA	90,250	95,000	5.3
8.28		CAM(20) - ADAPTADOR 711-12-8	36,100	38,000	5.3
8.29		CAM(20) - ADAPTADOR 711-21-21	36,100	38,000	5.3
8.30		CAM(20) - ARO SELLO 2-162	114,000	120,000	5.3
8.31		CAM(20) - BUJE BRONCE INFERIOR	912,000	960,000	5.3
8.32		CONF(22) - BUJE BRONCE INFERIOR	646,790	680,832	5.3
8.33		CAM(20) - BUJE BRONCE INFERIOR	912,000	960,000	5.3
8.34		CONF(22) - BUJE BRONCE SUPERIOR	768,755	809,216	5.3
9		GRUPO 9 - Conjunto Bomba Manual			
9.1		CAM(20) - SUBCONJUNTO BOM MAN	228,000	240,000	5.3
9.2		DES(03) - SUBCONJUNTO BOM MAN	114,000	120,000	5.3
9.3		MON(03) - SUBCONJUNTO BOM MAN	114,000	120,000	5.3
9.4		REP(02) - SUBCONJUNTO BOM MAN	1,825,900	1,922,000	5.3
9.5		RECT(02) - CARCAZA BOM MAN	189,452	199,424	5.3
9.6		CONF(02) - PERNO PISTON	59,340	62,464	5.3
9.7		CONF(02) - PISTON	123,667	130,176	5.3
9.8		RECT(02) - PISTON	131,571	138,496	5.3
9.9		CONF(02) - SOPORTE PALANCA DE ACCIONAMIENTO	106,156	111,744	5.3
9.10		RECT(02) - SOPORTE PALANCA DE ACCIONAMIENTO	139,961	147,328	5.3
9.11		CAM(20) - VAL DE RETENCIO	247,000	260,000	5.3
9.12		CAM(20) - VAL RETENCION ASPIRACION	104,500	110,000	5.3
10		GRUPO 10 - Carroceria Modular de Aluminio			
10.1		DES(03) - PLATAFORMA CARROCERIA	1,168,500	1,230,000	5.3
10.2		MON(03) - PLATAFORMA CARROCERIA	1,168,500	1,230,000	5.3
10.3		REP(02) - PLATAFORMA CARROCERIA	5,939,400	6,252,000	5.3
10.4		DES(03) - MODULO CAJONES LATERAL	555,750	585,000	5.3
10.5		MON(03) - MODULO CAJONES LATERAL	555,750	585,000	5.3
10.6		CONF(22) - MODULO CAJONES LATERAL	6,529,500	7,245,000	11.0
10.7		REP(02) - MODULO CAJONES LATERAL	3,163,500	3,330,000	5.3
10.8		CAM(20) - PARTE ELECTRICA CARROCERIA	593,750	625,000	5.3
10.9		REP(02) - PARTE ELECTRICA CARROCERIA	403,750	425,000	5.3
10.10		DES(03) - ELASTICO TRASERO	296,875	420,000	41.5
10.11		MON(03) - ELASTICO TRASERO	285,000	420,000	47.4
10.12		CONF(22) - MASO COMPLETO DE ELASTICO 6 HOJAS	1,472,500	2,450,000	66.4
10.13		CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO	266,000	280,000	5.3
10.14		CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO	266,000	280,000	5.3
10.15		REPARAR (17) ELASTICO TRASERO	855,000	900,000	5.3
10.16		CONF (22)- PORTA PERTIGA	1,562,500	1,700,000	8.8
10.17		CONF(22) - PORTA ESCALERAS	1,532,500	2,420,000	57.9
11		GRUPO 11 - Consumibles y Alta rotacion			
11.1		CAM(20) - FILTRO DE RETORNO	280,250	295,000	5.3

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

LPN - 1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto, Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA incluído)		
			PRECIO REFERENCIA ANDE	PRECIO OFERTADO POTENSA HIDRAULICA SRL	VARIACIÓN % REF./OFERTA
11.2		CAM(20) - FILTRO DE VENTEO	213,750	225,000	5.3
11.3		CAM(20) - FILTRO ASP. S-T 12	253,650	267,000	5.3
11.4		CAM(20) - ACEITE HIDRAILICO SAE 68	52,250	55,000	5.3
11.5		CAM(20) - FILTRO DE AIRE HONDA	199,500	210,000	5.3
11.6		CAM(20) - ACEITE 10W30 POR LITRO	56,050	59,000	5.3
11.7		CAM(20) - FILTRO DE RETORNO	439,850	463,000	5.3
11.8		CAM(20) - INDICADOR DE NIVEL C-TEM	310,650	327,000	5.3
11.9		CAM(20) - KIT DE SELLOS JUNTA GIRATORA	308,750	325,000	5.3
11.10		CAM(20) - ESCOBILLA JUNTA GIRATORIA	61,750	65,000	5.3
11.11		CAM(20) - CIERRE RAPIDO TIPO TIRADOR	591,850	623,000	5.3
11.12		CAM(20) - EMPU?ADORA ROJA TIRADOR	90,250	95,000	5.3
11.13		CAM(20) - GOMA AMORTIG. DE BRAZO	99,750	105,000	5.3
11.14		CAM(20) - KIT DE ROTULOS URN 3410 ESP.	745,750	785,000	5.3
11.15		CAM(20) - KIT DE SELLOS CILINDRO INTERIOR	308,750	325,000	5.3
11.16		CAM(20) - KIT DE SELLOS SUPERIOR	308,750	325,000	5.3
11.17		CAM(20) - KIT DE SELLOS DE ESTABILIZADOR	299,250	315,000	5.3
11.18		CAM(20) - MANIPULO	65,550	69,000	5.3
11.19		CAM(20) - RESORTE PARA CORREDERA DE SEGURIDAD	14,250	15,000	5.3
11.20		CAM(20) - CORREDERA DE SEGURIDAD	21,375	22,500	5.3
11.21		CAM(20) - FUNDA PARA BARQUILLA SIMPLE	308,750	400,000	29.6
11.22		CAM(20) - PULSADOR CAB. HONGO NEGRO	65,550	69,000	5.3
11.23		CAM(20) - PULSADOR CAB. HONGO VERDE	65,550	69,000	5.3
11.24		CAM(20) - PASTILLA ANTIF. MOVIL	99,750	105,000	5.3
11.25		CAM(20) - PASTILLA ANTIF. FIJA	99,750	105,000	5.3
11.26		CAM(20) - MEDIDOR CIRCULAR DE NIVELACION	99,750	105,000	5.3
11.27		CAM(20) - BATERIA 12 V 7 A	299,250	467,500	56.2
11.28		CAM(20) - BOMBA HIDRAULICA 260 BAR	935,750	1,200,000	28.2
		TOTALES	**698,109,145**	**737,773,037**	**5.68**