Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Comité de Evaluación
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CODIGO SICP: 1.518
INSTITUCION: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
LLAMADO: **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOANALIZADOR DE QUÍMICA DEL IICS UNA**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PAC Nº 364.278								
ÍTEM/SUB-ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.				
				Precio Unitario	Marca del Producto	Procedencia	Cant.	Precio Total
LOTE 1: EQUIPO: AUTOANALIZADOR CLÍNICO, MARCA: WIENER LAB, MODELO: CB350I, CÓDIGO PATRIMONIAL: 022-05-01-03281								
1		**Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio. Mantenimiento Correctivo**	**20.243.000**					**22.874.590**
1.1	UNIDAD	Reparación de la bomba de vacio con instalación de Kit de mantenimiento (MAINTENANCE FOR VACCUM PUMP ASSY (WIENER)). (CI)	2.171.000	**2.453.230**	***BIOTEC***	***PARAGUAY***	**1**	**2.453.230**
1.2	UNIDAD	Provisión e instalación de dos (2) pre calentadores de muestras (ARM HEA TED SAMPLE TUBE (ELITECH)) (CI)	7.278.000	**8.224.140**	***BIOTEC***	***PARAGUAY***	**1**	**8.224.140**
1.3	UNIDAD	Provisión e intalación de ocho (8) celdas Peltiers para el modulo de refrigeración de la Estación de lectura (READING STATION / REFRIGERATOR) (CI)	10.416.000	**11.770.080**	***BIOTEC***	***PARAGUAY***	**1**	**11.770.080**
1.4	UNIDAD	Servicio de Reparación y prueba general del equipo. (CI)	378.000	**427.140**	***BIOTEC***	***PARAGUAY***	**1**	**427.140**
2	UNIDAD	**Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio. Mantenimiento Preventivo**	**6.238.000**	**7.485.600**	***BIOTEC***	***PARAGUAY***	**1**	**7.048.940**
2.1	UNIDAD	Provisión e instalación del Kit semestral de mantenimiento (NEW SIX MONTH REPL. TUBING KIT (ELITECH)) (CI)	3.207.000	**3.623.910**	***BIOTEC***	***PARAGUAY***	**1**	**3.623.910**
2.2	UNIDAD	Provisión de tres (3) lámparas de 12v 35 w 15h/5-AL (CI)	2.487.000	**2.810.310**	***BIOTEC***	***PARAGUAY***	**1**	**2.810.310**
2.3	UNIDAD	Provisión e instalación de dos (2) anillos de goma y teflón para el Dilutor (O-RING FOR DILUTER) (CI).	236.000	**266.680**	***BIOTEC***	***PARAGUAY***	**1**	**266.680**
2.4	UNIDAD	Servicio de Mantenimiento general del equipo (CI)	308.000	**348.040**	***BIOTEC***	***PARAGUAY***	**1**	**348.040**
PRECIOS TOTALES				***TOTAL (IVA Incluido)***				**29.923.530**

Abg. Andrés Guillén
Dpto. de Contrataciones

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones

Alexis Gamarra Chaves

C.P. Mirian C. Sette G.

Lic. Zulma Báez de Notario
Directora