DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL | GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD 05/2017 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"

CUADRO COMPARATIVO

						7 DE MAYO S.R.L.	HOLLER INGENIERIA S.R.L
1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	MES	1	EVENTO	809.435	1.300.000
2	72101506-001	Cambio de cabo de acero	METRO	1	UNIDAD	32.377	72.600
3	72101506-001	Cambio de cabo de acero de los reguladores (paracaídas)	METRO	1	UNIDAD	32.377	72.600
4	72101506-001	Resorte para tensor de cabos	UNIDAD	1	UNIDAD	161.887	386.000
5	72101506-001	Acortamiento de los cabos de tracción	UNIDAD	1	UNIDAD	2.943.400	1.615.000
6	72101506-001	Reparación de hoja de puerta de piso	UNIDAD	1	UNIDAD	404.718	1.720.000
7	72101506-001	Reparación de carretilla de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	323.774	681.720
8	72101506-001	Cambio de perfil de goma para hoja de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	145.698	198.000
9	72101506-001	Cambio de solera de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	4.047.175	1.620.000
10	72101506-001	Cambio de buje para brazo de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	48.566	172.800
11	72101506-001	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	UNIDAD	1	UNIDAD	1.133.209	933.360
12	72101506-001	Cambio de buje especial para operador de puertas	UNIDAD	1	UNIDAD	1.133.209	466.240
13	72101506-001	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	UNIDAD	1	UNIDAD	485.661	331.200
14	72101506-001	Cambio juego de rulemanes de motor excitatriz	UNIDAD	1	UNIDAD	1.456.983	993.600
15	72101506-001	Cambio juego de rulemanes de motor de máquina	UNIDAD	1	UNIDAD	2.649.060	1.342.000
16	72101506-001	Rectificación juego de poleas de máquinas	UNIDAD	1	UNIDAD	2.207.550	3.468.000
17	72101506-001	Rectificación de motor de máquina corona y sinfín	UNIDAD	1	UNIDAD	4.415.100	12.240.000
18	72101506-001	Rectificación de poleas de desvío	UNIDAD	1	UNIDAD	1.133.209	2.772.000
19	72101506-001	Cambio de carbones de motor generador MG 45	UNIDAD	1	UNIDAD	226.642	192.300
20	72101506-001	Cambio de carbones de motor excitatriz	UNIDAD	1	UNIDAD	242.831	192.300
21	72101506-001	Cambio de carbones de motor de máquinas	UNIDAD	1	UNIDAD	294.340	192.300
22	72101506-001	Cambio de contactos de contactores cobre grafitado (tablero comando)	UNIDAD	1	UNIDAD	97.132	207.000
23	72101506-001	Cambio de bobina de relay de comando y selector	UNIDAD	1	UNIDAD	485.661	1.320.000
24	72101506-001	Cambio de relay de tablero de comando y selector	UNIDAD	1	UNIDAD	1.618.870	2.520.000
25	72101506-001	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	UNIDAD	1	UNIDAD	64.755	273.240

J. Francisco Peña
Jefe Dpto. Electromecánica
DINAC

C.P. Delia Antonia Burgel
Gerente Adm. y Fin. DAF

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD 05/2017 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"

CUADRO COMPARATIVO

						7 DE MAYO S.R.L.	HOLLER INGENIERIA S.R.L
1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
26	72101506-001	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posición	UNIDAD	1	UNIDAD	80.944	264.000
27	72101506-001	Protección de llamada	UNIDAD	1	UNIDAD	64.755	10.200
28	72101506-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	UNIDAD	1	UNIDAD	647.548	924.480
29	72101506-001	Revisión, Rectificación y calibración de puertas de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	294.340	3.697.200
30	72101506-001	Rectificación de juego de frenos electromecánicos	UNIDAD	1	UNIDAD	3.679.250	2.311.200
31	72101506-001	Cambio juegos de fibra de los frenos	UNIDAD	1	UNIDAD	1.295.096	1.078.560
32	72101506-001	Cambio de aceite especial	LITRO	1	UNIDAD	73.585	77.640
33	72101506-001	Cambio de corona y eje del motor de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	1.133.209	1.020.000
34	72101506-001	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	161.887	38.880
35	72101506-001	cambio de Correa para MG45	UNIDAD	1	UNIDAD	176.604	213.600
36	72101506-001	Reparación de porta carbón para MG45	UNIDAD	1	UNIDAD	1.456.983	1.198.320
37	72101506-001	Cambio de cinta selectora	METRO	1	UNIDAD	110.378	252.000
38	72101506-001	Guía de plástico para cinta selectora	UNIDAD	1	UNIDAD	64.755	49.560
39	72101506-001	Resorte para pick-up	UNIDAD	1	UNIDAD	80.944	31.800
40	72101506-001	Buje de nylon para pick up	UNIDAD	1	UNIDAD	176.604	56.160
41	72101506-001	Cabito de acero para cinta selectora	UNIDAD	1	UNIDAD	16.189	42.000
42	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	971.332	942.000
43	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor elevador de tensión	UNIDAD	1	UNIDAD	2.943.400	3.444.000
44	72101506-001	Cambio de resistencia de partida	UNIDAD	1	UNIDAD	5.886.800	4.108.800
45	72101506-001	Cambio de resistencia tubular	UNIDAD	1	UNIDAD	971.332	1.072.800
46	72101506-001	Cambio de fusible de cartucho de 10A por TM	UNIDAD	1	UNIDAD	73.585	153.360
47	72101506-001	Cambio de barrera de protección electrónica	UNIDAD	1	UNIDAD	6.622.650	9.720.000
48	72101506-001	Actualización y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	UNIDAD	1	UNIDAD	6.622.650	3.840.000
49	72101506-001	Ventilador para cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	647.548	1.552.000
50	72101506-001	Guía inferior para hoja de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	64.755	32.400
51	72101506-001	Micro ruptor para LPA y LPF	UNIDAD	1	UNIDAD	129.510	325.000
52	72101506-001	Bomba hidráulica para puerta de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	4.856.610	4.421.400

J. Francisco Peña
Jefe Dpto. Electromecánica
DINAC

C.P. Delia Lorena Burgel
Gerente Int. Administrativo - SDAF
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD 05/2017 "MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"

CUADRO COMPARATIVO

						7 DE MAYO S.R.L.	HOLLER INGENIERIA S.R.L
1	2	3	4	5	6	7	8
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
53	72101506-001	Suministro de tapa de caja para teléfono en acero inoxidable	UNIDAD	1	UNIDAD	485.661	1.224.000
54	72101506-001	Lámpara tipo bayoneta 12V - 12W	UNIDAD	1	UNIDAD	7.359	8.040
55	72101506-001	Lámpara 220V - 40 W para gong	UNIDAD	1	UNIDAD	11.774	22.000
56	72101506-001	Chicharra para alarma de 220V	UNIDAD	1	UNIDAD	48.566	456.000
57	72101506-001	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida	UNIDAD	1	UNIDAD	64.755	177.600
58	72101506-001	Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	UNIDAD	1	UNIDAD	323.774	324.000
59	72101506-001	Instalación de indicador digital de posición en cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	4.856.610	1.447.600
60	72101506-001	Instalación de indicador digital de posición en cada piso	UNIDAD	1	UNIDAD	2.060.380	1.602.700
61	72101506-001	Modernización del cielo raso en chapa de acero con iluminación de bajo consumo	UNIDAD	1	UNIDAD	5.518.875	10.200.000
62	72101506-001	Cambio del revestimiento del piso de la cabina del ascensor con granito natural	UNIDAD	1	UNIDAD	9.713.220	3.600.000
63	72101506-001	Cambio de garfio de puerta de piso	UNIDAD	1	UNIDAD	647.548	204.000
64	72101506-001	Cambio de cable de barrera electrónica de puertas	UNIDAD	1	UNIDAD	735.850	573.600
65	72101506-001	Reparación de plaqueta electrónica de cuadro de comando	UNIDAD	1	UNIDAD	883.020	822.000
66	72101506-001	Cambio de lámpara de iluminación de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	132.453	30.000
67	72101506-001	Cambio de cables de alimentación eléctrica 16mm por metro	UNIDAD	1	UNIDAD	44.151	78.000
Precio Total						**91.430.858**	**96.929.160**

J. Francisco Peña
Jefe Dpto. Electromecánica
DINAC

C.P. Delia Lorena Burgel
Gerente Int. Administrativo - SDAF
DINAC