Dirección General de
Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones
Avda. Mcal. López Nº 3333
0595 21 6163193-6163183
Mail.uoc@mic.gov.py

TETÃMBA'E'APOPY HA ÑEMU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2014 - ID 273259

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

ANEXO B - 02 - 08

		EMPRESAS														
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	COMPU NEW & ASOCIADOS					IGC S.R.L.					HZ INGENIERIA				
		Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)	Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)	Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS															
1	**CANON IR-1600 (8 equipos)**															
1.1	**KIT DE CLINDRO**		1					1					1			
	• cilindro	300.000	1	Unidad	Evento	300.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000
	• cuchilla	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	• sello de cilindro	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	• sinfín de recolección de tóner	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	rodillo de carga	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	rodillo de transferencia	65.000	1	Unidad	Evento	65.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	rueda superior de alimentación cassette	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda inferior de alimentación cassette	45.000	1	Unidad	Evento	45.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda de bypass	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
1.2	**KIT DE FUSOR**		1			0		1			0		1			0
	película de teflón	200.000	1	Unidad	Evento	200.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	2.000	1	Unidad	Evento	2.000
	rodillo de presión	250.000	1	Unidad	Evento	250.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	15.000	1	Unidad	Evento	15.000
	lámpara de exposición	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	calentador de fusión	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	bujes de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	engranaje de teflón	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	termistor	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	termostato	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	6.000	1	Unidad	Evento	6.000
	sensor de papel del cassette	45.000	1	Unidad	Evento	45.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	engranaje acople fusor	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
1.3	**KIT DE TOLVA DE TONER**		1			0		1			0		1			0
	• cajuela de tóner	80.000	1	Unidad	Evento	80.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• rodillo magnético	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• sensor de tóner	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• cuchilla desfibradora	20.000	1	Unidad	Evento	20.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	mano de obra para cambio general	100.000	1	Unidad	Evento	100.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	mantenimiento preventivo mensual	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	10.000	1	Unidad	Evento	10.000

	CANON IR-2018 N (4 equipos)															
2	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE**															
2.1	**KIT DE CLINDRO**		1			0		1			0		1			0
	• cilindro	230.000	1	Unidad	Evento	230.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000
	• cuchilla	150.000	1	Unidad	Evento	150.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	• sello de cilindro	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	• sinfín de recolección de tóner	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	rodillo de carga	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de transferencia	65.000	1	Unidad	Evento	65.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rueda superior de alimentación cassette	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda inferior de alimentación cassette	45.000	1	Unidad	Evento	45.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda de bypass	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
2.2	**KIT DE FUSOR**		1			0		1			0		1			0
	película de teflón	250.000	1	Unidad	Evento	250.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	20.000	1	Unidad	Evento	20.000
	rodillo de presión	250.000	1	Unidad	Evento	250.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	18.000	1	Unidad	Evento	18.000
	lámpara de exposición	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	calentador de fusión	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	bujes de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	engranaje de teflón	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	termistor	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	termostato	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	6.000	1	Unidad	Evento	6.000
	sensor de papel del cassette	45.000	1	Unidad	Evento	45.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	engranaje acople fusor	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
2.3	**KIT DE TOLVA DE TONER**		1			0		1			0		1			0
	• cajuela de tóner	80.000	1	Unidad	Evento	80.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• rodillo magnético	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• sensor de tóner	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• cuchilla desfibradora	20.000	1	Unidad	Evento	20.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	mano de obra para cambio general	100.000	1	Unidad	Evento	100.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	mantenimiento preventivo mensual	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	10.000	1	Unidad	Evento	10.000

	CANON IR - 1024 (1 equipo)															
3	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS**															
3.1	**KIT DE CLINDRO**		1			0		1			0		1			0
	• cilindro	200.000	1	Unidad	Evento	200.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	• cuchilla	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	• sello de cilindro	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	• sinfín de recolección de tóner	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	rodillo de carga	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de transferencia	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rueda superior de alimentación cassette	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda inferior de alimentación cassette	45.000	1	Unidad	Evento	45.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda de bypass	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
3.2	**KIT DE FUSOR**		1			0		1			0		1			0
	película de teflón	200.000	1	Unidad	Evento	200.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	20.000	1	Unidad	Evento	20.000
	rodillo de presión	230.000	1	Unidad	Evento	230.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	18.000	1	Unidad	Evento	18.000
	lámpara de exposición	100.000	1	Unidad	Evento	100.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	calentador de fusión	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	bujes de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	engranaje de teflón	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	termistor	80.000	1	Unidad	Evento	80.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	termostato	20.000	1	Unidad	Evento	20.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	6.000	1	Unidad	Evento	6.000
	sensor de papel del cassette	45.000	1	Unidad	Evento	45.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	engranaje acople fusor	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
3.3	**KIT DE TOLVA DE TONER**		1			0		1			0		1			0
	• cajuela de tóner	80.000	1	Unidad	Evento	80.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• rodillo magnético	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• sensor de tóner	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• cuchilla desfibradora	20.000	1	Unidad	Evento	20.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	mano de obra para cambio general	100.000	1	Unidad	Evento	100.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	mantenimiento preventivo mensual	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	10.000	1	Unidad	Evento	10.000

	CANON IMAGE 2020 (1 equipo)															
4	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS**															
4.1	**KIT DE CLINDRO**		1			0		1			0		1			0
	• cilindro	200.000	1	Unidad	Evento	200.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	• cuchilla	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	• sello de cilindro	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	• sinfín de recolección de tóner	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	rodillo de carga	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de transferencia	65.000	1	Unidad	Evento	65.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rueda superior de alimentación cassette	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda inferior de alimentación cassette	45.000	1	Unidad	Evento	45.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda de bypass	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
4.2	**KIT DE FUSOR**		1			0		1			0	30.000	1			30.000
	película de teflón	200.000	1	Unidad	Evento	200.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	20.000	1	Unidad	Evento	20.000
	rodillo de presión	250.000	1	Unidad	Evento	250.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	lámpara de exposición	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	calentador de fusión	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	bujes de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	engranaje de teflón	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	termistor	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	6.000	1	Unidad	Evento	6.000
	termostato	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	sensor de papel del cassette	45.000	1	Unidad	Evento	45.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	engranaje acople fusor	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500		1	Unidad	Evento	0
4.3	**KIT DE TOLVA DE TONER**		1			0		1			0		1			0
	• cajuela de tóner	80.000	1	Unidad	Evento	80.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• rodillo magnético	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• sensor de tóner	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	• cuchilla desfibradora	20.000	1	Unidad	Evento	20.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	mano de obra para cambio general	100.000	1	Unidad	Evento	100.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	mantenimiento preventivo mensual	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	10.000	1	Unidad	Evento	10.000

	KYOCERA KM - 1500 LA (1 equipo)															
5	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS**															
5.1	**KIT DE CLINDRO**		1			0		1			0		1			0
	• cilindro	400.000	1	Unidad	Evento	400.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	• cuchilla	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	• sello de cilindro	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	• sinfín de recolección de tóner	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	rodillo de carga	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	rodillo de transferencia	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	4.000	1	Unidad	Evento	4.000
	rueda superior de alimentación cassette	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda inferior de alimentación cassette	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda de bypass	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
5.2	**KIT DE FUSOR**		1			0		1			0		1			0
	película de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	2.000	1	Unidad	Evento	2.000
	rodillo de presión	250.000	1	Unidad	Evento	250.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	20.000	1	Unidad	Evento	20.000
	lámpara de exposición	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	15.000	1	Unidad	Evento	15.000
	calentador de fusión	130.000	1	Unidad	Evento	130.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	2.000	1	Unidad	Evento	2.000
	bujes de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	engranaje de teflón	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	6.000	1	Unidad	Evento	6.000
	termistor	40.000	1	Unidad	Evento	40.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	9.000	1	Unidad	Evento	9.000
	termostato	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	sensor de papel del cassette	20.000	1	Unidad	Evento	20.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	engranaje acople fusor	20.000	1	Unidad	Evento	20.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
5.3	**KIT DE TOLVA DE TONER**		1			0		1			0		1			0
	• cajuela de tóner	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	• rodillo magnético	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	• sensor de tóner	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	cuchilla desfibradora	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	2.500	1	Unidad	Evento	2.500	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	mano de obra para cambio general	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	mantenimiento preventivo mensual	150.000	1	Unidad	Evento	150.000	**falta: MANTENIMIENTO**	1	Unidad	Evento		10.000	1	Unidad	Evento	10.000

	KYOCERA ECOSYS FS - 3040 MFP+ (3 equipo)															
6	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS**															
6.1	**KIT DE MANTENIMIENTO**		1			0		1			0		1			0
	• fotoconductor	500.000	1	Unidad	Evento	500.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	40.000	1	Unidad	Evento	40.000
	• cuchilla	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de carga	150.000	1	Unidad	Evento	150.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de transferencia	100.000	1	Unidad	Evento	100.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rueda superior de alimentación cassette	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda inferior de alimentación cassette	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda de bypass	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
6.2	**KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR**		1			0		1			0		1			0
	película de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rodillo de presión	250.000	1	Unidad	Evento	250.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	20.000	1	Unidad	Evento	20.000
	lámpara de exposición	180.000	1	Unidad	Evento	180.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	calentador de fusión	150.000	1	Unidad	Evento	150.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	bujes de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	engranaje de teflón	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	9.000	1	Unidad	Evento	9.000
	termistor	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	4.500	1	Unidad	Evento	4.500
	termostato	40.000	1	Unidad	Evento	40.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	4.500	1	Unidad	Evento	4.500
	sensor de papel del cassette	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	engranaje acople fusor	80.000	1	Unidad	Evento	80.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	mano de obra para cambio general	150.000	1	Unidad	Evento	150.000	7.500	1	Unidad	Evento	7.500	10.000	1	Unidad	Evento	10.000

	KYOCERA ECOSYS FS - 1035 MFP/L (6 equipo)															
7	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS**															
7.1	**KIT DE MANTENIMIENTO**		1			0		1			0		1			0
	• fotoconductor	450.000	1	Unidad	Evento	450.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	40.000	1	Unidad	Evento	40.000
	• cuchilla	150.000	1	Unidad	Evento	150.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de carga	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de transferencia	100.000	1	Unidad	Evento	100.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rueda superior de alimentación cassette	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda inferior de alimentación cassette	40.000	1	Unidad	Evento	40.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda de bypass	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
7.2	**KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR**		1			0		1			0		1			0
	película de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rodillo de presión	250.000	1	Unidad	Evento	250.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	20.000	1	Unidad	Evento	20.000
	lámpara de exposición	190.000	1	Unidad	Evento	190.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	calentador de fusión	150.000	1	Unidad	Evento	150.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	bujes de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	6.000	1	Unidad	Evento	6.000
	engranaje de teflón	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	termistor	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	4.500	1	Unidad	Evento	4.500
	termostato	40.000	1	Unidad	Evento	40.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	4.500	1	Unidad	Evento	4.500
	sensor de papel del cassette	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	engranaje acople fusor	80.000	1	Unidad	Evento	80.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	mano de obra para cambio general	150.000	1	Unidad	Evento	150.000	7.500	1	Unidad	Evento	7.500	10.000	1	Unidad	Evento	10.000

	KYOCERA TASKALFA 225 (4 equipo)															
8	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE**															
8.1	**KIT DE MANTENIMIENTO**		1			0		1			0		1			0
	• fotoconductor	650.000	1	Unidad	Evento	650.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	40.000	1	Unidad	Evento	40.000
	• cuchilla	150.000	1	Unidad	Evento	150.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de carga	120.000	1	Unidad	Evento	120.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de transferencia	100.000	1	Unidad	Evento	100.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rueda superior de alimentación cassette	45.000	1	Unidad	Evento	45.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda inferior de alimentación cassette	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rueda de bypass	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
8.2	**KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR**		1			0		1			0		1			0
	película de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	3.000	1	Unidad	Evento	3.000
	rodillo de presión	250.000	1	Unidad	Evento	250.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	20.000	1	Unidad	Evento	20.000
	lámpara de exposición	180.000	1	Unidad	Evento	180.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	calentador de fusión	180.000	1	Unidad	Evento	180.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	bujes de teflón	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	6.000	1	Unidad	Evento	6.000
	engranaje de teflón	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	termistor	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	termostato	40.000	1	Unidad	Evento	40.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	8.000	1	Unidad	Evento	8.000
	sensor de papel del cassette	60.000	1	Unidad	Evento	60.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	engranaje acople fusor	80.000	1	Unidad	Evento	80.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	7.000	1	Unidad	Evento	7.000
	mano de obra para cambio general	150.000	1	Unidad	Evento	150.000	7.500	1	Unidad	Evento	7.500	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
						16.640.000					**980.000**					**1.484.000**

Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones
Avda. Mcal. López Nº 3333
0595 21 6163193-6163183
Mail.uoc@mic.gov.py

TETÃMBA'E'APOPY HA NEMU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2014 - ID 273259
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

ANEXO B - 02 - 08

		EMPRESAS														
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA					G & B					S. PAZOS Servicios Tecnicos				
		Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)	Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)	Precio Unitario (IVA)	Cant.	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Total (IVA)
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE															
1	**CANON IR-1600 (8 equipos)**		1					1					1			
1.1	**KIT DE CLINDRO**		1				150.000	1					1			
	• cilindro	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	200.000	1	Unidad	Evento	200.000
	• cuchilla	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	60.000	1	Unidad	Evento	60.000
	• sello de cilindro	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	• sinfín de recolección de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo de carga	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda de bypass	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
1.2	**KIT DE FUSOR**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	película de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	180.000	1	Unidad	Evento	180.000	200.000	1	Unidad	Evento	200.000
	rodillo de presión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	220.000	1	Unidad	Evento	220.000	100.000	1	Unidad	Evento	100.000
	lámpara de exposición	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	calentador de fusión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	bujes de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	engranaje de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	40.000	1	Unidad	Evento	40.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termistor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termostato	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	sensor de papel del cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	engranaje acople fusor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
1.3	**KIT DE TOLVA DE TONER**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	cajuela de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo magnético	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	sensor de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	cuchilla desfibradora	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	mano de obra para cambio general	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	mantenimiento preventivo mensual	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000

	CANON IR-2018 N (4 equipos)															
2	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE**															
2.1	**KIT DE CLINDRO**		1			0	150.000	1			150.000		1			0
	• cilindro	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	200.000	1	Unidad	Evento	200.000
	• cuchilla	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	60.000	1	Unidad	Evento	60.000
	• sello de cilindro	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	• sinfín de recolección de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo de carga	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda de bypass	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
2.2	**KIT DE FUSOR**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	película de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	180.000	1	Unidad	Evento	180.000	200.000	1	Unidad	Evento	200.000
	rodillo de presión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	220.000	1	Unidad	Evento	220.000	100.000	1	Unidad	Evento	100.000
	lámpara de exposición	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	calentador de fusión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	bujes de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	engranaje de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	40.000	1	Unidad	Evento	40.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termistor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termostato	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	sensor de papel del cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	engranaje acople fusor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
2.3	**KIT DE TOLVA DE TONER**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	cajuela de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo magnético	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	sensor de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	cuchilla desfibradora	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	mano de obra para cambio general	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	mantenimiento preventivo mensual	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000

	CANON IR - 1024 (1 equipo)															
3	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE**															
3.1	**KIT DE CLINDRO**		1			0	150.000	1			150.000		1			0
	• cilindro	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	200.000	1	Unidad	Evento	200.000
	• cuchilla	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	60.000	1	Unidad	Evento	60.000
	• sello de cilindro	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	• sinfín de recolección de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo de carga	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda de bypass	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
3.2	**KIT DE FUSOR**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	película de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	180.000	1	Unidad	Evento	180.000	200.000	1	Unidad	Evento	200.000
	rodillo de presión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	220.000	1	Unidad	Evento	220.000	100.000	1	Unidad	Evento	100.000
	lámpara de exposición	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	calentador de fusión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	bujes de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	engranaje de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	40.000	1	Unidad	Evento	40.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termistor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termostato	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	sensor de papel del cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	engranaje acople fusor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
3.3	**KIT DE TOLVA DE TONER**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	cajuela de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo magnético	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	sensor de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	cuchilla desfibradora	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	mano de obra para cambio general	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	mantenimiento preventivo mensual	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000

	CANON IMAGE 2020 (1 equipo)															
4	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE**															
4.1	**KIT DE CLINDRO**		1			0	150.000	1			150.000		1			0
	• cilindro	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	200.000	1	Unidad	Evento	200.000
	• cuchilla	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	60.000	1	Unidad	Evento	60.000
	• sello de cilindro	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	• sinfín de recolección de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo de carga	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda de bypass	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
4.2	**KIT DE FUSOR**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	película de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	180.000	1	Unidad	Evento	180.000	200.000	1	Unidad	Evento	200.000
	rodillo de presión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	220.000	1	Unidad	Evento	220.000	100.000	1	Unidad	Evento	100.000
	lámpara de exposición	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	calentador de fusión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	bujes de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	15.000	1	Unidad	Evento	15.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	engranaje de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	40.000	1	Unidad	Evento	40.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termistor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termostato	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	sensor de papel del cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	engranaje acople fusor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
4.3	**KIT DE TOLVA DE TONER**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	cajuela de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo magnético	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	sensor de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	cuchilla desfibradora	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	mano de obra para cambio general	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	mantenimiento preventivo mensual	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000

	KYOCERA KM - 1500 LA (1 equipo)															
5	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE**															
5.1	**KIT DE CLINDRO**		1			0	250.000	1			250.000		1			0
	• cilindro	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	250.000	1	Unidad	Evento	250.000
	• cuchilla	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	60.000	1	Unidad	Evento	60.000
	• sello de cilindro	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	• sinfín de recolección de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo de carga	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda de bypass	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
5.2	**KIT DE FUSOR**		1			0	250.000	1			250.000		1			0
	película de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	180.000	1	Unidad	Evento	180.000	100	1	Unidad	Evento	100
	rodillo de presión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	220.000	1	Unidad	Evento	220.000	100.000	1	Unidad	Evento	100.000
	lámpara de exposición	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	calentador de fusión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	100	1	Unidad	Evento	100
	bujes de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	engranaje de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termistor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	termostato	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	sensor de papel del cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	engranaje acople fusor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
5.3	**KIT DE TOLVA DE TONER**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	• cajuela de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	• rodillo magnético	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	• sensor de tóner	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	• cuchilla desfibradora	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	5.000	1	Unidad	Evento	5.000
	mano de obra para cambio general	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	mantenimiento preventivo mensual	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	**FALTA ITEMS**	1	Unidad	Evento		30.000	1	Unidad	Evento	30.000

	KYOCERA ECOSYS FS - 3040 MFP+ (3 equipo)															
6	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE**															
6.1	**KIT DE MANTENIMIENTO**		1			0	350.000	1			350.000		1			0
	• fotoconductor	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	280.000	1	Unidad	Evento	280.000
	• cuchilla	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	60.000	1	Unidad	Evento	60.000
	rodillo de carga	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda de bypass	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
6.2	**KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	película de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	250.000	1	Unidad	Evento	250.000	100	1	Unidad	Evento	100
	rodillo de presión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	300.000	1	Unidad	Evento	300.000	100.000	1	Unidad	Evento	100.000
	lámpara de exposición	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	calentador de fusión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	100	1	Unidad	Evento	100
	bujes de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	engranaje de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termistor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	termostato	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	sensor de papel del cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	engranaje acople fusor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	mano de obra para cambio general	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000

	KYOCERA ECOSYS FS - 1035 MFP/L (6 equipo)															
7	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE**															
7.1	**KIT DE MANTENIMIENTO**		1			0	350.000	1			350.000		1			0
	• fotoconductor	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	280.000	1	Unidad	Evento	280.000
	• cuchilla	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	60.000	1	Unidad	Evento	60.000
	rodillo de carga	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda de bypass	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
7.2	**KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	película de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	250.000	1	Unidad	Evento	250.000	100	1	Unidad	Evento	100
	rodillo de presión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	300.000	1	Unidad	Evento	300.000	100.000	1	Unidad	Evento	100.000
	lámpara de exposición	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	calentador de fusión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	100	1	Unidad	Evento	100
	bujes de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	engranaje de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termistor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	termostato	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	sensor de papel del cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	engranaje acople fusor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	mano de obra para cambio general	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	KYOCERA TASKALFA 225 (4 equipo)															
8	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE**															
8.1	**KIT DE MANTENIMIENTO**		1			0	550.000	1			550.000		1			0
	• fotoconductor	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	280.000	1	Unidad	Evento	280.000
	• cuchilla	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	NO COTIZA	1	Unidad	Evento	NO COTIZA	60.000	1	Unidad	Evento	60.000
	rodillo de carga	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rodillo de transferencia	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	rueda superior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda inferior de alimentación cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
	rueda de bypass	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
8.2	**KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR**		1			0	1.000	1			1.000		1			0
	película de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	250.000	1	Unidad	Evento	250.000	100	1	Unidad	Evento	100
	rodillo de presión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	300.000	1	Unidad	Evento	300.000	100.000	1	Unidad	Evento	100.000
	lámpara de exposición	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	calentador de fusión	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	100	1	Unidad	Evento	100
	bujes de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	engranaje de teflón	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	35.000	1	Unidad	Evento	35.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	termistor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	termostato	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	sensor de papel del cassette	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	10.000	1	Unidad	Evento	10.000
	engranaje acople fusor	5.000	1	Unidad	Evento	5.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	1.000	1	Unidad	Evento	1.000
	mano de obra para cambio general	10.000	1	Unidad	Evento	10.000	25.000	1	Unidad	Evento	25.000	30.000	1	Unidad	Evento	30.000
						1.030.000					**7.241.000**					**5.593.800**