SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL

Contratación por Excepción N° 01/2014 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Minibus marca Hyundai"

CUADRO COMPARATIVOS DE OFERTAS

ÍTEM	SUB ÍTEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO
1	1.1	Reparación de frenos / Reparación de frenos ABS	Jgo. Pastilla Freno	Unidad	1	640.000
	1.2		Jgo. Pastilla Freno Trasero	Unidad	1	437.000
	1.3		Piston Mordaza	Unidad	1	136.000
	1.4		Reten Mordaza	Unidad	1	39.000
	1.5		Guardapolvo Piston Mordaza	Unidad	1	35.000
	1.6		Reten Mordaza Tras.	Unidad	1	18.000
	1.7		Guardapolvo Mordaza Trasero	Unidad	1	22.000
	1.8		Perno Mordaza B	Unidad	1	44.000
	1.9		Perno Mordaza A	Unidad	1	57.000
	1.10		Guardapolvo Guia Mordaza	Unidad	1	21.000
	1.11		Buje Guia Mordaza	Unidad	1	17.000
	1.12		Disco Freno Del.	Unidad	1	872.000
	1.13		Disco Freno Tras.	Unidad	1	780.000
	1.14		Bomba Central Freno	Unidad	1	990.000
	1.15		Mordaza Freno Del. LH	Unidad	1	1.270.000
	1.16		Mordaza Freno Del. RH	Unidad	1	1.270.000
	1.17		Resorte Pastilla Freno	Unidad	1	49.000
	1.18		Mordaza Freno Tras. LH	Unidad	1	1.015.000
	1.19		Mordaza Freno Tras. RH	Unidad	1	1.015.000
	1.20		Perno Mordaza Tras. (A)	Unidad	1	37.000
	1.21		Perno Mordaza Tras. (B)	Unidad	1	32.000
	1.22		Guardapolvo Guia Mordaza Tras.	Unidad	1	42.000
	1.23		Manguera Freno Del. LH	Unidad	1	142.000
	1.24		Manguera Freno Del. RH	Unidad	1	142.000
	1.25		Manguera Freno Tras. LH	Unidad	1	126.000
	1.26		Manguera Freno Tras. RH	Unidad	1	126.000
	1.27		Bulon	Unidad	1	7.500
	1.28		Tuercas	Unidad	1	4.500
	1.29		Jgo. Calces	Unidad	1	115.000
	1.30		Espaciadores	Unidad	1	9.500
	1.31		Tornillos	Unidad	1	3.500
	1.32		Valvula LSP Freno	Unidad	1	932.000
	1.33		Palanca Freno Mano	Unidad	1	458.000
	1.34		Cabo Freno Mano Central	Unidad	1	261.000
	1.35		Cabo Freno Mano LH	Unidad	1	365.000
	1.36		Cabo Freno Mano RH	Unidad	1	365.000
	1.37		Servo Freno	Unidad	1	1.975.000
	1.38		Fluido	Unidad	1	35.000
	1.39		Sensor ABS Del. LH	Unidad	1	495.000
	1.40		Sensor ABS Del. RH	Unidad	1	495.000
	1.41		Sensor ABS Tras. LH	Unidad	1	505.000
	1.42		Sensor ABS Tras. RH	Unidad	1	505.000
	1.43		Modulo Hidraulico ABS	Unidad	1	5.819.000
TOTAL REPARACIÓN DE FRENOS / REPARACIÓN DE FRENOS ABS						**21.724.000**
	2.1		Amortiguador Del. LH	Unidad	1	585.000
	2.2		Amortiguador Del. RH	Unidad	1	585.000
	2.3		Amortiguador Tras.	Unidad	1	508.000
	2.4		Parrilla Suspension LH	Unidad	1	942.000
	2.5		Parrilla Suspension RH	Unidad	1	942.000
	2.6		Maza Rueda Del.	Unidad	1	780.000
	2.7		Punta Eje LH	Unidad	1	1.344.000
	2.8		Punta Eje RH	Unidad	1	1.344.000
	2.9		Buje Estabilizador Del.	Unidad	1	35.000
	2.10		Barra Estabilizadora Del.	Unidad	1	735.000
	2.11		Bieleta Estabilizador Del. LH	Unidad	1	210.000
	2.12		Bieleta Estabilizador Del. RH	Unidad	1	210.000
	2.13		Taqueador Amortiguador Del.	Unidad	1	105.000
	2.14		Guardapolvo Amortiguador Del.	Unidad	1	47.000
	2.15		Torreta Amortiguador Del.	Unidad	1	232.000
	2.16		Rotula Suspension	Unidad	1	298.000
	2.17		Taqueador Amortiguador Tras.	Unidad	1	186.000
	2.18		Espiral Tras.	Unidad	1	502.000
	2.19		Espiral Del.	Unidad	1	393.000
	2.20		Buje Tras.	Unidad	1	68.000
	2.21		Buje Tras.	Unidad	1	68.000

Contratación por Excepción N° 01/2014 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Minibus marca Hyundai"

CUADRO COMPARATIVOS DE OFERTAS

ÍTEM	SUB ÍTEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO
2	2.22	Reparación de Suspensión delantera	Brazo Susp. Tras.	Unidad	1	696.000
	2.23		Brazo Tensor Tras.	Unidad	1	427.000
	2.24		Barra Trasera	Unidad	1	435.000
	2.25		Buje Estabilizador Tras.	Unidad	1	27.000
	2.26		Bieleta Estabilizador Tras. RH	Unidad	1	199.000
	2.27		Bieleta Estabilizador Tras. LH	Unidad	1	199.000
	2.28		Buje de Parrilla	Unidad	1	92.000
	2.29		Buje de Parrilla	Unidad	1	144.000
	2.30		Pernos	Unidad	1	95.000
	2.31		Llanta	Unidad	1	1.630.000
	2.32		Taza Rueda	Unidad	1	58.000
	2.33		Tuerca Rueda	Unidad	1	18.000
	2.34		Prisionero Rueda	Unidad	1	13.500
	2.35		Barra Estabilizadora Tras.	Unidad	1	421.000
	2.36		Porta Auxilio	Unidad	1	645.000
	2.37		Tuerca Punta Eje	Unidad	1	67.000
	2.38		Arandela Punta Eje	Unidad	1	15.000
	2.39		Protector LH	Unidad	1	87.000
	2.40		Protector RH	Unidad	1	87.000
	2.41		Asiento Espiral Del.	Unidad	1	42.500
	2.42		Almohadilla Espiral Del. - TQ	Unidad	1	47.000
	2.43		Ruleman Torreta Del.	Unidad	1	97.000
	2.44		Tapa Espiral Tras.	Unidad	1	53.000
	2.45		Seguro	Unidad	1	27.000
	2.46		Jgo. Calces	Unidad	1	111.000
	2.47		Bujes	Unidad	1	36.000
	2.48		Tornillos	Unidad	1	9.500
	2.49		Tuercas	Unidad	1	6.500
TOTAL REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA						**15.904.000**
	3.1		Motor Arranque	Unidad	1	2.768.000
	3.2		Alternador	Unidad	1	3.173.000
	3.3		Cable Bateria	Unidad	1	850.000
	3.4		Bendix Arranque	Unidad	1	375.000
	3.5		Automatico Arranque	Unidad	1	307.000
	3.6		Inducido Arranque	Unidad	1	876.000
	3.7		Porta Carbon	Unidad	1	940.000
	3.8		Campo Arranque	Unidad	1	375.000
	3.9		Reductora Arranque	Unidad	1	175.000
	3.10		Bujia Incandescente	Unidad	1	267.000
	3.11		Rotor Alternador	Unidad	1	795.000
	3.12		Estator Alternador	Unidad	1	625.000
	3.13		Regulador Voltaje	Unidad	1	573.000
	3.14		Rectificador	Unidad	1	565.000
	3.15		Bomba Vacio Alternador	Unidad	1	683.000
	3.16		Ruleman Alternador	Unidad	1	165.000
	3.17		Tapa Terminal Bateria	Unidad	1	37.000
	3.18		Valvula Solenoide	Unidad	1	934.000
	3.19		Faro Delantero LH	Unidad	1	1.315.000
	3.20		Faro Delantero RH	Unidad	1	1.315.000
	3.21		Faro Trasero LH	Unidad	1	775.000
	3.22		Faro Trasero RH	Unidad	1	775.000
	3.23		Faro de Busca Huella LH	Unidad	1	410.000
	3.24		Faro de Busca Huella RH	Unidad	1	410.000
	3.25		Focos Alta	Unidad	1	75.000
	3.26		Focos Baja	Unidad	1	68.000
	3.27		Focos de 1 Filamento	Unidad	1	13.000
	3.28		Focos de 2 Filamentos	Unidad	1	14.500
	3.29		Focos Luz Chica	Unidad	1	7.000
	3.30		Focos de Busca Huella	Unidad	1	68.000
	3.31		Faro Patente LH	Unidad	1	83.000
	3.32		Faro Patente RH	Unidad	1	83.000
	3.33		Fusibles 10A	Unidad	1	550
	3.34		Fusibles 15A	Unidad	1	750
	3.35		Fusibles 20A	Unidad	1	950
3	3.36	Reparación de partes	Mini Fusibles	Unidad	1	2.050

Contratación por Excepción N° 01/2014 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Minibus marca Hyundai"

CUADRO COMPARATIVOS DE OFERTAS

ÍTEM	SUB ÍTEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO
	3.37	eléctricas en Gral.	Lampara Interior	Unidad	1	275.000
	3.38		Interruptor Limpiaparabrisas	Unidad	1	297.500
	3.39		Caja Fusibles	Unidad	1	950.000
	3.40		Bobina de Contacto	Unidad	1	535.000
	3.41		Interruptor de Luces	Unidad	1	347.500
	3.42		Bocina Tono Alto	Unidad	1	152.000
	3.43		Bocina Tono Bajo	Unidad	1	197.000
	3.44		Antena	Unidad	1	115.000
	3.45		Sensor Ciguenal	Unidad	1	320.000
	3.46		Motor Limpiaparabrisas Del.	Unidad	1	732.000
	3.47		Motor Limpiaparabrisas Tras.	Unidad	1	655.000
	3.48		Valvula EGR	Unidad	1	1.468.000
	3.49		Bomba Vacio Motor	Unidad	1	909.000
	3.50		Valvula	Unidad	1	380.000
	3.51		Bulbo Marcha Atras	Unidad	1	168.000
	3.52		Bulbo Neutro	Unidad	1	135.000
	3.53		Base Antena	Unidad	1	279.000
	3.54		Motor Lanza Agua	Unidad	1	137.000
	3.55		Bulbo Presion Aceite	Unidad	1	62.000
	3.56		Sensor Temperatura Agua	Unidad	1	108.000
	3.57		Bulbo Marcha Atras	Unidad	1	179.000
	3.58		Sensor Velocimetro	Unidad	1	260.000
	3.59		Unidad de Control	Unidad	1	8.317.000
	3.60		Relay	Unidad	1	195.000
	3.61		Tercera Luz Freno	Unidad	1	275.000
	3.62		Interruptor Estacionamiento	Unidad	1	85.000
	3.63		interruptor Busca Huella	Unidad	1	82.000
	3.64		Interruptor	Unidad	1	280.000
	3.65		Interruptor Levantavidrio Del. LH	Unidad	1	835.000
	3.66		Interruptor Levantavidrio Del. RH	Unidad	1	345.000
	3.67		Contacto	Unidad	1	128.000
	3.68		Interruptor Puerta	Unidad	1	35.000
	3.69		Unidad de Control Carroceria	Unidad	1	1.127.000
	3.70		Relay ICM	Unidad	1	305.000
	3.71		Encendedor	Unidad	1	68.000
	3.72		Bateria de 12 volts	Unidad	1	800.000
TOTAL REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA EN GENERAL						**41.436.800**
	4.1		Piston STD 1&2	Unidad	1	585.000
	4.2		Piston STD 3&4	Unidad	1	585.000
	4.3		Jgo. Aros STD	Unidad	1	1.261.000
	4.4		Casquillo Bancada	Unidad	1	430.000
	4.5		Casquillo Biela	Unidad	1	157.000
	4.6		Calce Lateral	Unidad	1	161.000
	4.7		Ruleman Piloto	Unidad	1	95.000
	4.8		Buje Biela	Unidad	1	47.000
	4.9		Jgo. Juntas Motor	Unidad	1	1.630.000
	4.10		Camisa Motor	Unidad	1	292.000
	4.11		Filtro Aceite	Unidad	1	72.000
	4.12		Aceite 15W-40	Unidad	1	39.000
	4.13		Filtro Aire	Unidad	1	98.000
	4.14		Filtro Combustible	Unidad	1	298.000
	4.15		Ciguenal	Unidad	1	4.215.000
	4.16		Polea Ciguenal	Unidad	1	645.000
	4.17		Carter MOtor	Unidad	1	870.000
	4.18		Eje Leva LH	Unidad	1	1.003.000
	4.19		Eje Leva RH	Unidad	1	1.003.000
	4.20		Sensor Flujo Aire	Unidad	1	1.377.000
	4.21		Martillito Leva Ad.	Unidad	1	176.000
	4.22		Martillito Leva Esc.	Unidad	1	142.000
	4.23		Botador Hidraulico	Unidad	1	97.000
	4.24		Reten Frente	Unidad	1	92.000
	4.25		Reten Bancada	Unidad	1	135.000
	4.26		Jgo. Prisioneros	Unidad	1	315.000
	4.27		Jgo. de Calces	Unidad	1	297.000
	4.28		Reten Leva	Unidad	1	47.000

Contratación por Excepción N° 01/2014 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Minibus marca Hyundai"

CUADRO COMPARATIVOS DE OFERTAS

ÍTEM	SUB ÍTEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO
4	4.29	Reparación de Motor	Buje Balanceador	Unidad	1	38.000
	4.30		Buje Balanceador	Unidad	1	38.000
	4.31		Tapa Motor	Unidad	1	12.844.000
	4.32		Junta Tapa Motor	Unidad	1	676.000
	4.33		Tapa Balancin	Unidad	1	745.000
	4.34		Junta Tapa Balancin	Unidad	1	135.000
	4.35		Bomba Aceite	Unidad	1	1.975.000
	4.36		Carcaza Frente	Unidad	1	985.000
	4.37		Tapa Filtro Aire	Unidad	1	147.000
	4.38		Base Filtro Aire	Unidad	1	210.000
	4.39		Conducto Aire	Unidad	1	278.000
	4.40		Manguera Depurador Aire	Unidad	1	392.000
	4.41		Junta Liquida	Unidad	1	210.000
	4.42		Soporte Motor	Unidad	1	698.000
	4.43		Soporte Caja	Unidad	1	715.000
	4.44		Guia Valvula Ad.	Unidad	1	23.000
	4.45		Guia Valvula Esc.	Unidad	1	18.000
	4.46		Correa Dentada	Unidad	1	298.000
	4.47		Tensor Correa	Unidad	1	168.000
	4.48		Correa Dentada	Unidad	1	515.700
	4.49		Tensor Correa	Unidad	1	280.000
	4.50		Valvula Admision	Unidad	1	132.000
	4.51		Valvula Escape	Unidad	1	172.000
	4.52		Correa Alternador	Unidad	1	390.000
	4.53		Correa D/H	Unidad	1	72.000
	4.54		Correa A/C	Unidad	1	147.000
	4.55		Turbocargador	Unidad	1	13.198.000
	4.56		Conjunto Refrigerador Aceite	Unidad	1	1.685.000
	4.57		Tornillos	Unidad	1	13.500
	4.58		Arandelas	Unidad	1	5.500
	4.59		Tuercas	Unidad	1	9.000
	4.60		Bulones	Unidad	1	17.000
TOTAL REPARACIÓN DE MOTOR						**53.393.700**
5	5.1	Reparación de Dirección	Extremo Direccion	Unidad	1	192.000
	5.2		Extremo Direccion	Unidad	1	192.000
	5.3		Guardapolvo Cremallera	Unidad	1	78.000
	5.4		Precap	Unidad	1	172.000
	5.5		Precap	Unidad	1	172.000
	5.6		Buje Cremallera	Unidad	1	169.000
	5.7		Buje	Unidad	1	135.000
	5.8		Jgo. de Espaciadores	Unidad	1	297.000
	5.9		Bomba D/H	Unidad	1	2.610.000
	5.10		Columna Direccion	Unidad	1	1.798.000
	5.11		Deposito Fluido D/H	Unidad	1	215.000
	5.12		Manguera D/H	Unidad	1	1.170.000
	5.13		Manguera D/H	Unidad	1	615.000
	5.14		Manguera D/H	Unidad	1	477.000
	5.15		Cremallera D/H	Unidad	1	5.515.000
	5.16		Super ATF	Unidad	1	32.000
	5.17		Tornillos	Unidad	1	12.500
	5.18		Tuercas	Unidad	1	9.800
	5.19		Bulon	Unidad	1	27.000
	5.20		Canito	Unidad	1	68.000
	5.21		Alineacion y balanceo	Unidad	1	160.000
TOTAL REPARACIÓN DE DIRECCIÓN						**14.116.300**
	6.1		Bomba Agua	Unidad	1	813.000
	6.2		Junta Bomba Agua	Unidad	1	42.000
	6.3		Ventilador	Unidad	1	305.000
	6.4		Embrague Ventilador	Unidad	1	975.000
	6.5		Radiador Agua	Unidad	1	1.390.000
	6.6		Manguera Superior	Unidad	1	98.000
	6.7		Manguera Inferior	Unidad	1	65.000
	6.8		Radiador Aceite	Unidad	1	1.680.000
	6.9		Polea Tensora	Unidad	1	415.000
	6.10		Polea	Unidad	1	645.000

SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF – UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL

Contratación por Excepción N° 01/2014 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Minibus marca Hyundai"

CUADRO COMPARATIVOS DE OFERTAS

ÍTEM	SUB ÍTEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO
6	6.11	Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.	Polea	Unidad	1	382.000
	6.12		Deposito de Agua Radiador	Unidad	1	234.000
	6.13		Termostato	Unidad	1	105.000
	6.14		Condensador A/C	Unidad	1	3.216.000
	6.15		Protector Ventilador	Unidad	1	375.000
	6.16		Conjunto Ventilador A/C	Unidad	1	1.475.000
	6.17		Compresor A/C	Unidad	1	5.234.000
	6.18		Disco de Compresor A/C	Unidad	1	505.000
	6.19		Bobina Compresor A/C	Unidad	1	835.000
	6.20		Polea Compresor A/C	Unidad	1	698.000
	6.21		Valvula Expansora	Unidad	1	505.000
	6.22		Transistor	Unidad	1	490.000
	6.23		Resistencia	Unidad	1	197.000
	6.24		Valvula A/C	Unidad	1	460.000
	6.25		Filtro Recibidor A/C	Unidad	1	398.000
	6.26		Reten Compresos	Unidad	1	82.000
	6.27		Manguera A/C	Unidad	1	1.124.000
	6.28		Manguera A/C	Unidad	1	428.000
	6.29		Evaporador A/C	Unidad	1	3.675.000
	6.30		Filtro A/C Habitaculo	Unidad	1	147.000
	6.31		Nucleo Evaporador A/C	Unidad	1	1.860.000
	6.32		Comando Interruptor A/C	Unidad	1	1.930.000
	6.33		Actuador	Unidad	1	415.000
TOTAL REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y A. Ac.						**31.198.000**
7	7.1	Sistema de Air Bag	Air Bag Conductor	Unidad	1	4.615.000
	7.2		Air Bag Pasajero	Unidad	1	6.225.000
	7.3		Disco Air Bag	Unidad	1	575.000
	7.4		Modulo Control Air Bag	Unidad	1	3.915.000
	7.5		Cinturon Seguridad LH	Unidad	1	2.235.000
	7.6		Cinturon Seguridad RH	Unidad	1	2.235.000
	7.7		Hebilla Cinturon LH	Unidad	1	980.000
	7.8		Hebilla Cinturon RH	Unidad	1	980.000
TOTAL REPARACIÓN DE SISTEMA DE AIR BAG						**21.760.000**
8	8.1	Reparación de transmisión	Eje Cuadruple	Unidad	1	1.337.000
	8.2		Eje Principal	Unidad	1	1.615.000
	8.3		Eje de Mando	Unidad	1	1.115.000
	8.4		Rulemanes	Unidad	1	147.000
	8.5		Rulemanes	Unidad	1	535.000
	8.6		Rulemanes	Unidad	1	432.000
	8.7		Rulemanes	Unidad	1	298.000
	8.8		Anillo Sincronizador	Unidad	1	215.000
	8.9		Anillo Sincronizador	Unidad	1	297.000
	8.10		Rodillos	Unidad	1	127.000
	8.11		Rodillos	Unidad	1	98.000
	8.12		Rodillos	Unidad	1	115.000
	8.13		Rodillos	Unidad	1	103.000
	8.14		Desplazable 1ra. y 2da.	Unidad	1	1.047.000
	8.15		Desplazable 3ra. y 4ta.	Unidad	1	980.000
	8.16		Desplazable 5ta. y Reversa	Unidad	1	815.000
	8.17		Engranaje 1ra.	Unidad	1	835.000
	8.18		Engranaje 2da.	Unidad	1	977.000
	8.19		Engranaje 3ra.	Unidad	1	817.000
	8.20		Engranaje 5Ta.	Unidad	1	677.000
	8.21		Engranaje Reversa	Unidad	1	785.000
	8.22		Engranaje 4ta.	Unidad	1	771.000
	8.23		Retenes de Caja	Unidad	1	138.000
	8.24		Retenes de Caja	Unidad	1	115.000
	8.25		Jgo. Calces	Unidad	1	367.000
	8.26		Palanca	Unidad	1	467.000
	8.27		Bujes	Unidad	1	45.000
	8.28		Prisioneros	Unidad	1	48.000
	8.29		Jgo. Espaciadores	Unidad	1	235.000
	8.30		Cabo de Cambio	Unidad	1	595.000
	8.31		Engranaje Velocimetro	Unidad	1	238.000
	8.32		Conjunto Selector	Unidad	1	1.039.000

SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL

Contratación por Excepción N° 01/2014 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Minibus marca Hyundai"

CUADRO COMPARATIVOS DE OFERTAS

ÍTEM	SUB ÍTEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO
TOTAL REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN						**17.425.000**
9	9.1	Reparación de embrague	Disco Embrague	Unidad	1	597.000
	9.2		Plato Embrague	Unidad	1	795.000
	9.3		Cojinete Empuje	Unidad	1	315.000
	9.4		Horquilla Embrague	Unidad	1	115.000
	9.5		Guardapolvo	Unidad	1	47.000
	9.6		Bomba Auxiliar Embrague	Unidad	1	303.000
	9.7		Bomba Central Embrague	Unidad	1	825.000
	9.8		Volante Motor	Unidad	1	7.602.000
	9.9		Corona Volante	Unidad	1	480.000
	9.10		Manguera	Unidad	1	175.000
TOTAL REPARACIÓN DE EMBRAGUE						**11.254.000**
10	10.1	Reparación de Diferencial trasero	Reten Pinon Diferencial	Unidad	1	98.000
	10.2		Reten Tunel	Unidad	1	48.000
	10.3		Reten Tunel	Unidad	1	48.000
	10.4		Seguro	Unidad	1	97.000
	10.5		Palier LH	Unidad	1	1.357.000
	10.6		Palier RH	Unidad	1	1.357.000
	10.7		Jgo. Engranajes Diferencial	Unidad	1	11.917.000
	10.8		Amortiguador Dif.	Unidad	1	497.000
	10.9		Diferencial Tras.	Unidad	1	10.777.000
	10.10		Ruleman	Unidad	1	688.000
	10.11		Eje Cardan	Unidad	1	3.990.000
	10.12		Cruceta Cardan	Unidad	1	479.000
	10.13		Ruleman	Unidad	1	515.000
	10.14		Tuerca	Unidad	1	113.000
	10.15		Ruleman	Unidad	1	215.000
	10.16		Calces	Unidad	1	35.000
	10.17		Espaciadores	Unidad	1	9.500
	10.18		Jgo de Aros Seguro	Unidad	1	398.000
	10.19		Seguros	Unidad	1	47.000
	10.20		Ruleman	Unidad	1	495.000
	10.21		Brida	Unidad	1	467.000
	10.22		Reten	Unidad	1	82.000
	10.23		Tuerca Pinon	Unidad	1	77.000
	10.24		Carcaza Ruleman	Unidad	1	92.000
TOTAL REPARACIÓN DE DIFERENCIAL TRASERO						**33.898.500**
11	11.1	Reparación de Sistema de Combustible	Tanque Combustible	Unidad	1	2.232.000
	11.2		Bomba Combustible	Unidad	1	957.000
	11.3		Flotador Combustible	Unidad	1	479.000
	11.4		Canito Combustible	Unidad	1	390.000
	11.5		Manguera Combustible	Unidad	1	1.267.000
	11.6		Pedal Acelerador	Unidad	1	715.000
	11.7		Filtro Combustible c/ Soporte	Unidad	1	1.015.000
	11.8		Bomba Injectora	Unidad	1	27.950.000
	11.9		Inyector de Combustible	Unidad	1	4.115.000
TOTAL REPARACIÓN DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE						**39.120.000**
12	12.1	Mano de Obra	1 (una) hora	Unidad	1	100.000
TOTAL MANO DE OBRA						**100.000**

SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEPRELAD

Carlos Humberto Zarza
Jefe de la UOC
SEPRELAD

SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SEPRELAD

Lic. Raquel Cuevas A.
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas