HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 22 (Veinte y dos) días del mes de Junio del año dos mil doce, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo (Sub Unidad Operativa de Contratación N° 29 - dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), sito en la Avenida De La Victoria casi Incas, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 19 (Diez y nueve) de Junio del corriente año, en el marco de la Contratación Directa N° 04/2012, (I.D. N° 238.742) **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transportes"**, de la mencionada Sub Unidad Operativa de Contratación, presidida por el Sr. Jorge R. Molinas A., Administrador Interino, el Lic. Luis A. Chiocchini, Responsable de la Sub-UOC N° 29, y el Sr. Néstor Barreto, Jefe de Transporte----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: Taller Mecánico Paredes S.R.L., Mecánica Lamave, Servicios R.E., Mitsubi S.A. y Todo Japonés Auto repuestos-Car Service.----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de las mismas se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja expresa constancia que para confeccionar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.----------

La oferta presentada por la empresa Mitsubi S.A. es desestimada en su totalidad, debido a que la misma no presenta cotización para todos los ítems o servicios requeridos, razón por la cual al resultar ser incompleta no se adapta a las necesidades de la Institución, como así también no se enmarca a la forma de adjudicación, que para el presente proceso, es por el total, siendo uno de los requisitos, para el efecto, la cotización de todos los ítems o servicios requeridos.----------

En los Ítems N° 1 "Cambio de Aceite Motor"; N° 2 "Cambio de Filtro de Aceite"; N° 3 "Cambio de Filtro de Combustible"; N° 4 "Cambio de Filtro de Aire"; N° 5 "Cambio Correa de Aire, Ventilador y Alternador"; N° 6 "Limpieza de radiador y cambio de líquido refrigerante"; N° 7 "Cambio de Tapa Radiador"; N° 8 "Cambio de Tapa Balancín"; N° 9 "Cambio de Juego de Junta frente Motor", N° 10 "Limpieza y Calibración de Picos Inyectores"; N° 11 "Cambio de Junta Tapa Motor y Cepillado de Tapa" y N° 12 "Cambio de Juego Soporte Motor" se recomienda realizar la adjudicación por la cantidad máxima de los servicios requeridos, teniendo en cuenta la periodicidad y la necesidad con la que se deben efectuar los mismos, como lo expresa el Sr. Néstor Barreto, Jefe del

Néstor Barreto
Jefe Dpto. Transporte
Hospital San Pablo

L. A. Luis A. Chiocchini

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

el Art. 64° del Decreto N° 21909/03, el Art. 53° de la Resolución S.G. N° 77/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los servicios solicitados al oferentes que se detalla a continuación: ----------

OFERENTE	ITEM Nº	MONTO
TODO JAPONES AUTOREPUESTOS-CAR SERVICE	1 AL 49.-	12.970.000.-
TOTAL ADJUDICADO		**12.970.000.-**

Monto Adjudicado: Gs. 12.970.000.- (Guaraníes Doce millones novecientos setenta mil).---------

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto: previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Sr. Nestor C. Barreto
Jefe de Depto. de Transporte

Lic. Luis A. Chiocchini
Responsable de Sub-UOC

Sr. Jorge Molinas
Administrador

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "A"
PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	TALLER PAREDES S.R.L.	MECANICA LAMAVE	SERVICIOS R.E.	MITSUBI S.A.	TODO JAPONES AUTOREPUESTOS CAR SERVICE
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	Cumple	No Aplica	No Aplica	Cumple	No Aplica
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 *inciso "W"*	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP 677/10	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple

Avenida La Victoria c/ Incas – Bº San Pablo
Asunción - Paraguay

Teléfono: 500.078
Fax : 509.400

Nestor Barreto
Jefe Dpto. Transporte
Hospital San Pablo

Lic. Lucia Chiodi

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

Resultados	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa

ANEXO "B"

Ítems	Descripción	TALLER PAREDES S.R.L.	MECANICA LAMAVE	SERVICIOS R.E.	MITSUBI S.A.	TODO JAPONES AUTOREPUESTOS CAR SERVICE
1	Cambio de Aceite Motor.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Cambio de Filtro de Aceite.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Cambio de Filtro de Combustible.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Cambio de Filtro de Aire.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Cambio Correa de Aire, Ventilador y Alternador.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Limpieza de radiador y cambio de líquido refrigerante.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Cambio de Tapa Radiador.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Cambio de Tapa Balancín.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Cambio de Juego de Junta frente Motor	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	Cambio de Junta Tapa Motor y Cepillado de Tapa.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	Cambio de Juego Soporte Motor.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Cambio de bomba de Dirección Hidráulica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	Reparación de Sinfín de Dirección	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	Cambio de Juegos de Muñequines	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
16	Cambio de Juego de Taquesadores	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	Cambio de Juego de Bujes de Barra Estabilizadora	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	Cambio de Juego de Bujes de Parrilla de Suspensión.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	Cambio de Bomba Central de Frenos.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	Cambio de Juego de Pastilla de Frenos.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
21	Cambio de Juego de Frenos Trasero.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
22	Rectificación de Discos de Frenos Delantero.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
23	Rectificación de Tambores de Freno Trasero.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
24	Cambio de Juego de Caño Flexible de Frenos.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
25	Cambio de Regulador de Voltaje.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
26	Cambio de Faro Delantero lado derecho.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
27	Reposición de señalero delantero lado izquierdo.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Inf. Barreto
a.c. Transporte
H. San Pablo

Lic. Luis R. Chiaddini

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

28	Cambio de Bulbo de freno.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
29	Cambio de Bulbo de Aceite.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
30	Cambio de Bulbo de Temperatura.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
31	Mantenimiento de Compresor de Aire Acondicionado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
32	Cambio de Filtro de A.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
33	Carga de Gas de A.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
34	Cambio de Evaporador de A.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
35	Cambio de Aceite de caja.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
36	Cambio de Aceite de diferencial.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
37	Cambio de Cruceta Cardan y Centralizador Cardan.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
38	Cambio de reten de masa trasera.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
39	Cambio de Ruleman de Cojinete de Empuje.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
40	Cambio de Disco y Plato de Presión.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
41	Alinear y soldar defensa frontal.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
42	Reparación de partes afectadas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
43	Cúpula para carrocería desmontable de fibra de vidrio. Medidas: 120 centímetros por sobre carrocería original (altura). Largo: 150 centímetros de acuerdo a carrocería original. Aberturas laterales de 65 centímetros por 35 centímetros con vidrios corredizos.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
44	Protector de Poliuretano para carrocería hasta la altura de carrocería original.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
45	Tapizado de Asientos individuales delanteros y forro de protección.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
46	Forro enterizo para asientos traseros.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
47	Juego de Alfombras individuales delantero y enterizo para parte trasera de la cabina con logotipo de la marca.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
48	Forro para volante acolchado.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
49	Servicio de Alineación y Balanceo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Héctor Barreto
Jefe Dpto. Transporte
Hospital San Pablo

Lic. Luis A. Chiocchini

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo