ACTA N° 25/2016

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los seis días del mes de julio del año dos mil diez y seis, siendo las 10:15 horas en las oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, sito en Presidente Franco esq. Ayolas - Piso 12 del Edificio Ayfra, se reúnen la Sra. Laura González y la Srta. Alejandra González, ambas funcionarias de la UOC, a fin de proceder con la Apertura de Ofertas del Llamado convocado en la Modalidad de Contratación Directa N° 12/2016 para la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS"- AD REFERENDUM, con I.D. N° 308.160, Expte. N° 315.036 del Objeto de Gasto 240 - GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS.

En la fecha se contaron con las siguientes ofertas:

DENOMINACIÓN	RUC N°
DATA SYSTEMS SAECA	80013889-9
RV Service de Rodolfo Villalba	4382797-7
IGC SRL	80054573-7
Tecno Ingeniería - Provisión y Servicios de Fabio Salcedo	1049608-4

Los precios unitarios cotizados se detallan en el Anexo I a la presenta acta, teniendo en cuenta que el sistema de adjudicación del llamado es por Lotes.

A continuación se procede a la verificación de los documentos de carácter sustancial solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones:

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	Data Systems SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería - Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
Formulario de Oferta	Presenta para el Lote 1	Presenta para los Lotes 1-2-3-4	Presenta para el Lote 4	Presenta para los Lotes 1-2-3-4
Garantía de Mantenimiento de Oferta. 5% DEL MONTO TOTAL OFERTADO	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w" , ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas	Activo SIPE	Presenta	Presenta	Presenta

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República
Pdte. Franco Nº 780 esq. Ayolas
Piso12- Edificio Ayfra
Telefax: (595-21) 493 456/7/8
E-mail: cguillen@gabinetesocial.gov.py

ACTA N° 25/2016

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería - Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Activo SIPE	Presenta	Presenta	Presenta
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos	Activo SIPE	N/A	Activo SIPE	N/A
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	Activo SIPE	N/A	En la constitución	N/A
Constancia del SIPE N°	1406376	1406572	1407435	1407487
Fotocopia de Cédula de Identidad	Activo SIPE	Activo SIPE	Activo SIPE	Activo SIPE

Los documentos formales serán verificados con posterioridad por los miembros del comité de evaluación conformados para tal efecto; y en caso de falta de presentación, serán solicitados por nota.

Siendo las 11:45 horas, previa lectura y ratificación de su contenido, se da por terminado el acto, suscribiendo el acta los presentes.

LAURA GONZALEZ, UOC U.T.G.S.	ALEJANDRA GONZALEZ U.T.G.S.

Gabinete Social Presidencia de la República U.O.C.

Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República
Pdte. Franco Nº 780 esq. Ayolas
Piso12- Edificio Ayfra
Telefax: (595-21) 493 456/7/8
E-mail: cguillen@gabinetesocial.gov.py

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 25- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160

LOTE Nº 1 IMPRESORAS CANON

Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)
1	Mantenimiento de Equipos CANON IRC 1335iF					DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería – Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
1.1	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro Black	Unidad	1	Evento	1.500.000	1.500.000	No Cotiza	1.490.500
1.2	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro Cyan	Unidad	1	Evento	1.950.000	2.000.000	No Cotiza	1.948.000
1.3	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro Magenta	Unidad	1	Evento	1.950.000	2.000.000	No Cotiza	1.948.000
1.4	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro Yellow	Unidad	1	Evento	1.950.000	2.000.000	No Cotiza	1.948.000
1.5	81141804-001	Cambio de Unidad de Fusor	Unidad	1	Evento	1.860.000	1.900.000	No Cotiza	1.859.000
1.6	81141804-001	Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	580.000	10.000	No Cotiza	579.500
1.7	81141804-001	ITB (Banda de Transferencia de Imagen)	Unidad	1	Evento	2.800.000	2.800.000	No Cotiza	2.799.000
1.8	81141804-001	Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	1	Evento	120.000	100.000	No Cotiza	119.500
1.9	81141804-001	Cambio de Rodillo de Arrastre de Papel	Unidad	1	Evento	40.000	30.000	No Cotiza	39.500
1.10	81141804-001	Cambio de Rodillo de separación de Casette	Unidad	1	Evento	40.000	30.000	No Cotiza	39.500
1.11	81141804-001	Cambio de Botella de desperdicio de tóner	Unidad	1	Evento	280.000	250.000	No Cotiza	279.500
1.12	81141804-001	Cambio de Rodillo de recolección del ADF	Unidad	1	Evento	60.000	50.000	No Cotiza	59.500
1.13	81141804-001	Cambio de Almohadilla de separación del ADF	Unidad	1	Evento	600.000	500.000	No Cotiza	599.500
1.14	81141804-001	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	180.000	150.000	No Cotiza	179.500
					**Precio Total ítem 1:	13.910.000	13.320.000	No Cotiza	13.888.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Joapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 25- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160

LOTE Nº 1 IMPRESORAS CANON

Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)
2	Mantenimiento de Equipo CANON IR1 730I					DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería – Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
2.1	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	1.600.000	1.700.000	No Cotiza	1.599.500
2.2	81141804-001	Cambio de Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	720.000	600.000	No Cotiza	719.500
2.3	81141804-001	Cambio de Botella de desperdicio de tóner	Unidad	1	Evento	110.000	100.000	No Cotiza	109.500
2.4	81141804-001	Cambio de Rodillo de transferencia	Unidad	1	Evento	120.000	100.000	No Cotiza	119.500
2.5	81141804-001	Cambio de Fusor	Unidad	1	Evento	1.550.000	1.600.000	No Cotiza	1.549.500
2.6	81141804-001	Cambio de engranaje de unidad de Fusor	Unidad	1	Evento	25.000	20.000	No Cotiza	24.500
2.7	81141804-001	Cambio de Rodillo de Alimentación de Casette	Unidad	1	Evento	40.000	30.000	No Cotiza	39.500
2.8	81141804-001	Cambio de Rodillo de Separación del Casette	Unidad	1	Evento	40.000	30.000	No Cotiza	39.500
2.9	81141804-001	Cambio de Rodillo de recolección del bypass	Unidad	1	Evento	40.000	30.000	No Cotiza	39.500
2.10	81141804-001	Cambio de Rodillo de recolección del ADF	Unidad	1	Evento	225.000	220.000	No Cotiza	224.500
2.11	81141804-001	Cambio de Almohadilla de separación del ADF	Unidad	1	Evento	60.000	50.000	No Cotiza	59.500
2.12	81141804-001	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	1	Evento	180.000	150.000	No Cotiza	179.500
					**Precio Total item 2:	4.710.000	4.630.000	No Cotiza	4.704.000
TOTAL LOTE 1 (item 1 y 2)						18.620.000	17.950.000	No Cotiza	18.592.500

MONTO MÁXIMO: Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones)

MONTO MÍNIMO: Gs. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones)

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapevá ko ñaa guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 23 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160

LOTE Nº 2 IMPRESORA LEXMARK

Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)
1	Mantenimiento de Equipo LEXMARK 264 DM					DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería – Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
1	81141804-001	Cambio de Kit de imagen	Unidad	1	Evento	No Cotiza	750.000	No Cotiza	2.499.500
2	81141804-001	Cambio de Bote de Tóner Residual para fotocopiadora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	250.000	No Cotiza	799.500
3	81141804-001	Cambio de Unidad de transferencia para Fotocopiadora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	450.000	No Cotiza	999.500
4	81141804-001	Cambio de Fuser	Unidad	1	Evento	No Cotiza	550.000	No Cotiza	2.249.500
5	81141804-001	Cambio de Roler ACM	Unidad	1	Evento	No Cotiza	180.000	No Cotiza	304.500
6	81141804-001	Cambio de transfer Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	180.000	No Cotiza	304.500
7	81141804-001	Cambio de ADF Kit de mantenimiento	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.200.000	No Cotiza	999.500
8	81141804-001	Cambio de ASM Separador de Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	150.000	No Cotiza	299.500
9	81141804-001	Cambio de ASM Separador Pad	Unidad	1	Evento	No Cotiza	150.000	No Cotiza	299.500
10	81141804-001	Cambio de Roller Pick Tires	Unidad	1	Evento	No Cotiza	150.000	No Cotiza	349.500
11	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.480.000	No Cotiza	1.649.500
12	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	250.000	No Cotiza	324.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko Aga guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 23 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160

LOTE Nº 2 IMPRESORA LEXMARK

Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)
1	Mantenimiento de Equipo LEXMARK 264 DM					DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería – Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
13	81141804-001	Cambio de película de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	10.000	No Cotiza	599.500
14	81141804-001	Cambio de cuchilla	Unidad	1	Evento	No Cotiza	10.000	No Cotiza	499.500
15	81141804-001	Cambio de rodillo magnético	Unidad	1	Evento	No Cotiza	10.000	No Cotiza	219.500
16	81141804-001	Cambio de rodillo de registro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	180.000	No Cotiza	374.500
17	81141804-001	Cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	200.000	No Cotiza	224.500
18	81141804-001	Cambio de rodillo de separación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	250.000	No Cotiza	289.500
19	81141804-001	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	300.000	No Cotiza	399.500
20	81141804-001	Cambio de película de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	10.000	No Cotiza	599.500
21	81141804-001	Cambio de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	10.000	No Cotiza	1.119.500
22	81141804-001	Limpieza de la Unidad Fotoconductora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	10.000	No Cotiza	799.500
1.23	81141804-001	Limpieza de la Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	150.000	No Cotiza	174.500
1.24	81141804-001	Limpieza de la Unidad de Scanner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	110.000	No Cotiza	137.000
1.25	81141804-001	Limpieza de Pote de Desecho de Tóner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.100.000	No Cotiza	137.000
1.26	81141804-001	Limpieza de Gomas de Arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	110.000	No Cotiza	137.000
					**Precio Total lote 2:	No Cotiza	8.200.000	No Cotiza	16.789.500

MONTO MÁXIMO: Gs. 3.000.000 (Guaraníes tres millones)
MONTO MÍNIMO: Gs. 1.500.000 (Guaraníes un millón quinientos mil)

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapevá ko ága guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160									
LOTE Nº 3 IMPRESORA OKI									
Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)
1	Mantenimiento de Equipo OKI MB 480					DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería – Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
1	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.500.000	No Cotiza	1.674.500
2	81141804-001	Cambio de Almohadilla de Separación del bypass	Unidad	1	Evento	No Cotiza	200.000	No Cotiza	224.500
3	81141804-001	Cambio de Rodillo de Alimentación del Bypass	Unidad	1	Evento	No Cotiza	250.000	No Cotiza	299.500
4	81141804-001	Cambio de Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.200.000	No Cotiza	1.524.500
5	81141804-001	Cambio de Embrague del Cassette	Unidad	1	Evento	No Cotiza	400.000	No Cotiza	474.500
6	81141804-001	Cambio de Embrague del Bypass	Unidad	1	Evento	No Cotiza	300.000	No Cotiza	449.500
7	81141804-001	Cambio de Unidad de Fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.500.000	No Cotiza	1.774.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160									
LOTE Nº 3 IMPRESORA OKI									
Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)
1	Mantenimiento de Equipo OKI MB 480					DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería – Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
8	81141804-001	Cambio de Puerta Lateral Izquierda	Unidad	1	Evento	No Cotiza	650.000	No Cotiza	799.500
9	81141804-001	Cambio de Rodillo de Separación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	250.000	No Cotiza	349.500
10	81141804-001	Cambio de Rodillo Magnético	Unidad	1	Evento	No Cotiza	250.000	No Cotiza	349.500
11	81141804-001	Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	1	Evento	No Cotiza	250.000	No Cotiza	349.500
12	81141804-001	Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	1	Evento	No Cotiza	250.000	No Cotiza	374.500
13	81141804-001	Cambio de Cuchilla	Unidad	1	Evento	No Cotiza	200.000	No Cotiza	224.500
**Precio Total lote 3:						No Cotiza	7.200.000	No Cotiza	8.868.500

MONTO MÁXIMO: Gs. 2.000.000 (Guaraníes dos millones)
MONTO MÍNIMO: Gs. 1.000.000 (Guaraníes un millón)

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jejapo ñande rapeirã ko aga gui ve
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160									
LOTE Nº 4 IMPRESORA HP									
1	Mantenimiento de Equipo HP Laser Jet CM 1312 MFP					DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería – Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)
1.1	81141804-001	Cambio de Fuser	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.100.000	1.300.000	1.341.500
1.2	81141804-001	Cambio de Roler ACM	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	120.000	499.500
1.3	81141804-001	Cambio de transfer Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	180.000	499.500
1.4	81141804-001	Cambio de ADF Kit de mantenimiento	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.100.000	160.000	1.199.500
1.5	81141804-001	Cambio de ASM Separador de Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	170.000	399.500
1.6	81141804-001	Cambio de ASM Separador Pad	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	145.000	399.500
1.7	81141804-001	Cambio de Roller Pick Tires	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	80.000	399.500
1.8	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.200.000	135.000	1.499.500
1.9	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	140.000	399.500
1.10	81141804-001	Cambio de película de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	1.000	499.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rupiete ko aga guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160									
LOTE Nº 4 IMPRESORA HP									
1.11	81141804-001	Cambio de cuchilla	Unidad	1	Evento	No Cotiza	180.000	1.000	399.500
1.12	81141804-001	Cambio de rodillo magnético	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	120.000	399.500
1.13	81141804-001	Cambio de rodillo de registro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	120.000	399.500
1.14	81141804-001	Cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	80.000	399.500
1.15	81141804-001	Cambio de rodillo de separación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
1.16	81141804-001	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
1.17	81141804-001	Cambio de película de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	450.000	680.000	383.500
1.18	81141804-001	Cambio de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	1.000	699.500
1.19	81141804-001	Limpieza de la Unidad Fotoconductora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
1.20	81141804-001	Limpieza de la Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
1.21	81141804-001	Limpieza de la Unidad de Scanner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
1.22	81141804-001	Limpieza de Pote de Desecho de Tóner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
1.23	81141804-001	Limpieza de Gomas de Arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
****Precio Total item 1**						No Cotiza	4.390.000	3.853.000	11.814.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160

LOTE Nº 4 IMPRESORA HP

2	Mantenimiento de Equipo HP Laser Jet P2035					DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería – Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)
2.1	81141804-001	Cambio de Fuser	Unidad	1	Evento	No Cotiza	850.000	140.000	791.500
2.2	81141804-001	Cambio de Roler ACM	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	120.000	299.500
2.3	81141804-001	Cambio de transfer Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	140.000	499.500
2.4	81141804-001	Cambio de ADF Kit de mantenimiento	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	160.000	299.500
2.5	81141804-001	Cambio de ASM Separador de Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	150.000	299.500
2.6	81141804-001	Cambio de ASM Separador Pad	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	140.000	299.500
2.7	81141804-001	Cambio de Roller Pick Tires	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	130.000	299.500
2.8	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.200.000	160.000	599.500
2.9	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	1.350.000	499.500
2.10	81141804-001	Cambio de película de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	1.000	399.500
2.11	81141804-001	Cambio de cuchilla	Unidad	1	Evento	No Cotiza	180.000	1.000	299.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160									
LOTE Nº 4 IMPRESORA HP									
2.12	81141804-001	Cambio de rodillo magnético	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	160.000	299.500
2.13	81141804-001	Cambio de rodillo de registro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	120.000	299.500
2.14	81141804-001	Cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	80.000	299.500
2.15	81141804-001	Cambio de rodillo de separación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
2.16	81141804-001	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
2.17	81141804-001	Cambio de película de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	450.000	220.000	283.500
2.18	81141804-001	Cambio de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	1.000	399.500
2.19	81141804-001	Limpieza de la Unidad Fotoconductora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
2.20	81141804-001	Limpieza de la Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
2.21	81141804-001	Limpieza de la Unidad de Scanner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
2.22	81141804-001	Limpieza de Pote de Desecho de Tóner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
2.23	81141804-001	Limpieza de Gomas de Arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
****Precio Total item 2:**						No Cotiza	3.060.000	3.493.000	7.764.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160

LOTE Nº 4 IMPRESORA HP

3	Mantenimiento de Equipo HP Laser Jet 3052					DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería – Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)
3.1	81141804-001	Cambio de Fuser	Unidad	1	Evento	No Cotiza	850.000	140.000	1.244.500
3.2	81141804-001	Cambio de Roler ACM	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	150.000	399.500
3.3	81141804-001	Cambio de transfer Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	130.000	399.500
3.4	81141804-001	Cambio de ADF Kit de mantenimiento	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	170.000	999.500
3.5	81141804-001	Cambio de ASM Separador de Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	150.000	399.500
3.6	81141804-001	Cambio de ASM Separador Pad	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	140.000	399.500
3.7	81141804-001	Cambio de Roller Pick Tires	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	120.000	399.500
3.8	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.200.000	160.000	599.500
3.9	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	380.000	599.500
3.10	81141804-001	Cambio de película de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	1.000	599.500
3.11	81141804-001	Cambio de cuchilla	Unidad	1	Evento	No Cotiza	180.000	1.000	399.500
3.12	81141804-001	Cambio de rodillo magnético	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	160.000	399.500
3.13	81141804-001	Cambio de rodillo de registro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	120.000	399.500
3.14	81141804-001	Cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	80.000	399.500
3.15	81141804-001	Cambio de rodillo de separación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	399.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapére ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160									
LOTE Nº 4 IMPRESORA HP									
3.16	81141804-001	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	399.500
3.17	81141804-001	Cambio de película de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	450.000	340.000	361.500
3.18	81141804-001	Cambio de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	1.000	799.500
3.19	81141804-001	Limpieza de la Unidad Fotoconductora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
3.20	81141804-001	Limpieza de la Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
3.21	81141804-001	Limpieza de la Unidad de Scanner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
3.22	81141804-001	Limpieza de Pote de Desecho de Tóner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
3.23	81141804-001	Limpieza de Gomas de Arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
****Precio Total item 3:**						No Cotiza	3.060.000	2.663.000	10.595.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ñga guáo
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160

LOTE Nº 4 IMPRESORA HP

4	Mantenimiento de Equipo HP Laser Jet 1536 dnf MFP					DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería – Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)
4.1	81141804-001	Cambio de Fuser	Unidad	1	Evento	No Cotiza	850.000	140.000	1.141.500
4.2	81141804-001	Cambio de Roler ACM	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	120.000	399.500
4.3	81141804-001	Cambio de transfer Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	110.000	399.500
4.4	81141804-001	Cambio de ADF Kit de mantenimiento	Unidad	1	Evento	No Cotiza	750.000	120.000	999.500
4.5	81141804-001	Cambio de ASM Separador de Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	140.000	399.500
4.6	81141804-001	Cambio de ASM Separador Pad	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	130.000	399.500
4.7	81141804-001	Cambio de Roller Pick Tires	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	130.000	399.500
4.8	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.200.000	160.000	399.500
4.9	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	480.000	399.500
4.10	81141804-001	Cambio de película de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	1.000	399.500
4.11	81141804-001	Cambio de cuchilla	Unidad	1	Evento	No Cotiza	180.000	1.000	299.500
4.12	81141804-001	Cambio de rodillo magnético	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	170.000	299.500
4.13	81141804-001	Cambio de rodillo de registro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	140.000	299.500
4.14	81141804-001	Cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	80.000	299.500
4.15	81141804-001	Cambio de rodillo de separación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jaiapo ñandu rapera ko oga guive
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160

LOTE Nº 4 IMPRESORA HP

4.16	81141804-001	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
4.17	81141804-001	Cambio de película de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	450.000	420.000	399.500
4.18	81141804-001	Cambio de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	10.000	299.500
4.19	81141804-001	Limpieza de la Unidad Fotoconductora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
4.20	81141804-001	Limpieza de la Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
4.21	81141804-001	Limpieza de la Unidad de Scanner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
4.22	81141804-001	Limpieza de Pote de Desecho de Tóner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
4.23	81141804-001	Limpieza de Gomas de Arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
					****Precio Total item 4:**	No Cotiza	3.790.000	2.772.000	8.830.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160									
LOTE Nº 4 IMPRESORA HP									
5	Mantenimiento de Equipo HP Laser Jet 2600 N					DATA SYSTEMS SAECA	RV Service de Rodolfo Villalba	IGC SRL	Tecno Ingeniería – Provisión y Servicios de Fabio Salcedo
Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)
5.1	81141804-001	Cambio de Fuser	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.100.000	140.000	2.999.500
5.2	81141804-001	Cambio de Roler ACM	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	120.000	599.500
5.3	81141804-001	Cambio de transfer Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	140.000	599.500
5.4	81141804-001	Cambio de ADF Kit de mantenimiento	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	160.000	1.199.500
5.5	81141804-001	Cambio de ASM Separador de Roll	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	150.000	499.500
5.6	81141804-001	Cambio de ASM Separador Pad	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	140.000	499.500
5.7	81141804-001	Cambio de Roller Pick Tires	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	130.000	399.500
5.8	81141804-001	Cambio de Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	1.200.000	160.000	799.500
5.9	81141804-001	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	1.250.000	599.500
5.10	81141804-001	Cambio de película de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	1.000	599.500
5.11	81141804-001	Cambio de cuchilla	Unidad	1	Evento	No Cotiza	180.000	1.000	499.500
5.12	81141804-001	Cambio de rodillo magnético	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	160.000	399.500
5.13	81141804-001	Cambio de rodillo de registro	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	120.000	399.500
5.14	81141804-001	Cambio de rodillo de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	80.000	399.500
5.15	81141804-001	Cambio de rodillo de separación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	399.500

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la R

GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande Ñapeñã Ko Ñeã-gotyo
Construyendo el futuro hoy

Anexo I - Acta de Apertura N° 25 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS - ID N° 308.160									
LOTE Nº 4 IMPRESORA HP									
5.16	81141804-001	Cambio de rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	399.500
5.17	81141804-001	Cambio de película de fusor	Unidad	1	Evento	No Cotiza	450.000	220.000	499.500
5.18	81141804-001	Cambio de unidad reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	1.000	799.500
5.19	81141804-001	Limpieza de la Unidad Fotoconductora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	199.500
5.20	81141804-001	Limpieza de la Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
5.21	81141804-001	Limpieza de la Unidad de Scanner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
5.22	81141804-001	Limpieza de Pote de Desecho de Tóner	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
5.23	81141804-001	Limpieza de Gomas de Arrastre de papel	Unidad	1	Evento	No Cotiza	20.000	60.000	299.500
****Precio Total item 5:**						No Cotiza	3.310.000	3.393.000	13.988.500
Total Lote 4 (item 1,2,3,4,5)						No Cotiza	17.610.000	16.174.000	52.993.500

MONTO MÁXIMO: Gs.10.000.000 (Guaraníes diez millones)
MONTO MÍNIMO: Gs.5.000.000 (Guaraníes cinco millones)

Abog. Laura González Gómez
Jefa UOC
Unidad Técnica Gabinete Social
Presidencia de la República