UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Llamado: Mantenimiento y Reparación de Edificios

ID 402660

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				Mora Construcciones				Ventserv S.R.L.				S&V Servis (Grupo Megga S.A.)			
Ítem	Descripción	Unid. M	Cant.	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proce-dencia	Precio Unitario	Precio Total
1	**Mantenimiento y Reparación de Edificios**														
	SECTOR RECTORADO														
1.1	Obrador	gl	1,00	n/a	Nacional	3.302.016	3.302.016	n/a	Nacional	1.500.000	1.500.000	n/a	Nacional	3.000.000	3.000.000
1.2	Demolición de piso y revestido existente en baño c/ desmonte y recolocación de mingitorio	m²	13,00	n/a	Nacional	70.000	910.000	n/a	Nacional	45.000	585.000	n/a	Nacional	66.454	863.902
1.3	Cambio de piso porcelanato de 40 x 40 en tercer nivel	gl	1,00	n/a	Nacional	921300	921.300	n/a	Nacional	800.000	800.000	n/a	Nacional	888.000	888.000
1.4	Cambio de cielorraso de yeso de 50 x 50 c/ 01 registro	m²	23,00	n/a	Nacional	125000	2.875.000	n/a	Nacional	100.000	2.300.000	n/a	Nacional	127.466	2.931.718
1.5	Desmonte de alfombra y limpieza de piso en Paraninfo	m²	69,00	n/a	Nacional	35000	2.415.000	n/a	Nacional	15.000	1.035.000	n/a	Nacional	30.000	2.070.000
1.6	Cartel Indicador de obra con estructura metálica y pilares de perfi C de 1,5 pulg con bastidor y cantonera metálica	gl	1,00	n/a	Nacional	3900000	3.900.000	n/a	Nacional	1.500.000	1.500.000	n/a	Nacional	3.600.000	3.600.000
1.7	Desmonte de alfombra en Auditorio con desmonte y recolocación de sillas	gl	1,00	n/a	Nacional	6750000	6.750.000	n/a	Nacional	3.800.000	3.800.000	n/a	Nacional	6.400.000	6.400.000
	PISO						0				0				0
1.8	Pulida de piso de granito de paraninfo	m²	69,00	n/a	Nacional	50630	3.493.470	n/a	Nacional	46.000	3.174.000	n/a	Nacional	40.000	2.760.000
1.9	Pulida de piso de madera en paraninfo	m²	19,00	n/a	Nacional	50630	961.970	n/a	Nacional	46.000	874.000	n/a	Nacional	45.000	855.000
	CARPINTERIA METALICA						0				0				0
1.10	Cambio de chapas trapezoidales	m²	43,00	n/a	Nacional	155000	6.665.000	n/a	Nacional	150.000	6.450.000	n/a	Nacional	177.066	7.613.838
	REVESTIMIENTOS						0				0				0
1.11	Colocación de alfombra acanalado	m²	215,00	n/a	Nacional	85000	18.275.000	n/a	Nacional	85.000	18.275.000	n/a	Nacional	79.600	17.114.000
1.12	Colocación de piso de cerámico PI 4 en baño	m²	8,24	n/a	Nacional	100000	824.000	n/a	Nacional	85.000	700.400	n/a	Nacional	102.000	840.480
1.13	Colocación de Revestido de pared en baño	m²	4,98	n/a	Nacional	107070	533.209	n/a	Nacional	85.000	423.300	n/a	Nacional	102.000	507.960
1.14	Colocación de piso de goma felpudo	ml	47,00	n/a	Nacional	155000	7.285.000	n/a	Nacional	120.000	5.640.000	n/a	Nacional	138.400	6.504.800
1.15	Colocación de techo con placas de policarbonato	m²	34,00	n/a	Nacional	170000	5.780.000	n/a	Nacional	140.000	4.760.000	n/a	Nacional	148.974	5.065.116
1.16	Estructura de aluminio con mampara de vidrio templado de 6 mm conploteado tipo arenado	m²	20,00	n/a	Nacional	1000000	20.000.000	n/a	Nacional	876.000	17.520.000	n/a	Nacional	933.334	18.666.680
1.17	Puerta de vidrio templado de 8 mm con mecanismo freno	un	1,00	n/a	Nacional	1800000	1.800.000	n/a	Nacional	1.600.000	1.600.000	n/a	Nacional	1.610.666	1.610.666
	INSTALACIÓN ELECTRICA						0				0				0
1.18	Mantenimiento de instalación eléctrica en varios sectores del rectorado	gl	1,00	n/a	Nacional	6700000	6.700.000	n/a	Nacional	4.000.000	4.000.000	n/a	Nacional	5.500.000	5.500.000
	PINTURA						0				0				0
1.19	Pintura de tarima de madera con poliuretano	m²	20,00	n/a	Nacional	64186	1.283.720	n/a	Nacional	58.000	1.160.000	n/a	Nacional	61.866	1.237.320
1.20	Pintura de cielorraso al latex con enduido en sectores de yeso	m²	160,00	n/a	Nacional	35500	5.680.000	n/a	Nacional	25.000	4.000.000	n/a	Nacional	33.000	5.280.000
	SECTOR SALON DE EXPOSICIÓN						0				0				0
	PRELIMINARES						0				0				0
1.21	Cambio de cielorraso de yeso de 50 x 50	m²	12,00	n/a	Nacional	125000	1.500.000	n/a	Nacional	100.000	1.200.000	n/a	Nacional	131.200	1.574.400
1.22	Cambio de chapas en techo y mantenimiento por goteras	gl	1,00	n/a	Nacional	1850000	1.850.000	n/a	Nacional	1.000.000	1.000.000	n/a	Nacional	1.650.666	1.650.666
1.23	Reparación de techo y pared de placa cementicia	m²	12,00	n/a	Nacional	115000	1.380.000	n/a	Nacional	91.000	1.092.000	n/a	Nacional	96.000	1.152.000
1.24	Colocación de mesada de granito de color negro con bacha de aluminio	un	1,00	n/a	Nacional	1750000	1.750.000	n/a	Nacional	1.400.000	1.400.000	n/a	Nacional	1.486.666	1.486.666
1.25	Cambio de canilla de cocina. Procedencia argentina	gl	1,00	n/a	Nacional	398400	398.400	n/a	Nacional	310.000	310.000	n/a	Nacional	384.000	384.000
1.26	Regulación y mantenimiento de puerta de vidrio	gl	1,00	n/a	Nacional	611434	611.434	n/a	Nacional	500.000	500.000	n/a	Nacional	589.334	589.334
	INSTALACIÓN ELECTRICA						0				0				0
1.27	Mantenimiento de Instalación electrica y provision y colocacion de luminarias	gl	1,00	n/a	Nacional	5700000	5.700.000	n/a	Nacional	4.000.000	4.000.000	n/a	Nacional	4.500.000	4.500.000
	PINTURA						0				0				0
1.28	Pintura de paredes exterior con retoque de enduido	m²	126,00	n/a	Nacional	32000	4.032.000	n/a	Nacional	26.000	3.276.000	n/a	Nacional	33.000	4.158.000
1.29	Pintura de cielorraso al latex	m²	120,00	n/a	Nacional	32000	3.840.000	n/a	Nacional	26.000	3.120.000	n/a	Nacional	33.000	3.960.000
1.30	Pintura interior al latex y retoque con enduido de paredes	m²	168,00	n/a	Nacional	32000	5.376.000	n/a	Nacional	26.000	4.368.000	n/a	Nacional	32.000	5.376.000
1.31	Pintura de aberturas la latex	m²	18,00	n/a	Nacional	32000	576.000	n/a	Nacional	26.000	468.000	n/a	Nacional	28.000	504.000
1.32	Pintura de aberturas metálicas	m²	7,00	n/a	Nacional	32000	224.000	n/a	Nacional	24.000	168.000	n/a	Nacional	30.000	210.000
	VARIOS						0				0				0
1.33	Limpieza periódica y final de obra	Gl	1,00	n/a	Nacional	1200000	1.200.000	n/a	Nacional	1.000.000	1.000.000	n/a	Nacional	1.573.334	1.573.334
							128.792.519				101.998.700				120.427.880

Lic. Gladys López Aguilar
Encargada de UOC