DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Avda. Mcal. López y 22 de setiembre, 2° piso
Tel: (595 21) 223.130 / 211.366 / 213.033 - Int. 5137
Tel/Fax: (595 21) 224.051-228.721
Pág. Web: www.dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

****

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

(Resolución Nº 810 /2013)

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN Nº 86/13

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 39/2013

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, OFICINAS Y BAÑOS"

2 de diciembre de 2013

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION Nº 86/2013

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 39/2013

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS OFICINAS Y BAÑOS"

1. COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

A través de la Resolución **Nº: 296/2013**, de fecha 10 de octubre de 2013, fue conformado el Comité de Evaluación de Ofertas quedando de la siguiente manera:

- **Lic. Víctor Hugo Bareiro, Subdirector de Administración y Finanzas (Coord. CEO)**
- **Arq. Carlos Napoleón Añazco, Jefe del Dpto. Ingeniería Aeroportuaria-SDPDS**
- **Lic. Cinthia Groselle, Gerente Administrativa SDA**
- **Lic. María Ángela Martínez, Jefa del Dpto. de Licitaciones**

A través de la Resolución **Nº: 810/2013**, de fecha 2 de diciembre de 2013, fue conformado el Comité de Evaluación de Ofertas quedando de la siguiente manera:

- **Arq. Rubén Pino, Gerente de Proyectos - SDPDS**
- **Arq. Carlos Napoleón Añazco, Jefe del Dpto. Ingeniería Aeroportuaria- SDPDS**
- **Srta. Liz García, Jefa. Dpto. de Licitaciones - UOC**
- **Sra. Adriana Jara, Asistente Dpto. de Licitaciones - UOC**

2. APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS

El Acto de Apertura de Sobres de Ofertas se realizó en fecha 25/11/2013, a las 08:30 hs., en presencia de los Representantes de la DINAC y los Representantes de las siguientes empresas:

	REPRESENTANTE	
EN OBRAS	**Silvia Rocio Sosa Sosa**	**1.403.512**
YPOA	**María Mercedes Acosta López**	**5.497.973**
ELECTROMECANICA AR	**Fernando Ibars Salinas**	**1.877.203**

Seguidamente se procede a la apertura de sobres de ofertas de las firmas que presentaron sus documentaciones en el sitio y hora indicados.

EMPRESAS	Monto de la oferta	MONTO DE LA GARANTIA	VIGENCIA DE LA OFERTA
EN OBRAS	**Lote 1 GS. 69.264.800 Lote 2 Gs. 130.000.000 Lote 3 Gs. 41.000.000 Lote 4 Gs. 65.483.572 Lote 5 Gs. 68.000.000**	**GS. 19.200.000**	**90 DIAS**
YPOA	**Lote 1 Gs. 67.400.200 Lote 3 Gs. 45.200.000 Lote 4 Gs. 84.506.893**	**GS. 12.000.000**	**60 DIAS**
ELECTROMECANICA AR	**Lote 2 Gs. 78.796.450 Lote 3 Gs. 91.840.000 Lote 4 Gs. 55.488.556**	**GS. 10.000.000**	**65 DIAS**

3. ANÁLISIS Y EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES

3.1. Documentación Legal

La Asesoría Jurídica emitió el Dictamen Nº: 1.864/2013, de fecha 27/11/13, en el cual menciona entre otros:

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones U.O.C.
DINAC

CARLOS NAPOLEON AÑAZCO BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC -

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

	EN OBRAS		PROVEEDORA YPOA		ELECTRO [illegible] P	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
A) Formulario de Oferta (sustancial)	✓		✓		✓	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta 3% (sustancial)	✓		✓		✓	
C) Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	✓		✓		✓	
a. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* **(sustancial)**	✓		✓		✓	
b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	✓		✓		✓	
c. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en:* **(sustancial)** • un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó * **(sustancial)** • los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* **(sustancial)**	✓		✓		✓	
d. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ***(sustancial)**	✓		✓		✓	
e. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	✓		✓		✓	

Adriana Jara D.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

CARLOS NAPOLEON AÑASCO BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

f. Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	✓		✓		✓	

Obs. en el Dictamen:
- En Obras no presenta documentos que determinen su experiencia en los trabajos, objeto de esta licitación.

3.2. Situación Financiera

La Gerencia Financiera remite los informes correspondientes al análisis de los requisitos mínimos exigidos en el PBC, obteniéndose los siguientes ratios de los Balances Generales presentados, correspondientes a los 3 últimos ejercicios:

Descripción de la Documentación solicitada	EN OBRAS		PROVEEDORA YPOA		ELECTROMECANICA AR	
	Cumple	No cumple	Cumple	NO Cumple	Cumple	NO Cumple
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2010, 2011 y 2012	6,05		40,20		50,95	
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2010, 2011 y 2012	0,21		0,06		0,00	
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, el promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo 2010, 2011 y 2012	80,57		0,29		20,03	

3.3. Informe Técnico
Experiencia y Capacidad:

El Técnico Arq. Rubén Pino – Jefe del Dpto. Ingeniería Aeroportuaria - SDPDS, manifiesta que las empresas **EN OBRAS, PROVEEDORA YPOA**, cumplen a satisfacción con lo requerido en cuanto a experiencia y capacidad y están calificadas para ejecutar los trabajos y las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

4. ANALISIS Y EVALUACION FINAL

En cuanto a las observaciones realizadas por la Asesoría Jurídica, este comité ha verificado que dichas documentaciones se encuentran activas en el SIPE, por lo cual la empresa En Obras cumple con los documentos que determinen su experiencia, conforme a lo solicitado en el PBC.-

Por Nota CEO, se solicitó a la empresa PROVEEDORA YPOA su consentimiento para la corrección de la suma total de los Lotes 1 y 4, de conformidad a la IAO punto 30 Diferencias, errores y omisiones, específicamente en el numeral 30.3 inc. (b) ***"...si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total..."***, la misma accedió y se procedió a la corrección de la suma total de dicho lote.

La empresa ELECTROMECANICA AR, cotiza la oferta más baja en los Lotes 2 y 4, pero no presento los 5 certificados de experiencia solicitados en el PBC, por lo este comité le ha solicitado por Nota CEO y no cumpliendo en tiempo y forma con el pedido fue desestimada su oferta del proceso licitatorio.

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

CARLOS NAPOLEON AÑASCO BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

ARQ. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

Cumplido todos los trámites pertinentes de evaluación, siendo la adjudicación por Lote las empresas, **EN OBRAS y PROVEEDORA YPOA,** son las que cumplen con las condiciones legales, económicas y técnicas requeridas, como así también están calificadas y con la capacidad necesaria para ejecutar el Contrato.

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Comité de Evaluación de Ofertas, conformado según Resolución **Nº 810/2013**, de fecha 2 / A 2 / 2013, habiendo hecho el análisis correspondiente en concordancia con lo establecido en el Art **63º** del Decreto Nro. 21.909/2.003 "QUE REGLAMENTA LAS CONTRATACIONES PÙBLICAS" y tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, eleva a consideración de la máxima autoridad lo siguiente:

Adjudicar el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 39/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS OFICINAS Y BAÑOS"**, a las empresas:

"EN OBRAS" para los Lote 2, 3, 4 y 5 por un monto total de Gs. 302.033.572 (Guaraníes trescientos dos millones treinta y tres mil quinientos setenta y dos) IVA Incluido, correspondiendo al ejercicio 2013 la suma de Gs.90.610.072 (Guaraníes noventa millones seiscientos diez mil setenta y dos) IVA Incluido, y para el ejercicio 2014 la suma de Gs. 211.423.500 (Guaraníes doscientos once millones cuatrocientos veinte y tres mil quinientos) IVA Incluido, sujeto a la disponibilidad del ejercicio, conforme al ANEXO B-02-09 CUADRO DE ITEMS ADJUDICADOS.

"PROVEEDORA YPOA" para el Lote 1 por un monto total de Gs. 67.580.200 (Guaraníes sesenta y siete millones quinientos ochenta mil doscientos) IVA Incluido, correspondiendo al ejercicio 2013 la suma de Gs. 20.274.060 (Guaraníes veinte millones doscientos setenta y cuatro mil sesenta) IVA Incluido, y al ejercicio 2014 la suma de Gs. 47.306.140 (Guaraníes cuarenta y siete millones trescientos seis mil ciento cuarenta) IVA Incluido, sujeto a la disponibilidad del ejercicio, para el presente ejercicio, conforme al ANEXO B-02-09 CUADRO DE ITEMS ADJUDICADOS.

Asimismo, se recomienda declarar desierto el Lote 6 - AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI, en virtud del Art. 30, inc. **a) de la Ley 2051/03** de Contrataciones Públicas **que entre otros menciona: "...*que no se hubiera presentado oferta alguna*..."**, y se recomienda realizar las diligencias para contratación de los servicios solicitados, en la modalidad que corresponda, conforme al ANEXO B-02-09 CUADRO DE ITEMS DESIERTOS, que forma parte del presente Acta.

Atentamente,

Sr. Carlos Añazco
Miembro Comité de Evaluación
DINAC

Arq. Rubén Pino
Coordinador Comité de Evaluación
DINAC

Srta. Liz García
Miembro del Comité de Evaluación
DINAC

Sra. Adriana Jara.
Miembro Comité de Evaluación
DINAC

ANEXO B - 02 - 09
LCO N° 39/2013
I.D: 255.335

Institución: *Dirección Nacional de Aeronáutica Civil*

Adjudicado: PROVEEDORA YPOA

LOTE 1 - AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI							
1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
SERVICIO Y REPARACION DE VENTANALES							
1	72102802-001	VENTANALES LAMINADOS TEMPLADOS (REPOSICION DE VIDRIOS DE 10MM)	M2	41	M2	684.000	28.044.000
REPARACION Y PINTURA DEPOSITOS Y OFICINAS SECTOR CARGAS AEREAS							
2	72102802-001	PINTURA PORTONES METALICOS DE ACCESO GALPONES (6,00X4,00MTS)Y PERSIANAS METALICAS (0,70* 5,00MTS)	M2	385	M2	13.990	5.386.150
3	72102802-001	REPARACION DE CIELO RASO PANELES DE YESO	Unidad	1	Unidad	1.730.000	1.730.000
4	72102802-001	PINTURA EXTERIOR CON ENDUIDO DE OFICINAS	M2	289	M2	11.450	3.309.050
5	72102802-001	PINTURA INTERIOR CON ENDUIDO DE OFICINAS	M2	480	M2	9.450	4.536.000
6	72102802-001	PINTURA EXTERIOR DE PAREDES CON ENDUIDO DE GALPONES SECTOR CARGAS AEREAS (GALPONES 1 AL 7)	M2	1500	M2	11.450	17.175.000
REPARACION DE BAÑOS							
7	72102802-005	REPARACION DE BAÑOS PARA FUNCIONARIOS SECTOR CARGA AEREA	Unidad	1	Unidad	7.400.000	7.400.000
							67.580.200

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS NAPOLEON FRANCO BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

Monto adjudicado de Gs. 67.580.200 (Guaranies sesenta y siete millones quinientos ochenta mil doscientos) IVA Incluido, correspondiendo al ejercicio 2013 la suma de Gs. 20.274.060 (Guaranies veinte millones doscientos setenta y cuatro mil sesenta) IVA Incluido, y al ejercicio 2014 la suma de Gs. 47.306.140 (Guaranies cuarenta y siete millones trescientos seis mil ciento cuarenta) IVA Incluido, sujeto a la disponibilidad del ejercicio.	67.580.200

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS NAPOLEON VASCO BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

ANEXO B - 02 - 09
LCO N° 39/2013
I.D: 255.335

Institución: *Dirección Nacional de Aeronáutica Civil*

Adjudicado: EN OBRAS

LOTE 2 - PRESIDENCIA							
1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Codido de Catalogo	Descripcion de las obras	Unidad	Cant.	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Refacción de 1 baño dama - 2do. Nivel M.D.N							
1	72102802-005	Desmonte de artefactos sanitarios	Global	1	Global	450.000	450.000
2	72102802-005	Demolición de pisos y azulejos	M2	55	M2	9.500	522.500
3	72102802-005	Demolicion de contrapiso	M2	9	M2	12.500	112.500
4	72102802-005	Desmonte de aberturas de madera y marcos	Global	1	Global	250.000	250.000
5	72102802-005	Desmonte de cielorraso, instalación eléctrica	Global	1	Global	650.000	650.000
6	72102802-005	Desmonte de cañerias desague cloacal y rejillas	Global	1	Global	350.000	350.000
7	72102802-005	Desmonte de valvula de descarga	Unidad	2	Unidad	120.000	240.000
8	72102802-005	Provisión y colocación de llave de paso 1/2 con campana FV	Unidad	1	Unidad	185.000	185.000
9	72102802-005	Provisión e instalacion de agua corriente, lavatorio, inodoro	Global	1	Global	850.000	850.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Jefe Dpto. Infraestructura Aeroportuaria
DINAC

10	72102802-005	Provisión y colocación de llaves de paso 3/4" con campana F V.	Unidad	2	Unidad	215.000	430.000
11	72102802-005	Provision y colocación de llave de paso esclusa 11/2" tipo deca	Unidad	2	Unidad	325.000	650.000
12	72102802-005	Provision e instalacion de desague cloacal, inodoros, lavatorios	Global	1	Global	1.150.000	1.150.000
13	72102802-005	Provisión y montaje de caja sifonada 15 x 15 con rejilla de aluminio	Unidad	1	Unidad	165.000	165.000
14	72102802-005	Provisión y colocación de bachas de embutir de losa en mesada de granito con griferias Presmatic tipo Docol	Unidad	2	Unidad	2.150.000	4.300.000
15	72102802-005	Provisión y colocación de canilla con pico manguera de 1/2" para uso del personal de limpieza	Unidad	1	Unidad	145.000	145.000
16	72102802-005	Provisión y colocación de marcos de madera de Lapacho	Unidad	3	Unidad	550.000	1.650.000
17	72102802-005	Provisión y montaje de aberturas de madera ,puerta placa de cedro con herrajes y cerradura de primera calidad tipo PAPAIZ y contramarcos	Unidad	3	Unidad	850.000	2.550.000
18	72102802-005	Provisión y colocación de azulejos de porcelanato pulido	M2	46	M2	185.000	8.510.000
19	72102802-005	Provisión y colocación de piso porcelanato pulido color a elegir con carpeta	M2	9	M2	245.000	2.205.000
20	72102802-005	Provisión y colocación de guarda ancho 8 cm de granito natural	ML	18	ML	225.000	4.050.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones U.O.C
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Jefe Dpto. Arquitectura
DINAC

21	72102802-005	Provision y colocación de inodoros tipo deca con valvula de descarga tipo docol de 1 1/2" sistema Prematic con tapa acolchada	Unidad	2	Unidad	950.000	1.900.000
22	72102802-005	Provisión y montaje de mesada de granito natural con polleras de 0,15 y zocalos de 8 cm para dos bachas de embutir	Unidad	1	Unidad	2.450.000	2.450.000
23	72102802-005	Revoque de pared una capa	M2	46	M2	35.000	1.610.000
24	72102802-005	Provisión y colocación de sifón cromados de 1era. Calidad	Unidad	2	Unidad	350.000	700.000
25	72102802-005	Provisión y colocación de kit de accesorios acero inoxidables para baño	Unidad	1	Unidad	250.000	250.000
26	72102802-005	Provisión y colocación de espejos de 1ra. Calidad con bordesde granito natural de ancho 8 cm	Unidad	1	Unidad	900.000	900.000
27	72102802-005	Provisión y colocación de cielorraso de yeso tipo durlock con perfileria	M2	9	M2	180.000	1.620.000
28	72102802-005	Alimentación eléctrica con conductor de 4mm desde el tablero seccional con protector de circuito	Unidad	1	Unidad	1.500.000	1.500.000
29	72102802-005	Provisión y colocación de equipo completo de embutir con difusores acrilicos 2x40 W	Unidad	1	Unidad	325.000	325.000
30	72102802-005	Provisión y colocación de artefacto eléctrico de embutir circular con lámparas 2x15w.	Unidad	4	Unidad	165.000	660.000
31	72102802-005	Pintura de cielorraso con sellador y pintura látex	M2	9	M2	25.000	225.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS NAPOLEON [illegible] BURROZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

32	72102802-005	Pintura de aberturas, marcos y contramarcos con sellador y sintetico	Global	1	Global	475.000	475.000
33	72102802-005	Reparación y mantenimiento de aberturas con silleta	Unidad	1	Unidad	2.500.000	2.500.000
34	72102802-005	Provision y colocación de señalizador	Unidad	1	Unidad	850.000	850.000
35	72102802-005	Dispensador para jabon liquido de sobreponer tipo FV	Unidad	2	Unidad	400.000	800.000
36	72102802-005	Provición y colocación de moviliario para insumo de limpieza con estante y cerradura	Unidad	1	Unidad	2.200.000	2.200.000
37	72102802-005	Pintura de poliuretano de puertas accesos a baño con sellador	Global	1	Global	1.650.000	1.650.000
38	72102802-005	Provision y colocacion de contrapiso de cascotes	M2	9	M2	20.000	180.000
39	72102802-005	Impermeabilizacion de losa con material y mano de obra	M2	12	M2	85.000	1.020.000
40	72102802-005	Limpieza final y retiro de escombro	Global	1	Global	1.000.000	1.000.000
Refacción de 1 baño caballero - 2do. Nivel M.D.N							
41	72102802-005	Desmonte de artefactos sanitarios	Global	1	Global	450.000	450.000
42	72102802-005	Demolición de pisos y azulejos	M2	67,5	M2	9.500	641.250
43	72102802-005	Demolicion de contrapiso	M2	12,5	M2	12.500	156.250
44	72102802-005	Desmonte de aberturas de madera, marcos	Global	1	Global	250.000	250.000
45	72102802-005	Desmonte de cielorraso, instalación eléctrica	Global	1	Global	650.000	650.000
46	72102802-005	Desmonte de cañerias desague cloacal y rejillas	Global	1	Global	350.000	350.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C
DINAC

Arq. RUBÉN PIÑO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS [illegible] LEON [illegible] BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

47	72102802-005	Desmonte de valvula de descarga	Unidad	2	Unidad	120.000	240.000
48	72102802-005	Desmonte de cañeria principal de 2",1 1/2" y de 1"y ramales	Global	1	Global	3.250.000	3.250.000
49	72102802-005	Provisión y colocación de cañeria de 2",1 1/2"y 1" para alimentación con sus accesorios	Global	1	Global	3.650.000	3.650.000
50	72102802-005	Provisión e instalacion de agua corriente, lavatorio, inodoro y migitorios	Global	1	Global	1.350.000	1.350.000
51	72102802-005	Provisión y colocación de llaves de paso 3/4" con campana F V.	Unidad	2	Unidad	215.000	430.000
52	72102802-005	Provisión y colocación de llave de paso 1/2" con campana F V.	Unidad	1	Unidad	215.000	215.000
53	72102802-005	Provisión y colocación de llaves de paso exclusa de 1 1/2" Juego de baño con accesorios	Unidad	2	Unidad	325.000	650.000
54	72102802-005	Provision e instalacion de desague cloacal, inodoros, lavatorios y migitorios	Global	1	Global	1.250.000	1.250.000
55	72102802-005	Provición y montaje de caja cifonada 15 x 15 con rejilla de aluminio	Unidad	2	Unidad	165.000	330.000
56	72102802-005	Provisión y colocación de bachas de embutir blanco en mezada de granito con griferias Prematic tipo Docol	Unidad	2	Unidad	2.250.000	4.500.000
57	72102802-005	Provisión y colocación de canilla con pico manguera de 1/2" parauso del personal de limpieza	Unidad	1	Unidad	125.000	125.000
58	72102802-005	Provisión y colocación de marcos de madera de Lapacho	Unidad	3	Unidad	550.000	1.650.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

L. GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS MARCELO FRANCO BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

59	72102802-005	Provisión y montaje de aberturas de madera ,puerta placa de cedro con herrajes y cerradura de primera calidad tipo papaiz y contramarcos	Unidad	3	Unidad	850.000	2.550.000
60	72102802-005	Provisión y colocación de azulejos de porcelanato pulido	M2	55	M2	180.000	9.900.000
61	72102802-005	Provisión y colocación de piso porcelanato con carpeta	M2	12,5	M2	245.000	3.062.500
62	72102802-005	Provisión y colocación de guarda ancho 8 cm de granito natural	ML	23	ML	225.000	5.175.000
63	72102802-005	Provisión y colocación de mingitorio con sifón inc. y griferias Presmatic tipo docol	Unidad	4	Unidad	850.000	3.400.000
64	72102802-005	Cerramiento de mamposterias en ductos para bajadas de alimentación	Global	1	Global	1.200.000	1.200.000
65	72102802-005	Provision y colocación de inodoros tipo deca con válvula de descarga tipo docol de 1 1/2" sistema Presmatic con tapa acolchada	Unidad	2	Unidad	1.250.000	2.500.000
66	72102802-005	Provisión y montaje de mesada de granito natural con polleras de 0,15 y zocalos de 7 cm para dos bachas de embutir	Unidad	1	Unidad	2.450.000	2.450.000
67	72102802-005	Revoque de pared una capa	M2	55	M2	35.000	1.925.000
68	72102802-005	Provisión y colocación de sifón cromados de 1era. Calidad	Unidad	2	Unidad	350.000	700.000
69	72102802-005	Provisión y colocación de kit de accesorios acero inoxidables para baño	Unidad	1	Unidad	250.000	250.000

Adriana Lara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LIZ CARRERA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS [illegible] BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

70	72102802-005	Provisión y colocación de espejos de 1ra. Calidad con bordes de granito natural de 8cm	Unidad	1	Unidad	900.000	900.000
71	72102802-005	Provisión y colocación de cieloraso de yeso tipo durloc ck con perfileria	M2	12,5	M2	180.000	2.250.000
72	72102802-005	Alimentación eléctrica con conductor de 4mm desde el tablero seccional con protector de circuito	Unidad	1	Unidad	1.650.000	1.650.000
73	72102802-005	Provisión y colocación de equipo completo de embutir con difusores acrílicos 2x 40w	Unidad	2	Unidad	325.000	650.000
74	72102802-005	Provisión y colocación de artefacto eléctrico de embutir circular con lámparas 2x15w	Unidad	6	Unidad	165.000	990.000
75	72102802-005	Pintura de cielorraso con sellador y pintura látex	M2	12,5	M2	30.000	375.000
76	72102802-005	Pintura de aberturas, marcos y contramarcos con sellador y sintetico	Global	1	Global	395.000	395.000
77	72102802-005	Provisión y colocación separadores para mingitorios de granito pulido	M2	1	M2	1.500.000	1.500.000
78	72102802-005	Reparación y mantenimiento de aberturas con silleta	Unidad	2	Unidad	2.500.000	5.000.000
79	72102802-005	Provisión y colocación de dispensador para jabon liquido de sobreponer tipo FV	Unidad	2	Unidad	400.000	800.000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

[illegible]
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

80	72102802-005	Provisión y colocación de moviliario para insumo de limpieza con estante y cerraduras	Unidad	1	Unidad	2.200.000	2.200.000
81	72102802-005	Provision y colocación de señalizador	Unidad	2	Unidad	450.000	900.000
82	72102802-005	Pintura de poliuretano de puertas accesos a baños con sellador	Unidad	1	Unidad	1.850.000	1.850.000
83	72102802-005	Provision y colocacion de contrapiso de cascotes	M2	12,5	M2	20.000	250.000
84	72102802-005	Impermeabilizacion de losa con material y mano de obra	M2	16	M2	85.000	1.360.000
85	72102802-005	Limpieza final y retiro de escombro	Global	1	Global	1.000.000	1.000.000
						P. Total	**127.550.000**

LOTE 3 - DIRECCION DE AERONAUTICA							
1	2	3	4	5	6	7	8
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	72102802-009	SERVICIO DE PINTURA DE OFICINAS (SDNV)	Unidad	1	Unidad	20.000.000	20.000.000
2	72102802-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION TORRE RADAR	Unidad	1	Unidad	10.000.000	10.000.000
3	72102802-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPOSITO CONTENEDOR	Unidad	1	Unidad	8.500.000	8.500.000
4	72102802-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS DE COMUNICACIONES Y	Unidad	1	Unidad	2.500.000	2.500.000
						P. Total	**41.000.000**

LOTE 4 - DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA							
1	2	3	4	5	6	7	8

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LIZ GARCIA
Jefe Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS NAPOLEON [illegible] BARBOZA
Jefe Depto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
IMPERMEABILIZACION DEL TECHO SECTOR LABORATORIO							
1	72102802-009	Desmonte de techo (levantar tejas)	M2	158	M2	33.000	5.214.000
2	72102802-009	Techo de Tejas , con aislacion hidrofuga	M2	158	M2	110.000	17.380.000
3	72102802-009	Pintura de techo	M2	158	M2	22.000	3.476.000
COLOCACION DE PISO DE GALERIA							
4	72102802-009	Desmonte de piso existente	M2	97,44	M2	11.000	1.071.840
5	72102802-009	Contrapiso de cascote	M2	97,44	M2	19.800	1.929.312
6	72102802-009	Colocacion piso de layota	M2	97,44	M2	110.000	10.718.400
7	72102802-009	zocalo de layota	M2	32	M2	7.700	246.400
COLOCACION DE CIELO RASO OFICINA DEL OBSERVATORIO METEOROLOGICO							
8	72102802-009	Colocacion de cieloraso tipo forropacote-fibra vegetal- perfil T	M2	21,7	M2	220.000	4.774.000
9	72102802-009	Pintura de cieloraso	M2	21,7	M2	16.500	358.050
REFACCION SALA DE ARCHIVO							
10	72102802-009	Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 10 mm (incluye abertura, freno, manija,cerradura	Unidad	1	Unidad	1.980.000	1.980.000
11	72102802-009	Desmonte de piso existente	M2	49,65	M2	11.000	546.150
12	72102802-009	Contrapiso de cascote	M2	49,65	M2	19.800	983.070
13	72102802-009	Colocacion de piso tipo ceramico	M2	49,65	M2	99.000	4.915.350
14	72102802-009	Zocalo ceramico	M2	43	M2	22.000	946.000
15	72102802-009	Instalacion electrica (incluye artefactos)	M2	1	M2	3.300.000	3.300.000
16	72102802-009	Pintura oficina y archivo	M2	1	M2	2.750.000	2.750.000
REPARACION DE CIELO RASO EN EL BLOQUE DE ACCESO AL EDIFICIO							
17	72102802-009	cambio de planchas de cielo raso tipo eucatex en bloque de acceso	M2	15	M2	99.000	1.485.000
18	72102802-009	Pintura sala de conferencia	Unidad	1	Unidad	2.420.000	2.420.000
19	72102802-009	LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	Unidad	990.000	990.000
						P. Total	65.483.572

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS RAPOLLO ... CO PACHECO
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

LOTE 5- INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL							
1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
REFACCION DE DESAGUE FLUVIAL LADO SUR:							
1	72102802-012	CAMARA SEPTICA 2,00X1,00X1,20	M3	2,4	M3	350.000	840.000
2	72102802-012	EXCAVACION MANUAL PARA DESAGUE PLUVIAL 0,50X0,40X50,00 SUELO D.	M3	10	M3	65.000	650.000
3	72102802-001	EXCAVACION MANUAL PARA CAÑOS DE H° SUELO DURO 0,70X0,70X70,00	M3	34	M3	65.000	2.210.000
4	72102802-001	LOSA DE H° A° E: 8CM.	M3	3	M3	2.150.000	6.450.000
5	72102802-001	MAMPOSTERIA ELEVADA 0,15 LAD. COM.	M2	60	M2	53.000	3.180.000
6	72102802-001	REVOQUE A 1 CAPA D:1:5 A LA LONA	M2	60	M2	35.000	2.100.000
7	72102802-001	REJILLA CONTINUA DE HIERRO C/MARCA.	M2	25	M2	525.000	13.125.000
8	72102802-001	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE H° D:60CM	ML	70	ML	415.000	29.050.000
9	72102802-001	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS CORRIENTE	ML	65	ML	15.000	975.000
10	72102802-001	MANT. Y REPARACION DE TORRE ANTENA	Unidad	1	Unidad	2.500.000	2.500.000
11	72102802-001	MANT. Y REPARACION DE MASTIL	Unidad	3	Unidad	640.000	1.920.000
12	72102802-012	MANT. Y REPARACION DE CANALES DE DESAGUE	Unidad	4	Unidad	1.250.000	5.000.000
						P. Total	68.000.000

Total Adjudicado LOTES 2, 3, 4 y 5 son Gs. 302.033.572 (Guaranies trescientos dos millones treinta y tres mil quinientos setenta y dos) IVA Incluido, correspondiendo al ejercicio 2013 la suma de Gs.90.610.072 (Guaranies noventa millones seiscientos diez mil setenta y dos) IVA Incluido, y para el ejercicio 2014 la suma de Gs. 211.423.500 (Guaranies doscientos once millones cuatrocientos veinte y tres mil quinientos) IVA Incluido, sujeto a la disponibilidad del ejercicio.	302.033.572

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS NAPOLEON [illegible]
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

ANEXO B - 02 - 09
LCO N° 39/2013
I.D: 255.335

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Cuadro de Lote Desierto

LOTE 6 - AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI							
1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102802-001	REPOSICION DE PANELES DE VIDRIO DEL HALL PUBLICO, POR M2 (INCLUIDO LOS PERFILES DE ALUMINIO)	M2	30	M2	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72102802-001	CAMBIO DE TECHO Y CANALETA DEL DEPOSITO 1 Y 2 CARGAS AEREAS	Unidad	1	Unidad	NO COTIZA	NO COTIZA

Adriana Lara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

CARLOS NAPOLEON ALASCO BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuario
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

ANEXO B-02-08

I.D: 255.335

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 39/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, OFICINAS Y BAÑOS"

CUADRO COMPARATIVO DEPRECIOS

LOTE 1 - AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI						En Obras		Electromecanica AR		PROVEEDORA TPOM	
1	2	3	4	5	6						
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
SERVICIO Y REPARACION DE VENTANALES											
1	72102802-001	VENTANALES LAMINADOS TEMPLADOS (REPOSICION DE VIDRIOS DE 10MM)	M2	41	M2	550.000	22.550.000	NO COTIZA	NO COTIZA	684.000	28.044.000
REPARACION Y PINTURA DEPOSITOS Y OFICINAS SECTOR CARGAS AEREAS											
2	72102802-001	PINTURA PORTONES METALICOS DE ACCESO GALPONES (6,00X4,00MTS)Y PERSIANAS METALICAS (0,70* 5,00MTS)	M2	385	M2	22.000	8.470.000	NO COTIZA	NO COTIZA	13.990	5.386.150
3	72102802-001	REPARACION DE CIELO RASO PANELES DE YESO	Unidad	1	Unidad	1.650.000	1.650.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.730.000	1.730.000
4	72102802-001	PINTURA EXTERIOR CON ENDUIDO DE OFICINAS	M2	289	M2	13.200	3.814.800	NO COTIZA	NO COTIZA	11.450	3.309.050
5	72102802-001	PINTURA INTERIOR CON ENDUIDO DE OFICINAS	M2	480	M2	11.000	5.280.000	NO COTIZA	NO COTIZA	9.450	4.536.000
6	72102802-001	PINTURA EXTERIOR DE PAREDES CON ENDUIDO DE GALPONES SECTOR CARGAS AEREAS (GALPONES 1 AL 7)	M2	1500	M2	13.200	19.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	11.450	17.175.000
REPARACION DE BAÑOS											
7	72102802-005	REPARACION DE BAÑOS PARA FUNCIONARIOS SECTOR CARGA AEREA	Unidad	1	Unidad	7.700.000	7.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	7.400.000	7.400.000
							69.264.800		NO COTIZA		67.580.200

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC-DINAC

CARLOS [illegible]
Jefe Dpto. [illegible]
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LOTE 2 - PRESIDENCIA						En Obras		Electromecanica AR		PROVEEDORA YPOA	
1	2	3	4	5	6						
Item	Codido de Catalogo	Descripcion de las obras	Unidad	Cant.	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Refacción de 1 baño dama - 2do. Nivel M.D.N											
1	72102802-005	Desmonte de artefactos sanitarios	Global	1	Global	450.000	450.000	171.000	171.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72102802-005	Demolición de pisos y azulejos	M2	55	M2	9.500	522.500	6.600	363.000	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72102802-005	Demolicion de contrapiso	M2	9	M2	12.500	112.500	5.700	51.300	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72102802-005	Desmonte de aberturas de madera y marcos	Global	1	Global	250.000	250.000	76.000	76.000	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72102802-005	Desmonte de cielorraso, instalación eléctrica	Global	1	Global	650.000	650.000	133.000	133.000	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72102802-005	Desmonte de cañerias desague cloacal y rejillas	Global	1	Global	350.000	350.000	142.500	142.500	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72102802-005	Desmonte de valvula de descarga	Unidad	2	Unidad	120.000	240.000	28.500	57.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72102802-005	Provisión y colocación de llave de paso 1/2 con campana FV	Unidad	1	Unidad	185.000	185.000	118.000	118.000	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72102802-005	Provisión e instalacion de agua corriente, lavatorio, inodoro	Global	1	Global	850.000	850.000	926.000	926.000	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72102802-005	Provisión y colocación de llaves de paso 3/4" con campana F V.	Unidad	2	Unidad	215.000	430.000	126.000	252.000	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72102802-005	Provision y colocación de llave de paso esclusa 11/2" tipo deca	Unidad	2	Unidad	325.000	650.000	329.000	658.000	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72102802-005	Provision e instalacion de desague cloacal, inodoros, lavatorios	Global	1	Global	1.150.000	1.150.000	1.140.000	1.140.000	NO COTIZA	NO COTIZA
13	72102802-005	Provisión y montaje de caja sifonada 15 x 15 con rejilla de aluminio	Unidad	1	Unidad	165.000	165.000	103.400	103.400	NO COTIZA	NO COTIZA
14	72102802-005	Provisión y colocación de bachas de embutir de losa en mesada de granito con griferias Presmatic tipo Docol	Unidad	2	Unidad	2.150.000	4.300.000	570.000	1.140.000	NO COTIZA	NO COTIZA
15	72102802-005	Provisión y colocación de canilla con pico manguera de 1/2" para uso del personal de limpieza	Unidad	1	Unidad	145.000	145.000	137.000	137.000	NO COTIZA	NO COTIZA
16	72102802-005	Provisión y colocación de marcos de madera de Lapacho	Unidad	3	Unidad	550.000	1.650.000	475.000	1.425.000	NO COTIZA	NO COTIZA

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS NAPOLEON [illegible]
Jefe Dpto. Ingeniería Hidroviaria
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

17	72102802-005	Provisión y montaje de aberturas de madera ,puerta placa de cedro con herrajes y cerradura de primera calidad tipo PAPAIZ y contramarcos	Unidad	3	Unidad	850.000	2.550.000	545.000	1.635.000	NO COTIZA	NO COTIZA
18	72102802-005	Provisión y colocación de azulejos de porcelanato pulido	M2	46	M2	185.000	8.510.000	190.000	8.740.000	NO COTIZA	NO COTIZA
19	72102802-005	Provisión y colocación de piso porcelanato pulido color a elegir con carpeta	M2	9	M2	245.000	2.205.000	209.000	1.881.000	NO COTIZA	NO COTIZA
20	72102802-005	Provisión y colocación de guarda ancho 8 cm de granito natural	ML	18	ML	225.000	4.050.000	94.000	1.692.000	NO COTIZA	NO COTIZA
21	72102802-005	Provision y colocación de inodoros tipo deca con valvula de descarga tipo docol de 1 1/2" sistema Prematic con tapa acolchada	Unidad	2	Unidad	950.000	1.900.000	902.000	1.804.000	NO COTIZA	NO COTIZA
22	72102802-005	Provisión y montaje de mesada de granito natural con polleras de 0,15 y zocalos de 8 cm para dos bachas de embutir	Unidad	1	Unidad	2.450.000	2.450.000	1.184.000	1.184.000	NO COTIZA	NO COTIZA
23	72102802-005	Revoque de pared una capa	M2	46	M2	35.000	1.610.000	18.000	828.000	NO COTIZA	NO COTIZA
24	72102802-005	Provisión y colocación de sifón cromados de 1era. Calidad	Unidad	2	Unidad	350.000	700.000	195.000	390.000	NO COTIZA	NO COTIZA
25	72102802-005	Provisión y colocación de kit de accesorios acero inoxidables para baño	Unidad	1	Unidad	250.000	250.000	325.000	325.000	NO COTIZA	NO COTIZA
26	72102802-005	Provisión y colocación de espejos de 1ra. Calidad con bordesde granito natural de ancho 8 cm	Unidad	1	Unidad	900.000	900.000	921.000	921.000	NO COTIZA	NO COTIZA
27	72102802-005	Provisión y colocación de cielorraso de yeso tipo durlock con perfilería	M2	9	M2	180.000	1.620.000	142.500	1.282.500	NO COTIZA	NO COTIZA
28	72102802-005	Alimentación eléctrica con conductor de 4mm desde el tablero seccional con protector de circuito	Unidad	1	Unidad	1.500.000	1.500.000	1.010.000	1.010.000	NO COTIZA	NO COTIZA

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS M. POLO... BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Arquitectura
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

29	72102802-005	Provisión y colocación de equipo completo de embutir con difusores acrilicos 2x40 W	Unidad	1	Unidad	325.000	325.000	253.000	253.000	NO COTIZA	NO COTIZA
30	72102802-005	Provisión y colocación de artefacto eléctrico de embutir circular con lámparas 2x15w.	Unidad	4	Unidad	165.000	660.000	180.000	720.000	NO COTIZA	NO COTIZA
31	72102802-005	Pintura de cielorraso con sellador y pintura látex	M2	9	M2	25.000	225.000	19.000	171.000	NO COTIZA	NO COTIZA
32	72102802-005	Pintura de aberturas, marcos y contramarcos con sellador y sintetico	Global	1	Global	475.000	475.000	376.000	376.000	NO COTIZA	NO COTIZA
33	72102802-005	Reparación y mantenimiento de aberturas con silleta	Unidad	1	Unidad	2.500.000	2.500.000	237.500	237.500	NO COTIZA	NO COTIZA
34	72102802-005	Provision y colocación de señalizador	Unidad	1	Unidad	850.000	850.000	117.000	117.000	NO COTIZA	NO COTIZA
35	72102802-005	Dispensador para jabon liquido de sobreponer tipo FV	Unidad	2	Unidad	400.000	800.000	329.000	658.000	NO COTIZA	NO COTIZA
36	72102802-005	Provición y colocación de moviliario para insumo de limpieza con estante y cerradura	Unidad	1	Unidad	2.200.000	2.200.000	330.000	330.000	NO COTIZA	NO COTIZA
37	72102802-005	Pintura de poliuretano de puertas accesos a baño con sellador	Global	1	Global	1.650.000	1.650.000	123.000	123.000	NO COTIZA	NO COTIZA
38	72102802-005	Provision y colocacion de contrapiso de cascotes	M2	9	M2	20.000	180.000	27.500	247.500	NO COTIZA	NO COTIZA
39	72102802-005	Impermeabilizacion de losa con material y mano de obra	M2	12	M2	85.000	1.020.000	36.000	432.000	NO COTIZA	NO COTIZA
40	72102802-005	Limpieza final y retiro de escombro	Global	1	Global	1.000.000	1.000.000	611.000	611.000	NO COTIZA	NO COTIZA
Refacción de 1 baño caballero - 2do. Nivel M.D.N											
41	72102802-005	Desmonte de artefactos sanitarios	Global	1	Global	450.000	450.000	170.000	170.000	NO COTIZA	NO COTIZA
42	72102802-005	Demolición de pisos y azulejos	M2	67,5	M2	9.500	641.250	6.500	438.750	NO COTIZA	NO COTIZA
43	72102802-005	Demolicion de contrapiso	M2	12,5	M2	12.500	156.250	5.700	71.250	NO COTIZA	NO COTIZA
44	72102802-005	Desmonte de aberturas de madera, marcos	Global	1	Global	250.000	250.000	75.000	75.000	NO COTIZA	NO COTIZA
45	72102802-005	Desmonte de cielorraso, instalación eléctrica	Global	1	Global	650.000	650.000	133.000	133.000	NO COTIZA	NO COTIZA

Adriana Lara D.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS NAPOLEON FRANCO BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

46	72102802-005	Desmonte de cañerias desague cloacal y rejillas	Global	1	Global	350.000	350.000	142.000	142.000	NO COTIZA	NO COTIZA
47	72102802-005	Desmonte de valvula de descarga	Unidad	2	Unidad	120.000	240.000	28.000	56.000	NO COTIZA	NO COTIZA
48	72102802-005	Desmonte de cañeria principal de 2",1 1/2" y de 1"y ramales	Global	1	Global	3.250.000	3.250.000	237.500	237.500	NO COTIZA	NO COTIZA
49	72102802-005	Provisión y colocación de cañeria de 2",1 1/2"y 1" para alimentación con sus accesorios	Global	1	Global	3.650.000	3.650.000	1.315.000	1.315.000	NO COTIZA	NO COTIZA
50	72102802-005	Provisión e instalacion de agua corriente, lavatorio, inodoro y migitorios	Global	1	Global	1.350.000	1.350.000	1.650.000	1.650.000	NO COTIZA	NO COTIZA
51	72102802-005	Provisión y colocación de llaves de paso 3/4" con campana F V.	Unidad	2	Unidad	215.000	430.000	128.000	256.000	NO COTIZA	NO COTIZA
52	72102802-005	Provisión y colocación de llave de paso 1/2" con campana F V.	Unidad	1	Unidad	215.000	215.000	118.000	118.000	NO COTIZA	NO COTIZA
53	72102802-005	Provisión y colocación de llaves de paso exclusa de 1 1/2" Juego de baño con accesorios	Unidad	2	Unidad	325.000	650.000	332.500	665.000	NO COTIZA	NO COTIZA
54	72102802-005	Provision e instalacion de desague cloacal, inodoros, lavatorios y migitorios	Global	1	Global	1.250.000	1.250.000	1.280.000	1.280.000	NO COTIZA	NO COTIZA
55	72102802-005	Provición y montaje de caja cifonada 15 x 15 con rejilla de aluminio	Unidad	2	Unidad	165.000	330.000	104.000	208.000	NO COTIZA	NO COTIZA
56	72102802-005	Provisión y colocación de bachas de embutir blanco en mezada de granito con griferias Prematic tipo Docol	Unidad	2	Unidad	2.250.000	4.500.000	560.000	1.120.000	NO COTIZA	NO COTIZA
57	72102802-005	Provisión y colocación de canilla con pico manguera de 1/2" parauso del personal de limpieza	Unidad	1	Unidad	125.000	125.000	137.000	137.000	NO COTIZA	NO COTIZA
58	72102802-005	Provisión y colocación de marcos de madera de Lapacho	Unidad	3	Unidad	550.000	1.650.000	475.000	1.425.000	NO COTIZA	NO COTIZA

Adriana Ja. G B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS MIGUEL FORTUNATO FRANCISCO BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

59	72102802-005	Provisión y montaje de aberturas de madera ,puerta placa de cedro con herrajes y cerradura de primera calidad tipo papaiz y contramarcos	Unidad	3	Unidad	850.000	2.550.000	550.000	1.650.000	NO COTIZA	NO COTIZA
60	72102802-005	Provisión y colocación de azulejos de porcelanato pulido	M2	55	M2	180.000	9.900.000	188.000	10.340.000	NO COTIZA	NO COTIZA
61	72102802-005	Provisión y colocación de piso porcelanato con carpeta	M2	12,5	M2	245.000	3.062.500	209.000	2.612.500	NO COTIZA	NO COTIZA
62	72102802-005	Provisión y colocación de guarda ancho 8 cm de granito natural	ML	23	ML	225.000	5.175.000	95.000	2.185.000	NO COTIZA	NO COTIZA
63	72102802-005	Provisión y colocación de mingitorio con sifón inc. y griferias Presmatic tipo docol	Unidad	4	Unidad	850.000	3.400.000	807.000	3.228.000	NO COTIZA	NO COTIZA
64	72102802-005	Cerramiento de mamposterias en ductos para bajadas de alimentación	Global	1	Global	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000	NO COTIZA	NO COTIZA
65	72102802-005	Provision y colocación de inodoros tipo deca con válvula de descarga tipo docol de 1 1/2" sistema Presmatic con tapa acolchada	Unidad	2	Unidad	1.250.000	2.500.000	902.500	1.805.000	NO COTIZA	NO COTIZA
66	72102802-005	Provisión y montaje de mesada de granito natural con polleras de 0,15 y zocalos de 7 cm para dos bachas de embutir	Unidad	1	Unidad	2.450.000	2.450.000	1.060.000	1.060.000	NO COTIZA	NO COTIZA
67	72102802-005	Revoque de pared una capa	M2	55	M2	35.000	1.925.000	18.000	990.000	NO COTIZA	NO COTIZA
68	72102802-005	Provisión y colocación de sifón cromados de 1era. Calidad	Unidad	2	Unidad	350.000	700.000	199.500	399.000	NO COTIZA	NO COTIZA
69	72102802-005	Provisión y colocación de kit de accesorios acero inoxidables para baño	Unidad	1	Unidad	250.000	250.000	332.500	332.500	NO COTIZA	NO COTIZA
70	72102802-005	Provisión y colocación de espejos de 1ra. Calidad con bordes de granito natural de 8cm	Unidad	1	Unidad	900.000	900.000	930.000	930.000	NO COTIZA	NO COTIZA
71	72102802-005	Provisión y colocación de cieloraso de yeso tipo durloc ck con perfileria	M2	12,5	M2	180.000	2.250.000	140.000	1.750.000	NO COTIZA	NO COTIZA
72	72102802-005	Alimentación eléctrica con conductor de 4mm desde el tablero seccional con protector de circuito	Unidad	1	Unidad	1.650.000	1.650.000	1.710.000	1.710.000	NO COTIZA	NO COTIZA

Adriana Jard B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS [illegible] BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

73	72102802-005	Provisión y colocación de equipo completo de embutir con difusores acrílicos 2x 40w	Unidad	2	Unidad	325.000	650.000	253.000	506.000	NO COTIZA	NO COTIZA
74	72102802-005	Provisión y colocación de artefacto eléctrico de embutir circular con lámparas 2x15w	Unidad	6	Unidad	165.000	990.000	180.500	1.083.000	NO COTIZA	NO COTIZA
75	72102802-005	Pintura de cielorraso con sellador y pintura látex	M2	12,5	M2	30.000	375.000	19.000	237.500	NO COTIZA	NO COTIZA
76	72102802-005	Pintura de aberturas, marcos y contramarcos con sellador y sintetico	Global	1	Global	395.000	395.000	380.000	380.000	NO COTIZA	NO COTIZA
77	72102802-005	Provisión y colocación separadores para mingitorios de granito pulido	M2	1	M2	1.500.000	1.500.000	660.000	660.000	NO COTIZA	NO COTIZA
78	72102802-005	Reparación y mantenimiento de aberturas con sillieta	Unidad	2	Unidad	2.500.000	5.000.000	237.500	475.000	NO COTIZA	NO COTIZA
79	72102802-005	Provisión y colocación de dispensador para jabon liquido de sobreponer tipo FV	Unidad	2	Unidad	400.000	800.000	332.500	665.000	NO COTIZA	NO COTIZA
80	72102802-005	Provisión y colocación de moviliario para insumo de limpieza con estante y cerraduras	Unidad	1	Unidad	2.200.000	2.200.000	330.000	330.000	NO COTIZA	NO COTIZA
81	72102802-005	Provision y colocación de señalizador	Unidad	2	Unidad	450.000	900.000	118.000	236.000	NO COTIZA	NO COTIZA
82	72102802-005	Pintura de poliuretano de puertas accesos a baños con sellador	Unidad	1	Unidad	1.850.000	1.850.000	123.000	123.000	NO COTIZA	NO COTIZA
83	72102802-005	Provision y colocacion de contrapiso de cascotes	M2	12,5	M2	20.000	250.000	27.500	343.750	NO COTIZA	NO COTIZA
84	72102802-005	Impermeabilizacion de losa con material y mano de obra	M2	16	M2	85.000	1.360.000	36.000	576.000	NO COTIZA	NO COTIZA
85	72102802-005	Limpieza final y retiro de escombro	Global	1	Global	1.000.000	1.000.000	611.000	611.000	NO COTIZA	NO COTIZA
							127.550.000		78.797.450		NO COTIZA

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

M.F. GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS NAPOLEON BLASCO BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LOTE 3 - DIRECCION DE AERONAUTICA						En Obras		Electromecanica AR		PROVEEDORA YPOA	
1	2	3	4	5	6						
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102802-009	SERVICIO DE PINTURA DE OFICINAS (SDNV)	Unidad	1	Unidad	20.000.000	20.000.000	18.200.000	18.200.000	28.850.000	28.850.000
2	72102802-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION TORRE RADAR	Unidad	1	Unidad	10.000.000	10.000.000	13.010.000	13.010.000	3.850.000	3.850.000
3	72102802-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPOSITO CONTENEDOR	Unidad	1	Unidad	8.500.000	8.500.000	13.630.000	13.630.000	2.750.000	2.750.000
4	72102802-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS DE COMUNICACIONES Y RADIOAYUDAS	Unidad	1	Unidad	2.500.000	2.500.000	47.000.000	47.000.000	9.750.000	9.750.000
							41.000.000		91.840.000		45.200.000

LOTE 4 - DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA						En Obras		Electromecanica AR		PROVEEDORA YPOA	
1	2	3	4	5	6						
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
IMPERMEABILIZACION DEL TECHO SECTOR LABORATORIO											
1	72102802-009	Desmonte de techo (levantar tejas)	M2	158	M2	33.000	5.214.000	30.300	4.787.400	9.000	1.422.000
2	72102802-009	Techo de Tejas , con aislacion hidrofuga	M2	158	M2	110.000	17.380.000	118.000	18.644.000	190.000	30.020.000
3	72102802-009	Pintura de techo	M2	158	M2	22.000	3.476.000	27.150	4.289.700	22.000	3.476.000
COLOCACION DE PISO DE GALERIA											
4	72102802-009	Desmonte de piso existente	M2	97,44	M2	11.000	1.071.840	9.500	925.680	8.950	872.088
5	72102802-009	Contrapiso de cascote	M2	97,44	M2	19.800	1.929.312	37.000	3.605.280	44.500	4.336.080
6	72102802-009	Colocacion piso de layota	M2	97,44	M2	110.000	10.718.400	16.500	1.607.760	44.000	4.287.360
7	72102802-009	zocalo de layota	M2	32	M2	7.700	246.400	7.500	240.000	13.800	441.600

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS NAPOLEON AMASCO BARBOZA
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

COLOCACION DE CIELO RASO OFICINA DEL OBSERVATORIO METEOROLOGICO											
8	72102802-009	Colocacion de cieloraso tipo forropacote-fibra vegetal-perfil T	M2	21,7	M2	220.000	4.774.000	65.200	1.414.840	335.000	7.269.500
9	72102802-009	Pintura de cieloraso	M2	21,7	M2	16.500	358.050	13.530	293.601	12.200	264.740
REFACCION SALA DE ARCHIVO											
10	72102802-009	Provision y colocacion de puerta de vidrio templado de 10 mm (incluye abertura, freno, manija,cerradura	Unidad	1	Unidad	1.980.000	1.980.000	1.377.500	1.377.500	7.480.000	7.480.000
11	72102802-009	Desmonte de piso existente	M2	49,65	M2	11.000	546.150	9.500	471.675	9.000	446.850
12	72102802-009	Contrapiso de cascote	M2	49,65	M2	19.800	983.070	37.100	1.842.015	44.500	2.209.425
13	72102802-009	Colocacion de piso tipo ceramico	M2	49,65	M2	99.000	4.915.350	104.700	5.198.355	45.000	2.234.250
14	72102802-009	Zocalo ceramico	M2	43	M2	22.000	946.000	57.000	2.451.000	14.000	602.000
15	72102802-009	Instalacion electrica (incluye artefactos)	M2	1	M2	3.300.000	3.300.000	2.042.500	2.042.500	5.850.000	5.850.000
16	72102802-009	Pintura oficina y archivo	M2	1	M2	2.750.000	2.750.000	2.350.000	2.350.000	3.700.000	3.700.000
REPARACION DE CIELO RASO EN EL BLOQUE DE ACCESO AL EDIFICIO											
17	72102802-009	Cambio de planchas de cielo raso tipo eucatex en bloque de acceso	M2	15	M2	99.000	1.485.000	36.750	551.250	230.000	3.450.000
18	72102802-009	Pintura sala de conferencia	Unidad	1	Unidad	2.420.000	2.420.000	1.710.000	1.710.000	8.850.000	8.850.000
19	72102802-009	LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	Unidad	990.000	990.000	1.680.000	1.680.000	400.000	400.000
							65.483.572		55.482.556		87.611.893

LOTE 5- INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL						En Obras		Electromecanica All		PROVEEDORA YPOA	
1	2	3	4	5	6						
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
REFACCION DE DESAGUE FLUVIAL LADO SUR:											
1	72102802-012	CAMARA SEPTICA 2,00X1,00X1,20	M3	2,4	M3	350.000	840.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72102802-012	EXCAVACION MANUAL PARA DESAGUE PLUVIAL 0,50X0,40X50,00 SUELO D.	M3	10	M3	65.000	650.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72102802-001	EXCAVACION MANUAL PARA CAÑOS DE H° SUELO DURO 0,70X0,70X70,00	M3	34	M3	65.000	2.210.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

4	72102802-001	LOSA DE H° A° E: 8CM.	M3	3	M3	2.150.000	6.450.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72102802-001	MAMPOSTERIA ELEVADA 0,15 LAD. COM.	M2	60	M2	53.000	3.180.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72102802-001	REVOQUE A 1 CAPA D:1:5 A LA LONA	M2	60	M2	35.000	2.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72102802-001	REJILLA CONTINUA DE HIERRO C/MARCA.	M2	25	M2	525.000	13.125.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72102802-001	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE H° D:60CM	ML	70	ML	415.000	29.050.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72102802-001	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS CORRIENTE	ML	65	ML	15.000	975.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	72102802-001	MANT. Y REPARACION DE TORRE ANTENA	Unidad	1	Unidad	2.500.000	2.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	72102802-001	MANT. Y REPARACION DE MASTIL	Unidad	3	Unidad	640.000	1.920.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	72102802-012	MANT. Y REPARACION DE CANALES DE DESAGUE	Unidad	4	Unidad	1.250.000	5.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
							68.000.000		NO COTIZA		NO COTIZA

LOTE 6 - AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI						En Obras		Electromecanica AR		PROVEEDORA YPOA	
1	2	3	4	5	6						
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102802-001	REPOSICION DE PANELES DE VIDRIO DEL HALL PUBLICO POR M2 (INCLUIDO LOS PERFILES DE ALUMINIO)	M	30	M	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72102802-001	CAMBIO DE TECHO Y CANALETA DEL DEPOSITO 1 Y 2 CARGAS AEREAS	Unidad	1	Unidad	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
							NO COTIZA				NO COTIZA

TOTAL	371.298.372		226.120.006		200.392.093

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC

CARLOS NAPOLEON JAIME PAEZ
Jefe Dpto. Ingeniería Aeroportuaria
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC