ANEXO B - 02 - 08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		RD COMUNICATIONS DE REINALDO DENTICE														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	MANTENIMIENTO															
1	Reparación placa base línea serie 4 líneas.	112.400	1	NO APLICA	NO APLICA	112.400										
2	Reparación placa base CPU 2002.	79.400	1	NO APLICA	NO APLICA	79.400										
3	Reparación placa base línea-cpu.	175.000	1	NO APLICA	NO APLICA	175.000										
4	Reparación del módulo de protección 220V de la placa base.	58.500	1	NO APLICA	NO APLICA	58.500										
5	Reparación de fuente de la placa base.	57.000	1	NO APLICA	NO APLICA	57.000										
6	Cambio micro grabado, Micro ATMega 8535 con Software.	182.700	1	NO APLICA	NO APLICA	182.700										
7	Cambio módulo DTMF por línea.	52.500	1	NO APLICA	NO APLICA	52.500										
8	Cambio módulo 16 KHz por línea.	25.400	1	NO APLICA	NO APLICA	25.400										
9	Cambio placa base CPU-2002 (sin micro procesador grabado) Placa Marca DENTEL Modelo CPU 2002.	310.000	1	NO APLICA	NO APLICA	310.000										
10	Cambio placa base 4 líneas. Placa Marca DENTEL Modelo 4 li.	530.000	1	NO APLICA	NO APLICA	530.000										
11	Cambio placa base cpu-línea (sin micro procesador grabado) Placa Marca DENTEL Modelo CPU línea.	845.000	1	NO APLICA	NO APLICA	845.000										
12	Cambio del módulo de protección 220V de la placa base. Placa Marca DENTEL Modelo Prot 220.	98.000	1	NO APLICA	NO APLICA	98.000										
13	Cambio de placa de la fuente. Placa Marca DENTEL Modelo Fuente FT-400.	152.000	1	NO APLICA	NO APLICA	152.000										
14	Cambio de trasformador.	98.500	1	NO APLICA	NO APLICA	98.500										
15	Cambio de la carcasa con los accesorios correspondientes	165.000	1	NO APLICA	NO APLICA	165.000										
16	Verificación, prueba y calibración.	100.000	1	NO APLICA	NO APLICA	100.000										
17	Costo de mano de obra por sustitución de componentes y/o piezas.	120.000	1	NO APLICA	NO APLICA	120.000										
18	Reparación placa base.	97.000	1	NO APLICA	NO APLICA	97.000										
19	Cambio de la placa base. Placa Marca DENTEL Modelo Bornera FT-400.	320.000	1	NO APLICA	NO APLICA	320.000										
20	Costo de mano de obra por sustitución de componentes y/o piezas.	120.000	1	NO APLICA	NO APLICA	120.000										
21	Reparación placa base.	124.500	1	NO APLICA	NO APLICA	124.500										
22	Cambio micro grabado. Micro ATMega 8535 con Software.	184.600	1	NO APLICA	NO APLICA	184.600										

Lic. Luis Alfredo Paredes P.
Gerente - UOC
COPACO S.A.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		RD COMUNICATIONS DE REINALDO DENTICE														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
23	Cambio de opto acopladores por línea.	42.700	1	NO APLICA	NO APLICA	42.700										
24	Cambio del generador DTMF.	55.000	1	NO APLICA	NO APLICA	55.000										
25	Cambio de la placa base (sin micro procesador grabado) Placa Marca DENTEL Modelo Dialer FT-400.	458.400	1	NO APLICA	NO APLICA	458.400										
26	Costo de mano de obra por sustitución de componentes y/o piezas.	120.000	1	NO APLICA	NO APLICA	120.000										
27	Reparación placa base.	124.500	1	NO APLICA	NO APLICA	124.500										
28	Cambio micro grabado. Micro ATMega 8535.	182.600	1	NO APLICA	NO APLICA	182.600										
29	Cambio del display.	175.000	1	NO APLICA	NO APLICA	175.000										
30	Cambio de la placa base. Placa Marca DENTEL.	98.000	1	NO APLICA	NO APLICA	98.000										
31	Costo de mano de obra por sustitución de componentes y/o piezas.	120.000	1	NO APLICA	NO APLICA	120.000										
32	Reparación placa base.	45.500	1	NO APLICA	NO APLICA	45.500										
33	Cambio micro grabado.	182.600	1	NO APLICA	NO APLICA	182.600										
34	Cambio del Display.	175.000	1	NO APLICA	NO APLICA	175.000										
35	grabado y sin Display) Placa Marca DENTEL Modelo On-Line.	825.500	1	NO APLICA	NO APLICA	825.500										
36	Costo de mano de obra por sustitución de componentes y/o piezas.	120.000	1	NO APLICA	NO APLICA	120.000										
37	Reparación placa base.	112.500	1	NO APLICA	NO APLICA	112.500										
38	Cambio de la placa base. Placa Marca DENTEL Modelo RS 485.	382.500	1	NO APLICA	NO APLICA	382.500										
39	Costo de mano de obra por sustitución de componentes y/o piezas.	120.000	1	NO APLICA	NO APLICA	120.000										
40	Reparación de la placa base.	47.800	1	NO APLICA	NO APLICA	47.800										
41	Cambio de la placa base.	85.400	1	NO APLICA	NO APLICA	85.400										
42	Costo de mano de obra por sustitución de componentes y/o piezas.	120.000	1	NO APLICA	NO APLICA	120.000										
43	Cambio de la placa madre.	445.000	1	NO APLICA	NO APLICA	445.000										
44	Cambio de la memoria RAM DDR 2 de 2 GB o Superior.	360.000	1	NO APLICA	NO APLICA	360.000										
45	Cambio del procesador tipo INTEL Core Duo 2.7 o Superior.	570.000	1	NO APLICA	NO APLICA	570.000										
46	Cambio del disco duro IDE o SATA de 320 GB o Superior.	425.000	1	NO APLICA	NO APLICA	425.000										

Lic. Luis Alfredo Paredes P.
Gerente - UOC
COPACO S.A.

ANEXO B - 02 - 08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		RD COMUNICATIONS DE REINALDO DENTICE														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
47	Cambio de la fuente de 600 W.	215.000	1	NO APLICA	NO APLICA	215.000										
48	Cambio del Módem PCI.	78.400	1	NO APLICA	NO APLICA	78.400										
49	Cambio del Gabinete (incluye teclado y mouse).	295.000	1	NO APLICA	NO APLICA	295.000										
50	Costo de mano de obra por sustitución de componentes y/o piezas.	200.000	1	NO APLICA	NO APLICA	200.000										
51	Reparación fuente de alimentación.	345.000	1	NO APLICA	NO APLICA	345.000										
52	Reparación imagen horizontal.	340.000	1	NO APLICA	NO APLICA	340.000										
53	Reparación imagen vertical.	340.000	1	NO APLICA	NO APLICA	340.000										
54	Cambio de Flyback.	475.000	1	NO APLICA	NO APLICA	475.000										
55	Cambio del Procesador de video.	255.000	1	NO APLICA	NO APLICA	255.000										
56	Cambio del Tubo de Rayo Catódico.	385.000	1	NO APLICA	NO APLICA	385.000										
57	Cambio del yugo de deflexión vertical.	295.000	1	NO APLICA	NO APLICA	295.000										
58	Cambio del yugo de deflexión horizontal.	295.000	1	NO APLICA	NO APLICA	295.000										
59	Costo de mano de obra por sustitución de componentes y/o piezas.	200.000	1	NO APLICA	NO APLICA	200.000										
60	Reparación del cabezal de impresión.	262.000	1	NO APLICA	NO APLICA	262.000										
61	Reparación de la placa principal.	245.000	1	NO APLICA	NO APLICA	245.000										
62	Reparación fuente de alimentación.	175.000	1	NO APLICA	NO APLICA	175.000										
63	Cambio de engranajes (arrastre o cinta).	125.000	1	NO APLICA	NO APLICA	125.000										
64	Cambio de Flat.	142.000	1	NO APLICA	NO APLICA	142.000										
65	Cambio de la placa de comunicación.	735.000	1	NO APLICA	NO APLICA	735.000										
66	Cambio de la placa principal.	920.000	1	NO APLICA	NO APLICA	920.000										
67	Cambio de la fuente.	288.000	1	NO APLICA	NO APLICA	288.000										
68	Cambio del cabezal de impresión.	475.000	1	NO APLICA	NO APLICA	475.000										
69	Costo de mano de obra por sustitución de componentes y/o piezas.	200.000	1	NO APLICA	NO APLICA	200.000										
70	Reparación de la carcasa.	368.000	1	NO APLICA	NO APLICA	368.000										
71	Cambio del componente de salida.	45.200	1	NO APLICA	NO APLICA	45.200										
72	Cambio oscilador de salida.	65.400	1	NO APLICA	NO APLICA	65.400										
73	Cambio del componente controlador de cargador de batería.	67.200	1	NO APLICA	NO APLICA	67.200										
74	Cambio de Batería.	188.500	1	NO APLICA	NO APLICA	188.500										
75	Cambio de la carcasa.	725.000	1	NO APLICA	NO APLICA	725.000										

Lic. Luis Alfredo Paredes P.
Gerente - UOC
COPACO S.A.

ANEXO B - 02 - 08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		RD COMUNICATIONS DE REINALDO DENTICE														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
76	Mantenimiento preventivo, incluirá:			NO APLICA	NO APLICA											
	➢ Calibración del inversor.			NO APLICA	NO APLICA											
	➢ Calibración de booster.			NO APLICA	NO APLICA											
	➢ Calibración de cargador de baterías.			NO APLICA	NO APLICA											
	➢ Calibración de salida de UPS.			NO APLICA	NO APLICA											
	➢ Limpieza y lubricación de partes móviles.			NO APLICA	NO APLICA											
	Limpieza general del equipo.	250.000	1	NO APLICA	NO APLICA	250.000										
77	Costo de mano de obra por sustitución de componentes y/o piezas.	200.000	1	NO APLICA	NO APLICA	200.000										
78	Reparación de la placa de línea.	335.000	1	NO APLICA	NO APLICA	335.000										
79	Reparación de la fuente de alimentación.	330.000	1	NO APLICA	NO APLICA	330.000										
80	Reparación del cabezal de lectura.	460.000	1	NO APLICA	NO APLICA	460.000										
81	Reparación del cabezal de impresión.	455.000	1	NO APLICA	NO APLICA	455.000										
82	Reparación por impresión defectuosa.	355.000	1	NO APLICA	NO APLICA	355.000										
83	Reparación del mecanismo por problemas de engranajes.	460.000	1	NO APLICA	NO APLICA	460.000										
84	Reparación del teclado.	360.000	1	NO APLICA	NO APLICA	360.000										
85	Reparación de la placa madre.	465.000	1	NO APLICA	NO APLICA	465.000										

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Luis Alfredo Paredes P.
Gerente - UOC
COPACO S.A.