SECRETARIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
Presidencia de la República del Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 11/2012 SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Hoja N° 1.-

				OFERENTE 1: TECNOFRIO de Pascual Torres				OFERENTE 2: S. PAZOS Servicios Técnicos				OFERENTE 3: SEVEN PLUS de Asterio González			
ITEM	DESCRIPCIÓN		CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 18.000 BTU Marca Koner	-Tipo Split de 18.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Desmontaje de la Unidad Condensadora, para la reparación del moto-ventilador. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación y/o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reposicion de revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo.	10	TECNOFRIO	NACIONAL	380.000	3.800.000	S.PAZOS	NACIONAL	440.000	4.400.000	SEVEN PLUS	NACIONAL	400.000	4.000.000
2	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca VCP	-Tipo Split de 24.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reposicion de revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo.	10	TECNOFRIO	NACIONAL	420.000	4.200.000	S.PAZOS	NACIONAL	440.000	4.400.000	SEVEN PLUS	NACIONAL	550.000	5.500.000
3	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca SPRINGER	-Tipo Ventana de 24.000 BTU. Prueba de presión con nitrógeno vacio, carga de gas refrigerante, cambio de buges de soporte de ventilador, reparación o cambio de ventilador extractor. -Reposicion de marco, revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo. -Puesta en Marcha y control de funcionamiento.	10	TECNOFRIO	NACIONAL	320.000	3.200.000	S.PAZOS	NACIONAL	440.000	4.400.000	SEVEN PLUS	NACIONAL	550.000	5.500.000
						TOTAL GS.:	11.200.000			TOTAL GS.:	13.200.000			TOTAL GS.:	15.000.000

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo
REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
Presidencia de la República del Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 11/2012 SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

				OFERENTE 3: M & R Ingenieria de Sergio Mendoza				OFERENTE 4: DISTRIBUIDORA M y C de Mirna Coronel				OFERENTE 5: CHRISTIAN CABALLERO PAEZ			
ITEM	DESCRIPCIÓN		CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 18.000 BTU Marca Koner	-Tipo Split de 18.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Desmontaje de la Unidad Condensadora, para la reparación del moto-ventilador. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación y/o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reposicion de revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo.	10	MyR	NACIONAL	900.000	9.000.000	DISTRI MyC	NACIONAL	980.000	9.800.000	REP. CABALLERO	NACIONAL	1.050.000	10.500.000
2	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca VCP	-Tipo Split de 24.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacio, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reposicion de revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo.	10	MyR	NACIONAL	1.200.000	12.000.000	DISTRI MyC	NACIONAL	1.350.000	13.500.000	REP. CABALLERO	NACIONAL	1.420.000	14.200.000
3	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca SPRINGER	-Tipo Ventana de 24.000 BTU. Prueba de presión con nitrógeno vacio, carga de gas refrigerante, cambio de buges de soporte de ventilador, reparación o cambio de ventilador extractor. -Reposicion de marco, revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo. -Puesta en Marcha y control de funcionamiento.	10	MyR	NACIONAL	450.000	4.500.000	DISTRI MyC	NACIONAL	610.000	6.100.000	REP. CABALLERO	NACIONAL	680.000	6.800.000
						TOTAL GS.:	25.500.000			TOTAL GS.:	29.400.000			TOTAL GS.:	31.500.000

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo

SECRETARIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
Presidencia de la República del Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CD Nº 11/2012 SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

				OFERENTE 6: MERLIN SERVICES de Gustavo Ortiz				OFERENTE:				OFERENTE:			
ITEM	DESCRIPCIÓN		CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 18.000 BTU Marca Koner	-Tipo Split de 18.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacío, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Desmontaje de la Unidad Condensadora, para la reparación del moto-ventilador. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación y/o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reposicion de revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo.	10	MERLIN	NACIONAL	800.000	8.000.000								
2	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca VCP	-Tipo Split de 24.000 BTU Compresor-Evaporador. -Prueba de presión con nitrógeno vacío, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y control de funcionamiento. -Limpieza gral. de la unidad condensadora, filtro de aire y turbinas; reparación o reposición de cañerías 8 (ocho) metros de caño de cobre, caño de plastico para desague e interconexión eléctrica. -Reposicion de revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo.	10	MERLIN	NACIONAL	700.000	7.000.000								
3	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado de 24.000 BTU Marca SPRINGER	-Tipo Ventana de 24.000 BTU. Prueba de presión con nitrógeno vacío, carga de gas refrigerante, cambio de buges de soporte de ventilador, reparación o cambio de ventilador extractor. -Reposicion de marco, revoque y/o pared dañada durante el desmonte para la terminación del trabajo. -Puesta en Marcha y control de funcionamiento.	10	MERLIN	NACIONAL	550.000	5.500.000								
						TOTAL GS.:	20.500.000			TOTAL GS.:	-			TOTAL GS.:	-

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo