Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					INGENET S.R.L					ING. UBALDO BRITEZ					CONSTRUVIP				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	**Aberturas**																				
	Caseta de Acceso																				
	Provision y Colocacion (previo retiro de lo existente en mal estado) de:																				
	Puerta tablero comun de 0,80 x 2,10 m (incluye fichas. Tornillos, cerradura y contramarco de cedro de 45mm a ambos lados)			1,00	800.000	800.000			1,00	923.000	923.000			1,00	650.000	650.000			1,00	1.105.000	1.105.000
	Puerta placa de cedro de 0,70 x 2,10m (incluye fichas, tornillos, cerraduras y contramarco de cedro de 45mm a ambos lados)			1,00	600.000	600.000			1,00	390.000	390.000			1,00	535.000	535.000			1,00	845.000	845.000
	Rejas de hierro para ventanas; incluye pintura al esmalte sintetico, previo antioxido, de 1,10 x 1,10 m			2,00	400.000	800.000			2,00	393.150	786.300			2,00	405.000	810.000			2,00	503.360	1.006.720
	Rejas de hierro para ventanas; incluye pintura al esmalte sintetico, previo antioxido, de 1,10 x 0,90 m			1,00	350.000	350.000			1,00	390.000	390.000			1,00	335.000	335.000			1,00	503.360	503.360
	Porton peatonal de 1,00 x 1,80 m de altura, de chapa doblada, incluye demolicion de mamposteria existente, revoque de terminacion, cerradura y pintura al esmalte sintetico, previo antioxido			1,00	750.000	750.000			1,00	1.755.000	1.755.000			1,00	750.000	750.000			1,00	1.073.800	1.073.800
	Porton vehicular de 7,0 x 2,50 m de altura, de chapa doblada, incluye demolicion de mamposteria existente, pilares de Hº Aº, revoque de terminacion, cerradura y pintura al esmalte sintetico, previo antioxido, color a elección			1,00	7.500.000	7.500.000			1,00	13.650.000	13.650.000			1,00	7.650.000	7.650.000			1,00	8.060.000	8.060.000
	Jefatura															-					-
	Rejas de hierro para ventanas; incluye pintura al esmalte sintetico (2 caras), previo antioxido, de 1,60 x 2,1 m			1,00	900.000	900.000			1,00	1.092.000	1.092.000			1,00	690.000	690.000			1,00	1.092.000	1.092.000
	Secretaria															-					-
	Rejas de hierro para ventanas; incluye pintura al esmalte sintetico, previo antioxido, de 1,60 x 2,1 m			1,00	900.000	900.000			1,00	1.092.000	1.092.000			1,00	700.000	700.000			1,00	1.092.000	1.092.000
	Reparación de puertas			1,00	100.000	100.000			1,00	650.000	650.000			1,00	70.000	70.000			1,00	325.000	325.000
	Cerraduras para puertas			3,00	100.000	300.000			3,00	156.000	468.000			3,00	98.000	294.000			3,00	110.500	331.500
	Polarizado de puerta ppal			1,00	100.000	100.000			1,00	975.000	975.000			1,00	95.000	95.000			1,00	624.000	624.000
	SS.RR																				
	Cerraduras para puertas			1,00	100.000	100.000			1,00	156.000	156.000			1,00	98.000	98.000			1,00	110.500	110.500
	Division Mantenimiento																				
	Puerta tablero comun de 0,80 x 2,10 m (incluye fichas. Tornillos, cerradura y contramarco de cedro de 45mm a ambos lados)			1,00	800.000	800.000			1,00	923.000	923.000			1,00	650.000	650.000			1,00	1.105.000	1.105.000
	Rejas de hierro para ventanas; incluye pintura al esmalte sintetico, previo antioxido, de 1,60 x 2,1 m			2,00	900.000	1.800.000			2,00	1.092.000	2.184.000			2,00	690.000	1.380.000			2,00	1.092.000	2.184.000
	Division Tecnica - Pasillo y Galeria 2																				
	Puerta tablero comun de 0,80 x 2,10 m (incluye fichas. Tornillos, cerradura y contramarco de cedro de 45mm a			1,00	800.000	800.000			1,00	923.000	923.000			1,00	650.000	650.000			1,00	1.105.000	1.105.000
	Rejas de hierro para ventanas; incluye pintura al esmalte sintetico, previo antioxido, de 1,70 x 1,40 m			2,00	602.000	1.204.000			2,00	773.500	1.547.000			2,00	595.000	1.190.000			2,00	773.500	1.547.000
	Rejas de hierro para ventanas; incluye pintura al esmalte sintetico, previo antioxido, de 1,60 x 2,1 m			1,00	708.000	708.000			1,00	1.092.000	1.092.000			1,00	700.000	700.000			1,00	1.092.000	1.092.000
	Cerraduras para puertas			1,00	100.000	100.000			1,00	156.000	156.000			1,00	98.000	98.000			1,00	110.500	110.500
	Oficina 1																				
	Puerta tablero comun de 0,80 x 2,10 m (incluye fichas. Tornillos, cerradura y contramarco de cedro de 45mm a ambos lados)			1,00	800.000	800.000			1,00	923.000	923.000			1,00	650.000	650.000			1,00	1.105.000	1.105.000
	Rejas de hierro para ventanas; incluye pintura al esmalte sintetico, previo antioxido, de 1,60 x 1,35 m			1,00	720.000	720.000			1,00	702.000	702.000			1,00	635.000	635.000			1,00	702.000	702.000
	Recursos Humanos																				
	Cerraduras para puertas			1,00	100.000	100.000			1,00	156.000	156.000			1,00	98.000	98.000			1,00	110.500	110.500
	Reparación de ventana balancin (mecanismo de cerramiento)			1,00	60.000	60.000			1,00	650.000	650.000			1,00	35.000	35.000			1,00	325.000	325.000
	Pasillo 3																				
	Rejas de hierro para ventanas; incluye pintura al esmalte sintetico, previo antioxido, de 1,60 x 1,35 m			6,00	650.000	3.900.000			6,00	702.000	4.212.000			6,00	635.000	3.810.000			6,00	702.000	4.212.000
	Comedor																				

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

	Puerta tablero comun de 0,80 x 2,10 m (incluye fichas. Tornillos, cerradura y contramarco de cedro de 45mm a ambos lados)		2,00	800.000	1.600.000		2,00	923.000	1.846.000		2,00	650.000	1.300.000		2,00	1.105.000	2.210.000
	Rejas de hierro para ventanas de 1,40 x 0,80 m		2,00	330.000	660.000		2,00	364.000	728.000		2,00	295.000	590.000		2,00	364.000	728.000
	Rejas de hierro para ventanas de 1,60 x 1,40 m		1,00	670.000	670.000		1,00	728.000	728.000		1,00	595.000	595.000		1,00	676.000	676.000
	Depósito de materiales																
	Reparación de puerta de acceso (incluye ajustes, lijado, cambio de fichas, cerradura, pintura al esmalye sintetico color a elección)		1,00	300.000	300.000		1,00	910.000	910.000		1,00	275.000	275.000		1,00	416.000	416.000
	Área electricidad																
	Puerta placa común de cedro de 0,80 x 2,10 m (incluye marco de ybyrapyta, tirafondos, fichas, tornillos, cerradura, contramarco de cedro de 45mm a ambos lados y barnizado)		1,00	600.000	600.000		1,00	650.000	650.000		1,00	685.000	685.000		1,00	845.000	845.000
	Depósito																
	Puerta tablero de 3 hojas (similar al existente) de 2,60 x 2,50 m (incluye marco de ybyrapyta, tirafondos, fichas, tornillos, cerraduras y contramarco de cedros de 45mm a ambos lados		1,00	2.300.000	2.300.000		1,00	2.900.000	2.900.000		1,00	2.275.000	2.275.000		1,00	3.802.500	3.802.500
2	**Pisos - Contrapisos**																
	Casetas de acceso																
	Piso cerámico de 30 x 30 cm		28,00	68.000	1.904.000		28,00	84.500	2.366.000		28,00	71.500	2.002.000		28,00	84.500	2.366.000
	Zócalo cerámico		24,00	22.000	528.000		24,00	26.000	624.000		24,00	17.900	429.600		24,00	27.300	655.200
	División técnica - Pasillo y galería 2																
	Piso cerámico (incluye pasillo y galeria 2)		65,00	68.000	4.420.000		65,00	84.500	5.492.500		65,00	71.500	4.647.500		65,00	84.500	5.492.500
	Zócalo cerámico (incluye galeria, pasillos y pilares)		65,00	22.000	1.430.000		65,00	26.000	1.690.000		65,00	17.900	1.163.500		65,00	27.300	1.774.500
	Oficina 1																
	Piso cerámico		10,00	68.000	680.000		10,00	84.500	845.000		10,00	71.500	715.000		10,00	84.500	845.000
	Zócalo cerámico		13,00	22.000	286.000		13,00	26.000	338.000		13,00	17.900	232.700		13,00	27.300	354.900
	Recursos Humanos																
	Piso cerámico		16,00	68.000	1.088.000		16,00	84.500	1.352.000		16,00	71.500	1.144.000		16,00	84.500	1.352.000
	Zócalo cerámico		17,00	22.000	374.000		17,00	26.000	442.000		17,00	17.900	304.300		17,00	27.300	464.100
3	**Colocación de Muebles**																
	Kitchenette																
	Alacena colgante con puertas placas lisas, revestido exterior en cedro e interior en cupay. Incluye lustre natural, herrajes, accesorios y colocación		1,00	500.000	500.000		1,00	1.716.000	1.716.000		1,00	350.000	350.000		1,00	2.600.000	2.600.000
	Mesada de Hº Aº de 1,50 m x 0,50 de ancho (incluye pileta de cocina de 1 bacha de acero inox. y revestido de azulejo)		1,00	1.500.000	1.500.000		1,00	715.000	715.000		1,00	1.585.000	1.585.000		1,00	2.340.000	2.340.000
	División técnica - Pasillo y galería 2																
	Alacena colgante con puertas placas lisas, revestido exterior en cedro e interior en cupay. Incluye lustre natural, herrajes, accesorios y colocación		1,90	500.000	950.000		1,90	780.000	1.482.000		1,90	350.000	665.000		1,90	1.560.000	2.964.000
	Comedor																
	Mesada de cocina de Hº Aº de 1,50 m de ancho y 5,70m de largo con base de mamposteria, incluye zócalo, 2 bachas de acero inox., revoque base de azulejada, cocina de 6 hornallas y campana de chapa negra (similar al existente), azulejo de 20 x 20 cm. color a elección		1,00	5.000.000	5.000.000		1,00	3.215.880	3.215.880		1,00	3.850.000	3.850.000		1,00	13.572.000	13.572.000
	Mueble de madera bajo mesada, incluye marcos, con puertas placas lisas, revestido exterior de cedro, interior en cupay, contramarco, lustre natural, herrajes y colocación		1,00	1.500.000	1.500.000		1,00	3.705.000	3.705.000		1,00	1.100.000	1.100.000		1,00	2.371.200	2.371.200
	Alacena colgante con puertas placas lisas, revestido exterior en cedro e interior en cupay. Incluye lustre natural, herrajes, accesorios y colocación		1,00	800.000	800.000		1,00	1.716.000	1.716.000		1,00	875.000	875.000		1,00	8.892.000	8.892.000
4	**Instalaciones sanitarias**																
	Kitchenette																
	Instalación de agua corriente (incluye cañerias, grifería movil frio y accesorios)		1,00	700.000	700.000		1,00	780.000	780.000		1,00	580.000	580.000		1,00	2.080.000	2.080.000
	Desague para pileta de cocina, hasta pozo ciego (incluye cañerias y accesorios)		1,00	500.000	500.000		1,00	1.040.000	1.040.000		1,00	450.000	450.000		-	-	-
	SS.HH																
	Reposicion de artefactos sanitarios, incluye inodoro con sisterna alta y tapa plastica, lavatorio con pedestal, ducha electrica, canilla para lavatorio, espejo tipo float, accesorios y conexiones, color a definir		1,00	1.000.000	1.000.000		1,00	1.950.000	1.950.000		1,00	1.300.000	1.300.000		1,00	2.080.000	2.080.000
	División técnica - Pasillo y galería 2																
	Desague para pileta de cocina (incluye cañerias y accesorios)		1,00	300.000	300.000		1,00	650.000	650.000		1,00	280.000	280.000		1,00	1.495.000	1.495.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

	Comedor																			
	Instalación de agua corriente (incluye cañerias, grifería movil frio y accesorios)			1,00	500.000	500.000			1,00	975.000	975.000			1,00	300.000	300.000			1,00	1.495.000	1.495.000
	Desague para pileta de cocina (incluye cañerias y accesorios)			1,00	500.000	500.000			1,00	650.000	650.000			1,00	400.000	400.000			1,00	1.495.000	1.495.000
5	**Instalación eléctrica**																				
	Jefatura																				
	Equipos de A.A tipo Split de pared de 18,000 BTU, incluye instalacion electrica y eliminacion de instalacion de A.A de ventana			1,00	3.750.000	3.750.000			1,00	624.000	624.000			1,00	3.950.000	3.950.000			1,00	5.850.000	5.850.000
	Reparacion de ductos electricos con sus tomas, ductos telefonicos con tomas			3,00	400.000	1.200.000			3,00	1.040.000	3.120.000			3,00	420.000	1.260.000			3,00	1.560.000	4.680.000
	Instalacion de artefactos de luz (doble) en cuatro paredes, con llaves y ductos. Incluye eliminacion de artefactos y ductos viejos			4,00	400.000	1.600.000			4,00	650.000	2.600.000			4,00	350.000	1.400.000			4,00	416.000	1.664.000
	Oficina - Jefatura																				
	Revision general y readaptacion de las nuevas instalaciones de equipos en el tablero general y seccional. Incluye cableados nuevos y llaves termo magneticas			3,00	2.000.000	6.000.000			3,00	910.000	2.730.000			3,00	2.200.000	6.600.000			3,00	2.340.000	7.020.000
	Fabricas de tubos de HºAº																				
	Instalacion de disyuntor diferencial			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	260.000	260.000			1,00	2.800.000	2.800.000			1,00	416.000	416.000
	Reposicion de llaves termomagneticas			10,00	120.000	1.200.000			10,00	97.500	975.000			10,00	150.000	1.500.000			10,00	32.500	325.000
	Reposicion de cables			200,00	20.000	4.000.000			200,00	15.600	3.120.000			200,00	17.375	3.475.000			200,00	19.500	3.900.000
	Kitchenette																				
	Reacondicionamiento de instalacion electrica, incluye:																				
	Equipo completo de artef. Fluorescente de 2 x 40w (incluye de retiro de los existentes en mal estado)			2,00	130.000	260.000			2,00	260.000	520.000			2,00	135.000	270.000			2,00	97.500	195.000
	Equipo completo de artef. Fluorescente de 1 x 40w (incluye de retiro de los existentes en mal estado)			3,00	70.000	210.000			3,00	260.000	780.000			3,00	68.000	204.000			3,00	58.500	175.500
	Equipo de A.A de 12.000 BTU, incluye instalacion electrica			1,00	2.700.000	2.700.000			1,00	650.000	650.000			1,00	2.950.000	2.950.000			1,00	5.980.000	5.980.000
	Ventilador de techo, incluye instalacion electrica			2,00	360.000	720.000			2,00	520.000	1.040.000			2,00	345.000	690.000			2,00	546.000	1.092.000
	Reparaciones varias: ajustes, tapacables, cambios de tapas y puntos rotos			1,00	350.000	350.000			1,00	1.040.000	1.040.000			1,00	420.000	420.000			1,00	845.000	845.000
	Secretaria																				
	Artef. Fluorescente de 2 x 40w. Equipo completo. (incluye de retiro de los existentes en mal estado)			2,00	130.000	260.000			2,00	390.000	780.000			2,00	135.000	270.000			2,00	97.500	195.000
	Reparaciones varias: ajustes, tapacables, cambios de tapas y puntos rotos, toma para computadoras			1,00	450.000	450.000			1,00	1.300.000	1.300.000			1,00	450.000	450.000			1,00	845.000	845.000
	Ventilador de techo, incluye instalacion electrica			1,00	360.000	360.000			1,00	520.000	520.000			1,00	345.000	345.000			1,00	546.000	546.000
	A.A tipo split de 18.000 BTU, incluye instalacion electrica			1,00	3.500.000	3.500.000			1,00	520.000	520.000			1,00	3.950.000	3.950.000			1,00	6.240.000	6.240.000
	SS.HH																				
	Artef. Fluorescente de 2 x 40w. Equipo completo			1,00	130.000	130.000			1,00	390.000	390.000			1,00	135.000	135.000			1,00	97.500	97.500
	Reparaciones varias. Ajustes, cambio de tapas y puntos rotos			1,00	200.000	200.000			1,00	650.000	650.000			1,00	200.000	200.000			1,00	845.000	845.000
	Division Mantenimiento																				
	Artef. Fluorescente de 2 x 40w. Equipo completo			2,00	130.000	260.000			2,00	390.000	780.000			2,00	135.000	270.000			2,00	97.500	195.000
	Reparaciones varias: ajustes, tapacables, cambios de tapas y puntos rotos, toma para computadoras			1,00	450.000	450.000			1,00	1.300.000	1.300.000			1,00	400.000	400.000			1,00	845.000	845.000
	Ventilador de techo, incluye instalacion electrica			1,00	360.000	360.000			1,00	780.000	780.000			1,00	345.000	345.000			1,00	624.000	624.000
	A.A tipo split de 18.000 BTU, incluye instalacion electrica			1,00	3.500.000	3.500.000			1,00	780.000	780.000			1,00	3.950.000	3.950.000			1,00	5.980.000	5.980.000
	Galeria 1																				
	Artef. Fluorescente de 2 x 40w. Equipo completo			4,00	130.000	520.000			4,00	390.000	1.560.000			4,00	135.000	540.000			4,00	97.500	390.000
	Reparaciones varias: ajustes, tapacables, cambios de tapas y puntos rotos.			1,00	200.000	200.000			1,00	1.300.000	1.300.000			1,00	250.000	250.000			1,00	845.000	845.000
	División técnica - Pasillo y galería 2																				
	Artef. Fluorescente de 3 x 40w. Equipo completo			4,00	200.000	800.000			4,00	585.000	2.340.000			4,00	198.000	792.000			4,00	156.000	624.000
	Reparaciones varias: ajustes, tapacables, cambios de tapas y puntos rotos, toma para computadoras			1,00	450.000	450.000			1,00	1.300.000	1.300.000			1,00	400.000	400.000			1,00	845.000	845.000
	Ventilador de techo, incluye instalacion electrica			2,00	360.000	720.000			2,00	780.000	1.560.000			2,00	345.000	690.000			2,00	546.000	1.092.000
	A.A tipo split de 24.000 BTU, incluye instalacion electrica			1,00	4.500.000	4.500.000			1,00	780.000	780.000			1,00	4.950.000	4.950.000			1,00	5.850.000	5.850.000
	Oficina 1																				
	Artef. Fluorescente de 2 x 40w. Equipo completo			2,00	130.000	260.000			2,00	390.000	780.000			2,00	135.000	270.000			2,00	156.000	312.000
	Reparaciones varias: ajustes, tapacables, cambios de tapas y puntos rotos, toma para computadoras			1,00	450.000	450.000			1,00	1.300.000	1.300.000			1,00	350.000	350.000			1,00	845.000	845.000
	Ventilador de techo, incluye instalacion electrica			1,00	360.000	360.000			1,00	780.000	780.000			1,00	345.000	345.000			1,00	546.000	546.000

	A.A tipo split de 12.000 BTU, incluye instalacion electrica			1,00	2.700.000	2.700.000			1,00	780.000	780.000			1,00	2.950.000	2.950.000			1,00	5.850.000	5.850.000
	Recursos Humanos																				
	Artef. Fluorescente de 3 x 40w. Equipo completo			2,00	200.000	400.000			2,00	455.000	910.000			2,00	198.000	396.000			2,00	156.000	312.000
	Reparaciones varias: ajustes, tapacables, cambios de tapas y puntos rotos, toma para computadoras			1,00	450.000	450.000			1,00	1.300.000	1.300.000			1,00	400.000	400.000			1,00	845.000	845.000
	Ventilador de techo, incluye instalacion electrica			1,00	360.000	360.000			1,00	780.000	780.000			1,00	345.000	345.000			1,00	546.000	546.000
	A.A tipo split de 24.000 BTU, incluye instalacion electrica			1,00	4.500.000	4.500.000			1,00	780.000	780.000			1,00	4.950.000	4.950.000			1,00	5.850.000	5.850.000
	Pasillo 3																				
	Artef. Fluorescente de 1 x 40w. Equipo completo			10,00	70.000	700.000			10,00	325.000	3.250.000			10,00	68.000	680.000			10,00	58.500	585.000
	Comedor																				
	Artef. Fluorescente de 3 x 40w. Equipo completo			5,00	200.000	1.000.000			5,00	455.000	2.275.000			5,00	198.000	990.000			5,00	156.000	780.000
	Reparaciones varias: ajustes, tapacables, cambios de tapas y puntos rotos.			1,00	450.000	450.000			1,00	1.300.000	1.300.000			1,00	400.000	400.000			1,00	455.000	455.000
	Ventilador de techo, incluye instalacion electrica			3,00	360.000	1.080.000			3,00	780.000	2.340.000			3,00	345.000	1.035.000			3,00	546.000	1.638.000
	Extractor de aire de pared (incluye instalacion electrica)			1,00	400.000	400.000			1,00	780.000	780.000			1,00	585.000	585.000			1,00	546.000	546.000
	Área carpinteria																				
	Ventilador de techo, incluye instalacion electrica			2,00	360.000	720.000			2,00	780.000	1.560.000			2,00	345.000	690.000			2,00	546.000	1.092.000
6	**Pintura**																				
	Kitchenette																				
	De pared al latex acrilico, interior/exterior, previo lijado y regularizacion de superficie, color a definir			122,00	8.000	976.000			122,00	20.800	2.537.600			122,00	12.500	1.525.000			122,00	11.050	1.348.100
	De aberturas de madera al sintetico, previo lijado, incluye puertas, marcos y contramarcos, color a definir			10,00	25.000	250.000			10,00	20.800	208.000			10,00	22.500	225.000			10,00	14.300	143.000
	De techo al barniz, previo lijado y regularizacion de superficie, color a definir, incluye pilares			32,00	15.000	480.000			32,00	20.800	665.600			32,00	20.500	656.000			32,00	15.600	499.200
	De aberturas metalicas al esmalte sintetico (2 caras) previo antioxido, color a definir			2,40	25.000	60.000			2,40	20.800	49.920			2,40	24.500	58.800			2,40	15.600	37.440
	De pared al latex acrilico, interior/exterior, previo lijado y regularizacion de superficie, color a definir			66,00	8.000	528.000			66,00	20.800	1.372.800			68,00	12.500	850.000			68,00	11.050	751.400
	De aberturas de madera al sintetico, previo lijado, incluye puertas, marcos y contramarcos, color a definir			28,00	25.000	700.000			28,00	20.800	582.400			28,00	22.500	630.000			28,00	15.600	436.800
	De techo al barniz, previo lijado, color a definir			23,00	15.000	345.000			23,00	20.800	478.400			23,00	20.500	471.500			23,00	15.600	358.800
	Jefatura																				
	De pared al latex acrilico, interior/exterior, previo lijado y regularizacion de superficie, color a definir			55,00	8.000	440.000			55,00	20.800	1.144.000			55,00	12.500	687.500			55,00	11.050	607.750
	De aberturas de madera al sintetico, previo lijado, incluye puertas, marcos y contramarcos, color a definir			13,00	25.000	325.000			13,00	20.800	270.400			13,00	22.500	292.500			13,00	14.300	185.900
	De techo al barniz, previo lijado, color a definir			18,00	15.000	270.000			18,00	20.800	374.400			18,00	20.500	369.000			18,00	14.300	257.400
	SS.HH																				
	De pared al latex acrilico, interior/exterior, previo lijado y regularizacion de superficie, color a definir			14,00	8.000	112.000			14,00	20.800	291.200			14,00	12.500	175.000			14,00	11.050	154.700
	De aberturas de madera al sintetico, previo lijado, incluye puertas, marcos y contramarcos, color a definir			4,50	25.000	112.500			4,50	20.800	93.600			4,50	22.500	101.250			4,50	14.300	64.350
	De techo al barniz, previo lijado, color a definir			6,00	15.000	90.000			6,00	20.800	124.800			6,00	20.500	123.000			6,00	14.300	85.800
	Division Mantenimiento																				
	De pared al latex acrilico, interior/exterior, previo lijado y regularizacion de superficie, color a definir			65,00	8.000	520.000			65,00	20.800	1.352.000			65,00	12.500	812.500			65,00	11.050	718.250
	De aberturas de madera al sintetico, previo lijado, incluye puertas, marcos y contramarcos, color a definir			26,00	25.000	650.000			26,00	20.800	540.800			26,00	22.500	585.000			26,00	14.300	371.800
	De techo al barniz, previo lijado, color a definir			22,00	15.000	330.000			22,00	20.800	457.600			22,00	20.500	451.000			22,00	14.300	314.600
	Galeria 1																				
	De pared al latex acrilico, interior pilares y pared exterior de secretaria y jefatura, previo lijado y regularizacion de superficie, color a definir			85,00	8.000	680.000			85,00	20.800	1.768.000			85,00	12.500	1.062.500			85,00	11.050	939.250
	De techo al barniz, previo lijado, color a definir			24,00	15.000	360.000			24,00	20.800	499.200			24,00	20.500	492.000			24,00	14.300	343.200
	De piso			15,50	20.000	310.000			15,50	32.500	503.750			15,50	22.500	348.750			15,50	27.300	423.150
	División técnica - Pasillo y galería 2																				
	De pared al latex acrilico, interior/exterior, incluye galeria 2, pasillos y pilares, previo lijado y regularizacion de superficie, color a definir			260,00	8.000	2.080.000			260,00	20.800	5.408.000			260,00	12.500	3.250.000			260,00	11.050	2.873.000
	De aberturas de madera al sintetico, previo lijado, incluye puertas, marcos y contramarcos, color a definir			5,50	25.000	137.500			5,50	20.800	114.400			5,50	22.500	123.750			5,50	14.300	78.650

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

	De techo al barniz, previo lijado, color a definir, incluye galeria 2 y pasillo			72,00	15.000	1.080.000			72,00	20.800	1.497.600			72,00	20.500	1.476.000			72,00	14.300	1.029.600
	Oficina 1																				
	De pared al latex acrilico, interior/exterior, incluye pasillo y pilares, previo lijado y regularizacion de superficie. color a definir			50,00	8.000	400.000			50,00	20.800	1.040.000			50,00	12.500	625.000			50,00	11.050	552.500
	De aberturas de madera al sintetico, previo lijado, incluye puertas, marcos y contramarcos, color a definir			5,50	25.000	137.500			5,50	20.800	114.400			5,50	22.500	123.750			5,50	14.300	78.650
	De techo al barniz, previo lijado, color a definir			16,00	15.000	240.000			16,00	20.800	332.800			16,00	20.500	328.000			-	-	-
	Recursos Humanos																				
	De pared al latex acrilico, interior/exterior, previo lijado y regularizacion de superficie, color a definir			68,00	8.000	544.000			68,00	20.800	1.414.400			68,00	12.500	850.000			68,00	11.050	751.400
	De aberturas de madera al sintetico, previo lijado, incluye puertas, marcos y contramarcos, color a definir			5,50	25.000	137.500			5,50	20.800	114.400			5,50	22.500	123.750			5,50	14.300	78.650
	De techo al barniz, previo lijado, color a definir			17,00	15.000	255.000			17,00	20.800	353.600			17,00	20.500	348.500			17,00	14.300	243.100
	De reja y abertura metalica al esmalte sintetico, previo antioxido			22,00	25.000	550.000			22,00	20.800	457.600			22,00	24.500	539.000			22,00	11.050	243.100
	Pasillo 3																				
	De pared al latex acrilico, interior/exterior, incluye pilares, previo lijado y regularizacion de superficie, color a definir			184,00	8.000	1.472.000			184,00	20.800	3.827.200			184,00	12.500	2.300.000			184,00	11.050	2.033.200
	De aberturas de madera al sintetico, previo lijado, incluye puertas, marcos y contramarcos, color a definir			22,00	25.000	550.000			22,00	20.800	457.600			22,00	22.500	495.000			22,00	14.300	314.600
	Comedor																				
	De pared al latex acrilico, interior/exterior, incluye pasillos y pilares, previo lijado y regularizacion de superficie, color a definir			162,00	8.000	1.296.000			162,00	20.800	3.369.600			162,00	12.500	2.025.000			162,00	11.050	1.790.100
	De aberturas de madera al sintetico, previo lijado, incluye puertas, marcos y contramarcos, color a definir			11,00	25.000	275.000			11,00	20.800	228.800			11,00	22.500	247.500			11,00	14.300	157.300
	De cielorraso al barniz, previo lijado, color a definir			27,00	15.000	405.000			27,00	20.800	561.600			27,00	20.500	553.500			27,00	14.300	386.100
	De reja metalica al esmalte sintetico, previo antioxido			9,00	25.000	225.000			9,00	20.800	187.200			9,00	24.500	220.500			9,00	14.300	128.700
	Deposito																				
	De aberturas de madera al sintetico, previo lijado, incluye puertas, marcos y contramarcos, color a definir			9,50	25.000	237.500			9,50	20.800	197.600			9,50	26.228	249.166			9,50	14.300	135.850
7	**Cortinas**																				
	Jefatura																				
	Reposicion de cortinas verticales, tipo butterfly, color a eleccion			2,80	190.000	532.000			2,80	158.600	444.080			2,80	265.000	742.000			2,80	585.000	1.638.000
	Secretaria																				
	Reposicion de cortinas verticales, tipo butterfly, color a eleccion			2,80	190.000	532.000			2,80	158.600	444.080			2,80	265.000	742.000			2,80	585.000	1.638.000
	Division Mantenimiento																				
	Reposicion de cortinas verticales, tipo butterfly, color a eleccion			5,50	190.000	1.045.000			5,50	158.600	872.300			5,50	265.000	1.457.500			5,50	585.000	3.217.500
	División técnica - Pasillo y galería 2																				
	Reposicion de cortinas verticales, tipo butterfly, color a eleccion			6,50	190.000	1.235.000			6,50	158.600	1.030.900			6,50	265.000	1.722.500			6,50	585.000	3.802.500
	Oficina 1																				
	Reposicion de cortinas verticales, tipo butterfly, color a eleccion			2,50	190.000	475.000			2,50	158.600	396.500			2,50	265.000	662.500			2,50	585.000	1.462.500
	Recursos Humanos																				
	Reposicion de cortinas verticales, tipo butterfly, color a eleccion			2,80	190.000	532.000			2,80	158.600	444.080			2,80	265.000	742.000			2,80	585.000	1.638.000
8	**Pulido de piso**																				
	Limpieza y encerado de piso (incluye zocalo)			18,00	12.500	225.000			18,00	65.000	1.170.000			18,00	14.500	261.000			18,00	8.450	152.100
	Secretaria																				
	Limpieza y encerado de piso (incluye zocalo)			23,00	12.500	287.500			23,00	65.000	1.495.000			23,00	14.500	333.500			23,00	8.450	194.350
9	**Reparacion de pared**																				
	SS.HH																				
	Reparacion de mamposteria (incluye revoque de terminacion)			1,00	200.000	200.000			1,00	650.000	650.000			1,00	120.000	120.000			1,00	845.000	845.000
10	**Revoque**																				
	Galeria 1																				
	Revoque 1 capa c/ hidrof.faltante en saliente de pared			6,00	22.000	132.000			6,00	23.400	140.400			6,00	19.700	118.200			6,00	33.800	202.800
11	**Vidrios**																				

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

	División técnica - Pasillo y galería 2																				
	Vidrios para ventana balancines similar al existente 0,70 x 0,20 m			5,00	120.000	600.000			5,00	78.000	390.000			5,00	120.000	600.000			5,00	38.222	191.110
	Comedor																				
	Vidrios para ventana balancines similar al existente 0,70 x 0,35 m			6,00	120.000	720.000			6,00	78.000	468.000			6,00	120.000	720.000			6,00	38.215	229.290
12	**Mamposteria**																				
	Deposito de materiales																				
	Cerrar vanos en mamposteria existente (incluye revoque en ambos lados)			1,00	200.000	200.000			1,00	1.040.000	1.040.000			1,00	120.000	120.000			1,00	455.000	455.000
	Area carpinteria																				
	Mamposteria de elevacion tipo convocó en lugares faltantes			80,00	120.000	9.600.000			80,00	123.500	9.880.000			80,00	145.000	11.600.000			80,00	155.724	12.457.920
	Área electricidad																				
	Mamposteria de elevacion tipo convocó en lugares faltantes			10,00	120.000	1.200.000			10,00	123.500	1.235.000			10,00	145.000	1.450.000			10,00	156.000	1.560.000
13	**Techo**																				
	Area carpinteria																				
	Chapas de zing en techo			30,00	45.000	1.350.000			30,00	156.000	4.680.000			30,00	40.000	1.200.000			30,00	143.000	4.290.000
14	**Limpieza final**																				
	Limpieza final de obra			1,00	200.000	200.000			1,00	650.000	650.000			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	1.950.000	1.950.000
	TOTALES					**145.888.000**					**186.737.290**					**155.894.516**					**226.375.240**

Div. Eval./C.torres

LIC. LILIAN PATRICIA CAÑETE.
DIRECTORA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION