MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

Ítem	Descripción	TALLER TORRES											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 1: SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION												
	CAJA:												
1	Anillos sincronizadores	TALLER TORRES	NACIONAL	1	120.000		120.000						0
2	Engranaje 1ª. A 5a.	TALLER TORRES	NACIONAL	1	90.000		90.000						0
3	Eje ranurado	TALLER TORRES	NACIONAL	1	115.000		115.000						0
4	Eje cuádruple	TALLER TORRES	NACIONAL	1	170.000		170.000						0
5	Rulemán	TALLER TORRES	NACIONAL	1	190.000		190.000						0
6	Reten	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000		50.000						0
7	Juntas	TALLER TORRES	NACIONAL	1	60.000		60.000						0
8	Selectores de cambio	TALLER TORRES	NACIONAL	1	60.000		60.000						0
9	Mano de obra - Reparación general .de Caja	TALLER TORRES	NACIONAL	1		200.000	200.000						0
10	Cambiar soporte de caja	TALLER TORRES	NACIONAL	1	75.000	25.000	100.000						0
11	Eje directa y rodillo interior (se incluye) Caja de Transferencia de 4x2	TALLER TORRES	NACIONAL	1	120.000	20.000	140.000						0
12	Cambio de engranaje	TALLER TORRES	NACIONAL	1	90.000	50.000	140.000						0
13	Cambio de rúleman	TALLER TORRES	NACIONAL	1	190.000	40.000	230.000						0
14	Cambio de juego de junta	TALLER TORRES	NACIONAL	1	60.000	30.000	90.000						0
15	Cambio de retén	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
16	Mano de obra - Reparación general .de Caja Transferencia 4x2	TALLER TORRES	NACIONAL	1		200.000	200.000						0
	TOTAL						**2.025.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

Ítem	Descripción	TALLER TORRES											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	TRANSMISION:												
17	Cambiar centralizador cardan	TALLER TORRES	NACIONAL	1	287.000	20.000	307.000						0
18	Cambiar cruceta cardan	TALLER TORRES	NACIONAL	1	95.000	20.000	115.000						0
19	Cambiar reten de piñón	TALLER TORRES	NACIONAL	1	18.000	20.000	38.000						0
20	Cambiar rúleman de piñón	TALLER TORRES	NACIONAL	1	115.000	20.000	135.000						0
21	Cambiar rúleman de corona	TALLER TORRES	NACIONAL	1	105.000	20.000	125.000						0
22	Cambiar corona y piñón diferencia trasero	TALLER TORRES	NACIONAL	1	120.000	20.000	140.000						0
23	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	TALLER TORRES	NACIONAL	1	20.000	20.000	40.000						0
24	Cambiar calce del engranaje del planetario	TALLER TORRES	NACIONAL	1	100.000	20.000	120.000						0
25	Cambiar rulemanes de diferencial	TALLER TORRES	NACIONAL	1	80.000	20.000	100.000						0
26	Cambiar engranaje del satélite y planetario	TALLER TORRES	NACIONAL	1	40.000	20.000	60.000						0
	PROGRAMA N° 2: DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO												
	DIRECCION:												
1	Cambiar muñequines – c/u	TALLER TORRES	NACIONAL	1	165.000	20.000	185.000						0
2	Cambiar brazo zeta	TALLER TORRES	NACIONAL	1	500.000	20.000	520.000						0
3	Cambiar brazo pitman	TALLER TORRES	NACIONAL	1	120.000	20.000	140.000						0
	TOTAL						**2.025.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		TALLER TORRES											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
4	Cambiar amortiguador de dirección	TALLER TORRES	NACIONAL	1	460.000	20.000	480.000						-
5	Cambiar bomba de dirección hidráulica	TALLER TORRES	NACIONAL	1	120.000	20.000	140.000						0
6	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
7	Reparar eje cardánica de dirección	TALLER TORRES	NACIONAL	1		150.000	150.000						0
8	Cambiar barra larga de dirección	TALLER TORRES	NACIONAL	1	750.000	20.000	770.000						0
9	Alineación y Balanceo de ruedas	TALLER TORRES	NACIONAL	1		250.000	250.000						0
10	Cambio de rúleman punta eje	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
11	Cambio de retén punta eje	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
12	Cambio de rúleman del boyin de dirección	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
13	Cambio de rúleman masa delantera	TALLER TORRES	NACIONAL	1	70.000	20.000	90.000						0
14	Cambio de ruleman palier masa trasera	TALLER TORRES	NACIONAL	1	115.000	20.000	135.000						0
15	Cambio extremo de dirección	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
	TOTAL						**2.365.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		TALLER TORRES											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
16	Cambio sinfín de dirección	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						-
17	Reparar sinfín de dirección	TALLER TORRES	NACIONAL	1	120.000	20.000	140.000						0
18	Cambiar correa de dirección hidráulica	TALLER TORRES	NACIONAL	1	80.000	20.000	100.000						0
	SUSPENSION:												
19	Cambiar amortiguador trasero c/u	TALLER TORRES	NACIONAL	1	140.000	20.000	160.000						0
20	Cambiar amortiguador delantero c/u	TALLER TORRES	NACIONAL	1	140.000	20.000	160.000						0
21	Cambiar buje parrilla superior	TALLER TORRES	NACIONAL	1	78.000	20.000	98.000						0
22	Cambiar buje parrilla inferior	TALLER TORRES	NACIONAL	1	85.000	20.000	105.000						0
23	Cambiar buje barra estabilizadora	TALLER TORRES	NACIONAL	1	25.000	20.000	45.000						0
24	Cambiar buje tensor de rueda	TALLER TORRES	NACIONAL	1	65.000	20.000	85.000						0
25	Cambiar buje amortiguador	TALLER TORRES	NACIONAL	1	5.000		5.000						0
26	Cambiar rotula inferior	TALLER TORRES	NACIONAL	1	380.000	20.000	400.000						0
27	Cambiar rotula superior	TALLER TORRES	NACIONAL	1	295.000	20.000	315.000						0
28	Cambiar espiral delantero	TALLER TORRES	NACIONAL	1	780.000	20.000	800.000						0
29	Cambiar juego de elásticos-trasero	TALLER TORRES	NACIONAL	1	100.000	20.000	120.000						0
30	Cambiar buje elásticos-completo	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
31	Cambiar grillete de elástico	TALLER TORRES	NACIONAL	1	30.000	20.000	50.000						0
	TOTAL						**2.723.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		TALLER TORRES											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
32	Cambiar centro elástico	TALLER TORRES	NACIONAL	1	60.000	20.000	80.000						-
33	Cambiar juego de bieleta	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
34	Cambiar barra estabilizadora	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
35	Cambiar barra torsión de suspensión	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
	EMBRAGUE:												
36	Cambiar disco de embrague	TALLER TORRES	NACIONAL	1	740.000	20.000	760.000						0
37	Cambiar campana de embrague	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
38	Cambiar cojinete de empuje	TALLER TORRES	NACIONAL	1	195.000	20.000	215.000						0
39	Cambiar plato de presión	TALLER TORRES	NACIONAL	1	720.000	20.000	740.000						0
40	Cambiar rúleman piloto	TALLER TORRES	NACIONAL	1	35.000	20.000	55.000						0
41	Cambiar jgo. Reparación bomba central de embrague	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
42	Cambiar reten de bancada	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
43	Cambiar jgo. De reparo bomba auxiliar de embrague	TALLER TORRES	NACIONAL	1	40.000	20.000	60.000						0
44	Cambiar bomba central de embrague	TALLER TORRES	NACIONAL	1	240.000	20.000	260.000						0
45	Cambiar bomba auxiliar de embrague	TALLER TORRES	NACIONAL	1	130.000	20.000	150.000						0
	TOTAL						**2.740.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		TALLER TORRES											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
46	Cambiar horquilla de embrague	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						-
47	Rectificación volante motor	TALLER TORRES	NACIONAL	1		250.000	250.000						0
	FRENOS:												
48	Cambiar pastillas de freno-ambos	TALLER TORRES	NACIONAL	1	325.000	20.000	345.000						0
49	Cambiar disco de freno c/u	TALLER TORRES	NACIONAL	1	415.000	20.000	435.000						0
50	Rectificar discos de freno –ambos	TALLER TORRES	NACIONAL	1		150.000	150.000						0
51	Cambiar fibras freno –ambos	TALLER TORRES	NACIONAL	1	150.000	20.000	170.000						0
52	Cambiar juego reparo bomba central freno	TALLER TORRES	NACIONAL	1	180.000	20.000	200.000						0
53	Cambiar bomba central de freno	TALLER TORRES	NACIONAL	1	950.000	20.000	970.000						0
54	Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	TALLER TORRES	NACIONAL	1	110.000	20.000	130.000						0
55	Rectificar tambor freno trasero- ambos	TALLER TORRES	NACIONAL	1		150.000	150.000						0
56	Cambiar servofreno	TALLER TORRES	NACIONAL	1	80.000	20.000	100.000						0
57	Cambiar cilindro de freno trasero	TALLER TORRES	NACIONAL	1	280.000	20.000	300.000						0
58	Cambiar juego Reparación .cilindro freno trasero c/u	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
59	Cambiar depresor de freno	TALLER TORRES	NACIONAL	1	100.000	20.000	120.000						0
60	Cambiar caño flexible	TALLER TORRES	NACIONAL	1	115.000	20.000	135.000						0

61	Cambiar cabo de freno de mano	TALLER TORRES	NACIONAL	1	135.000	20.000	155.000						0
	TOTAL						**3.750.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		TALLER TORRES											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	PROGRAMA N° 3: SISTEMA ELECTRICO												
1	Cambiar faro delantero un lado	TALLER TORRES	NACIONAL	1	75.000	20.000	95.000						0
2	Cambiar faro señalero un lado	TALLER TORRES	NACIONAL	1	37.000	20.000	57.000						0
3	Cambiar faro trasero un lado	TALLER TORRES	NACIONAL	1	48.000	20.000	68.000						0
4	Cambiar focos por unidad	TALLER TORRES	NACIONAL	1		45.000	45.000						0
5	Cambiar palanca comando señalaros, luces	TALLER TORRES	NACIONAL	1	100.000	20.000	120.000						0
6	Cambiar regulador de voltaje	TALLER TORRES	NACIONAL	1	320.000	20.000	340.000						0
7	Cambiar llave contacto	TALLER TORRES	NACIONAL	1	120.000	20.000	140.000						0
8	Cambiar terminal de batería	TALLER TORRES	NACIONAL	1	12.000	10.000	22.000						0
9	Colocar relay luz alta	TALLER TORRES	NACIONAL	1	45.000	20.000	65.000						0
10	Batería	TALLER TORRES	NACIONAL	1	600.000		600.000						0
11	Reparación de motor de arranque	TALLER TORRES	NACIONAL	1		150.000	150.000						0
12	Cambiar cepillo limpia parabrisas	TALLER TORRES	NACIONAL	1		100.000	100.000						0
13	Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	TALLER TORRES	NACIONAL	1		150.000	150.000						0
14	Cambiar solenoide o automático del arranque	TALLER TORRES	NACIONAL	1	220.000	20.000	240.000						0

15	Ajustar faro auxiliar	TALLER TORRES	NACIONAL	1		30.000	30.000						0
16	Alinear luces	TALLER TORRES	NACIONAL	1		30.000	30.000						0
	TOTAL						**2.252.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		TALLER TORRES											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
17	Cambiar bujías incandescentes c/u	TALLER TORRES	NACIONAL	1	90.000		90.000						-
18	Cambiar bulbo de aceite	TALLER TORRES	NACIONAL	1	38.500	20.000	58.500						0
19	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	TALLER TORRES	NACIONAL	1	57.000	20.000	77.000						0
20	Reparar alternador	TALLER TORRES	NACIONAL	1		200.000	200.000						0
21	Cambiar correa de alternador	TALLER TORRES	NACIONAL	1	30.000	20.000	50.000						0
	PROGRAMA N° 4: SISTEMA DE MOTOR												
1	Juego de Pistón	TALLER TORRES	NACIONAL	1	1.040.000		1.040.000						0
2	Juego de Camisa	TALLER TORRES	NACIONAL	1	450.000		450.000						0
3	Casquillo de biela	TALLER TORRES	NACIONAL	1	130.000		130.000						0
4	Casquillo de bancada	TALLER TORRES	NACIONAL	1	270.000		270.000						0
5	Casquillo de leva	TALLER TORRES	NACIONAL	1	300.000		300.000						0
6	Buje de biela	TALLER TORRES	NACIONAL	1	65.000		65.000						0
7	Juego de juntas	TALLER TORRES	NACIONAL	1	650.000		650.000						0
8	Juego de válvulas	TALLER TORRES	NACIONAL	1	900.000		900.000						0

TOTAL	4.280.500	-

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		TALLER TORRES											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
9	Guías de válvulas	TALLER TORRES	NACIONAL	1	116.000		116.000						0
10	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	TALLER TORRES	NACIONAL	1		250.000	250.000						0
11	Rectificación de cilindro	TALLER TORRES	NACIONAL	1		250.000	250.000						0
12	Rectificación de cigüeñal	TALLER TORRES	NACIONAL	1		250.000	250.000						0
13	Mano de obra Reparación Gral.motor	TALLER TORRES	NACIONAL	1		400.000	400.000						0
	CAMBIO DE ARO:												
14	Juego de aros	TALLER TORRES	NACIONAL	1	600.000		600.000						0
15	Junta tapa motor	TALLER TORRES	NACIONAL	1	160.000		160.000						0
16	Junta carter	TALLER TORRES	NACIONAL	1	80.000		80.000						0
17	Rectificar tapa motor	TALLER TORRES	NACIONAL	1		400.000	400.000						0
18	Mano de obra : Cambio de aro	TALLER TORRES	NACIONAL	1		400.000	400.000						0
	OTROS:												
19	Cambiar bomba de agua	TALLER TORRES	NACIONAL	1	350.000	20.000	370.000						0

20	Reparar Bomba de agua	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	200.000	250.000						0
21	Cambiar bomba de aceite	TALLER TORRES	NACIONAL	1	450.000	50.000	500.000						0
	TOTAL						**4.026.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

Ítem	Descripción	TALLER TORRES											
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OTROS:												
22	Cambiar cabo de velocímetro	TALLER TORRES	NACIONAL	1	90.000	20.000	110.000						0
23	Cambiar correa dentada	TALLER TORRES	NACIONAL	1	235.000	20.000	255.000						0
24	Cambiar tensor de correa	TALLER TORRES	NACIONAL	1	250.000		250.000						0
25	Cambiar tensor de correa dentada	TALLER TORRES	NACIONAL	1	270.000		270.000						
26	Cambiar ruleman tensor de correa	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000		50.000						0
27	Cambiar guía de correa dentada	TALLER TORRES	NACIONAL	1		100.000	100.000						0
28	Mantenimiento bomba inyectora	TALLER TORRES	NACIONAL	1		350.000	350.000						0
29	Reparar bomba inyectora	TALLER TORRES	NACIONAL	1	100.000	20.000	120.000						0
30	Cambiar pico inyector c/u	TALLER TORRES	NACIONAL	1		80.000	80.000						0
31	Reparar pico inyector c/u	TALLER TORRES	NACIONAL	1		60.000	60.000						
32	Calibrar pico inyector	TALLER TORRES	NACIONAL	1		80.000	80.000						0

33	Cambiar tapa motor	TALLER TORRES	NACIONAL	1	6.500.000	200.000	6.700.000						0
34	Cambiar reten culata motor	TALLER TORRES	NACIONAL	1	40.000	20.000	60.000						0
35	Cambiar reten frente motor	TALLER TORRES	NACIONAL	1	15.000	20.000	35.000						0
36	Cambiar soporte motor	TALLER TORRES	NACIONAL	1	50.000	20.000	70.000						0
37	Cambiar junta tapa balancín	TALLER TORRES	NACIONAL	1	65.000	20.000	85.000						0
38	Cambiar ventilador de motor	TALLER TORRES	NACIONAL	1	134.000	20.000	154.000						0
39	Cambiar radiador	TALLER TORRES	NACIONAL	1	1.700.000	20.000	1.720.000						0
	TOTAL						**10.549.000**						**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS REGION I CORDILLERA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX D/C 4X2 AÑO 1999

		TALLER TORRES											
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Repuestos	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Mano de Obra	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
40	Reparar radiador	TALLER TORRES	NACIONAL	1	20.000	180.000	200.000						-
41	Limpieza de radiador	TALLER TORRES	NACIONAL	1		100.000	100.000						
42	Regular válvulas	TALLER TORRES	NACIONAL	1		60.000	60.000						0
43	Limpieza de tanque de combustible	TALLER TORRES	NACIONAL	1		270.000	270.000						0
44	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	TALLER TORRES	NACIONAL	1		300.000	300.000						0
45	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	TALLER TORRES	NACIONAL	1		500.000	500.000						0
	PROGRAMA N° 5: MANTENIMIENTO EN GENERAL												
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**												
	Cambio de aceite motor p/litro	TALLER TORRES	NACIONAL	1	30.000		30.000						
	Cambio de filtro de combustible	TALLER TORRES	NACIONAL	1	55.000		55.000						
	Cambio de filtro de aceite	TALLER TORRES	NACIONAL	1	35.000		35.000						

	Cambio de filtro de aire	TALLER TORRES	NACIONAL	1	65.000		65.000						0
	Mano de obra p/mantenimiento de los 5.000 km	TALLER TORRES	NACIONAL	1		50.000	50.000						0
2	**OTROS:**												
1	Cambio fluido de dirección hidráulica	TALLER TORRES	NACIONAL	1	25.000		25.000						0
2	Cambio de aceite de caja y diferencial p/litro	TALLER TORRES	NACIONAL	1	22.000		22.000						0
3	Cambiar fluido de freno	TALLER TORRES	NACIONAL	1	22.000		22.000						0
4	Lavado completo, pulverizado y engrase	TALLER TORRES	NACIONAL	1	40.000		40.000						0
													0
	TOTAL						**1.774.000**						**-**
	TOTAL GENERAL						**38.509.500**						

Firma del Responsable de la U.O.C.