# MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN

**INTENDENCIA MUNICIPAL**

*"El Mallorquín que Merecemos"*

Ruta Nacional Py02-Juan L. Mallorquín-Alto Paraná-Py-Teléf. 0675-265.234-Email: municipalidadjlm@gmail.com


**Misión:** "*Propiciar el desarrollo de los intereses locales mediante la optimización de la gestión y la administración eficiente y transparente de los recursos municipales, impulsando la participación ciudadana".*

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CD Nº 20/2023 "REPARACIÓN DE 1 AULA EN ESC. BAS. N° 552 JOHN F. KENNEDY Y REPARACIÓN DE 1 AULA EN ESC. BAS. N° 1634 GRAL. B. CABALLERO", CON ID Nº 429563**

**ANEXO- B - 02- 08**

**L1: REPARACIÓN DE AULA INICIAL DE 5,80X6,80 EN ESC. BÁS. N° 552 JOHN F. KENNEDY**

| | | | | | OSCAR BENITEZ MOLAS "REAL CONSTRUCCIONES" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | Movilización y desmovilización. | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | 82101502-004 | Cartel de Obras | Unidad | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 3 | 72131601-002 | Construcción de Vallado de Obras. | Metros cuadrados | 81,4 | 30.000 | 2.442.000 |
| 4 | 72141510-001 | Demoliciones y retiro de escombros: Techo, piso, azulejos, instalaciones eléctricas y sanitarias | Metros cuadrados | 81,4 | 68.000 | 5.535.200 |
| 5 | 72131601-006 | Aislación asfáltica | Metros cuadrados | 5,25 | 39.700 | 208.425 |
| 6 | 72101607-003 | Reparación de fisuras con envarillado Ø 8 mm. | Metro lineal | 10 | 40.000 | 400.000 |
| 7 | 72101601-001 | Reacondicionamiento de Techo: Cambio: de Tejas, de Tirantes de madera, de listones de bocas y tejuelones deteriorados | Metros cuadrados | 29,4 | 210.000 | 6.174.000 |
| 8 | 72101607-001 | Reparaciones varias de revoque Interior - exterior a 1 capa | Metros cuadrados | 30 | 50.000 | 1.500.000 |
| 9 | 72131601-009 | Regularización de Contrapiso de cascotes e= 10 cm | Metros cuadrados | 12 | 40.000 | 480.000 |
| 10 | 72102508-001 | Regularización de Piso Calcáreo, en sectores afectados. Encerado y pulido | Metros cuadrados | 60,47 | 70.000 | 4.232.900 |
| 11 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 7 | 38.500 | 269.500 |
| 12 | 72131701-023 | Guarda Obra de hormigón de cascotes alisado y Caminero | Metros cuadrados | 40 | 115.000 | 4.600.000 |
| 13 | 72131701-023 | Regularización postillones de patio en rampa | Metros cuadrados | 5,28 | 150.000 | 792.000 |
| 14 | 72102602-008 | Reparación Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo | Unidad | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 15 | 72102602-008 | Regularización Marco de 1"x 2" y 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada) | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 16 | 72102602-008 | Regularización Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes) | Unidad | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 17 | 72131601-010 | Mantenimiento y Cambio de accesorios de las Aberturas metálicas Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 18 | 72131601-010 | Mantenimiento y Cambio de accesorios de las Aberturas metálicas Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70 | Unidad | 4 | 300.000 | 1.200.000 |
| 19 | 72131601-010 | Mantenimiento y Cambio de accesorios de las Aberturas metálicas Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño | Unidad | 4 | 250.000 | 1.000.000 |
| 20 | 72102402-001 | Pintura de paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color, según estándares del MEC | Metros cuadrados | 131,14 | 50.000 | 6.557.000 |
| 21 | 72102401-003 | Pintura de aberturas de madera c/ barniz | Metros cuadrados | 3,36 | 25.000 | 84.000 |
| 22 | 72102402-002 | Pintura de viga cumbrera y galería al látex | Metros cuadrados | 15,46 | 40.000 | 618.400 |
| 23 | 72131601-012 | Pintura de pintura de techo al barniz | Metros cuadrados | 98,5 | 25.000 | 2.462.500 |
| 24 | 72102401-002 | Pintura de mampostería visto común al. Látex color vino | Metros cuadrados | 48,89 | 40.000 | 1.955.600 |
| 25 | 72102401-001 | Pintura de revoque común látex, exterior color mostaza | Metros cuadrados | 52,36 | 40.000 | 2.094.400 |
| 26 | 72102401-003 | Pintura de Balancines | Metros cuadrados | 16,8 | 40.000 | 672.000 |
| 27 | 72102401-003 | Pintura de Puerta metálica de acceso | Metros cuadrados | 5,06 | 40.000 | 202.400 |
| 28 | 72102508-003 | Revestimiento Azulejos: Reposición de parte afectada y limpieza | Metros cuadrados | 8,5 | 89.000 | 756.500 |
| 29 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 3mm | Metros cuadrados | 6,7 | 115.000 | 770.500 |
| 30 | 72101603-001 | Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm | Metro lineal | 32,1 | 130.000 | 4.173.000 |
| 31 | 72101603-001 | Registro 30x30 con rejilla | Unidad | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 32 | 72131601-001 | Reacondicionamiento Instalación Eléctrica: Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV 2 llaves de ventiladores. Incluye acometida Cable NYY de 2 x 6 mm. Incluye la reposición de 35 bocas, 3 tomas, 4 artefactos fluorescentes 2x40w, 4 artefactos fluorescentes 1x40w y 2 ventiladores de techo | Unidad Medida Global | 1 | 3.450.000 | 3.450.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 72131601-011 | Reposición Instalaciones Sanitarias: agua corriente en baño 2 inodoros, 3 lavatorios de embutir Ø 30 cms y 1 ducha eléctrica. Desagüe cloacal 1 baño 2 inodoros, 3 lavatorios y 1 ducha, con registros tapa de H°A°. Adecuación y/o Provisión y Colocación de artefactos y accesorios de baño | Unidad Medida Global | 1 | 2.815.000 | 2.815.000 |
| 34 | 72102508-002 | Reacondicionamiento de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 | Unidad | 1 | 340.000 | 340.000 |
| 35 | 72102304-003 | Reacondicionamiento de registro cloacal 50x50 | Unidad | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 36 | 72102304-006 | Reacondicionamiento de caño de desagüe cloacal de PBC 100 mm para conexión de pozo Ciego | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 37 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios: Limpieza Final | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **Monto Total** | | | | | **62.695.325** | |

**L2: REPARACIÓN DE AULA INICIAL DE 5,80X6,80 EN ESC. BÁS. N° 1.634 GRAL. BERNARDINO CABALLERO**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | OSCAR BENITEZ MOLAS "REAL CONSTRUCCIONES" Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Movilización y desmovilización. | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 2 | 82101502-004 | Cartel de Obras | Unidad | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 3 | 72131601-002 | Construcción de Vallado de Obras. | Metros cuadrados | 81,4 | 30.000 | 2.442.000 |
| 4 | 72141510-001 | Demoliciones y retiro de escombros: Techo, piso, azulejos, instalaciones eléctricas y sanitarias | Metros cuadrados | 81,4 | 70.000 | 5.698.000 |
| 5 | 72131601-006 | Aislación asfáltica | Metros cuadrados | 5,25 | 38.000 | 199.500 |
| 6 | 72101607-003 | Reparación de fisuras con envarillado Ø 8 mm. | Metro lineal | 10 | 40.000 | 400.000 |
| 7 | 72101601-001 | Reacondicionamiento de Techo: Cambio: de Tejas, de Tirantes de madera, de listones de bocas y tejuelones deteriorados. | Metros cuadrados | 29,4 | 215.000 | 6.321.000 |
| 8 | 72101607-001 | Reparaciones varias de revoque Interior - exterior a 1 capa | Metros cuadrados | 30 | 50.000 | 1.500.000 |
| 9 | 72131601-009 | Regularización de Contrapiso de cascotes e= 10 cm | Metros cuadrados | 12 | 40.000 | 480.000 |
| 10 | 72102508-001 | Regularización de Piso Calcáreo, en sectores afectados. Encerado y pulido | Metros cuadrados | 60,47 | 70.000 | 4.232.900 |
| 11 | 72101607-005 | Zócalo calcáreo | Metro lineal | 7 | 40.000 | 280.000 |
| 12 | 72131701-023 | Guarda Obra de hormigón de cascotes alisado y Caminero | Metros cuadrados | 40 | 115.000 | 4.600.000 |
| 13 | 72131701-023 | Regularización postillones de patio en rampa | Metros cuadrados | 5,28 | 145.000 | 765.600 |
| 14 | 72102602-008 | Colocación y/o Reparación Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 15 | 72102602-008 | Colocación de Marco de 1"x 2" y 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada) | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 16 | 72102602-008 | Colocación Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes) | Unidad | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 17 | 72131601-010 | Mantenimiento y Cambio de accesorios de las Aberturas metálicas Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 18 | 72131601-010 | Mantenimiento y Cambio de accesorios de las Aberturas metálicas. Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70 | Unidad | 4 | 300.000 | 1.200.000 |
| 19 | 72131601-010 | Mantenimiento y Cambio de accesorios de las Aberturas metálicas Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño | Unidad | 4 | 250.000 | 1.000.000 |
| 20 | 72102402-001 | Pintura de paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color, según estándares del MEC | Metros cuadrados | 131,14 | 50.000 | 6.557.000 |
| 21 | 72102401-003 | Pintura de aberturas de madera c/ barniz | Metros cuadrados | 3,36 | 25.000 | 84.000 |
| 22 | 72102402-002 | Pintura de viga cumbrera y galería al látex | Metros cuadrados | 15,46 | 40.000 | 618.400 |
| 23 | 72131601-012 | Pintura de pintura de techo al barniz | Metros cuadrados | 98,5 | 25.000 | 2.462.500 |
| 24 | 72102401-002 | Pintura de mampostería visto común al. Látex color, previa autorización del fiscal de obra | Metros cuadrados | 48,89 | 40.000 | 1.955.600 |
| 25 | 72102401-001 | Pintura de revoque común látex, exterior color mostaza | Metros cuadrados | 52,36 | 40.000 | 2.094.400 |
| 26 | 72102401-003 | Pintura de Balancines | Metros cuadrados | 16,8 | 40.000 | 672.000 |
| 27 | 72102401-003 | Pintura de Puerta metálica de acceso | Metros cuadrados | 5,06 | 40.000 | 202.400 |
| 28 | 72102508-003 | Revestimiento Azulejos: Reposición de parte afectada y limpieza | Metros cuadrados | 8,5 | 89.000 | 756.500 |
| 29 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 3mm | Metros cuadrados | 6,7 | 118.000 | 790.600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 72101510-009 | Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm | Metro lineal | 32,1 | 130.000 | 4.173.000 |
| 31 | 72102304-009 | Registro 30x30 con rejilla | Unidad | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 32 | 72131601-001 | Reacondicionamiento Instalación Eléctrica: Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores. Incluye acometida Cable NYY de 2 x 6 mm. Incluye la reposición de 35 bocas, 3 tomas, 4 artefactos fluorescentes 2x40w, 4 artefactos fluorescentes 1x40w y 2 ventiladores de techo | Unidad Medida Global | 1 | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 33 | 72131601-011 | Reposición y/o adecuación de Instalaciones Sanitarias agua corriente en baño con 2 inodoros, 3 lavatorios de embutir Ø 30 cm y 1 ducha eléctrica. Desagüe cloacal de 1 baño 2 inodoros, 3 lavatorios y 1 ducha, con registros. Adecuación y/o Provisión y Colocación de artefactos y accesorios de baño | Unidad Medida Global | 1 | 2.815.000 | 2.815.000 |
| 34 | 72102508-002 | Reacondicionamiento de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 | Unidad | 1 | 490.000 | 490.000 |
| 35 | 72102304-007 | Lavamanos con conexión y desagüe | Unidad | 2 | 750.000 | 1.500.000 |
| 36 | 72101703-003 | Muralla de entrada, según tipo existente | Metro lineal | 6,5 | 440.000 | 2.860.000 |
| 37 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios: Limpieza Final | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **Monto Total** | | | | | **66.850.400** | |

ELENA BEATRIZ RIOS FIDABEL

Firmado digitalmente por ELENA BEATRIZ RIOS FIDABEL

**RESPONSABLE DE UOC**