MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANEXO 1

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA II REGION SANITARIA DE SAN PEDRO.- ID 287.642.-

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2015

											PROGEN S.A.			EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	C. COSTO	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio SubTotal (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio SubTotal (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
	72131601	**Remoción**	N/A	N/A						**1.009.190**			**746.000**			**972.000**
1	72131601-008	a- De Revoque, internos y externos en sitios con humedad, fisuras, manchados y cuarteados en Oficinas de Sede, y Depósito de Insumos (verficar In situ)	N/A	N/A	M2	90,00	6.050	7.865	707.850		6.000	540.000		7.500	675.000	
2	72102508-001	b- Remoción de piso tipo baldonsas calcáreas, rotas, picados o dañados en Oficinas y galería de Sede y Depósito de Insumos (verificar In situ)	N/A	N/A	M2	6,00	6.050	7.865	47.190		**6.000**	36.000		**7.500**	45.000	
3	72101601-002	c- De Cielorraso de placas de yeso cartón, sin retirar la estructura para reutilizarla en Depósito de Insumos	N/A	N/A	M2	85,00	2.500	3.250	211.250		2.000	130.000		3.200	208.000	
4	72101601-001	d- De tejas y tejuelones rotos o defectuosas en sitios con goteras	N/A	N/A	M2	4,00	8.250	10.725	42.900		**10.000**	40.000		**11.000**	44.000	
	72131601	**Mamposteria**	N/A	N/A						**475.800**			**390.000**			**450.000**
5	72131601-999	a- Colocación de varilla de 8mm con mortero 1:3 en sitios con fisuras en Sede	N/A	N/A	M2	6,00	61.000	79.300	475.800		65.000	390.000		75.000	450.000	
	72101601	**Techo**	N/A	N/A						**317.200**			**260.000**			**300.000**
6	72101601-001	a- Reposición de Tejas y tejuelones	N/A	N/A	M2	4,00	61.000	79.300	317.200		65.000	260.000		75.000	300.000	
	72131601	**Revoques**	N/A	N/A						**2.548.000**			**2.090.000**			**2.460.000**
7	72101607-001	a- Reparación de revoques interiores removidos	N/A	N/A	M2	80,00	18.000	23.400	1.872.000		**18.000**	1.440.000		**22.000**	1.760.000	
8	72101607-001	b- Reparación de revoques exteriores removidos (hidrófugo), incluye en pareto de cumbrera con inclinación, previa a la colocación de tela geotextil y membrana	N/A	N/A	M2	10,00	52.000	67.600	676.000		65.000	650.000		70.000	700.000	
	72131601	**Piso**	N/A	N/A						**3.677.700**			**3.109.000**			**3.531.000**
9	72131601-009	a- Reposición de piso tipo baldosas calcáreas en sitios removidos, previa reparación de contrapiso	N/A	N/A	M2	6,00	101.500	131.950	791.700		110.000	660.000		120.000	720.000	
10	72131601-009	b- Alisado de cemento con refuerzo de varillas de 8 mm en acceso al Depósito, previa reparación de superficie y contrapiso	N/A	N/A	M2	33,00	60.000	78.000	2.574.000		65.000	2.145.000		75.000	2.475.000	

Walter D. Jara
Jefe del Dpto. PAC y Presupuesto
SUB UOC 1 - M.S.P. y B.S.

Lic. Ma de Lourdes
Jefe del Dpto. de Programación
SUB UOC 1 - M.S.P. y B.S.

11	72131601-009	c-	Reparación de piso de Guarda obra de alisado de Cemento, en punto rotos o asentados	N/A	N/A	M2	8,00	30.000	39.000	312.000		38.000	304.000		42.000	336.000	
	72.102.508		**Revestido**	N/A	N/A						**114.660**			**99.000**			**117.000**
12	72102508-002	a-	Reposición de azulejos blanco de 15x15 en sitios dañadas, rotos o defectuosos, en Baños de Sede y Depósito de Insumos	N/A	N/A	UN	1,80	49.000	63.700	114.660		55.000	99.000		65.000	117.000	
	72.101.601		**Estructura**	N/A	N/A						**2.535.000**			**2.400.000**			**2.700.000**
13	72101601-001	a-	Reticulado de chapa doblada de 4mm, colocado cada 5 metros, empotrados en cada pilar, para soporte de Cielorraso en Parque Sanitario, para evitar cargar el Peso del Cielorraso, sobre la estructura original del tinglado	N/A	N/A	UN	3,00	650.000	845.000	2.535.000		800.000	2.400.000		900.000	2.700.000	
	72101601		**Cielorraso en Parque y Depósito de Insumos**	N/A	N/A						**36.361.000**			**31.750.000**			**35.201.000**
14	72101601-002	a-	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral prensado húmedo antiinflamable en placas de (1.20 x 0.60), en Parque Sanitario, estructura de chapa doblada placas junta lisa", colgantes de la estructura de refuerzo de techo 4.00 mts	N/A	N/A	M2	165,00	90.000	117.000	19.305.000		98.000	16.170.000		105.000	17.325.000	
15	72101601-002	b-	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral prensado húmedo antiinflamable en placas de (1.05 x 0.54), en Depósito de Insumos, reutilizando estructura existente colgantes con un desperdicio de 21% de las placas	N/A	N/A	M3	164,00	80.000	104.000	17.056.000		95.000	15.580.000		109.000	17.876.000	
	72131601		**Provisión y colocación de Artefactos**	N/A	N/A						**2.983.200**			**2.295.000**			**2.755.000**
16	72131601-011	a-	Inodoro blanco c/ cisterna alta y tapa plástica	N/A	N/A	UN	1,00	336.000	403.200	403.200		300.000	300.000		400.000	400.000	
17	72131601-011	b-	Lavatorio mediano blanco c/ pedestal y grifería	N/A	N/A	UN	5,00	390.000	468.000	2.340.000		**350.000**	1.750.000		**420.000**	2.100.000	
18	72131601-011	c-	Ducha elétrica común	N/A	N/A	UN	1,00	75.000	90.000	90.000		70.000	70.000		80.000	80.000	
19	72131601-011	d-	Accesorios de losa blanco (portarrollos: 2 un, media jabonera: 1 un, toallero: 2 un, percha: 1 un)	N/A	N/A	UN	5,00	25.000	30.000	150.000		35.000	175.000		35.000	175.000	
	72.101.603		**Desague Pluvial**	N/A	N/A						**130.650**			**140.000**			**140.000**
20	72101603-001	a-	Limpieza de canaletas y bajadas (desobstrucción)	N/A	N/A	ML	10,00	6.050	7.865	78.650		8.000	80.000		8.000	80.000	
21	72101603-001	b-	Limpieza de rejillas de Piso de desague pluvial	N/A	N/A	UN	4,00	10.000	13.000	52.000		15.000	60.000		15.000	60.000	
	72.102.201		**Instalación Eléctrica**	N/A	N/A						**3.948.000**			**4.205.000**			**4.205.000**
22	72102201-003	a-	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w en Bloque de Sede y Depósito de Insumos	N/A	N/A	UN	1,00	90.000	108.000	108.000		**105.000**	105.000		**105.000**	105.000	
23	72102201-003	b-	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w en Bloque de Sede y Depósito de Insumos	N/A	N/A	UN	20,00	120.000	144.000	2.880.000		155.000	3.100.000		155.000	3.100.000	
24	72102201-012	c-	Tablero seccional con llaves TM y corte general	N/A	N/A	UN	1,00	800.000	960.000	960.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
	72131601		**Pintura**	N/A	N/A						**6.545.520**			**7.312.800**			**7.312.800**
25	72131601-012	a-	Pintura interior a latex de paredes de Sede Regional, Depósito de Insumos, dos manos cruzadas	N/A	N/A	M2	215,00	18.000	21.600	4.644.000		24.000	5.160.000		24.000	5.160.000	
26	72131601-012	b-	Pintura exterior a latex en paredes de Sede Regional, Depósito de Insumos, dos manos cruzadas	N/A	N/A	M3	60,00	18.000	21.600	1.296.000		24.000	1.440.000		24.000	1.440.000	

Walter D. Jara
Jefe del Dpto. PAC y Presupuesto
SUB UOC 1 - M.S.P y B.S

Lic. Mc de [illegible]
Jefe del Dpto. de Procuración de Compras
SUB UOC 1 - M.S.P. y B.S.

27	72131601-012	c-	Pintura de aberturas de madera sintética mate color grafito en Sede Regional, Depósito de Insumos	N/A	N/A	M2	14.70	18.000	21.600	317.520		24.000	352.800		24.000	352.800		
28	72131601-012	d-	Pintura de aberturas metálicas sintética mate color grafito en Sede Regional, Depósito de Insumos, incluye portones de Chapas vehiculares	N/A	N/A	M2	20.00	12.000	14.400	288.000		18.000	360.000		18.000	360.000		-
	72131601		**Varios**	N/A	N/A						**325.000**			**500.000**				**500.000**
29	72131601-013	a-	Limpieza final	N/A	N/A	GL	1.00	250.000	325.000	325.000		500.000	500.000		500.000	500.000		
PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)										**60.970.920**	**60.970.920**		**55.296.800**	**55.296.800**		**60.643.800**	**60.643.800**

		PROGEN S.A.	FORTALEZA
Variacion % de precio		- 9	-0,54

Walter D. Jara
Jefe del Dpto. PAC y Presupuest
SUB UOC 1 - M.S.P. y B.S.

Lic. Ma. de Lourdes González B.
Jefe del Dpto. de Programación de Compras
SUB UOC 1 - M.S.P. y B.S.