ANEXO B - 02 - 08
Cuadro Comparativo de Ofertas

			WILCAR S.A de COMERCIOS Y SERVICIOS			CANTERO S.A.			DEFRANCESCO TALLER MECANICO		
Item	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	78180101-001	Aceite motor 15/40 por litro	30.000	1	30.000	30.000	1	30.000	34.500	1	34.500
2	78180101-014	Filtro de combustible	46.800	1	46.800	52.000	1	52.000	59.800	1	59.800
3	78180101-014	Filtro de aceite	60.300	1	60.300	67.000	1	67.000	77.050	1	77.050
4	78180101-014	Mantenimiento de motor Filtro de aire	207.900	1	207.900	297.000	1	297.000	341.550	1	341.550
5	78180101-014	Mantenimiento de diferencial Aceite 90 por litro	117.000	1	117.000	130.000	1	130.000	149.500	1	149.500
6	78180101-014	Cambio de Cadena de transmision de caja reductora	2.201.500	1	2.201.500	3.145.000	1	3.145.000	3.616.750	1	3.616.750
7	78180101-014	Ruleman de eje piloto	190.000	1	190.000	190.000	1	190.000	218.500	1	218.500
8	78180101-014	Sincronizador de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta	148.500	1	148.500	135.000	1	135.000	155.250	1	155.250
9	78180101-014	Reten salida de caja	55.000	1	55.000	55.000	1	55.000	63.250	1	63.250
10	78180101-007	Reten eje piloto	35.000	1	35.000	35.000	1	35.000	40.250	1	40.250
11	78180101-002	Cambio de ruleman caja reductora	1.393.000	1	1.393.000	1.990.000	1	1.990.000	2.288.500	1	2.288.500
12	78180101-002	Cambio de Reten piñon	120.000	1	120.000	120.000	1	120.000	138.000	1	138.000
13	78180101-002	Ruleman palier con seguro	300.000	1	300.000	300.000	1	300.000	345.000	1	345.000
14	78180101-002	Reten palier	305.000	1	305.000	305.000	1	305.000	350.750	1	350.750
15	78180101-002	Cambio Corona y piñon de diferencial trasero	3.080.000	1	3.080.000	4.400.000	1	4.400.000	5.060.000	1	5.060.000
16	78180101-002	Rulemanpiñon grande	165.000	1	165.000	165.000	1	165.000	189.750	1	189.750

Lic. Nery D. Fernández
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Lic. Martínez C.
Jefe Sección Procesos Judiciales

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

17	78180101-002	Rulemanpiñon chico	1.368.500	1	1.368.500	1.955.000	1	1.955.000	2.248.250	1	2.248.250
18	78180101-003	Cambio de Barra central de direccion	561.000	1	561.000	510.000	1	510.000	586.500	1	586.500
19	78180101-002	Cambio de Muñequin de direccion corto	211.500	1	211.500	235.000	1	235.000	270.250	1	270.250
20	78180101-022	Cambio de Muñequin de direccion largo	261.000	1	261.000	290.000	1	290.000	333.500	1	333.500
21	78180101-003	Cambio Brazo z de direccion	567.000	1	567.000	810.000	1	810.000	931.500	1	931.500
22	78180101-003	Cambio de Brazo piman de direccion	380.000	1	380.000	380.000	1	380.000	437.000	1	437.000
23	78180101-003	Cambio de Buje parrilla superior c/u	178.500	1	178.500	255.000	1	255.000	293.250	1	293.250
24	78180101-003	Cambio de Buje parrilla inferior c/u	336.000	1	336.000	480.000	1	480.000	552.000	1	552.000
25	78180101-003	Cambio de Rotula superior	198.000	1	198.000	198.000	1	198.000	227.700	1	227.700
26	78180101-003	Cambio de Rotula inferior	464.000	1	464.000	580.000	1	580.000	667.000	1	667.000
27	78180101-004	Cambio de Rodillo semi eje	80.000	1	80.000	80.000	1	80.000	92.000	1	92.000
28	78180101-004	Cambio de Ruleman punta eje(4)	156.000	1	156.000	130.000	1	130.000	149.500	1	149.500
29	78180101-005	Cambio de Reten punta eje y grasa	319.500	1	319.500	355.000	1	355.000	408.250	1	408.250
30	78180101-006	Cambio de Bomba hidraulica de direccion (un aceite ATF)	1.540.000	1	1.540.000	1.540.000	1	1.540.000	1.771.000	1	1.771.000
31	78180101-006	Cambio de Correa PK de direccion	77.000	1	77.000	70.000	1	70.000	80.500	1	80.500
32	78180101-005	Juego de Reten caja sinfin de direccion (2L)TM	690.000	1	690.000	690.000	1	690.000	793.500	1	793.500
33	78180101-006	Prisionero de rueda con tuerca c/u	52.800	1	52.800	66.000	1	66.000	75.900	1	75.900
34	78180101-006	Amortiguador delantero c/u	282.000	1	282.000	282.000	1	282.000	324.300	1	324.300
35	78180101-006	Amortiguador trasero c/u	242.000	1	242.000	242.000	1	242.000	278.300	1	278.300
36	78180101-006	Bomba central de embrague	285.000	1	285.000	285.000	1	285.000	327.750	1	327.750
37	78180101-006	Bomba auxiliar de embrague	442.400	1	442.400	632.000	1	632.000	726.800	1	726.800
38	78180101-006	Kit de embrague (coginete, disco y plator)	1.386.000	1	1.386.000	1.980.000	1	1.980.000	2.277.000	1	2.277.000
39	78180101-006	Pastilla de freno delantero el juego y limpieza de cilindro	315.000	1	315.000	315.000	1	315.000	362.250	1	362.250
40	78180101-006	Zapata de freno trasero el juego	256.200	1	256.200	366.000	1	366.000	420.900	1	420.900
41	78180101-006	Disco de freno	562.000	1	562.000	562.000	1	562.000	646.300	1	646.300
42	78180101-006	Tambor de freno	462.000	1	462.000	385.000	1	385.000	442.750	1	442.750
43	78180101-006	Regulador de freno el juego	380.000	1	380.000	380.000	1	380.000	437.000	1	437.000
44	78180101-006	Juego de anillo de mordaza de freno	335.000	1	335.000	335.000	1	335.000	385.250	1	385.250
45	78180101-006	Cubeta de cilindro trasero, limpieza de cilindro	9.000	1	9.000	9.000	1	9.000	10.350	1	10.350
46	78180101-006	Bomba central de freno	705.000	1	705.000	705.000	1	705.000	810.750	1	810.750
47	78180101-006	Depresor de cervo freno	920.000	1	920.000	920.000	1	920.000	1.058.000	1	1.058.000
48	78180101-006	Cabo de freno primario	240.000	1	240.000	240.000	1	240.000	276.000	1	276.000
49	78180101-006	Cabo de freno secundario	320.000	1	320.000	400.000	1	400.000	460.000	1	460.000
50	78180101-006	Homocinetica completo cada lado	1.423.800	1	1.423.800	1.582.000	1	1.582.000	1.819.300	1	1.819.300
51	78180101-011	Cervo freno	1.210.000	1	1.210.000	1.100.000	1	1.100.000	1.265.000	1	1.265.000
52	78180101-006	Cilindro de freno trasero c/u	310.000	1	310.000	310.000	1	310.000	356.500	1	356.500
53	78180101-006	Juego de piston	117.600	1	117.600	98.000	1	98.000	112.700	1	112.700
54	78180101-006	Caño flexible de mordaza delantera	235.000	1	235.000	235.000	1	235.000	270.250	1	270.250
55	78180101-009	Cubierta Pirellisemipantanera 215/80/16	1.150.000	1	1.150.000	1.150.000	1	1.150.000	1.322.500	1	1.322.500
56	78180101-009	Cepillo de limpiaparabrisas	41.000	1	41.000	41.000	1	41.000	47.150	1	47.150
57	78180101-009	Bosina 12 vol	192.000	1	192.000	240.000	1	240.000	276.000	1	276.000
58	78180101-009	Foco de luz alta y baja 12 vol 55 watio	52.000	1	52.000	52.000	1	52.000	59.800	1	59.800
59	78180101-009	Foco de luz trasera de 5 watio	22.000	1	22.000	22.000	1	22.000	25.300	1	25.300
60	78180101-009	Una bateria de 90 AMPR	637.000	1	637.000	910.000	1	910.000	1.046.500	1	1.046.500
61	78180101-009	Tambor de llave contacto	616.000	1	616.000	880.000	1	880.000	1.012.000	1	1.012.000

Lic. Rocio Yasmin Martínez C.
Jefe Sección Ingresos Judiciales

Abg. Helen Ximénez Oviedo
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Lizza Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Nelly R. Fernández V.R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

62	78180101-009	Bulbo de temperatura	120.000	1	120.000	120.000	1	120.000	138.000	1	138.000
63	78180101-009	Termostato	180.000	1	180.000	180.000	1	180.000	207.000	1	207.000
64	78180101-009	Bulbo de aceite	70.000	1	70.000	70.000	1	70.000	80.500	1	80.500
65	78180101-009	Bombin con filtro	200.700	1	200.700	223.000	1	223.000	256.450	1	256.450
66	78180101-009	Manija de elevador de vidrio	25.000	1	25.000	25.000	1	25.000	28.750	1	28.750
67	78180101-009	Manivela de abre puerta	115.000	1	115.000	115.000	1	115.000	132.250	1	132.250
68	78180101-009	Turbo motor	3.024.000	1	3.024.000	2.800.000	1	2.800.000	3.220.000	1	3.220.000
69	78180101-009	Manguera de turbo motor	532.000	1	532.000	760.000	1	760.000	874.000	1	874.000
70	78180101-009	Manguera de presion de bomba hidraulica	301.000	1	301.000	430.000	1	430.000	494.500	1	494.500
71	78180101-009	Pico para llanta	35.000	1	35.000	35.000	1	35.000	40.250	1	40.250
72	78180101-009	Dos foco luz piojo	11.900	1	11.900	17.000	1	17.000	19.550	1	19.550
73	78180101-009	Barra torsión c/u	900.000	1	900.000	1.000.000	1	1.000.000	1.150.000	1	1.150.000
74	78180101-009	Bulon regulador de barra torsion c/u	56.000	1	56.000	80.000	1	80.000	92.000	1	92.000
75	78180101-014	Reparación de bomba inyectora y pico inyector	3.960.000	1	3.960.000	6.600.000	1	6.600.000	7.590.000	1	7.590.000
76	78180101-014	Juego de martillito de válvula	427.000	1	427.000	610.000	1	610.000	701.500	1	701.500
77	78180101-011	Buje de amortiguador trasero c/u	47.000	1	47.000	47.000	1	47.000	54.050	1	54.050
78	78180101-011	Grampa elástica	46.000	1	46.000	46.000	1	46.000	52.900	1	52.900
79	78180101-011	Centro elástico	16.000	1	16.000	16.000	1	16.000	18.400	1	18.400
80	78180101-011	Taqueador de parrilla inferior c/u	100.000	1	100.000	125.000	1	125.000	143.750	1	143.750
81	78180101-011	Soporte caja	170.000	1	170.000	170.000	1	170.000	195.500	1	195.500
82	78180101-011	Soporte motor c/u	236.000	1	236.000	236.000	1	236.000	271.400	1	271.400
83	78180101-011	Juego de buje barra estabilizadora	136.500	1	136.500	195.000	1	195.000	224.250	1	224.250
84	78180101-011	Elástico primera hoja c/u	216.000	1	216.000	180.000	1	180.000	207.000	1	207.000
85	78180101-011	Elástico segunda hoja c/u	216.000	1	216.000	180.000	1	180.000	207.000	1	207.000
86	78180101-011	juego de buje elástico trasero de goma	96.000	1	96.000	80.000	1	80.000	92.000	1	92.000
87	78180101-011	Juego de buje elástico de metal	240.000	1	240.000	240.000	1	240.000	276.000	1	276.000
88	78180101-011	Juego de válvula motor	704.000	1	704.000	880.000	1	880.000	1.012.000	1	1.012.000
89	78180101-011	Juego-pistón, cilindro, aro, válvula, guía, junta, casquillo, bancada, casquillo Biela, calce lateral. Bomba aceite, mano de obra de rectificación, mano de obra mecánica, buje de biela, buje de leva	12.000.000	1	12.000.000	15.000.000	1	15.000.000	17.250.000	1	17.250.000
90	78180101-011	Cruceta cardam	280.000	1	280.000	280.000	1	280.000	322.000	1	322.000
91	78180101-011	Aleta ventllador con embrague	770.000	1	770.000	770.000	1	770.000	885.500	1	885.500
92	78180101-011	Arranque motor	1.575.000	1	1.575.000	1.750.000	1	1.750.000	2.012.500	1	2.012.500
93	78180101-011	Polea cigüeñal frente motor	700.000	1	700.000	700.000	1	700.000	805.000	1	805.000
94	78180101-011	Ruleman tensor de aire	60.000	1	60.000	60.000	1	60.000	69.000	1	69.000
95	78180101-011	Bancada de martillito el juego	260.000	1	260.000	260.000	1	260.000	299.000	1	299.000
96	78180101-011	Eje de flautin de martillito	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000	230.000	1	230.000
97	78180101-011	Correa dentada. Motor largo	260.000	1	260.000	325.000	1	325.000	373.750	1	373.750
98	78180101-014	Correa de punto balanceador	117.000	1	117.000	130.000	1	130.000	149.500	1	149.500
99	78180101-014	Tensor de correa dentada	244.000	1	244.000	305.000	1	305.000	350.750	1	350.750
100	78180101-011	Tensor regulador de correa dentada	258.000	1	258.000	258.000	1	258.000	296.700	1	296.700
101	78180101-014	Juego de reten frente motor	384.000	1	384.000	480.000	1	480.000	552.000	1	552.000
102	78180101-014	Bomba de agua	616.000	1	616.000	770.000	1	770.000	885.500	1	885.500
103	78180101-014	Bujia incandescente para turbo c/u	185.760	1	185.760	258.000	1	258.000	296.700	1	296.700
104	78180101-014	Alternador completo	1.180.000	1	1.180.000	1.180.000	1	1.180.000	1.357.000	1	1.357.000
105	78180101-014	Un soldenoide de bomba inyectora	144.000	1	144.000	120.000	1	120.000	138.000	1	138.000
106	78180101-014	Manguera de radiador superior	102.000	1	102.000	85.000	1	85.000	97.750	1	97.750
107	78180101-014	Manguera de radiador inferior	110.000	1	110.000	110.000	1	110.000	126.500	1	126.500
108	78180101-014	Deposito reservorio de agua radiador	210.000	1	210.000	210.000	1	210.000	241.500	1	241.500

Lic. Rocio Jazmin Martinez C.
Jefe Sección Ingresos Judiciales

Aug. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Nelly Dolores Martínez R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

109	78180101-014	Tapa tanque de combustible	99.000	1	99.000	110.000	1	110.000	126.500	1	126.500
110	78180101-014	Junta tapa	240.000	1	240.000	240.000	1	240.000	276.000	1	276.000
111	78180101-006	Tapa motor cepillado	300.000	1	300.000	250.000	1	250.000	287.500	1	287.500
112	78180101-006	Mano de obra (por cambiar junta y regulvalvula)	960.000	1	960.000	1.600.000	1	1.600.000	1.840.000	1	1.840.000
113	78180101-006	Tapa radiador	38.000	1	38.000	38.000	1	38.000	43.700	1	43.700
114	78180101-006	Un radiador con aditivo	1.044.000	1	1.044.000	870.000	1	870.000	1.000.500	1	1.000.500
115	78180101-006	Correa de alternador c/u	33.600	1	33.600	28.000	1	28.000	32.200	1	32.200
116	78180101-014	Correa de aire	33.000	1	33.000	33.000	1	33.000	37.950	1	37.950
117	78180101-014	Correa PK de direccion	81.600	1	81.600	102.000	1	102.000	117.300	1	117.300
118	78180101-014	Centralizador de cardan	388.800	1	388.800	540.000	1	540.000	621.000	1	621.000
119	78180101-014	Cabo de velocimetro	125.000	1	125.000	125.000	1	125.000	143.750	1	143.750
120	78180101-014	Rueda libre de 4 por 4 el par	801.000	1	801.000	890.000	1	890.000	1.023.500	1	1.023.500
121	78180101-014	Reten de valvula motor el juego	96.000	1	96.000	80.000	1	80.000	92.000	1	92.000
122	78180101-014	Servicio de diagnostico computarizado	245.000	1	245.000	350.000	1	350.000	402.500	1	402.500
123	78180101-014	Reparación de alternador con provisión de materiales	560.000	1	560.000	700.000	1	700.000	805.000	1	805.000
124	78180101-014	Reparación de arranque con provision de materiales	680.000	1	680.000	850.000	1	850.000	977.500	1	977.500
125	78180101-014	Sensor de presion alimentador de turbo el juego	1.040.000	1	1.040.000	1.300.000	1	1.300.000	1.495.000	1	1.495.000
126	78180101-006	Sensor de presion de turbo	1.120.000	1	1.120.000	1.400.000	1	1.400.000	1.610.000	1	1.610.000
127	78180101-015	Sensor de presion de turbo	1.330.000	1	1.330.000	1.900.000	1	1.900.000	2.185.000	1	2.185.000
128	78180101-015	Sensor color fuccia MR	299.300	1	299.300	299.300	1	299.300	344.195	1	344.195
129	78180101-015	Sensor de válvula EGR	1.112.000	1	1.112.000	1.390.000	1	1.390.000	1.598.500	1	1.598.500
130	78180101-015	Sensor cigüeñal	1.100.000	1	1.100.000	1.100.000	1	1.100.000	1.265.000	1	1.265.000
131	78180101-015	Sensor de diafragma gas de escape	420.000	1	420.000	420.000	1	420.000	483.000	1	483.000
132	78180101-015	Regulación de pico inyector	160.000	1	160.000	160.000	1	160.000	184.000	1	184.000
					73.186.960			**88.184.300**			**101.411.945**

Lic. Rodlo Jazmin Martínez C.
Jefe Sección Ingresos Judiciales

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Abg. Helen Giménez Oviedo
Auxiliar

Lic. Lizze Carolina Kother Saif
Habilitado Pagador
Jefe Sección Tesorería

Lic. Nally D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento