MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION PARA MOTONIVELADORA 670G JHON DEERE

CD-08-2021 **389.473**

	Mantenimiento Preventivo y Reparación para Motoniveladora 670G Jhon Deere						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	78180101-9994	Servicio de cambio de filtros de aceite motor	Unidad	UNIDAD	1	115.000	115.000
2	78180101-9994	Servicio de cambio de fitlros de combustible	Unidad	UNIDAD	1	196.000	196.000
3	78180101-9994	Servicio de cambio de filtros de aceite	Unidad	UNIDAD	1	138.000	138.000
4	78180103-001	Cambio de aceite plus 15w40 18,9 litros como minimo	Litros	BALDE	1	630.000	630.000
5	78180103-001	Cambio de aceite plus 50 15w40 4 litros	Litros	BALDE	1	205.000	205.000
6	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento 250 hs	Unidad	UNIDAD	1	750.000	750.000
7	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aceite motor	Unidad	UNIDAD	1	112.000	112.000
8	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de combustible	Unidad	UNIDAD	1	205.000	205.000
9	78180103-001	Cambio de aceite plus 50 15w40 18,9 litros como minimo	Litros	BALDE	1	630.000	630.000
10	78180103-001	Cambio de aceite plus 50 15w40 4 litros	Litros	BALDE	1	205.000	205.000
11	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire primario	Unidad	UNIDAD	1	490.000	490.000
12	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire secundario	Unidad	UNIDAD	1	298.000	298.000
13	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento 500 hs	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000
14	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aceite motor	Unidad	UNIDAD	1	140.000	140.000
15	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de combustible	Unidad	UNIDAD	1	196.000	196.000
16	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro hidraulico	Unidad	UNIDAD	1	580.000	580.000
17	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro respiradero hidraulico	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
18	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro respiradero eje trasero	Unidad	UNIDAD	1	59.000	59.000
19	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire cabina	Unidad	UNIDAD	1	68.000	68.000
20	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire de recirculacion	Unidad	UNIDAD	1	135.000	135.000
21	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire primario	Unidad	UNIDAD	1	490.000	490.000

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.

Lic. Gustavo Porrini
Director de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico

22	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire secundario	Unidad	UNIDAD	1	288.000	288.000
23	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aceite de transmisión	Unidad	UNIDAD	1	690.000	690.000
24	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aceite de caja del eje	Unidad	UNIDAD	1	687.000	687.000
25	78180101-9994	Servicio de cambio de junta	Unidad	UNIDAD	1	140.000	140.000
26	78180103-001	Cambio de aceite plus 50 15w40 18,9 litros como minimo	Litros	BALDE	1	630.000	630.000
27	78180103-001	Cambio de aceite plus 15w40 4 litros	Litros	BALDE	1	205.000	205.000
28	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento 1000 hs	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000
29	78180101-019	Cambio de reten	Unidad	UNIDAD	1	2.245.000	2.245.000
30	78180101-003	Cambio de segmento o engranaje de giro	Unidad	UNIDAD	1	3.378.000	3.378.000
31	78180101-025	Cambio de juego de reparo	Unidad	UNIDAD	1	525.000	525.000
32	78180101-025	Cambio de juego de reparo	Unidad	UNIDAD	1	499.500	499.500
33	78180101-025	Cambio de juego anillo tórico	Unidad	UNIDAD	1	1.158.500	1.158.500
34	78180101-025	Cambio de junta carter	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000
35	78180101-025	Reparo hidráulico	Unidad	UNIDAD	1	590.000	590.000
36	78180101-025	Reparo hidráulico	Unidad	UNIDAD	1	687.000	687.000
37	78180101-002	Cambio de inserto	Unidad	UNIDAD	1	570.000	570.000
38	78180101-002	Cambio de inserto	Unidad	UNIDAD	1	320.000	320.000
39	78180101-002	Cambio de inserto	Unidad	UNIDAD	1	1.300.000	1.300.000
40	78180101-002	Cambio de piñon con eje	Unidad	UNIDAD	1	11.610.000	11.610.000
41	78180101-002	Cambio de inserto	Unidad	UNIDAD	1	848.000	848.000
42	78180101-002	Cambio de inserto/muñequin	Unidad	UNIDAD	1	1.620.000	1.620.000
43	78180101-003	Cambio de extremo de dirección	Unidad	UNIDAD	1	1.478.700	1.478.700
44	78180101-003	Cambio de corona para tornillo/engranaje de bronce	Unidad	UNIDAD	1	25.025.000	25.025.000
45	78180101-003	Cambio de ruleman	Unidad	UNIDAD	1	618.500	618.500
46	78180101-003	Cambio de calce	Unidad	UNIDAD	1	34.500	34.500
47	78180101-003	Cambio de extremo dirección/engranaje de giro	Unidad	UNIDAD	1	2.600.000	2.600.000
48	78180101-003	Cambio de borde cortante	Unidad	UNIDAD	1	770.000	770.000
49	78180101-025	Cambio de cuchilla	Unidad	UNIDAD	1	1.936.000	1.936.000
50	78180101-025	Cambio de tornillo 5/8	Unidad	UNIDAD	1	38.000	38.000
51	78180101-025	Cambio de tuerca	Unidad	UNIDAD	1	12.000	12.000
52	80111613-9999	Mano de Obra Mecanico reparación	Unidad	UNIDAD	1	9.800.000	9.800.000
53	80111613-9999	Mano de Obra - Torneria	Unidad	UNIDAD	1	4.000.000	4.000.000
						Precio Total	83.175.700

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá