HOSPITAL MATERNO INFANTIL
FERNANDO DE LA MORA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 03/2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	TALLER INTEGRAL				TALLER MECANICO SAN ANTONIO				AUTOMOTIVE S.A.I.E.			
							Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%	Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%	Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%
VOLSWAGEN KOMBI, Naftero, N° de Orden 520, Año 1998, Motor N° UGA001390, Chasis N° 9BWZZZZ-237WP001816, C.P. N° 011-133-29-0001																		
1	**Servicio de Chaperia y pintura** Reparación de chapería, provisión de chapa necesaria y pintura completa del vehículo mismo color, con letras incluidas, provisión de pintura.	Unidad	Evento	1	1	1.500.000	ORIGINAL	BRASILERO	2.800.000	2.800.000	ORIGINAL	BRASILERO	1.200.000	1.200.000	VOLSWAGEN	BRASIL	2.500.000	2.500.000
2	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión** Cambio y provisión de homocinetica lado caja Cambio y provisión de todos los tornillos de homocinetica, ambos lados Cambio y provisión de guardapolvo homocinetica lado rueda y mangenta lado caja.	Unidad	Evento	1	1	500.000	ORIGINAL	BRASILERO	1.500.000	1.500.000	ORIGINAL	BRASILERO	840.000	840.000	VOLSWAGEN	BRASIL	650.000	650.000
3	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** Rectificación de disco de freno delantero, de tambor de freno trasero, cambio de cubetas de freno, caño flexible de freno, pastilla de freno, fibra zapata de freno trasero, Cambio de reparo de bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	1	600.000	ORIGINAL	BRASILERO	1.400.000	1.400.000	ORIGINAL	BRASILERO	810.000	810.000	VOLSWAGEN	BRASIL	590.000	590.000
4	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico** Mantenimiento y Reparación de alternador, rebobinado de campo, cambio de carbón, cambio de regulador de voltaje. Mantenimiento y reparación de motor de arranque, rebobinado de campo, cambio de carbón, cambio de bendix y automatico	Unidad	Evento	1	1	500.000	ORIGINAL	BRASILERO	1.310.000	1.310.000	ORIGINAL	BRASILERO	920.000	920.000	VOLSWAGEN	BRASIL	880.000	880.000
5	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero** Cambio de Bujes estabilizadores Cambio y provisión de rotula superior e inferior Cambio y provisión de muñequín de dirección Cambio y provisión de taquedores de amortiguadores Cambio y provisión de ruleman de masa delantera Cambio y provisión de buje parrilla	Unidad	Evento	1	1	800.000	ORIGINAL	BRASILERO	2.000.000	2.000.000	ORIGINAL	BRASILERO	900.000	900.000	VOLSWAGEN	BRASIL	1.350.000	1.350.000

Ma. Laura Leziano
Encargada de La Sub-UOC

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Hospital Materno Infantil de Fdo. de la Mora
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F
Administrador
H.M.I. Fernando de la Mora

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 03/2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Maxima	Cantidad Adjudicada	Precio Referencial	TALLER INTEGRAL				TALLER MECANICO SAN ANTONIO				AUTOMOTIVE S.A.I.E.			
							Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%	Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%	Marca	Procedencia	Precio Unitario(IVA. INC)	Total IVA 10%
6	**Serv. de mant. y reparación de Motor.** Cambio de Filtro de Combustible y de aire Cambio de rotor Cambio de tapa distribuidor Cambio de bobina Cambio de correa alternador Limpieza y reparación de carburador Cambio de soporte motor Cambio de soporte de caja Cambio de bujía de motor Cambio de cable bujía original Cambio de bateria de 75 Ampers Cambio de caño de combustible Reparación de turbina de motor	Unidad	Evento	1	1	1.500.000	ORIGINAL	BRASILERO	2.200.000	2.200.000	**ORIGINAL**	**BRASILERO**	**1.800.000**	**1.800.000**	VOLSWAGEN	BRASIL	2.120.000	2.120.000
7	**Serv. de mant. y repar. de Regulación de** Cambio de guías, soportes de puerta trasera deslizante, reparación para abrir por dentro y por fuera, provisión de manijas ambos lados. Provisión de traba para ventanilla deslizantes ambos lados puerta trasera.	Unidad	Evento	1	1	500.000	ORIGINAL	BRASILERO	1.590.000	1.590.000	**ORIGINAL**	**BRASILERO**	**850.000**	**850.000**			420.000	420.000
FURGON MINIBUS KING STAR, Diesel, Modelo N° BJ64090XBT1, Chasis N° LPBMDTE1BN508325, CHAPA N° PIY 232.																		
8	**Serv. de mant. y repar. de Tren delantero** Cambio y provisión de ambas rotulas inferiores Cambio y provisión de ambas rotulas superiores Cambio y provisión de buje parrilla superior Cambio y provisión de precat de cremallera	Unidad	Evento	1	1	2.200.000	ORIGINAL	KOREANO	3.000.000	3.000.000			**930.000**	**930.000**	KINGSTAR	CHINA	980.000	980.000
9	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague** Cambio y provisión de disco, plato, ruleman de cojinete, cabo y guía de embrague.	Unidad	Evento	1	1	1.300.000	ORIGINAL	KOREANO	2.800.000	2.800.000			**850.000**	**850.000**			980.000	980.000
10	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno** Rectificación de disco de freno delantero, de tambor de freno trasero, cambio de cubetas de freno, caño flexible de freno, pastilla de freno, fibra zapata de freno trasero, Cambio de reparo de bomba central de freno.	Unidad	Evento	1	1	600.000	ORIGINAL	KOREANO	2.500.000	2.500.000			**855.000**	**855.000**			750.000	750.000
							Total Oferta			**21.100.000**	**Total Oferta**			**9.955.000**	**Total Oferta**			**11.220.000**

Ma. Laura Lezano
Encargada de la Sub-UOC

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Hospital Materno Infantil de Fdo. de la Mora
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F
Administrador
H.M.I. Fernando de la Mora

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora