LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2.023 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					LUCSAN MULTISERVICIOS					PALMA MULTISERVICIOS				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
1	72101511-001	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Kilogramos	EVENTO	1	121.600	121.600	Kilogramos	EVENTO	120.000	120.000	-1	Kilogramos	EVENTO	127.680	127.680	5	Kilogramos	EVENTO	121.600	121.600	0
2	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.300	28.300	Unidad	EVENTO	30.000	30.000	6	Unidad	EVENTO	29.715	29.715	5	Unidad	EVENTO	28.300	28.300	0
3	72101511-001	Cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	584.900	584.900	Unidad	EVENTO	585.000	585.000	0	Unidad	EVENTO	614.145	614.145	5	Unidad	EVENTO	584.900	584.900	0
4	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	227.400	227.400	Unidad	EVENTO	215.000	215.000	-5	Unidad	EVENTO	238.770	238.770	5	Unidad	EVENTO	227.400	227.400	0
5	72101511-001	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.-Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	77.800	77.800	Unidad	EVENTO	93.000	93.000	20	Unidad	EVENTO	81.690	81.690	5	Unidad	EVENTO	77.800	77.800	0
6	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.300	28.300	Unidad	EVENTO	32.000	32.000	13	Unidad	EVENTO	29.715	29.715	5	Unidad	EVENTO	28.300	28.300	0
7	72101511-001	Cambio de aleta del ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	153.300	153.300	Unidad	EVENTO	46.000	46.000	-70	Unidad	EVENTO	160.965	160.965	5	Unidad	EVENTO	153.300	153.300	0
8	72101511-001	Mano de obra por aleta del ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	49.900	49.900	Unidad	EVENTO	15.000	15.000	-70	Unidad	EVENTO	52.395	52.395	5	Unidad	EVENTO	49.900	49.900	0
9	72101511-001	Cambio de motor ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	124.100	124.100	Unidad	EVENTO	37.500	37.500	-70	Unidad	EVENTO	130.305	130.305	5	Unidad	EVENTO	124.100	124.100	0
10	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventiladorAcondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.600	51.600	Unidad	EVENTO	15.500	15.500	-70	Unidad	EVENTO	54.180	54.180	5	Unidad	EVENTO	51.600	51.600	0
11	72101511-001	Cambio de plaqueta electronica con control Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	188.300	188.300	Unidad	EVENTO	110.000	110.000	-42	Unidad	EVENTO	197.715	197.715	5	Unidad	EVENTO	188.300	188.300	0
12	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónicaAcondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	90.800	90.800	Unidad	EVENTO	40.000	40.000	-56	Unidad	EVENTO	95.340	95.340	5	Unidad	EVENTO	90.800	90.800	0
13	72101511-001	Cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	147.400	147.400	Unidad	EVENTO	44.270	44.270	-70	Unidad	EVENTO	154.770	154.770	5	Unidad	EVENTO	147.400	147.400	0
14	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	49.100	49.100	Unidad	EVENTO	14.730	14.730	-70	Unidad	EVENTO	51.555	51.555	5	Unidad	EVENTO	49.100	49.100	0

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2.023 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					LUCSAN MULTISERVICIOS					PALMA MULTISERVICIOS				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
15	72101511-001	Cambio de motor del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	164.300	164.300	Unidad	EVENTO	49.500	49.500	-70	Unidad	EVENTO	172.515	172.515	5	Unidad	EVENTO	164.300	164.300	0
16	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	50.800	50.800	Unidad	EVENTO	15.500	15.500	-69	Unidad	EVENTO	53.340	53.340	5	Unidad	EVENTO	50.800	50.800	0
17	72101511-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	22.500	22.500	Unidad	EVENTO	250.000	250.000	1.011	Unidad	EVENTO	23.625	23.625	5	Unidad	EVENTO	22.500	22.500	0
18	72101511-001	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 12 BTU	Unidad	EVENTO	1	235.800	235.800	Unidad	EVENTO	250.000	250.000	6	Unidad	EVENTO	247.590	247.590	5	Unidad	EVENTO	235.800	235.800	0
19	72101511-001	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Kilogramos	EVENTO	1	121.600	121.600	Kilogramos	EVENTO	120.000	120.000	-1	Kilogramos	EVENTO	127.680	127.680	5	Kilogramos	EVENTO	121.600	121.600	0
20	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	29.100	29.100	Unidad	EVENTO	30.000	30.000	3	Unidad	EVENTO	30.555	30.555	5	Unidad	EVENTO	29.100	29.100	0
21	72101511-001	Cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000	Unidad	EVENTO	695.000	695.000	1	Unidad	EVENTO	724.500	724.500	5	Unidad	EVENTO	690.000	690.000	0
22	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	244.100	244.100	Unidad	EVENTO	255.000	255.000	4	Unidad	EVENTO	256.305	256.305	5	Unidad	EVENTO	244.100	244.100	0
23	72101511-001	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.- Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	77.800	77.800	Unidad	EVENTO	93.000	93.000	20	Unidad	EVENTO	81.690	81.690	5	Unidad	EVENTO	77.800	77.800	0
24	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.300	28.300	Unidad	EVENTO	32.000	32.000	13	Unidad	EVENTO	29.715	29.715	5	Unidad	EVENTO	28.300	28.300	0
25	72101511-001	Cambio de aleta del ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	159.300	159.300	Unidad	EVENTO	48.000	48.000	-70	Unidad	EVENTO	167.265	167.265	5	Unidad	EVENTO	159.300	159.300	0
26	72101511-001	Mano de obra por aleta del ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	50.800	50.800	Unidad	EVENTO	16.000	16.000	-69	Unidad	EVENTO	53.340	53.340	5	Unidad	EVENTO	50.800	50.800	0
27	72101511-001	Cambio de motor ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	150.800	150.800	Unidad	EVENTO	45.500	45.500	-70	Unidad	EVENTO	158.340	158.340	5	Unidad	EVENTO	150.800	150.800	0
28	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	51.600	51.600	Unidad	EVENTO	15.500	15.500	-70	Unidad	EVENTO	54.180	54.180	5	Unidad	EVENTO	51.600	51.600	0
29	72101511-001	Cambio de plaqueta electronica con control Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	231.600	231.600	Unidad	EVENTO	110.000	110.000	-53	Unidad	EVENTO	243.180	243.180	5	Unidad	EVENTO	231.600	231.600	0

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2.023 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					LUCSAN MULTISERVICIOS					PALMA MULTISERVICIOS				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
30	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	85.800	85.800	Unidad	EVENTO	40.000	40.000	-53	Unidad	EVENTO	90.090	90.090	5	Unidad	EVENTO	85.800	85.800	0
31	72101511-001	Cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	183.300	183.300	Unidad	EVENTO	55.000	55.000	-70	Unidad	EVENTO	192.465	192.465	5	Unidad	EVENTO	183.300	183.300	0
32	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	50.800	50.800	Unidad	EVENTO	16.000	16.000	-69	Unidad	EVENTO	53.340	53.340	5	Unidad	EVENTO	50.800	50.800	0
33	72101511-001	Cambio de motor del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	166.800	166.800	Unidad	EVENTO	50.250	50.250	-70	Unidad	EVENTO	175.140	175.140	5	Unidad	EVENTO	166.800	166.800	0
34	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500	Unidad	EVENTO	15.750	15.750	-70	Unidad	EVENTO	55.125	55.125	5	Unidad	EVENTO	52.500	52.500	0
35	72101511-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	226.600	226.600	Unidad	EVENTO	250.000	250.000	10	Unidad	EVENTO	237.930	237.930	5	Unidad	EVENTO	226.600	226.600	0
36	72101511-001	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	245.800	245.800	Unidad	EVENTO	250.000	250.000	2	Unidad	EVENTO	258.090	258.090	5	Unidad	EVENTO	245.800	245.800	0
37	72101511-001	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Kilogramos	EVENTO	1	121.600	121.600	Kilogramos	EVENTO	145.000	145.000	19	Kilogramos	EVENTO	127.680	127.680	5	Kilogramos	EVENTO	121.600	121.600	0
38	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	29.900	29.900	Unidad	EVENTO	35.000	35.000	17	Unidad	EVENTO	31.395	31.395	5	Unidad	EVENTO	29.900	29.900	0
39	72101511-001	Cambio del motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	818.300	818.300	Unidad	EVENTO	950.000	950.000	16	Unidad	EVENTO	859.215	859.215	5	Unidad	EVENTO	818.300	818.300	0
40	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	246.600	246.600	Unidad	EVENTO	250.000	250.000	1	Unidad	EVENTO	258.930	258.930	5	Unidad	EVENTO	246.600	246.600	0
41	72101511-001	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.- Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	79.400	79.400	Unidad	EVENTO	93.000	93.000	17	Unidad	EVENTO	83.370	83.370	5	Unidad	EVENTO	79.400	79.400	0
42	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	28.300	28.300	Unidad	EVENTO	32.000	32.000	13	Unidad	EVENTO	29.715	29.715	5	Unidad	EVENTO	28.300	28.300	0
43	72101511-001	Cambio de aleta del ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	170.100	170.100	Unidad	EVENTO	52.000	52.000	-69	Unidad	EVENTO	178.605	178.605	5	Unidad	EVENTO	170.100	170.100	0
44	72101511-001	Mano de obra por aleta del ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	53.300	53.300	Unidad	EVENTO	16.000	16.000	-70	Unidad	EVENTO	55.965	55.965	5	Unidad	EVENTO	53.300	53.300	0

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2.023 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					LUCSAN MULTISERVICIOS					PALMA MULTISERVICIOS				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
45	72101511-001	Cambio de motor ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	173.300	173.300	Unidad	EVENTO	52.000	52.000	-70	Unidad	EVENTO	181.965	181.965	5	Unidad	EVENTO	173.300	173.300	0
46	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	55.800	55.800	Unidad	EVENTO	17.000	17.000	-70	Unidad	EVENTO	58.590	58.590	5	Unidad	EVENTO	55.800	55.800	0
47	72101511-001	Cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	93.300	93.300	Unidad	EVENTO	90.000	90.000	-4	Unidad	EVENTO	97.965	97.965	5	Unidad	EVENTO	93.300	93.300	0
48	72101511-001	Mano de obra por cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	32.400	32.400	Unidad	EVENTO	30.000	30.000	-7	Unidad	EVENTO	34.020	34.020	5	Unidad	EVENTO	32.400	32.400	0
49	72101511-001	Cambio de plaqueta electronica con control Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	304.900	304.900	Unidad	EVENTO	150.000	150.000	-51	Unidad	EVENTO	320.145	320.145	5	Unidad	EVENTO	304.900	304.900	0
50	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	85.800	85.800	Unidad	EVENTO	40.000	40.000	-53	Unidad	EVENTO	90.090	90.090	5	Unidad	EVENTO	85.800	85.800	0
51	72101511-001	Cambio de turbina del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	170.800	170.800	Unidad	EVENTO	52.000	52.000	-70	Unidad	EVENTO	179.340	179.340	5	Unidad	EVENTO	170.800	170.800	0
52	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	53.300	53.300	Unidad	EVENTO	16.000	16.000	-70	Unidad	EVENTO	55.965	55.965	5	Unidad	EVENTO	53.300	53.300	0
53	72101511-001	Cambio de motor del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	183.300	183.300	Unidad	EVENTO	55.000	55.000	-70	Unidad	EVENTO	192.465	192.465	5	Unidad	EVENTO	183.300	183.300	0
54	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	54.100	54.100	Unidad	EVENTO	17.000	17.000	-69	Unidad	EVENTO	56.805	56.805	5	Unidad	EVENTO	54.100	54.100	0
55	72101511-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	229.100	229.100	Unidad	EVENTO	250.000	250.000	9	Unidad	EVENTO	240.555	240.555	5	Unidad	EVENTO	229.100	229.100	0
56	72101511-001	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	254.100	254.100	Unidad	EVENTO	250.000	250.000	-2	Unidad	EVENTO	266.805	266.805	5	Unidad	EVENTO	254.100	254.100	0
57	72101511-001	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Kilogramos	EVENTO	1	86.600	86.600	Kilogramos	EVENTO	105.000	105.000	21	Kilogramos	EVENTO	90.930	90.930	5	Kilogramos	EVENTO	86.600	86.600	0
58	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	18.300	18.300	Unidad	EVENTO	35.000	35.000	91	Unidad	EVENTO	19.215	19.215	5	Unidad	EVENTO	18.300	18.300	0
59	72101511-001	Cambio del motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	633.300	633.300	Unidad	EVENTO	755.000	755.000	19	Unidad	EVENTO	664.965	664.965	5	Unidad	EVENTO	633.300	633.300	0

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2.023 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					LUCSAN MULTISERVICIOS					PALMA MULTISERVICIOS				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
60	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	173.300	173.300	Unidad	EVENTO	205.000	205.000	18	Unidad	EVENTO	181.965	181.965	5	Unidad	EVENTO	173.300	173.300	0
61	72101511-001	Cambio de capacitor de arranque entre 20 uf y 60 uf.- Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	53.600	53.600	Unidad	EVENTO	50.000	50.000	-7	Unidad	EVENTO	56.280	56.280	5	Unidad	EVENTO	53.600	53.600	0
62	72101511-001	Mano de obra por cambio de capacitor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	18.300	18.300	Unidad	EVENTO	10.000	10.000	-45	Unidad	EVENTO	19.215	19.215	5	Unidad	EVENTO	18.300	18.300	0
63	72101511-001	Cambio de aleta del ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	109.300	109.300	Unidad	EVENTO	33.000	33.000	-70	Unidad	EVENTO	114.765	114.765	5	Unidad	EVENTO	109.300	109.300	0
64	72101511-001	Mano de obra por aleta del ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.300	33.300	Unidad	EVENTO	10.000	10.000	-70	Unidad	EVENTO	34.965	34.965	5	Unidad	EVENTO	33.300	33.300	0
65	72101511-001	Cambio de motor ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	111.600	111.600	Unidad	EVENTO	33.500	33.500	-70	Unidad	EVENTO	117.180	117.180	5	Unidad	EVENTO	111.600	111.600	0
66	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	Unidad	EVENTO	10.500	10.500	-70	Unidad	EVENTO	36.750	36.750	5	Unidad	EVENTO	35.000	35.000	0
67	72101511-001	Cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	Unidad	EVENTO	70.000	70.000	17	Unidad	EVENTO	63.000	63.000	5	Unidad	EVENTO	60.000	60.000	0
68	72101511-001	Mano de obra por cambio de contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	21.600	21.600	Unidad	EVENTO	25.000	25.000	16	Unidad	EVENTO	22.680	22.680	5	Unidad	EVENTO	21.600	21.600	0
69	72101511-001	Cambio de plaqueta electronica con control Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	243.300	243.300	Unidad	EVENTO	220.000	220.000	-10	Unidad	EVENTO	255.465	255.465	5	Unidad	EVENTO	243.300	243.300	0
70	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	61.600	61.600	Unidad	EVENTO	60.000	60.000	-3	Unidad	EVENTO	64.680	64.680	5	Unidad	EVENTO	61.600	61.600	0
71	72101511-001	Cambio de turbina del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	121.600	121.600	Unidad	EVENTO	36.500	36.500	-70	Unidad	EVENTO	127.680	127.680	5	Unidad	EVENTO	121.600	121.600	0
72	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	Unidad	EVENTO	10.500	10.500	-70	Unidad	EVENTO	36.750	36.750	5	Unidad	EVENTO	35.000	35.000	0
73	72101511-001	Cambio de motor del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000	Unidad	EVENTO	37.500	37.500	-70	Unidad	EVENTO	131.250	131.250	5	Unidad	EVENTO	125.000	125.000	0

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2.023 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					LUCSAN MULTISERVICIOS					PALMA MULTISERVICIOS				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
74	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000	Unidad	EVENTO	10.500	10.500	-70	Unidad	EVENTO	36.750	36.750	5	Unidad	EVENTO	35.000	35.000	0
75	72101511-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	Unidad	EVENTO	180.000	180.000	20	Unidad	EVENTO	157.500	157.500	5	Unidad	EVENTO	150.000	150.000	0
76	72101511-001	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	183.300	183.300	Unidad	EVENTO	220.000	220.000	20	Unidad	EVENTO	192.465	192.465	5	Unidad	EVENTO	183.300	183.300	0
77	72101511-001	Provision de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Kilogramos	EVENTO	1	123.300	123.300	Kilogramos	EVENTO	145.000	145.000	18	Kilogramos	EVENTO	129.465	129.465	5	Kilogramos	EVENTO	123.300	123.300	0
78	72101511-001	Mano de obra por carga de gas refrigerante Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	33.300	33.300	Unidad	EVENTO	35.000	35.000	5	Unidad	EVENTO	34.965	34.965	5	Unidad	EVENTO	33.300	33.300	0
79	72101511-001	Cambio del motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.141.600	2.141.600	Unidad	EVENTO	1.680.000	1.680.000	-22	Unidad	EVENTO	2.248.680	2.248.680	5	Unidad	EVENTO	2.141.600	2.141.600	0
80	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	664.100	664.100	Unidad	EVENTO	420.000	420.000	-37	Unidad	EVENTO	697.305	697.305	5	Unidad	EVENTO	664.100	664.100	0
81	72101511-001	Cambio de aleta del ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	263.300	263.300	Unidad	EVENTO	79.000	79.000	-70	Unidad	EVENTO	276.465	276.465	5	Unidad	EVENTO	263.300	263.300	0
82	72101511-001	Mano de obra por aleta del ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	63.300	63.300	Unidad	EVENTO	19.000	19.000	-70	Unidad	EVENTO	66.465	66.465	5	Unidad	EVENTO	63.300	63.300	0
83	72101511-001	Cambio de motor ventilador del compresor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	261.600	261.600	Unidad	EVENTO	79.000	79.000	-70	Unidad	EVENTO	274.680	274.680	5	Unidad	EVENTO	261.600	261.600	0
84	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor ventilador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	66.600	66.600	Unidad	EVENTO	20.000	20.000	-70	Unidad	EVENTO	69.930	69.930	5	Unidad	EVENTO	66.600	66.600	0
85	72101511-001	Cambio de Contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	97.600	97.600	Unidad	EVENTO	95.000	95.000	-3	Unidad	EVENTO	102.480	102.480	5	Unidad	EVENTO	97.600	97.600	0
86	72101511-001	Mano de obra por cambio de contactor Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	35.800	35.800	Unidad	EVENTO	35.000	35.000	-2	Unidad	EVENTO	37.590	37.590	5	Unidad	EVENTO	35.800	35.800	0
87	72101511-001	Cambio de plaqueta electronica con control Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	494.100	494.100	Unidad	EVENTO	220.000	220.000	-55	Unidad	EVENTO	518.805	518.805	5	Unidad	EVENTO	494.100	494.100	0

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2.023 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					SERVICIO TÉCNICO J.C.					LUCSAN MULTISERVICIOS					PALMA MULTISERVICIOS				
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
88	72101511-001	Mano de obra por cambio de plaqueta electrónica Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	95.800	95.800	Unidad	EVENTO	60.000	60.000	-37	Unidad	EVENTO	100.590	100.590	5	Unidad	EVENTO	95.800	95.800	0
89	72101511-001	Cambio de turbina del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	273.300	273.300	Unidad	EVENTO	82.000	82.000	-70	Unidad	EVENTO	286.965	286.965	5	Unidad	EVENTO	273.300	273.300	0
90	72101511-001	Mano de obra por cambio de turbina de evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	68.300	68.300	Unidad	EVENTO	21.000	21.000	-69	Unidad	EVENTO	71.715	71.715	5	Unidad	EVENTO	68.300	68.300	0
91	72101511-001	Cambio de motor del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	259.100	259.100	Unidad	EVENTO	79.000	79.000	-70	Unidad	EVENTO	272.055	272.055	5	Unidad	EVENTO	259.100	259.100	0
92	72101511-001	Mano de obra por cambio de motor evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	68.300	68.300	Unidad	EVENTO	22.000	22.000	-68	Unidad	EVENTO	71.715	71.715	5	Unidad	EVENTO	68.300	68.300	0
93	72101511-001	Mano de obra por mantenimiento correctivo y limpieza del evaporador Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	314.100	314.100	Unidad	EVENTO	350.000	350.000	11	Unidad	EVENTO	329.805	329.805	5	Unidad	EVENTO	314.100	314.100	0
94	72101511-001	Mano de obra por montaje/desmontaje de acond de aire Tipo Split 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	369.100	369.100	Unidad	EVENTO	350.000	350.000	-5	Unidad	EVENTO	387.555	387.555	5	Unidad	EVENTO	369.100	369.100	0
		TOTAL					**16.482.100**				**12.600.000**					**17.306.205**					**16.482.100**	

ISIDRO MANUEL FERRIOL CAÑETE

Firmado digitalmente por ISIDRO MANUEL FERRIOL CAÑETE
Fecha: 2023.04.27 10:34:12 -04'00'

Isidro M. Ferriol C.
Coordinador UOC