COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Jefatura
Cuadro Comparativo
240 - Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras (Segundo Llamado)

UNIDAD RESPONSABLE 320 - COMREGAER

LOTE N° 1 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca Brother DCP 8085DN

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitaria	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Tatal	CompuNew & Asociadas Precio Unitario	CompuNew & Asociadas Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother DCP 8085DN ROT. 1765Rot.											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	2	Unidad	Evento	94.500	189.000	90.000	180.000	130.000	260.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro	2	Unidad	Evento	155.500	311.000	190.000	380.000	220.000	440.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	2	Unidad	Evento	71.000	142.000	10.000	20.000	100.000	200.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza.	2	Unidad	Evento	63.000	126.000	75.000	150.000	90.000	180.000
5	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	2	Unidad	Evento	134.000	268.000	190.000	380.000	190.000	380.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de presión	2	Unidad	Evento	89.000	178.000	100.000	200.000	120.000	240.000
7	78180101-013	Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	34.500	34.500	45.000	45.000	45.000	45.000
8	78180101-013	Cambio de lámpara de exposición.	1	Unidad	Evento	124.000	124.000	175.000	175.000	170.000	170.000
9	78180101-013	Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	22.500	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	59.000	59.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	78180101-013	Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	56.000	56.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	78180101-013	Cambia de unidad de copiado	1	Unidad	Evento	372.500	372.500	450.000	450.000	530.000	530.000
13	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	60.000	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	78180101-013	Cambio de pelicula de fusión	1	Unidad	Evento	89.500	89.500	120.000	120.000	120.000	120.000
16	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	34.500	34.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Total Lote N° 1						2.096.500		2.455.000		2.920.000	

LOTE N° 2 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca OKI MB 480

Item	Código de catalogo	DESCRIPCIDN	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asaciados Precio Unitarto	CompuNew & Asaciados Precia Total
Mantenimiento y reparacian de fotocopiadora OKI MB 480 ROT. 1636											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	94.500	94.500	90.000	90.000	130.000	130.000
2	78180101-013	Cambio de unidad cilindro	1	Unidad	Evento	753.000	753.000	1.200.000	1.200.000	1.075.000	1.075.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	91.500	91.500	10.000	10.000	130.000	130.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza.	1	Unidad	Evento	74.500	74.500	10.000	10.000	100.000	100.000
5	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	137.000	137.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	112.000	112.000	140.000	140.000	150.000	150.000
7	78180101-013	Cambio de zócalo de transferencia	1	Unidad	Evento	45.500	45.500	45.000	45.000	65.000	65.000
8	78180101-013	Cambio de lámpara de exposición.	1	Unidad	Evento	186.500	186.500	300.000	300.000	260.000	260.000
9	78180101-013	Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	29.500	29.500	30.000	30.000	40.000	40.000
10	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	62.500	62.500	5.000	5.000	85.000	85.000
11	78180101-013	Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	107.000	107.000	120.000	120.000	150.000	150.000
12	78180101-013	Cambio de rueda de separación de bandeja	1	Unidad	Evento	154.000	154.000	140.000	140.000	220.000	220.000
13	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	42.500	42.500	40.000	40.000	60.000	60.000
14	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	80.000	80.000	120.000	120.000
15	78180101-013	Cambio de pelicula de fusión	1	Unidad	Evento	60.500	60.500	5.000	5.000	85.000	85.000
16	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	35.000	35.000	36.000	36.000	45.000	45.000
Total Lote N° 2						2.071.500		2.441.000		2.905.000	

Total COMREGAER	4.168.000	4.896.000	5.825.000

UNIDAD RESPONSABLE 312 - BRIGADA AEROTRANSPORTADA

LOTE N° 3 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca SHARP AL 1641

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precin Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Tatal
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 1641 CS ROTULADO N° 1293											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	2	Unidad	Evento	80.000	160.000	90.000	180.000	100.000	200.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	240.000	240.000	275.000	275.000	340.000	340.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	2	Unidad	Evento	93.500	187.000	115.000	230.000	130.000	260.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza	2	Unidad	Evento	50.000	100.000	58.000	116.000	71.000	142.000
5	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	2	Unidad	Evento	90.000	180.000	120.000	240.000	130.000	260.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de presión	2	Unidad	Evento	68.000	136.000	85.000	170.000	95.000	190.000
7	78180101-013	Cambio de engranajes	2	Unidad	Evento	40.500	81.000	48.000	96.000	55.000	110.000
8	78180101-013	Cambio de uñas de separación	2	Unidad	Evento	46.000	92.000	15.000	30.000	65.000	130.000
9	78180101-013	Cambio de hilo de corona	2	Unidad	Evento	26.000	52.000	5.000	10.000	35.000	70.000
10	78180101-013	Cambio de rodillo de carga de cilindro	2	Unidad	Evento	75.000	150.000	80.000	160.000	105.000	210.000
11	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de función	2	Unidad	Evento	46.500	93.000	60.000	120.000	65.000	130.000
12	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	2	Unidad	Evento	159.500	319.000	120.000	240.000	225.000	450.000
13	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	2	Unidad	Evento	36.000	72.000	50.000	100.000	50.000	100.000
14	78180101-013	Cambio de pelicula de función	2	Unidad	Evento	89.250	178.500	5.000	10.000	120.000	240.000
15	78180101-013	Cambio de módulo de tóner	2	Unidad	Evento	135.000	270.000	400.000	800.000	190.000	380.000
16	78180101-013	Cambio de Kit fusor	2	Unidad	Evento	255.000	510.000	250.000	500.000	360.000	720.000
Total Lote N° 3						2.820.500		3.277.000		3.932.000	

LOTE N° 4 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON IR 1024

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precin Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitnrio	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitaria	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024 ROTULADO N° 1117											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	2	Unidad	Evento	84.000	168.000	100.000	200.000	120.000	240.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	169.000	169.000	1.000	1.000	240.000	240.000
3	78180101-013	Cambio de rodillos	2	Unidad	Evento	68.250	136.500	1.000	2.000	95.000	190.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla	2	Unidad	Evento	44.250	88.500	60.000	120.000	60.000	120.000
5	78180101-013	Cambio de módulo de copiado	2	Unidad	Evento	242.500	485.000	850.000	1.700.000	340.000	680.000
6	78180101-013	Cambio de unidad de revelado	2	Unidad	Evento	103.250	206.500	1.000	2.000	140.000	280.000
7	78180101-013	Cambio de rodillo de arrastre	2	Unidad	Evento	56.506	113.000	65.000	130.000	80.000	160.000
8	78180101-013	Cambio de engranajes	2	Unidad	Evento	35.500	71.000	40.000	80.000	50.000	100.000

9	78180101-013	Cambio de rodillo fusor superior	2	Unidad	Evento	70.500	141.000	100.000	200.000	100.000	200.000
10	78180101-013	Cambio de fil	2	Unidad	Evento	170.500	341.000	190.000	380.000	240.000	480.000
Total Lote N° 4						1.919.500		2.815.000		2.690.000	

LOTE N° 5 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON IR 1024

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimienta y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024 ROTULADO N° 1418											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	2	Unidad	Evento	84.000	168.000	100.000	200.000	120.000	240.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	169.000	169.000	1.000	1.000	240.000	240.000
3	78180101-013	Cambio de rodillos	2	Unidad	Evento	68.250	136.500	1.000	2.000	95.000	190.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla	2	Unidad	Evento	44.250	88.500	60.000	120.000	60.000	120.000
5	78180101-013	Cambio de módulo de copiado	2	Unidad	Evento	242.500	485.000	850.000	1.700.000	340.000	680.000
6	78180101-013	Cambio de unidad de revelado	2	Unidad	Evento	103.250	206.500	1.000	2.000	140.000	280.000
7	78180101-013	Cambio de rodillo de arrastre	2	Unidad	Evento	56.500	113.000	65.000	130.000	80.000	160.000
8	78180101-013	Cambio de engranajes	2	Unidad	Evento	35.500	71.000	40.000	80.000	50.000	100.000
9	78180101-013	Cambio de rodillo fusor superior	2	Unidad	Evento	70.500	141.000	100.000	200.000	100.000	200.000
10	78180101-013	Cambio de fil	2	Unidad	Evento	170.500	341.000	190.000	380.000	240.000	480.000
Total Lote N° 5						1.919.500		2.815.000		2.690.000	

LOTE N° 6 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca digital Oki MB 480

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Tatal	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB 480 ROTULADO N° 1597											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	2	Unidad	Evento	86.500	173.000	90.000	180.000	120.000	240.000
2	78180101-013	Cambio de unidad cilindro	2	Unidad	Evento	653.000	1.306.000	1.200.000	2.400.000	900.000	1.800.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	2	Unidad	Evento	85.750	171.500	10.000	20.000	120.000	240.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza	2	Unidad	Evento	68.800	137.600	10.000	20.000	90.000	180.000
5	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	2	Unidad	Evento	131.250	262.500	190.000	380.000	180.000	360.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de presion	2	Unidad	Evento	105.500	211.000	140.000	280.000	150.000	300.000
7	78180101-013	Cambio de zócalo de transferencia	2	Unidad	Evento	431.500	863.000	45.000	90.000	60.000	120.000
8	78180101-013	Caanbio de lámpara de exposición.	2	Unidad	Evento	170.900	341.800	300.000	600.000	240.000	480.000
9	78180101-013	Cambio de uñas de separación	2	Unidad	Evento	26.800	53.600	30.000	60.000	35.000	70.000
10	78180101-013	Cambio de hilo de corona	2	Unidad	Evento	60.000	120.000	5.000	10.000	85.000	170.000
11	78180101-013	Cambio de rodillo de carga de cilindro	2	Unidad	Evento	99.000	198.000	120.000	240.000	140.000	280.000
12	78180101-013	Cambio de rueda de separación de bandeja	2	Unidad	Evento	151.500	303.000	140.000	280.000	210.000	420.000
13	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de fusor	2	Unidad	Evento	39.500	79.000	40.000	80.000	55.000	110.000
14	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	2	Unidad	Evento	83.000	166.000	80.000	160.000	110.000	220.000
15	78180101-013	Cambio de pelicula de fusión	2	Unidad	Evento	57.750	115.500	5.000	10.000	80.000	160.000
16	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	2	Unidad	Evento	32.000	64.000	36.000	72.000	45.000	90.000
Total Lote N° 6						4.565.500		4.882.000		5.240.000	
Total BAT						11.225.000		13.789.000		14.552.000	

UNIDAD RESPONSABLE 313 -CIAERE

LOTE N° 7 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON IR1022IF

Item	Cádigo de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitaria	CompuNew & Asociados Precia Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR1022IF. Rotulado N° 12005-04-84-1808, ubicada en la DAF											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	84.000	84.000	100.000	100.000	120.000	120.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	180.500	180.500	250.000	250.000	250.000	250.000
3	78180101-013	Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	72900	72.900	80.000	80.000	100.000	100.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	44250	44.250	60.000	60.000	60.000	60.000
5	78180101-013	Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	105500	105.500	450.000	450.000	150.000	150.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	56500	56.500	100.000	100.000	80.000	80.000
7	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	35500	35.500	40.000	40.000	50.000	50.000
8	78180101-013	Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	72900	72.900	100.000	100.000	100.000	100.000
9	78180101-013	Cambio de fil	1	Unidad	Evento	184250	184.250	190.000	190.000	260.000	260.000
Total Lote N° 7						836.300		1.370.000		1.170.000	

LOTE N° 8 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca TOSHIBA 2060

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitaria	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora TOSHIBA 2060. Rotulado N° 12005-04-84-1311. Ubicado en el CIEFAER											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	100.000	100.000	120.000	120.000
2	78180101-013	cambio de modulado de copiado	1	Unidad	Evento	192.500	192.500	10.000	10.000	275.000	275.000
3	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	93.900	93.900	280.000	280.000	130.000	130.000
4	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	59.500	59.500	120.000	120.000	85.000	85.000
5	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	89.800	89.800	125.000	125.000	120.000	120.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	75.250	75.250	254.000	254.000	100.000	100.000
7	78180101-013	Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Evento	45.500	45.500	250.000	250.000	65.000	65.000
8	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	49.500	49.500	5.500	5.500	70.000	70.000
9	78180101-013	Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	23.900	23.900	5.000	5.000	30.000	30.000
10	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	58.000	58.900	5.000	5.000	80.000	80.000
11	78180101-013	Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	68.800	68.800	5.000	5.000	95.000	95.000
12	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de función	1	Unidad	Evento	145.800	145.800	150.000	150.000	200.000	200.000
13	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	43.100	43.100	150.000	150.000	60.000	60.000
14	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	48.400	48.400	60.000	60.000	60.000	60.000
15	78180101-013	Cambio de pelicula de función	1	Unidad	Evento	37.900	37.900	5.000	5.000	50.000	50.000
16	78180101-013	Cambio de módulo de toma	1	Unidad	Evento	123.000	123.000	130.000	130.000	175.000	175.000
Total Lote N° 8						1.231.750		1.654.500		1.715.000	

LOTE N° 9 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca TOSHIBA 2060

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precia Unitaria	CompuNew & Asociados Precia Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora TOSHIBA 2060. Rotulado N° 12005-04-84-1312, Ubicado en el CIAERE (Cuartel General)											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	86.000	86.000	100.000	100.000	120.000	120.000
2	78180101-013	cambio de modulado de copiado	1	Unidad	Evento	192.500	192.500	10.000	10.000	275.000	275.000
3	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	93.900	93.900	280.000	280.000	130.000	130.000
4	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	59.500	59.500	120.000	120.000	85.000	85.000
5	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	89.800	89.800	125.000	125.000	120.000	120.000

6	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Exento	75.250	75.250	254.000	254.000	100.000	100.000
7	78180101-013	Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Exento	45.500	45.500	250.000	250.000	65.000	65.000
8	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Exento	49.500	49.500	5.500	5.500	70.000	70.000
9	78180101-013	Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Exento	23.900	23.900	5.000	5.000	30.000	30.000
10	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Exento	58.900	58.900	5.000	5.000	80.000	80.000
11	78180101-013	Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Exento	68.800	68.800	5.000	5.000	95.000	95.000
12	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de funcion	1	Unidad	Exento	145.800	145.800	150.000	150.000	200.000	200.000
13	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Exento	43.100	43.100	150.000	150.000	60.000	60.000
14	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Exento	48.400	48.400	60.000	60.000	65.000	65.000
15	78180101-013	Cambio de pelicula de funcion	1	Unidad	Exento	37.900	37.900	5.000	5.000	50.000	50.000
16	78180101-013	Cambio de modulo de toner	1	Unidad	Exento	123.000	123.000	130.000	130.000	175.000	175.000
Total Lote N° 10						1,241,750		1,654,500		1,720,000	

LOTE N° 10 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca OKI MB 480

						IGC S.R.L.		RV SERVICE		CampuNew & Asociados	
Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentacion	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora OKI MB 480 Rotulado N° 12005-04-84-1314, ubicado en la EESOFAER											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Exento	81.500	81.500	90.000	90.000	110.000	110.000
2	78180101-013	Cambio de unidad cilindro	1	Unidad	Exento	641.500	641.500	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Exento	51.250	51.250	10.000	10.000	70.000	70.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza.	1	Unidad	Exento	74.500	74.500	10.000	10.000	105.000	105.000
5	78180101-013	Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Exento	37.250	37.250	45.000	45.000	50.000	50.000
6	78180101-013	Cambio de lampara de exposicion.	1	Unidad	Exento	170.500	170.500	300.000	300.000	240.000	240.000
7	78180101-013	Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Exento	26.250	26.250	30.000	30.000	35.000	35.000
8	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Exento	53.000	53.000	5.000	5.000	75.000	75.000
9	78180101-013	Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Exento	81.500	81.500	120.000	120.000	110.000	110.000
10	78180101-013	Cambio de rueda de separacion de bandeja	1	Unidad	Exento	145.500	145.500	140.000	140.000	205.000	205.000
11	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Exento	33.800	33.800	40.000	40.000	45.000	45.000
12	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Exento	57.750	57.750	80.000	80.000	80.000	80.000
13	78180101-013	Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Exento	32.500	32.500	5.000	5.000	50.000	50.000
14	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Exento	36.750	36.750	36.000	36.000	50.000	50.000
Total Lote N° 10						1,523,550		2,111,000		2,125,000	

LOTE N° 11 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca BROTHER. DCP-8150 dn

						IGC S.R.L.		RV SERVICE		CampuNew & Asociados	
Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora BROTHER DCP-8150 dn. Rotulado N° 12005-04-84-1915, ubicada en la EESOFAER											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Exento	84.000	84.000	90.000	90.000	120.000	120.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro	1	Unidad	Exento	131.800	131.800	190.000	190.000	180.000	180.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Exento	49.000	49.000	10.000	10.000	70.000	70.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza.	1	Unidad	Exento	41.400	41.400	75.000	75.000	59.000	59.000
5	78180101-013	Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Exento	26.800	26.800	45.000	45.000	35.000	35.000
6	78180101-013	Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Exento	21.500	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Exento	53.000	53.000	5.000	5.000	75.000	75.000
8	78180101-013	Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Exento	50.000	50.000	75.000	75.000	70.000	70.000
9	78180101-013	Cambio de unidad de cepado	1	Unidad	Exento	326.500	326.500	450.000	450.000	460.000	460.000
10	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Exento	29.150	29.150	40.000	40.000	40.000	40.000
11	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Exento	60.000	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	78180101-013	Cambio de pelicula de fusion	1	Unidad	Exento	63.550	63.550	190.000	190.000	90.000	90.000
13	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Exento	36.750	36.750	45.000	45.000	50.000	50.000
Total Lote N° 11						973.450		1.330.000		1.364.000	

LOTE N° 12 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca KYOCERA, modelo Taskalfa 3500i

						IGC S.R.L.		RV SERVICE		CampuNew & Asociados	
Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA, modelo Taskalfa 3500i., Rotulado N° 12005-04-84-1910, ubicado en la DAF											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Exento	89.500	89.500	100.000	100.000	120.000	120.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Exento	404.500	404.500	650.000	650.000	570.000	570.000
3	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Exento	173.800	173.800	250.000	250.000	245.000	245.000
4	78180101-013	Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Exento	118.400	118.400	300.000	300.000	165.000	165.000
5	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Exento	50.750	50.750	60.000	60.000	70.000	70.000
6	78180101-013	Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Exento	39.500	39.500	45.000	45.000	55.000	55.000
7	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Exento	60.000	60.000	5.000	5.000	85.000	85.000
8	78180101-013	Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Exento	81.500	81.500	80.000	80.000	115.000	115.000
9	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de funcion	1	Unidad	Exento	43.000	43.000	50.000	50.000	60.000	60.000
10	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Exento	176.000	176.000	180.000	180.000	250.000	250.000
11	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Exento	46.000	46.000	50.000	50.000	65.000	65.000
12	78180101-013	Cambio de pelicula de funcion	1	Unidad	Exento	170.900	170.900	5.000	5.000	240.000	240.000
13	78180101-013	Cambio de modulo de toner	1	Unidad	Exento	278.250	278.250	475.000	475.000	400.000	400.000
Total Lote N° 12						1.732.100		2.250.000		2.440.000	

LOTE N° 13 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca KYOCERA, modelo Taskalfa 3500i

						IGC S.R.L.		RV SERVICE		CampuNew & Asociados	
Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora KYOCERA, modelo Taskalfa 3500i., Rotulado N° 12005-04-84-1911, ubicado en la Aydtia CIAERE											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Exento	89.500	89.500	100.000	100.000	125.000	125.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Exento	404.500	404.500	650.000	650.000	575.000	575.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Exento	169.750	169.750	5.000	5.000	240.000	240.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Exento	107.250	107.250	180.000	180.000	150.000	150.000
5	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Exento	173.800	173.800	250.000	250.000	240.000	240.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de presion	1	Unidad	Exento	118.400	118.400	300.000	300.000	165.000	165.000
7	78180101-013	Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Exento	39.500	39.500	45.000	45.000	55.000	55.000
8	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Exento	60.000	60.000	5.000	5.000	85.000	85.000
9	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Exento	46.000	46.000	50.000	50.000	65.000	65.000
10	78180101-013	Cambio de pelicula de funcion	1	Unidad	Exento	170.900	170.900	5.000	5.000	240.000	240.000
11	78180101-013	Cambio de modulo de toner	1	Unidad	Exento	278.250	278.250	475.000	475.000	400.000	400.000
Total Lote N° 13						1.657.850		2.065.000		2.340.000	
Total CIAERE						9.206.750		12.435.000		12.874.000	

UNIDAD RESPONSABLE 314 -BIRGADA LOGISTICA

LOTE N° 14 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca SHARP AL-1642CS

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL-1642CS, Rotulado N° 2133											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	90.000	90.000	115.000	115.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	240.000	240.000	275.000	275.000	340.000	340.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	93.500	93.500	115.000	115.000	130.000	130.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	58.000	58.000	70.000	70.000
5	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	120.000	120.000	130.000	130.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	68.000	68.000	85.000	85.000	95.000	95.000
7	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	40.500	40.500	48.000	48.000	55.000	55.000
8	78180101-013	Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	15.000	15.000	65.000	65.000
9	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	26.000	26.000	5.000	5.000	35.000	35.000
10	78180101-013	Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	80.000	80.000	105.000	105.000
11	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de funcion	1	Unidad	Evento	46.500	46.500	60.000	60.000	65.000	65.000
12	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	159.500	159.500	120.000	120.000	225.000	225.000
13	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	36.000	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	78180101-013	Cambio de pelicula de función	1	Unidad	Evento	89.250	89.250	5.000	5.000	125.000	125.000
15	78180101-013	Cambio de módulo de tóner	1	Unidad	Evento	135.000	135.000	400.000	400.000	190.000	190.000
16	78180101-013	Cambio de Kit fusor	1	Unidad	Evento	255.000	255.000	250.000	250.000	360.000	360.000
Total Lote N° 14						1.530.250		1.776.000		2.155.000	

LOTE N° 15 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca SHARP AL-1642CS

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL-1642CS, Rotulado N° 2134											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	90.000	90.000	115.000	115.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	240.000	240.000	275.000	275.000	340.000	340.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	93.500	93.500	115.000	115.000	130.000	130.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	58.000	58.000	70.000	70.000
5	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	120.000	120.000	130.000	130.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	68.000	68.000	85.000	85.000	95.000	95.000
7	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	40.500	40.500	48.000	48.000	55.000	55.000
8	78180101-013	Cambio de uñas de separación	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	15.000	15.000	65.000	65.000
9	78180101-013	Cambio de hilo de sorona	1	Unidad	Evento	26.000	26.000	5.000	5.000	35.000	35.000
10	78180101-013	Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	80.000	80.000	105.000	105.000
11	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de función	1	Unidad	Evento	46.500	46.500	60.000	60.000	65.000	65.000
12	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	159.500	159.500	120.000	120.000	225.000	225.000
13	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	36.000	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	78180101-013	Cambio de pelicula de función	1	Unidad	Evento	89.250	89.250	5.000	5.000	125.000	125.000
15	78180101-013	Cambio de módulo de tóner	1	Unidad	Evento	135.000	135.000	400.000	400.000	190.000	190.000
16	78180101-013	Cambio de Kit fusor	1	Unidad	Evento	255.000	255.000	250.000	250.000	360.000	360.000
Total Lote N° 15						1.530.250		1.776.000		2.155.000	

LOTE N° 16 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca SHARP AL-1642CS

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL-1642CS, Rotulado N° 2135											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	80.000	80.000	90.000	90.000	115.000	115.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	240.000	240.000	275.000	275.000	340.000	340.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	93.500	93.500	115.000	115.000	130.000	130.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza	1	Unidad	Evento	50.000	50.000	58.000	58.000	70.000	70.000
5	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	90.000	90.000	120.000	120.000	130.000	130.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	68.000	68.000	85.000	85.000	95.000	95.000
7	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	40.500	40.500	48.000	48.000	55.000	55.000
8	78180101-013	Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	46.000	46.000	15.000	15.000	65.000	65.000
9	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	26.000	26.000	5.000	5.000	35.000	35.000
10	78180101-013	Cambio de rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Evento	75.000	75.000	80.000	80.000	105.000	105.000
11	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de función	1	Unidad	Evento	46.500	46.500	60.000	60.000	65.000	65.000
12	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	159.500	159.500	120.000	120.000	225.000	225.000
13	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	36.000	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	78180101-013	Cambio de pelicula de función	1	Unidad	Evento	89.250	89.250	5.000	5.000	125.000	125.000
15	78180101-013	Cambio de módulo de tóner	1	Unidad	Evento	135.000	135.000	400.000	400.000	190.000	190.000
16	78180101-013	Cambio de Kit fusor	1	Unidad	Evento	255.000	255.000	250.000	250.000	360.000	360.000
Total Lote N° 16						1.530.250		1.776.000		2.155.000	

LOTE N° 17 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON IR 1024.

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 2437 Para el Hepartamento de Administración y Finanzas.											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	84.000	84.000	100.000	100.000	120.000	120.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	180.500	180.500	1.000	1.000	255.000	255.000
3	78180101-013	Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	72.900	72.900	1.000	1.000	105.000	105.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	44.250	44.250	60.000	60.000	60.000	60.000
5	78180101-013	Cambio de modulo de copiado	1	Unidad	Evento	254.300	254.300	850.000	850.000	360.000	360.000
6	78180101-013	Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	105.500	105.500	1.000	1.000	150.000	150.000
7	78180101-013	Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	56.500	56.500	65.000	65.000	80.000	80.000
8	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	35.500	35.500	40.000	40.000	50.000	50.000
9	78180101-013	Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	72.900	72.900	100.000	100.000	100.000	100.000
10	78180101-013	Cambio de fil	1	Unidad	Evento	184.300	184.300	190.000	190.000	260.000	260.000
Total Lote N° 17						1.090.650		1.408.000		1.530.000	

LOTE N° 18 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON IR 2000

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 2000, Rotulado N° 1831 Para la Dirección de Servicio Transporte Terrestre											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	89.800	89.800	100.000	100.000	125.000	125.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	204.150	204.150	1.000	1.000	290.000	290.000
3	78180101-013	Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	1.000	1.000	125.000	125.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	53.600	53.600	60.000	60.000	75.000	75.000
5	78180101-013	Cambio de módulo de copiado	1	Unidad	Evento	277.600	277.600	950.000	950.000	390.000	390.000
6	78180101-013	Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	117.250	117.250	1.000	1.000	165.000	165.000

7	78180101-013	Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Exento	56.500	56.500	65.000	65.000	80.000	80.000
8	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Exento	35.500	35.500	40.000	40.000	50.000	50.000
9	78180101-013	Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Exento	84.500	84.500	100.000	100.000	120.000	120.000
10	78180101-013	Cambio de fil	1	Unidad	Exento	205.300	205.300	280.000	280.000	290.000	290.000
Total Lote N° 18						1.212.200		1.598.000		1.710.000	

LOTE N° 19 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca LANIER 6713.

						IGC S.R.L.		RV SERVICE		CompuNew & Asociados	
Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora LANIER 6713, Rotulado N° 561 Para el GAAB											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Exento	78.000	78.000	90.000	90.000	110.000	110.000
2	78180101-013	Revelador Digital	1	Unidad	Exento	173.800	173.800	250.000	250.000	240.000	240.000
3	78180101-013	Cilindro	1	Unidad	Exento	91.500	91.500	155.000	155.000	130.000	130.000
4	78180101-013	Cuchilla de Limpieza	1	Unidad	Exento	68.800	68.800	80.000	80.000	95.000	95.000
5	78180101-013	Rodillo de Fusor	1	Unidad	Exento	141.000	141.000	250.000	250.000	200.000	200.000
6	78180101-013	Rodillo de Presion	1	Unidad	Exento	102.000	102.000	240.000	240.000	145.000	145.000
7	78180101-013	Zócalo Transferencia	1	Unidad	Exento	42.500	42.500	75.000	75.000	60.000	60.000
8	78180101-013	Uñas de separacion	1	Unidad	Exento	29.750	29.750	35.000	35.000	40.000	40.000
9	78180101-013	Ruedas de separación de bandeja	1	Unidad	Exento	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
10	78180101-013	Rodillo de carga de cilindro	1	Unidad	Exento	62.400	62.400	5.000	5.000	85.000	85.000
11	78180101-013	Pelicula de fusión	1	Unidad	Exento	61.800	61.800	5.000	5.000	85.000	85.000
12	78180101-013	Bujes de revelado	1	Unidad	Exento	140.000	140.000	160.000	160.000	200.000	200.000
13	78180101-013	Rodillo de magnete	1	Unidad	Exento	52.500	52.500	90.000	90.000	75.000	75.000
14	78180101-013	Hilo de Corona	1	Unidad	Exento	68.250	68.250	5.000	5.000	95.000	95.000
15	78180101-013	Engranajes	1	Unidad	Exento	130.000	130.000	70.000	70.000	185.000	185.000
Total Lote N° 19						1.267.300		1.540.000		1.780.000	

LOTE N° 20 - Mant. Y Repar. De Impresora HP 2035.

						IGC S.R.L.		RV SERVICE		CompuNew & Asociados	
Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento y reparacion de Impresora HP 2035, Rotulado N° 2285 Para la Dirección de Administración y Finanzas											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Exento	73.500	73.500	80.000	80.000	105.000	105.000
2	78180101-013	Cambio del módulo de impreso	1	Unidad	Exento	255.000	255.000	290.000	290.000	360.000	360.000
3	78180101-013	Rodillo de carga	1	Unidad	Exento	113.750	113.750	140.000	140.000	160.000	160.000
4	78180101-013	Rodillo de arrastre	1	Unidad	Exento	97.400	97.400	80.000	80.000	135.000	135.000
5	78180101-013	Kit fusor	1	Unidad	Exento	272.400	272.400	320.000	320.000	380.000	380.000
6	78180101-013	Unidad Laser	1	Unidad	Exento	192.700	192.700	300.000	300.000	275.000	275.000
Total Item N° 20						1.002.750		1.210.000		1.415.000	

LOTE N° 21 - Mant. Y Repar. De fotocopiadora CANON IR 1024

						IGC S.R.L.		RV SERVICE		CompuNew & Asociados	
Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, Rotulado N° 2436 Para la AYUDANTIA											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Exento	84.000	84.000	100.000	100.000	120.000	120.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Exento	180.500	180.500	1.000	1.000	255.000	255.000
3	78180101-013	Cambio de rodillos	1	Unidad	Exento	72.900	72.900	1.000	1.000	100.000	100.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla	1	Unidad	Exento	44.300	44.300	60.000	60.000	60.000	60.000
5	78180101-013	Cambio de modulo de copiado	1	Unidad	Exento	254.300	254.300	850.000	850.000	360.000	360.000
6	78180101-013	Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Exento	105.500	105.500	1.000	1.000	150.000	150.000
7	78180101-013	Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Exento	56.500	56.500	65.000	65.000	80.000	80.000
8	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Exento	35.500	35.500	40.000	40.000	50.000	50.000
9	78180101-013	Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Exento	72.900	72.900	100.000	100.000	100.000	100.000
10	78180101-013	Cambio de fil	1	Unidad	Exento	184.300	184.300	190.000	190.000	260.000	260.000
Total Lote N° 21						1.090.700		1.408.000		1.535.000	

Total Brigada Logistica	10.254.350	12.492.880	14.445.000

CUARTEL GENERAL

LOTE N° 22 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON IR 1024

						IGC S.R.L.		RV SERVICE		CompuNew & Asociados	
Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2727 Ubicado en la Direccion del Centro Financiero											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Exento	84.000	84.000	100.000	100.000	120.000	120.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Exento	180.500	180.500	1.000	1.000	250.000	250.000
3	78180101-013	Cambio de rodillos	1	Unidad	Exento	72.900	72.900	1.000	1.000	100.000	100.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla	1	Unidad	Exento	44.300	44.300	60.000	60.000	60.000	60.000
5	78180101-013	Cambio de modulo de copiado	1	Unidad	Exento	254.300	254.300	850.000	850.000	360.000	360.000
6	78180101-013	Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Exento	105.500	105.500	1.000	1.000	150.000	150.000
7	78180101-013	Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Exento	56.500	56.500	65.000	65.000	80.000	80.000
8	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Exento	35.500	35.500	40.000	40.000	50.000	50.000
9	78180101-013	Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Exento	72.900	72.900	100.000	100.000	100.000	100.000
10	78180101-013	Cambio de film	1	Unidad	Exento	184.300	184.300	190.000	190.000	260.000	260.000
Total Lote N° 22						1.090.700		1.408.000		1.530.000	

LOTE N° 23 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON IR 1024

						IGC S.R.L.		RV SERVICE		CompuNew & Asociados	
Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: ROT: 2725 Ubicado en el Departamento de Operaciones A - 3											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Exento	84.000	84.000	100.000	100.000	120.000	120.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Exento	180.500	180.500	1.000	1.000	250.000	250.000
3	78180101-013	Cambio de rodillos	1	Unidad	Exento	72.900	72.900	1.000	1.000	100.000	100.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla	1	Unidad	Exento	44.300	44.300	60.000	60.000	60.000	60.000
5	78180101-013	Cambio de módulo de copiado	1	Unidad	Exento	254.300	254.300	850.000	850.000	360.000	360.000
6	78180101-013	Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Exento	105.500	105.500	1.000	1.000	150.000	150.000
7	78180101-013	Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Exento	56.500	56.500	65.000	65.000	80.000	80.000
8	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Exento	35.500	35.500	40.000	40.000	50.000	50.000
9	78180101-013	Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Exento	72.900	72.900	100.000	100.000	100.000	100.000
10	78180101-013	Cambio de film	1	Unidad	Exento	184.300	184.300	190.000	190.000	260.000	260.000
Total Lote N° 23						1.090.700		1.408.000		1.530.000	

LOTE Nº 24 - Mant. Y Repar. De fotocopiadoras de la marca CANON IR 1024

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1024, ROT: 2726 Ubicado en la Unidad Operativa de Contrataciones											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	84.000	84.000	100.000	100.000	120.000	120.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro fotoconductor	1	Unidad	Evento	180.500	180.500	1.000	1.000	250.000	250.000
3	78180101-013	Cambio de rodillos	1	Unidad	Evento	72.900	72.900	1.000	1.000	100.000	100.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	44.300	44.300	60.000	60.000	60.000	60.000
5	78180101-013	Cambio de modulo de copiado	1	Unidad	Evento	254.300	254.300	850.000	850.000	360.000	360.000
6	78180101-013	Cambio de unidad de revelado	1	Unidad	Evento	105.500	105.500	1.000	1.000	150.000	150.000
7	78180101-013	Cambio de rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	56.500	56.500	65.000	65.000	80.000	80.000
8	78180101-013	Cambio de engranajes	1	Unidad	Evento	35.500	35.500	40.000	40.000	50.000	50.000
9	78180101-013	Cambio de rodillo fusor superior	1	Unidad	Evento	72.900	72.900	100.000	100.000	100.000	100.000
10	78180101-013	Cambio de film	1	Unidad	Evento	184.300	184.300	190.000	190.000	260.000	260.000
Total Lote Nº 24						**1.090.700**		**1.408.000**		**1.530.000**	

LOTE Nº 25 - Mant. Y Repar. De impresora de la marca HP HP LASSER JET PRO 2055 DN

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASSER JET PRO 2055 DN, ROT: 3118 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	72.300	72.300	80.000	80.000	100.000	100.000
2	78180101-013	Cambio del modulo de impreso	1	Unidad	Evento	229.800	229.800	290.000	290.000	325.000	325.000
3	78180101-013	Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	120.750	120.750	140.000	140.000	170.000	170.000
4	78180101-013	Rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	103.250	103.250	80.000	80.000	145.000	145.000
5	78180101-013	Kit fusor	1	Unidad	Evento	266.500	266.500	320.000	320.000	380.000	380.000
6	78180101-013	Unidad Laser	1	Unidad	Evento	163.500	163.500	300.000	300.000	230.000	230.000
Total Item Nº 25						**956.100**		**1.210.000**		**1.350.000**	

LOTE Nº 26 - Mant. Y Repar. De impresora de la marca HP LASSER JET PRO MFP127 FN

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASSER JET PRO MFP127 FN, ROT: 3119 Ubicado en el Departamento de Personal A - 1											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	72.300	72.300	80.000	80.000	100.000	100.000
2	78180101-013	Cambio del modulo de impreso	1	Unidad	Evento	229.800	229.800	290.000	290.000	325.000	325.000
3	78180101-013	Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	120.750	120.750	140.000	140.000	170.000	170.000
4	78180101-013	Rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	103.250	103.250	80.000	80.000	145.000	145.000
5	78180101-013	Kit fusor	1	Unidad	Evento	266.500	266.500	320.000	320.000	380.000	380.000
6	78180101-013	Unidad Laser	1	Unidad	Evento	163.500	163.500	300.000	300.000	230.000	230.000
Total Lote Nº 26						**956.100**		**1.210.000**		**1.350.000**	

LOTE Nº 27 - Mant. Y Repar. De impresora de la marca HP DESK JET 1515

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de impresora HP DESK JET 1515, ROT: 3120 Ubicado en el Departamento de Control Interno del CE Nº 4 UOC											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	78.000	78.000	115.000	115.000	110.000	110.000
2	78180101-013	Cambio del modulo de impreso	1	Unidad	Evento	264.800	264.800	380.000	380.000	375.000	375.000
3	78180101-013	Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	126.550	126.550	5.000	5.000	180.000	180.000
4	78180101-013	Rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	5.000	5.000	140.000	140.000
5	78180101-013	Kit fusor	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	5.000	5.000	470.000	470.000
6	78180101-013	Unidad Laser	1	Unidad	Evento	204.400	204.400	5.000	5.000	290.000	290.000
Total Lote Nº 27						**1.103.750**		**515.000**		**1.565.000**	

LOTE Nº 28 - Mant. Y Repar. De impresora de la marca HP DESK JET 1515

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de impresora HP DESK JET 1515, ROT: 4060 Ubicado en el Departamento de Control Interno del CE Nº 4 UOC											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	78.000	78.000	115.000	115.000	110.000	110.000
2	78180101-013	Cambio del modulo de impreso	1	Unidad	Evento	264.800	264.800	380.000	380.000	375.000	375.000
3	78180101-013	Rodillo de carga	1	Unidad	Evento	126.550	126.550	5.000	5.000	180.000	180.000
4	78180101-013	Rodillo de arrastre	1	Unidad	Evento	100.000	100.000	5.000	5.000	140.000	140.000
5	78180101-013	Kit fusor	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	5.000	5.000	470.000	470.000
6	78180101-013	Unidad Laser	1	Unidad	Evento	204.400	204.400	5.000	5.000	290.000	290.000
Total Lote Nº 28						**1.103.750**		**515.000**		**1.565.000**	

LOTE Nº 29 - Mant. Y Repar. De FOTOCOPIADORA MARCA HP LASSER JET 1536

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA MARCA HP LASSER JET 1536, ROT: 3289 - Ubicado en la Ayudantia General											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	84.000	84.000	100.000	100.000	120.000	120.000
2	78180101-013	cambio de Cilindro	1	Unidad	Evento	241.500	241.500	285.000	285.000	345.000	345.000
3	78180101-013	cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	82.250	82.250	90.000	90.000	115.000	115.000
4	78180101-013	cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	119.500	119.500	140.000	140.000	170.000	170.000
5	78180101-013	cambio de rodillo magnetico	1	Unidad	Evento	174.400	174.400	5.000	5.000	245.000	245.000
6	78180101-013	cambio de lámina de fusor	1	Unidad	Evento	110.000	110.000	180.000	180.000	155.000	155.000
7	78180101-013	cambio de goma de arrastre	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	150.000	150.000	185.000	185.000
8	78180101-013	unidad laser	1	Unidad	Evento	284.000	284.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Total Lote Nº 29						**1.225.650**		**1.350.000**		**1.735.000**	

LOTE Nº 30 Mant. Y Repar. De FOTOCOPIADORA MARCA HP LASSER JET 1536

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de FOTOCOPIADORA MARCA HP LASSER JET 1536, ROT: 3288 Ubicado en la Ayudantia General											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	84.000	84.000	100.000	100.000	120.000	120.000
2	78180101-013	cambio de Cilindro	1	Unidad	Evento	241.500	241.500	285.000	285.000	345.000	345.000
3	78180101-013	cambio de cuchilla	1	Unidad	Evento	82.250	82.250	90.000	90.000	115.000	115.000
4	78180101-013	cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	119.500	119.500	140.000	140.000	170.000	170.000
5	78180101-013	cambio de rodillo magnetico	1	Unidad	Evento	174.400	174.400	5.000	5.000	245.000	245.000

6	78180101-013	cambio de lamina de fusor	1	Unidad	Evento	110.000	110.000	180.000	180.000	155.000	155.000
7	78180101-013	cambio de goma de arrastre	1	Unidad	Evento	130.000	130.000	150.000	150.000	185.000	185.000
8	78180101-013	unidad laser	1	Unidad	Evento	284.000	284.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Total Lote N° 30						1.225.650		1.350.000		1.735.000	

LOTE N° 31 - Mant. Y Repar. De FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER DCP8150 DN

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, ROT: 3460 Ubicado en el CIVA											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	91.500	91.500	90.000	90.000	130.000	130.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	144.400	144.400	190.000	190.000	205.000	205.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	53.750	53.750	10.000	10.000	75.000	75.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza.	1	Unidad	Evento	46.500	46.500	75.000	75.000	65.000	65.000
5	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	122.400	122.400	190.000	190.000	170.000	170.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	77.350	77.350	100.000	100.000	110.000	110.000
7	78180101-013	Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	26.000	26.000	45.000	45.000	35.000	35.000
8	78180101-013	Cambio de lampara de exposición.	1	Unidad	Evento	123.750	123.750	175.000	175.000	175.000	175.000
9	78180101-013	Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	23.150	23.150	30.000	30.000	33.000	33.000
10	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	51.150	51.150	80.000	80.000	70.000	70.000
11	78180101-013	Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	75.000	75.000	58.000	58.000
12	78180101-013	Cambio de unidad de copiado	1	Unidad	Evento	372.450	372.450	450.000	450.000	530.000	530.000
13	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	24.900	24.900	40.000	40.000	35.000	35.000
14	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	38.200	38.200	85.000	85.000	60.000	60.000
15	78180101-013	Cambio de pelicula de fusión	1	Unidad	Evento	66.200	66.200	120.000	120.000	90.000	90.000
16	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	35.800	35.800	45.000	45.000	50.000	50.000
Total Lote N° 31						1.337.500		1.800.000		1.891.000	

LOTE N° 32 - Mant. Y Repar. De FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER DCP8150 DN

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER ROT: 3458 Ubicado en el JEMGFAER											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	91.500	91.500	90.000	90.000	130.000	130.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	144.400	144.400	190.000	190.000	205.000	205.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	53.750	53.750	10.000	10.000	75.000	75.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza.	1	Unidad	Evento	46.500	46.500	75.000	75.000	65.000	65.000
5	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	122.400	122.400	190.000	190.000	170.000	170.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	77.350	77.350	100.000	100.000	110.000	110.000
7	78180101-013	Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	26.000	26.000	45.000	45.000	35.000	35.000
8	78180101-013	Cambio de lampara de exposición.	1	Unidad	Evento	123.750	123.750	175.000	175.000	175.000	175.000
9	78180101-013	Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	23.150	23.150	30.000	30.000	33.000	33.000
10	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	51.150	51.150	80.000	80.000	70.000	70.000
11	78180101-013	Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	75.000	75.000	55.000	55.000
12	78180101-013	Cambio de unidad de copiado	1	Unidad	Evento	372.450	372.450	450.000	450.000	530.000	530.000
13	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	24.900	24.900	40.000	40.000	35.000	35.000
14	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	38.200	38.200	85.000	85.000	60.000	60.000
15	78180101-013	Cambio de pelicula de fusión	1	Unidad	Evento	66.200	66.200	120.000	120.000	90.000	90.000
16	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	35.800	35.800	45.000	45.000	50.000	50.000
Total Lote N° 32						1.337.500		1.800.000		1.888.000	

LOTE N° 33 - Mant. Y Repar. De FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER DCP8150 DN

Item	Código de catalogo	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	IGC S.R.L. Precio Unitario	IGC S.R.L. Precio Total	RV SERVICE Precio Unitario	RV SERVICE Precio Total	CompuNew & Asociados Precio Unitario	CompuNew & Asociados Precio Total
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora/impresora/scaner BROTHER DCP8150 DN, ROT: RDT: 3459 Ubicado en el Departamento de Tesreria											
1	78180101-013	Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	Evento	91.500	91.500	90.000	90.000	130.000	130.000
2	78180101-013	Cambio de cilindro	1	Unidad	Evento	144.400	144.400	190.000	190.000	205.000	205.000
3	78180101-013	Cambio de revelador digital	1	Unidad	Evento	53.750	53.750	10.000	10.000	75.000	75.000
4	78180101-013	Cambio de cuchilla de limpieza.	1	Unidad	Evento	46.500	46.500	75.000	75.000	65.000	65.000
5	78180101-013	Cambio de rodillo de fusor	1	Unidad	Evento	122.400	122.400	190.000	190.000	170.000	170.000
6	78180101-013	Cambio de rodillo de presión	1	Unidad	Evento	77.350	77.350	100.000	100.000	110.000	110.000
7	78180101-013	Cambio de zocalo de transferencia	1	Unidad	Evento	26.000	26.000	45.000	45.000	35.000	35.000
8	78180101-013	Cambio de lampara de exposición.	1	Unidad	Evento	123.750	123.750	175.000	175.000	175.000	175.000
9	78180101-013	Cambio de uñas de separacion	1	Unidad	Evento	23.150	23.150	30.000	30.000	33.000	33.000
10	78180101-013	Cambio de hilo de corona	1	Unidad	Evento	51.150	51.150	80.000	80.000	70.000	70.000
11	78180101-013	Cambio de rodillo de carga	1	Unidad	Evento	40.000	40.000	75.000	75.000	55.000	55.000
12	78180101-013	Cambio de unidad de copiado	1	Unidad	Evento	372.450	372.450	450.000	450.000	530.000	530.000
13	78180101-013	Cambio de bujes de unidad de fusor	1	Unidad	Evento	24.900	24.900	40.000	40.000	35.000	35.000
14	78180101-013	Cambio de rodillo de magneto	1	Unidad	Evento	38.200	38.200	85.000	85.000	60.000	60.000
15	78180101-013	Cambio de pelicula de fusión	1	Unidad	Evento	66.200	66.200	120.000	120.000	90.000	90.000
16	78180101-013	Cambio de bujes de revelado	1	Unidad	Evento	35.800	35.800	45.000	45.000	50.000	50.000
Total Lote N° 33						1.337.500		1.800.000		1.888.000	

Total COMFAER		11.855.600	15.774.000	19.557.000
Total Lote N° 1 - 33		45.709.700	[illegible]	67.253.000

CELSO RODOLFO JIMENEZ PIMENTEL
SOP AVL - MIEMBRO DE COMITÉ

CATALINO LOPEZ SANTA CRUZ
SOP AVC - MIEMBRO DE COMITÉ

RONALDO RAFAEL GONZALEZ CACERES
S/TTE AVL - MIEMBRO DE COMITÉ

JUANA ESTELAINA MENDOZA ROMERO
TTE AVL - MIEMBRO DE COMITÉ

IGOR GAMARRA PEREZ
TTE 1° AVL - MIEMBRO DE COMITÉ

LIZ ANDREA DE LARROSA ACUÑA
TTE 1° AVL - MIEMBRO DE COMITÉ

RODRIGO ALFREDO BLADES ZOTTI ADORNO
TTE 1° AVL - MIEMBRO DE COMITÉ

HENRY NELSON DE LA VERGARA
MY DCEM - PRESIDENTE DE COMITÉ