Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO 02/2014 Mantenimiento y Reparación Menor de Edificio de la Cámara de Diputados de la Nación.

			MC TECH	CEO SA	Ayala Perdomo Ingeniería	ProveEdora YPOA
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Precio Unitario**	**Precio Unitario**	**Precio Unitario**	**Precio Unitario**
1	72102402-001	Servicio de pintura de interiores	12.800	19.200	22.500	11.900
2	72102402-002	Servicio de pintura de cielo raso	12.800	22.800	24.000	11.900
3	72102402-001	Servicio de pintura de puertas al barniz previo lijado y sellado	25.500	25.200	24.000	15.000
4	72102602-001	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	48.500	120.000	60.000	52.000
5	72102602-004	Colocación de vidrios	135.800	240.000	170.000	540.000
6	72102602-009	Mantenimiento y reparación de mamparas de Placa con núcleo de yeso bihidratado, recubierto en ambas caras con papel de celulosa especial	58.000	144.000	50.000	165.000
7	72102602-009	Mantenimiento y reparación de mamparas de melamina, en ambas caras con papel de celulosa especial	79.400	192.000	50.000	170.000
8	72102508-001	Restauración o reparación de pisos	45.000	78.000	98.500	45.000
9	72101607-003	Reparación de pared	19.500	42.000	30.000	20.000
10	72101607-001	Reparación de revoque	17.400	25.200	30.000	18.000
11	72101607-004	Reparación de zócalo	21.000	18.000	20.000	20.000
12	72102508-002	Restauración o reparación de azulejos	35.000	78.000	65.000	35.000
13	72102802-005	Arreglo general de baños: Cambios de cañerías, azulejos, canillas, lavatorios, inodoro, ducha	50.000	600.000	120.000	55.000
14	72102602-001	Reparación de Muebles de cocina	52.500	300.000	50.000	75.000
15	72131601-001	Trabajos eléctricos: cambios de cables, tomas puntos y fluorescentes	88.000	84.000	100.000	145.000
16	72102602-009	Montaje/desmonte de cielo raso	20.250	60.000	50.000	145.000
17	72101607-002	Revestimiento de paredes	17.400	42.000	25.000	22.000

Econ. ALFREDO J. MONGELÓS G.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

Edificio de TV CAMARA						
Item	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario
18	72102402-001	Servicio de pintura de interiores	12.800	19.200	22.500	11.900
19	72102402-002	Servicio de pintura de cielo raso	12.800	22.800	24.000	11.900
20	72102402-001	Servicio de pintura de puertas al barniz previo lijado y sellado	25.500	25.200	24.000	15.000
21	72102602-001	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	48.500	120.000	60.000	52.000
22	72102602-004	Colocación de vidrios	135.800	240.000	170.000	540.000
23	72102602-009	Mantenimiento y reparación de mamparas de Placa con núcleo de yeso bihidratado, recubierto en ambas caras con papel de celulosa especial	58.000	144.000	50.000	165.000
24	72102602-009	Mantenimiento y reparación de mamparas de melamina, en ambas caras con papel de celulosa especial	79.400	192.000	50.000	170.000
25	72102508-001	Restauración o reparación de pisos	28.500	78.000	98.500	45.000
26	72101607-003	Reparación de pared	19.800	42.000	30.000	20.000
27	72101607-001	Reparación de revoque	22.000	25.200	30.000	18.000
28	72101607-004	Reparación de zócalo	20.000	18.000	20.000	20.000
29	72102508-002	Restauración o reparación de azulejos	31.000	78.000	65.000	35.000
30	72102802-005	Arreglo general de baños: Cambios de cañerías, azulejos, canillas, lavatorios, inodoro, ducha	50.000	600.000	120.000	55.000
31	72102602-001	Mantenimiento y Reparación de Muebles de cocina	52.500	300.000	50.000	75.000
32	72131601-001	Trabajos eléctricos: cambios de cables, tomas puntos y fluorescentes	88.000	84.000	100.000	145.000
33	72102602-009	Montaje/desmonte de cielo raso	20.250	60.000	50.000	145.000
34	72101607-002	Revestimiento de paredes	17.400	42.000	25.000	22.000
			1.461.100	**4.180.800**	**1.978.000**	**3.091.600**

Margen de Preferencia 20%

			MC TECH	Ayala Perdomo Ingeniería
Item	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario	Precio Unitario
1	72102402-001	Servicio de pintura de interiores	15.360	22.500
2	72102402-002	Servicio de pintura de cielo raso	15.360	24.000
3	72102402-001	Servicio de pintura de puertas al barniz previo lijado y sellado	30.600	24.000
4	72102602-001	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	58.200	60.000
5	72102602-004	Colocación de vidrios	162.960	170.000
6	72102602-009	Mantenimiento y reparación de mamparas de Placa con núcleo de yeso bihidratado, recubierto en ambas caras con papel de celulosa especial	69.600	50.000

Econ. ALFREDO J. MONGELÓS G.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

7	72102602-009	Mantenimiento y reparación de mamparas de melamina, en ambas caras con papel de celulosa especial	95.280	50.000
8	72102508-001	Restauración o reparación de pisos	54.000	98.500
9	72101607-003	Reparación de pared	23.400	30.000
10	72101607-001	Reparación de revoque	20.880	30.000
11	72101607-004	Reparación de zócalo	25.200	20.000
12	72102508-002	Restauración o reparación de azulejos	42.000	65.000
13	72102802-005	Arreglo general de baños: Cambios de cañerías, azulejos, canillas, lavatorios, inodoro, ducha	60.000	120.000
14	72102602-001	Reparación de Muebles de cocina	63.000	50.000
15	72131601-001	Trabajos eléctricos: cambios de cables, tomas puntos y fluorescentes	105.600	100.000
16	72102602-009	Montaje/desmonte de cielo raso	24.300	50.000
17	72101607-002	Revestimiento de paredes	20.880	25.000

Edificio de TV CAMARA				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Precio Unitario**	**Precio Unitario**
18	72102402-001	Servicio de pintura de interiores	15.360	22.500
19	72102402-002	Servicio de pintura de cielo raso	15.360	24.000
20	72102402-001	Servicio de pintura de puertas al barniz previo lijado y sellado	30.600	24.000
21	72102602-001	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	58.200	60.000
22	72102602-004	Colocación de vidrios	162.960	170.000
23	72102602-009	Mantenimiento y reparación de mamparas de Placa con núcleo de yeso bihidratado, recubierto en ambas caras con papel de celulosa especial	69.600	50.000
24	72102602-009	Mantenimiento y reparación de mamparas de melamina, en ambas caras con papel de celulosa especial	95.280	50.000
25	72102508-001	Restauración o reparación de pisos	34.200	98.500
26	72101607-003	Reparación de pared	23.760	30.000
27	72101607-001	Reparación de revoque	26.400	30.000
28	72101607-004	Reparación de zócalo	24.000	20.000
29	72102508-002	Restauración o reparación de azulejos	37.200	65.000
30	72102802-005	Arreglo general de baños: Cambios de cañerías, azulejos, canillas, lavatorios, inodoro, ducha	60.000	120.000
31	72102602-001	Mantenimiento y Reparación de Muebles de cocina	63.000	50.000
32	72131601-001	Trabajos eléctricos: cambios de cables, tomas puntos y fluorescentes	105.600	100.000
33	72102602-009	Montaje/desmonte de cielo raso	24.300	50.000
34	72101607-002	Revestimiento de paredes	20.880	25.000
			1.753.320	**1.978.000**

Econ. ALFREDO J. MONGELÓS G.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

Capacidad Financiera:

Indice	Año 2010	Año 2011	Año 2012
	MC TECH	MC TECH	MC TECH
Activo Corriente	540.434.666	676.154.279	787.152.185
Pasivo Corriente	384.408	845.698	845.698
LIQUIDEZ	**1.405,89**	**799,52**	**930,77**
Utilidad Operativa Neta	109.064.408	135.918.323	110.997.906
Capital	2.800.000	52.800.000	52.800.000
RENTABILIDAD	**38,95**	**2,57**	**2,10**
Pasivo Total	384.308	845.698	845.698
Activo Total	540.434.666	676.154.279	787.152.185
ENDEUDAMIENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	MC TECH
LIQUIDEZ	1045,39
RENTABILIDAD	14,54
ENDEUDAMIENTO	0,00

Econ. ALFREDO J. MONGELÓS G.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

PODER LEGISLATIVO · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA · H. CÁMARA DE DIPUTADOS · U.O.C.