DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Cuadro de Precios Comparativos

Adjudicado: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

LCO 02/2010
ID: 198.393

LOTE 1- Ministerio de Defensa Nacional

1	2	3	4	5	6	7
Item	*Código de*	*Descripción del Bien*	*Cantidad*	*U.M*	*Precio unitario*	*Precio Total*
1	7210156-001	Cambio de cabo de acero	1	Metro	69.575	69.575
2	7210156-001	Cambio de cabo de acero de los reguladores (paracaidas)	1	Metro	69.575	69.575
3	7210156-001	Reparación de hoja de puerta	1	Unidad	1.624.260	1.624.260
4	7210156-001	Cambio de carretilla de puerta	1	Unidad	653.315	653.315
5	7210156-001	Rectificación de motor de máquina corona y sinfin	1	Unidad	12.178.500	12.178.500
6	7210156-001	Cambio de buje para brazo de puerta	1	Unidad	165.600	165.600
7	7210156-001	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	1	Unidad	894.470	894.470
8	7210156-001	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	1	Unidad	692.875	692.875
9	7210156-001	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	1	Unidad	516.810	516.810
10	7210156-001	Cambio de buje especial para operador de puertas	1	Unidad	63.480	63.480
11	7210156-001	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	1	Unidad	317.400	317.400
12	7210156-001	Cambio de rulemanes de motor excitatriz	1	Unidad	952.200	952.200
13	7210156-001	Cambio de rulemanes de motor de máquina	1	Unidad	1.190.250	1.190.250
14	7210156-001	Rectificación de poleas de máquinas	1	Unidad	3.323.500	3.323.500
15	7210156-001	Rectificación de poleas de desvio	1	Unidad	2.656.500	2.656.500
16	7210156-001	Cambio de carbones de motor generador MG21	1	Unidad	184.288	184.288
17	7210156-001	Cambio de carbones de motor excitatriz	1	Unidad	184.288	184.288
18	7210156-001	Cambio de carbones de motor de máquinas	1	Unidad	184.288	184.288
19	7210156-001	Cambio de contactos de contactores cobre grafitado (tablero de comando)	1	Unidad	198.375	198.375
20	7210156-001	Cambio de bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	1	Unidad	642.275	642.275
21	7210156-001	Cambio de relay de tablero de comando y selector	1	Unidad	1.391.500	1.391.500
22	7210156-001	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contra peso	1	Unidad	261.855	261.855
23	7210156-001	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posición	1	Unidad	166.635	166.635
24	7210156-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	1	Unidad	885.960	885.960
25	7210156-001	Rectificación, calibración y revisión de puertas de cabinas	1	Unidad	3.543.150	3.543.150
26	7210156-001	Rectificación de los frenos electromecánicos	1	Unidad	2.214.900	2.214.900
27	7210156-001	Cambio de las fibras de frenos	1	Unidad	1.033.620	1.033.620
28	7210156-001	Cambio de aceite especial	1	Unidad	74.405	74.405
29	7210156-001	Cambio de corona y eje al reductor motor de puerta	1	Unidad	977.500	977.500
30	7210156-001	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	1	Unidad	37.260	37.260
31	7210156-001	Correa para MG45	1	Unidad	204.700	204.700
32	7210156-001	Porta carbón para MG 45	1	Unidad	1.148.390	1.148.390
33	7210156-001	Cambio de cinta selectora	1	Metro	241.500	241.500
34	7210156-001	Guia de plástico para cinta selectora	1	Unidad	47.495	47.495
35	7210156-001	Resorte para pick-up	1	Unidad	30.475	30.475
36	7210156-001	Buje de naylon para pick-up	1	Unidad	53.820	53.820
37	7210156-001	Cabito de acero de 3 ml para cinta selectora	1	Metro	40.250	40.250
38	7210156-001	Rebobinado de motor de puerta	1	Unidad	902.750	902.750
39	7210156-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	1	Unidad	3.300.500	3.300.500
40	7210156-001	Cambio de resistencia de partida	1	Unidad	3.937.600	3.937.600
41	7210156-001	Cambio de resistencia tubular	1	Unidad	1.028.100	1.028.100
42	7210156-001	Cambio de fusible a cartucho de 10A por TM	1	Unidad	146.970	146.970
43	7210156-001	Cambio de barra de protección mecánica a barra de protección	1	Unidad	9.315.000	9.315.000
44	7210156-001	Actualización y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	1	Unidad	3.680.000	3.680.000
45	7210156-001	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico de cielo raso	1	Unidad	740.600	740.600
46	7210156-001	Ventilador para cabina	1	Unidad	529.000	529.000
47	7210156-001	Guia inferior para hoja de puerta	1	Unidad	14.605	14.605
48	7210156-001	Micro ruptor para LPA y LPF	1	Unidad	270.250	270.250
49	7210156-001	Bomba hidráulica para puerta de cabina	1	Unidad	4.237.175	4.237.175
50	7210156-001	Fabricación de tapa de caja para teléfono en acero inoxidable	1	Unidad	1.173.000	1.173.000
51	7210156-001	Lámpara tipo bayoneta 12 V y 12 W	1	Unidad	7.705	7.705
52	7210156-001	Chicharra para alarma de 220 V	1	Unidad	437.000	437.000
53	7210156-001	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida	1		170.200	170.200
54	7210156-001	Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	1	Unidad	310.500	310.500
55	7210156-001	Cambio de bobina DC3303G003 para rele	1	Unidad	642.275	642.275
56	7210156-001	Garfio de hoja de puerta	1	Unidad	145.475	145.475
57	7210156-001	Carbon para escobilla	1	Unidad	184.288	184.288
58	7210156-001	Cambio de carbón para moto generador tipo MG21	1	Unidad	184.288	184.288
59	7210156-001	Cambio de tubo fluorescente 20watt p/ iluminación de la cabina	1	Unidad	28.750	28.750
60	7210156-001	Cambio de lámparas incandescentes bayoneta 12 volts- 2watts para I.L.H	1	Unidad	7.705	7.705

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Cuadro de Precios Comparativos

Adjudicado: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

61	7210156-001	Cambio de base de piso de goma	1	Unidad	529.000	529.000
62	7210156-001	Cambio de reactancia para tubo fluorescente	1	Unidad	55.775	55.775
63	7210156-001	Cambio de guiador inferior de puertas	1	Unidad	14.605	14.605
64	7210156-001	Cambio de circuito electrónico RP-1 "A" Código JC0007G001	1	Unidad	1.135.970	1.135.970
65	7210156-001	Cambio de correa para moto generador tipo MG45	1	Unidad	204.700	204.700
66	7210156-001	Limpieza y engrase de las piezas metálicas	1	Unidad	569.250	569.250
67	7210156-001	Mantenimiento y limpieza de las partes eléctricas	1	Unidad	253.000	253.000
68	7210156-001	Inspección periódica de las suspensiones y sistema de seguridad	1	Unidad	635.950	635.950
69	7210156-001	Ajustes necesarios para el buen funcionamiento de los ascensores	1	Unidad	635.950	635.950
70	7210156-001	Diagnostico técnico en cuanto a la necesidad de realizar alguna reparacion y/u otros servicios que garanticen la seguridad de los usuarios.	1	Unidad	635.950	635.950
				TOTAL PRECIOS UNITARIOS (IVA incluido)		75.179.125

OBSERVACIÓN:	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES LA DE "CONTRATO ABIERTO" - PLURIANUAL.-			
Corresponde la LOTE 1 un monto máximo de		GS.:	79.600.000	IVA incluido.-
Corresponde la LOTE 1 un monto minimo de		GS.:	39.800.000	IVA incluido.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Cuadro de Precios Comparativos

Adjudicado: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

LCO 02/2010
ID: 198.393

LOTE 2 - Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi

1	2	3	4	5	6	7
Item	*Código de*	*Descripción del Bien*	*Cantidad*	*U.M*	*Precio unitario*	*Precio Total*
1	7210156-001	Ventilador para máquina, reparación	1	Unidad	644.000	644.000
2	7210156-001	Ventilador para cabina, reparacion	1	Unidad	644.000	644.000
3	7210156-001	Fusibles de 5 Amp.	1	Unidad	7.475	7.475
4	7210156-001	Fusibles de 3 Amp.	1	Unidad	7.475	7.475
5	7210156-001	Piolines para puerta de cabina	1	Unidad	28.750	28.750
6	7210156-001	Piolines para puerta de piso	1	Unidad	29.900	29.900
7	7210156-001	Guiador inferior para hoja de puerta	1	Unidad	66.378	66.378
8	7210156-001	Forro de freno para operador de puertas	1	Unidad	110.745	110.745
9	7210156-001	Forro guiador de cabina	1	Unidad	72.105	72.105
10	7210156-001	Forro guiador de contrapeso	1	Unidad	79.120	79.120
11	7210156-001	Reparación de cerradura de puerta de piso	1	Unidad	495.880	495.880
12	7210156-001	Burletes de goma para puerta de cabina	1	Unidad	158.700	158.700
13	7210156-001	Zócalos p/tubo fluorescente	1	Unidad	22.575	22.575
14	7210156-001	Indicador de posición digital	1	Unidad	2.197.995	2.197.995
15	7210156-001	Circuito impreso madre MIC E circuito impreso	1	Unidad	5.537.250	5.537.250
16	7210156-001	Circuito impreso KFEB	1	Unidad	8.843.040	8.843.040
17	7210156-001	Circuito impreso GEC	1	Unidad	991.875	991.875
18	7210156-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas	1	Unidad	1.011.540	1.011.540
19	7210156-001	Cambio de forros para cabina 9mm	1	Unidad	72.105	72.105
20	7210156-001	Cambio de forros guiadores para contrapeso 16mm	1	Unidad	79.120	79.120
21	7210156-001	Cambio de insertos de plástico para guiador inferior de puerta cabina	1	Unidad	37.260	37.260
22	7210156-001	Cambio de tope de goma para operador de puerta cabina	1	Unidad	18.515	18.515
23	7210156-001	Cambio de fusible de vidrio 5A	1	Unidad	7.475	7.475
24	7210156-001	Cambio de fusible de vidrio 3A	1	Unidad	7.475	7.475
25	7210156-001	Cambio de led para botón de llamada	1	Unidad	5.750	5.750
26	7210156-001	Cambio de Display de doble flecha para botonera de piso	1	Unidad	536.705	536.705
27	7210156-001	Cambio de revestimiento de zapata de freno principal de maquina	1	Unidad	402.500	402.500
28	7210156-001	Cambio de acortamiento de los cabos de tracción	1	Unidad	977.500	977.500
29	7210156-001	Cambio de correa poly V J4 para operador de puertas	1	Unidad	196.823	196.823
30	7210156-001	Cambio de poly V J10 para operador de puertas	1	Unidad	311.052	311.052
31	7210156-001	Cambio de acortamiento de los cabos de tracción	1	Unidad	977.500	977.500
32	7210156-001	Cambio de mascara para display de indicador digital de posición	1	Unidad	13.800	13.800
33	7210156-001	Tope de goma para operador de puerta	1	Unidad	18.515	18.515
34	7210156-001	Suspensiones rectas para puerta QKS-8	1	Unidad	697.084	697.084
35	7210156-001	Suspensiones rectas con eje para puerta QKS-8	1	Unidad	752.905	752.905
36	7210156-001	Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8	1	Unidad	735.425	735.425
37	7210156-001	Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	1	Unidad	688.390	688.390
38	7210156-001	Led para botón de llamada	1	Unidad	5.750	5.750
39	7210156-001	Resortes d acero inoxidable para elemento de botón	1	Unidad	28.520	28.520
40	7210156-001	Rebobinado de motor principal	1	Unidad	6.624.000	6.624.000
41	7210156-001	Rebobinado de motor operador de puertas	1	Unidad	1.707.750	1.707.750
42	7210156-001	Microswicht	1	Unidad	289.628	289.628
43	7210156-001	Correa poly J4	1	Unidad	196.823	196.823
44	7210156-001	Correa poly J10	1	Unidad	311.052	311.052
45	7210156-001	Interruptor magnético BL	1	Unidad	784.875	784.875
46	7210156-001	Puente de contactos depuerta	1	Unidad	126.788	126.788
47	7210156-001	Contactores principales	1	Unidad	1.095.030	1.095.030
48	7210156-001	Contactores auxiliares	1	Unidad	500.250	500.250
49	7210156-001	Rebobinado de transformador	1	Unidad	991.875	991.875
					TOTAL PRECIOS UNITARIOS (IVA incluido)	*40.147.043*

OBSERVACIÓN:	*LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES LA DE "CONTRATO ABIERTO" - PLURIANUAL.-*			
	Corresponde la LOTE 2 un monto máximo de	*GS.:*	*55.200.000*	*IVA incluido.-*
	Corresponde la LOTE 2 un monto minimo de	*GS.:*	*27.600.000*	*IVA incluido.-*

CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010	*GS.:*	118.599.991	*IVA incluido.-*
CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 (sujeto a disponibilidad prespuestaria)	*GS.:*	16.200.009	*IVA incluido.-*