Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ANEXO I.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS POR LOTE.

Lote N° 1 "Servicio de mantenimiento y reparación de impresora multifunción: KYOCERA ECOSYS M3550idn".

PLANILLA DE PRECIO OFERTADO POR EL OFERENTE PRINTEC S.A. CON EL REFERENCIAL DE LA CONVOCANTE: LOTE 1

ITEM	CÓD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	P. REF.	PRINTEC S.A.
1.1		Kit de Mantenimiento MK-3132	1	3372500	3.500.000
1.2		Mano de obra por cambio de Kit Mk-3132	1	300000	300.000
1.3		Kit de Cilindro	1	1782100	1.900.000
1.4		Mano de obra por cambio de Kit de Cilindro	1	250000	250.000
1.5		Unidad de Fusor	1	1597500	1.700.000
1.6		Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor	1	250000	250.000
1.7		Parts PWB Assy Controller SP (Placa Principal)	1	5850400	5.900.000
1.8		Mano de obra por cambio de Parts PWB Assy Controller SP (Placa Principal)	1	250000	250.000
1.9		Goma de Arrastre de Bandeja 1	1	99400	120.000
1.10		Mano de obra por cambio de Goma de Arrastre de Bandeja 1	1	80000	80.000
1.11		Freno de la Bandeja	1	78100	80.000
1.12		Mano de obra por cambio de Freno de la Bandeja	1	80000	80.000
1.13		Parts Clutch 20-2W Z35R	1	149100	150.000
1.14		Mano de obra por cambio de Parts Clutch 20-2W Z35R	1	150000	150.000
1.15		Cargador Principal	1	1491000	1.500.000
1.16		Mano de obra por cambio de Cargador Principal	1	150000	150.000
1.17		Clutch 50 Z35R	1	149100	150.000
1.18		Mano de obra por cambio de Clutch 50 Z35R	1	150000	150.000
1.19		Hinge L	1	113600	120.000
1.20		Mano de obra por cambio de Hinge L	1	150000	150.000
1.21		Hinge R	1	106500	120.000
1.22		Mano de obra por cambio de Hinge R	1	150000	150.000
1.23		Parts Switching Regulator 230V SP (Fuente de Alimentación)	1	2236500	2.300.000
1.24	81111812-004	Mano de obra por cambio de Parts Switching Regulator 230V SP (Fuente de Alimentación)	1	250000	250.000
1.25		Parts PWB H Panel Main SP	1	2840000	2.900.000
1.26		Mano de obra por cambio de Parts PWB H Panel Main SP	1	150000	150.000
1.27		Parts Tablet Operation	1	1242500	1.300.000
1.28		Mano de obra por cambio de Parts Tablet Operation	1	150000	150.000
1.29		Gear Z 119 R	1	21300	50.000
1.30		Mano de obra por cambio de Gear Z 119 R	1	250000	250.000
1.31		Parts Hight Voltaje Unit	1	1810500	1.900.000
1.32		Mano de obra por cambio de Parts Hight Voltaje Unit	1	150000	150.000
1.33		Kit de Mto. MK-3140	1	894600	900.000
1.34		Mano de obra por cambio de Kit de Mto. MK-3140	1	250000	250.000
1.35		Guide Cassette R	1	795200	800.000
1.36		Mano de obra por cambio de Guide Cassette R	1	250000	250.000
1.37		Spring Retard B	1	14200	50.000
1.38		Mano de obra por cambio de Spring Retard B	1	150000	150.000
1.39		Spring Pick up	1	14200	50.000
1.40		Mano de obra por cambio de Spring Pick up	1	150000	150.000
1.41		Guide Turn MPF A	1	113600	120.000
1.42		Mano de obra por cambio de Guide Turn MPF A	1	150000	150.000
1.43		Actuator Image	1	14200	50.000
1.44		Mano de obra por cambio de Actuator Image	1	15000	50.000
1.45		Parts Clutch 35 Z35R SP	1	142000	150.000
1.46		Mano de obra por cambio de Parts Clutch 35 Z35R SP	1	250000	250.000
1.47		Mantenimiento Preventivo	1	250000	250.000
1.48		Mantenimiento Correctivo	1	300000	300.000

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Lote N° 02 "Scanner: Canon DR-G1100".

PLANILLA DE PRECIO OFERTADO POR EL OFERENTE DATA SYSTEMS CON EL REFERENCIAL DE LA CONVOCANTE: LOTE 2

ITEM	CÓD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P. REF.	DATA SYSTEMS
1.1	81111812-002	Placa de control	1	UNIDAD	3.760.000	3.760.000
1.2		Mano de obra por cambio de placa control	1	UNIDAD	60.000	60.000
1.3		Placa de fuente de alimentación	1	UNIDAD	1.300.000	1.300.000
1.4		Mano de obra por cambio de Placa de fuente de alimentación	1	UNIDAD	60.000	60.000
1.5		Unidad de lectura	1	UNIDAD	4.750.000	4.750.000
1.6		Mano de obra por cambio de Unidad de lectura	1	UNIDAD	60.000	60.000
1.7		Placa de manejo principal	1	UNIDAD	515.000	515.000
1.8		Mano de obra por cambio de Placa de manejo principal	1	UNIDAD	60.000	60.000
1.9		Bandejas varias	1	UNIDAD	120.000	120.000
1.10		Mano de obra por cambio de Bandejas varias	1	UNIDAD	60.000	60.000
1.11		Kit de rodillos	1	UNIDAD	1.050.000	1.050.000
1.12		Mano de obra por cambio de Kit de rodillos	1	UNIDAD	60.000	60.000

Lote N° 04 "Servicio de mantenimiento y reparación de impresora multifunción: CANON DR-G1100".

PLANILLA DE PRECIO OFERTADO POR EL OFERENTE DATA SYSTEMS CON EL REFERENCIAL DE LA CONVOCANTE: LOTE 4

ITEM	CÓD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P. REF.	DATA SYSTEMS
1.1	81111812-002	Placa de control	1	UNIDAD	3.760.000	3.760.000
1.2		Mano de obra por cambio de placa control	1	UNIDAD	60.000	60.000
1.3		Placa de fuente de alimentación	1	UNIDAD	1.300.000	1.300.000
1.4		Mano de obra por cambio de Placa de fuente de alimentación	1	UNIDAD	60.000	60.000
1.5		Unidad de lectura	1	UNIDAD	4.750.000	4.750.000
1.6		Mano de obra por cambio de Unidad de lectura	1	UNIDAD	60.000	60.000
1.7		Placa de manejo principal	1	UNIDAD	515.000	515.000
1.8		Mano de obra por cambio de Placa de manejo principal	1	UNIDAD	60.000	60.000
1.9		Bandejas varias	1	UNIDAD	120.000	120.000
1.10		Mano de obra por cambio de Bandejas varias	1	UNIDAD	60.000	60.000
1.11		Kit de rodillos	1	UNIDAD	1.050.000	1.050.000
1.12		Mano de obra por cambio de Kit de rodillos	1	UNIDAD	60.000	60.000

ROSMARY SERVIÁN BEJARANO
Coordinación de Asesoría Legal

LIMPIA VERÓNICA ESTECHE ZARACHO
Coordinación de Administración y Finanzas

OSVALDO FERREIRA BENÍTEZ
Instituto Nacional de Evaluación Educativa