Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — identidad — SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°07/2020**
**"MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA TRACTORES DEL SNPP"**
**ID N° 379.033**

0

## ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | TRAKS-CAR | | TRACTO AGROVIAL S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENT | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 1 | 73152101-013 | Reparacion General de Motor del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 40.803.667 | | | | | |
| 1.1 | | Juego de camisa, pistón y aros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.892.667 | 4.892.667 | 3.424.000 | 3.424.000 | 4.608.000 | 4.608.000 |
| 1.2 | | Juego de juntas para motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 908.333 | 908.333 | 635.000 | 635.000 | 850.000 | 850.000 |
| 1.3 | | Juego de casquillo de bancada | 1 | UNIDAD | EVENTO | 483.333 | 483.333 | 338.000 | 338.000 | 450.000 | 450.000 |
| 1.4 | | Juego de casquillo de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 376.667 | 376.667 | 263.000 | 263.000 | 350.000 | 350.000 |
| 1.5 | | Juego de casquillo de lateral | 1 | UNIDAD | EVENTO | 194.667 | 194.667 | 136.000 | 136.000 | 180.000 | 180.000 |
| 1.6 | | Juego de bujes de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 236.667 | 236.667 | 165.000 | 165.000 | 220.000 | 220.000 |
| 1.7 | | Guías de válvulas | 1 | UNIDAD | EVENTO | 238.667 | 238.667 | 167.000 | 167.000 | 220.000 | 220.000 |
| 1.8 | | Válvulas de escape | 1 | UNIDAD | EVENTO | 451.667 | 451.667 | 316.000 | 316.000 | 420.000 | 420.000 |
| 1.9 | | Válvulas de admisión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 407.667 | 407.667 | 285.000 | 285.000 | 380.000 | 380.000 |
| 1.10 | | Botadores | 1 | UNIDAD | EVENTO | 375.667 | 375.667 | 262.000 | 262.000 | 350.000 | 350.000 |
| 1.11 | | Bomba de Agua | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.197.000 | 1.197.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 1.12 | | Retén Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 258.333 | 258.333 | 180.000 | 180.000 | 240.000 | 240.000 |
| 1.13 | | Guía Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 242.667 | 242.667 | 169.000 | 169.000 | 220.000 | 220.000 |
| 1.14 | | Bomba de aceite con engranaje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 890.000 | 890.000 | 623.000 | 623.000 | 850.000 | 850.000 |
| 1.15 | | Correa para alternador | 1 | UNIDAD | EVENTO | 129.667 | 129.667 | 90.000 | 90.000 | 120.000 | 120.000 |
| 1.16 | | Placa de presión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.481.667 | 4.481.667 | 3.137.000 | 3.137.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 1.17 | | Cojinete de empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 695.000 | 695.000 | 486.000 | 486.000 | 650.000 | 650.000 |
| 1.18 | | Termostato 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 299.333 | 299.333 | 209.000 | 209.000 | 280.000 | 280.000 |
| 1.19 | | Refrigerante 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 81.667 | 81.667 | 57.000 | 57.000 | 75.000 | 75.000 |
| 1.20 | | Reparación y limpieza de radiador 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.199.333 | 2.199.333 | 1.539.000 | 1.539.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| 1.21 | | Reparación general de bomba inyectora y picos | 1 | UNIDAD | EVENTO | 11.233.333 | 11.233.333 | 7.863.000 | 7.863.000 | 10.750.000 | 10.750.000 |
| 1.22 | | Rectificación de cilindros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 10.016.665 | 10.016.665 | 7.011.000 | 7.011.000 | 9.550.000 | 9.550.000 |
| 2 | 73152101-013 | Reparacion del Embrague del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.616.667 | | | | | |
| 2.1 | | Disco de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.020.000 | 1.020.000 | 714.000 | 714.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2.2 | | Resorte | 1 | UNIDAD | EVENTO | 46.667 | 46.667 | 32.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2.3 | | Rúleman de Empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 583.333 | 583.333 | 408.000 | 408.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2.4 | | Reparación completa de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.966.667 | 5.966.667 | 4.176.000 | 4.176.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| 3 | 73152101-013 | Mantenimiento General del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.848.333 | | | | | |
| 3.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 91.000 | 91.000 | 63.000 | 63.000 | 85.000 | 85.000 |
| 3.2 | | Cambio filtro de combustible | 1 | UNIDAD | EVENTO | 70.667 | 70.667 | 49.000 | 49.000 | 65.000 | 65.000 |
| 3.3 | | Cambio filtro de aire | 1 | UNIDAD | EVENTO | 690.000 | 690.000 | 483.000 | 483.000 | 650.000 | 650.000 |
| 3.4 | | Aceite de caja | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.963.333 | 1.963.333 | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 3.5 | | Aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 628.333 | 628.333 | 439.000 | 439.000 | 590.000 | 590.000 |
| 3.6 | | Cambio de Bateria | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.405.000 | 1.405.000 | 983.000 | 983.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 4 | 73152101-013 | Reparación de Llantas del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.143.333 | | | | | |
| 4.1 | | Reparación de Llanta delantera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.516.667 | 2.516.667 | 1.761.000 | 1.761.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 4.2 | | Reparación de llanta trasera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.626.666 | 2.626.666 | 1.838.000 | 1.838.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 5 | 73152101-013 | Reparacion General de Motor del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 40.338.667 | | | | | |
| 5.1 | | Juego de camisa, pistón y aros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.821.667 | 4.821.667 | 3.375.000 | 3.375.000 | 4.550.000 | 4.550.000 |
| 5.2 | | Juego de juntas para motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.006.667 | 1.006.667 | 704.000 | 704.000 | 950.000 | 950.000 |
| 5.3 | | Juego de casquillo de bancada | 1 | UNIDAD | EVENTO | 540.000 | 540.000 | 378.000 | 378.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5.4 | | Juego de casquillo de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 485.000 | 485.000 | 339.000 | 339.000 | 450.000 | 450.000 |
| 5.5 | | Juego de casquillo de lateral | 1 | UNIDAD | EVENTO | 203.333 | 203.333 | 142.000 | 142.000 | 190.000 | 190.000 |
| 5.6 | | Juego de bujes de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 234.333 | 234.333 | 164.000 | 164.000 | 220.000 | 220.000 |
| 5.7 | | Guías de válvulas | 1 | UNIDAD | EVENTO | 280.000 | 280.000 | 196.000 | 196.000 | 260.000 | 260.000 |
| 5.8 | | Válvulas de escape | 1 | UNIDAD | EVENTO | 348.333 | 348.333 | 243.000 | 243.000 | 320.000 | 320.000 |
| 5.9 | | Válvulas de admisión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 405.000 | 405.000 | 283.000 | 283.000 | 380.000 | 380.000 |

Abg. MARINA GÓMEZ FRETES
Directora del Trabajo
Viceministerio de Trabajo

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Abg. Christian Burba
Encargado de Despacho
Dirección Administrativa MTESS

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · identidad · SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°07/2020**
**"MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA TRACTORES DEL SNPP"**
**ID N° 379.033**

0

**ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

| | | | | | | | | TRAKS-CAR | | TRACTO AGROVIAL S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENT | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 5.10 | | Botadores | 1 | UNIDAD | EVENTO | 366.667 | 366.667 | 256.000 | 256.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5.11 | | Bomba de Agua | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.538.333 | 1.538.333 | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 5.12 | | Retén Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 298.667 | 298.667 | 209.000 | 209.000 | 280.000 | 280.000 |
| 5.13 | | Guía Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 233.333 | 233.333 | 163.000 | 163.000 | 220.000 | 220.000 |
| 5.14 | | Bomba de aceite con engranaje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 904.333 | 904.333 | 633.000 | 633.000 | 850.000 | 850.000 |
| 5.15 | | Correa para alternador | 1 | UNIDAD | EVENTO | 102.000 | 102.000 | 71.000 | 71.000 | 95.000 | 95.000 |
| 5.16 | | Placa de presión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.333.333 | 4.333.333 | 3.033.000 | 3.033.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 5.17 | | Cojinete de empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 583.000 | 583.000 | 408.000 | 408.000 | 550.000 | 550.000 |
| 5.18 | | Termostato 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 295.000 | 295.000 | 206.000 | 206.000 | 280.000 | 280.000 |
| 5.19 | | Refrigerante 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 79.667 | 79.667 | 55.000 | 55.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5.20 | | Reparación y limpieza de radiador 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.175.000 | 2.175.000 | 1.522.000 | 1.522.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| 5.21 | | Reparación general de bomba inyectora y picos | 1 | UNIDAD | EVENTO | 11.083.333 | 11.083.333 | 7.758.000 | 7.758.000 | 10.750.000 | 10.750.000 |
| 5.22 | | Rectificación de cilindros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 10.021.668 | 10.021.668 | 7.015.000 | 7.015.000 | 9.550.000 | 9.550.000 |
| 6 | 73152101-013 | Reparacion del Embrague del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.980.000 | | | | | |
| 6.1 | | Disco de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.006.667 | 1.006.667 | 704.000 | 704.000 | 950.000 | 950.000 |
| 6.2 | | Resorte | 1 | UNIDAD | EVENTO | 421.667 | 421.667 | 295.000 | 295.000 | 400.000 | 400.000 |
| 6.3 | | Rúleman de Empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 551.666 | 551.666 | 386.000 | 386.000 | 520.000 | 520.000 |
| 6.4 | | Reparación completa de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| 7 | 73152101-013 | Mantenimiento General del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.737.333 | | | | | |
| 7.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 75.000 | 75.000 | 52.000 | 52.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7.2 | | Cambio filtro de combustible | 1 | UNIDAD | EVENTO | 50.000 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7.3 | | Cambio filtro de aire | 1 | UNIDAD | EVENTO | 223.667 | 223.667 | 156.000 | 156.000 | 210.000 | 210.000 |
| 7.4 | | Aceite de caja | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.638.667 | 1.638.667 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.571.000 | 1.571.000 |
| 7.5 | | Aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 536.667 | 536.667 | 375.000 | 375.000 | 510.000 | 510.000 |
| 7.6 | | Cambio de Bateria | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.213.332 | 1.213.332 | 849.000 | 849.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 8 | 73152101-013 | Reparación de Llantas del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.216.667 | | | | | |
| 8.1 | | Reparación de llanta delantera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.533.333 | 2.533.333 | 1.773.000 | 1.773.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 8.2 | | Reparación de llanta trasera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.683.334 | 2.683.334 | 1.878.000 | 1.878.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 9 | 73152101-013 | Reparacion General de Motor del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 32.265.333 | | | | | |
| 9.1 | | Juego de camisa, pistón y aros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.693.333 | 3.693.333 | 2.585.000 | 2.585.000 | 3.550.000 | 3.550.000 |
| 9.2 | | Juego de juntas para motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 687.333 | 687.333 | 481.000 | 481.000 | 650.000 | 650.000 |
| 9.3 | | Juego de casquillo de bancada | 1 | UNIDAD | EVENTO | 443.000 | 443.000 | 310.000 | 310.000 | 420.000 | 420.000 |
| 9.4 | | Juego de casquillo de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 372.667 | 372.667 | 260.000 | 260.000 | 350.000 | 350.000 |
| 9.5 | | Juego de casquillo de lateral | 1 | UNIDAD | EVENTO | 234.333 | 234.333 | 164.000 | 164.000 | 220.000 | 220.000 |
| 9.6 | | Juego de bujes de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 335.000 | 335.000 | 234.000 | 234.000 | 320.000 | 320.000 |
| 9.7 | | Guías de válvulas | 1 | UNIDAD | EVENTO | 246.333 | 246.333 | 172.000 | 172.000 | 230.000 | 230.000 |
| 9.8 | | Válvulas de escape | 1 | UNIDAD | EVENTO | 310.000 | 310.000 | 217.000 | 217.000 | 290.000 | 290.000 |
| 9.9 | | Válvulas de admisión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 313.333 | 313.333 | 219.000 | 219.000 | 290.000 | 290.000 |
| 9.10 | | Botadores | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.016.667 | 1.016.667 | 711.000 | 711.000 | 960.000 | 960.000 |
| 9.11 | | Bomba de Agua | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.216.667 | 1.216.667 | 851.000 | 851.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 9.12 | | Retén Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 300.000 | 300.000 | 210.000 | 210.000 | 280.000 | 280.000 |
| 9.13 | | Guía Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 278.333 | 278.333 | 194.000 | 194.000 | 260.000 | 260.000 |
| 9.14 | | Bomba de aceite con engranaje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.044.667 | 1.044.667 | 731.000 | 731.000 | 980.000 | 980.000 |
| 9.15 | | Correa para alternador | 1 | UNIDAD | EVENTO | 101.667 | 101.667 | 71.000 | 71.000 | 95.000 | 95.000 |
| 9.16 | | Placa de presión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.393.333 | 4.393.333 | 3.075.000 | 3.075.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 9.17 | | Cojinete de empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 373.000 | 373.000 | 261.000 | 261.000 | 350.000 | 350.000 |
| 9.18 | | Termostato 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 325.000 | 325.000 | 227.000 | 227.000 | 310.000 | 310.000 |
| 9.19 | | Refrigerante 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 80.667 | 80.667 | 56.000 | 56.000 | 75.000 | 75.000 |
| 9.20 | | Reparación y limpieza de radiador 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.116.667 | 1.116.667 | 781.000 | 781.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 9.21 | | Reparación general de bomba inyectora y picos | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.316.667 | 7.316.667 | 5.121.000 | 5.121.000 | 7.150.000 | 7.150.000 |

Abg. KARINA GOMEZ FRETES
Directora del Trabajo
Vicem. inisterio de Trabajo

Javier Mauro
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Abg. Christian Barba
Encargado de Despacho
Dirección Administrativa MTESS

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | identidad | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°07/2020**
**"MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA TRACTORES DEL SNPP"**
**ID N° 379.033**

0

## ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | TRAKS-CAR | | TRACTO AGROVIAL S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENT | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 9.22 | | Rectificación de cilindros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 8.066.666 | 8.066.666 | 5.646.000 | 5.646.000 | 7.850.000 | 7.850.000 |
| 10 | 73152101-013 | Reparacion del Embrague del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.832.667 | | | | | |
| 10.1 | | Disco de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 996.667 | 996.667 | 697.000 | 697.000 | 950.000 | 950.000 |
| 10.2 | | Resorte | 1 | UNIDAD | EVENTO | 48.333 | 48.333 | 33.000 | 33.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10.3 | | Rúleman de Empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 371.000 | 371.000 | 259.000 | 259.000 | 350.000 | 350.000 |
| 10.4 | | Reparación completa de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.416.667 | 4.416.667 | 3.091.000 | 3.091.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| 11 | 73152101-013 | Mantenimiento General del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.976.667 | | | | | |
| 11.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 80.667 | 80.667 | 56.000 | 56.000 | 75.000 | 75.000 |
| 11.2 | | Cambio filtro de combustible | 1 | UNIDAD | EVENTO | 71.000 | 71.000 | 49.000 | 49.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11.3 | | Cambio filtro de aire | 1 | UNIDAD | EVENTO | 340.000 | 340.000 | 238.000 | 238.000 | 320.000 | 320.000 |
| 11.4 | | Aceite de caja | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.651.667 | 1.651.667 | 1.156.000 | 1.156.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 11.5 | | Aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 520.000 | 520.000 | 36.000 | 36.000 | 495.000 | 495.000 |
| 11.6 | | Cambio de Bateria | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.313.333 | 1.313.333 | 919.000 | 919.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 12 | 73152101-013 | Reparación de Llantas del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.693.333 | | | | | |
| 12.1 | | Reparación de Llanta delantera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.686.667 | 1.686.667 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.615.000 | 1.615.000 |
| 12.2 | | Reparación de llanta trasera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.006.666 | 2.006.666 | 1.404.000 | 1.404.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 13 | 73152101-013 | Reparacion General de Motor del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 85.417.667 | | | | | |
| 13.1 | | Juego de camisa, pistón y aros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 27.906.667 | 27.906.667 | 19.534.000 | 19.534.000 | 26.500.000 | 26.500.000 |
| 13.2 | | Juego de juntas para motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.193.333 | 5.193.333 | 3.635.000 | 3.635.000 | 4.930.000 | 4.930.000 |
| 13.3 | | Juego de casquillo de bancada | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.726.667 | 1.726.667 | 1.208.000 | 1.208.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| 13.4 | | Juego de casquillo de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 827.667 | 827.667 | 579.000 | 579.000 | 785.000 | 785.000 |
| 13.5 | | Juego de casquillo de lateral | 1 | UNIDAD | EVENTO | 358.667 | 358.667 | 251.000 | 251.000 | 340.000 | 340.000 |
| 13.6 | | Juego de bujes de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 529.333 | 529.333 | 370.000 | 370.000 | 502.000 | 502.000 |
| 13.7 | | Guías de válvulas | 1 | UNIDAD | EVENTO | 648.333 | 648.333 | 453.000 | 453.000 | 615.000 | 615.000 |
| 13.8 | | Válvulas de escape | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.060.000 | 1.060.000 | 742.000 | 742.000 | 1.005.000 | 1.005.000 |
| 13.9 | | Válvulas de admisión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.291.000 | 1.291.000 | 903.000 | 903.000 | 1.225.000 | 1.225.000 |
| 13.10 | | Botadores | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.508.333 | 1.508.333 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| 13.11 | | Bomba de Agua | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.180.667 | 3.180.667 | 2.226.000 | 2.226.000 | 3.025.000 | 3.025.000 |
| 13.12 | | Retén Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 626.000 | 626.000 | 438.000 | 438.000 | 595.000 | 595.000 |
| 13.13 | | Guía Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 708.000 | 708.000 | 496.000 | 496.000 | 672.000 | 672.000 |
| 13.14 | | Bomba de aceite con engranaje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 6.083.333 | 6.083.333 | 4.258.000 | 4.258.000 | 5.780.000 | 5.780.000 |
| 13.15 | | Bujías incandecentes | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.468.333 | 2.468.333 | 1.727.000 | 1.727.000 | 2.345.000 | 2.345.000 |
| 13.16 | | Correa para alternador | 1 | UNIDAD | EVENTO | 469.000 | 469.000 | 328.000 | 328.000 | 445.000 | 445.000 |
| 13.17 | | Placa de presión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 8.861.667 | 8.861.667 | 6.203.000 | 6.203.000 | 8.415.000 | 8.415.000 |
| 13.18 | | Cojinete de empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 13.19 | | Termostato 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 469.000 | 469.000 | 328.000 | 328.000 | 445.000 | 445.000 |
| 13.20 | | Refrigerante 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 290.000 | 290.000 | 203.000 | 203.000 | 275.000 | 275.000 |
| 13.21 | | Reparación y limpieza de radiador 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.256.000 | 1.256.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 13.22 | | Reparación general de bomba inyectora y picos | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.333.333 | 7.333.333 | 5.133.000 | 5.133.000 | 7.150.000 | 7.150.000 |
| 13.23 | | Rectificación de cilindros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 9.933.334 | 9.933.334 | 6.953.000 | 6.953.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 14 | 73152101-013 | Reparacion del Embrague del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 14.991.667 | | | 0 | | |
| 14.1 | | Disco de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 6.940.000 | 6.940.000 | 4.858.000 | 4.858.000 | 6.630.000 | 6.630.000 |
| 14.2 | | Resorte | 1 | UNIDAD | EVENTO | 160.000 | 160.000 | 112.000 | 112.000 | 150.000 | 150.000 |
| 14.3 | | Rúleman de Empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.228.333 | 2.228.333 | 1.598.000 | 1.598.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 14.4 | | Reparación completa de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.663.334 | 5.663.334 | 3.964.000 | 3.964.000 | 5.440.000 | 5.440.000 |
| 15 | 73152101-013 | Mantenimiento General del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.841.667 | | | | | |
| 15.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 348.000 | 348.000 | 243.000 | 243.000 | 328.000 | 328.000 |
| 15.2 | | Cambio filtro de combustible | 1 | UNIDAD | EVENTO | 324.000 | 324.000 | 226.000 | 226.000 | 306.000 | 306.000 |
| 15.3 | | Cambio filtro de aire | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.653.333 | 1.653.333 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 15.4 | | Aceite de caja | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.641.333 | 1.641.333 | 1.148.000 | 1.148.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |

Abg. KARINA GÓMEZ FRETES
Directora del Trabajo
Viceministerio de Trabajo

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SC

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Abg. Christian Barba
Encargado de Despacho
Dirección Administrativa MTESS

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · identidad · SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°07/2020**
**"MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA TRACTORES DEL SNPP"**
**ID N° 379.033**

0

## ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | TRAKS-CAR | | TRACTO AGROVIAL S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENT | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 15.5 | | Aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 551.667 | 551.667 | 386.000 | 386.000 | 520.000 | 520.000 |
| 15.6 | | Cambio de Bateria | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.323.334 | 1.323.334 | 926.000 | 926.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 16 | 73152101-013 | Reparación de Llantas del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.443.333 | | | | | |
| 16.1 | | Reparación de Llanta delantera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.140.000 | 2.140.000 | 1.498.000 | 1.498.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 16.2 | | Reparación de llanta trasera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.303.333 | 2.303.333 | 1.612.000 | 1.612.000 | 2.210.000 | 2.210.000 |
| 17 | 73152101-013 | Reparacion General de Motor del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 93.643.667 | | | | | |
| 17.1 | | Juego de camisa, pistón y aros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 23.666.667 | 23.666.667 | 16.566.000 | 16.566.000 | 22.400.000 | 22.400.000 |
| 17.2 | | Juego de juntas para motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.485.000 | 5.485.000 | 3.839.000 | 3.839.000 | 5.355.000 | 5.355.000 |
| 17.3 | | Juego de casquillo de bancada | 1 | UNIDAD | EVENTO | 886.333 | 886.333 | 620.000 | 620.000 | 835.000 | 835.000 |
| 17.4 | | Juego de casquillo de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 180.333 | 180.333 | 126.000 | 126.000 | 170.000 | 170.000 |
| 17.5 | | Juego de casquillo de lateral | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.165.000 | 2.165.000 | 1.515.000 | 1.515.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 17.6 | | Juego de bujes de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 524.000 | 524.000 | 366.000 | 366.000 | 493.000 | 493.000 |
| 17.7 | | Guías de válvulas | 1 | UNIDAD | EVENTO | 191.000 | 191.000 | 133.000 | 133.000 | 180.000 | 180.000 |
| 17.8 | | Válvulas de escape | 1 | UNIDAD | EVENTO | 631.667 | 631.667 | 442.000 | 442.000 | 595.000 | 595.000 |
| 17.9 | | Válvulas de admisión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 775.333 | 775.333 | 542.000 | 542.000 | 731.000 | 731.000 |
| 17.10 | | Botadores | 1 | UNIDAD | EVENTO | 477.333 | 477.333 | 334.000 | 334.000 | 450.000 | 450.000 |
| 17.11 | | Bomba de Agua | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.551.667 | 3.551.667 | 2.486.000 | 2.486.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| 17.12 | | Retén Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 76.667 | 76.667 | 53.000 | 53.000 | 72.000 | 72.000 |
| 17.13 | | Guía Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 148.333 | 148.333 | 103.000 | 103.000 | 140.000 | 140.000 |
| 17.14 | | Bomba de aceite con engranaje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 22.900.000 | 22.900.000 | 16.030.000 | 16.030.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| 17.15 | | Bujías incandecentes | 1 | UNIDAD | EVENTO | 622.333 | 622.333 | 435.000 | 435.000 | 587.000 | 587.000 |
| 17.16 | | Correa para alternador | 1 | UNIDAD | EVENTO | 345.000 | 345.000 | 241.000 | 241.000 | 325.000 | 325.000 |
| 17.17 | | Placa de presión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.350.000 | 5.350.000 | 3.745.000 | 3.745.000 | 5.050.000 | 5.050.000 |
| 17.18 | | Cojinete de empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.219.000 | 1.219.000 | 853.000 | 853.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 17.19 | | Termostato 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 721.000 | 721.000 | 504.000 | 504.000 | 680.000 | 680.000 |
| 17.20 | | Refrigerante 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 345.333 | 345.333 | 241.000 | 241.000 | 320.000 | 320.000 |
| 17.21 | | Reparación y limpieza de radiador 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.801.667 | 1.801.667 | 1.261.000 | 1.261.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 17.22 | | Reparación general de bomba inyectora y picos | 1 | UNIDAD | EVENTO | 11.713.333 | 11.713.333 | 8.199.000 | 8.199.000 | 11.050.000 | 11.050.000 |
| 17.23 | | Rectificación de cilindros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 9.866.668 | 9.866.668 | 6.906.000 | 6.906.000 | 9.520.000 | 9.520.000 |
| 18 | 73152101-013 | Reparacion del Embrague del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 11.418.667 | | | | | |
| 18.1 | | Disco de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.158.667 | 4.158.667 | 2.911.000 | 2.911.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
| 18.2 | | Resorte | 1 | UNIDAD | EVENTO | 47.667 | 47.667 | 33.000 | 33.000 | 45.000 | 45.000 |
| 18.3 | | Rúleman de Empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.214.000 | 1.214.000 | 849.000 | 849.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 18.4 | | Reparación completa de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.998.333 | 5.998.333 | 4.198.000 | 4.198.000 | 5.695.000 | 5.695.000 |
| 19 | 73152101-013 | Mantenimiento General del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.785.000 | | | | | |
| 19.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 346.000 | 346.000 | 242.000 | 242.000 | 328.000 | 328.000 |
| 19.2 | | Cambio filtro de combustible | 1 | UNIDAD | EVENTO | 323.000 | 323.000 | 226.000 | 226.000 | 306.000 | 306.000 |
| 19.3 | | Cambio filtro de aire | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.633.000 | 1.633.000 | 1.143.000 | 1.143.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 19.4 | | Aceite de caja | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.618.000 | 1.618.000 | 1.132.000 | 1.132.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 19.5 | | Aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 548.333 | 548.333 | 383.000 | 383.000 | 520.000 | 520.000 |
| 19.6 | | Cambio de Bateria | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.316.667 | 1.316.667 | 921.000 | 921.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 20 | 73152101-013 | Reparación de Llantas del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | | 4.466.667 | | | | |
| 20.1 | | Reparación de Llanta delantera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.163.333 | 2.163.333 | 1.514.000 | 1.514.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 20.2 | | Reparación de llanta trasera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.303.334 | 2.303.334 | 1.612.000 | 1.612.000 | 2.210.000 | 2.210.000 |
| 21 | 73152101-013 | Reparacion General de Motor del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 83.771.667 | | | | | |
| 21.1 | | Juego de camisa, pistón y aros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 27.166.667 | 27.166.667 | 19.016.000 | 19.016.000 | 26.500.000 | 26.500.000 |
| 21.2 | | Juego de juntas para motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.151.667 | 5.151.667 | 3.606.000 | 3.606.000 | 4.930.000 | 4.930.000 |
| 21.3 | | Juego de casquillo de bancada | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| 21.4 | | Juego de casquillo de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 826.000 | 826.000 | 578.000 | 578.000 | 786.000 | 786.000 |

Abg. KARINA GOMEZ FRET
Directora del Trabajo
Viceministerio de Trabajo

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Abg. Christian Barboza
Encargado de Despacho
Dirección Administrativa MTESS

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | identidad | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°07/2020**

**"MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA TRACTORES DEL SNPP"**

**ID N° 379.033**

0

## ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | TRAKS-CAR | | TRACTO AGROVIAL S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENT | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 21.5 | | Juego de casquillo de lateral | 1 | UNIDAD | EVENTO | 358.333 | 358.333 | 250.000 | 250.000 | 340.000 | 340.000 |
| 21.6 | | Juego de bujes de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 527.333 | 527.333 | 369.000 | 369.000 | 502.000 | 502.000 |
| 21.7 | | Guías de válvulas | 1 | UNIDAD | EVENTO | 648.333 | 648.333 | 453.000 | 453.000 | 615.000 | 615.000 |
| 21.8 | | Válvulas de escape | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.058.333 | 1.058.333 | 740.000 | 740.000 | 1.005.000 | 1.005.000 |
| 21.9 | | Válvulas de admisión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.291.333 | 1.291.333 | 903.000 | 903.000 | 1.225.000 | 1.225.000 |
| 21.10 | | Botadores | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.506.667 | 1.506.667 | 1.054.000 | 1.054.000 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| 21.11 | | Bomba de Agua | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.181.667 | 3.181.667 | 2.227.000 | 2.227.000 | 3.025.000 | 3.025.000 |
| 21.12 | | Retén Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 627.333 | 627.333 | 439.000 | 439.000 | 595.000 | 595.000 |
| 21.13 | | Guía Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 708.000 | 708.000 | 495.000 | 495.000 | 672.000 | 672.000 |
| 21.14 | | Bomba de aceite con engranaje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.960.000 | 5.960.000 | 4.172.000 | 4.172.000 | 5.780.000 | 5.780.000 |
| 21.15 | | Bujías incandecentes | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.708.333 | 1.708.333 | 1.195.000 | 1.195.000 | 2.345.000 | 2.345.000 |
| 21.16 | | Correa para alternador | 1 | UNIDAD | EVENTO | 468.667 | 468.667 | 328.000 | 328.000 | 445.000 | 445.000 |
| 21.17 | | Placa de presión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 8.863.333 | 8.863.333 | 6.204.000 | 6.204.000 | 8.415.000 | 8.415.000 |
| 21.18 | | Cojinete de empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.146.667 | 2.146.667 | 1.502.000 | 1.502.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 21.19 | | Termostato 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 469.000 | 469.000 | 328.000 | 328.000 | 445.000 | 445.000 |
| 21.20 | | Refrigerante 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 289.000 | 289.000 | 202.000 | 202.000 | 275.000 | 275.000 |
| 21.21 | | Reparación y limpieza de radiador 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 21.22 | | Reparación general de bomba inyectora y picos | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.316.667 | 7.316.667 | 5.121.000 | 5.121.000 | 7.150.000 | 7.150.000 |
| 21.23 | | Rectificación de cilindros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 9.983.334 | 9.983.334 | 6.988.000 | 6.988.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 22 | 73152101-013 | Reparacion del Embrague del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | | 14.917.333 | | | | |
| 22.1 | | Disco de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 6.976.667 | 6.976.667 | 4.883.000 | 4.883.000 | 6.630.000 | 6.630.000 |
| 22.2 | | Resorte | 1 | UNIDAD | EVENTO | 157.333 | 157.333 | 110.000 | 110.000 | 150.000 | 150.000 |
| 22.3 | | Rúleman de Empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.146.667 | 2.146.667 | 1.502.000 | 1.502.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 22.4 | | Reparación completa de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.636.666 | 5.636.666 | 3.945.000 | 3.945.000 | 5.440.000 | 5.440.000 |
| 23 | 73152101-013 | Mantenimiento General del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.730.000 | | | | | |
| 23.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 344.333 | 344.333 | 241.000 | 241.000 | 328.000 | 328.000 |
| 23.2 | | Cambio filtro de combustible | 1 | UNIDAD | EVENTO | 320.333 | 320.333 | 224.000 | 224.000 | 306.000 | 306.000 |
| 23.3 | | Cambio filtro de aire | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 23.4 | | Aceite de caja | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.618.000 | 1.618.000 | 1.132.000 | 1.132.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 23.5 | | Aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 544.000 | 544.000 | 380.000 | 380.000 | 520.000 | 520.000 |
| 23.6 | | Cambio de Bateria | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.303.334 | 1.303.334 | 912.000 | 912.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 24 | 73152101-013 | Reparación de Llantas del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.643.333 | | | | | |
| 24.1 | | Reparación de Llanta delantera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.320.000 | 2.320.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 2.210.000 | 2.210.000 |
| 24.2 | | Reparación de llanta trasera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.323.333 | 2.323.333 | 1.626.000 | 1.626.000 | 2.240.000 | 2.240.000 |
| 25 | 73152101-013 | Reparacion General de Motor del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 130.174.667 | | | | | |
| 25.1 | | Juego de camisa, pistón y aros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 18.880.000 | 18.880.000 | 13.216.000 | 13.216.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 25.2 | | Juego de juntas para motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 11.374.000 | 11.374.000 | 7.961.000 | 7.961.000 | 10.900.000 | 10.900.000 |
| 25.3 | | Juego de casquillo de bancada | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.579.000 | 7.579.000 | 5.305.000 | 5.305.000 | 7.150.000 | 7.150.000 |
| 25.4 | | Juego de casquillo de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.215.333 | 5.215.333 | 3.650.000 | 3.650.000 | 4.950.000 | 4.950.000 |
| 25.5 | | Juego de casquillo de lateral | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.070.333 | 1.070.333 | 749.000 | 749.000 | 1.015.000 | 1.015.000 |
| 25.6 | | Juego de bujes de biela | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.299.667 | 1.299.667 | 909.000 | 909.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| 25.7 | | Guías de válvulas | 1 | UNIDAD | EVENTO | 492.333 | 492.333 | 344.000 | 344.000 | 465.000 | 465.000 |
| 25.8 | | Válvulas de escape | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.210.333 | 1.210.333 | 847.000 | 847.000 | 1.145.000 | 1.145.000 |
| 25.9 | | Válvulas de admisión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.706.667 | 1.706.667 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 25.10 | | Botadores | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.450.000 | 3.450.000 | 2.415.000 | 2.415.000 | 3.255.000 | 3.255.000 |
| 25.11 | | Bomba de Agua | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.689.333 | 3.689.333 | 2.582.000 | 2.582.000 | 3.480.000 | 3.480.000 |
| 25.12 | | Retén Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 791.667 | 791.667 | 554.000 | 554.000 | 748.000 | 748.000 |
| 25.13 | | Guía Válvula | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.570.667 | 1.570.667 | 1.099.000 | 1.099.000 | 1.490.000 | 1.490.000 |
| 25.14 | | Bomba de aceite con engranaje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.802.667 | 1.802.667 | 1.261.000 | 1.261.000 | 1.720.000 | 1.720.000 |
| 25.15 | | Bujías incandecentes | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.447.333 | 1.447.333 | 1.013.000 | 1.013.000 | 1.365.000 | 1.365.000 |

Abg. KARINA GÓMEZ FRETES
Directora del Trabajo
Viceministerio de Trabajo

Javier Mesurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Abg. Christian Barba
Encargado de Despacho
Dirección Administrativa MTESS

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — identidad — SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°07/2020**
**"MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA TRACTORES DEL SNPP"**
**ID N° 379.033**

0

**ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

| | | | | | | | | TRAKS-CAR | | TRACTO AGROVIAL S.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENT | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 25.16 | | Correa para alternador | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.640.000 | 4.640.000 | 3.248.000 | 3.248.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 25.17 | | Placa de presión | 1 | UNIDAD | EVENTO | 29.383.333 | 29.383.333 | 20.568.000 | 20.568.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| 25.18 | | Termostato 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.075.000 | 1.075.000 | 752.000 | 752.000 | 1.015.000 | 1.015.000 |
| 25.19 | | Refrigerante 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 608.667 | 608.667 | 426.000 | 426.000 | 575.000 | 575.000 |
| 25.20 | | Reparación y limpieza de radiador 1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.088.333 | 2.088.333 | 1.461.000 | 1.461.000 | 1.975.000 | 1.975.000 |
| 25.21 | | Reparación general de bomba inyectora y picos | 1 | UNIDAD | EVENTO | 16.850.000 | 16.850.000 | 11.795.000 | 11.795.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 25.22 | | Rectificación de cilindros | 1 | UNIDAD | EVENTO | 13.950.001 | 13.950.001 | 9.765.000 | 9.765.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| **26** | **73152101-013** | **Reparacion del Embrague del Tractor** | **1** | **UNIDAD** | **EVENTO** | **32.332.333** | | | | | |
| 26.1 | | Disco de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 10.533.333 | 10.533.333 | 7.373.000 | 7.373.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 26.2 | | Resorte | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.125.667 | 3.125.667 | 2.187.000 | 2.187.000 | 2.970.000 | 2.970.000 |
| 26.3 | | Rúleman de Empuje | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.813.333 | 1.813.333 | 1.269.000 | 1.269.000 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| 26.4 | | Reparación completa de embrague | 1 | UNIDAD | EVENTO | 16.860.000 | 16.860.000 | 11.802.000 | 11.802.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 27 | 73152101-013 | Mantenimiento General del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.481.667 | | | | | |
| 27.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 326.000 | 326.000 | 228.000 | 228.000 | 308.000 | 308.000 |
| 27.2 | | Cambio filtro de combustible | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.438.333 | 1.438.333 | 1.006.000 | 1.006.000 | 1.365.000 | 1.365.000 |
| 27.3 | | Cambio filtro de aire | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.596.667 | 1.596.667 | 1.117.000 | 1.117.000 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 27.4 | | Aceite de caja | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.701.667 | 1.701.667 | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.615.000 | 1.615.000 |
| 27.5 | | Aceite motor | 1 | UNIDAD | EVENTO | 685.667 | 685.667 | 479.000 | 479.000 | 650.000 | 650.000 |
| 27.6 | | Cambio de Bateria | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.733.333 | 1.733.333 | 1.213.000 | 1.213.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 28 | 73152101-013 | Reparación de Llantas del Tractor | 1 | UNIDAD | EVENTO | | 10.603.333 | | | | |
| 28.1 | | Reparación de Llanta delantera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.923.333 | 4.923.333 | 3.446.000 | 3.446.000 | 4.670.000 | 4.670.000 |
| 28.2 | | Reparación de llanta trasera | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.680.000 | 5.680.000 | 3.976.000 | 3.976.000 | 5.400.000 | 5.400.000 |
| TOTAL: | | | | | | 677.115.335 | | 473.592.000 | | 638.163.000 | |

| |
|---|
| **MONTO MAXIMO:** 840.000.000 |
| **MONTO MINIMO:** 420.000.000 |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Abg. Christian Barba
Encargado de Despacho
Dirección Administrativa MTESS

Abg. KARINA GÓMEZ FRETES
Directora del Trabajo
Viceministerio de Trabajo

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS