Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 03/2020 CON ID N° 376434 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR

BRAUN S.R.L. con RUC N° 80027990-5

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Soldadura de campana	560 000	1	660800	660.800	100.800	18,00%
1.2	Tapón de caja	206 854	1	244088	244.088	37.234	18,00%
1.3	Aceite de caja	99 648	1	117585	117.585	17.937	18,00%
1.4	Reparar sistema de sincronizadores	321 269	1	379097	379.097	57.828	18,00%
1.5	Rulemen de corona	493 725	1	582596	582.596	88.871	18,00%
1.6	Rulemen eje cuadruple	346 683	1	409086	409.086	62.403	18,00%
1.7	Anillo sincronizadores c/u	466 127	1	550030	550.030	83.903	18,00%
1.8	Engranaje 1e 5e c/u	1 200 982	1	1417159	1.417.159	216.177	18,00%
1.9	Retiño c/u	315 000	1	371700	371.700	56.700	18,00%
2.1	Mano de Obra - Reparación General de Motor	2 800 000	1	3304000	3.304.000	504.000	18,00%
2.2	Trabajo de tapa motor	1 400 000	1	1652000	1.652.000	252.000	18,00%
2.3	Juego de válvulas	2 078 681	1	2452844	2.452.844	374.163	18,00%
2.4	Guías de válvulas	2 624 401	1	3096793	3.096.793	472.392	18,00%
2.5	Rectificación de cilindro	1 260 000	1	1486800	1.486.800	226.800	18,00%
2.6	Rectificación de cigueñal	315 000	1	371700	371.700	56.700	18,00%
2.7	Baje de biela	952 000	1	1123360	1.123.360	171.360	18,00%
2.8	Casquillo de biela	589 859	1	696034	696.034	106.175	18,00%
3.1	block motor	390 000	1	460200	460.200	70.200	18,00%
3.2	kit cilindro	190 000	1	224200	224.200	34.200	18,00%
3.3	engranaje completo de caja	270 000	1	318600	318.600	48.600	18,00%
3.4	kit de transmisión	70 000	1	82600	82.600	12.600	18,00%
3.5	amortiguador delantero	250 000	1	295000	295.000	45.000	18,00%
4.1	Reparación de cilindro dirección	176 000	1	207680	207.680	31.680	18,00%
4.2	Reparación de cilindro de válvula	15 000	1	17700	17.700	2.700	18,00%
4.3	Cambio de Junta de tapa de cambio	5 000	1	5900	5.900	900	18,00%
4.4	Cambio de anillo de caja	10 000	1	11800	11.800	1.800	18,00%
4.5	Cambio de Retén	15 000	1	17700	17.700	2.700	18,00%
4.6	Cambio de Rulemen	60 000	1	70800	70.800	10.800	18,00%
4.7	Cambio de filtro de combustible	250 000	1	295000	295.000	45.000	18,00%
4.8	Cambio de Baje	60 000	1	70800	70.800	10.800	18,00%
4.9	Rectificación de motor y tapa	5 250 000	1	6195000	6.195.000	945.000	18,00%
4.10	Rectificación de volante motor	250 000	1	295000	295.000	45.000	18,00%
4.11	Mano de obra del servicio mecánico	1 540 000	1	1817200	1.817.200	277.200	18,00%
	TOTAL				29.300.850		

Víctor Manuel Díaz Paredes
Secretario General

Lic. Eyer Cuenca
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Angel Paredes
Asesor Jurídico

Escaneado con CamScanner