CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 07/2020

Fecha: 16 de febrero de 2020

"Reparaciones varias en el Colegio Nacional Tacuary – ID Nº 374861"

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Itapoty S.A.		GC Construcciones		Construhogar		Studio Constructora		Construciones Mercosur	
					P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - BLOQUE PRINCIPAL - Preparación de la superficie (lijado y limpieza y reparación de revoques en partes afectadas)	m^2	433	7.040	3.048.320	8.000	3.464.000	7.700	3.334.100	7.760	3.360.080	8.000	3.464.000
2	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - BLOQUE PRINCIPAL -Pintura al látex exterior (considerar guarda) incluye Pilares (altura 1,20 m)	m^2	360	15.396	5.542.560	16.000	5.760.000	17.100	6.156.000	16.970	6.109.200	17.495	6.298.200
3	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - BLOQUE PRINCIPAL - Pintura sintética, altura de la guarda1,20m (exterior)	m^2	74	31.504	2.331.296	31.500	2.331.000	34.900	2.582.600	34.726	2.569.724	35.800	2.649.200
4	72102802-003	ABERTURAS - Provisión y colocación de Vidrios faltantes con silicona	gl	1	440.000	440.000	500.000	500.000	450.000	450.000	485.000	485.000	500.000	500.000
5	72102802-003	ABERTURAS - Pintura de balancines metálicos, con esmalte sintético	gl	1	1.320.000	1.320.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.455.000	1.455.000	1.500.000	1.500.000
6	72102802-003	ABERTURAS - Pintura de balancines metálicos, con esmalte sintético	Unid.	5	92.004	460.020	104.550	522.750	99.000	495.000	101.414	507.070	104.550	522.750
7	72102802-003	Pintar pizarrones	Unid.	8	132.000	1.056.000	135.000	1.080.000	145.000	1.160.000	145.500	1.164.000	150.000	1.200.000
8	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - BLOQUE CANTINA - Preparación de la superficie (lijado y limpieza y reparación de revoques en partes afectadas)	m^2	97	7.040	682.880	8.000	776.000	7.700	746.900	7.760	752.720	8.000	776.000
9	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - BLOQUE CANTINA - Pintura al látex exterior (considerar guarda) incluye Pilares (altura 1,20 m)	m^2	66	15.396	1.016.136	16.000	1.056.000	17.100	1.128.600	16.970	1.120.020	12.700	838.200
10	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - BLOQUE CANTINA - Pintura sintética, altura de la guarda1,20m (exterior)	m^2	31	31.504	976.624	35.800	1.109.800	34.900	1.081.900	34.726	1.076.506	35.800	1.109.800
11	72102802-003	BLOQUE CANTINA - Pintura con esmalte sintético	m^2	3,1	28.908	89.615	32.850	101.835	29.900	92.690	31.865	98.782	32.850	101.835
12	72102802-003	BLOQUE CANTINA - Pintura sintética, de puertas de madera	Unid.	4	92.004	368.016	104.550	418.200	99.000	396.000	101.414	405.656	104.550	418.200
13	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - muro de la cancha - Preparación de la superficie (lijado y limpieza y reparación de revoques en partes afectadas)	m^2	88	7.040	619.520	8.000	704.000	7.700	677.600	7.760	682.880	8.000	704.000
14	72102802-003	PINTURA EXTERIOR - muro de la cancha - Pintura al látex exterior (considerar guarda) incluye Pilares (altura 1,20 m)	m^2	88	15.396	1.354.848	16.000	1.408.000	17.100	1.504.800	16.970	1.493.360	17.495	1.539.560
15	72102802-003	Limpiar techo con hidrolavadora	gl	1	352.000	352.000	350.000	350.000	330.000	330.000	388.000	388.000	400.000	400.000
16	72102802-003	Limpieza final de la obra	gl	1	132.000	132.000	150.000	150.000	120.000	120.000	145.500	145.500	150.000	150.000
		TOTAL				19.789.835		21.031.585		21.606.190		21.813.498		22.171.745

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay